INFORME MENSUAL
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL".

CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024

BOGOTÁ

OCTUBRE 2024

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 4
2. Generalidades del proyecto 4
2.1. Descripción del proyecto 4
2.1.1. Localización general del proyecto 4
2.1.2. Contrato de Obra 5
3. PERSONAL DEL PROYECTO 6
3.1 Personal Administrativo del proyecto 6
3.2 Detalle del personal Administrativo y operativo del proyecto. 6
4. INDICADORES 11
4.1 Horas Hombre Trabajadas Personal Operativo 11
4.2 Ausentismo en el proyecto. 12
4.3 Accidentalidad del proyecto 12
4.4. Consolidado de indicadores 13
5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL 13
6. AGENDA DE SEGURIDAD 14
6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo 22
6.4 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo 27
6.5 Formación de personal en Materia de SST 27
7. ANEXOS 30
- Anexo 1 Planilla de Seguridad social 30
- Anexo 2 Inspecciones 30
- Anexo 3 Análisis de trabajo seguro 30
- Anexo 4 Capacitaciones 30
- Anexo 5 Acta de Comités 30
- Anexo 6 Documentos personal 30
- Anexo 7 Paz y Salvo 30
- Anexo 8 Documentos vehículos de carga 30
- Anexo 9 Brigadas de emergencia 30
- Anexo 10 Matriz de EPP 30
- Anexo 11 Matriz de peligros 30
- Anexo 12 Certificados de Accidentalidad 30
- Anexo 13 Preoperacionales 30
- Anexo 14 permiso en caliente 30
- Anexo 15 Ficha de datos de seguridad 30

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

- Anexo 16 Certificado de participación simulacro nacional 30

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

1. Introducción

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto "Consorcio Rama Judicial 2024, de acuerdo con las actividades definidas en el contrato de obra No. 083 / 3 de Julio de 2024

2. Generalidades del proyecto


2.1. Descripción del proyecto

Adelantar obras de reparaciones locativas y de mejoramiento que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en las sedes del nivel central de la Rama Judicial,




2.1.1. Localización general del proyecto

El Proyecto se encuentra situado en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio De Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio De La Bolsa, Almacén Y Archivo, Ubicados En La Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12b-82 Y Calle 18 No. 32-90 Respectivamente

.

Lugares de intervención.	
Edificio Calle 64 Dirección: Calle 64 No. 9 - 10	 Fuente: Google Maps.

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Edificio La Bolsa. Dirección: Carrera 8 No. 12B-82.	 Fuente: Google Maps.
Almacén. Dirección: calle 18 No. 32-90	 Fuente: Google Maps.
Palacio de Justicia Dirección: Calle 12 No. 7-65	 Fuente: Google Maps.

2.1.2. Contrato de Obra

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

CONTRATANTE:	RAMA JUDICIAL. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
OBJETO:	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
VALOR PRESUPUESTO:	SIETE MIL MILLONES ($ 7.000.000.000) INCLUIDO AIU

3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 26 de septiembre hasta el 25 de octubre del 2024.

3.1 Personal Administrativo del proyecto.

La administración del proyecto presenta un fuerte impacto en el rendimiento, con el objetivo de planificar, organizar, controlar, coordinar y asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto. Se contempla el personal técnico y administrativo de la siguiente Manera:

1. Director de proyecto
2. Residente de obra
3. Residente en Seguridad y Salud en el trabajo
4. Residente ambiental
5. Maestro de obra

3.2 Detalle del personal Administrativo y operativo del proyecto.

Desde el 26 de septiembre del 2024 al 25 de octubre del 2024 se contó con la participación permanente del personal técnico administrativo.

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Para este periodo se radicaron documentos de 26 personas entre administrativas y operativas; para el inicio de actividades se evidencio el ingreso a la obra de 39 trabajadores por parte operativa y 5 trabajadores por parte administrativa, el cual se relaciona en la siguiente tabla:

NOMBRE Y APELLIDO	# DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACION
CONSROCIO RAMA JUDICIAL 2024			
FERNEY PEÑA ROJAS	80.058.608	DIRECTOR DE OBRA	Obra Labor
DANIEL MAURICIO SIERRA	1.022.435.441	RESIDENTE DE OBRA	Obra Labor
JOSE FELIX PAN	18.256.056	MAESTRO DE OBRA	Obra Labor
SANDY LORENA AMAYA	1.002.596.892	RESIDENTE SST	Obra Labor
JULY CATERINE CASTELLANOS	1.015.453.809	RESIDENTE AMBIENTAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S (Sede Edificio de la Bolsa)			
DELFIN SIEMPIRA GOMEZ	4.139.424	OFICIAL	Obra Labor
JUAN CARLOS CRUZ PINZON	1.072.447.300	AYUDANTE	Obra Labor
CARLOS YOBANY TIBOCHE SIEMPIRA	80.083.735	CONTRATISTA	Obra Labor
LUIS ENRIQUE HERRERA CUBAQUE	80.031.498	MAESTRO	Obra Labor
JIMMY ALEXANDER ORTEGA ROJAS	79.816.435	OFICIAL	Obra Labor
TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S (Sede Calle 64 No, 9 -10)			
DANIEL MORENO LOPEZ	80.748.602	AYUDANTE	Obra Labor
JORGE ENRIQUE SAAVEDRA VALENCIA	16512069	OFICIAL	Obra Labor
TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S (Sede Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65)			
PEDRO ENRIQUE OSMA CUMACO	80.246.238	COORDINADOR ALTURAS	Obra Labor
CRISTIAN CAMILO VARGAS	1.024.539.531	AYUDANTE	Obra Labor
HECTOR TORRES VARGAS	1.024.486.886	OFICIAL	Obra Labor

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

DIEGO ALEXANDER CRUZ PINZON	1.056.552.249	AYUDANTE	Obra Labor
JAVIER ORLANDO MANCERA HERRERA	1.073.669.683	AYUDANTE	Obra Labor
CGIR CONTRUCCIONES SAS (Sede Almacén Calle 18 No. 32 -90)			
ANDRES DAVID ROJAS GIRALDO	1.030.526.512	SUPERVISOR	Obra Labor
YEFERSON ARBEY CAICEDO RODRIGUEZ	1.149.685.251	AYUDANTE	Obra Labor
JESUS MAURICIO GIRALDO REYES	79.222.547	CONTRATISTA	Obra Labor
LUIS JAVIER AMADO RAMIREZ	80.208.347	MAESTRO	Obra Labor
JAVIER STEVEN GUERRERO VARGAS	1.000.776.531	AYUDANTE	Obra Labor
JORGE JOAN AMADO RAMIREZ	80.843.714	OFICIAL	Obra Labor
CARLOS EDUARDO QUIROGA PEÑA	1.022.388.224	AYUDANTE	Obra Labor
ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG S.A.S (Sede Edificio de la Bolsa)			
JOSÉ EDUARDO PRIETO GONZÁLEZ	79.606.216	CONTRATISTA	Obra Labor
JULIO CESAR NEIRA VANEGAS	1.026.587.356	ELECTRICISTA	Obra Labor
IVAN MATEO MONSALVE CRUZ	1.026.587.356	AYUDANTE	Obra Labor
EML ESTRUCTURAS METALICAS LIVIANAS SAS (Sede Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65)			
CARLO LEON ARARAT ROJAS	13.483.989	CONTRATISTA	Obra Labor
DARWIN ENRIQUE DE LA HOZ MUÑOZ	1.128.199.756	CARPINTERO	Obra Labor
YEZID GAITAN MARTINEZ	79.654.255	CARPINTERO	Obra Labor
CARPINTC S.A.S (Sede Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65)			
JUAN MANUEL CASTRO BOYACA	80.876.307	COORDINADOR	Obra Labor
JOHN JAIRO CASTRO BOYACA	74.081.560	INSTALADOR	Obra Labor
JOSE HERNANDO TORO CASANOVA	12.971.930	PINTOR	Obra Labor

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

VICTOR ISEA DOMINGUEZ	5.113.820	PINTOR	Obra Labor
PEDRO JOSE VARON GOMEZ	19.437.267	PINTOR	Obra Labor
LUIS BARON GOMEZ	19.497.064	PINTOR	Obra Labor
JORGE LUIS DUARTE ALVARADO	79.231.300	PINTOR	Obra Labor
ARQCREATIVE (OSCAR FABIAN BOCANEGRA) (Sede Palacio de Justicia Calle 12 No. 7-65)			
GIOVANNY RAMIREZ RUBIANO	7.562.263	PINTOR	Obra Labor
PEDRO ALEJANDRO GUAYAN JARAMILLO	79.742.212	CONTRATISTA	Obra Labor
LUIS FERNANDO CORTES DONCEL	19.470.664	PINTOR	Obra Labor
FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	19.440.299	PINTOR	Obra Labor
SIMON CASTILLO AMAYA	74.357.748	MAESTRO DE OBRA	Obra Labor
CARLOS VELANDIA CASTRO	80.113.357	RESIDENTO DE OBRA	Obra Labor
JAIRO GONZALEZ RODRIGUEZ	79.474.092	PINTOR	Obra Labor

Tabla No. 1

PERSONAL RETIRADO			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**
JHON FREDY CRUZ PINZON	1.056.552.248	AYUDANTE	TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S
CARLOS EDUARDO QUIROGA PEÑA	1.022.388.224	AYUDANTE	CGIR CONSTRUCCIONES S.A.S

Tabla No. 2

PERSONAL PENDIENTE POR INGRESAR			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**
JOSE FABIAN MURILLO ALVAREZ	1.073.985.800	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.
JUAN GABRIEL ROJAS NIETO	80.101.901	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.
TOMAS JASLER CARABALLO PADILLA	1.068.136.608	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

JONNY FERNEY PUERTAS RODRIGUEZ	1.014.216.804	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.
DANIEL DARIO RUIZ HERRERA	80.822.112	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.
CRISTIAN DAVID PUERTAS RODRIGUEZ	1.032.453.798	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.
JOSE MANUEL DIAZ ARIAS	17.901.785	INSTALADOR	ALUVID INSTALACIONES S.A.S.
JHON FREDY GUAYARA GUTIERREZ	80.727.290	OFICIAL	TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S
RAFAEL DIAZ FUENTES	79.639.475	OFICIAL	TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S
JORGE ENRIQUE LEMUS CORREDOR	1.025.526.581	OFICIAL	TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S
YOLIMA TIBOCHE SIEMPIRA	1.026.586.233	PROFESIONAL SST	TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S
JOSE WILSON DUCARA	7.252.895	OFICIAL	CGIR CONTRUCCIONES SAS
PERSONAL NO INGRESADO			
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**
JUAN CARLOS GUTIERREZ CASTRO	80.162.197	OFICIAL	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
ALEXIS BENAVIDES ANTONILEZ	1.032.380.151	AYUDANTE	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
JOSE DE LOS SANTOS PALACIOS PALACIOS	1.007.069.057	OFICIAL	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
ABEL ELPIDIO ZUÑIGA VALOIS	16.504.718	OFICIAL	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
SANTIAGO SITGES NAVARRETE MARTINEZ	80.242.500	OFICIAL	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
DEIVIS TERCERO BARRETO PAJARO	3.830.212	OFICIAL	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
ALVARO JAVIER NIETO JIMENEZ	1.050.065.723	OFICIAL	CONSTRUCIONES Y SOLUCIONES LF S.A.S
WILLIAM EDISON RUIZ BUSTOS	79.668.836	ELECTRICISTA	ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG S.A.S
JAIME ALBERTO GONZALEZ DAZA	80.384.468	ELECTRICISTA	ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG S.A.S
EDGAR ENRIQUE CASTAÑEDA OSPINO	1.033.755.334	AYUDANTE	TIBOCHE CONSTRUCCIONES S.A.S
JUAN CARLOS LOPEZ BARRAGAN	80.167.129	OFICIAL	CGIR CONTRUCCIONES SAS

Tabla No. 3

Anexo 1 Planilla Seguridad social

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

4. INDICADORES

En la primera fase del contrato; se contemplan indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto, a continuación, se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024.

4.1 Horas Hombre Trabajadas Personal Operativo

La incidencia del ausentismo, en casos, trae consigo un efecto sobre los días de trabajo perdidos para el proyecto, frente a la información de este indicador del periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024, se evidencia un número total de 44 trabajadores, La sumatoria total de Horas hombres trabajadas se han precisado en la siguiente tabla.

Periodo	**OCTUBRE 2024**				
Mes	**Días Trabajados en el mes**	**# Promedio de trabajadores**	**#de horas HHT al día**	**#Total de horas de ausentismo durante el mes**	**Total, horas trabajadas**
Septiembre	30	6	8	0	1.440
Octubre	30	8	8	0	1.920

Tabla No. 4

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Grafico No. 1

4.2 Ausentismo en el proyecto.

Para el periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024 No hubo ausentismo en el proyecto.

NOMBRE Y APELLIDO	CONTRATISTA	FECHA INICIO INCAPACIDAD	FECHA DE FIN INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD	AUSENTISMO LABORAL	CIE 10
0	0	0	0	0	0	0

Tabla No. 5

4.3 Accidentalidad del proyecto.

Para vigencia del periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024 No se reportó accidentes de trabajo.

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
Septiembre	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A

Tabla No. 6

4.4. Consolidado de indicadores

Para la vigencia del periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024 No Se llevó a cabo un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo, considerando que no se presentó accidentes ni ausentismo por causa médica.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Frecuencia de Accidentalidad	(# Accidentes de trabajo en el mes / # de trabajadores en mes) *100	0
Severidad de Accidentalidad	(# de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/ # de trabajadores en mes) *100	0
Proporción de accidentes mortales	(# Accidentes de mortales presentados en el año /Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0
Prevalencia de Enfermedad Laboral	(# de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) *100000	0
Incidencia de Enfermedad Laboral	(# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio de trabajadores en el periodo) *100000	0
Ausentismo por causa médica	(# Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / # de días de trabajo programados en el mes) *100	0

Tabla No. 7

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

El consorcio realizó seguimiento al ingreso del personal nuevo, donde se evidencia: 19 trabajadores operativos con cargos de oficial y ayudantes de los diferentes subcontratistas. Dado la integración del

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

personal nuevo en el periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024, se realizó 23 inducciones.

6. AGENDA DE SEGURIDAD

Para la vigencia del periodo 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024, se ejecutan actividades de promoción y prevención tendientes a la conservación de la integridad personal de los trabajadores.

En los frentes de obras: Palacio De Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio De La Bolsa, Almacén Y Archivo, Ubicados En La Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12b-82, Calle 18 No. 32-90 y Calle 64 No. 9-10; Se implementó la adecuación y mantenimiento continuo del campamento y el cerramiento de las zonas de trabajo, el manejo de RCD y materiales, garantizando de esta manera el aislamiento de los riesgos propios de la ejecución de las actividades constructivas, utilizando poli sombra y Drywall con el fin de aislar los riesgos generados en las áreas de intervención, se realizaron actividades de entrega de Elementos de protección personal .



Fotografia No. 1: Entrega de elementos de protección personal : Sede Almacen

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.




Fotografia No. 2: Entrega de elementos de protección personal : Sede Palacio de Justicia




DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Fotografia No.3 : Delimitación y cerramientos de la zona de obra	**Fotografia No.4 :** Cerramientos de acopio y campamentos

La señalización y delimitación es una medida de control de gran importancia en la Seguridad, puede ser utilizada como medida preventiva en el ambiente de trabajo, con la finalidad de llamar la atención sobre situaciones de riesgo en los frentes de obra se implementó señales de advertencia, de obligación, prohibición, zonas de trabajo.



DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografia No. 5: Señalización

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografia No. 6: Delimitación

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Se realizó actividades de mantenimiento del entorno de trabajo durante el desarrollo de los procesos constructivos, a fin de promover la seguridad, orden y limpieza de los espacios laborales.










DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.








Fotografia No. 7: Orden y Aseo





Fotografia No.8 : orden y aseo

Se realizo adecuación de camillas, botiquines de primeros auxilios y extintores

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografia No.9 : verificación de elementos de emergencias

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En relación con los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de actividades del proyecto, se realizó las siguientes inspecciones en los diferentes frentes de trabajo:

INSPECCIÒN EJECUTADA	MES DE EJECUCIÒN	CANTIDAD
Inspección escalera	Octubre	1
Inspección extensiones eléctricas	Octubre	2
Inspección locativa	Octubre	2
Inspección herramientas energizadas	Octubre	
Inspección de obra	Octubre	2
Inspección de sustancias químicas	Octubre	1
Inspección de herramientas	Octubre	1
Inspección de EPP	Octubre	2
PREOPERACIONALES	**MES DE EJECUCIÒN**	**CANTIDAD**
Taladro	Octubre	1
Pulidora	Octubre	6
PERMISO CALIENTE	**MES DE EJECUCIÒN**	**CANTIDAD**
Sede Edificio de la Bolsa	Octubre	3
Sede edificio almacén	Octubre	4

Tabla No. 7


Anexo 2. Inspecciones
Anexo 13. Preoperacionales
Anexo 14. Permiso caliente

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografía N.10: Inspección de extensiones

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.




Fotografía N.10: Inspección de herramientas

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografía N.11: Inspección de sustancias químicas



Fotografía N.12: Inspección de escaleras

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografía N.12: Verificación de puntos de hidratación

Anexo 3 Inspecciones

Es oportuno mencionar que, en el periodo de 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024 se ejecutó las siguientes actividades: Demolición y Pañete de piso, muros, Desmonte de mobiliarios y trasiego de RCD, instalación de tuberías, mampostería, instalación de puntos eléctricos, carpintería de pisos y fachadas, demoliciones de materas, por lo cual se emitió el Análisis de Trabajo seguro correspondiente a cada actividad y frente de obra.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	MES DE EJECUCIÒN	CANTIDAD
Sede Edificio de la Bolsa	Octubre	3
Sede edificio almacén	Octubre	5
Sede Palacio de justicia	Octubre	2

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Tabla No. 8

Anexo 3. Análisis de Trabajo Seguro

6.4 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Con el objetivo de informar y concientizar a los trabajadores sobre su propia Seguridad y Salud en el trabajo, se comprende realizar capacitaciones que logren fortalecer el compromiso en materia de SST, considerando como instancia de participación de todas las partes del proyecto. Se relacionan los temas que se trataron en los frentes de obra en la siguiente tabla.

Se realizo la participación del en el simulacro nacional. **Anexo 16.**

FECHA	TEMA
1/10/2024	CHARLA: INFORMACIÓN SIMULACRO
2/10/2024	SIMULACRO NACIONAL
7/10/2024	CHARLA: USO DE EPP
14/10/2024	CHARLA: ORDEN Y ASEO
15/10/2024	CHARLA: ACTOS INSEGUROS
17/10/2024	CHARLA: MANEJO DE CARGAS
24/10/2024	CHARLA: USO DE ASCENSOR
18/10/2024	CAPACITACIÓN: USO, MANTENIMIENTO Y ORDEN DE EPP
22/10/2024	CAPACITACIÓN: ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Tabla No. 9

6.5 Formación de personal en Materia de SST

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografia No.13 : Capacitaciones

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.



Fotografia No.14 : simulacro

6.6 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Subcontratista

Durante el periodo del 26 de septiembre 2024 al 25 de octubre del 2024 se desarrolló la actividad de pañetes de pisos y muros, instalación de tuberías, carpintería de madera, retiros de redes, instalación de puntos eléctricos, enchape de muros, desmonte de mobiliarios y pisos, demolición de materas, trasiego de materiales. El consorcio verificó que el subcontratista contará con el personal calificado para llevar a cabo dichas actividades bajo los parámetros de Seguridad, adicionalmente el área de SST verificó en los frentes de obra (Palacio De Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Edificio De La Bolsa, Almacén Y Archivo, Ubicados En La Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12b-82, Calle 18 No. 32-90 y Calle 64 No. 9-10) el cumplimiento de las medidas preventivas (señalización, capacitación) y Medidas de protección (Uso de EPP´S), considerando lo anterior se relaciona en el presente informe como **anexo 10**.

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

7. ANEXOS

- Anexo 1 Planilla de Seguridad social
- Anexo 2 Inspecciones
- Anexo 3 Análisis de trabajo seguro
- Anexo 4 Capacitaciones
- Anexo 5 Acta de Comités
- Anexo 6 Documentos personal
- Anexo 7 Paz y Salvo
- Anexo 8 Documentos vehículos de carga
- Anexo 9 Brigadas de emergencia
- Anexo 10 Matriz de EPP
- Anexo 11 Matriz de peligros
- Anexo 12 Certificados de Accidentalidad
- Anexo 13 Preoperacionales
- Anexo 14 permiso en caliente
- Anexo 15 Ficha de datos de seguridad
- Anexo 16 Certificado de participación simulacro nacional

Nombres y Apellidos: Sandy Lorena Amaya Fernandez	**Nombres y Apellidos: Ing. Ferney Peña Rojas**
Residente SST	Director Proyecto

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.

Control de cambios		
Versión	**Fecha**	**Responsable**
Versión 2	29/08/2024	Sandy Lorena Amaya

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.