GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

MARZO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. JEISON GIOVANNI ALVIS
RETROEXCAVADORA	EDWIN VIASUS
VOLQUETA # 35	FRANSISCO DIAZ
VOLQUETA # 24	RAUL QUINTERO

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

ATACO (LA HAMACA – LAS CRUCES – SAN ANTONIO)

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ATENCION	LONGITUD INTERVENIDA (KM)
1	Ataco (LA Hamaca – Las Cruces)	DEL 01/03/25 AL 06/03/25	3
2	Ataco (Las Cruces – San Antonio)	DEL 10/03/25 AL 31/03/25	2
	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5

FRENTE DE TRABAJO

ATACO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO ATACO

MARZO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ATACO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
8.1 ACTIVIDADES EN CHAPARRAL 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ataco.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Ataco, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los dos sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ataco es un municipio de **Colombia** situado en el departamento de **Tolima**. El término municipal limita con los municipios de **Chaparral** y **Coyaima** por el norte, con **Rioblanco** por el oeste, con **Natagaima** por el este, con **Planadas** por el suroeste, y por el sur con el departamento de **Huila**.Se sitúa aproximadamente a 150 kilómetros de Ibagué, a la capital del departamento, y aproximadamente a 258 kilómetros del Bogotá.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es las veredas del municipio de Ataco:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA
1	ATACO- LA HAMACA – LAS CRUCES – SAN ANTONIO

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han avanzado las siguientes actividades en el municipio de Ataco (LA Hamaca – Las Cruces – San Antonio):

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ATENCION	LONGITUD INTERVENIDA (KM)
1	Ataco (LA Hamaca – Las Cruces)	DEL 01/03/25 AL 06/03/25	3
2	Ataco (Las Cruces – San Antonio)	DEL 10/03/25 AL 31/03/25	2
	TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		5

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EDWIN VIASUS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FRANSISCO DIAZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	RAUL QUINTERO

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NKJOB80CTPKH36923	1
VOLQUETA	35 , 24	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN ATACO



ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO


UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



ATACO



ATACO



ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ATACO



ATACO



UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ATACO



ATACO



ATACO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ATACO



UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ATACO



ATACO



ATACO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES — **MUNICIPIO: ATACO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **168**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		35	7	5	35	Se laboro Normalmente.
02/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		35	7	4	28	Se laboro Normalmente.
03/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		35	7	3	21	Se laboro Normalmente.
04/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		35	7	3	21	Se laboro Normalmente.
05/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		35	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		39	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**168**	

Vo.Bo. Supervisor contrato 4155 DE 2024

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES — MUNICIPIO: ATACO

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — UNIDAD: M2 — 12.000

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		500	4	2.000	Se laboro Normalmente.
02/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		500	4	2.000	Se laboro Normalmente.
03/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		500	4	2.000	Se laboro Normalmente.
04/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		500	4	2.000	Se laboro Normalmente.
05/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		500	4	2.000	Se laboro Normalmente.
06/03/2025	ATACO - LA HAMACA - LAS CRUCES		500	4	2.000	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					12.000	

Vo.Bo. Supervisor contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO				MUNICIPIO: ATACO		
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO				UNIDAD: M3		147
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
24/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		35	7	5	35	Se laboro Normalmente.
25/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		35	7	4	28	Se laboro Normalmente.
26/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		35	7	3	21	Se laboro Normalmente.
27/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		35	7	5	35	Se laboro Normalmente.
31/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		35	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						147	

Vo.Bo. Supervisor contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO — MUNICIPIO: ATACO

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				UNIDAD: M2	8.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
24/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		400	4	1.600	Se laboro Normalmente.
25/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		400	4	1.600	Se laboro Normalmente.
26/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		400	4	1.600	Se laboro Normalmente.
27/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		400	4	1.600	Se laboro Normalmente.
31/03/2025	ATACO - LAS CRUCES - SAN ANTONIO		400	4	1.600	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					8.000	

Vo.Bo. Supervisor contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO ATACO

FEBRERO DE 2025

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: ATACO
VEREDA: LA TRIBUNA

A los día(s) 31 del mes de Marzo de 2025, se reunieron el Sr (a) Jerson Alvarez como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Sandra Paola Alvarez en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Sandra Paula Novoa

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 28614315.

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No.

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Ataco.

VEREDA: La Tribuna

A los 31 Días del mes de Marzo de 2025, se reunieron Sandra Paola Alvarez como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) La tribuna Municipio(s) de Ataco y el Sr Jeison Alvarez. como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

Conformación de la vía, Construcción de cunetes, cargue y descargue de material de afirmado, mantenimiento de la vía

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Sandra Paola Alvarez

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 28614315.

Inspector MARV 4
C.C. No. 1105R407.

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Daniel Castro, con Cédula de Ciudadanía N° 5853065, Por medio del presente documento, y en calidad de propietario, del predio Casa blanca de la vereda El Tolimal, del municipio ATACO autorizo al Ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta C.M. 35,
Retroexcavadora UH,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 5853065

Mayerly Rodriguez
Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No. 53096678

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO ATACO

MARZO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ATACO FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 10 DE MARZO AL 16DE MARAZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	115,1		119,0		128,4		134,1		135,3		136,3		136,5	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M						
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		119,0		128,4		134,1		135,3		136,3		136,5		136,5	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Eduardo V		Eduardo V		Eduardo V		Eduardo V		Eduardo V		Eduardo V		Eduardo V	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ATACO FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 17 DE MARZO AL 20 DE MARAZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	136,5		136,5		136,5		143,7							
		DIA	LUN.		MAR.		MIÉR.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2	X		X		X		X							
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		136,5		136,5		143,7		143,7							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Edwin V		Edwin V		Edwin V		Edwin V							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ATACO FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 24 DE MARZO AL 27 DE MARAZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	143,7		148,0		154,0		160,7							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2	X		X		X		X							
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		148,0		154,0		160,7		160,7							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Edwin V		Edwin V		Edwin V		Edwin V							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 | MODELO: RETRO EXCAVADORA | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS | LOCALIZACION: ATACO | FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 31 DE MARAZO 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	160,7													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X													
	* De trabajo delanteras	2	X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X													
	* De stop y señal trasera	2	X													
	* De trabajo traseras	2	X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X													
	* Cinturón de seguridad	1	X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X													
	Alarma de retroceso	1	X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X													
	Espejos laterales	2	X													
	* Espejo central convexo	1	X													
	Palancas de mando	2	X													
	Pedales	Todos	X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X													
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X													
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X													
	Mandos de levante del brazo	2	X													
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X													
	Sistema de Dirección	1	X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X													
	* Huellas en buen estado	4	X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		162,2													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Edwin V													
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO EXCAVADORA MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS LOCALIZACION: ATACO FRENTE DE TRABAJO: ATACO

PERIODO: 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												81,6		86,3	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2												X		X	
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													86,3		94,8	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:													Enrique V		Edgar V	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **RETRO EXCAVADORA** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. JEISON ALVIS **LOCALIZACION:** **ATACO** **FRENTE DE TRABAJO:** **ATACO**

PERIODO: 03 DE MARZO AL 06 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	94,8		107,7		108,1		110,9							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2	X		X		X		X							
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		102,6		108,1		110,9		115,1							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Eduyer		Eduyer U		Eduyer V		Eduyer V							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES: No le ssirve el horometro

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA:** LTL - 734	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO:** 2023	**FRENTE DE TRABAJO:** ATACO VEREDAS VARIAS
INSPECCIONADO POR:	ING. JEISON ALVIS		**LOCALIZACION:** ATACO
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN											7:00		7:00			
												49656		49659			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X			
	Caja de Herramienta											X		X			
	Tacos											X		X			
	Gato											X		X			
	Linterna recargable											X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X			
	Estado del Tanque de combustible											X		X			
	Nivel del aceite											X		X			
	Soportes motor											X		X			
	Estado del exhosto											X		X			
	Estado del switche de encendido											X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X			
	De trabajo traseras											X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X			
	Stop Traseros											X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X			
	Espejos laterales											X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X			
	Pito Normal											X		X			
	Frenos de Servicio											X		X			
	Freno de emergencia											X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X			
	Cinturones de Seguridad											X		X			
	Estado de la puertas											X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X			
	Limpia brisas											X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X			
	Estado de los asientos											X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).											X		X			
	Velocímetro											X		X			
	Batería y cables											X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X			
	Repuesto											X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X			
	Estado de correas											X		X			
	Caja de cambios en buen estado.											X		X			
	Radiador											X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X			
	Mangueras											X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X			
	Estado de empaques del volco											X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN											5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL											49659		49688			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 03 DE MARZO AL 06 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL - 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO:ATACO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: ATACO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**									
		49688		49744		49798		49798									
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X									
	Caja de Herramienta	X		X		X		X									
	Tacos	X		X		X		X									
	Gato	X		X		X		X									
	Linterna recargable	X		X		X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X									
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X									
	Nivel del aceite	X		X		X		X									
	Soportes motor	X		X		X		X									
	Estado del exhosto	X		X		X		X									
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X									
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X									
	De trabajo traseras	X		X		X		X									
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X									
	Stop Traseros	X		X		X		X									
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X									
	Espejos laterales	X		X		X		X									
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X									
	Pito Normal	X		X		X		X									
	Frenos de Servicio	X		X		X		X									
	Freno de emergencia	X		X		X		X									
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X									
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X									
	Estado de la puertas	X		X		X		X									
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X									
	Limpia brisas	X		X		X		X									
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X									
	Estado de los asientos	X		X		X		X									
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X									
	Velocímetro	X		X		X		X									
	Batería y cables	X		X		X		X									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X									
	Repuesto	X		X		X		X									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X									
	Estado de correas	X		X		X		X									
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X									
	Radiador	X		X		X		X									
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X									
	Mangueras	X		X		X		X									
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X									
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X									
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X									
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X									
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X									
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**									
	KILOMETRAJE FINAL	49744		49798		49798		49798									

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL - 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO:ATACO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: ATACO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		49798		49950		49986		50068		50130		50170		50240		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	49950		49986		50068		50130		50170		50240		50328		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 17 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL - 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO:ATACO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: ATACO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
		50328		50328		50328		50337								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	50328		50328		50337		50536								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE MARZO AL 27 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: ODU 864**	**MARCA:** CHEVROLET FTR
EQUIPO No.	24	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: ATACO**
Licencia de conduccion: 5832697			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**								
		99210		99450		99520		99535								
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X							
	Caja de Herramienta		X		X		X		X							
	Tacos		X		X		X		X							
	Gato		X		X		X		X							
	Linterna recargable		X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**								
	KILOMETRAJE FINAL	99450		99520		99535		99779								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Raul Q	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 31 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: ODU 864**	**MARCA:** CHEVROLET FTR
EQUIPO No.	24	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: ATACO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: ATACO**
Licencia de conduccion: 5832697			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	HORA INICIO OPERACIÓN														OBSERVACIONES
		7:00														
		99779														
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquin		X													
	Kit de contingencia según listado adjunto		X													
	Caja de Herramienta		X													
	Tacos		X													
	Gato		X													
	Linterna recargable		X													
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X													
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X														
	Estado del Tanque de combustible	X														
	Nivel del aceite	X														
	Soportes motor	X														
	Estado del exhosto	X														
	Estado del switche de encendido	X														
LUCES	De Trabajo delanteras	X														
	De trabajo traseras	X														
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X														
	Stop Traseros	X														
CABINA	Espejo Retrovisor	X														
	Espejos laterales	X														
	Alarma (o pito) de Retroceso	X														
	Pito Normal	X														
	Frenos de Servicio	X														
	Freno de emergencia	X														
	Dirección/suspensión(Terminales).	X														
	Cinturones de Seguridad	X														
	Estado de la puertas	X														
	Vidrio frontal en buen estado.	X														
	Limpia brisas	X														
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X														
	Estado de los asientos	X														
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X														
	Velocímetro	X														
	Batería y cables	X														
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X														
	Repuesto	X														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X														
	Estado de correas	X														
	Caja de cambios en buen estado.	X														
	Radiador	X														
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X														
	Mangueras	X														
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X														
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X														
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X														
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X														
	Estado de empaques del volco	X														
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00														
	KILOMETRAJE FINAL	100068														

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO ATACO

MARZO DE 2025

FRENTE ATACO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
45	8-mar-25	14:10:46	103478	**27,770**	$ 291.585,00	ESTACION DISTRACOM	Javier Diaz V#35	FRENTE ATACO
46	8-mar-25	14:16:05	103480	**48,976**	$ 514.248,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
47	8-mar-25	14:22:50	103482	**63,125**	$ 662.813,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
48	8-mar-25	14:10:50	103479	**58,531**	$ 614.576,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
170	22-mar-25	13:01:26	104263	**40,000**	$ 423.200,00	ESTACION DISTRACOM	Raul Quintero V#24	FRENTE ATACO
171	22-mar-25	13:10:35	104265	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
172	22-mar-25	13:22:11	104266	**11,535**	$ 122.040,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
239	29-mar-25	12:25:18	104620	**61,001**	$ 645.391,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE ATACO
240	29-mar-25	12:54:34	104628	**18,657**	$ 197.391,00	ESTACION DISTRACOM	Raul Quintero V#24	FRENTE ATACO

TOTAL MES	423,168
MES ANTERIOR	169,891
TOTAL ACPM	593,059

CONSUMO MES	467,427
REMANENTE	125,632

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	**CONTRATO NO. 4155DE 2024** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 01 DE MARZO **AL** 31 DE MARZO **DE** 2025

MUNICIPIO: ATACO **VEREDA :** ATACO **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: SAN ANTONIO - LAS CRUCES - LA AMACA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(1)		DOMINGO (2)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDWIN VIASUS											30	Edwin V			30,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO															0,000
3	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ											30	[illegible]			30,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES(6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDWIN VIASUS			30	Edwin V											30,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO															0,000
3	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ			20	[illegible]							27,770	[illegible]			47,770

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDWIN VIASUS	30	Edwin V							30	Edwin V					60,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO															0,000
3	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ					35	[illegible]					30	[illegible]			65,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDWIN VIASUS					30	Edwin V									30,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO							15	[illegible]			40	[illegible]			55,000
3	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES (26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO(29)		DOMINGO (30)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDWIN VIASUS					35	Edwin V									35,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO					36	[illegible]					18,657	[illegible]			54,657
3	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(31)		MARTES( )		MIERCOLES ( )		JUEVES( )		VIERNES()		SABADO()		DOMINGO ()		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	NKJ36919	EDWIN VIASUS	30	Edwin V													30,000
2	VOLQUETA	24	RAUL QUINTERO															0,000
3	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ															0,000

467,427

OBSERVACIONES: Vienen 169,891 gl del mes de Febrero y Se traslada 125,632gl para el mes de Abril

VoBo SUPERVISOR (A): [illegible] **VoBo COORDINADOR:** [illegible]

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 08/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 198,402 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 103182
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137434826

Fecha remision: 2025/03/08
Vencimiento: 2025/04/07
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 14:22:50
Combustibl DIESEL
Volumen: 63.1250
Precio: $10500
Total: $662813

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283-03
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 103479
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/03/08
Vencimiento: 2025/04/07
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 14:10:50
Combustible: DIESEL
Volumen: 58.5310
Precio: $10500
Total: $614576

Panel: MFC500
Dispositivo: HAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. RIFK 103478
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811 009 788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137431826

Fecha remision: 2025/03/08
Vencimiento: 2025/01/07
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL [illegible]
Contrato: OC [illegible]
Nit: 800[illegible]
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: LTL734
Kilometros: 50042
Cedula: 800113672

Hora: 11:10:46
Combustible: DIESEL
Volumen: 27.7700
Precio: $10500
Total: $291585

Panel: MPC501
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: [illegible]
#35.
ATACO

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. RIFK 103480
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811 009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL 3137431826

Fecha remision: 2025/03/08
Vencimiento: 2025/01/07
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL.
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: ATACO
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora: 11:16:05
Combustible: DIESEL
Volumen: 48.9760
Precio: $10500
Total: $511248

Panel: MPC501
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 22/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 145,108 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104263
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ODU864
Kilometros:	99210
Hora:	13:01:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10580
Total:	$423200
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104265
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO2
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	13:10:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104266
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO2
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	13:22:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	11.5350
Precio:	$10580
Total:	$122040
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ataco
FECHA : 29/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ***¨CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA¨*** y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ataco la cantidad de 79,658 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 104620
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/29
Vencimiento:	2025/04/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ATACO2
Kilometros:	0
Hora:	12:25:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	61.0010
Precio:	$10580
Total:	$645391
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104628
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/29
Vencimiento:	2025/04/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ODU864
Kilometros:	99779
Cedula:	800113672
Hora:	12:54:34
Combustible:	DIESEL
Volumen:	18.6570
Precio:	$10580
Total:	$197391
Panel:	MFC501
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: