GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

MARZO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO ✓
MOTONIVELADORA *HBZN0140LPAF10008*	JAIME ORTIZ ✓
RETROEXCAVADORA #37	JOSE ALED OCAMPO ✓
RETROEXCAVADORA #36	NELSON TAQUEMICHE ✓
VIBROCOMPACTADOR #5	LEONARDO OLAYA ✓
VOLQUETA #32	CARLOS RINCON
VOLQUETA #22	DUVERNEY AGUIRRE ✓
VOLQUETA #2	CARLOS BASTIDAS ✓
VOLQUETA #9	OSCAR LOPEZ ✓

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA
LIBANO-VILLA HERMOSA

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN

















FRENTE DE TRABAJO

LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA MEJORAMIENTO DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/03/2025	K0+000	K0+333	22	7	6	42
02/03/2025	K0+333	K0+666	22, 32	7	8	56
03/03/2025	K0+666	K0+999	22	7	5	35
10/03/2025	K0+999	K1+332	9	7	5	35
11/03/2025	K1+332	K1+665	9	7	5	35
13/03/2025	K1+665	K1+998	9	7	5	35
14/03/2025	K1+998	K2+331	9	7	5	35
15/03/2025	K2+331	K2+664	9	7	5	35
16/03/2025	K2+664	K2+997	9	7	5	35
24/03/2025	K2+997	K3+330	9	7	5	35
25/03/2025	K3+330	K3+663	9	7	5	35
26/03/2025	K3+663	K4+000	9	7	5	35
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						448

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
01/03/2025	K0+000	K0+286	286	5	1.430
02/03/2025	K0+286	K0+572	286	5	1.430
03/03/2025	K0+572	K0+858	286	5	1.430
04/03/2025	K0+858	K1+144	286	5	1.430
10/03/2025	K1+144	K1+430	286	5	1.430
11/03/2025	K1+430	K1+716	286	5	1.430
13/03/2025	K1+716	K2+002	286	5	1.430
14/03/2025	K2+002	K2+288	286	5	1.430
15/03/2025	K2+288	K2+574	286	5	1.430
16/03/2025	K2+574	K2+860	286	5	1.430
17/03/2025	K2+860	K3+146	286	5	1.430
24/03/2025	K3+146	K3+432	286	5	1.430
25/03/2025	K3+432	K3+718	286	5	1.430
26/03/2025	K3+718	K4+000	282	5	1.410
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					20.000

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
01/03/2025	K0+000	K0+286	286	1	286
02/03/2025	K0+286	K0+572	286	1	286
03/03/2025	K0+572	K0+858	286	1	286
04/03/2025	K0+858	K1+144	286	1	286
10/03/2025	K1+144	K1+430	286	1	286
11/03/2025	K1+430	K1+716	286	1	286
13/03/2025	K1+716	K2+002	286	1	286
14/03/2025	K2+002	K2+288	286	1	286
15/03/2025	K2+288	K2+574	286	1	286
16/03/2025	K2+574	K2+860	286	1	286
17/03/2025	K2+860	K3+146	286	1	286
24/03/2025	K3+146	K3+432	286	1	286
25/03/2025	K3+432	K3+718	286	1	286
26/03/2025	K3+718	K4+000	282	1	282
TOTAL CUNETA					4.000

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA	4,0
TOTAL, MEJORAMIENTO	**4,0**

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MARZO DEL 2025

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA LIBANO-VILLA HERMOSA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
01/03/2025	VILLA HERMOSA		2	7	8	56
02/03/2025			2	7	14	98
03/03/2025			2	7	7	49
04/03/2025			2	7	20	140
05/03/2025			2	7	23	161
06/03/2025			2	7	4	28
11/03/2025			2	7	10	70
12/03/2025			2	7	6	42
13/03/2025			2	7	14	98
14/03/2025			2	7	12	84
16/03/2025			2	7	4	28
17/03/2025			2	7	8	56
18/03/2025			2	7	7	49
20/03/2025			2	7	4	28
TOTAL, DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						987

FRENTE DE TRABAJO LIBANO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO LIBANO

MARZO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE LIBANO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

INFORME MENSUAL GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – EL TOLIMA NOS UNE

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 7
7.1 PERSONAL UTILIZADO 7
7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 9
8.1 ACTIVIDADES EN LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA 9
8.2 ACTIVIDADES LIBANO-VILLA HERMOSA 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio del Líbano – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento en la zona rural de los Municipios de Rovira, Roncesvalles, San Antonio exactamente en la vía Líbano – Villa Hermosa, con maquinaria de la Gobernación del Tolima.

La infraestructura por intervenir beneficia los municipios del Líbano y Villa Hermosa. Se realizará el mantenimiento a los tramos críticos autorizados por la Gobernación del Tolima y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.

Cabe resaltar que las actividades solamente contemplan limpieza, ampliación de la vía, remoción de derrumbes, recuperación banca, apertura y extendido de material de mejoramiento con el apoyo de la retroexcavadora, motoniveladora y volqueta.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad, adicionalmente, en este caso no solo se benefician los que residen cerca, sino que se favorece en general a todos los habitantes del Municipio, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Líbano es un municipio colombiano situado en el departamento del Tolima. Es el tercer municipio más extenso en área urbana del departamento, solo superado por su capital Ibagué y el municipio de El Espinal. Tiene una temperatura media de 20 °C. Sus actividades económicas son la agricultura, la ganadería, el turismo y la producción literaria. Su población es de 45 262 habitantes (según el censo de 2018). Limita al norte con los municipios de Villahermosa y Armero, al occidente con el municipio de Murillo, al oriente con los municipios de Lérida y Santa Isabel y al sur con el municipio de Santa Isabel.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en la vía Líbano – Villa Hermosa:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Líbano – Villa Hermosa	31

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca; estas actividades se realizaron con un kit de maquinaria amarilla el cual está conformado por 4 Volquetas, teniendo en cuenta que estas volquetas llegan apoyar en periodos diferentes, un vibro compactador, una motoniveladora y 2 retroexcavadoras.

Se realizaron las actividades de mantenimiento con la motoniveladora sobre la vía Líbano-Gato Negro-Meseta Baja, específicamente mejoramiento y conformación de la misma, limpieza de alcantarillas y reconstrucción de cunetas, extensión de material de

afirmado para la recuperación de la banca en las veredas; las anteriores actividades mencionadas se intervinieron con el apoyo de la maquinaria de la siguiente manera: una retroexcavadora, una motoniveladora, el vibro compactador y 4 volquetas desde el 01 de marzo hasta el 04 de marzo, desde el 10 de marzo hasta el 17 de marzo y desde el 25 de marzo hasta el 31 de marzo, esto con el fin de dar gran avance a la limpieza de la vía y extensión de material.

Se realizo el arreglo de pasos críticos en la vía Líbano-Villa Hermosa con el apoyo de una retroexcavadora y la volqueta #2 que apoyo desde el 01 de marzo hasta el 06 de marzo y desde el 11 de marzo hasta el 20 de marzo, logrando remover gran cantidad de tierra, limpieza de alcantarillas y vía en general.

Esto permitió la solución y rehabilitación del corredor vial, ya que es importante restablecer el tránsito vehicular para beneficio de la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 4,0 km de vía y 987 M3 de remoción-limpieza de tierra; el estado del tiempo y las condiciones climáticas fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 15 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, se han conformado 4,0 kilómetros de vía correspondiente al municipio del Líbano y 987 M3 de remoción-limpieza de tierra:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 01/03/2025 al 26/03/2025	Líbano-Gato Negro-Meseta Baja	4,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		**4 KM**

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN (M3)
Del 01/03/2025 al 20/03/2025	Líbano-Villa Hermosa	987
TOTAL, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA		987

7. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JAIME ORTIZ
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NELSON TAQUEMICHE
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOSE ALED OCAMPO
OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	LEONARDO OLAYA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS RINCON
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DUVERNEY AGUIRRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS BASTIDAS
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
MOTONIVELADORA	*HBZN0140LPAF10008*	1
RETROEXCAVADORA	36, 37	2
VIBROCOMPACTADOR	5	1
VOLQUETA	2, 9, 22, 32	4

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA



LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA



LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA



LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA



LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA



LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA





LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA




LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA

8.2 ACTIVIDADES LIBANO-VILLA HERMOSA






LIBANO-VILLA HERMOSA






LIBANO-VILLA HERMOSA


UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





LIBANO-VILLA HERMOSA







LIBANO-VILLA HERMOSA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





LIBANO-VILLA HERMOSA





LIBANO-VILLA HERMOSA

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LIBANO-VILLA HERMOSA — **MUNICIPIO: LIBANO**

LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA — **UNIDAD: M3** — **987**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/03/2025	VILLA HERMOSA		2	7	8	56	Se laboro Normalmente.
02/03/2025			2	7	14	98	Se laboro Normalmente.
03/03/2025			2	7	7	49	Se laboro Normalmente.
04/03/2025			2	7	20	140	Se laboro Normalmente.
05/03/2025			2	7	23	161	Se laboro Normalmente.
06/03/2025			2	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/03/2025			2	7	10	70	Se laboro Normalmente.
12/03/2025			2	7	6	42	Se laboro Normalmente.
13/03/2025			2	7	14	98	Se laboro Normalmente.
14/03/2025			2	7	12	84	Se laboro Normalmente.
16/03/2025			2	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/03/2025			2	7	8	56	Se laboro Normalmente.
18/03/2025			2	7	7	49	Se laboro Normalmente.
20/03/2025			2	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA						**987**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA — **MUNICIPIO: LIBANO**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **4.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
01/03/2025	K0+000	K0+286	286	1	286	Se laboro Normalmente.
02/03/2025	K0+286	K0+572	286	1	286	Se laboro Normalmente.
03/03/2025	K0+572	K0+858	286	1	286	Se laboro Normalmente.
04/03/2025	K0+858	K1+144	286	1	286	Se laboro Normalmente.
10/03/2025	K1+144	K1+430	286	1	286	Se laboro Normalmente.
11/03/2025	K1+430	K1+716	286	1	286	Se laboro Normalmente.
13/03/2025	K1+716	K2+002	286	1	286	Se laboro Normalmente.
14/03/2025	K2+002	K2+288	286	1	286	Se laboro Normalmente.
15/03/2025	K2+288	K2+574	286	1	286	Se laboro Normalmente.
16/03/2025	K2+574	K2+860	286	1	286	Se laboro Normalmente.
17/03/2025	K2+860	K3+146	286	1	286	Se laboro Normalmente.
24/03/2025	K3+146	K3+432	286	1	286	Se laboro Normalmente.
25/03/2025	K3+432	K3+718	286	1	286	Se laboro Normalmente.
26/03/2025	K3+718	K4+000	282	1	282	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**4.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**4.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA — **MUNICIPIO: LIBANO**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR — **UNIDAD: M2** — **20.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
01/03/2025	K0+000	K0+286	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
02/03/2025	K0+286	K0+572	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
03/03/2025	K0+572	K0+858	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
04/03/2025	K0+858	K1+144	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
10/03/2025	K1+144	K1+430	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
11/03/2025	K1+430	K1+716	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
13/03/2025	K1+716	K2+002	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
14/03/2025	K2+002	K2+288	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
15/03/2025	K2+288	K2+574	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
16/03/2025	K2+574	K2+860	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
17/03/2025	K2+860	K3+146	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
24/03/2025	K3+146	K3+432	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
25/03/2025	K3+432	K3+718	286	5	1.430	Se laboro Normalmente.
26/03/2025	K3+718	K4+000	282	5	1.410	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**20.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**20.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA — **MUNICIPIO: LIBANO**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO — **UNIDAD: M3** — **448**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
01/03/2025	K0+000	K0+333	22	7	6	42	Se laboro Normalmente.
02/03/2025	K0+333	K0+666	22, 32	7	8	56	Se laboro Normalmente.
03/03/2025	K0+666	K0+999	22	7	5	35	Se laboro Normalmente.
10/03/2025	K0+999	K1+332	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
11/03/2025	K1+332	K1+665	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
13/03/2025	K1+665	K1+998	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
14/03/2025	K1+998	K2+331	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
15/03/2025	K2+331	K2+664	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
16/03/2025	K2+664	K2+997	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
24/03/2025	K2+997	K3+330	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
25/03/2025	K3+330	K3+663	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
26/03/2025	K3+663	K4+000	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**448**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**448**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana Gallego

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO LIBANO

MARZO DE 2025

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **VIBROCOMPACTADOR 5** **MARCA:** **CAT**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ** **FRENTE DE TRABAJO:** **LIBANO**

PERIODO: 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1491		1493		1495									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1493		1495		1499									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES:

FIRMA COORDINADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** VIBROCOMPACTADOR 5 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ/ **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1462		1466		1472		1472		1480		1482		1487	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2							X		X		X		X	
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X			X
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1466		1472		1472		1480		1482		1487		1491	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** VIBROCOMPACTADOR 5 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 3 DE MARZO AL 4 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	1456		1460													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X													
	* De trabajo delanteras	2	X		X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X													
	* De stop y señal trasera	2	X		X													
	* De trabajo traseras	2	X		X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X													
	* Cinturón de seguridad	1	X		X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X													
	Alarma de retroceso	1	X		X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X													
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X													
	Palancas de mando	2	X		X													
	Pedales	Todos	X		X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X												
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X												
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X												
	Mandos de levante del brazo	2		X		X												
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X													
LLANTAS	Sistema de Dirección	1	X		X													
	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X													
	* Huellas en buen estado	4	X		X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		1460		1462													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** VIBROCOMPACTADOR 5 **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 1 DE MARZO AL 2 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL											1446		1451	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2											X		X	
	* De trabajo delanteras	2											X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2											X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2											X		X	
	* De stop y señal trasera	2											X		X	
	* De trabajo traseras	2											X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1											X		X	
	* Cinturón de seguridad	1											X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1											X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1											X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos											X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1											X		X	
	Alarma de retroceso	1											X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2											X		X	
	Espejos laterales	2											X		X	
	* Espejo central convexo	1											X		X	
	Palancas de mando	2											X		X	
	Pedales	Todos											X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo											X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos											X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos											X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1											X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas											X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1											X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2											X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X
	Compartimiento del motor aseado	Completo											X		X	
	Sistema de Dirección	1											X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas												X		X	
	* Huellas en buen estado	4											X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL												1451		1456	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **RETRO 36** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 31 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2979															
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X															
	* De trabajo delanteras	2	X															
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X															
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X															
	* De stop y señal trasera	2	X															
	* De trabajo traseras	2	X															
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X															
	* Cinturón de seguridad	1	X															
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X															
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X															
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X															
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X															
	Alarma de retroceso	1	X															
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X															
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X															
	Palancas de mando	2	X															
	Pedales	Todos	X															
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X															
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X															
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X															
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X															
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X															
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X															
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X															
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X															
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X															
	Mandos de levante del brazo	2	X															
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X															
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X															
	Sistema de Dirección	1	X															
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X															
	* Huellas en buen estado	4	X															
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2990															
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1022

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 36 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2025 FECHA:

	ITEM	HOROMETRO INICIAL	2956		2964		2970									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2964		2970		2979									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1023

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 36 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 17 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2952													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X													
	* De trabajo delanteras	2	X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X													
	* De stop y señal trasera	2	X													
	* De trabajo traseras	2	X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X													
	* Cinturón de seguridad	1	X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X													
	Alarma de retroceso	1	X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X													
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X													
	Palancas de mando	2	X													
	Pedales	Todos	X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X													
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X													
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X													
	Mandos de levante del brazo	2	X													
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X													
	Sistema de Dirección	1	X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X													
	* Huellas en buen estado	4	X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2956													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 36 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2915		2921		2926		2926		2936		2942		2948	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2921		2926		2926		2936		2942		2948		2952	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** **RETRO 36** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 3 DE MARZO AL 4 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	2903		2909											
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X											
	* De trabajo delanteras	2	X		X											
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X											
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X											
	* De stop y señal trasera	2	X		X											
	* De trabajo traseras	2	X		X											
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X											
	* Cinturón de seguridad	1	X		X											
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X											
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X											
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X											
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X											
	Alarma de retroceso	1	X		X											
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X											
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X											
	Palancas de mando	2	X		X											
	Pedales	Todos	X		X											
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X											
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X											
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X											
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X											
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X											
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X											
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X											
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X											
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X											
	Mandos de levante del brazo	2	X		X											
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X											
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X											
	Sistema de Dirección	1	X		X											
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X											
	* Huellas en buen estado	4	X		X											
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		2909		2915											
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 36 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 1 DE MARZO AL 2 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												2892		2896	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2												X		X	
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos												X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1												X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2												X		X	
	Mandos de levante del brazo	2												X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													2896		2903	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 37 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 31 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4364													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X													
	* De trabajo delanteras	2	X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X													
	* De stop y señal trasera	2	X													
	* De trabajo traseras	2	X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X													
	* Cinturón de seguridad	1	X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X													
	Alarma de retroceso	1	X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X													
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X													
	Palancas de mando	2	X													
	Pedales	Todos	X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X													
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X													
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X													
	Mandos de levante del brazo	2	X													
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X													
	Sistema de Dirección	1	X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X													
	* Huellas en buen estado	4	X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4373													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 37 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4351		4356		4362									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X									
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X									
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X									
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X									
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4356		4362		4364									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 37 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 17 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4330		4335		4341		4349							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4335		4341		4349		4351							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 37 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			4289		4299		4307		4316		4323		4327	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2			X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos			X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X		X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X		X		X	
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X		X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				4299		4307		4316		4323		4327		4330	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 37 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 3 DE MARZO AL 6 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4259		4266		4275		4285				0		0	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4266		4275		4285		4289							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1032

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: RETRO 37 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-VILLA HERMOSA FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 1 DE MARZO AL 2 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL											4240		4252	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2											X		X	
	* De trabajo delanteras	2											X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2											X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2											X		X	
	* De stop y señal trasera	2											X		X	
	* De trabajo traseras	2											X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1											X		X	
	* Cinturón de seguridad	1											X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1											X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1											X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos											X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1											X		X	
	Alarma de retroceso	1											X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2											X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1											X		X	
	Palancas de mando	2											X		X	
	Pedales	Todos											X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo											X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos											X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos											X		X	
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2											X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1											X		X	
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas											X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas											X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1											X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2											X		X	
	Mandos de levante del brazo	2											X		X	
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos											X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo											X		X	
	Sistema de Dirección	1											X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas												X		X	
	* Huellas en buen estado	4											X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL												4252		4259	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1033

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** * **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LA REGRESIVA-GATO NEGRO-MESET **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	142.11		146.95		151.04									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X									
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X									
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		146.95		151.04		158.77									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

1084

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** * **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LA REGRESIVA-GATO NEGRO-MESET **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	110.35		114.80		122.45		122.45		129.47		131.96		137.41	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X		X		X	
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		114.80		122.45		122.45		129.47		131.96		137.41		142.11	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-002
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 MODELO: * MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJ. FRENTE DE TRABAJO: LIBANO

PERIODO: 3 DE MARZO AL 4 DE MARZO 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	103.35		106.35													
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.			
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X													
	* De trabajo delanteras	2	X		X													
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X													
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X													
	* De stop y señal trasera	2	X		X													
	* De trabajo traseras	2	X		X													
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X													
	* Cinturón de seguridad	1	X		X													
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X													
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X													
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X													
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X													
	Alarma de retroceso	1	X		X													
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X													
	Espejos laterales	2																
	* Espejo central convexo	1	X		X													
	Palancas de mando	2	X		X													
	Pedales	Todos	X		X													
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X													
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X													
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X												
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X													
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X												
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X													
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X													
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X													
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X												
	Mandos de levante del brazo	2		X		X												
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X													
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X													
	Sistema de Dirección	1	X		X													
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X													
	* Huellas en buen estado	4	X		X													
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		106.35		110.35													
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

036

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 4155 DE 2024 **MODELO:** * **MARCA:** NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** LIBANO-GATO NEGRO- MESETA BAJ **FRENTE DE TRABAJO:** LIBANO

PERIODO: 1 DE MARZO AL 2 DE MARZO 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL												92.55		97.34	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.			SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2												X		X	
	* De trabajo delanteras	2												X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2												X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2												X		X	
	* De stop y señal trasera	2												X		X	
	* De trabajo traseras	2												X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1												X		X	
	* Cinturón de seguridad	1												X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1												X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1												X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos												X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1												X		X	
	Alarma de retroceso	1												X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2												X		X	
	Espejos laterales	2															
	* Espejo central convexo	1												X		X	
	Palancas de mando	2												X		X	
	Pedales	Todos												X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo												X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos												X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos													X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2												X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1													X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas												X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas												X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1												X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2													X		X
	Mandos de levante del brazo	2													X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos												X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo												X		X	
	Sistema de Dirección	1												X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas													X		X	
	* Huellas en buen estado	4												X		X	
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL													97.34		103.35	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:																
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:																
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 24 DE MARZO AL 26 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: OTI 686	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	9	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: LIBANO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	1516383		1516924		1517465										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X										
	Caja de Herramienta	X		X		X										
	Tacos	X		X		X										
	Gato	X		X		X										
	Linterna recargable	X		X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X										
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X										
	Nivel del aceite	X		X		X										
	Soportes motor	X		X		X										
	Estado del exhosto	X		X		X										
	Estado del switche de encendido	X		X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X										
	De trabajo traseras	X		X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X										
	Stop Traseros	X		X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X										
	Espejos laterales	X		X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X										
	Pito Normal	X		X		X										
	Frenos de Servicio	X		X		X										
	Freno de emergencia	X		X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X										
	Cinturones de Seguridad	X		X		X										
	Estado de la puertas	X		X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X										
	Limpia brisas	X		X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X										
	Estado de los asientos	X		X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X										
	Velocímetro	X		X		X										
	Batería y cables	X		X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X										
	Repuesto	X		X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X										
	Estado de correas	X		X		X										
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X										
	Radiador	X		X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X										
	Mangueras	X		X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X										
	Estado de empaques del volco	X		X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	1516924		1517465		1518006										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Oscar Lopez	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	1513877		1514077		1514077		1514277		1515059		1515493		1515927		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ITEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X		
	Kit de contingencia segûn listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X		
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X		
	Gato	X		X		X		X		X		X		X		
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X		
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X		
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X		
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X		
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X		
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X		
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X		
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X		
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X		
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X		
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X		
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X		
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	1514077		1514277		1514277		1515059		1515493		1515927		1516383		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	DIANA GALLEGO
	Afiliación ARL		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 17 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-VILLA HERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL	114391		115545		115545		116499								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL	115545		116499		116499		119161								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos 13	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-VILLA HERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL			109319		111507		112209		112847		112847		113718			
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta			X		X		X		X		X		X			
	Tacos			X		X		X		X		X		X			
	Gato			X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable			X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X		X		X			
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X		X		X			
	Nivel del aceite			X		X		X		X		X		X			
	Soportes motor			X		X		X		X		X		X			
	Estado del exhosto			X		X		X		X		X		X			
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X		X		X			
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X		X			
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X		X		X			
	Stop Traseros			X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales			X		X		X		X		X		X			
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X		X		X			
	Pito Normal			X		X		X		X		X		X			
	Frenos de Servicio			X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia			X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X		X			
	Estado de la puertas			X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas			X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X		X		X			
	Estado de los asientos			X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X		X		X			
	Velocímetro			X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables			X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X		X		X			
	Repuesto			X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X		X			
	Estado de correas			X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X		X			
	Radiador			X		X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X		X		X			
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X		X		X			
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X		X		X			
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X		X		X			
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X		X		X			
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL			111507		112209		112847		112847		113718		114391			

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos B.	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 3 DE MARZO AL 6 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-VILLA HERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		
	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	105613		105892		106463		107019								
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	105892		106463		107019		109319								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Dayles B	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1

GOB-M-001

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 1 DE MARZO AL 2 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTE 016**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	2	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-VILLA HERMOSA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		
	KILOMETRAJE INICIAL											104151		104782		
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Batería y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		
	KILOMETRAJE FINAL											104782		105613		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 3 DE MARZO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: ODU862**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	22	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
	KILOMETRAJE INICIAL	103506															
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM			
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X															
	Kit de contingencia según listado adjunto	X															
	Caja de Herramienta	X															
	Tacos	X															
	Gato	X															
	Linterna recargable	X															
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X															
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X															
	Estado del Tanque de combustible	X															
	Nivel del aceite	X															
	Soportes motor	X															
	Estado del exhosto	X															
	Estado del switche de encendido	X															
LUCES	De Trabajo delanteras	X															
	De trabajo traseras	X															
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X															
	Stop Traseros	X															
CABINA	Espejo Retrovisor	X															
	Espejos laterales	X															
	Alarma (o pito) de Retroceso	X															
	Pito Normal	X															
	Frenos de Servicio	X															
	Freno de emergencia	X															
	Dirección/suspensión(Terminales).	X															
	Cinturones de Seguridad	X															
	Estado de la puertas	X															
	Vidrio frontal en buen estado.	X															
	Limpia brisas	X															
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X															
	Estado de los asientos	X															
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X															
	Velocímetro	X															
	Batería y cables	X															
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X															
	Repuesto	X															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X															
	Estado de correas	X															
	Caja de cambios en buen estado.	X															
	Radiador	X															
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X															
	Mangueras	X															
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X															
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X															
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X															
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X															
	Estado de empaques del volco	X															
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00			
	KILOMETRAJE FINAL	103530															

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 1 DE MARZO AL 2 DE MARZO DEL 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: ODU862**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	22	**MODELO: 2014**	**FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: LIBANO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		
	KILOMETRAJE INICIAL											103440		103483		
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín											X		X		
	Kit de contingencia según listado adjunto											X		X		
	Caja de Herramienta											X		X		
	Tacos											X		X		
	Gato											X		X		
	Linterna recargable											X		X		
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina											X		X		
ESTADO GENERAL	Estado del motor											X		X		
	Estado del Tanque de combustible											X		X		
	Nivel del aceite											X		X		
	Soportes motor											X		X		
	Estado del exhosto											X		X		
	Estado del switche de encendido											X		X		
LUCES	De Trabajo delanteras											X		X		
	De trabajo traseras											X		X		
	Direccionales Delanteras Y Traseras											X		X		
	Stop Traseros											X		X		
CABINA	Espejo Retrovisor											X		X		
	Espejos laterales											X		X		
	Alarma (o pito) de Retroceso											X		X		
	Pito Normal											X		X		
	Frenos de Servicio											X		X		
	Freno de emergencia											X		X		
	Dirección/suspensión(Terminales).											X		X		
	Cinturones de Seguridad											X		X		
	Estado de la puertas											X		X		
	Vidrio frontal en buen estado.											X		X		
	Limpia brisas											X		X		
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco											X		X		
	Estado de los asientos											X		X		
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).											X		X		
	Velocímetro											X		X		
	Batería y cables											X		X		
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos											X		X		
	Repuesto											X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas											X		X		
	Estado de correas											X		X		
	Caja de cambios en buen estado.											X		X		
	Radiador											X		X		
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)											X		X		
	Mangueras											X		X		
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)											X		X		
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco											X		X		
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco											X		X		
	tornillos de seguridad para el cierre del volco											X		X		
	Estado de empaques del volco											X		X		
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		
	KILOMETRAJE FINAL											103483		103506		

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Ruben		**El Equipo esta apto para Trabajar:** SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 2 DE MARZO 2025			
CONTRATO	4155 DE 2024	PLACA: LTL 731	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	32	MODELO: 2014	FRENTE DE TRABAJO: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: LIBANO
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00				
	KILOMETRAJE INICIAL													26741				
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM				OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M			
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín													X				
	Kit de contingencia según listado adjunto													X				
	Caja de Herramienta													X				
	Tacos													X				
	Gato													X				
	Linterna recargable													X				
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina													X				
ESTADO GENERAL	Estado del motor													X				
	Estado del Tanque de combustible													X				
	Nivel del aceite													X				
	Soportes motor													X				
	Estado del exhosto													X				
	Estado del switche de encendido													X				
LUCES	De Trabajo delanteras													X				
	De trabajo traseras													X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras													X				
	Stop Traseros													X				
CABINA	Espejo Retrovisor													X				
	Espejos laterales													X				
	Alarma (o pito) de Retroceso													X				
	Pito Normal													X				
	Frenos de Servicio													X				
	Freno de emergencia													X				
	Dirección/suspensión(Terminales).													X				
	Cinturones de Seguridad													X				
	Estado de la puertas													X				
	Vidrio frontal en buen estado.													X				
	Limpia brisas													X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco													X				
	Estado de los asientos													X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).													X				
	Velocímetro													X				
	Batería y cables													X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos													X				
	Repuesto													X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas													X				
	Estado de correas													X				
	Caja de cambios en buen estado.													X				
	Radiador													X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)													X				
	Mangueras													X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)													X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco													X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco													X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco													X				
	Estado de empaques del volco													X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL													26803				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Rincon	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO LIBANO

MARZO DE 2025

FRENTE LIBANO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
10	1-mar-25	10:39:08	103014	**32,669**	$ 343.025,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Rincon V#32	FRENTE LIBANO
11	1-mar-25	10:48:29	103016	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
12	1-mar-25	11:00:45	103021	**85,316**	$ 895.818,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
78	8-mar-25	13:37:49	103474	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
79	8-mar-25	13:56:35	103477	**28,002**	$ 294.021,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
145	22-mar-25	11.00:13	104234	**37,004**	$ 391.502,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Lopez V#9	FRENTE LIBANO
146	22-mar-25	11:18:31	104238	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
147	22-mar-25	11:35:23	104243	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
148	22-mar-25	11:53:11	104246	**57,188**	$ 605.049,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
192	28-mar-25	16:44:04	104550	**28,169**	$ 298.028,00	ESTACION DISTRACOM	Duverney Aguirre V#13	FRENTE LIBANO
205	29-mar-25	11:07:48	104599	**93,536**	$ 989.611,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO
206	29-mar-25	11:32:58	104605	**93,494**	$ 989.167,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO

TOTAL MES	831,096
MES ANTERIOR	233,907
TOTAL ACPM	1065,003

CONSUMO MES	605,003
REMANENTE	460,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

MUNICIPIO: LIBANO VEREDA : LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZAN

VIA: LIBANO-GATO NEGRO-MESETA BAJA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO (1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	VOLQUETA	32	CARLOS RINCON											32,669						32,669
2	RETROEXCAVADORA	36	NELSON TAQUEMICHE											36						36,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES (6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	HBZN0140LPAF100008	JAIME ORTIZ			40														40,000
2	VIBROCOMPACTADOR	5	LEONARDO OLAYA			28														28,000
3	RETROEXCAVADORA	36	NELSON TAQUEMICHE			30														30,000
4	VOLQUETA	22	DUVERNEY AGUIRRE			30														30,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (10)		MARTES (11)		MIERCOLES (12)		JUEVES (13)		VIERNES (14)		SABADO (15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	HBZN0140LPAF100008	JAIME ORTIZ													40				40,000
2	VIBROCOMPACTADOR	5	LEONARDO OLAYA							28						28				56,000
3	RETROEXCAVADORA	36	NELSON TAQUEMICHE							36						30				66,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ							30						30				60,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (17)		MARTES (18)		MIERCOLES (19)		JUEVES (20)		VIERNES (21)		SABADO (22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	HBZN0140LPAF100008	JAIME ORTIZ																	0,000
2	VIBROCOMPACTADOR	5	LEONARDO OLAYA																	0,000
3	RETROEXCAVADORA	36	NELSON TAQUEMICHE																	0,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ											37,004						37,004
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (24)		MARTES (25)		MIERCOLES (26)		JUEVES (27)		VIERNES (28)		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	HBZN0140LPAF100008	JAIME ORTIZ					40												40,000
2	VIBROCOMPACTADOR	5	LEONARDO OLAYA					28												28,000
3	RETROEXCAVADORA	36	NELSON TAQUEMICHE					36												36,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ					17,16												17,161
5	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE									28,169								28,169

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (31)		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	MOTONIVELADORA	HBZN0140LPAF100008	JAIME ORTIZ																	0,000
2	VIBROCOMPACTADOR	5	LEONARDO OLAYA																	0,000
3	RETROEXCAVADORA	36	NELSON TAQUEMICHE																	0,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ																	0,000
5	VOLQUETA	13	DUVERNEY AGUIRRE																	0,000
																				605,003

OBSERVACIONES: Viene 233,907 gls del mes de febrero. Remanente para el mes de abril de 460 gls.

VoBo SUPERVISOR (A): DORO Ortega

VoBo COORDINADOR:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 01/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 212,271 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 03 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 103014
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/01
Vencimiento:	2025/03/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIL731
Kilometros:	26579
Cedula:	80113672
Hora:	10:39:08
Combustible:	DIESEL
Volumen:	32.6690
Precio:	$10500
Total:	$343025
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi: 1427917.

Nombre: #32

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 103016
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/01
Vencimiento:	2025/03/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	10:48:29
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: LIBANO

distracom

*COPIA(1)
Remision de Vent:
No. REFK 103021
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/01
Vencimiento:	2025/03/31
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:00:45
Combustible:	DIESEL
Volumen:	85.3160
Precio:	$10500
Total:	$895818
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: LIBANO

1052

'ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 08/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 122,288 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 103171
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826

Fecha remision:	2025/03/08
Vencimiento:	2025/04/07
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672

Hora:	13:37:49
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000

Panel:	MFC199
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 103477
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137431826

Fecha remision:	2025/03/08
Vencimiento:	2025/04/07
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113972

Hora:	13:56:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.0020
Precio:	$10500
Total:	$294021

Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1633

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 22/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 281,338 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104234
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI686
Kilometros:	151787
Cedula:	800113672
Hora:	11:00:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	37.0040
Precio:	$10580
Total:	$391502
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi: OSCAR 10/07 1007200503 LIBANO

Nombre: #9

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104238
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:18:31
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104243
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:35:23
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104246
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Hora:	11:53:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	57.1880
Precio:	$10580
Total:	$605049
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

1055

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 28/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 28,169 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

ILIBARDO

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104550
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/03/28
Vencimiento: 2025/04/27
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTE026
Kilometros: 157634
Cedula: 800113672

Hora: 16:44:04
Combustible: DIESEL
Volumen: 28.1690
Precio: $10580
Total: $298028

Panel: MFC501
Dispositivo: CBHAND283-04
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Placa: OTE026

Nombre:

C.C. 11.452.021

'ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano
FECHA : 29/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 187,030 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
75	8-mar-25	14:37:26	103486	**88,454**	$ 928.767,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
76	8-mar-25	14:35:35	103485	**94,243**	$ 989.552,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
77	8-mar-25	14:53:31	103491	**52,254**	$ 548.667,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Bastidas V#2	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
159	22-mar-25	12:09:21	104250	**93,573**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
160	22-mar-25	12:17:16	104251	**41,624**	$ 440.382,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Bastidas V#2	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
161	22-mar-25	12:29:14	104252	**26,475**	$ 280.106,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
207	29-mar-25	12:01:36	104611	**46,569**	$ 492.700,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Bastidas V#2	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA
208	29-mar-25	12:06:51	104613	**56,308**	$ 595.739,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE LIBANO - VILLAHERMOSA

TOTAL MES	499,500
MES ANTERIOR	50,000
TOTAL ACPM	549,500

CONSUMO MES	349,500
REMANENTE	200,000

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104599
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/29
Vencimiento:	2025/04/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:07:48
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5360
Precio:	$10580
Total:	$989611
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104605
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/29
Vencimiento:	2025/04/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:32:58
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.4940
Precio:	$10580
Total:	$989167
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

MUNICIPIO: LIBANO VEREDA : LIBANO-VILLA HERMOSA COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: LIBANO-VILLA HERMOSA

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO (1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO													30				30,000
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS													22,254				22,254

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES (6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO					30												30,000
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS											30						30,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (10)		MARTES (11)		MIERCOLES (12)		JUEVES (13)		VIERNES (14)		SABADO (15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO			36						30								66,000
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS									21,624								21,624

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (17)		MARTES (18)		MIERCOLES (19)		JUEVES (20)		VIERNES (21)		SABADO (22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO	31,429																61,429
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS							30				41,624						41,624

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (24)		MARTES (25)		MIERCOLES (26)		JUEVES (27)		VIERNES (28)		SABADO (29)		DOMINGO (30)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO																	0,000
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS											46,569						46,569

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (31)		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	37	JOSE ALED OCAMPO																	0,000
2	VOLQUETA	2	CARLOS BASTIDAS																	0,000

OBSERVACIONES: Viene 50 gls del mes de febrero. Remanente para el mes de abril de 200 gls. 349,500

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

106

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano (Villahermosa)
FECHA : 08/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 234,951 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. RFFK 183186
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
districomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:5137131826

Fecha remision:	2025/03/08
Vencimiento:	2025/04/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	14:37:26
Combustible:	DIESEL
Volumen:	88.4540
Precio:	$10500
Total:	$928767
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

Remision de Venta
No. RFFK 183185
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
districomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:5137131826

Fecha remision:	2025/03/08
Vencimiento:	2025/04/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAERM
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	14:35:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2430
Precio:	$10500
Total:	$989552
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

L5DAND

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. RFFK 183191
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
districomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:5137131826

Fecha remision:	2025/03/08
Vencimiento:	2025/04/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTE016
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	14:53:31
Combustible:	DIESEL
Volumen:	52.2540
Precio:	$10500
Total:	$548667
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi: 02

Nombre: Carlos B

94151947

1062

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano (Villahermosa)
FECHA : 22/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 161,672 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de Marzo del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 0947 de 2024 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador Contrato 4155 de 2024. MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104250
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAGER
Kilometros:	0
Cedula:	808113672
Hora:	12:09:21
Combustible:	DIESEL
Volumen:	93.5730
Precio:	$10580
Total:	$990000
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

27

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104251
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OET016
Kilometros:	119192
Cedula:	800113672
Hora:	12:17:16
Combustible:	DIESEL
Volumen:	41.6240
Precio:	$10580
Total:	$440382
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

02

Nombre:
Carlos B
90751907
Villahermo

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 104252
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/22
Vencimiento:	2025/04/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	VILLAHER
Kilometros:	0
Cedula:	500113672
Hora:	12:29:14
Combustible:	DIESEL
Volumen:	26.4750
Precio:	$10580
Total:	$280106
Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

ERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Líbano (Villahermosa)
FECHA : 29/03/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Líbano la cantidad de 102,877 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de Marzo del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 104611

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/29
Vencimiento:	2025/04/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	DTE016
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:01:36
Combustible:	DIESEL
Volumen:	46.5690
Precio:	$10580
Total:	$492700
Panel:	MFC499
Dispositivo:	CBHAND283-04
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

C B

Nombre:

94151947

Utilia Hermoso

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 104613

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/03/29
Vencimiento:	2025/04/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LIBANO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	12:06:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	56.3080
Precio:	$10580
Total:	$595739
Panel:	MFC500
Dispositivo:	CBHAND283-01
Empleado:	EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

7067

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

CONTRATO 4155 DE 2024

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO LIBANO

MARZO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007C
CONTRATO 4155
DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, José Silva Galvis, con Cédula de Ciudadanía N° 5.989.036, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio _____ de la vereda El Diamante, del municipio Roncesvalles autorizo al Ingeniero (a) Diana M. Gallego quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta _____,
Retroexcavadora *NKJOB80CARKH39964*
Motoniveladora # 38 _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

José Silva Galvis _____

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 5989036

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Libano
VEREDA: Cuto Negro

A los día(s) 31 del mes de Marzo de 2025, se reunieron el Sr (a) Diana Ballesteros como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Jose Ivan Gil. en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 3240329

Diana Ballesteros

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 38.210.237

Nombre de la vía Coto Negro

Fecha: 31/03/25

Jose Simon Fl Arenas	93285412
Flor Ardila	52855045
Rubil Quintero	93.293 973
Jaime Alberto Alvarez	79999339

UNIÓN TEMPORAL MA

GOB-M-007E
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE PAZ Y SALVO CON LA COMUNIDAD

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
Jose Ivan Gil	2340329	Representante	Jose Ivan Gil

Mediante la presente se hace constar que a los 31 días del mes de Marto del año 2025 finalizó la intervención en la vía Cano Negro Y que a la fecha el personal del equipo de trabajo conformado por:

NOMBRE	CARGO
Nelson Joquemiche	operador
Leonardo Olaya	operador
Jaime A. Ortiz	operador
Carlos Bastidas	Conductor
Duvenney Aguirre	Conductor

Se encuentra a paz y salvo con la comunidad por todo concepto derivado de las actividades del mantenimiento e intervención de vías realizado y su estadía en el área.

Se firma a los días 31 del mes de Marto del año 2025.

Jose Ivan Gil

NOMBRE
C.C.N° 2340329

NOMBRE
C.C.N° 7107967

NOMBRE
C.C.N°

NOMBRE
C.C.N°

ACTA UNICA DE VERIFICACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Libano

VEREDA: Meseta Baja

En el Municipio de Libano, en la vereda Meseta Baja a los 31 días del mes de Marzo del año 2025 se reunieron el ingeniero (a) Diana Ocallego como Supervisor de Campo, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Jose Ivan Gil en calidad de Representa, en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de efectuar la presente acta única de verificación y recibo a conformidad de la obra ejecutada.

VIA	KMS INTERVENIDOS
Meseta Baja	4.0

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es)

C.C.No. 2360279

Diana Ocallego

Inspector Contrato 4155 de 2024

MARV 4

C.C. No 38210237

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Líbano

VEREDA: Meseta Baja

A los 31 Días del mes de Marto de 2025, se reunieron José Ivan Gil como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Meseta Baja Municipio(s) de Líbano y el Sr Diono Tonllego como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

Remoción de derrumbes, limpieza, reconstrucción y conformación de la vía; mejoramiento de la misma.

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 2360329

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 3107962

Diono Tonllego
Inspector MARV 4
C.C. No. 38210237