“CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”

Contrato De Obra N° 202302750

INFORME SOCIAL N° 13

CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESING

Elaborado Por:
Yenis Luz Caceres Cassiani
Profesional Social

Palmar de Varela - Atlántico

Febrero de 2025

INFORME N°

El cual corresponde al periodo enero 30 al 20 de febrero de 2025, presentando por la profesional **YENIS LUZ CACERES CASSIANI** el cual tiene como objetivo de gestión lo siguiente:

- Buscar el avance de las actividades del plan de gestión social de obra que se desarrolla en el municipio de Palmar de Varela en el proyecto de alcantarillado Cuenca 3.
- Brindar atención a las peticiones de la comunidad, donde se atenderán reclamos y solicitudes, (PQRS) con el que se pretende dar trámite a cada inconformidad o situación que se presente durante la ejecución de la obra.

En el presente informe, se muestra la gestión y los avances de la obra llevada por el contratista durante el periodo de corte, del 30 de enero al 20 de febrero de 2025, que se desarrolla en las diferentes líneas de trabajo que presento a continuación:

LINEAS DE INTERVENCION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL.

- **LINEA DE PARTICIPACION CUIDADANA.**

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCONFORMIDADES.

En el periodo comprendió del 30 de enero al 20 de febrero del 2025 la profesional de gestión social de la contratista **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN** estuvo atendiendo todas las sugerencias, peticiones y quejas que con llevan la construcción del alcantarillado sanitario en la cuenca 3 en el punto de atención ubicado CL 13 # 4-29 del barrio las delicias en el municipio de palmar de Varela, Con un horario de **08:00 AM A 12:00 PM y de 02.00 PM a 4:00PM y los sábados de 08.00 AM -12:00 PM** al servicio de la comunidad e interviniendo en los impactos sociales que genera la construcción del alcantarillado sanitario y dándole seguimiento por medio de recorridos en toda la obra.
Las PQR .

ATENCION DE PQRS RESIDUOS DE BARRO, AFECTANDO LAS PAREDES Y GENERANDO DESGASTE y SALISTRE EN PAREDES. CRA 12 # 4- 04

El día se atendió el requerimiento del señor Adonis Ortega el cual se encuentra ubicado cerca de la Ebart, donde se encontraba una pila de barro de material sobrante, el cual se encontraba en la pared de la vivienda del lado de la cra 4a, y estaba generando salistre, el usuario presento su inconformidad expresando groserías al área de interventoria en el punto de atención igual con la social, luego busco el cuadrante de la policía de Palmar, con el cual se realizo un abordaje y un dialogo llegando a a conclusión de que debe acercarse a el punto de atención, y realizar el proceso de queja o inconformidad con la social; se toma el requerimiento para hacer atendido y posibles soluciones o alternativas
Transcurrido 1 días se realiza el proceso de retiro del material sobrante que estaba en la pared de la vivienda, el resto de inconformidad como lo son las grietas, el desgaste, se atenderá una vez, se logre terminar las actividades en la Ebart, ya que no es posible en este momento.

AGUAS SERVIDAS DE LA EBART AFECTANDO LAS VIVIENDAS DE LA CRA 4A ENTRE CALLE 11 Y 12.

El día 14 de febrero 2025, se realizo la atención a la inconformidad de la sra el cual manifiesta que cada vez que conectan la moto bomba para la extracción del agua en la noches, se inunda la calle y le esta perjudicando en la terraza, lo que no le permite el ingreso de ningún vehículo, ya que la calle se encuentra inaccesible por el derrame de agua, se toma el requerimiento a la usuaria.
Durante el proceso de la inconformidad se tuvo la la oportunidad de tener la presencia de la interventoria, la contratista,miembros de la alcaldía y del comité de veeduria debido a que el compañero de la sra estaba presentando agresividad y amenazas frente al vigilante de la EBART, que entraba y suspendía el desagüe y obstaculizaba la salida del agua.
Al día siguiente se tuvo la oportunidad de realizar el acuerdo comprometido y se

abrió mas el arroyo por donde se realiza el desagüé , para que el agua corriera con mas velocidad y no se estancara y mejorara las condiciones de la vía, y la inconformidad de la usuaria fuera subsanada.

ATENCION DE FUGAS DE AGUA EN LA CRA 13A CON CRA 4
CRA 14 CON CRA 4A

El día 10 y 12 de febrero se hizo la solicitud a la triple A de las fugas relacionadas donde manifestaron que les enviara los números de póliza para generar los radicados de las fugas pendientes, para darle solución a cada una de las inconformidades comunitarias existentes.

Es importante manifestar que la triple A atendió cada uno de los requerimientos solicitados dandole solución a cada una de las fugas, logrando la satisfacción de cada una de las usuarias afectadas.

Desde la parte de gestión social se atienden todas las solicitudes que presenta la comunidad y se realizan sus respectivas actas PQR, se le informa a la sub-contratista para que con prontitud se resuelvan las no conformidades presentadas por los moradores del barrio las delicias, cabe resaltar que hay peticiones que no se han implicado, pues serán intervenidas al momento de culminación de las actividades programadas.

N°	Código	Nombre Y Apellido	Fecha	Dirección	Asunto	Estado
1	PQR	**JUAN ROA**	25/07/2023	Calle 12#2-14	Grietas en el piso	Abierta
2	PQR	**JAIME ESCOBAR**	12/08/2023	Calle 16 # 4 - 41	Daño de verja de terraza	Abierta
3	PQR	**KATIA HEREDIA**	12/08/2023	Calle 16 # 4-30	Afectación en terraza por excavación en la obra	Abierta
4	PQR	**SORAYA ESCORCIA**	6/09/2023	Calle 12 # 4-57	Avería en cable de internet	Abierta
5	PQR	**CECILIA POLO**	15/09/2023	Calle 12 # 4- 52	Afectación piso de la terraza	Abierta
6	PQR	**ESTEBAN ESCORCIA**	21/09/2023	Calle 12# 4- 02	Piso de la terraza rompimiento el tubo de desagüe adecuación.	Abierta
7	PQR	**AMAURY ZULUAGA**	21/09/2023	Calle 12#4 - 02	Solicitud camino peatonal, adecuación del piso de la	Abierta

					terraza de su vivienda	
8	PQR	**JORGE ARIAS ARROYO**	2/10/2023	Calle 12# 4-56	Avería en tubo de desagüe, avería en verja, recogida de materiales sobrantes	Abierta
9	PQR	**JACQUELINE CHARRIS**	2/10/2023	Carrera 4# 11-46	Avería en piso de terraza y afectación de la tubería del agua	Abierta
10	PQR	**JULIA CHARRIS**	2/10/2023	Carrera 4# 11-36	Avería de piso en la terraza	Abierta
11	PQR	**ANTONIA BLANCO**	11/10/2023	Carrera 4 # 15 -35	Recogida de materiales sobrantes	Abierta
12	PQR	**MARELVIS SARMIENTO**	7/11/2023	Calle 16 # 4 A-20	Afectación de cerca del patio y tubo de agua servida, baja presión del agua	Abierta
13	PQR	**YURI HERRERA**	7/11/2023	Calle 16 # 4A-Apto 1 Y 2	Afectación de aguas servida	Abierta
14	PQR	**WANDA MORALES**	7/11/2023	Calle 16 # 4 A 34	Afectación del tubo de aguas servidas	Abierta
15	PQR	**GREISI HERRERA**	7/11/2023	Calle 16 # 4 A -28	Afectación del tubo de aguas servidas	Abierta
16	PQR	**CLAUDIA SEQUEDA**	10/11/2023	Calle 3# 3- 84	Afectación de piso agrietado y dañado, durante el proceso de excavación	Abierta
17	PQR	**LEVIS VILORIA MERCADO**	10/11/2023	Sin Dirección	Manjol abierto y lleno de agua	Abierta
18	PQR	**MARÍA DEL CARMEN MALDONADO**	17/11/2023	Calle 12# 2-43	Afectación de tuberías de agua servida	Abierta

19	PQR	**JOSÉ RIVERA**	20/01/2023	Cl13#3-30	Afectación del tubo de aguas servidas	Abierta
20	PQR	**DIANA SARMIENTO**	5/12/2023	Calle 15 # 4- 100	Afectación del servicio del internet	Abierta
21	PQR	**GLENDA COLPAS**	11/12/2023	Calle 12# 4- 40	Afectación de la vivienda por trabajos del Ebart	Abierta
22	PQR	**JOHN CHARRIS**	19/12/2023	Calle 15# 4 A - 03	Afectación de vivienda por excavación de Manjol de la Cra 4 entre cl 14 y 15	Abierta
23	PQR	**CARMEN GARCÍA ESCORCIA**	19/12/2023	Calle 15# 3 - 19	Afectación del tubo de desagüe de la vivienda por paso de la maquinaria pesada	Abierta
24	PQR	**JOSÉ TRUYOL**	19/12/2023	Calle 15# 4 A - 04	Afectación de vivienda por excavación de Manjol de la cra 4 entre Cl 15 y 16	Abierta
25	PQR	**DULEIMA HERRERA**	19/12/2023	Calle 14 # 4 - 60	Afectación de vivienda por excavación de Manjol de la cra 4 entre Cl 15 y 16	Abierta
26	PQR	**YEIMI ESCOBAR**	19/12/2023	Calle 16# 4- 47	Afectación de muros y pisos de terraza, y láminas de Eternit del baño	Abierta
27	PQR	**EUSTORGIO ROJANO**	12/01/2024	Calle 13 A # 4-50	Afectación de tubo de	Abierta

					desagüe	
28	PQR	**ELKIN ZULUAGA**	12/01/2024	Calle 12# 4- 22	Afectación de pisos de la terraza por la excavación de la cl 13 con cra 4	Abierta
29	PQR	**NICOLÁS SALAS**	29/01/2024	Calle 13a# 3-128	Registro desborda aguas residuales	Abierta
30	PQR	**ALEXANDER TRUYOL**	29/01/2024	Carrera 4 # 13a-123	Manjol 25 de la carrera 4 tiene acumulación de agua residuales	Abierta
31	PQR	**MARGELIS RIVERA**	31/01/2024	Calle 13#4-40	Registro destapado	Abierta
32	PQR	**PABLO JOSÉ ESCORCIA**	5/02/2024	Calle 12 # 4- 47	Afectación del andén de la verja	Abierta
33	PQR	**SORAYA ESCORCIA**	5/02/2024	Calle 12# 4-57	Piso de la terraza se afectado por la excavación de la instalación del alcantarillado.	Abierta
34	PQR	**MILADIS PERTUZ**	8/02/2024	Calle 13 A # 3-88	Arreglo de tubería de desagüe	Abierta
35	PQR	**YANIBETH SEQUEDA**	8/02/2024	Calle 13 A # 3-112	Tubería de desagüe afectada por el pase de la maquina	Abierta
36	PQR	**AZAEL BROCHADO**	8/02/2024	Calle 12 # 4- 18	Verja y terraza afectada por maquina	Abierta
37	PQR	**Adonis Ortega Lopez**	12/02/2025	Calle 12 # 4-04	Resudios de barro,grietas en paredes y pisos	Abierta

38	PQR	**Victor Truyol**	11/02/2025	Cra 4#13-6 Cra 4 con calle 14 esquina(2 fugas)	Atención de fugas de agua	Cerrada
39	Acta de compromiso	**Margareth Ojeda**	11/02/2025	Calle 12 # 4a-10	Grietas en paredes, pisos, desmonte de palmeras	Abierta
40	PQR	**Omaira Gaitan**	14/02/2025	Cra 4a# 11-32	Estancamiento de aguas servidas	Cerrada

De acuerdo al consolidado ejecutado de todas las PQR presentadas en el trascurso de la construcción del alcantarillado sanitario cuenca 3 del municipio palmar de Varela, se realiza una revisión con la interventoria, la contratista con el fin de supervisar y priorizar las no conformidades ocasionadas durante el desarrollo de la obra civil, es importante resaltar que hay varias PQR cerradas que se le han dado solución, desde la parte de gestión social de la contratista GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S, se hace recorrido durante este para identificar cualquiera anomalía, también escuchar todas las dudas y sugerencias que manifiesten los usuarios y se le explica que toda obra genera impactos positivos y negativos, pues siempre estamos para concientizar, apaciguar , apoyar y gestionar a la comunidad.

RECORRIDO DE LA OBRA

Durante el mes de febrero del 2025, se realizó recorrido técnico social en compañía de los funcionarios de interventoría, gobernación y la entidad contratista con el objetivo de observar e identificar los requerimientos presentados por la comunidad, para dialogar todo lo relacionado con la construcción del alcantarillado sanitario y establecer compromiso.

COMITÉ TÉCNICO SOCIAL DE LA OBRA


cumpliendo con los requisitos que debe tener toda obra civil el día 31 de Enero 2025, el 7 y el 14 febrero del 2025, se realizó comité de obra técnico -social de la cuenca 3 de palmar de Varela del barrio las delicias, donde asistieron funcionarios de la gobernación del atlántico, interventoría y funcionarios de la contratista **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN**, el objeto principal de este encuentro fue la verificación, cumplimientos de los compromisos que se han asignado y revisar el avance de las obras.

De este comité surgieron algunos compromisos para gestión social uno de ellos es entregar el consolidado actualizado de todas las peticiones, quejas y reclamos que han surgido durante la construcción del alcantarillado sanitario, el propósito es tener una organización de las PQR que están pendientes y poder dar solución a las no conformidades presentadas.

Es importante manifestar que los comité de obras están programados semanalmente, con el fin de verificar los compromisos establecidos y su cumplimento.

Contratación personal de obra.

Se busca generar oportunidades y beneficiar a sus habitantes con esta obra de la cual se contratará un porcentaje entre un 40 a 60 por ciento de la población, que cumpla con los perfiles requeridos llevando de esta manera a mejorar las condiciones socio económicas y la relación del personal contratado y la comunidad, GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN una vez se identifique los perfiles que se requiere para la ejecución de la obra, abordará
aspectos tales como:
la promoción, la recepción de hojas de vida, proceso de selección y contratación, debe propender por la contratación de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa del proyecto a intervenir, en caso de no ser posible la consecución de este personal y que sea evidenciado y sustentando por la Interventoría, el Contratista podrá contratar su mano de obra de otras zonas. En este momento tenemos personas activas de las cuales hay 7 de palmar de Varela, lo que equivale a un 54 % de las personas, 6 otras zonas lo que equivale a un 46% de la población, como lo muestra la gráfica.



LINEA DE COMUNICACION

Apertura del buzón

Durante la apertura se contó con la participación de la profesional social de la entidad contratista y miembros de la comunidad, para revisar y atender las no conformidades presentadas por la comunidad del barrio las delicias cuenca 3 palmar de Varela,
Al realizar la revisión no se encontró ninguna queja de parte de la comunidad.

ATENCION EN EL PUNTO DE ATENCION

El punto de atención cuenta con un pendón informativo y su buzón de sugerencias; el cual se encuentra ubicado en la calle 13 N.º 4 – 29 barrio Las Delicias, este espacio representa un espacio donde, la comunidad pude llegar a establecer comunicación con la social, para atender cada uno de los requerimientos solicitados por la comunidad, o si la obra la esta afectando o generando algún tipo de inconformidad en el desarrollo de la obra.

Es importante manifestar que existe un horario de atención; de lunes a viernes de 8;00am a 4:00 pm y los sábados de 8:00 a 12 pm, además cuentan con un número de celular y un correo electrónico para que la comunidad pueda comunicarse.

REGISTROS FOTOGRAFICOS

RECORRIDO EN LA OBRA PARA REVISAR INCONFORMIDADES









3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

ATENCION A LA COMUNIDAD EN LA CRA 13A Y EN EL PUNTO DE ATENCION









MARGARET OJEDA CALLE 12 CON CRA 4A ESSQUINA









3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

ADONIS ORTEGA LOPEZ- AFECTACION EN PAREDES Y GRIETAS
CALLE 12 # 4- 64









3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

ESTANCAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - OMAIRA GAITAN DUARTE
CRA 4A # 11-32









3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

GLOBAL
ENGINEERING AND DESIGN

ATENCION DE FUGAS









3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

COMITE DE OBRAS













3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

APERTURA DEL BUZON DE SUGERENCIAS







3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

ANEXOS

CONTRATO COP No:	202302750	GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"	
Hoja 1 de 2			
FECHA			
12 DD	02 MM	2025 AA	
CONSECUTIVO	1		

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo

Nombre	Adonis Ortega Lopez	Organización	
Dirección / Barrio	Cll 12 #4-04. Alfonso Lopez	Teléfono	3174388127

Tipo de Solicitud

Queja	Reclamo	Sugerencia	Solicitud Información	Otra
X				

Forma Solicitud

Personal:	Escrito:	Telefónico:	Otro:

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Solicitud de recogida de material sobrante en la pared de su vivienda del lado de la Cra. 4A, la cual refiere su propietario que esta perjudicando, ya que el material esta humedeciendo, salitre en las paredes internas de la casa la cual la esta desmejorando y presenta grietas en su estructura

Área de la solicitud

Ambiental	Social	Tráfico	Seg. Ind. / Salud Ocupacional	Construcción	Otra	CUAL

FECHA	TRÁMITE	SOLUCIÓN
12/02/24	Se toma el requerimiento a el propietario, y se entrega al area encargada con el fin de darle respuesta a su requerimiento, o queja para posible solucion y tramitar, a el Material sobrante que le esta generando detenido en sus paredes.	Se retira material sobrante que estaba afectando la pared.

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

CONTRATO COP No:	202302750	GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"	
Hoja 2 de 2			
FECHA			
12 DD	02 MM	2025 AA	
CONSECUTIVO	1		

SEGUIMIENTO

al dia siguiente 13 de febrero se llevo a cabo, el retiro del material sobrante quedando como compromiso que una ver terminada la obra, se subsanen el tema de las grietas y sobre de las paredes internas.

DATOS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Yenis Caceres		Adonis Ortega
CEDULA/NIT	39877508		
FIRMA			Adonis Ortega

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

CONTRATO COP No:	202302750	GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO "CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE 1000M3 EN LA PTAP CONCORDE, Y TANQUE SEMIENTERRADO DE 2000M3 Y EBAP EN LOTE CONTIGUO AL TANQUE ELEVADO CONCORDE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO".	GLOBAL CONSTRUCCIONES ATLÁNTICO
Hoja 1 de 2			
FECHA			
14 DD	02 MM	2025 AA	
CONSECUTIVO	2		

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo

Nombre	Omaira Baitar Pinto	Organización	
Dirección / Barrio	Cra 4A # 11-32 las delicias	Teléfono	3016797901

Tipo de Solicitud

Queja	X	Reclamo		Sugerencia		Solicitud Información		Otra	

Forma Solicitud

Personal:		Escrito:		Telefónico:		Otro:	

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Estancamiento de Aguas lluvias por el proceso desarrollado de evacuación en la Ebart lo que esta generando que la via este llena de Agua y genera dificultades de ingreso en las viviendas, tambien las salidas

Área de la solicitud

Ambiental		Social		Tráfico		Seg. Ind. / Salud Ocupacional		Construcción		Otra		CUAL	

FECHA	TRÁMITE	SOLUCIÓN
14-02-2025	se realiza una visita a la Cra 4A entre calle 11 y 12 con el equipo de la contratista, la interventoria la social la consejal y el supervisor de la gobernación con el fin de verificar la incertidumbre dada generada por las actividades de la EBART. Se informa a la Sra omaira el punto de atencion a la comunidad, para cualquier inquietud, se le presente una situación similar tenga conocimiento donde acercarse para solucionar	gestionar el equipo de trabajo para la limpieza de la zanja y el agua pueda correr y no existan estancamientos.

CONTRATO COP No:	202302750	GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO "CONSTRUCCION DEL TANQUE ELEVADO DE 1000M3 EN LA PTAP CONCORDE, Y TANQUE SEMIENTERRADO DE 2000M3 Y EBAP EN LOTE CONTIGUO AL TANQUE ELEVADO CONCORDE EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO".	GLOBAL
Hoja 1 de 2			
FECHA			
14 DD	02 MM	2025 AA	
CONSECUTIVO			

SEGUIMIENTO

El día 15 de febrero se llevo a cabo la limpieza de la corriente del arroyo, cumpliendo con el compromiso establecido y socializando la inconformidad generada a la usuaria

DATOS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Yenuris Caceres		Omaira Gaitán
CEDULA/NIT	1.129877.508		- 40937129
FIRMA			Omaira Gaitán

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

CONTRATO COP No:	202302750	GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"	
Hoja 1 de 2			
FECHA			
17 DD	02 MM	2025 AA	
CONSECUTIVO	3.		

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo

Nombre	victor jose tmujal.	Organización	
Dirección / Barrio	Cra 4 # 13-6. las delicias	Teléfono	40.

Tipo de Solicitud

Queja		Reclamo		Sugerencia		Solicitud Información		Otra	X

Forma Solicitud

Personal:		Escrito:		Telefónico:		Otro:	

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO

Atención fuga de Agua Cra 13A con Cra 4.
Atención fuga de Agua Cra 4A con Calle 14 esquina con 2.

Área de la solicitud

Ambiental		Social		Tráfico		Seg. Ind. / Salud Ocupacional		Construcción		Otra		CUAL	

FECHA	TRÁMITE	SOLUCIÓN
	Se realizo gestion con la triple A escribiendonos al whatsaap, se generaron 3 radicados los cuales manifestaron que en 203 dias habiles atendian el requerimiento.	Nos encontramos a la espera de que manden la tropilla de la triple A para resolver la situación

3102802577 | 3045460268
Calle 35D # 48-15 APTO. 101
administracion@globaleyd.com

CONTRATO COP No:	202302750	GESTIÓN SOCIAL ATENCIÓN AL CIUDADANO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"	
Hoja _ de ___			
FECHA			
DD	MM	AA	
CONSECUTIVO			

SEGUIMIENTO

Se atendieron cada uno de los requerimientos solicitados a la triple A. con el apoyo de la contratista para resolver cada uno de las fugas presentadas.

DATOS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CIUDADANO
NOMBRE	Jesus Caceres C		
CEDULA/NIT	3787508		
FIRMA			

Alexander Chamis
oficial Conductor

Arturo Padilla
oficial de Redes
Funcionarios triple A.

administracion@globaleyd.com

GLOBAL
ENGINEERING AND DESIGN

GLOBAL	ACTA DE COMPROMISO	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

CONTRATO: 202302750. SOLICITUD No.: 1.

1. DATOS GENERALES.

DIRECCION: Calle 12 # 4A-10, FECHA: 11-02-2025

CIUDADANO: Margareth ojeda escorcia IDENTIFICACIÓN: 22577843

2. ASUNTO Y/O TEMAS TRATADOS

Afectación por excavación en la eBart, en la vivienda de la Sra Margareth ojeda, ya que por las actividades que se encuentran desarrollando, se le ha caído la parte del patio ha tenido grietas en el piso y paredes, por lo tanto se encuentra preocupada. Adicional me el perfil de la calle se encuentra deteriorado y 2 palmeras que se las dañaron y ocultaron con la arena.

3. ACUERDOS

Primero, la visita realizada se acuerda con la propietaria de la vivienda que una vez se tengan las actividades, de reparación del proceso de subsanación de las afectaciones ocasionadas en su vivienda, se toma registro fotográfico de los problemas generados y se le comparten a la usuaria

4. OBSERVACIONES

la Sra fue muy receptiva y atenta frente a cada una de las orientaciones ofrecidas

FIRMA DE LOS QUE INTERVIENEN:

Margareth Ojeda Escorcia
Firma del Ciudadano

Jesus Horacio Cabrera Passioni
Representante del Contratista

Representante de la Interventoría