


| DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de presentación del informe: | Junio / 2025 | Numero de contrato: | CD-12-2025-1081 |
| Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación) | **GEOVANY ENRIQUE ALVAREZ CERVANTES C.C Nº 72194947** | | |
| Periodo del informe: | Informe correspondiente al mes de mayo de 2025 | Informe número: | 04 |
| Objeto del contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | | |
| Valor del contrato | SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($34.800.000) | | |
| Supervisor | RAFAEL LAFONT DE SALES<br>C.C.: 8.662.605 | | |
| Cargo | SECRETARIO DE DESPACHO<br>SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | |

## DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se realizan planos de recorridos para la entrega de viviendas remodeladas, correspondiente al Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, implementado por la Alcaldía de Barranquilla. Los barrios caracterizados en los recorridos son: Villa Blanca, Bella Arena, Las Américas y El Pueblo.




NELSON ESCALANTE SANTANDER
CLL 54 #4-03
TOMAS DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ
CLL 54 #3F-14
ENE ISABEL CUETO BARRETO
CRA 3E #53-163
ZULIS PATRICIA VERA POLANCO
CRA 3B #53B-196
OSNEIDER JOSE MOVILLA PADILLA
CRA 3B #53B-173
YAJAIRA ESTHER GIRON PEÑA
CRA 3A #53B-134
CARMEN GRACIELA PEDROZA DE TAPIAS
CRA 3B #53B-72
ENITH ISABEL PEREZ CAMARGO
CRA 3B #53B-55
LAS AMERICAS
1
2
3
4
5
6
7
8


EL PUEBLO
AVENIDA CIRCUNVALAR
MARIA VICTORIA MICHILENA BOLIVAR
CLL 119 #11-03
NILZA GARCIA BERRO
CLL 117 #10C-09
MARGARITA FILL DE CANTILLO
CRA 10A #117-37
KELLY JOHANA MONSALVE OBANDO
CRA 10H #115-64
FABIO ZAMBRANO PEREZ
CRA 10H #115-37
LUZ ELENA GUERRERO ACOSTA
CRA 10F #115-67
TULIA ORJUELA SANABRIA
CRA 10B #115-34
LUIS ENRIQUE ZABALA SANDOVAL
CRA 10B #115-38
ZENAIDA INES NORIEGA HERRERA
CRA 10B #115-27
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Recorridos de inspección de viviendas que hacen parte del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, previo evento de entrega de las viviendas remodeladas a sus beneficiarios, se observa la remodelación total de las viviendas (cocina, baño, redes eléctricas, pisos), de acuerdo con los detalles de los puntos intervenidos, los cuales son relacionados en los cuadros:

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1 | Didier Guillermo Correa Perez | La paz | C 105 15B 43 |


REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA – COMEDOR: se realizó estuco y pintura junto con plantilla y cerámica nueva



COCINA: pañete en salpicadero, mesón, estuco y pintura, plantilla



HALL: estuco pintura y cerámica de piso junto a plantilla



HABITACION 1: cerámica de piso, estuco y pintura en toda la hab.



BAÑO: demolición de enchape antiguo, enchape en muro y piso antideslizante, accesorios y puerta



HABITACION 2: Estuco y pintura

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 2 | Rosiris Eunice Perez Martinez | La paz | C 105 15B 45 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO






SALA COMEDOR: se realiza estuco y pintura de toda el área, junto con plantilla y enchape de piso

COCINA: Realización de mesón junto con enchape y salpicadero junto a accesorios





HABITACION 1: enchape, plantilla, estuco y pintura

HALL: Estuco y pintura del área, junto a enchape y plantilla nueva



BAÑO: Pañete parcial, estuco y pintura junto a piso antideslizante y puerta, accesorios

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 3 | Bedis Beatriz Acosta Castillo | La paz | T 15C 105 99 |


REGISTRO FOTOGRÁFICO



SALA: estuco y pintura junto a pañete, enchape de piso en toda la vivienda, parte eléctrica nueva



COCINA: mesón junto con enchape y salpicadero y parte eléctrica junto con ventana



BAÑO: enchape, estuco pañete y pintura junto con ventana y puerta nueva, accesorios

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 4 | Deivis Enrique Pua Benavides | La paz | T 15C 105 106 |


REGISTRO FOTOGRÁFICO







SALA: demolición y plantilla nueva junto a cerámica, parte eléctrica, estuco y pintura en toda la vivienda

COCINA: enchape de piso, mesón junto a accesorios





HALL: Estuco, pintura y piso

BAÑO: demolición completa y construcción nueva de enchape, accesorios y puerta





HABITACION 1: estuco y pintura, piso con enchape cerámica

HABITACION 2: estuco y pintura, piso con enchape cerámica

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 5 | Franklin Omar Restrepo Guarnizo | La paz | K 12D 99D 31 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| SALA COMEDOR: Estuco y pintura en todo el área, plantilla y cerámica en todo el área | COCINA: Mesón, enchape de mesón y salpicadero y enchape de piso |
|  |  |
| HABITACION 1: Estuco y pintura plantilla y enchape en cerámica junto a puerta nueva | BAÑO: Enchape de toda el área, junto a piso antideslizante, pañete estuco y pintura en el área húmeda, combo sanitario y puerta |
| | |
| HABITACION 2: Estuco y pintura plantilla y enchape en cerámica junto a puerta nueva | HALL: estuco y pintura en toda el área, junto a enchape de piso y parte eléctrica |

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 6 | Deicy Anaya Crismath | La paz | C 104 12B 77 |


REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: enchape de pisos, estuco pintura del área junto a parte eléctrica


COCINA: enchape de piso, enchape de mesón y parte eléctrica junto a accesorios y salpicadero





HABITACION 1: enchape de piso, parte eléctrica, estuco y pintura junto a pañete y parte eléctrica


BAÑO: enchape de piso y accesorios s junto a puerta




HALL: estuco, pintura y piso

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 7 | Rafael Enrique Rodríguez | La Paz | K 12F 100 63 |

REGISTRO FOTOGRÁFICO




SALA: Enchape de piso junto a pañete estuco y pintura de área



BAÑO: pañete, estuco y pintura junto a accesorios s y puerta nueva



COCINA: colocación de enchape de mesón y salpicadero, construcción de mesón, colocación de accesorios s



HABITACION 1: pañete estuco y pintura de área, enchape de piso y parte eléctrica

| # | Postulante | Barrio | Dirección |
|---|---|---|---|
| 8 | Ana Mercedes Camacho Romero | La Paz | C 106 12B 55 |


REGISTRO FOTOGRÁFICO





SALA: enchape de piso en toda la vivienda junto a nivelación, estuco y pintura en toda el área

HALL: Enchape, estuco y pintura, junto a parte eléctrica






BAÑO: puerta nueva, enchape y accesorios


COCINA: Mesón, enchape y salpicadero, enchape de piso y accesorios

Se procedió a corregir los planos digitalizados de cada punto de los recorridos y se hacen los ajustes respectivos planos donde están los puntos de vías en mal estado a intervenir, los cuales son:






# CARRERA 33 ENTRE CALLES 51B Y 52
## LUCERO - SUR OCCIDENTE





ÁREA: 32 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

# CALLE 52 ENTRE CARRERAS 36 Y 31
## LUCERO - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 504 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

# CALLE 54 CON CARRERA 33
## LUCERO - SUR OCCIDENTE





ÁREA: 32 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

# CALLE 51 CON CARRERA 33
## LUCERO - SUR OCCIDENTE




ÁREA: 48 M2

SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

1/1

Se realiza seguimiento a los trabajos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en la **CALLE 79 ENTRE LA CRA 49C Y LA CRA 50**, donde se realizan las siguientes actividades: corte y nivelación de terreno, retiro de materia sobrante, instalación de rieles, construcción de bordillos, plantilla para piso en concreto e instalación de adoquines.

Se realiza seguimiento a los trabajos viales que se integran a la malla vial del Distrito de Barranquilla, estos trabajos son ejecutados en el **TRAMO CRA 50 ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82 50**, donde se realizan las siguientes actividades: corte y nivelación de terreno, retiro de materia sobrante, instalación de rieles, construcción de bordillos, demolición de pavimento, excavación - subterranización de redes para telecomunicaciones, instalación concreto rígido.

Cordialmente,



**GEOVANY ENRIQUE ALVAREZ CERVANTES**
**C.C Nº 72194947**