6.6.3. INDUCCIONES.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE_____CEDULA_____CARGO_____

PROYECTO_____LUGAR_____

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a.. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

1445

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. Longitudinal y/o de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION_____ **EVALUADO POR**_ _____ _ **CARGO**_____

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ** **CONTENIDO DE INDUCCION** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS**	**CODIGO: FOR-RH- 002** **VERSIÓN: 04** **REVISION: 06-01-2024**

NOMBRE: _____

NUMERO DE CEDULA: _____ **CARGO** _____

FECHA: _____ **PROYECTO** _____

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)				
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ				
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas				
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)				
política de seguridad vial				
política de responsabilidad social empresarial				
Reglamento Interno de Trabajo				
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.				
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía				
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia				
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia				
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.				
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.				
Programas de Gestión de SSTAQ				
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría				
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.				
Código de colores para la disposición de residuos				
Elementos de protección que debe utilizar				
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)				
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)				
Protocolos de bioseguridad				
Generalidades del proyecto				

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

1447

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jose Yoranys Marcos Zamora

NUMERO DE CEDULA: 1127722127 CARGO Ayudante

FECHA: 05/02/2024 PROYECTO Bocas del Pavto.

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad				
Generalidades del proyecto				

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jose Yorman el CEDULA 1127722127 CARGO Ayudante

PROYECTO Pavimentación Bocas LUGAR Bocas del Pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. X Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. X Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

a. X Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

a. X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b. Para organizar las fiestas a fin de año
c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1.999

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 **EVALUADO POR** Julio Cesar Rojas **CARGO** Sup. SST

Powered by CamScanner

1450

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Cesar Alexander Mota Salcedo

NUMERO DE CEDULA: 1004460718 CARGO Ayudante

FECHA: 06-03-24 PROYECTO

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Cesar Alexander M S. EVALUADO POR Julio Cesar Rojas

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Cesar Mallas CEDULA 1006450918 CARGO Ayudante

PROYECTO Pavimentacion Bocas LUGAR Bocas del Pauto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**
   a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
   b. golpes, atrapamientos
   c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**
   a. Mecánica y manual
   b. de profundidad
   c. corte, cavidad, zanja o depresión
   d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**
   a. Al responsable de seguridad.
   b. el departamento de recursos humanos.
   c. Al jefe directo.
   d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**
   a. Cachucha, botas, sombrero, correa
   b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
   c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

b. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Cesar Alexander M S. **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 **EVALUADO POR** Ing Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Edwar Orozco

NUMERO DE CEDULA: 1026249980 CARGO Ayudante

FECHA: 06/03/24 PROYECTO Pavimentación Boca del Pavo

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Politica No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Politicas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigia	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetria	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S. Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las politicas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Julio Cesar Rojas

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Gelman oroyen CEDULA 1006449989 CARGO ayudante

PROYECTO Pavimentación y alcantarillado LUGAR Boca del Pavo

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
●. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
● Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

● Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

●. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
●. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**
   - Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
   - b. golpes, atrapamientos
   - c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**
   - Mecánica y manual
   - b. de profundidad
   - c. corte, cavidad, zanja o depresión
   - d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**
   - a. Al responsable de seguridad.
   - b. el departamento de recursos humanos.
   - c. Al jefe directo.
   - cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**
   - a. Cachucha, botas, sombrero, correa
   - Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
   - c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 % **EVALUADO POR** Julio Cesar Rojas **CARGO** Sup. SST

Powered by CamScanner

1456

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: carlos solis tejeiro

NUMERO DE CEDULA: 1143661647 CARGO Ayudante

FECHA: 06-03-2024 PROYECTO Pavimentacion Bocas del Pato

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)				
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)				
Protocolos de bioseguridad				
Generalidades del proyecto				

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: carlos solis 1143866164 EVALUADO POR Julio Cesar Rojas

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE carlos salex CEDULA 94 866 164 CARGO Ayudante

PROYECTO Pavimentacion y alcantarillado LUGAR Bocas del Pauto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a.. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**
   a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
   b. golpes, atrapamientos
   c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**
   a. Mecánica y manual
   b. de profundidad
   c. corte, cavidad, zanja o depresión
   d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**
   a. Al responsable de seguridad.
   b. el departamento de recursos humanos.
   c. Al jefe directo.
   d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**
   a. Cachucha, botas, sombrero, correa
   b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
   c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Juan Pablo Merchan Torres

NUMERO DE CEDULA: 1057606406 CARGO Topografo

FECHA: 08 - Marzo - 2023 PROYECTO Bocas del Pauto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Juan Pablo Merchan CEDULA 1057606908 CARGO Topografo

PROYECTO Boca del Pauto LUGAR Boca del Pauto - Trinidad

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d.) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1461

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

ⓐ Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

ⓐ Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

ⓓ cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

ⓑ Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

ⓐ Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Rojas **CARGO** Sup SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Erico Rene Cabrera

NUMERO DE CEDULA: 7065504-497 CARGO Operador

FECHA: 26.03.2024 PROYECTO Rocas del Puerto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Erico Rene R. EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Erico Rencoboy CEDULA 1065504497 CARGO operador

PROYECTO Bocas del el Paula LUGAR Bocas del Paula.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D.) Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d.) Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1469

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

(a.) Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Enrico Rene **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

1465

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: _____

NUMERO DE CEDULA: Alonso Lorbán CARGO Auxiliar

FECHA: 25 / 2024 / Mar PROYECTO Bocas del Pacífico

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X	X		
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Alonso Lorbán EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Alonso Forfan CEDULA 74 807 780 CARGO Auxiliar

PROYECTO Bocas del Paulo LUGAR

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a.. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**
   a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
   b. golpes, atrapamientos
   c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**
   a. Mecánica y manual
   b. de profundidad
   c. corte, cavidad, zanja o depresión
   d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**
   a. Al responsable de seguridad.
   b. el departamento de recursos humanos.
   c. Al jefe directo.
   d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**
   a. Cachucha, botas, sombrero, correa
   b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
   c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Alonso Fortán **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST

Powered by CamScanner

1468

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Luis Felipe Suarez

NUMERO DE CEDULA: 74'866.119 CARGO Electricista.

FECHA: 25-03-2024 PROYECTO Bocas del Pauto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Luis Felipe Suarez CEDULA 74'866 719 CARGO Electricista.

PROYECTO Boca del Puerto LUGAR Boca del Puerto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D.) Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d.) Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a..) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

147C

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**
   a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
   b. golpes, atrapamientos
   c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**
   a. Mecánica y manual
   b. de profundidad
   c. corte, cavidad, zanja o depresión
   d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**
   a. Al responsable de seguridad.
   b. el departamento de recursos humanos.
   c. Al jefe directo.
   d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**
   a. Cachucha, botas, sombrero, correa
   b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
   c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Rojas **CARGO** Sup SST.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Ismael Maria Fajardo

NUMERO DE CEDULA: 91847387 CARGO Ayudante

FECHA: 12 04 2024 PROYECTO Barro del Sapato

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR_____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Angel Mario Farfan CEDULA 7938738? CARGO Ayudante

PROYECTO Pavimentación y alcantarillado LUGAR Barro del Norte

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST. Además es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

X a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

X a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

X d. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Supervisor SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jorge L. Gutiérrez Farfan

NUMERO DE CEDULA: 1116666733. CARGO Oficial

FECHA: 12/04/2024 PROYECTO Boca del Pauto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Jorge Luis Gutiérrez EVALUADO POR Alvo Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jorge I Gutiérrez CEDULA 1116666733 CARGO Oficial

PROYECTO Bocas del pauto LUGAR Bocas del pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X D. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

X a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

X a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

X a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Jorge L. Gutierrez **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 L **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Aidamar Rodriguez garcia

NUMERO DE CEDULA: _____ CARGO _____

FECHA: 01-04-2024 PROYECTO becas del pasto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Aida mar EVALUADO POR John Perea Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Aldo Raul Bodegas CEDULA 1114.054-763 CARGO A - 4

PROYECTO bocas del pauto LUGAR bocas del pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

x Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

x a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

x d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

x b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

x a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR A Idenal **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup SST.

Powered by CamScanner

1480

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: José Luis Bracho Urueta

NUMERO DE CEDULA: 1007455573 CARGO Ayudante

FECHA: 11/06/2024 PROYECTO Bosques del norte

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: José Bracho EVALUADO POR Ing Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE José Luis Pinchao CEDULA 1002459533 CARGO Topografo

PROYECTO Pavimentación y alcantarillado LUGAR Barro del pavo

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
X. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
X Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b. Para organizar las fiestas a fin de año
c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1482

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

X Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

X Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

X Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 % **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jhon Alexander Tunay Aguilar

NUMERO DE CEDULA: 1.115.856.151 CARGO Operador

FECHA: 1-04-2024 PROYECTO Apoyo de 1 Pozo

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Jhon Tunay EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CÓDIGO: FOR-RH-023
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 08-01-2024

NOMBRE Jhon Alexander Toro CEDULA 1115.681.151 CARGO Oficios

PROYECTO Bocas del pato LUGAR Bocas

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de traicajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b. Para organizar las fiestas a fin de año
c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST Además es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

d. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Jhon Tenorio **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Duvan Alfredo Duran

NUMERO DE CEDULA: 1.233.140 CARGO Operador

FECHA: 11-04-2024 PROYECTO Bocas del Pauto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Alvo Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Juan Quiroz CEDULA 1733540 CARGO Operador

PROYECTO Bocas del Pato LUGAR Pueblo

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

D. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1488

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 90 % **EVALUADO POR** Nilo Cesar Reyes **CARGO** Sup SST.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Duran palmero

NUMERO DE CEDULA: 7760449 CARGO Ayudante

FECHA: 21-05-24 PROYECTO Bocas del pavto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	√			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	√			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	√			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	√			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	√			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	√			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	√			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	√			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	√			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	√			
Programas de Gestión de SSTAQ	√			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	√			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	√			
Código de colores para la disposición de residuos	√			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	√			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	√			
Protocolos de bioseguridad	√			
Generalidades del proyecto	√			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Duran Palmero EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

1490

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Duran Palmero CEDULA 7760492 CARGO Ayudante

PROYECTO Pavimentación y alcantarillado LUGAR Bocas del puerto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

X a.. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1492

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

X a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X **a. Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Duvan Palmero **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Kevin Grimaldo Soler

NUMERO DE CEDULA: 1127142288 **CARGO** Obrero

FECHA: 21-05-2024 **PROYECTO** Bocas del Pavto.

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: _____ **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Kevin Grimaldo Sole CEDULA 1127142288 CARGO Obrero

PROYECTO Pavimentación y Alcantarillado LUGAR Bocas del Pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D.) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

(a.) NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a..) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

(a) Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 90L **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup SST

Powered by CamScanner

1495

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: RONEY ESTIVEN BURGOS MENDIVESO

NUMERO DE CEDULA: 1006450693 CARGO OBRERO

FECHA: 21/05/2024 PROYECTO Bosa del Porvenir

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Roney Burgos. EVALUADO POR Julio Cesar Rojas

Powered by CamScanner

1496

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Roney Burgos CEDULA 1006450593 CARGO Obrero

PROYECTO Pavimentacion y alcantarillado LUGAR Bocas del Pato

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**

X a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**

X a. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

X a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Ronny Burgos **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup SST.

Powered by CamScanner

1498

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISIÓN: 06-11-2024

NOMBRE: Jhonatan Duque

NUMERO DE CEDULA: 1006450633 CARGO obrero

FECHA: 21/05/24 PROYECTO Bocas del pauto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR Jolwo Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jhonatan Digue CEDULA 1006450633 CARGO obrero

PROYECTO Pavimentacion LUGAR Boras del Canto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X D. Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X d. Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X a. Actos inseguros condiciones inseguras:

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b. Para organizar las fiestas a fin de año

c. Para evitar el uso de memorandos

5. **Funciones del COPASST**

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1600

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

X Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: William Muldonado

NUMERO DE CEDULA: 1116344484 CARGO Operador

FECHA: 21 MAYO PROYECTO Palmeria y alcantarillado

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: William muldonado EVALUADO POR Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

1502

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE William Maldonado CEDULA 1116511184 CARGO Operador

PROYECTO Paimentacion y alcantarillado LUGAR Bocas del pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

X Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. **los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:**
   a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
   b. golpes, atrapamientos
   c. ninguna de las anteriores

7. **¿las clases de excavación son?**
   a. Mecánica y manual
   b. de profundidad
   c. corte, cavidad, zanja o depresión
   d. ninguna de las anteriores

8. **quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?**
   a. Al responsable de seguridad.
   b. el departamento de recursos humanos.
   c. Al jefe directo.
   a. cualquier persona que observe el riesgo

9. **los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son**
   a. Cachucha, botas, sombrero, correa
   a. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
   c. Traje para químicos, visera

10. **El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:**

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

a. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR William Moldonado **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 90 **EVALUADO POR** Ing Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: cristian chavez chavez

NUMERO DE CEDULA: 1020641772 **CARGO** Ayudante obra

FECHA: 26 de 06 de 2024 **PROYECTO** Bocas del pasto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	√			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	√			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	√			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	√			
política de seguridad vial	√			
política de responsabilidad social empresarial	√			
Reglamento Interno de Trabajo	√			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	√			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	√			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	√			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	√			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	√			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	√			
Programas de Gestión de SSTAQ	√			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	√			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	√			
Código de colores para la disposición de residuos	√			
Elementos de protección que debe utilizar	√			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	√			
Protocolos de bioseguridad	√			
Generalidades del proyecto	√			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: cristian chavez **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Cristian Chaves Cuervo CEDULA 1019611222 CARGO Guadañero de agua

PROYECTO Bocoi del Pollo LUGAR Bocoi del Pollo

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b. Para organizar las fiestas a fin de año
c. Para evitar el uso de memorandos

5. Funciones del COPASST

a. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

1506

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, lineas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. Blanco: residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). Negro: residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), Verde: residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín Rojo (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100 % **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

1509

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jose Daniel Tafur Garcia

NUMERO DE CEDULA: 1006450544 **CARGO** Ayudante de Obra

FECHA: 26-06-2024 **PROYECTO** Bocas del Pauba

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: _____ **EVALUADO POR** Lilio Cesar Reyes _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Jose Daniel Tafur CEDULA 1006950594 CARGO Ayudante

PROYECTO Bocas del Pato LUGAR Bocas del Pato.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.
B. Colocarse correctamente los EPP
C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje
(D) Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas
b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC
c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial
(d) Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.
b. Falta de conocimiento.
c. Seguir los procedimientos establecidos
d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo
b.. Para organizar las fiestas a fin de año
c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa
(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador
c. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

150

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

a. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales
b. golpes, atrapamientos
c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

a. Mecánica y manual
b. de profundidad
c. corte, cavidad, zanja o depresión
d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.
b. el departamento de recursos humanos.
c. Al jefe directo.
d. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa
b. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.
c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

a. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón), **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)
b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)
c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100/. **EVALUADO POR** Julio Cesar Reyes **CARGO** Sup. SST.

Powered by CamScanner

1510

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Luis Felipe Suarez Martha

NUMERO DE CEDULA: 74'866 779 CARGO Tecnico Electricista.

FECHA: 17/07/2024. PROYECTO _____

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto				

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: _____ EVALUADO POR _____

1511

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Luis Felipe Suarez CEDULA 74'866779 CARGO T. Electricista.

PROYECTO Pavimentación Pluvial. LUGAR Bocas del Pasto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. **Antes de iniciar las actividades diarias usted:**

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

2. **Es política de la empresa:**

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d) Todas las anteriores

3. **Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:**

(a) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. **Para que se crea el comité de convivencia**

(a). Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. **Funciones del COPASST**

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

1512

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Robinson Rincón **CARGO** Supervisor - SST.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diana		Capacitación		Inducción	☑	Otros	

FECHA:	17 de Julio del 2024	LUGAR	Bocas del Pauto.
TEMA(S):	Induccion		
PROYECTO:	Pavimentacion Rural		
INSTRUCTOR:	Robinson Rincon	Duracion: (Min)	1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Luis Felipe Suarez Martha	74 866 779	T. Electricista	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable	

1514

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Lida Rocio Perez G.

NUMERO DE CEDULA: 47.426.874 CARGO controladora vial.

FECHA: 2-08-24. PROYECTO Pavimentación Rural.

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Lida Rocio Perez EVALUADO POR

1515

9151

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Lida Rocio Perez CEDULA 47.496.874 CARGO controladora vial.

PROYECTO Pavimentación Fluvial Bo LUGAR Bocas del Pauto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

X. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

X. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, sanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Lida Rocio Perez G. **aprueba con el 80%**

CALIFICACION_____ **EVALUADO POR**_____ **CARGO**_____

8151

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	02/08/2024.	LUGAR	Bocas del Pauto
TEMA(S):	Induccion en SST.		
PROYECTO:	Pavimentacion Pluvial		
INSTRUCTOR:	Robinson Rincon	Duracion: (Min)	30.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Lida Rocio Perez G.	47.426.874	C.V.	Lida Perez.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo. Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Rafael Alberto Calderón Alarcón

NUMERO DE CEDULA: 1006557746 CARGO TECNOO. ELECTRICISTA

FECHA: 17/09/2024 PROYECTO BOCAS DEL PAUTO

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR

1519

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Rafael Alberto Cabrera CEDULA 1006557746 CARGO Tec. Electricista.

PROYECTO Bocas Del Pauto. LUGAR Bocas Del Pauto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D.) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d.) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a..) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b.) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

1520

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Robinson Rincón **CARGO** S. SST.

D521

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción	✓	Otros	

FECHA:	12/09/2024.	LUGAR	Bocas del Pauto.
TEMA(S):	Induccion		
PROYECTO:	Bocas del Pauto.		
INSTRUCTOR:	Robinson Rincon	Duracion: (Min)	59 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Rafael Calderon A.	1006557746	Tec. Electro	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jose Daniel Padilla Espinosa

NUMERO DE CEDULA: 74858394 CARGO Almacenista

FECHA: 12-09-2024 PROYECTO Bocas del Pauto

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: EVALUADO POR

1623

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE José Daniel Padilla CEDULA 74858394 CARGO Almacenista

PROYECTO Bocas del Pauto LUGAR Bocas del Pauto

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X D. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

d. Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

a. Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

a.. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

b. Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

1524

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR _____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** _____ **CARGO** S.SST.

1525

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción	X	Otros	

FECHA:	12/09/2024.	LUGAR	Bocas del Pasto.
TEMA(S):	Inducción		
PROYECTO:	Bocas del Pasto.		
INSTRUCTOR:	Robinson Rincón	Duracion: (Min)	59 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jose Daniel Padilla	74858394	Almacenista	12-09-024
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

1526

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Jenny Mildred Oropeza Salcedo

NUMERO DE CEDULA: 1116.615.344. CARGO Aux. SST.

FECHA: 06/09/2024. PROYECTO Bosas del Pinto.

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	✓			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	✓			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	✓			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	✓			
política de seguridad vial	✓			
política de responsabilidad social empresarial	✓			
Reglamento Interno de Trabajo	✓			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	✓			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	✓			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	✓			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	✓			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	✓			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	✓			
Programas de Gestión de SSTAQ	✓			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	✓			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	✓			
Código de colores para la disposición de residuos	✓			
Elementos de protección que debe utilizar	✓			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	✓			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	✓			
Protocolos de bioseguridad	✓			
Generalidades del proyecto	✓			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: Mildred OR. EVALUADO POR

1527

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Yenny Hildred Oropeza CEDULA 1'116.615.344. CARGO Aux - SST.

PROYECTO Bocas del pauto. LUGAR Bocas del Pauto - Casanare.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

X. Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

X Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

X Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

X. Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

X Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

1528

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

X. Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

X. Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

a. Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

X. cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

X. Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con punitera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

X. **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR Yeimy Yibnad Ospina F. **aprueba con el 80%**

CALIFICACION 100% **EVALUADO POR** Robinson R. **CARGO** S. SST.

1529

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación	X	Inducción		Otros	

FECHA:	06-01-2024.	LUGAR	Bocas del pauto.
TEMA(S):	Inducción		
PROYECTO:	Bocas del Pauto.		
INSTRUCTOR:	Robinson Rincon	Duracion: (Min)	59 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Yeiny Hildred Oropeza	1.116.615.349	Auxiliar SST	Hildred Op.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

1530

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ CONTENIDO DE INDUCCION SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH- 002 VERSIÓN: 04 REVISION: 06-01-2024

NOMBRE: Cristobal Plazas.

NUMERO DE CEDULA: 74.770.183. CARGO Op grúa

FECHA: 28/08/2024. PROYECTO Bocas del puito.

SELECCIONE CON UNA X LOS TEMAS RECIBIDOS DURANTE LA INDUCCIÓN:

TEMAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Generalidades de la organización(mapa de procesos, Reglamento interno de Trabajo, objetivos y metas)	X			
aspectos generales y legales en seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad. Derechos y deberes del SG-SSTAQ	X			
Política No tabaquismo, alcohol, drogas y sustancias Psicoactivas	X			
Políticas integral (Seguridad, Salud en el trabajo, Ambiente y calidad)	X			
política de seguridad vial	X			
política de responsabilidad social empresarial	X			
Reglamento Interno de Trabajo	X			
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	X			
Divulgación de nombramiento de COPASST y/o vigía	X			
Divulgación de nombramiento de comité de Convivencia	X			
Plan de Emergencia (MEDEVAC), brigadas de emergencia	X			
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.	X			
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.	X			
Programas de Gestión de SSTAQ	X			
Procedimiento para la toma de pruebas de alcoholimetría	X			
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.	X			
Código de colores para la disposición de residuos	X			
Elementos de protección que debe utilizar	X			
Funciones y responsabilidades propias del cargo (Manual de Funciones)	X			
Gestión Humana (S.S.S, Contratos, Salarios, Dotaciones, EPP, Pago de nomina)	X			
Protocolos de bioseguridad	X			
Generalidades del proyecto	X			

entiendo y comprendo las responsabilidades asignadas y las consecuencias de hacer caso omiso a las políticas y reglamentos expuestos. firmo a conformidad

FIRMA TRABAJADOR: _____ EVALUADO POR _____

1531

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

NOMBRE Cristobal Plazas. CEDULA _____ CARGO Op. Grúa

PROYECTO Bocas. del pavto. LUGAR Bocas del pavto.

Seleccione en cada pregunta la única respuesta correcta marcando con una X; cada pregunta tiene el valor de 10 puntos para un total de 100%.

1. Antes de iniciar las actividades diarias usted:

A. Participa en la charla diaria (5min). Y elaboración de AST, permiso de trabajo.

B. Colocarse correctamente los EPP

C. Inspeccionar las herramientas y equipos. Herramientas manuales y mecánicas, Equipos de alturas, puntos de anclaje

(D) Todas las anteriores

2. Es política de la empresa:

a. NO consumo de alcohol, drogas, tabaquismo, sustancias psicoactivas

b. Política integral de seguridad salud en el trabajo y ambiente calidad SSTAC

c. Responsabilidad social empresarial, política de seguridad vial

(d.) Todas las anteriores

3. Las causas de los incidentes y accidentes de trabajo son:

(a.) Actos inseguros condiciones inseguras.

b. Falta de conocimiento.

c. Seguir los procedimientos establecidos

d. Herramientas en buen estado

4. Para que se crea el comité de convivencia

(a.) Para prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo

b.. Para organizar las fiestas a fin de año

c.. Para evitar el uso de memorandos

5.. Funciones del COPASST

a.. Es un grupo de trabajadores que realiza las compras dentro de la empresa

(b) Es el encargado de la promoción, divulgación y vigilancia del cumplimiento de las normas y lo establecido en el SG-SST, Además, es un canal de comunicación entre los funcionarios y el empleador

1532

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: FOR-RH-003
	EVALUACION DE LA INDUCCION-REINDUCCION	VERSIÓN: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 06-01-2024

c. Ninguna de las anteriores

6. los factores de riesgos a los que más está expuesto por causa de su trabajo son:

(a.) Biológicos, físicos, Biomecánico, químicos psicosocial, condiciones de seguridad, fenómenos naturales

b. golpes, atrapamientos

c. ninguna de las anteriores

7. ¿las clases de excavación son?

(a.) Mecánica y manual

b. de profundidad

c. corte, cavidad, zanja o depresión

d. ninguna de las anteriores

8. quien puede parar una actividad si se está haciendo de forma insegura?

(a.) Al responsable de seguridad.

b. el departamento de recursos humanos.

c. Al jefe directo.

(d.) cualquier persona que observe el riesgo

9. los EPP elementos de protección personal básicos que debe utilizar son

a. Cachucha, botas, sombrero, correa

(b.) Dotación camisa manga-larga y pantalón, botas con puntera, casco con barbiquejo, gafas de seguridad, guantes vaqueta, tapabocas, mascarillas, careta, arnés de seguridad, líneas de vida.

c. Traje para químicos, visera

10. El código de colores establecido por la empresa para la clasificación de los residuos es:

(a.) **Blanco:** residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel cartón). **Negro:** residuos no aprovechables (papel higiénico; servilletas, papeles, tapabocas, guantes), **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín **Rojo** (contaminado)

b. Rojo (químico) verde (comida) negro (botellas)

c. Verde (bolsas de agua), negro (papel, botellas, comida)

FIRMA DEL TRABAJADOR_____ **aprueba con el 80%**

CALIFICACION_____ **EVALUADO POR**_____ **CARGO**_____

1533

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción	X	Otros	Bocas del Pauto.

FECHA:	28/08/2024.	LUGAR	Bocas del pauto
TEMA(S):	Inducción		
PROYECTO:	Bocas del Pauto		
INSTRUCTOR:	Robinson Rincón	Duracion: (Min)	59 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Cristobal Plazas	1a770 183	OP	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

1534

6.6.4. INSPECCIÓN BOTIQUIN.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 01 **VEHICULO** Almacen **FECHA** 13-03-2024

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓			
CURITAS UND	5	✓			
BAJA LENGUAS (PAQ)	1		✓		
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓			
APOSITOS OCULARES	1		✓		
TERMOMETRO DIGITAL	1		✓		
TIJERAS	1		✓		
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1		✓		
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1		✓	Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1		✓	Mar-28	
LINTERNA	1	✓			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Faltan curitas, apositos, termometro, tijeras, jabon bactericida, gasas, y cinta micropore.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mio Cesar Reyes C

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 02 **VEHICULO** Komatsu PC210 **FECHA** 13-03-2024.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓			
ISODINE SOLUCION	1	✓		12-2025.	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		01-2026	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		03-2027	
CURITAS UND	5	✓			
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓			
ESPARADRAPO GRANDE	1		X		
APOSITOS OCULARES	1		X		
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓			
TIJERAS	1	✓			
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		04-2026	
JABON BACTERICIDA	1		X		
GASAS	5	✓			
CINTA MICROPORE	1	✓			
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓			
LINTERNA	1		X		

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Solo hay 1 venda elastica, 1 gasa.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C.

Powered by CamScanner

1538

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN N° 03 **VEHICULO** Komatsu PC130 **FECHA** 13-03-2024.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓			
ISODINE SOLUCION	1	✓		12-2025	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		01-2026	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		03-2028	
CURITAS UND	5	✓			
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓			
ESPARADRAPO GRANDE	1		x		
APOSITOS OCULARES	2		x		
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓			
TIJERAS	1	✓			
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		04-2028	
JABON BACTERICIDA	1		x		
GASAS	5	✓			
CINTA MICROPORE	1	✓			
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓			
LINTERNA	1		x		

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Faltan 4 gasas., Falta 1 venda elastica.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-2

MES DE INSPECCION: Marzo LOCACION Bocas del Pauto RESPONSABLE Julio Cesar Rojas C

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Bodega	PQS	20 lb	NO	SI	SI	Feb - 2024		Tiene rayones.
2	Bodega	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb - 2024.		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

1539

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 VEHICULO Almacen FECHA 12-04-24.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26.	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25.	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5		✓		
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓			
APOSITOS OCULARES	2		✓		
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓			
TIJERAS	1	✓			
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May - 26	
JABON BACTERICIDA	1	✓			
GASAS	5	✓		Dic - 27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar - 27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar - 28	
LINTERNA	1	✓			

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Falo 1 vendel

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 2 **VEHICULO** Retroexcavadora 7 **FECHA** 12-04-24.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2			—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		ene-26	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2		✓	—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		—	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		—	
CINTA MICROPORE	1	✓		03-28	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		—	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Falto 1 venda,

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 03 **VEHICULO** Retroexcavadora 1 **FECHA** 12-04-24

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2			—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		oct-26.	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12-25.	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	1		✓		
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2		✓	—	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		—	
CINTA MICROPORE	1	✓		03-28	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		—	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Falta 1 venda,

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-2

MES DE INSPECCION: Abril LOCACION Boca del pavito RESPONSABLE Julio Cesar Reyes C

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Bodega	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-2024	Feb-2025	Tiene rayones
2	Bodega	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-2024	Feb-2025	—
3	Retro 1	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abril-2024	Abril-2025	—
4	Retro 7	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abril-2024	Abril-2025	—
5	Carmix	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abril-2024	Abril-2025	—

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Almacen **FECHA** 14-05-2024

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2		X	—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5		X	—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2		X	—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1		X	—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1		X	—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 2 **VEHICULO** Hino FC210 **FECHA** 14-05-2024

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2			—	
ISODINE SOLUCION	1		X	—	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5		X	—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2		X	—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1		X	—	
APLICADORES(copitos) PAQ	1		X	—	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Faltan curitas, cinta micropore falta, falta copitos,

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: _____

Powered by CamScanner

1546

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 3 **VEHICULO** Retro PC130 **FECHA** 14-05-24

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2		X	—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1		X	—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Falta 1 venda, faltan curitas, faltan tijeras.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 4 **VEHICULO** Carmix **FECHA** 19-05-2024

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		oct-26.	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12-20-25.	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	1		X	—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: Falta venda, faltan curitas, faltan gasas.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

Powered by CamScanner

1547

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SS
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-

MES DE INSPECCION: Mayo LOCACION Bocas del pauto RESPONSABLE Julio Cesar Reyes C

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Campamento	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-24	Feb-25	Tiene rayones.
2	Campamento	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-24	Feb-25	—
3	Retroexcavadora 7	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abril-24	Abril-25	—
4	Retroexcavadora 1	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abril-24	Abril-25	—
5.	CAMMIX	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abril-24	Abril-25	—

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Almacen **FECHA** 18-06-24

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2	✓		—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C.

Powered by CamScanner

1649

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 3 **VEHICULO** Retro PC130 **FECHA** 18-06-24

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		—	
ISODINE SOLUCION	1	✓		Oct-26	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		Dic-25	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		—	
CURITAS UND	5	✓		—	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		—	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		—	
APOSITOS OCULARES	2	✓		—	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		—	
TIJERAS	1	✓		—	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		May-26	
JABON BACTERICIDA	1	✓		—	
GASAS	5	✓		Dic-27	
CINTA MICROPORE	1	✓		Mar-27	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		Mar-28	
LINTERNA	1	✓		—	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Cesar Reyes C

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-2

MES DE INSPECCION: Junio LOCACION Barro del Punto RESPONSABLE Julio Cesar Reyes C

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Campamento	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-24	Feb-25	Tiene rayones
2	Campamento	PQS	20 lb	NO	NO	SI	Feb-24	Feb-25	—
9	Retroexcav. 1	PQS	5 lb	NO	NO	NO	Abr-24	Abril-25	—

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

1552

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 3. **VEHICULO** Retro PC130 **FECHA** 16-07-2024.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		— " —	
ISODINE SOLUCION	1	✓		10-2026	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12-2025	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		— " —	
CURITAS UND	5	✓		— " —	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		— " —	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		— " —	
APOSITOS OCULARES	2	✓		— " —	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		— " —	
TIJERAS	1	✓		— " —	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		05-2026	
JABON BACTERICIDA	1	✓		— " —	
GASAS	5	✓		12-2027	
CINTA MICROPORE	1	✓		03-2027	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		03-2028	
LINTERNA	1	✓		— " —	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Robinson Rincon

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Almacén **FECHA** 16/07/2024

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2			— " " —	
ISODINE SOLUCION	1	✓		10-2026	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12-2025	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		— " " —	
CURITAS UND	5		✓	— " " —	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		— " " —	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		— " " —	
APOSITOS OCULARES	2		✓	— " " —	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		— " " —	
TIJERAS	1		✓	— " " —	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		05-2026	
JABON BACTERICIDA	1	✓		— " " —	
GASAS	5	✓		12-2027	
CINTA MICROPORE	1	✓		03-2027	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		03-2028	
LINTERNA	1		✓	— " " —	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Robinson Rincón

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-[illegible]
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-

MES DE INSPECCION: Julio LOCACION Bosas RESPONSABLE Robinson Rincón

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Campamento	PQS	20 Lbs	NO	NO	SI	02-2024	02-2025	Con Rayones
2	Campamento	PQS	20 Lbs	NO	NO	SI	02-2024	02-2025	—11—
4	Retroexcav.1	PQS	5 Lbs.	NO	NO	NO	04-2024	04-2025	—11—

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 3. **VEHICULO** Retro Pc130 **FECHA** 19/08/2024.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2	✓		— " —	
ISODINE SOLUCION	1	✓		10/2026	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12/2025	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		— " —	
CURITAS UND	5	✓		— " —	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		— " —	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		— " —	
APOSITOS OCULARES	2	✓		— " —	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		— " —	
TIJERAS	1	✓		— " —	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		05/2026	
JABON BACTERICIDA	1	✓		— " —	
GASAS	5	✓		12/2027	
CINTA MICROPORE	1	✓		03/2027	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		03/2026	
LINTERNA	1	✓		— " —	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Robinson Rincón

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 04-01-2024

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Almacén **FECHA** 19/04/2024.

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2		✓	— 11 —	
ISODINE SOLUCION	1	✓		10/2026	
SUERO FISIOLOGICO	1	✓		12/2025	
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2	✓		— 11 —	
CURITAS UND	5		✓	— 11 —	
BAJA LENGUAS (PAQ)	1	✓		— 11 —	
ESPARADRAPO GRANDE	1	✓		— 11 —	
APOSITOS OCULARES	2		✓	— 11 —	
TERMOMETRO DIGITAL	1	✓		— 11 —	
TIJERAS	1		✓	— 11 —	
GUANTES QUIRURGICOS	2	✓		05/2026	
JABON BACTERICIDA	1	✓		— 11 —	
GASAS	5	✓		12/2027	
CINTA MICROPORE	1	✓		03/2027	
APLICADORES(copitos) PAQ	1	✓		03/2028	
LINTERNA	1		✓	— 11 —	

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Robinson Rincón

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SS
	INSPECCION DE EXTINTORES	VERSION: 0
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:04-01-

MES DE INSPECCION: Agosto LOCACION Boxar del pauto RESPONSABLE Robinson Rincón.

No	Ubicación	Clase	Capacidad	Presencia de oxido	Presencia de golpes	Cuenta con señalizacion	Recarga	Proxima recarga	Observaciones
1	Campamento	PQS.	20Lbs.	NO	NO	SI	02/2024	02/2025	Con Ruedones
2	Campamento	PQS	20Lbs.	NO	NO	SI	02/2024	02/2025	— " —
4	Retroexcavadora	PQS	5Lbs.	NO	NO	NO	04/2024	04/2025	— " —

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

155

6.6.6. PLANILLAS ASISTENCIA CHARLAS AMBIENTALES.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación	X	Inducción		Otros	

FECHA:	24 - Abril - 2024	LUGAR	Local del Punto
TEMA(S):	Manejo de residuos y liquidos peligrosos. Aceites usados, pilas y baterias.		
PROYECTO:	Pavimentacion y alcantarillado Pluvial.		
INSTRUCTOR:	Edith Jazmin Pacheco Reina.	Duracion: (Min)	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Gustavo Alonso	7448 9320	Op.	
2	Duvan palmera	7760449	Ay	Duvan
3	Gonzalo Nuñez Holguin	9654803	Almacenista	
4	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	
5	Luis Armando Gil	74847746	A Y	Luis Armando Gil
6	Eiro Ramon Dante	1345.11.320	ay	Eiro Ramon Dante
7	William Moldonado	1116 [illegible]	OP	
8	Aldumar Rodriguez	111a 054 563	A-y	Aldumar
9	Angel M. Fuentes	74847387	A, y	
10	Carlos Soler	74866164	ayudante	
11	Jorge Luis Gutiérrez.	1116664733.	Oficial	
12	Jose yanez	1127222127	A-y.	
13	Alestor Salazar Peres	2006.450.595	Ing. Jefen	
14	Jhon Tuma	1.115.856-151	O.P	
15	Jose David Toledo perez	1116.990.980 Nr	Oficial	
16	Gelman oropeza Perez	1006449989	O.b	
17	Juan Pablo Merchan	1037669406	Topografo	
18	Erick Rene Rodriguez	1055604491	OP	
19	Josi Luis Prandiron Higuera	1002459533	Topografo	
20	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1006450593	OBRERO	
21	Jhonatan Duque Guiza	1006450633	obrero	Jhonatan
22	Kevin Grimaldo Soler	1124142281	Obrero	
23	Yesid Carter	1860188.	maestro	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 21-06-2024 LUGAR: Obras del Pacto.

TEMA(S): Baterias Usadas y Contaminacion Ambiental

PROYECTO:

INSTRUCTOR: Duracion: (Min)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Cesar Molla	1006450718	Ayudante	Cesar Alexander Mol
2	Carlos soler d	74866164	cabenero	
3	Yaneth Hildred Orozco S.	1116.615.544	control vial	Hildred OS
4	Juan Pablo Merchan Torres	1057606906	Topografo	
5	Jhon Tuney	1.115.856.191	Operador	Jhon Tuney
6	William Maldonado	1116 544 484	operador	Maldonado
7	Joseyonney Lucero Barreto	1122722127	Ayudante	
8	Ronex BURGOS MENDOZA	1086450593	Obrero	Ronex B.M.
9	Kevin Grimaldo Soler	(127)42288	Obrero	
10	Néstor Salatar Pérez	1.006.480.595	Ing. Interven	
11	Jose Luis Piranivan Higuera	7002459533	Topografo	Jose Piranivan
12	Luis Armando Gu	74867746	A Y	Luis Armando Gu
13	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Sup. SST	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	**Capacitación** ☒	**Inducción** ☐	**Otros:**
Fecha: 26/08/2024		**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)	
Tema (s): El recurso suelo y contaminacion del suelo			
Proyecto: Pavimentación Pluvial		**Duración:** 59 Min	
Instructor: Edith Jazmin Pacheco Reina		**Identificación:**	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	CARO ARNUBIO	9.659.172	Tec. Electricista	
2	CALDERON ALARCON RAFAEL ALBERTO	1.006.557.746	Tec. Electricista	
3	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	1.029.641.721	Aux. Obra	
4	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	Aux. Obra	
5	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
6	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	Aux. Obra	
7	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	Aux. Obra	
8	LIZARAZO MORENO JORGE FERNANDO	1.115.860.460	Ing. Residente	
9	MALDONADO MORENO WILLIAM	1.116.544.484	Óp. Maquinaria	MALDONADO
10	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	Aux. Obra	
11	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
12	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	
13	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
14	OROPEZA SALCEDO YEINNY MILDRED	1.116.615.344	Aux. SST	
15	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
16	PEREZ GARCIA LIDA ROCIO	47.426.874	Controladora Vial	
17	PLAZAS SALAMANCA CRISTOBAL	74.770.183	Óp. Grúa	
18	RINCON JHON ROBINSON	1.118.554.258	Supervisor SST	
19	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
20	SOLER FARFAN CARLOS	74.866.167	Cadenero	
21	SUAREZ MARTHA LUIS FELIPE	74.866.119	Tec. Electricista	
22	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
23	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
24	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Maquinaria	
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones:	**V.B Bo Responsable**

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	Capacitación ☑	Inducción ☐	Otros:

Fecha: 20/09/2024 **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Tema (s): Manejo de derrames.

Proyecto: Pavimentacion Pluvial y alcantarillado **Duración:** 80 min.

Instructor: Edith Jasmi Pacheco Reina. **Identificación:**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	1.006.450.593	Aux. Obra	RONEY ESTIVEN B.
2	CARO ARNUBIO	9.659.172	Tec. Electricista	
3	CALDERON ALARCON RAFAEL ALBERTO	1.006.557.746	Tec. Electricista	
4	CARDENAS MOYANO PABLO ANTONIO	9.397.474	Op. Volqueta	
5	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	1.029.641.721	Aux. Obra	
6	CRUZ MARTINEZ ALBERT ALBERTO	1.118.549.374	Op. Vibro	
7	GARCIA BETANCOURT OVERT	17.329.964	Op. Carrotanque	
8	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
9	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	Aux. Obra	
10	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	1.116.666.733	Aux. Obra	Jorge Luis Gutierrez.
11	LIZARAZO MORENO JORGE FERNANDO	1.115.860.460	Aux. Residente	
12	MALDONADO MORENO WILLIAM	1.116.544.484	Op. Miniexcvadora	
13	MELO AUGUSTO	1.116.498.872	Op. Montoniveladora	
14	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
15	MESA GUTIERREZ JOSE SEGUNDO	80.577.308	Op. Volqueta	
16	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	Cesar Alexander M S
17	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
18	OROPEZA SALCEDO YEINNY MILDRED	1.116.615.344	Aux. SST	
19	OROPEZA SALCEDO YURY ESPERANZA	1.116.665.801	Controladora Vial	YURY E. OROPEZA
20	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
21	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
22	PEREZ GARCIA LIDA ROCIO	47.426.874	Controladora Vial	Lida Perez.
23	PERILLA DUEÑAS EDWAR	80.871.605	Op. Grua	
24	RINCON JHON ROBINSON	1.118.554.258	Supervisor SST	
25	RODRIGUEZ NEITA LUIS ALBERTO	74.337.181	Op. Miniexcvadora	
26	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
27	SOLER FARFAN CARLOS	74.866.167	Cadenero	
28	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
29	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux. Obra	
30	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
31	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Óp. Retroexcavadora	

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

1562

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☐	Capacitación ☑	Inducción ☐	Otros:

Fecha: 04/10/2024. **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Tema (s): Uso racional de energia.

Proyecto: Pavimentacion Pluvial y alcantarillado **Duración:** 30 min.

Instructor: Edith Jasmin Pacheco Reina. **Identificación:**

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	1.006.450.593	Aux. Obra	Roney Estiven B.
2	CARO ARNUBIO	9.659.172	Tec. Electricista	
3	CALDERON ALARCON RAFAEL ALBERTO	1.006.557.746	Tec. Electricista	
4	CARDENAS MOYANO PABLO ANTONIO	9.397.474	Op. Volqueta	
5	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	1.029.641.721	Aux. Obra	
6	CRUZ MARTINEZ ALBERT ALBERTO	1.118.549.374	Op. Vibro	
7	GARCIA BETANCOURT OVERT	17.329.964	Op. Carrotanque	
8	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	Maestro General	
9	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	Aux. Obra	
10	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	1.116.666.733	Aux. Obra	Jorge Luis Gutierrez.
11	LIZARAZO MORENO JORGE FERNANDO	1.115.860.460	Aux. Residente	
12	MALDONADO MORENO WILLIAM	1.116.544.484	Op. Miniexcavadora	
13	MELO AUGUSTO	1.116.498.872	Op. Montoniveladora	
14	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	Topógrafo	
15	MESA GUTIERREZ JOSE SEGUNDO	80.577.308	Op. Volqueta	
16	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	Aux. Obra	Cesar Alexander M S
17	OROPEZA FIDEL	74.847.375	Guarda Nocturno	
18	OROPEZA SALCEDO YEINNY MILDRED	1.116.615.344	Aux. SST	Yeinny Oropeza
19	OROPEZA SALCEDO YURY ESPERANZA	1.116.665.801	Controladora Vial	Yury E. Oropeza
20	ORTIZ PONARE NESTOR ALFONSO	1.118.774.798	Op. Pajarita	
21	PADILLA ESPINOZA JOSE DANIEL	74.858.394	Almacenista	
22	PEREZ GARCIA LIDA ROCIO	47.426.874	Controladora Vial	Lida Perez.
23	PERILLA DUEÑAS EDWAR	80.871.605	Op. Grua	
24	RINCON JHON ROBINSON	1.118.554.258	Supervisor SST	
25	RODRIGUEZ NEITA LUIS ALBERTO	74.337.181	Op. Miniexcavadora	
26	SALAZAR PEREZ NESTOR	1.006.450.595	Ing. Interventor	
27	SOLER FARFAN CARLOS	74.866.167	Cadenero	
28	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER ANTONIO	1.142.271	Oficial de Obra	
29	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	Aux. Obra	
30	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	Oficial de Obra	
31	TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER	1.115.856.151	Op. Retroexcavadora	

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

7.10.1. PREOPERACIONALES MAQUINARIA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas del Pavto LUGAR: Bocas del Pavto

OPERADOR: Jose Tapias

SERIE: _____ MODELO PC130 MARCA Comatso

SEMANA DEL 04 DE mar AL 09 DE mar DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	√		√		√		√		√		√		√	
	De trabajo traseras	2	√		√		√		√		√		√		√	
CABINA	Espejos		√		√		√		√		√		√		√	
	Cinturón de seguridad	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Extintor de incendio	1		N		N		N		N		N		N		
	Asiento en buen estado	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	√		√		√		√		√		√		√	
	*** Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente aceite motor)**	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	Tubo de escape (exhosto)	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Alarma de retroceso-pito	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	Baterias y cables	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	Estado de pasadores	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	Orugas tensionadas	2	√		√		√		√		√		√		√	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	√		√		√		√		√		√		√	
	estado	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Mandos de avance	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	*** Mando de estacionamiento**	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	√		√		√		√		√		√		√	
	Mandos de levante del brazo		√		√		√		√		√		√		√	
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	Compartimento del motor aseado	1	√		√		√		√		√		√		√	
	presion	1	√		√		√		√		√		√		√	
	[illegible]	Completas	√		√		√		√		√		√		√	
	[illegible] inferiores-superiores	Completos	√		√		√		√		√		√		√	
	[illegible] general rallones, golpes		√		√		√		√		√		√		√	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas del Rayito LUGAR: Bocas del Rayito

OPERADOR: Alvaro Vanegas

SERIE: _____ MODELO PC210 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 04 DE Mar AL 09 DE mar DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓	N	✓	N	✓	N	✓	N	✓	N	✓	N		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas de Pasto LUGAR: Bocas del Pasto.

OPERADOR: Alvaro Vanegas

SERIE: _____ MODELO PC-210 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 11 DE 03 AL 16 DE 03 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓	NO		N		N		N		N		N		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes								✓							
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Pavimentacion y alcantarillado P. LUGAR: Bocas del Pavto.

OPERADOR: Alberto Vargas

SERIE: _____ MODELO Komatsu MARCA PC210.

SEMANA DEL 18 DE 03 AL 23 DE 03 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	pre ión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tapas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pernos inferiores, superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		✓													

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACION DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Pavimentación y alcantarillado LUGAR: Boca del Pato.

OPERADOR: Jhon Tuma y

SERIE: 29063 MODELO Komatsu MARCA PC130

SEMANA DEL 02 DE 09 AL 06 DE 09 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2							✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2							✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos								✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1							✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1							N		NO			NO		NO
	Asiento en buen estado	1							✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1							✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1							✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1							✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos							✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos									✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2							✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1							✓		✓		✓		✓	
	estado	1							✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos							✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1							✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1							✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo								✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1							✓		✓		✓		✓	
	presión	1							✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas							✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes								✓		✓		✓		✓	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN								ylastuma		ylastuma		ylastuma		ylastuma	

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Cambiar empaquetadura bomba hidraulica y la contrapesa.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOLAS DEL PAUTO LUGAR: BOLAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: 890063 MODELO PC 130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 08 DE 04 AL 14 DE 04 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		NO		NO	✓	NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Llegamos al frente de la excavadora y en la empuesta de la bomba hidraulica

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TOMAY

SERIE: B9063 MODELO PC-130 #1 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 15 DE 04 AL 21 DE 04 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1		NO	NA		X	NO	NO		NO		NO		NO	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1) Tenemos en la contrapeso y en la parte del compartimento de la bomba hidraulica

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DE PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: MODELO PC130 #1 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 22 DE 04 AL 28 DE 04 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1) Fugueras en contrafuerte lado derecho y izquierdo de los marginal

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2021

PROYECTO: Reforestación y alcantarillado LUGAR: Eral del Norte

OPERADOR: Jonas Guerra

SERIE: _____ MODELO Komatsu MARCA PC210

SEMANA DEL 01 DE 04 AL 07 DE 04 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2							✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2							✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos								✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1							✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1								N		N				✓
	Asiento en buen estado	1							✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1							✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1							✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1								✓		N				✓
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos							✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos									✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2							✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1							✓		✓		✓		✓	
	estado	1							✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos							✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1											✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1							✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo								✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completos											✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1							✓		✓		✓		✓	
	presión	1							✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas							✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos							✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes								✓		✓		✓		✓	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1 Mayonet compartimento motor (derecho) y la contrapesa

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas del Pauto LUGAR: Calles del Pueblo

OPERADOR: IVMAR QUICENO

SERIE: 600085 MODELO PC 210 MARCA Kotuzu.

SEMANA DEL 08 DE 04 AL 14 DE 09 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO. SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Rayones en la parte trasera y brazo pastiado

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Alcantarillado y Tuberia Huecos LUGAR: Bocas del Lauto

OPERADOR: Juan Bueno

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA Komatsu

SEMANA DEL 15 DE 04 AL 21 DE 04 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN	1	Juan		Juan		Juan		Juan		Juan		Juan			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Multiples Reforos Unos Superficiales y otros de consideracion

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Alcantarillado LUGAR: Bocas del Pavto

OPERADOR: Duvan Quiceno

SERIE: _____ MODELO _____ MARCA KOMATZU

SEMANA DEL 22 DE 04 AL 28 DE 04 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1		NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	Proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCION DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Bocas del Pulto LUGAR: Bocas del Pulto

OPERADOR: Erick Rene Rodriguez

SERIE: MODELO: L3500 MARCA: Dieci

SEMANA DEL 29 DE 04 AL 05 DE 05 DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HOROMETRO INICIAL																						
HOROMETRO FINAL																						
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						

Nombres y Apellidos: Julio Cesar Reyes C.

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCION DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Bocas del Pauto LUGAR: Bocas del Pauto

OPERADOR: Elico Ecnc Rodriguez C

SERIE: _____ MODELO: L 3500 MARCA: Dieci

SEMANA DEL 06 DE 05 AL 12 DE 05 DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
HOROMETRO INICIAL																						
HOROMETRO FINAL																						
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						

Nombres y Apellidos: Julio Cesar Rojas C

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCION DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Bocas LUGAR: Bocas del Toro

OPERADOR: Erico Rene Rodriguez

SERIE: - MODELO: L.350a MARCA: DIECI

SEMANA DEL 13 DE 05 AL 19 DE 05 DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HOROMETRO INICIAL																						
HOROMETRO FINAL																						
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						

Nombres y Apellidos: Julio Cesar Reyes C

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE SSTAQ	FOR-PROY-043
	INSPECCION DIARIA CARMIX	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES S.A.S	REVISIÓN: 18-04-2024

PROYECTO: Bocas LUGAR: Bocas del Rosario

OPERADOR: Erico Rene Rodriguez

SERIE: MODELO: L 3500 MARCA: Dieci

SEMANA DEL 20 DE 05 AL 26 DE 05 DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	LUN			MAR			MIER			JUE			VIE			SAB			DOM		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
LUCES	De trabajo delanteras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Freno y Reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Parqueo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	Vidrio panorámico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Limpia Vidrios	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejos Retroviosores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Asiento Ajustable	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Controles de Mando en Cabina	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Indicadores (refrigerante,corriente, presión de aceite motor, hidráulico)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Alarma de retroceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Apoyos de acceso	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Frenos (de emergencia, de parqueo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
ESTADO MECANICO	Sistemas de Suministro Agua (Palanca de control, tanque, mangueras, acoples, Bomba)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tambor Cortasacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Llantas / Neumaticos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tambor de Amazado (Rotacion - Descarga)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Canaletas de Descarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Transmision - Cambio de Velocidades	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Motor de Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Boton Parada de Emergencias	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de Autolabado (Pistola, Bomba, Mangueras, Acoples)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
HOROMETRO INICIAL																						
HOROMETRO FINAL																						
VoBo Supervisor y/o Ing Residente:																						

Nombres y Apellidos: Julio Cesar Reyes C

OBSERVACIONES :

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas del pauto LUGAR: Bocas del Pauto

OPERADOR: Duman Rincon

SERIE: _____ MODELO PC 210 #7 MARCA Kotzu

SEMANA DEL 06 DE 05 AL 12 DE 05 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓	X		NO		NO		NO		NO		NO		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			NO		NO		NO		NO		NO		NO		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas del Rato LUGAR: Bocas del Rato

OPERADOR: Duvan Quiceno

SERIE: _____ MODELO PC-210 #7 MARCA Komatzu

SEMANA DEL 29 DE 09 AL 05 DE 05 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1		NO		NO		NO	✓		✓		✓			NO
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DE PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: _____ MODELO PC-130 #1 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 29 DE 04 AL 05 DE 05 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1. Rayones en contrapesa, y contrapeso lado derecho y izquierdo.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TOMAY

SERIE: _____ MODELO PC-130#1 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 06 DE 05 AL 12 DE 05 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓				
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Rayones en la contrapesa y en compuertas derecho izquierdo

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TOMAY

SERIE: _____ MODELO PC-130 #1 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 14 DE 05 AL 19 DE 05 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓							
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓							
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓							
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓							
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓							
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓							
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓							
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓							
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓							
	estado	1	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓							
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓							
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓							
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓							
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓							
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓							
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓							
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓						
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Reyones en contrapesa y compuerta derecha y izquierda

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TOMMY

SERIE: _____ MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 20 DE 05 AL 26 DE 05 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 4 Pernos en la contrapesa y compuerta derecho y izquierda

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUNNAY

SERIE: 89063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 27 DE 05 AL 02 DE 06 DEL 2024

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Fugas en la contrapesa y compuerta derecho y izquierdo

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: B9063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 04 DE 06 AL 09 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓							
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓							
CABINA	Espejos				✓		✓		✓							
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓							
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓							
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓							
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓							
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓							
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓							
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓							
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓							
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓							
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓							
	estado	1			✓		✓		✓							
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓							
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓							
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓							
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓							
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓							
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓							
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓							
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓							
	Estado general rallones, golpes					✓		✓		✓						
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 12. Rayones en contrapesa y contrapuerta

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAOTO LUGAR: BOCAS DEL PAOTO

OPERADOR: JHON ALEXANDER TOMAY AGUILAR

SERIE: 89063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 11 DE 06 AL 16 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes					✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN				Jhon Tomay		Jhon Tomay		Jhon Tomay		Jhon Tomay		Jhon Tomay			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Rayones en contrapesa y compertas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: 89063 MODELO PC-130 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 17 DE 06 AL 23 DE 06 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Reynes en contrapesa y compuertas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PANTO LUGAR: BOCAS DEL PANTO

OPERADOR: JHON TUMAY

SERIE: 89063 MODELO PC-730 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 24 DE 06 AL 30 DE 06 DEL 24

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 17 Boyones en contrapeso y compuertas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOLAS DEL PAUTO LUGAR: BOLAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON TUNJAY

SERIE: 89063 MODELO PC-130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 22 DE 07 AL 28 DE 07 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		JhonTunjay		JhonTunjay		JhonTunjay		JhonTunjay		JhonTunjay		JhonTunjay			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1) Reynes en contrapesa y compuerta lado derecho e izquierdo

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-[illegible] VERSION: 3ª REVISION: [illegible]

PROYECTO: [illegible] LUGAR: [illegible]

OPERADOR: [illegible]

SERIE: [illegible] MODELO [illegible] MARCA [illegible]

SEMANA DEL 15 DE 07 AL 21 DE 07 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturon de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (luces)-frenos-refrigerantes-horometro-cantidad aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (echoso)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (corona-mesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgaste-abolladuras)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Calderos en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento de motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presion	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, goloes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: [illegible]

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PATO LUGAR: BOCAS DEL PATO

OPERADOR: JHON ALEXANDER TOMAY

SERIE: 89063 MODELO PC 130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 08 DE 02 AL 14 DE 02 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1). Rayones en contrapesa y compuertas lado derecho, izquierdo.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

OPERADOR: JHON ALEXANDER TOMAY

SERIE: 89063 MODELO PC 130-8 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 02 DE 07 AL 07 DE 07 DEL 2024

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓									
	De trabajo traseras	2			✓		✓									
CABINA	Espejos				✓		✓									
	Cinturon de seguridad	1			✓		✓									
	Extintor de incendio	1			✓		✓									
	Asiento en buen estado	1			✓		✓									
	Vidrio panoramico en buen estado	1			✓		✓									
	* ~~Indicadores (hidraulicos-~~ refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos			✓		✓									
	Tubo de escape (exhosto)	1			✓		✓									
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓									
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓									
	Baterias y cables	Completos			✓		✓									
ESTADO MECANICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos			✓		✓									
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓									
	Orugas tensionadas	2			✓		✓									
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓									
	estado	1			✓		✓									
	Mandos de avance	Completos			✓		✓									
	* Mando de estacionamiento	1			✓		✓									
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓									
	Mandos de levante del brazo				✓		✓									
	* Cilindros en buen estado	Completos			✓		✓									
	Compartimiento del motor aseado	1			✓		✓									
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓									
	Zapatas	Completas			✓		✓									
	Rodillos inferiores-superiores	Completos			✓		✓									
	Estado general rallones, golpes					✓		✓								
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN				[signature]		[signature]									

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: 1. Bayones en la contrapesa y compuertas lado izquierdo y derecho

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Pairmentacion y alcantarillado LUGAR: Bocas del puerto

OPERADOR: William Maldonado C.C 1143444484

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del dia 1 del mes de julio al dia 6 del mes de julio del año 2022

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓				✓		✓				✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores		N/A				N/A		N/A				N/A		
	Cinturón de seguridad.	✓				✓		✓				✓			
	Extintor de incendio.	✓				✓		✓				✓			
	Asiento.	✓	✓			✓		✓				✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).		N/A				N/A		N/A				N/A		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓				✓		✓				✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓				✓		✓				✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓				✓		✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓				✓		✓				✓			
	Baterias y cables.		X				X		X				X		
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	✓				✓		✓	✓			✓			
	Estado de pasadores.	✓				✓		✓				✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.		X				X		X				X		
	Botones de activacion.	✓				✓		✓				✓			
	Joysticks (funcionamiento).		N/A				N/A		N/A				N/A		
	Mandos de avance.	✓				✓		✓				✓			
	estado de seguro de operaciones	✓				✓		✓				✓			
	estado del balde	✓				✓		✓				✓			
	estado de dientes del balde	✓				✓		✓				✓			
	estado de esquineras del balde	✓				✓		✓				✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓				✓		✓				✓			
	Estado general (oruga).	✓				✓		✓				✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓				✓		✓				✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓				✓		✓				✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓				✓		✓				✓			
	Manguera en general.	✓				✓		✓				✓			
	Pasadores y tornilleria en general.	✓				✓		✓				✓			
	Motor y sus partes.	✓				✓		✓				✓			
	Estado general rallones, golpes.	✓				✓		✓							
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR	MALDONADO				MALDONADO		MALDONADO				MALDONADO			
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Aciento Precenta Rotora del cilian
- Precenta Foga de aceite hidraulico en el cilindro del Buom
- Tanque de liquido Refrigarante para cambio
- Desgaste de Pasadores en el Balde y los del Esty

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Bocas del Pato LUGAR: Alimentacion

OPERADOR: William Muldonado C.C 1165444484

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del dia 7 del mes de Julio al dia 13 del mes de Julio del año 2024

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.			✓				✓				✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores				A/N				A/N				A/N		
	Cinturón de seguridad.			✓				✓				✓			
	Extintor de incendio.			✓				✓				✓			
	Asiento.			✓				✓				✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).				A/N				A/N				A/N		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).			✓				✓				✓			
	Tubo de escape (exhosto).			✓				✓				✓			
	Alarma de retroceso-pito.			✓				✓				✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.			✓				✓				✓			
	Baterias y cables.				X				X				X		
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.			✓				✓				✓			
	Estado de pasadores.			✓				✓				✓	✓		
	Paneles de enfriamiento - ventilador.				X				X				X		
	Botones de activacion.			✓				✓				✓			
	Joysticks (funcionamiento).				A/N				N/A				A/N		
	Mandos de avance.			✓				✓				✓			
	estado de seguro de operaciones			✓				✓				✓			
	estado del balde			✓				✓				✓			
	estado de dientes del balde			✓				✓				✓			
	estado de esquineras del balde			✓				✓				✓			
	* Mando de estacionamiento.			✓				✓				✓			
	Estado general (oruga).			✓				✓				✓			
	Mandos de levante del brazo.			✓				✓				✓			
	* Cilindros en buen estado.			✓				✓				✓			
	Compartimiento del motor aseado.			✓				✓				✓			
	Manguera en general.			✓				✓				✓			
	Pasadores y tornilleria en general.			✓				✓				✓			
	Motor y sus partes.			✓				✓				✓			
	Estado general rallones, golpes.			✓				✓				✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMAS DE APROBACIÓN	OPERADOR			WILLIAM MULDONADO				WILLIAM MULDONADO				WILLIAM MULDONADO			
	SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Asiento Presenta Rotura del cillon
- Presenta fuga de aceite hidraulico en el cilindro del Bom
- Tanque del liquido Refriferante Para Cambio
- Pomite de Pasadores del Estic y el Valde

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Paimentacion LUGAR: Pacos del Pauto

OPERADOR: William Maldonado C.C 1116544184

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del dia 14 del mes de Junio al dia 20 del mes de Julio del año 2024

	ITEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Cinturón de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Filtro de aire (limpiar), de combustible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables.		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Paneles de enfriamiento - ventilador.		X		X		X		X		X		X		
	Botones de activacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joysticks (funcionamiento).		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (oruga).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

- Asiento Procenta Botura del Cillon
Procenta foga de aceite hidraulico en el cilindro del Bo-
Tanque del liquido Refrigerante para Cambio
Desgaste de Pasadores del Este y el Balde

Powered by CamScanner



INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	FECHA: 01-02-2022

PROYECTO: Paimentacion LUGAR: Bocas del Pauto

OPERADOR: William Maldonado C.C 1116,544,484

SERIE MODELO: E26 MARCA: Bobcat

semana del dia 22 del mes de Julio al dia 30 del mes de Julio del año 2024

	ÍTEM	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Delanteras y traseras.					✓				✓					
CABINA	Espejos. Laterales y retrovisores						M/A				A/N				
	Cinturón de seguridad.					✓				✓					
	Extintor de incendio.					✓				✓					
	Asiento.														
	Filtro de aire (limpiar), de combustrible (pulgar) y aceite de motor y hidráhuico (pulgar).						A/N				A/N				
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor).					✓				✓					
	Tubo de escape (exhosto).					✓				✓					
	Alarma de retroceso-pito.					✓				✓					
	Escaleras y apoyos de acceso.					✓				✓					
	Baterias y cables.						X				X				
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas y nivel hidráulico, aceite de motor, combustible y refrigerante.					✓				✓					
	Estado de pasadores.					✓				✓					
	Paneles de enfriamiento - ventilador.						X				X				
	Botones de activacion.					✓				✓					
	Joysticks (funcionamiento).						A/N				A/N				
	Mandos de avance.					✓				✓					
	estado de seguro de operaciones					✓				✓					
	estado del balde					✓				✓					
	estado de dientes del balde					✓				✓					
	estado de esquineras del balde					✓				✓					
	* Mando de estacionamiento.					✓				✓					
	Estado general (oruga).					✓				✓					
	Mandos de levante del brazo.					✓				✓					
	* Cilindros en buen estado.					✓				✓					
	Compartimiento del motor aseado.					✓				✓					
	Manguera en general.					✓				✓					
	Pasadores y tornilleria en general.					✓				✓					
	Motor y sus partes.					✓				✓					
	Estado general rallones, golpes.					✓				✓					
	Protocolo de DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN — OPERADOR					MALDONADO				MALDONADO					
	FIRMAS DE APROBACIÓN — SUPERVISOR														

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Asiento Proconba Rotura del Cillon
Precenta fuga de aceite hidraulico en el Cilindro del B.
Tanque del liquido Refrigerante para Cambio
Desgaste de pasadores del Pala y el Balde

Powered by CamScanner



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER		IDENTIFICACION C.C: 1'115.856.151	
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL		LUGAR: BOCAS DEL PAUTO	
MARCA: KOMATSU	MODELO: PC - 130 - 8	SERIE: 89063	
SEMANA DEL: 29-07	AL DIA: 4	DEL MES: 08	AÑO: 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		X	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:
1) Rayones en contrapeso y puertas de compartimiento lado derecho e izquierdo.

1600



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER		**IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151	
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL		**LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO	
MARCA: KOMATSU	**MODELO:** PC - 130 - 8	**SERIE:** 89063	
SEMANA DEL: 26	**AL DIA:** 31	**DEL MES:** 08	**AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:
1). Rayones en contrapesa, y compuertas lado derecho e izquierdo.

1601



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER		**IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151	
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL		**LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO	
MARCA: KOMATSU	**MODELO:** PC - 130 - 8	**SERIE:** 89063	
SEMANA DEL: 20	**AL DIA:** 23	**DEL MES:** 09	**AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes					✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección				✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

1.) Reflectores en contrapesa, y compuertas lado derecho e izquierdo



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER | **IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO

MARCA: KOMATSU | **MODELO:** PC - 130 - 8 | **SERIE:** 89063

SEMANA DEL: 12 | **AL DIA:** 18 | **DEL MES:** 08 | **AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓	✓		✓			
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓			✓		✓		
	FIRMA CONDUCTOR		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay			
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:
11. Reparos en cabina y compuertas lado derecho e izquierda.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER		IDENTIFICACION C.C: 1°115.856.151	
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL		LUGAR: BOCAS DEL PAUTO	
MARCA: KOMATSU	MODELO: PC - 130 - 8	SERIE: 89063	
SEMANA DEL: 05	AL DIA: 11	DEL MES: 08	AÑO: 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos		✓		✓	✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay			
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

1). Pegones en contrapesa y compactadores lado derecho e izquierdo. 2). Bocerinas desorgados



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTEBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011
	VERSION: 01
	FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: MALDONADO MORENO WILLIAM | IDENTIFICACION C.C: 1'116.544.484

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

MARCA: BOBCAT | MODELO: E - 26 | SERIE: Bobcat

SEMANA DEL: 1 al Agosto | AL DIA: 7 | DEL MES: Setiembre | AÑO: 2021

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓								✓					
	De trabajo traseras	✓								✓					
CABINA	Espejos lerales y retrovisores		A/N								A/N				
	Cinturón de seguridad	✓								✓					
	Extintor contra incendio 10 lbs.	✓								✓					
	Asiento en buen estado	✓								✓					
	Filtro de aire (limpiar) de combustible (pulgar) y aceite de motor hidraulico (pulgar)		A/N								A/N				
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	✓								✓					
	Tubo de escape (exhosto)	✓								✓					
	Alarma de retroceso - pito	✓								✓					
	Escaleras y apoyos de acceso	✓								✓					
	Baterías y cables		X								X				
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	✓								✓					
	Estado de pasadores	✓								✓					
	Pneles de enfriamiento - ventilador		X								X				
	Botones de activacion	✓								✓					
	Estado		A/N								A/N				
	Joystick (funcionamiento)	✓								✓					
	Mandos de avance	✓								✓					
	Estado de seguro de operaciones	✓								✓					
	Estado de balde	✓								✓					
	Estado de dientes del balde	✓								✓					
	estado de esquineras del balde	✓								✓					
	***Mando de estacionamiento**	✓								✓					
	Estado general (oruga)	✓								✓					
	Mandos de levante del brazo	✓								✓					
	***Cilindros en buen estado**	✓								✓					
	Compartimiento del motor	✓								✓					
	Mangueraen general	✓								✓					
	Pasadores y tornilleria general	✓								✓					
	Motor y sus partes	✓								✓					
	Estado general rallones, golpes	✓								✓					
	Proceso de desinfección	✓								✓					
	FIRMA CONDUCTOR	MALDONADO								MALDONADO					
	FIRMA SUPERVISOR SST														

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

- Asiento Precanta Rotura del Sillon
- Precenta Fuga de aceite hidraulico en el cilindro del Buun
- Tanque de Liquidos Refiecrante para Cambio
- Desgaste de pasadores del esty y el Balde



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTEBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011
	VERSION: 01
	FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: MALDONADO MORENO WILLIAM | IDENTIFICACION C.C: 1'116.544.484

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

MARCA: BORCAT | MODELO: E - 26 | SERIE: Bobcat

SEMANA DEL: 8 Agosto | AL DIA: 13 | DEL MES: Septiembre | AÑO: 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras											✓			
	De trabajo traseras											✓			
CABINA	Espejos lerales y retrovisores												N/A		
	Cinturón de seguridad											✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.											✓			
	Asiento en buen estado											✓			
	Filtro de aire (limpiar) de combustible (pulgar) y aceite de motor hidraulico (pulgar)												N/A		
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor											✓			
	Tubo de escape (exhosto)											✓			
	Alarma de retroceso - pito											✓			
	Escaleras y apoyos de acceso											✓			
	Baterías y cables												X		
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**											✓			
	Estado de pasadores											✓			
	Pneles de enfriamiento - ventilador											✓	X		
	Botones de activacion											✓			
	Estado												N/A		
	Joystick (funcionamiento)											✓			
	Mandos de avance											✓			
	Estado de seguro de operaciones											✓			
	Estado de balde											✓			
	Estado de dientes del balde											✓			
	estado de esquineras del balde											✓			
	***Mando de estacionamiento**											✓			
	Estado general (oruga)											✓			
	Mandos de levante del brazo											✓			
	***Cilindros en buen estado**											✓			
	Compartimiento del motor											✓			
	Mangueraen general											✓			
	Pasadores y tornilleria general											✓			
	Motor y sus partes											✓			
	Estado general rallones, golpes											✓			
	Proceso de desinfección											✓			
FIRMA CONDUCTOR															
FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

- Asiento Presenta Rotura del Sillon
- Presenta Fuga de aceite hidraulico en el cilindro del Boom
- Tanque de liquidro Refrigerante Para cambio
- Desgaste de pasadores del Bsty y del Balde

1606



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: MALDONADO MORENO WILLIAM | IDENTIFICACION C.C: 1'116.544.484

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | LUGAR: BOCAS DEL PAUTO

MARCA: BOBCAT | MODELO: E - 26 | SERIE: BOBCAT

SEMANA DEL: 1 | AL DIA: 7 | DEL MES: Setiembre | AÑO: 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓						✓							
	De trabajo traseras		A/N						A/N						
CABINA	Espejos lerales y retrovisores		A/N						A/N						
	Cinturón de seguridad	✓						✓							
	Extintor contra incendio 10 lbs.		A/A						A/N						
	Asiento en buen estado		A/A						A/N						
	Filtro de aire (limpiar) de combustible (pulgar) y aceite de motor hidraulico (pulgar)	✓						✓							
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	✓						✓							
	Tubo de escape (exhosto)	✓						✓							
	Alarma de retroceso - pito		A/N						A/N						
	Escaleras y apoyos de acceso	✓						✓							
	Baterías y cables	✓						✓							
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**														
	Estado de pasadores		A/N						A/N						
	Pneles de enfriamiento - ventilador	✓						✓							
	Botones de activacion	✓						✓							
	Estado	✓						✓							
	Joystick (funcionamiento)	✓						✓							
	Mandos de avance	✓						✓							
	Estado de seguro de operaciones	✓						✓							
	Estado de balde	✓						✓							
	Estado de dientes del balde	✓						✓							
	estado de esquineras del balde	✓						✓							
	***Mando de estacionamiento**														
	Estado general (oruga)	✓						✓							
	Mandos de levante del brazo	✓						✓							
	***Cilindros en buen estado**	✓						✓							
	Compartimiento del motor	✓						✓							
	Mangueraen general	✓						✓							
	Pasadores y tornilleria general	✓						✓							
	Motor y sus partes	✓						✓							
	Estado general rallones, golpes	✓						✓							
	Proceso de desinfección	✓						✓							
	FIRMA CONDUCTOR	MALDONADO						MALDONADO							
	FIRMA SUPERVISOR SST														

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

- Asiento Presenta Rotura del Cillon
- Presenta fuga de aceite hidraulico en el Cilindo del Brazo
- Tanque de liquidos Refrigerante para Cambio
- Desgates de pasadores del esty y el Balde



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: MALDONADO MORENO WILLIAM | **IDENTIFICACION C.C:** 1'116.544.484

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO

MARCA: BOBCAT | **MODELO:** E - 26 | **SERIE:** BOBCAT

SEMANA DEL: 9 Septiembre | **AL DIA:** 17 | **DEL MES:** Septiembre | **AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
CABINA	Espejos lerales y retrovisores		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Asiento en buen estado		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Filtro de aire (limpiar) de combustible (pulgar) y aceite de motor hidraulico (pulgar)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**														
	Estado de pasadores		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		A/N		
	Pneles de enfriamiento - ventilador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botones de activacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Joystick (funcionamiento)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**														
	Estado general (oruga)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueraen general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornilleria general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor y sus partes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Proceso de desinfección	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR	MALDONADO		MALDONADO		MALDONADO		MALDONADO		MALDONADO		MALDONADO			
	FIRMA SUPERVISOR SST														

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

- Asiento Precenta Rotura del Cilindo
- Precenta fuga de aceite hidraulico en el cilindo del Buen
- Tanque de liquidos Refrifrigante para Combia
- Desgaste de pasadores del Esty y el Balde



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL MINIEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: MALDONADO MORENO WILLIAM | **IDENTIFICACION C.C:** 1'116.544.484

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO

MARCA: BOBCAT | **MODELO:** E - 26 | **SERIE:** BOBCat


SEMANA DEL: 16 Setiembre | **AL DIA:** 21 | **DEL MES:** Setiembre | **AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓							
	De trabajo traseras		A/N		A/N		A/N		A/N						
CABINA	Espejos lerales y retrovisores		A/N		A/N		A/N		A/N						
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓							
	Extintor contra incendio 10 lbs.		A/N		A/N		A/N		A/N						
	Asiento en buen estado		A/N		A/N		A/N		A/N						
	Filtro de aire (limpiar) de combustible (pulgar) y aceite de motor hidraulico (pulgar)	✓		✓		✓		✓							
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	✓		✓		✓		✓							
	Tubo de escape (exhosto)	✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso - pito		A/N		A/N		A/N		A/N						
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓							
	Baterías y cables	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**														
	Estado de pasadores		A/N		A/N		A/N		A/N						
	Pneles de enfriamiento - ventilador	✓		✓		✓		✓							
	Botones de activacion	✓		✓		✓		✓							
	Estado	✓		✓		✓		✓							
	Joystick (funcionamiento)	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓							
	Estado de seguro de operaciones	✓		✓		✓		✓							
	Estado de balde	✓		✓		✓		✓							
	Estado de dientes del balde	✓		✓		✓		✓							
	estado de esquineras del balde	✓		✓		✓		✓							
	***Mando de estacionamiento**														
	Estado general (oruga)	✓		✓		✓		✓							
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓							
	***Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓							
	Compartimiento del motor	✓		✓		✓		✓							
	Mangueraen general	✓		✓		✓		✓							
	Pasadores y tornilleria general	✓		✓		✓		✓							
	Motor y sus partes	✓		✓		✓		✓							
	Estado general rallones, golpes	✓		✓		✓		✓							
	Proceso de desinfección	✓		✓		✓		✓							
	FIRMA CONDUCTOR	MALDONADO		MALDONADO		MALDONADO		MALDONADO							
	FIRMA SUPERVISOR SST														

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

- Aciento Presenta Botura del Cillon
- Presento Fuga de Aceite hidraulico en el Cilindro del Buur
- Tonque de liquidos de refrigerante para Cambio
- Desgaste de Pasadores del esty y el Balde



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-4
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER | **IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO
MARCA: KOMATSU | **MODELO:** PC - 130 - 8 | **SERIE:** 89063
SEMANA DEL: 16 | **AL DIA:** 22 | **DEL MES:** 09 | **AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓			✓	✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:
1) Espejos en contrapeso y compuertas lado derecho e izquierdo.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO


CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER | **IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL | **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO
MARCA: KOMATSU | **MODELO:** PC - 130 - 8 | **SERIE:** 89063
SEMANA DEL: 02 | **AL DIA:** 08 | **DEL MES:** 09 | **AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay			
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:
1). Pugones en contrapesa, y compuerta lado derecho e izquierdo.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER — **IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151

PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL — **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO

MARCA: KOMATSU — **MODELO:** PC - 130 - 8 — **SERIE:** 89063

SEMANA DEL: 09 — **AL DIA:** 15 — **DEL MES:** 09 — **AÑO:** 2024


ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:

1). Reparar en contrapesa, y compuerta lado derecho en izquierdo

3612



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
DIEGO DIAZ CASTEBLANCO

CODIGO: FOR-SST-011
VERSION: 01
FECHA: 01-02-2022

OPERADOR: TUMAY AGUILAR JHON ALEXANDER — **IDENTIFICACION C.C:** 1'115.856.151
PROYECTO: PAVIMENTACION PLUVIAL — **LUGAR:** BOCAS DEL PAUTO
MARCA: KOMATSU — **MODELO:** PC - 130 - 8 — **SERIE:** 89063
SEMANA DEL: 23 — **AL DIA:** 29 — **DEL MES:** 01 — **AÑO:** 2024

ITEM	CONCEPTO	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor contra incendio 10 lbs.	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panorámico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Indicadores** (Hidráulicos - refrigerantes - horómetro - corriente - aceite motor	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso - pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	***Control de fugas hidráulicas**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Mando de estacionamiento**	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	***Cilindros en buen estado**	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores - superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desinfección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA CONDUCTOR		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay		Jhon Tumay			
	FIRMA SUPERVISOR SST															

PUNTO CRITICO: SI ESTA MAQUINA NO SE ENCUENTA EN PERFECTO ESTADO NO SE DEBE PERMITIR LA OPERACIÓN DE LA MISMA

OBSERVACIONES:
1/ Pernos en contrapesa y compuertas lado derecho e izquierdo.

7.10.2. INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Boca del pauto	FECHA	10-05-24
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes C.	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI.	NO.	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	X SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	17/05/2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Bocas del pavto	FECHA	03-05-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Beyel C.	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI: X	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	10 05 2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Bocas del pauto	FECHA	17-05-24
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes C.	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	24/05/2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Bocas del pato	FECHA	29-05-24
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes C.	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI: X	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	31 05 2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Bocas del pavito	FECHA	31-05-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes C	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	07/06/2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Vocas del pauto	FECHA	07-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes C	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI X NO | FECHA DE LA PROXIMA INSPECC: 14 06 2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Bocas del cauto	FECHA	14-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI X	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	21 06 2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD	Boca del pavo	FECHA	21-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI X	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	28 06 2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion y alcantarillado pluvial		
CIUDAD		FECHA	28-06-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Julio Cesar Reyes C		Firma:
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	X			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	X			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	X			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	X			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	X			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	X			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	X			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	X			
Se guardan libres de grasa y aceite.	X			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	X			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	X			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			X	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			X	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	X			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	X			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			X	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	X			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	X			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	X			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI NO

FECHA DE LA PROXIMA INSPECC: 05 07 2024

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion Plvial.		
CIUDAD	Bocas del Pluto	FECHA	15-07-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinzon Rincon	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grases o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI ✓	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	22-07-2024.

Powered by CamScanner

1624

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Pluvial.		
CIUDAD	Barras del Pinto	FECHA	10-07-2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

la estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	15-07-2024.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Mural.		
CIUDAD	Bocas del Pauto	FECHA	22-07-2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	29-07-2024.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion Pluvial.		
CIUDAD	Bocas del Pauto	FECHA	29-07-2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI (X)	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	05-08-2024.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Pluvial.		
CIUDAD	Bocas del Pauto	FECHA	05/08/2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincon	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI ✓ NO — FECHA DE LA PROXIMA INSPECC: 12/08/2024.

1628

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Pluvial.		
CIUDAD	Bocas del Patía	FECHA	12/08/2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincon	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI ✓ NO — FECHA DE LA PROXIMA INSPECC: 19/08/2024.

1629

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Pluvial.		
CIUDAD	Bocas del Pauto	FECHA	19/08/2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas: SI ✓ NO

FECHA DE LA PROXIMA INSPECC: 26/08/2024.

1630

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Plvial.		
CIUDAD	Bocas del Pauto	FECHA	26/08/2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	02/09/2024

7.10.4. INSPECCIÓN PUESTOS DE TRABAJO.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE [X] Inspección Gerencia [ ] RESIDENTE [ ]

No. Permiso de trabajo P7-P8 | Fecha de inspección: 03-05-2024

Nombre del trabajo o proyecto Alcantarillado pluvial

Área / localización Bocas del pavto | Supervisor del trabajo:

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	X			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	X			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	X			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	X			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	X			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	X			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	X			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	X			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	X			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	X			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	X			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	X			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	X			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	X			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	X			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	X			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	X			
18	Se tiene un plan de emergencias	X			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	X			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	X			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	X			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	X			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	X			
24	Los productos químicos están etiquetados	X			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	X			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	X			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	X			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	X			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	X			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Diego Ordiz K		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Mio Reyes	
CARGO: Ingeniero Residente		CARGO: Supervisor SST	
FIRMA:	FECHA: 03-05-2024	FIRMA:	FECHA: 03-05-24
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo PB, PQ, ... | Fecha de Inspección: 21-05-2021

Nombre del trabajo o proyecto Alcantarillado pluvial.

Área / localización Bocas del pasto | Supervisor del trabajo:

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	X			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	X			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	X			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	X			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	X			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	X			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	X			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	X			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	X			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	X			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	X			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	X			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	X			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	X			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA Construcciones e Ingeniería	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	X			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	X			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	X			
18	Se tiene un plan de emergencias	X			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	X			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	X			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	X			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	X			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	X			
24	Los productos químicos están etiquetados	X			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	X			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	X			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	X			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	X			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	X			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Cristian Diego Ortiz		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Julio Reyes	
CARGO: Ingeniero Residente		CARGO: Supervisor SST	
FIRMA:	FECHA: 21-05-2024	FIRMA:	FECHA: 21-05-24
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-018
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE [X] Inspección Gerencia [ ] RESIDENTE [ ]

No. Permiso de trabajo P9 , P10 | Fecha de inspección: 05-06-2024

Nombre del trabajo o proyecto Pavimentacion y alcantarillado pluvial

Área / localización Bocas del pato | Supervisor del trabajo:

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	X			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	X			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	X			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	X			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	X			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	X			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	X			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	X			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	X			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	X			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	X			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	X			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	X			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	X			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-018
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	X			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	X			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	X			
18	Se tiene un plan de emergencias	X			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	X			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	X			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	X			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	X			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	X			
24	Los productos químicos están etiquetados	X			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	X			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	X			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	X			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	X			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	X			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Diego Ortiz		RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Julio Reyes	
CARGO: Ingeniero Residente		CARGO: Supervisor SST	
FIRMA:	FECHA: 05-06-2024	FIRMA:	FECHA: 05-06-2024
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE [X] Inspección Gerencia [ ] RESIDENTE [ ]

No. Permiso de trabajo P8, P9, P10 | Fecha de inspección: 27-06-2024

Nombre del trabajo o proyecto Pavimentacion y alcantarillado pluvial

Área / localización Bocas del pauto | Supervisor del trabajo:

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	X			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	X			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	X			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	X			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	X			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	X			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	X			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	X			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	X			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	X			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	X			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	X			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	X			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	X			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	X			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	X			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	X			
18	Se tiene un plan de emergencias	X			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	X			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	X			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	X			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	X			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	X			
24	Los productos químicos están etiquetados	X			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	X			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	X			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	X			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	X			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	X			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Diego Ortiz		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Julio Reyes	
CARGO: Ingeniero Residente		CARGO: Supervisor SST	
FIRMA:	FECHA: 27-06-2024	FIRMA:	FECHA: 27-06-24
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo P8, P9, P10 | Fecha de Inspección: 05-07-2024.

Nombre del trabajo o proyecto Pavimentación Pluvial.

Área / localización Bocas del Pavto | Supervisor del trabajo:

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO	✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	✓			
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

1641

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN	✓			
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE	✓			
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD	✓			
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Diego Ortiz.	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Robinson Rincón
CARGO: Ing. Residente.	CARGO: Supervisor SST.
FIRMA: FECHA: 05-07-24.	FIRMA: FECHA: 05-07-24.
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo P8, P9, P10 | Fecha de inspección: 26-07-2024

Nombre del trabajo o proyecto Pavimentación Pluvial.

Área / localización Bocas del Pavia | Supervisor del trabajo:

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO	✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	✓			
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN	✓			
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE	✓			
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD	✓			
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Diego Ortiz.		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Robinson Rincon	
CARGO: Ing. Residente		CARGO: Supervisor SST.	
FIRMA:	FECHA: 26-07-2024.	FIRMA:	FECHA: 26-07-24
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo P8, P9, P10 | Fecha de inspección: 05/08/2024.

Nombre del trabajo o proyecto: Pavimentación Pluvial.

Área / localización: Bocas del Pauto. | Supervisor del trabajo: Robinson Rincón

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO	✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

1645

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO		VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN	✓			
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE	✓			
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD	✓			
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Jorge Linarato.		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	
CARGO: Aux Residente.		CARGO: Supervisor SST.	
FIRMA:	FECHA: 05/08/2024.	FIRMA:	FECHA: 05/08/24.
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

1646

SYNERGIA	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☑ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo P8, P9, P10 | Fecha de inspección: 19/08/2024.

Nombre del trabajo o proyecto Pavimentación Pluvial.

Área / localización Bocas del Pauto | Supervisor del trabajo: Robinson Rincón

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO	✓			
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	✓			
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST		CODIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO		VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Jorge Lizarazo.		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	
CARGO: Aux Residente.		CARGO: Supervisor SST.	
FIRMA:	FECHA: 19/08/2024.	FIRMA:	FECHA: 19/08/2024
Observaciones :			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Mural.		
CIUDAD	Paeca del Pauto.	FECHA	16/09/2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincon	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	Revision NO	Revision N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI ✓	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION	23/09/2024.

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion Pluvial.		
CIUDAD	Bocas del Pauto.	FECHA	09/09/2024.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma:	
CARGO	Supervisor SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI ✓	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION	16/09/2024.

1650

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentación Mpal.		
CIUDAD	Bocas del Pauto.	FECHA	02/09/2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincón	Firma:	
CARGO	Supervisor - SST		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION:	09/09/2024

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:10-01-2024

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Pavimentacion Mural.		
CIUDAD	Rocas del Cauto.	FECHA	23/09/2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Robinson Rincon	Firma:	
CARGO	Supervisor SST.		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Estan demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterias				
Se encontraren ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.	✓			
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.			✓	
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa

Desviaciones delectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECC	30/09/2024

7.10.4. PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 18 - Mar - 2024
PROYECTO: Pavimentación Bocas del Pauto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jose David Toledo Pavs	1116790930	Oficial	0mg	7:25				
2	Yoey Alexander Matos S	1006418478	Ayudante	0mg	7:26				
3	Alirio Vargas	91058921	OP	0mg	727				
4	Diego Odir Ruedl	1116042357	Inspector	0mg	7:28				
5	Nestor Salazar Perez	1006180880	Rigger Soldador	0mg	7:29.				
6	BRAYAN MACHADO	1116622188	PAVIMENTO	0mg	9:36				
7	Juan Pablo Merchan	1057608908	Topografo	0mg	7:31				
8	Luis Galviz	1064932418	oficial	0mg	731				
9	Gelman otepeza Perez	1006449880	ayudante	0mg	7:32				
10	Wilson Alexis Soler Rodriguez	1116687411	Ayudante	0mg	7:32				
11	Jose Yoeny [illegible]	1123222122	Alarife	0mg	7:27				
12	Gonzalo Nuñez H.	9654980	Almacen	0mg.	7.33				
13	Carlos Lopez	74186767	Ayudante	0 mg	7:34.				
14	Julio Cesar Reyes C.	1118510267	Sup. SST	0 mg	7:35				
15	"								
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 19 - Mar - 2024
PROYECTO: Pavimentacion Bocas del Pasto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	ecovlos Soler	1018666	Ayudante	0 mg	7:08				
2	Juan Pablo Merchan Torres	1003806866	Topogra	0 mg	7:09				
3	Gelman oropeza Perez	1006244789	Ayudante	0 mg	7:10				Gelman
4	Duvan Palmero	97760449	Ayudante	0 mg	7:11				Duvan
5	BRAYAN MORENO	1116662008	Operador	0 mg	7:12				
6	Nestor Salatar Perez	1.006.410	Ing. Inter	0 mg	7:13				
7	Cesar Matias	1006430718	Ayudante	0 mg	7:13				
8	Jose [illegible]	1123	Ayu	0 mg	7:13				
9	Alfredo Lobaton	1065	Op	0 mg	7:14				
10	Gregorio Muñoz H.	9656	Almacenista	0 mg	7:14				
11	Diego Ortiz Rincon	1116	Ing Resid	0 mg	7:16				
12	Jose David toledo perez	1116.790	Oficial	0 mg	7:17				
13	LUIC GALVIZ	1004	Oficial	0 mg	7:17				
14	wilson Henry Salen Rodriguez	1116662	Ayudante	0 mg	7:18				
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 20 - Mar - 2024
PROYECTO: Pavimentación Vial del Pauto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Fidel Oropeza	74847375		0 mg	6:53				
2	Carlos Soler	74[illegible]	Ayudante	0 mg	6:54				
3	Gonzalo Nieto H.	9657480[illegible]	Almacen	0 mg	6:54				
4	Cesar Matas	1004150718	Ayudante	0 mg	6:55				
5	Josemary Nieto Parra	1127222[illegible]	Ayudante	0 mg	6:56				
6	Brayan Machado	1116[illegible]	Operario	0 mg	6:57				
7	Duvan palmeto	77604[illegible]	Ayudante	0 mg	6:57				
8	Wilson Alexis Soler Rodriguez	1116[illegible]	Ayudante	0 mg	6:58				
9	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Ayudante	0 mg	6:59				
10	Nestor Salazar Pinet	1096[illegible]	Ing. Civil	0 mg	6:59				
11	Gelman oropeza perez	1006[illegible]	Ayudante	0 mg	6:59				
12	Jose David toledo P.	1116.[illegible]	OFICIAL	0 mg	7:01				
13	Juan Pablo Merchan Torres	1007[illegible]	Topografo	0 mg	7:02				
14	Luis Galviz	8[illegible]	OFICIAL	0 mg	7:03				
15	Erick Rene R.	1065[illegible]	OP	0 mg	7:04				
16	Diego Ortiz R.	1116[illegible]	Residente	0 mg	7:04				
17	Jose Tapia	74858[illegible]	Oper	0 mg	7:05				
18	Alvaro Vargas	[illegible]	OP	0 mg	7:06				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 23 de Marzo de 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jose David Toledo	1116790[illegible]	Oficios	0 mg	7:09				
2	Carlos Sulbo	[illegible]	Ayudante	0mg	7:10				
3	Jose Mauro Ramirez	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:11				
4	Duvan Palmero	7760199	Ayudante	0 mg	7:12				
5	Juan Pablo Merchan	1053606[illegible]	Topografo	0 mg	7:13				
6	Luis Galviz	164493[illegible]	Oficio	0 mg	7:14				
7	Brayan Machado	1116662[illegible]	Ayudante	0 mg	7:16				
8	Alfredo Vargas	74[illegible]	Op	0 mg	7:18				
9	Jon Tapia	74858[illegible]	Opr	0 mg	7:20				
10	Gelman Oropeza Perez	1006[illegible]	Ayudante	0 mg	7:21				
11	Cesar Matas	1006[illegible]	Ayudante	0 mg	7:22				
12	Wilson alexis Salek	1116617[illegible]	Ayudante	0 mg	7:23				
13	Yesid Bala	5[illegible]	Rasero	0 mg	7:24				
14	Gonzalo Nuñez H.	9859[illegible]	Almacenista	0 mg	7:25				
15	Diego Ortiz Rincon	1136[illegible]	Ingeniero	0 mg	7:26				
16	Erico Rodriguez	1065[illegible]	Op	0 mg	7:26				
17	Nestor Salazar Perez	1006[illegible]	Ing-Intor	0 mg	7:27				
18	Jose Alvaro Quintero	1730[illegible]	Topo	0 mg	7:30				
19	Julio Cesar Reyes C.	9117[illegible]	conductor	0 mg	7:35				
20	Eduardo Mayorga	1742[illegible]	Cdt	0 mg	7:37				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

5860
7.006.450
1006

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 26 - Mar - 2024
PROYECTO: Bocas del Rato
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Fidel Oropeza	7484-7375		0 mg	6:45				
2	Gonzalo Nuñez H	9651803	Almacenero	0 mg	6:47				
3	Duvan Palmero	7760449	Ayudante	0 mg	6:48				
4	carlos soler	24186269	carpintero	0 mg	6:50				
5	Cesar Mottar	1006158748	Ayudante	0 mg	6:52				
6	Joseyanny Marcos Barreto	1123227787	Ayudante	0 mg	6:54				
7	Nestor Salatiel Pires	1006150158	Ing. Tala	0 mg	6:56				
8	Luis Felipe Suarez	7485111?	Electricista	0 mg	6:56				
9	BRAYAN MACHADO	1116612002	AYUDANTE	0 mg	6:57				
10	Wilson Alexis Soler Rodriguez	1116667541	Ayudante	0 mg	6:57				
11	Alfonso Tarazón	1116814814		0 mg	6:58				
12	Alberto Vargas	2485580	O-P2	0 mg	7:02				
13	Yesid Cantillo	1060288		0 mg	7:02				
14	Gelman arapeza Perez	1006199989	Ayudante	0 mg	6:59	Gelman			
15	Jon Tapia	7485810	OP.	0 mg	7:02				
16	Luis Granados	1064328	OFICIAL	0 mg	7:05				
17	Erick Reyes R.	1065504041	OP	0 mg	7:3				
18	Julio Cesar	91747?	Contratista	0 mg	7:4				
19	Jaiver Andres	1085908401	OP	0 mg	7:4				
20	Eduardo Mayorga	17483737	Codo	0 mg	7:5				
21	Juan Pablo Merchan	1003768406	Topo	0 mg	7:5				
22	Jose Alvaro Quevedo	1.73[illegible]	OPV	0 mg	7:6				
23	Gustavo Hernandez	1185[illegible]	Conductor	0 mg	7:5				
24	Jose David Toledo	1[illegible]	Oficial	0 mg	7:7				
25	Diego Uribe R	1116[illegible]	Ayudante	0 mg	7:10				
26	Julio Cesar Reyes C.	1102510217	Sup. SST	0 mg	7:10				
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

1058

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 01-Abril-2024
PROYECTO: Bocas del Rauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Juan Pablo Merchan	1023608426	Topografia	70 mg	7:1				
2	Luis Galvis	1082924	oficio	0 mg	7:1				
3	Jose Toledo	1116770	Oficial	0 mg	7:1				
4	Wilson A. Solch Rodriguez	1,166,1	Ayudante	0 mg	7:1				
5	Yesid Gal	5862	Maes	0 mg	7:3				
6	Carlos Soler	1	Ayud	0 mg	7:3				
7	Gelman Orapeza	1006	Ayudante	0 mg	7:4	Gelman			
8	Cesar Matias	1065	Ayudante	0 mg	7:5				
9	Duvan Omero	7760	Ayudante	0 mg	7:6	Duvan			
10	Nestor Salazar Pirca	1006	Ing. Ind	0 mg	7:8				
11	Luis Felipe Seara	2	chofer	0 mg	7:3				
12	Alonso Fortein	74	Ayud	0 mg	7:13				
13	Gonzalo Nuñez Holguin	9851	Almacenista	0 mg	7:10				
14	Fidel Olopeza	74	375	0 mg	7:10				
15	Jose Gonzalez Nuñez	1	Ayudante	0 mg	7:11				
16	Diego Luis Rivera	1	Ayud	0 mg	7:15				
17	Julio Cesar Reyes C	1118	Sup. SST	0 mg	7:15				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 03- Abril - 2024
PROYECTO: Bocas del Payto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Edwin Oropeza Perez	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:54	Edwin			
2	Carlos Soler	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:54	[illegible]			
3	Luis Felipe Suarez	[illegible]	Electricista	0 mg	6:50	[illegible]			
4	Cesar Matias	[illegible]	Ayudante	0 mg	656	[illegible]			
5	Jose Yoney Nuñez Parra	1122222123		0 mg	67	[illegible]			
6	Gonzalo Nuñez H.	9854803	Almacenista	0 mg	7.00	[illegible]			
7	Erico Jose Rodriguez	7055569991	OP	0 mg	7.00	[illegible]			
8	Jose David Toledo Perez	1116.710730	Oficial	0 mg	7:01	[illegible]			
9	Luis Galviz	[illegible]	Oficial	0 mg	7:01	[illegible]			
10	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topo	0 mg	7:03	[illegible]			
11	Alonso Forfan	74887784	Aux. Elec	0 mg	7:04	[illegible]			
12	Diego Ariza C	[illegible]	Residente	0 mg	7:05	[illegible]			
13	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Inter	0 mg	7:13	[illegible]			
14	Julio Cesar Reyes C	1118370267	Sop. SST	0 mg	7:13	[illegible]			
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 06-Abril-2024
PROYECTO: Pavimentacion Cerca del Pueblo
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	José David Toledo Perez	1'116.790[illegible]	Oficial	0 mg	7:00				
2	Luis Felipe Suarez	74[illegible]	Ayudante	0 mg	7:00				
3	Jhon Alexander Tuay A	1.115[illegible]	O.P	0 mg	7:01				
4	Eiby Rene Rodriguez	1[illegible]	OP	0 mg	7:01				
5	Victor Salazar Perez	1[illegible]	Ing. Inst.	0 mg	7:01				
6	Dumar Quiceno	17[illegible]	OP	0 mg	7:02				
7	Yesid Bolaños	586[illegible]	Maq	0 mg	7:02				
8	Jose Luis Piedrahita Higuera	1[illegible]	Topografo	0 mg	7:02				
9	Cesar Mattas	1[illegible]	Ayudante	0 mg	7:05				
10	Jorge Luis Gutierrez Tarazona	1116616735	Oficial	0 mg	7:06				
11	Aldemar [illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:06				
12	Gonzalo Nuñez H.	7[illegible]	Almacenista	0 mg	7:6				
13	Carlos Sulbaran	1[illegible]	Cadenero	0 mg	7:C				
14	Juan Pablo Medina	1037[illegible]	Topografo	0 mg	7:06				
15	Jose Jorge Marcos Bermudez	1127[illegible]	Ayudante	0 mg	7:7				
16	Edinson Oropeza Perez	1[illegible]	Ayudante	0 mg	7:07				
17	Luis Calvo	[illegible]	Oficial	0 mg	7:07				
18	Alonso Espinoza	7[illegible]	Maquinista	75 mg	7:08		90 mg	7:21	
19	Julio Cesar Reyes C	1113570267	Sup. SST	0 mg	7:08				
20	Diego Ortiz Rincon	1[illegible]	Ing R.	0 mg	7:10				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 07 - Abril - 2024
PROYECTO: Pavimentación Bocas del Pauto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gonzalo Alvarez H.	96748057	Almacenista	0 mg	7:01				
2	Fidel Oropeza	74864783	Rockero	0 mg	7:01				
3	Yesid Gallo	5866288	maestro	0 mg	7:01				
4	carlos soler	91356167	obrero	0 mg	7:02				
5	Jhon Tumay	1085856151	O.P	0 mg	7:02				
6	Aldemar Rodriguez	1116059762	T-T	0 mg	7:02				
7	Jorge Luis Gutierrez Forero	1116663335	Oficial	0 mg	7:06				
8	Belman oropeza Perez	1006400883	ayudante	0 mg	7:07				
9	Victor Salazar Perez	1006116243	Ing. Inp.	0 mg	7:04				
10	José David Toledo Perez	1116790	Bo Ofic	0 mg	7:05				
11	Duvan Quiceno	1736574	Op	0 mg	7:06				
12	José Luis Pinchiroa Higuera	7002 48853	Topografo	0 mg	7:06				
13	Diego F. Ortiz Ramirez	1116040587	Perforista	0 mg	7:08				
14	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Sup. SST	0 mg	7:08				
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 09- Abril - 2024
PROYECTO: Bucas del Pasto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Carlos Solis	[illegible]	Coronero	0 mg	6:53				
2	Luis Felipe Suarez	74'[illegible]	Electricista	0 mg	6:54				
3	Thon Emey	[illegible]	O.P	0 mg	6.54				
4	Edmar Propeza Perez	[illegible]	ayudante	0 mg	6:55				
5	Juan Pablo Ruchan	[illegible]	Topografo	0 mg	6.55				
6	Aldemar Rodriguez	[illegible]	O.P	0 mg	6.55				
7	Erico Rene P	[illegible]	OP	0 mg	6.56				
8	Jose Luis Piraban Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	6.56				
9	Luis Ortiz	[illegible]	Oficio	0 mg	6:36				
10	Josh David Toledo Perez	[illegible]	Oficios	0 mg	6:56				
11	Duvan Arias	[illegible]	OP	0 mg	6:57				
12	Cesar Matos	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:58				
13	Gonzalo Nuñez H.	[illegible]	Soldador	0 mg	6:59				
14	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Salud	0 mg	7:00				
15	Alonso Tarfain	[illegible]	Auxiliar	0 mg	6.58				
16	Jose Gregorio Blanco B.	[illegible]	Ayudante	0 mg	6.59				
17	Yesid Gal	[illegible]	maestro	0 mg	6.59				
18	Diego Fernando Ortiz	[illegible]	Residente	0 mg	7.00				
19	Julio Cesar Reyes C	[illegible]	Sup. SST	0 mg	7.00				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 12-Abril-2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Juan Pablo Nerhan	1007760648	Topo	0 mg	6:52				
2	Luis Galviz	18493214	oficial	0 mg	6:52				
3	Jose Luis Pirachivan Higuera	1007295951	Topografo	0 mg	6:52				
4	Jose yoneny Mora Gi	1122222220	AY	0 mg	6:52				
5	Yesid Gal	5864080	Ayudante	0 mg	6:53				
6	Pdo David Toledo Perez	1167790780	OFICIAL	0 mg	6:54				
7	Erico Rene Rodriguez	1005544417	OP.	0 mg	6.54				
8	Luis Felipe Suoma	74858119	electricista	0 mg	6:53				
9	Aldonay Rodriguez	1116-5820	A-14	0 mg	6.54				
10	Gustavo Cruz	74864972	oficial	0 mg	6.55				
11	Carlos Soler	1118644	cabonero	0 mg	6.57				
12	Angel M Farfan	74847284 Y	O	0 mg	6:58				
13	Jorge Luis Gutierrez	1116661733	Oficial	0 mg	6:59				
14	Yhonny Quintero	1135750	OP	0 mg	6:57				
15	Yhon Tumay	1.158856751	O.P	0 mg	6:57				
16	Gelnar Oropeza Perez	1006447988	Ayudante	0 mg	6:58				
17	Erico Rene Rodriguez	1005544417	OP	0 mg	6:58				
18	Cesar Matos	1144530748	Ayudante	0 mg	7:00				
19	Diego Ortiz Rincon	1116042467	Ayudante	0 mg	7.02				
20	Gonzalo Nuñez M	9659803	Almacenista	0 mg	6.25				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 15-Abril-2024
PROYECTO: Bocas del Pavito
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Duvi Urrea	17337140	OP	0 mg	6:53				
2	Erico Perez D.	70555[illegible]	OP	0 mg	656				
3	Nestor Salazar Perez	1.002.[illegible]	Ing. Int	0 mg	656				
4	Aldemar Bahamonde	[illegible]	A-y	0 mg	6.56				
5	Cristian Cruz Yepez	7[illegible]	Op.	0 mg	6.56				
6	Jose Yamil Marin Bo	1127[illegible]	H-y	0 mg	6:57				
7	Jhon Tuman	1.[illegible]	O.P	0 mg	6:59				
8	Eurlaz Soler	7[illegible]	Cocinero	0 mg	7:00				
9	Jorge L. Gutierrez F.	[illegible]	Oficial	0 mg	657				
10	Cirio Ramon Duarte	175[illegible]	330	0 mg	7.5				
11	Julio Cesar Reyes C.	11[illegible]	Sup SST	0 mg	7:00				
12	Gonzalo Nuñez H.	9[illegible]	Almacenista	0 mg	7.8.				
13	Cesar Mottas	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:06				
14	Jose David Toledo Perez	[illegible]	Oficial	0 mg	7:00				
15	Gelman Arcepeza Perez	[illegible]	Ayudante	0 mg	9:01				
16	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Tapa	0 mg	7:5				
17	Jose Luis Pirathan Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	705				
18	Angel M. Fontalvo	[illegible]	AY	10 mg	6:57		5 mg	7:14	
19	Luis Felipe Suarez	[illegible]	electrico	49 mg	6:58		37 mg	7:14	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 17 - Abril - 2024
PROYECTO: Bocas del Pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Gaitan	5826018	maest	0mg	6.55				
2	Juan Pablo Arrechea	1037606466	Topo	0 mg	6:56				
3	carlos soler	2[illegible]cd.	0 mg	6:57					
4	Gustavo Alonso	7484920	Pint	0 mg	6:57				
5	Jose David toledo [illegible]	1[illegible]	Oficial	0 mg	6:57				
6	Nestor Salazar Perez	1005450[illegible]	Ing. Sol.	0 mg	6:59				
7	Yhon Tuesca	1[illegible]	O.P	0 mg	7:00				
8	Gonzalo Nieves H.	7602[illegible]	Maestro	0 mg	7:00				
9	Yeniz Quiceno	1733[illegible]	OP	0 mg	7:00				
10	Cesar Mottas	1006407164	Ayudante	0 mg	7:01				
11	Jorge J. Gutiérrez	1116666730	Oficial	0 mg	7:01				
12	Jair Luis Pinchiera Higuera	1[illegible]9533	Topografo	0 mg	7:01				
13	Luis Felipe Suarez	94816779	Electricista	0 mg	7:01				
14	Yeiny Valdres Oropeza	1116615346	C. Vial	0 mg	7:00				
15	Aidalmar Rodriguez	1[illegible]	A-y	0 mg	7:02				
16	Cirlo Roman Duarte	17541[illegible]	330	0 mg	7:0[illegible]				
17	Gelman osopeza Perez	1[illegible]	Ayudante	0 mg	7:03				
18	Jose Moral [illegible]	1[illegible]	A.y.	0 mg	7:04				
19	Julio Cesar Reyes C.	1[illegible]	Sup. SST	0 mg	7.04				
20	Erica Rene R.	7055[illegible]	OP	0 mg	7.5				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 19 - Abril - 2024
PROYECTO: Boras del Pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	José David Toledo Perez	1117790780	Oficial	0 mg	6:57				
2	Gonzalo Muñoz Holguin	76158827	Ayudante	0 mg	6:57				
3	Yesid [illegible]	58[illegible]	[illegible]	0 mg	6:58				
4	Néstor Salazar Pérez	1064[illegible]	Ayudante	0 mg	6:58				
5	Gelmon Propeso Perez	1064[illegible]	Ayudante	0 mg	6:59				
6	Jorge L. Gutierrez F	1116[illegible]	Oficial	0 mg	6:59				
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:00				
8	Cristhian Alonso	1[illegible]	Aprendiz	0 mg	7:01				
9	Cesar Arellas	1064[illegible]	Ayudante	0 mg	7.01				
10	Jorge Luis Pitalua Higuera	1064[illegible]	Topografo	0 mg	7:02				
11	Yhon Tuiran	1[illegible]	O.P	0 mg	7.01				
12	Juan Pablo Merchan	1037[illegible]	Topografo	0 mg	7:02				
13	Duvan Queno	1[illegible]	OP	0 mg	7:2				
14	Erico Real Rodriguez	1[illegible]	OP	0 mg	7:3				
15	Aldamar Rodriguez	1[illegible]	A-G	0 mg	7.3				
16	Yeimy Hildred Oropeza	1116[illegible]	C. Vial	0 mg	7:03				
17	Erick Ramon Duarte	[illegible]	Fte	0 mg	7:4				
18	Jose Yanner Mancera	1127[illegible]	7:04	0 mg	7:04				
19	Diego O. Fd Rincon	1[illegible]	Ayudante	0 mg	7:04				
20	Julio Cesar Reyes C	1[illegible]	Sup SST	0 mg	7:10				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 20- Abril - 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Deiver Cedeño	1133514	OP	0 mg	6:50	Deiver			
2	Gonzalo Nuñez H	96548	Operador	0 mg	6:51				
3	José Ma Piñero Higuera	1102	Topógrafo	0 mg	6:51				
4	Nestor Salcedo Perez	1	Topógrafo	0 mg	6:52				
5	Guillermo Alan Sotillo		Oficial	0 mg	6:53				
6	Aldemar Bolívar	1	Ayudante	0 mg	6:53	aldemar			
7	Jobanni Toledo Perez	1	Oficial	0 mg	6:52				
8	Juan Pablo Machuca		Topo	0 mg	6:53				
9	Erico Rondon		OP	0 mg	6:54				
10	Leon Tumoy	1	OP	0 mg	6:54				
11	Dorkenny Mora B.	1	Ay.	0 mg	6:54				
12	Ciro Ramon Duarte		OP	0 mg	6:55				
13	Cesar Matas		Ayudante	0 mg	6:56				
14	Eduin Mildred Oropeza S	1	Civil	0 mg	6:57	Mildred			
15	Gelvian oropeza Perez		Ayudante	0 mg	6:57	gelvian			
16	Yesid Bal	58	maest	0 mg	7:00				
17	Diego Ortiz Rincon		Ing Residente	0 mg	7:00				
18	Julio Cesar Reyes C	1	Sup. SST	0 mg	7:00				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes Cano
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 23 - Abril - 2024
PROYECTO: Bocas del Toro
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Gal	[illegible]	Maest	0 mg	6:50	[signature]			
2	Aldrigo Rodriguez	[illegible]	A-y	0 mg	6:50	[signature]			
3	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	Almacenista	0 mg	6:51	[signature]			
4	Juan Pablo Nerton	[illegible]	Topo	0 mg	6:52	[signature]			
5	Gustavo Alonso	[illegible]	Perfil	0 mg	6:52	[signature]			
6	Dorian Chavez	[illegible]	OP	0 mg	6:53	[signature]			
7	Jose David Toledo Perez	[illegible]	Ofic	0 mg	6:53	[signature]			
8	Jairo Picardia Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	6:57	[signature]			
9	Jhon Tuñon	[illegible]	O.P	0 mg	6:54	[signature]			
10	Erick Barrancourt	[illegible]	O.V	0 mg	6:54	[signature]			
11	Jorge Luis Gutierrez F.	[illegible]	Oficial	0 mg	6:55	[signature]			
12	Julio Cesar Reyes C	[illegible]	Sup. SST	0 mg	6:55	[signature]			
13	Cesar Matos	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:56	[signature]			
14	Carlos Solis	[illegible]	Ced.	0 mg	6:56	[signature]			
15	Diego Ortiz Rueda	[illegible]	Ing. Residente	0 mg	6:56	[signature]			
16	Luis Armando Gu	[illegible]	ayudante	0 mg	6:56	[signature]			
17	Yeimy Hilda Oropeza S	[illegible]	Civil	0 mg	6:57	[signature]			
18	Jose Garcia [illegible]	[illegible]	A.L.	0 mg	6:57	[signature]			
19	Erick Jose [illegible]	[illegible]	OP	0 mg	6:58	[signature]			
20	Nister Salazar Perez	[illegible]	Ing. Inter	0 mg	6:58	[signature]			
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable [signature]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 25-Abril-2024
PROYECTO: Bosqui del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	José Luis Pinahicira	7052434833	Topografo	0 mg	6:54				
2	Juan Pablo Nerchan	1067160468	Topografo	0 mg	6:54				
3	Cesar Mateus	1006460718	Ayudante	0 mg	6:54				
4	Alderson Rodriguez	1116032826	A.y	0 mg	6:54				
5	Cisco Ramos R	1065640912	OP	0 mg	6:54				
6	Duvan Orduño	1733514	OP	0 mg	6:54				
7	Gustavo Alonso	1116492800	Op	0 mg	6:54				
8	Jorge Gutiérrez F.	1116666178	OF	0 mg	6:55				
9	Jobinavid Folgolo Paez	1116790900	OF	0 mg	6:55				
10	Yeimy Mildred Oropeza	1116615944	C.vial	0 mg	6:55				
11	Isaac Alvarez Quintero	1734760	Ay Vial	0 mg	6:56				
12	Jhon Tumay	1115986189	O.P	0 mg	6:56				
13	Cisco Ramos Duarte	1754137	Ay	0 mg	6:57				
14	Luis Armando Gu	74847	Jefe	0 mg	6:58				
15	Gelman Oropeza Perez	1006149089	Ay	0 mg	6:59				
16	Carlos Soler f	74	cd	0 mg	6:59				
17	Jesid Sail	5862858	oper	0 mg	6:58				
18	Jose Yonney Mares	1122	Ay	0 mg	6:59				
19	Nestor Salazar Perez	1006	Ing Inter	0 mg	6:59				
20	Gonzalo Nuñez Hol	9	Almacenista	0 mg	7:00				
21	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Sup SST	0 mg	7:00				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

1697C

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 27 - Abril - 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Armando Gu	[illegible]	Ay	0 mg	6:55	Luis Arma			
2	Gustavo [illegible]	[illegible]	Op	0 mg	6:55	[illegible]			
3	Aldamar Rodriguez	[illegible]	A. y	0 mg	6:56	Aldamar			
4	José Alvarado	[illegible]	Op Vd	0 mg	6:56	[illegible]			
5	Colman Oropeza Perez	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:56	Colman			
6	Jose David Toledo Perez	[illegible]	OF	0 mg	6:57	[illegible]			
7	Gonzalo Nuñez H.	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:59	[illegible]			
8	Yuri Cano	[illegible]	Op	0 mg	6:59	[illegible]			
9	Jhon Tuñoz	[illegible]	Op	0 mg	6:59	[illegible]			
10	Jesus Ramon Rivadulla	[illegible]		0 mg	6:59	[illegible]			
11	Nestor Salazar Pérez	[illegible]	Ing. Inter	0 mg	6:59	[illegible]			
12	Yeiny Hildred Oropeza S.	[illegible]	C. Vial	0 mg	6:59	Hildred O.			
13	Yeglis Garcia	[illegible]	maestro	0 mg	7:00	[illegible]			
14	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:00	[illegible]			
15	Erick Ford	[illegible]	Op	0 mg	7:00	[illegible]			
16	Jose Luis Prachiran Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:00	[illegible]			
17	Jesus Yoany Mauro B.	[illegible]	Ay.	0 mg	6:59	[illegible]			
18	Carlos Salcedo	[illegible]	Op.	0 mg	6:59	[illegible]			
19	Cesar Matta	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:01	[illegible]			
20	Diego Ortiz Rincon	[illegible]	Residente	0 mg	7:01	[illegible]			
21	Julio Cesar Reyes C	[illegible]	Sup. SST	0 mg	7:01	[illegible]			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 29-Abril-2024
PROYECTO: Bocas del Parto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Aldemar Rodriguez	1146039767	A-Y	0 mg	6:54	Aldemar			
2	Carlos Javier L	1148866164	E.d	0 mg	6:54				
3	Yonel Gallo	58864888	maestro	0 mg	6:56				
4	Yeimy Mildred Oropeza	1116619844	C/LOI	0 mg	6:55	Mildred O.			
5	Fiber Oropeza	74954F3745		0 mg	6:56				
6	Wesley Salazar Pérez	1006118693	Ing. Inter	0 mg	6:56				
7	Erico Rene R	1065049?7	GD	0 mg	656				
8	Juan Pablo Merchan	1037664902	Topografo	0 mg	6:57				
9	Jose Luis Piratoban	1002057533	Topografo	0 mg	6:57				
10	Juan Ortiz	1733514	OP	0 mg	6:57				
11	Jose Alberto Ramos R	1733514	Ayudante	0 mg	658				
12	Gustavo Alarcon	7148193	Operario	0 mg	658				
13	Jose David Toledo	1116790980	Oficial	0 mg	6:18				
14	Erica Ramos Duarte	1751632	Ay	0 mg	658				
15	Luis Armando G.	7148882	Ayu.	0 mg	658				
16	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	0 mg	659				
17	Jose Juancy Blanco Bonilla	1122222	Cadenero	0 mg	2:00				
18	Jhon Tumay	1.115886	O.P	0 mg	7.00				
19	Helman Oropeza Perez	1006449788	A.Y	0 mg	7:01				
20	Diego Oliz Pinedo	1116041	Ing Cost	0 mg	7:03				
21	Gonzalo Nuñez H.	9054803	Inspector	0 mg	7.5				
22	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Sup. SST	0 mg	705				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 02 - Mayo - 2024
PROYECTO: Bocas del Pasto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO ~~Jefe~~ Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Cesar Mottas	1006490718	Ayudante	0 mg	6:54				
2	Aldamar Rodriguez	1116037616	A-g	0 mg	6:54				
3	Gonzalo Nuñez H.	9054820	Almacenista	0 mg	7:00				
4	carlos soler L	1129816	ayudante	0 mg	6:54				
5	Yeiny Mildred Oropeza	1116411334	c. vial	0 mg	6:50				
6	Jorge Luis Gutierrez	1116668733	Oficial	0 mg	6:57				
7	GUSTAVO ALONSO	1118119280	Oficial	0 mg	6:54				
8	LUIS ARMANDO GIL	7168147	Ay.	0 mg	7:00				
9	JOSE DAVID TOLEDO	1116.770900	Oficial	0 mg	7:00				
10	Jhon Tuma	1115856158	O.P	0 mg	7:00				
11	Yesid Salta	5866198	ayu	0 mg	7:01				
12	Pura Cano	17535146	OP	0 mg	7:1				
13	Gelman oropeza Perez	1120611999	A.V	0 mg	7:00				
14	Erico Rene Rodriguez	1065601499	OP	0 mg	7:01				
15	Nestor Salazar Perez	1.006180585	Ing. Zulia	0 mg	7:01				
16	Jose Alexander Quevedo	1123132184	Volq	0 mg	7:02				
17	Diego Ortiz Rincon	1116429	Residente	0 mg	7:03				
18	Elvis Ramon Duarte	1751116329	ayudante	0 mg	7:3				
19	Juan Pablo Merchan	1057604405	Topografo	6 mg	7:A		0 mg	7:21	
20	Jose Luis Pinzon Higuera	1006285533	Topografo	39 mg	7:08		38 mg	7:21	
21	Jose Yerney Mateus	1122922	Ay.	48 mg	6:59		35 mg	7:28	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 03 - Mayo - 2024
PROYECTO: Bocoi del Puerto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gonzalo Nuñez M.	9653480	Almuerzos	0 mg	6:58				
2	Yesid Gal	5E60108	maestro	0 mg	6:58				
3	Cisco Perez R.	70	OP	0 mg	6:58				
4	Dumas Rivera	73751	OP	0 mg	6:58				
5	Yelmy Mildred Oropeza	1.116618	Aux	0 mg	6:58				
6	Luis Armando Gil	7483477		0 mg	6:57				
7	José David Toledo Perez	1'116790780	OL.	0 mg	6:57				
8	Carlos Salcedo		carpintero	0 mg	6:57				
9	Jorge Luis Gutierrez F.	1116666333	OF.	0 mg	6:58				
10	Juan Tuma	1.115.836.15	OP	0 mg	6:58				
11	Aldemar Rodriguez	1116059	B.U	0 mg	6:59				
12	Gustavo Alonso	74814937	Oficial	0 mg	6:55				
13	Juan Pablo Merchan	1057600	Topografo	0 mg	6:59				
14	Yeiner Alvarez Quevedo	1233	Operador	0 mg	7:00				
15	Nestor Salazar Perez	1.005	Ing. Ju	0 mg	7:00				
16	Gelman oropeza Perez	1006	Ingeni	0 mg	7:00	Gelman			
17	Jose yoney Mesa B.	1129222	Cadenero	0 mg	7:00				
18	Cesar Muñoz	1005	Ayudante	0 mg	7:01				
19	Diego Ortiz Rincon	1116	Ing. Residente	0 mg	7:02				
20	Cisco Ramon Duarte	17	Ayudante	0 mg	7:02				
21	Julio Cesar Reyes C	1113510267	Sop. SST	0 mg	7:02				
22	Jesus Luis Pacheco Higuera	1007	Topografo	0 mg	7:02				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 06 - Mayo - 2024
PROYECTO: Bocas del Rauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Cesar Nuñez	[illegible]	Ayudante	0 mg	5:56				
2	Carlos Soler L	[illegible]	C.C	0 mg	6:35				
3	Aldaman Rodriguez	1114059567	A-y	0 mg	6:55				
4	Luis Armando Gil	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:56				
5	Jeimy Hidalgo Cisneros S.	1116616346	Civil	0 mg	6:56				
6	Ruben Cuno	42385640	OP	0 mg	6:56				
7	Nestor Salazar Perez	1006.458585	Ing. Inst	0 mg	6:57				
8	Yesid Gaitan	5868088	Maestro	0 mg	6:58				
9	Juan Pablo Medina	1037606800	Topografo	0 mg	6:58				
10	Yhon Tuay	1115886171	O-P	0 mg	6:58				
11	Erico Real	1065504497	OP	0 mg	6:59				
12	Jose Luis Pirabicon Higuera	7002455532	Topografo	0 mg	6:59				
13	Jose Yorman Munoz Ba	1127722 127	Ay.	0 mg	7:00				
14	Jose David Toledo Perez.	1116970700	Oficial	0 mg	7:00				
15	Cesar Romero Castro	1746330	ay	0 mg	7:00				
16	Gerardo Juan Holguin	96158807	Almacenista	0 mg	7:15				
17	Gustavo Alfonso [illegible]	[illegible]	[illegible]	11 mg	7:15		7 mg		
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 08 - Mayo - 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gonzalo Nuñez H.	9651805	Almacenista	0 mg	6:44				
2	carlos soler f	31965163	carpintero	0 mg	6:52				
3	Cesar Mottaj	1006450718	Ayudante	0 mg	6:52				
4	Luis Armando GH	711 8147	Oficial	0 mg	6:55				
5	Jose David Toledo Perez 1116	790180	Oficial	0 mg	6:50				
6	Diego Ortiz R.	1116049814	Ayudante	0 mg	6:51				
7	Cirio Rene Rodriguez	10555	OP	0 mg	6:52				
8	Duman Cuicero	1+335	OP	0 mg	6:53				
9	Gustavo Alegria 7	8192	Capitan	0 mg	653				
10	Eduardo Mayorga	1749	cond	0 mg	6:54				
11	Juan Pablo Arechea	1033	Topografo	0 mg	6:56				
12	Josi Luis Pirahican Hiyuma	1002	Topografo	0 mg	6:56				
13	Yesid Galvis	5	maestro	0 mg	657				
14	Golman oropeza Perez	1006	Ayudante	0 mg	6:56	golman			
15	Yeny Mildred Oropeza S.	1116	e. vial	0 mg	6:56				
16	Yhon Tumay	1115	O.P	0 mg	6:57				
17	Aldamar Rodriguez	1116	A-y	0 mg	6:57				
18	Cida Ramona Duarte	1	ay	0 mg	7				
19	Jorge Luis Gutierrez	1116	Oficial	0 mg	7:01				
20	Nestor Salazar Perez	1.006	Ing. Inter	0 mg	7:01				
21	Jose Yovanny	1123	A-y.	0 mg.	7:26				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 14-Mayo-2024
PROYECTO: Boca del Puerto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gelmar Oropeza Perez	[illegible]	A.Y	0mg	7:11				Gelmar
2	Geniracho Nuñez M.	[illegible]	Almacenista	0mg	7:9				
3	Erico Rene R	[illegible]	OP	0 mg	7:9				
4	Carlos Soler F	[illegible]	carpintero	0 mg	7:9				
5	Jose Luis Piacheran Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:9				
6	Yeiny Hildreth Oropeza F.	[illegible]	C. civil	0 mg	7:9				
7	Jhon Timay	[illegible]	O.P	0 mg	7:10				
8	Jose David Toledo Pinto	[illegible]	OP	0 mg	7:10				
9	Aldamar Rodriguez	[illegible]	A-Y	0 mg	7:10				
10	Jose Yonnys Arcia	[illegible]	A.y	0 mg	7:12				
11	Cesar Mottas	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:12				
12	Gustavo Alvarez	[illegible]	O.P.	0 mg	7:11				
13	Cesar Barrientos	[illegible]		0 mg	7:9				
14	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Soldador	0 mg	7:12				
15	Yesid Gal[illegible]	[illegible]	maestro	0 mg	7:13				
16	Jorge Luis Gutierrez F	[illegible]	Oficial	0 mg	7:14				
17	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	0 mg	7:16				
18	Ronny estiven Burgos	[illegible]	obrero	0 mg	7:14				
19	Jhonatan Duque	[illegible]	obrero	0 mg	7:14				Jhonatan
20	Luis Armando Gil	[illegible]	A Y	0 mg	7:14				Luis Armando
21	Diego Fernando Ortiz Granados	[illegible]	Ing Residente	0 mg	7:14				
22	Julio Cesar Reyes C	[illegible]	Sup SST	0 mg	7:14				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

1677

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 17 - Mayo - 2024
PROYECTO: Bocas del Pavo.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	José Luis Pirahirán Higuera	7002458837	Topografo	0 mg	7:01				José Pirahirán
2	Cruz Jesus Alanco	7148497	Pic.	0 mg	7:01				
3	José David Toledo	1116.990.920	Ofi.	0 mg	7:01				
4	Aldamar Rodriguez	1114058	A-y	0 mg	7:01				Aldamar
5	William Maldonado	1116	op	0 mg	7:01				
6	Cirio Ruiz Duque	17561	op	0 mg	7:02				Cir. Ruiz D.
7	Gonzalo Nuñez H.	9'657807	Almacenista	0 mg	7:02				
8	Cirio Ruiz Rodriguez	Tesorero	op	0 mg	7:2				
9	Juan Pablo Merchan	1033106406	Topografo	0 mg	07:00				
10	Cesar Walter	8058018	Ayudante	0 mg	07:01				
11	Duvan Pájaro	AY		0 mg	7:02				
12	Jhon Tuman	1115986151	O-P	0 mg	7:03				Jhon Tuman
13	Jose Yoney Nuñez	1.23222 123	A-y.	0 mg	7:03				
14	Angel Maria Tarpo	7148478	AY	0 mg	7:04				
15	carlos soler f	1115	cd	0 mg	7:04				
16	Diego Ovalle R.	1136	Ing Residente	0 mg	7:05				Hildrad C.
17	Yeiny Mildred Oropeza	1116	C. Vial	0 mg	7:03				
18	Nestor Salazar Perez	1004410190	Ing. Inst.	0 mg	7:06				
19	Jorge Luis Gutierrez Fajardo	1111	Oficial	0 mg	7:04				
20	Julio Cesar Reyes C	1118570267	Sup. SST	0 mg	7:07				
21	Yesid Gaitan	586018	maestro	0 mg	7:07				
22	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Obrero	0 mg	8:008				
23	Roney Burgos	1006450919	Obrero	0mg	8:008				Roney B M
24	Jhonatan Duque	1006450683	obrero	0 mg	8:08				Jhonatan
25	Luis Armando Gil	14		0 mg	8:10				Luis Armando
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 20-Mayo-2024
PROYECTO: Bocas del Pasto.
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Cesar Mottas	1006450	Ayudante	0 mg	07:08				
2	Duvan Palmero	7760349	Ayudante	0 mg	07:08				
3	LuisArmando GM	24824	A Y	0 mg	7:08				LuisArmando
4	William Maldonado	1065	OP	0 mg	7:10				
5	Jhon Tuney	1.115.856151	O.P	0 mg	7:10				
6	Aldamar Rodriguez	1116	A. Y	0 mg	710				Aldamar
7	José Luis Pinzhion Higuera	1002450533	Topografo	0 mg	7:10				
8	Cesar Solel L	4459	cd.	0 mg	7:11				
9	Jose David Toledo Perez	1116.770780	Oficial	0 mg	7:11				
10	Erico Ramirez Rodriguez	1065	OD	0 mg	7:11				
11	Jesi Alvarez Acevedo	1136	OP Vial	0 mg	7:10				
12	Juan Pablo Merchan	1053	Topografo	0 mg	7:11				
13	Gonzalo Nuñez H.	92	Almacen	0 mg	7:12				
14	Edgar acepeza Perez	1	Ob	0 mg	7:11				
15	Nestor Salazar Perez	1.065	Ing. Ambi	0 mg	7:12				
16	Jose el M. Fonseca	1148	A. y.	0 mg	7:11				
17	Yesid Galvis	386	maest	0 mg	7:11				
18	Roney Burgos	1006	Obrero	0 mg	7.12				
19	Jhonatan Tique	1006	Obrero	0 mg	7:12				
20	Kevin Grimaldo Soler	1127	Obrero	0 mg	7:12				
21	Jose Yorney Linares	1127	A y.	0 mg	12:15				
22	Cira Ramirez	175	A y	0 mg.	7:12				
23				0 mg	7:11				
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 23- Mayo - 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gonzalo Nuñez Holguin	96516[illegible]	Almacenista	0 mg	6:56				
2	Cesar Matos	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:56				
3	Luis Armando C	74[illegible]	A. Y	0 mg	6:57				
4	Jorge Luis Gutierrez F	1116686735	oficial	0 mg	6:58				
5	Carlos soler f	1[illegible]		0 mg	6:58				
6	DUVAN PALMERO	[illegible]		0 mg	6:59				
7	Angel Maria Farfan	74847385	A.Y.	0 mg	7:00				
8	Aldamar Rodriguez	[illegible]	A-Y	0 mg	7:00				
9	Yeiny Mildred Oropeza	1116[illegible]	C. Vial	0 mg	7:00				
10	Erica Rene Rodriguez	1[illegible]	OP	0 mg	7:01				
11	Gelman Oropeza Perez	[illegible]	O.h	0 mg	7:02				
12	Yuniban Maldonado	[illegible]	Ob	0 mg	7:03				
13	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Ppl	0 mg	7:03				
14	Cesar Ramon Duarte	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:04				
15	Juan Pablo Medina	[illegible]	Topografo	0 mg	7:02				
16	Jhon Tovar	[illegible]	O.P	0 mg	7:04				
17	Jose Quevedo [illegible]	[illegible]	Soldador	0 mg	7:05				
18	Jose Yoneys Moreno	[illegible]	A.-y	0 mg	7:05				
19	Yesid Sandoval	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:02				
20	Jose Luis Pacheco Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:05				
21	Diego Fernando Ortiz Rincon	[illegible]	Ing. Residente	0 mg	7:04				
22	Jair David Toledo Pinto	[illegible]	Oficial	0 mg	7:04				
23	Julio Cesar Reyes C.	1118570763	Sup. SST	0 mg	7:05				
24	RONEY BUÑOS MENDIVELSO	[illegible]	OBRERO	0.mg	7:06				
25	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	0.mg	7:07				
26	Jhonalan Nuñez Navas	[illegible]	obrero	0.mg	7:02				
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 08-01-2024

FECHA: 24-Mayo-2024
PROYECTO: Bocas del parto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Garfan	5860260	mant.	0 mg	7:03				
2	Eduard Toledo.	116790.20	Ofic	0 mg	7:3				
3	Nestor Salazar Perez	1005050585	Ing. Inf	0 mg	7:03				
4	Heiny Hildred Oropeza	1116693814	C.Vial	0 mg	7:02	Hildred			
5	Aldanay Rodriguez	1126	A-y	0 mg	7:03	Aldanay			
6	carlos soler l	9	ecl	0 mg	7:03				
7	Cirro Rene Rodriguez	1055	OP	0 mg	7:04				
8	Gonzalo Nieto H.	7165	Almacenista	0 mg	7:06				
9	LUIS Armando GH	7	A y	0 mg	7:06	Armando			
10	Cesar Motta	1006	Residente	0 mg	7:06				
11	[illegible]	[illegible]	OF	0 mg	7:5				
12	Jhon Jimay	1.115	O.P	0 mg	7:05	Jhon Jimay			
13	José Luis Prantran Higuera	1002	Topografo	0 mg	7:05	Jose Prantran			
14	William Maldonado	13	Supervisor	0 mg	7:05				
15	Mario Sierra C.	1116	Ayuda	0 mg	7:05				
16	Duan Pinzon	77	Ayudante	0 mg	7:05				
17	Jorge Luis Gutierrez Jaramillo	1116	Oficial	0 mg	7:06				
18	Ronny Estiven Burgos M	1006	Obrero	0 mg	7:11				
19	José Quevedo 522773	1	Conduc	0 mg	7:12				
20	Angel M. Farfan	74	A y	0 mg	7:14				
21	Germán oropeza Perez	1006	O.b	0 mg	7:15				
22	Juan Pablo Medina	1098	Topografo	0 mg	7:02				
23	Diego Fernando Ortiz R.	1116	Ing Residente	0 mg	7:07				
24	Kevin Grimaldo Soler	1	Obrero	0 mg	7:11				
25	Ciro Rene Rodriguez	1	O y	0 mg	7:03				
26	Jhonatan Duque.	1006	Ob	0 mg	7:11				
27	Jose Gomez Manuel	1	A-y	0 mg	7:05				
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

1081

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 2 - Mayo - 2024
PROYECTO: Boca del pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Armando GM	74[illegible]	A.Y	07:00	0mg	Luis Armando			
2	Cesar Mottas	MX0107[illegible]	Ayudante	07:00	0 mg	[illegible]			
3	Duvan Palmera	7760449	Ayudante	07:00	0 mg	Duvan			
4	aldamar rodriguez	1140[illegible]	A.y	7:01	0 mg	aldamar			
5	Yeiny Hilderd Oropeza R	1116[illegible]	C. VIG	7:01	0 mg	Hilderd R.			
6	Carlos Soler	7[illegible]	C.d		0 mg	[illegible]			
7	Gonzalo Nuñez Rodriguez	[illegible]	Almacen	7:02	0 mg	[illegible]			
8	Yesid Galvan	5[illegible]	maq.	7:05	0 mg	[illegible]			
9	Jhon Tumay	1[illegible]	O.P	7:05	0 mg	[illegible]			
10	Erico Ruiz R.	[illegible]	OP	7.06	0 mg	[illegible]			
11	Juan Pablo Narbua	1[illegible]	Topografo	7:02	0 mg	[illegible]			
12	Jose luis Pinchiria Higuera	[illegible]	Topografo	7:02	0 mg	[illegible]			
13	William moldonado	[illegible]	Op	7.03	0 mg	[illegible]			
14	Gelman oropeza Perez	[illegible]	O.h	7:03	0 mg	Gelman			
15	Angel M. Fontes	[illegible]	O.h	7,03	0 mg	[illegible]			
16	Jose Acuña 527727	[illegible]	Ayudante	7:04	0 mg	[illegible]			
17	Cesar Ramos Pineda	[illegible]	O.y	7:05	0 mg	[illegible]			
18	ROBERT BURGOS MENDIVELSO	1006[illegible]	O.B.	7.05	0 mg	[illegible]			
19	Jorge Luis Gutierrez	[illegible]	O Ficial	7:06	0 mg	[illegible]			
20	Jose David Toledo Perez	[illegible]	ofical	7:06.	0 mg	[illegible]			
21	Jhonatan Duque Navas	[illegible]	Obrero	7:06	0 mg	[illegible]			
22	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Jr.	7:07	0 mg	[illegible]			
23	Jose yonaiker Duque	[illegible]	A.y.	7:02.	0 mg	[illegible]			
24	Diego Fernando Ortiz	[illegible]	Ing R.	Ficial	0 mg	[illegible]			
25	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	7:09	0 mg	[illegible]			
26	Julio Cesar Reyes C	[illegible]	Sup. SST	7:09	0 mg	[illegible]			
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 27-Mayo-2024
PROYECTO: Bocas del puerto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Garcia	1086048[illegible]	maestro	0 mg	6:58				
2	carlos soler L	1143[illegible]	ayudante	0 mg	6:58				
3	Jorge Luis Gutierrez	1[illegible]	oficial	0 mg	6:58				
4	Luis Armando GM	1[illegible]	AY	0 mg	6:58				
5	Jose Alvaro SZ 773	1[illegible]	Cond	0 mg	6:59				
6	willian maldonado	1[illegible]	OP	0 mg	7:06				
7	Neiny Heldrey Oropeza	1[illegible]	C.Vial	0 mg	7:02				
8	Gelmian oropeza Perez	1[illegible]	O.b	0 mg	7:03				
9	aldemar rodriguez	1[illegible]	A.y	0 mg	7:01				
10	Angel M. Forfan	1[illegible]	A.y	0 mg	7:5				
11	Duvan Palmera	1[illegible]	A.y.	0 mg	7:5				
12	Bayron Nuñez H.	1[illegible]	Albañil	0 mg	7:6				
13	Juan Tuma	1[illegible]	OP	0 mg	7:07				
14	Jhoan David Toledo Perez	1[illegible]	Oficial	0 mg	7:02				
15	Juan Pablo Merchan	1[illegible]	Topo.	0 mg	7:02				
16	Erico Rene Rodriguez	1[illegible]	OP	0 mg	7:07				
17	Cesar Mottas	1[illegible]	Ayudante	0 mg	7:04				
18	Nestor Salazar Perez	1[illegible]	Ing. Ind	0 mg	7:05				
19	Jose luis Pinzon Higuera	1[illegible]	Topografo	0 mg	7:05				
20	Cesar Rene Ruiz Tte	1[illegible]	Q/	0 mg	7:5				
21	Rayby BURGOS DICO	1[illegible]	O.B.L	0 mg	7:05				
22	Jhonatan Duque Navas	1[illegible]	O.b.	0 mg	7:06				
23	Deep Diaz Rincon	1[illegible]	Ing Civil	0 mg	7:06				
24	Julio Cesar Reyes C	1[illegible]	Ing. SST	0 mg.	7:07				
25	Jose Yarmey M.	1[illegible]	A.y.		2.07				
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 31-Mayo-2024
PROYECTO: Bocas del pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jhon Tuñoz	1.115.856.151	O.P.	0 mg	07:10				
2	Yeiny Hildreth Oropeza	1.116.615.341	C. Vial	0 mg	07:10				
3	Yesid Gaitan	5860488	Maest	0 mg	07:10				
4	aldamar Rodriguez	1.116.662.823	A. y	0 mg	07:10				
5	Mateo Suarez G	1.116.662.574	A. y	0 mg	07:11				
6	Duran Palmeros	AC04479	A. y	0 mg	07:11				
7	Carlos Soler P	1.116.661.687	C.d.	0 mg	7:09				
8	Néstor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Ind.	0 mg	7:09				
9	Jose David Toledo Perez	1.116.790.720	Oficial	0 mg	7:10				
10	William Maldonado	1.116.661.461	Op.	0 mg	7:10				
11	José Alejandro 822773	13.343.310	Conduc	0 mg	7:11				
12	Erico Rene Rodriguez	1.065.568.611	OP	0 mg	7:11				
13	Angel M. Farfan	1.064.792.384	Ay	0 mg	7:12				
14	Jose Gomez	1.124.722.127	A. y	0 mg	7:13				
15	Eiro Ramon Duarte	1.115.862.574	A. y	0 mg	7:13				
16	Diego Fernando Ortiz R.	1.116.662.269	Ing. Res	0 mg	7:14				
17	Jose Luis Piraquive Reyes	1.070.598.377	Topografo	0 mg	7:15				
18	Jhonatan Duque Ramos	1.006.450.653	O.b.	0 mg	7:15				
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:16				
20	Kevin Grimaldo Soler	1.129.142.268	Obrero	0 mg	7:17				
21	Roxley Burgos Mendivelso	1.006.450.594	Obrero	0 mg	7:17				
22	Cesar Mattar	1.006.450.478	Ayudante	0 mg	7:17				
23	Gelman Oropeza	1.006.449.989	ayudante	0 mg	7:18				
24	Gonzalo Nuñez H.	7651803	Almacenista	0 mg	7:20				
25	Julio Cesar Reyes C	1.113.510.267	Sup. SST	0 mg	7:21				
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 28 - junio - 2024
PROYECTO: Bocas del Pavto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C.
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Armando Gil	1083[illegible]	AY	0 mg	6:54	Luis Armando			
2	Nestor Salazar Perez	1003[illegible]	Ing Jun	0 mg	6:54				
3	Cesar Matias	[illegible]	Perforador	0 mg	6:54				
4	carlos soler	[illegible]	ed	0 mg	6:54				
5	Jose yamel blanco	[illegible]	Ay	0 mg	6:55				
6	Duvan Palmero	[illegible]	Ayu	0 mg	6:2				
7	Angel M. Toffoni	[illegible]	Ayu	0 mg	0,7				
8	JAVIER SUAREZ	[illegible]	[illegible]	0 mg	7.00	JAVIER			
9	Yeiny Hilder Oropeza S.	1116.615.21[illegible]	C.V.	0 mg	7:00	Hilder O.			
10	Eugenio Nuñez Melgen	9[illegible]	Almacen	0 mg	7.5				
11	Jhon Leon	[illegible]	U.P	0 mg	7:05				
12	Diego Ortiz Rincon	[illegible]	Ing R	0 mg	7:06				
13	Yesid Soler	[illegible]	Mecanico	0 mg	7:06				
14	Jose David Toledo 1116.710.930		Of.	0 mg	7:06				
15	Cristian chavez cuevas	[illegible]	Ay	0 mg	7:06				
16	William maldonado	[illegible]	Ayu	0 mg	7:06				
17	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topo	0 mg	7:05				
18	Julio Cesar Reyes C	1113[illegible]	Sup. SST	0 mg	7:05				
19	Ronny BURGOS MENDIVELSO	[illegible]	OB	0MG	7:06				
20	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	0mg	7:07				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 09-12-2021

FECHA: 26 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del pavito
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Juan Pablo Merchan T.	1003705820	Topografo	0 mg	6:56				
2	Jose yoniny Nuñez	1723924112		0 mg	6:56				
3	MATEO [illegible]	[illegible]	AY	0 mg	6:57				
4	DUVAN PALMERA.	7760449.	AY	0 mg	6:57				
5	Angel M. Forfan	[illegible]	AY	0 mg	07				
6	Jobanis Toledo 1116	970.920	Of.	0 mg	6:59				
7	Carlos Solei	[illegible]	c.d	0 mg	6:56				
8	Juan Tamay	[illegible]	O.P	0 mg	6:52				
9	JAVIER SUAREZ	1142227	OFICIAL	0 mg	658				
10	Yeiny Mildred Oropeza	[illegible]	C.V	0 mg	6:58				
11	William Maldonado	[illegible]	OP	0 mg	6:59				
12	Cesar Matos	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:59				
13	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	Almacenista	0 mg	7:00				
14	Yesid Gaitan	[illegible]	maestro	0 mg	7:00				
15	Jorge Luis Estupiñan Forfan	[illegible]	Oficial	0 mg	7:01				
16	Luis Armando Gil	[illegible]	A X	0 mg	7:01				
17	Diego Fernando Ortiz K.	[illegible]	Inq K	0 mg	7:02				
18	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ingeniero	0 mg	7:02				
19	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	0 mg	7:02				
20	cristian chavez	[illegible]	AY	0mg	7:02				
21	LOPEZ DURGOS MENDIETA	[illegible]	O.S.P	0M6	7.03				
22	Jose Daniel Tafur	[illegible]	AY	0mg	7:03				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

1686

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 24 - junio - 2024
PROYECTO: Obras del Pacífico
REALIZADAS POR: _____
CARGO _____

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Galvis	5866188	Maestro	0 mg	6:58				
2	Cesar Mateus	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:58				
3	William Maldonado	[illegible]	Op	0 mg	6:58				
4	Juan Tuay	[illegible]	Op	0 mg	6:58				
5	Jose Yonny Rincon	[illegible]	Ayu	0 mg	6:58				
6	Herbel Salazar Pinto	[illegible]	Top Top	0 mg	6:59				
7	Oscar Palmero Perez	1166449	A.Y	0 mg	6:59				
8	Gonzalo Nuñez H	96548[illegible]	Almacen	0 mg	7:00				
9	Carlos Soler	[illegible]	C.C	0 mg	7:00				
10	Jairo David Toledo Perez	1[illegible]90.980	Oficial	0 mg	6:52				
11	Javier Suarez	[illegible]	OFICIAL	0 mg	6:53				
12	Angel M. Fortis	7[illegible]	Ayu	0 mg	6:57				
13	Luis Alejandro Gil	7[illegible]	Ay	0 mg	6:59				
14	Jose daniel Tafur	[illegible]	Ay	0 mg	6:59				
15	Yeiny Mildred Oropeza	[illegible]	C.C	0 mg	6:59				
16	Juan Pablo Narchas	[illegible]	Topografo	0 mg	7:04				
17	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Obrero	0 mg	7:05				
18	Yoney Burgos Montesinos	[illegible]	Obrero	21 mg	7:05		21 mg	07:22	
19	Cristian chaves cuervo	[illegible]	Ay	0 mg	7:01				
20	Diego Fernando alizk[illegible]	[illegible]	Ing R	0 mg	7:05				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22-Junio-2024
PROYECTO: Boxar del pasto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Garcia	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:58				
2	Carlos Soler	[illegible]	C.O	0 mg	6:58				
3	Yeimy Hilbred Ordoñez S.	1116[illegible]	control u	0 mg	6:58	Yilbred O.			
4	Cesar Matias	[illegible]	Residente	0 mg	6:59				
5	JAVIER JUAREZ	[illegible]	OFICIAL	0 mg	7:00	JAVIER			
6	Jhon Toney	[illegible]	OP	0 mg	7:00				
7	[illegible]	[illegible]	A y	0 mg	7:00				
8	Angel M. Fariñas	[illegible]	A/y	0 mg	07.				
9	William Maldonado	[illegible]	OP	0 mg	7:00				
10	Diego Ortiz Rincon	1116[illegible]	Q Ing R	0 mg	7:02				
11	Jose Yoney Mauer	[illegible]	A y	0 mg	Fox				
12	Jorge Alvaro Obando	[illegible]	Rondo	0 mg	708				
13	Nestor Salazar Pires	[illegible]	Ing Inf	0 mg	7:08				
14	Jose Luis Piraquive Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:08				
15	Juan Pablo Arechea	[illegible]	Topografo	0 mg	7:09				
16	RONEY ESTIVEN BURGOS	[illegible]	OBRERO	0 mg	7:09	RONEY			
17	Luis Armando Gil	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:10	Luis			
18	Kevin Granados Soler	[illegible]	Obrero	0 mg	7:11				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 20-junio-2022
PROYECTO: Rara del pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	figma	Lec. 2	Hora	firma
1	Nestor Salazar Perez	1065[illegible]082	Ing. Inf	0 mg	6:54				
2	JAVIER SUAREZ	1142[illegible]71	Oficial	0 mg	6:56	JAVIER			
3	Gonzalo Nuñez Holguin	1065[illegible]81	Almacen	0 mg	7:00				
4	William maldonado	1083[illegible]	Op	0 mg	7:00				
5	Thon Torres	1158[illegible]16	O.P	0 mg	7:00	Thon Torres			
6	Duvan Palmero	7[illegible]	A.L	0 mg	7:00				
7	Angel M. Tarfe	7[illegible]	A.L	0 mg	7:00				
8	Jose David Toledo	1116[illegible]	OF	0 mg	6:57				
9	Erica Ramos Rueda	1[illegible]	A.L	0 mg	6:57				
10	Ubiny Mildred Ospina	1116[illegible]	C.V.	0 mg	6:59				
11	Diego Fernando Ortiz	1116[illegible]	Inspector	0 mg	7:00				
12	Juan Pablo Merchan	1057[illegible]	Topo	0 mg	7:00				
13	Julio Cesar Reyes C	1118[illegible]	Sup SST	0 mg	7:00				
14	carlos soler	[illegible]	cal	0 mg	7:01	Carlos			
15	Jose Luis Prohibon Higuera	1[illegible]	Topo	0 mg	7:05				
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
17	Cesar Montes	1[illegible]	Ayudante	0 mg	7:07				
18	Luis Armando Gu	1[illegible]	Ay	0 mg	7:07				
19	Kevin Grimaldo Soler	1123[illegible]	Obras	0 mg	7:08				
20	Jose [illegible]	1[illegible]	Ay	0 mg	7:08				
21	RONEY BURGOS MENDIVELSO	1[illegible]	O.R	0 mg	7:09	RONEY BM			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 14 - JUNIO - 2024
PROYECTO: Torres del parco
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	William Maldonado	[illegible]	Op	0 mg	7:00	[illegible]			
2	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	Almacen	0 mg	7:00	[illegible]			
3	Jhon Lemos	[illegible]	O. P	0 mg	7:00	[illegible]			
4	Jorlis Prochian Acuña	[illegible]	Topografo	0 mg	7:00	[illegible]			
5	Jose David Toledo Perez	[illegible]	Oficial	0 mg	6:59	[illegible]			
6	Yeny Mildred Oropeza S.	[illegible]	C. Vial	0 mg	7:00	[illegible]			
7	Cesar Mottas	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:00	[illegible]			
8	Wesbel Salazar Perez	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:01	[illegible]			
9	Javier Suarez	[illegible]	[illegible]	0 mg	658	[illegible]			
10	Ojeda Ramos Deyvis	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:02	[illegible]			
11	Yesid Gil	[illegible]	[illegible]	0 mg	6:03	[illegible]			
12	Duvan Romero	[illegible]	Ay	0 mg	70	[illegible]			
13	Angel M. Fontiz	[illegible]	Ay	0 mg	7:0	[illegible]			
14	Carlos Solis	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:06	[illegible]			
15	Diego Fernando Diaz B	[illegible]	Ing R	0 mg	7:06	[illegible]			
16	Jose Geovanny Mesa B	[illegible]	Ay	0 mg	7:06	[illegible]			
17	Joan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:01	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	9:10	[illegible]			
19	Kevin Grimaldo Solar	[illegible]	Obrero	0 MG	7:11	[illegible]			
20	Ronel Burgos Mendivelso	[illegible]	OR	0 MG	7:12	[illegible]			
21	Luis Armando Gu	[illegible]	Ay	0 mg	7:12	[illegible]			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C.
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del pasto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jhon Tomas	1113886154	O.P	0 mg	7:02	Jhon Tomas			Jhon Tomas
2	Gonzalo Nuñez H.	96518[illegible]	Palmallero	0 mg	7:02				
3	Javier Suarez	1112[illegible]	Oficial	0 mg	7:05	Javier			Javier
4	Ueiny Hildred Oropeza S	1116 6[illegible]	C. Vial	0 mg	7:03	Hildredo			
5	Cesar Mottes	1006[illegible]	Ayudante	0 mg	7:04	[illegible]			
6	Duvan Palmero	77[illegible]	Ayudante	0 mg	7:03	Duvan.			
7	William Maldonado	1103[illegible]	Op	0 mg	7:03	[illegible]			
8	carlos, Soler	[illegible]	cd	0 mg	7:02	[illegible]			
9	Angel J. Fontan	91[illegible]	A.V	0 mg	7:02	[illegible]			
10	Duvan Palmero	77[illegible]	A.V	0 mg	7:04	Duvan			
11	Néstor Salazar Perez	100[illegible]	Top. Fin	0 mg	7:03	[illegible]			
12	Jose David Toledo Perez	1116[illegible]	Oficial	0 mg	7:04	[illegible]			
13	Juan Pablo Merchan	1057[illegible]	Topogra	0 mg	7:05	[illegible]			
14	Jose Romero [illegible]	1[illegible]	A.V.	0 mg	7:06	[illegible]			
15	Cirio Perez [illegible]	17[illegible]	[illegible]	0 mg	7:7	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]	nke	0 mg	7:13	[illegible]			
17	Julio Cesar Reyes	1085[illegible]	Sup. SST	0 mg	7:14	[illegible]			
18	Kevin Grimaldo Soler	1129[illegible]	Obrero	0 mg	7:15	[illegible]			[illegible]
19	Luis Armando G	79[illegible]	obrero	0 mg	7:16	Luis Armando			
20	Roney Bukes Mendivil	1006[illegible]	Obrero	0 mg	7:17	[illegible]			Roney B
21	Jose Luis Pinchiria	7[illegible]	Topografo	0 mg	7:07	[illegible]			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 13-Junio-2024
PROYECTO: Bocas del pavito
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	William Maldonado	[illegible]	Ay	0 mg	2300	[illegible]			
2	Jose Luis Perilhirna Higuera	[illegible]	Tubo	0 mg	7:00	[illegible]			
3	Gonzalo Alvaro H	[illegible]	Alumno	0 mg	7.01	[illegible]			
4	JAVIER SUAREZ	[illegible]	OFICIA	0 mg	7.02	[illegible]			
5	aidamar Rodriguez	[illegible]	A-U	0 mg	7:03	[illegible]			
6	Ciro Reyes Davila	[illegible]	A.U	0 mg	7.03	[illegible]			
7	Mary Mildred Oropeza S.	[illegible]	C. Vial	0 mg	7:04	[illegible]			
8	Thon Tuno4	[illegible]	O.P	0 mg	7:01	[illegible]			
9	Juan Pablo Narchon Torres	[illegible]	Topografo	0 mg	7.05	[illegible]			
10	carlos salcj	[illegible]	cd	0 mg	7.01	[illegible]			
11	Cesar Matias	[illegible]	Maquinista	0 mg	7.02	[illegible]			
12	Duvan Palmero	[illegible]	Ay	0 mg	7.02	[illegible]			
13	Angel M. Farfan	[illegible]	Ay.U	0 mg	7.02	[illegible]			
14	Wester Salazar Rivera	[illegible]	Top. Tnl	0 mg	7:02	[illegible]			
15	Gonzalo Nuñez Holguin	[illegible]	Alumno	0 mg	7.1	[illegible]			
16	Ciro Reyes Davila	[illegible]	Ay.	0 mg	7-9	[illegible]			
17	Jose David Toledo Perez 1116770930	[illegible]	Oficial	0 mg	7.4	[illegible]			
18	Julio Cesar Reyes	[illegible]	Sup SST	0 mg	7.05	[illegible]			
19	RONEY BURGOS MONTIJO	[illegible]	O.P.R.	0 mg	7.06	[illegible]			
20	Kevin Grimaldo Salcj	[illegible]	obrero	0 mg	7.07	[illegible]			
21	Jhonatan Duque Nava	[illegible]	obrero	0 mg	7.08	[illegible]			
22	Luis Armando Gal	[illegible]	A y	0 mg	7:09	[illegible]			
23	[illegible]	[illegible]	M R	0 mg	7.09	[illegible]			
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 13-JUNIO-2024
PROYECTO: Bocas del pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	carlos soler f	[illegible]	ed	0 mg	7:09	[signature]			
2	Nesbis Salazar Perez	[illegible]	Tag Enfer	0 mg	7:09	[signature]			
3	Duvan Palmero	[illegible]	Ay	0 mg	7:09	Duvan P.			
4	Angel Martinez	[illegible]	Ay	0 mg	7:10	[signature]			
5	Eagrado Nuñez M	[illegible]	Almacenista	0 mg	7:10	[signature]			
6	Jhon Tuma	1.115 886 [illegible]	O.P	0 mg	7:11	[signature]			
7	Alvaro Quevedo 522 773	123 [illegible]	Conductor	0 mg	7:12	[signature]			
8	Aldamar Rodriguez	[illegible]	O.P	0 mg	7:13	aldamar			
9	JAVIER SUAREZ	1142271	OFICIAL	0 mg	7.14	JAVIER			
10	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:14	[signature]			
11	William Maldonado	[illegible]	op	0 mg	7:15	[signature]			
12	yeimy Mildred Ospina	1116615 [illegible]	C.V	0 mg	7:15	M. Ospina			
13	José David toledo Perez	1116.790 [illegible]	Operador	0 mg	7:15	[signature]			
14	Cesar Matta	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:16	[signature]			
15	Cira Ramirez	1 [illegible]	A y	0 mg	7.12	[signature]			
16	José Luis Picachimay Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:12	[signature]			
17	Jose yarmy [illegible]	1129 [illegible]	Ay.	0 mg	7:13	[signature]			
18	[illegible]	[illegible]	Mc	0 mg	7:14	[signature]			
19	Luis armando [illegible]	A. Y	obrero	0 mg	7:15	[signature]			
20	Kevin Grimaldo Solar	1 [illegible]	Obrero	0 mg	7:16	[signature]			
21	Jhonatan Rojas Alonso	[illegible]	obrero	0 mg	7:16	[signature]			
22	Roxey BURGOS MENDOZA	1006 [illegible]	OBRERO	0 mg.	7:16	[signature]			
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 11-06-2024
PROYECTO: Boras del Pavo
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	William Maldonado	1118[illegible]	op	0 mg	6:55	[illegible]			
2	Yesid Baez	88[illegible]	maes	0 mg	6:56	[illegible]			
3	Javier Suarez	1142271	oficial	0 mg	6:57	Javier			
4	Duran palmero	7[illegible]	Hi.	0 mg	6:57	Duran			
5	Nister Salazar Perez	1[illegible]	Ing. Ent.	0 mg	6:58	[illegible]			
6	Oldemar Rodriguez	1[illegible]	A-y	0 mg	7:00	oldemar			
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:00	[illegible]			
8	Mateo Suarez O	1[illegible]	A-y	0 mg	7:00	[illegible]			
9	Jhon Tuta07	1.05.856.151	O.P	0 mg	7:01	[illegible]			
10	Jorge Luis Gutiérrez Fonseca	1116666[illegible]	oficial	0 mg	7:01	[illegible]			
11	RONEY BUEROS MENDIVELSO	1006450[illegible]	OB	0 mg	7:02	[illegible]			
12	Gonzalo Nuñez H.	9[illegible]	Almacenista	0 mg	7:5	[illegible]			
13	Jose Yoreny Lucena	1[illegible]	Ay.	0 mg	7:06	[illegible]			
14	Yeny Mildred Oropeza S.	1116[illegible]	Contabilidad	0 mg	7:06	Mildred			
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:7	[illegible]			
16	Jhonatan Duque Navas	1006[illegible]	obrero	0 mg		[illegible]			
17	Gelman oropeza Perez	1006[illegible]	Obrero	0 mg	7:08	Gelman			
18	Kevin Grimaldo Soler	1[illegible]	Obrero	0 mg	7:10	[illegible]			
19	Luis Armando Guerrero	74.[illegible]	obrero	0 mg	7:10	Armando			
20	Erick [illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:10	[illegible]			
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:[illegible]	[illegible]			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 07 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Gaita	5260285	maestro	0 mg	658				
2	JAVIER SUAREZ	11471277	OFICIAL	0 mg	700				
3	duvan pinero	27666669	AY	0 mg	700				
4	aldemar Rodriguez	1140825	A.y	0 mg	701				
5	Jose David Toledo Perez.	1116790980	oficial	0 mg	7:02				
6	Angel M. Fortiz	7488473	A, y	0 mg	703				
7	Gonzalo Nuñez H.	96174807	Almacenista	0 mg	7.8				
8	MATEO	1116664930	AYUDA	0 mg	6:59				
9	Jorge Luis Gutierrez Fonseca	1116646733	Oficial	0 mg	7:00				
10	carlos soler Rico	1066	cd	0 mg	1:00				
11	Néstor Salazar Perez	1065810945	Ing. Int	0 mg	7:01				
12	Jose Lorenzo Mauro	1127722072	Ay.	0 mg	7:02				
13	Yeiny Hildred Oropeza S.	1116615840	A. Vial	0 mg	7:02				
14	Erick Perez R	1065644	OP	0 mg	7:04				
15	Jose Ramon Duran Fe	AY		0 mg	707				
16	William Maldonado	1065	Ole	0 mg	7:07				
17	Ronny Burgos Melendez	1006450545	O.B.	0 mg	7:37				
18	Cesar Mottas	1065	Operador	0 mg	737				
19	[illegible]	[illegible]	operador	0 mg	7:37				
20	Gelman Oropeza	1006	obrero	0 mg	7:37	Gelman			
21	Jhonatan Duque	1006	obrero	0 mg	7:37	Jhonatan			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 04 - Junio - 2024
PROYECTO: Bocas del parto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes
CARGO Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Armando Gut	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:01				
2	Yesica Galvan	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:02				
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:02				
4	Ronel Burgos Mendivelso	[illegible]	Obrero	0 mg	7:02				
5	Duvan Perez Palmero	[illegible]	Obrero	0 mg	7:02				
6	Gonzalo Muñoz H.	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:05				
7	Jose David Toledo Perez	[illegible]	Oficial	0 mg	6:57				
8	Carlos Solis L	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:05				
9	Javier Suarez	[illegible]	Oficial	0 mg	7:00				
10	Jorge Luis Gutierrez Farfan	[illegible]	Oficial	0 mg	7:01				
11	Angel M. Farfan	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:2				
12	Mateo Suarez C	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:2				
13	Jose Luis Pinchincha Higuera	[illegible]	Topografo	0 mg	7:01				
14	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing Ind	0 mg	7:02				
15	Gelman Oropeza Perez	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:03	Gelman			
16	Cesar Rene Rojas	[illegible]	OP	0 mg	7:05				
17	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	7:01				
18	William Maldonado	[illegible]	OP	0 mg	7:06				
19	Yeimy Mildred Oropeza S.	[illegible]	C.Vial	0 mg	7:06				
20	Ivan Tenoy	[illegible]	OP	0 mg	7:06				
21	Cesar Rene Duarte	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:07				
22	Jose Yarney Moreno	[illegible]	[illegible]	0 mg	7:09				
23	Diego Fernando Ortiz R	[illegible]	Ing Residente	0 mg	7:09				
24	Ibrahan Duque N.	[illegible]	O.b.	0 mg	7:09				
25	Cesar Matos	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:10				
26	Kevin Grimaldo Solet	[illegible]	Obrero	0 mg	7:11				
27	Julio Cesar Reyes C	[illegible]	Sup SST	0 mg	7:00				
28									
29									
30									
31									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 08-12-2021

FECHA: 31/07/2024.
PROYECTO: Pavimentacion Pluvial.
REALIZADA POR: Robanson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	William Maldonado	[illegible]	OP			MALDONADO			
2	Anubio Cano	96549122	Electricista						
3	Gonzalo Nuñez H.	96548808	Almacenista						
4	Carlos Conde	[illegible]	C.d		6:57				
5	José David Toledo Jaimes	1116.710.700	OF.		7:00				
6	Jhoy Tenay	1.115.856.151	O.O		7:00				
7	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Int		7:00				
8	Angel M. Forfora	74847358	A.Y		7:01				
9	Juan Pablo Merchan	1037608426	Topografo		7:01				
10	JAVIER SUAREZ	1144997	OF		7:01	JAVIER			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 29/07/2024.
PROYECTO: Pavimentacion Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Cesar Alexander Vitta S	1065650748	Ayudante	0mg	5:56				
2	Jair Daniel Tapia Garcia	1065650748	Ayudante		5:56				
3	Roney Burgos Mendoza	1065650748	Ayudante	0mg	5:56				
4	Robinson Rincón	1118.559[illegible]	S-SST	0mg	5:57				
5	Luis Armando Guatchon	74.847746	A.V	0mg	6:29				
6	Carlos Soler	3[illegible]	C.O	0.mg	6:30				
7	Néstor Salgotar Pérez	[illegible]	Ing. Ind		6:35				
8	Angel Maria Far[illegible]	[illegible]	A.V						
9	Gonzalo Nuñez M.	9654880	Almacenista		6:57				
10	—	—	—		7:00				
11	Anubis Cano	9659122	Tec Ambiental		7:00				
12	William Maldonado	1118[illegible]	OP		7:00				
13	Yhon Zuñiga	1118[illegible]	O.P		7:00				
14	Diego Fernando Ortiz	1116[illegible]	Ing C.		7:02				
15	Cristian Andres Cano	1[illegible]	A.V		7:02				
16	Juan Pablo Arenas	1[illegible]	Topografo		7:01				
17	Kevin Grimaldo Soler	1[illegible]	A.V.		7:07				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CODIGO: FOR-SST-007

VERSION:03

FECHA: 06-12-2021

FECHA: 24/07/2024.

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial.

REALIZADA POR: Robinson Rincon

CARGO: Superusor - SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Jose [illegible]	[illegible]	Ayudante	0mg	6:00	[signature]			
2	Cesar Mottas	[illegible]	Ayudante	0mg	6:00	[signature]			
3	Jair Daniel Tafur Garcia	[illegible]	Ayudante	0mg	6:00	[signature]			
4	Ronex Barcos Mej	[illegible]	Ayudante	0mg	6:00	[signature]			
5	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	N.	0mg	6:07	[signature]			
6	Robinson Rincón	[illegible]	S-SST	0mg	6:03	[signature]			
7	Luis Armando Gualdrón	[illegible]	A.A.	0mg	6:30	[signature]			
8	Arnubio Cano	[illegible]	Tec linea		7:00	[signature]			
9	William Maldonado	[illegible]	Op		7:00	[signature]			
10	Carlos Soler	[illegible]	CO		7:00	[signature]			
11	Jhon Jimmy	[illegible]	O.P		7:01	[signature]			
12	Angel Maria Tafur	[illegible]	A.A		7:08	[signature]			
13	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo		7:09	[signature]			
14	Yeimy Milena Oropeza S.	[illegible]	C.V		7:09	[signature]			
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: POR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 26/07/2024
PROYECTO: Pavimentación Pluvial
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	carlos soler	[illegible]	cal		6:57				
2	Anubis Cano	9659177	Tec Civil		6:58				
3	Angel Maria	74881[illegible]	Ay		6:59				
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7.00				
5	Yhon Enrq	1.058618[illegible]	O.P		7:00				
6	Yeiny Mildred Oropeza	1116[illegible]	P.V		7:00				
7	Diego Fernando Ariza	1101[illegible]	Ing K.		7.00				
8	Víctor Salcedo Perez	[illegible]	Ing Ant.		7:00				
9	Juan Pablo Arcchea	[illegible]	Topografo		701				
10	William rodrigo	1116[illegible]	OP		7:01				
11	Gonzalo Nuñez H.	[illegible]	[illegible]		7.10				
12	Cesar Nota	[illegible]	Maestro		7:30				
13	Jose Moreno Mena	1122[illegible]	Ayudante		7:30				
14	Ronny Bustos Mendivelso	[illegible]	Ayudante		7:30				
15	Jose Daniel Tafur Garcia	[illegible]	AY		7:31				
16	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Ay		753				
17	Luis Armando Guaidion	[illegible]	A. y		7:34				
18	Robinson Rincon	[illegible]	SST		7:35				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

1700

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 25/07/2024.
PROYECTO: Pavimentación Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	6:06	[illegible]			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	6:06	[illegible]			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		6:07	[illegible]			
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	6:08	[illegible]			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	6:09	[illegible]			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	6:10	[illegible]			
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0	[illegible]	[illegible]			
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		6:06	[illegible]			
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]		6:10	[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]		6:00	[illegible]			
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]		6:09	[illegible]			
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]		6:19	[illegible]			
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:00	[illegible]			
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:00	[illegible]			
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:00	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:00	[illegible]			
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:01	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:00	[illegible]			
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:01	[illegible]			
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7:00	[illegible]			
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22/07/2024.
PROYECTO: Pavimentacion Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Cesar Matías Tapia	[illegible]	Ayudante	Omg	5:55	[signature]			
2	Jose Jairo Alvarez	1123722123	Ayudante	Omg	5:59	[signature]			
3	Gonzalo Nuñez H.	91658800	Almacenista		6:00	[signature]			
4	Jose Daniel Tapia García	[illegible]	A.Y		6:00	[signature]			
5	Roven Bulcos Mendieta	[illegible]	A.Y		6:00	[signature]			
6	Kevin Grimaldo Soler	1123140288	Ob	Omg	6:02	[signature]			
7	Robinson Rincón	1148-5[illegible]	S-SST	Omg	06:03	[signature]			
8	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Top Top.		6:56	[signature]			
9	carlos soler r	[illegible]	C.O		6:56	[signature]			
10	Jhon Tamay	1143[illegible]	O.P		6:59	[signature]			
11	Arnulfo Cano	9659122	Tablaceo		7:00	[signature]			
12	Luis Felipe Suarez	7481171[illegible]	T_S	Omg	6:58	[signature]			
13	Jose Daniel Toledo Cerezo	1167[illegible]	Oficial		6:57	[signature]			
14	Angel M. Fdez Fos	748[illegible]	A.Y		6:57	[signature]			
15	William Maldonado	[illegible]	OF		6:58	[signature]			
16	JAVIER SUAREZ	1142271	OF		7:00	JAVIER			
17	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo		6:56	[signature]			
18	Yeiny Mildred Ospina	1116[illegible]	C.V		6:59	Mildred			
19	William Chavez	[illegible]	A.Y		6:59	[signature]			
20	Jaime Palomino	[illegible]	OP.Grua		7:00	[signature]			
21	Luis Felipe Suarez	74811[illegible]	T. E		07:10		24hg		[signature]
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

[signature]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 21/07/2024
PROYECTO: Pavimentacion Pluvial
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Jhon Toro	1058819	O.P	Dorig	7.00	Jhon Toro			
2	Jaime Ramirez C.	[illegible]	O.G.	Dorig	7:00	[illegible]			
3	Arnubia cuyo	46591[illegible]	Te Unico	Dorig	7.00	[illegible]			
4	Carlos Soler	[illegible]	cd	Dorig	7:00	[illegible]			
5	Diego F. Ortiz Rincon	[illegible]	Ing Re	Dorig	705	[illegible]			
6	Cristian Chaves Cuevas	[illegible]	A.y	Dorig	7:00	[illegible]			
7	Robinson Rincon	1118550[illegible]	OP.	Dorig	705	[illegible]			
8	Jose Parra Morales	1127 [illegible] 123	Ay	Dorig	7:06	[illegible]			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 20/07/2024
PROYECTO: Pavimentación Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Jose [illegible]	[illegible]	Ay.	0mg	06:58				
2	Carlos Soler	[illegible]	[illegible]	0mg	6:58				
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0mg	6:58				
4	Arnulfo Cano	[illegible]	[illegible]	0mg	7:00				
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0mg	7:00				
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0mg	7:00				
7	Luis Felipe Suarez	[illegible]	[illegible]	0mg	7:00				
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0mg	7:5				
9	Robinson Rincon	[illegible]	S-SST	0mg	01:05				
10	Diego Fernando [illegible]	[illegible]	[illegible]	0mg	01:10				
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 19/07/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	William Maldonado	[illegible]	Op		7:00				
2	Anubis Cano	96549[illegible]	Tec Civil		7:00				
3	Carlos Solar	[illegible]	ecl		7:B				
4	Jaime Racamondo	1037[illegible]	Op Cpda		7:00				
5	Jhon Tumoz	1115[illegible]	O.P		7:01				
6	Yeiny Yulied Oropeza	1166[illegible]	C.V		7:01	Yulied O.			
7	Néstor Salazar Pérez	1005[illegible]	Ing. Ind		7:01				
8	José David Toledo Perez.	116.[illegible]	Oficial		7:01				
9	Wilmer Cabrera Cuevas	1002[illegible]	A.V		7:01				
10	Luis Felipe Suarez	3482[illegible]	T E		7:00				
11	Angel M. Forfora	3481[illegible]	Ay		7,6				
12	Gonzalo Nieves Holguin	1654[illegible]	Almacenista		7:0[illegible]				
13	Juan Pablo Merchan	1057[illegible]	Topografo		7:05				
14	Luis Armando Gu[illegible]	[illegible]	Ay		07:07	Luis Armando			
15	Cesar Matos	[illegible]	Ayudante		07:07				
16	Ronny Burgos Mendoza	[illegible]	A.y.		07:08	Ronny B.M			
17	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	Ob.		07:08				
18	Jose Yorney Mau	[illegible]	Ay		7:09				
19	Jose Daniel Tafur Garcia	[illegible]	Ay		7:09				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17/07/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: _____

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Yoney Bueos Maldonado	1006950515	A. y	0.0	06:06	Yoney B.M			
2	Wilmer chavez	1067	A.Y	0.0	06:00	wilmer c.			
3	Yilber R Gomez	1067	MAQ	0.0	06:0	YRG			
4	Kevin Grimaldo Soler	1067	Obras	0.0	06:03	GK			
5	Wilfernando GM	1067	A. Y.	0.0	06:36	Wilfernando			
6	Duvan Palmera	1067	A y.	0.0	06:38	Duvan P.			
7	Gonzalo Nuñez H.	1067	Almacenista	0.0	6:40	GNH			
8	Jaime Palomino C	1067	Obra		7:00	JPC			
9	Nestor Salazar Rojas	1067	Trq Int		6:51	NSR			
10	William maldonado	1067	Op		6:53	MALDONADO			
11	Arnulfo Cano	1067	Ayudante	0.0	6:58	ACC			
12	Angel M. Fortoul	1067	A. y		6:56	AMF			
13	Yhon Tumay	1067	O.P		6:57	YT			
14	Juan Pablo Merchan	1067	Topografo		6:58	JPM			
15	Diego Ortiz R.	1067	Residente		6:59	DOR			
16	Yuri Mildred Ospina	1067	C.V		6:57	YMO			
17	Jose David Toledo Rios	1067	OF.		7:00	JDTR			
18	JAVIER SUAREZ	1067	OP		7:00	JAVIER			
19	Cesar Mottas	1067	Ay		7:00	CMR			
20	carlos soler	1067			7:00	CSR			
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 15/07/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Juan Pablo Merchan	1053760476	Ayudante		7.05				
2	Gonzalo Nuñez Holguin	96548077	Almacenista		7:10				
3	Arnubio Cano	96591772	Tec Electr		7:05				
4	Jaime Rolando	9[illegible]	Op. Grua		7:00				
5	Jhon Tomas	1152761511	O.P		7:01				
6	Guillermo Maldonado	1115[illegible]	Op		7:01				
7	Jose David Toledo Perez	1167700980	OF.		7:03				
8	Javier SUAREZ	91423[illegible]	MECA		7.00	Javier			
9	Duvan Palmero	1176044[illegible]	A, y		7.00				
10	Angel M. Farfan	74 8[illegible]	A, y		7.11				
11	Carlos Soler	1[illegible]	C.d		7.11				
12	Yeiny Hildred Orozco	1116615[illegible]	C.V		7:11				
13	Nestor Salazar Perez	1[illegible]	Ing. Dil		7:13				
14	[illegible]	22[illegible]	MC		7.12				
15	Cristian chavez Tafur	1029641[illegible]	AY		7:12				
16	Jose Daniel Tafur Garcia	1006[illegible]	A4		7:12				
17	Kevin Grimaldo Soler	1[illegible]	Obrero		7:13				
18	Cesar Mottas	1006[illegible]	Pintor		7:13				
19	Jose Yonney	42[illegible]	Ayudante		7:14				
20	LUIS ARMANDO GU	[illegible]	AY		7:14				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 13/09/24.
PROYECTO: Bocas del pavto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Luis Armando GM	1143[illegible]	A Y		5:0	Luis Arm			
2	Jhon Tomay	1.13886.[illegible]	O.P		5:52	Jhon Tomay			
3	carlos Solcv L	1[illegible]	C.d		5:52	[illegible]			
4	Néstor Salazar Perez	1006[illegible]	Ing-Int		6:55	[illegible]			
5	Jaiberland toledo. 1'116790.980		OFC.		6:53	[illegible]			
6	William Maldonado	[illegible]	Op		6:55	[illegible]			
7	JAVIER SUAREZ	1[illegible]	OF		06.51	JAVIER			
8	Duvan Palmero	7[illegible]	A.y		6:57	Duvan			
9	Angel M. Fortin	7[illegible]	A.y		6:58	[illegible]			
10	Carmen Yuniet M.	9[illegible]	Almacenista		7.00	[illegible]			
11	Yeimy Hildred Oropeza	1116[illegible]	C.V		7:00	Hildred			
12	Anibal cuao	9[illegible]	Tc. Electric.		7:00	[illegible]			
13	Jaime Palomino	[illegible]	Op		7:00	[illegible]			
14	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo		6:30	[illegible]			
15	Andres Felipe Uva M.	[illegible]	C.		8:56	[illegible]			
16	Jaime Mogollon G.	[illegible]	C.		8:58	Jaime M.			
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 12/07/24.
PROYECTO: Barras del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor - SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	carlos salcedo	[illegible]	cd	6:50					
2	Luis Armando Gu	[illegible]	A	6:50					
3	Duvan Palmero	[illegible]	A. y	7:10					
4	Angel M. Forfan	[illegible]	A y	7.10					
5	José David Adelo Perez	[illegible]	OF	7:00					
6	Yesid Gil	[illegible]	maest	7.00					
7	William Maldonado	[illegible]	op	7:00					
8	Jhon Tenoy	[illegible]	O.p	7:01					
9	Gonzalo Nuñez H.	[illegible]		7.5					
10	Nestor Salazar Pinto	[illegible]	Ing. Int	7:05					
11	Yeiny Mildred Orjuela	[illegible]	C.V	7:05					
12	Anulbio Cano	[illegible]	Tec Electr	7:00					
13	Javier Suarez	[illegible]	OFICIA	0700					
14	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	06:59					
15	Wilson Reyes	[illegible]	TRABAJ	0700					
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
17	Jaime Palomino	[illegible]	OP. CIVIL						
18	Anulbio Cano	[illegible]	Electric	700					
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 11/09/24.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor - SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Yesid Barbosa	5260188	maestro		6:57				
2	Carlos Soler	[illegible]	C.C		6:57				
3	Jose Dania Tapia Garcia	[illegible]	Ayudante		6:57				
4	Cesar Matias	[illegible]	Perforista		6:58				
5	Gonzalo Nuñez H.	7[illegible]	Almacenista		7:00				
6	Pablo E Lara	[illegible]	MAESTRO		7:01				
7	Oliver Cabrera	[illegible]	A.y		7:00				
8	Jhon Tumay	1.115[illegible]	O.P		7:00				
9	Duvan Palmera	7[illegible]	A.y		7:00				
10	William Valbuena	[illegible]	OP		7:00				
11	Yeiny Mildred Ospina	[illegible]	Cal		7:00				
12	Jose David Toledo Paez	1[illegible]	O.F.		7:00				
13	Jose Yovanny Alvarez	[illegible]	Ay		7:00				
14	Ana M. Forero	[illegible]	A.y		07:00				
15	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo		07:02				
16	JAVIER SUAREZ	[illegible]	OFICIAL		07:00	JAVIER			
17	Kevin Granada Soler	[illegible]	Obrero		10:3				
18	LUIS ARMANDO G	[illegible]	AY		7:4	LUIS ARM			
19	RONEY BURGOS MENDIVELSO	[illegible]	OBRERO		7:04	RONEY B.			
20	Fredinan ortega	[illegible]	conductor		7:30				
21	Aymer Farfan	[illegible]	Conductor		10:35				
22	Roberto Cor. r	416[illegible]	Conductor		16:05				
23	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Ind		16:10				
24	Andres Felipe Cua M.	1.143.[illegible]	C.		16:10				
25	Jaime Mogollon W.	7705[illegible]	C		17:26	Jaime			
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 10/07/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor - SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Jaime Andres Mogollon	1105672160	C.		3:45				TTN 789
2	Jorges Felipe Cuta	C.193374 992	C.		3:45				TTP-638
3	Williams Castillo Mora C.	[illegible]	Conductor		3:45				SSQ-199
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 04 - Julio - 2024
PROYECTO: Bocay del norte
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Carlos Soler	[illegible]	C.C	0 mg	6:50	[signature]			
2	Gonzalo Nuñez Holguin	96 [illegible]	Almacenista	0 mg	6:51	[signature]			
3	Jose David Toledo Perez	1'116 [illegible]	OF.	0 mg	6:52	[signature]			
4	Javier SUAREZ	441227	OF	0 mg	6:51	JAVIER			
5	Duvan Palmero	[illegible]	Op. C	0 mg	6:52	[signature]			
6	Angel Fonseca	[illegible]	Ayte	0 mg	6:54	[signature]			
7	Yonen Rivera Mend	[illegible]	Ay.	0 mg	6:54	[signature]			
8	Kevin Guadalupe Soler	[illegible]	OP	0 mg	6:55	[signature]			
9	Yeimy Mildred Orpeda S.	1116 [illegible]	C.V	0 mg	6:55	[signature]			
10	William moldonado	111 [illegible]	Op	0 mg	6:55	[signature]			
11	Diego Ortiz Rivera	1116 [illegible]	Ing Ca	0 mg	6:57	[signature]			
12	Jose Daniel Tapia Garcia	[illegible]	Ayudante	0 mg	6:58	[signature]			
13	William rabaco cuevas	[illegible]	Op	0 mg	6:58	[signature]			
14	[illegible]	[illegible]	Me	0 mg	7.00	[signature]			
15	Jose Ygnacio V	[illegible]	Me	0 mg	7:00	[signature]			
16	Cesar Matus	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:01	[signature]			
17	Luis Armando G	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:01	[signature]			
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 02 - Julio - 2024
PROYECTO: Bocas del Parto
REALIZADAS POR: Julio Cesar Reyes C
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	carlos Soler	[illegible]	Cd	0 mg	6:58	[illegible]			
2	Gonzalo Nuñez H.	[illegible]	Almacen	0 mg	6:54	[illegible]			
3	Luis Armando Cu [illegible]	[illegible]	A X	0 mg	6:54	[illegible]			
4	Cesar Mottas	[illegible]	Hv	0 mg	6:55	[illegible]			
5	Duvan Palmera	[illegible]	Hv	0 mg	6:55	Duvan			
6	Hector Salazar Perez	[illegible]	Ing I.	0 mg	6:56	[illegible]			
7	Jorge El Mi Farfan	[illegible]	Ay	0 mg	6:59	[illegible]			
8	Williams Maldonado	[illegible]	Op	0 mg	6:59	[illegible]			
9	Yeiny Hildred Oropeza S.	[illegible]	C.V.	0 mg	6:59	Hildred O			
10	Yhon Tomay	[illegible]	OP	0 mg	6:59	[illegible]			
11	Josi David Toledo Perez - [illegible]	[illegible]	OFIC.	0 mg	7:00	[illegible]			
12	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	0 mg	6:59	[illegible]			
13	Javier Suarez	[illegible]	Ayudante	0 mg	7.00	[illegible]			
14	Jose Daniel Tapia Garcia	[illegible]	A.H	0 mg	7:00	[illegible]			
15	Jose Manuel [illegible]	[illegible]	A u	0 mg	7:00	[illegible]			
16	Yonky Burgos Mendoza	[illegible]	C.B	0 mg	7:10	[illegible]			
17	Cristian Chavez Curvo	[illegible]	AIH	0 mg	7:10	Cristian			
18	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	O.B	0 mg	7:11	[illegible]			
19	Diego Fernando Ortiz	[illegible]	Ing R.		7:12	[illegible]			
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Julio Cesar Reyes C
Responsable

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 02/08/2024.
PROYECTO: Pavimentación Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Oscar Mottas Tafur	1006458748	Ayudante	Omg	05:46				
2	Jose Daniel Tafur Garcia	1006458748	Ayudante	0	05:46				
3	Koney Burgos Mendivelso	1006458748	Ayudante	Omg	05:47				
4	Kevin Grimaldo Soler	1123972	Ay	Omg	05:50				
5	Jose Yorley Mateus	1123972	Ay	Omg	5:50				
6	Robinson Rincón	1118.554 253	S-SST	Omg	5:50				
7	Carlos Soler	866167	c.d	Omg	5:56				
8	MALDONADO William	1118554	Op	Omg	7:00				
9	Arevalo Cesar	9654172	Tractorista	Omg	7:00				
10	Angel Mario Forfa	7446475	A, y	Omg	7:01				
11	Nestor Salazar Perez	1006458748	Ing. Int	Omg	7:01				
12	Carlos Chavez	1006458748	ay	Omg	7:02				
13	Jhon Tamayo	1115886451	O.P	Omg	7:02				
14	Oso David Forero	1116.770.498	Of.	Omg	7:02				
15	Juan Pablo Merchan	1057598826	Topografo	Omg	7:03				
16	Gonzalo Nuñez H.	9654807		Omg	7:05				
17	Lida Rocio Perez	1121826	Inc. Tec.	Omg	7:00				
18	Javier Suarez	1112977	Of	Omg	7:00				
19	Jose Alberto Duarte	1123972	CON	Omg	7:02				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

S-SST.

J914

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 03/08/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Carlos Soler P.	[illegible]	Cd	Omg	6:57	[signature]			
2	Arquibio Cano	96582[illegible]	Tec Nivel	Omg	7:00	[signature]			
3	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing. Ind	Omg	7:00	[signature]			
4	Gonzalo Nuñez Holguin	96.548.[illegible]	Almacenista	Omg	7:01	[signature]			
5	William Maldonado	[illegible]	op	Omg	7:02	[signature]			
6	José David Toledo.	1.118.770.[illegible]	Of.	Omg	7:00	[signature]			
7	Jhon Torres	1.115.[illegible]	op	Omg	7.01	[signature]			
8	Angel María Tafur	74.847.[illegible]	Ay	Omg	7:03	[signature]			
9	Yesid Gal[illegible]	1.86[illegible]	[illegible]	Omg	7:03	[signature]			
10	Lida Perez.	1.12[illegible]	C.T.V	Omg	7.03	Lida Perez			
11	Javier Suarez	[illegible]	OF	Omg	7:03	Javier			
12	Cristian Chaves	[illegible]	op	Omg	7:03	Cristian			
13	Juan Pablo Merchan	[illegible]	Topografo	Omg	7:04	[signature]			
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 05/06/2024
PROYECTO: Pavimentación pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Carlos Soler	[illegible]	C.C	Omg	6:55	[signature]			
2	Lida Perez Garcia	1047962[illegible]	C.T.V.	Omg	6:58	Lida perez			
3	Angel H. Farfan	[illegible]	A. y	Omg	6:58	[signature]			
4	Nestor Salazar Perez	1065[illegible]	Ing Ind	Omg	6:59	[signature]			
5	JAVIER SUAREZ	1142271[illegible]	OF	Omg	7:00	Javier			
6	José David Toledo Perez	1[illegible]	OF	Omg	7:00	[signature]			
7	CRISTIAN CHAVEZ	[illegible]	AUX	Omg	7:00	CRISTIAN			
8	Arrubia Cano	9654127	Tec Linier	Omg	7:00	[signature]			
9	Williams Maldonado	[illegible]	OP	Omg	7:00	[illegible]			
10	Yon Tuay	1115[illegible]	OP	Omg	7:07	[signature]			
11	Gonzalo Nuñez H.	765[illegible]	[illegible]	Omg	7:10	[signature]			
12	Jorge Fernando Pizarro	1153[illegible]	Auxiliar	Omg	7:01	[signature]			
13	Juan Pablo Merchan	1053[illegible]	Topografo	Omg	7:03	[signature]			
14	MATEO SUAREZ C	1[illegible]	AX	Omg	7:04	[signature]			
15	Gelman oropeza	1006[illegible]	AX	Omg	7:05	[signature]			
16	Cesar Matias	1005[illegible]	Ayudante	Omg	7:55	[signature]			
17	Kevin Grimaldo Soler	1123[illegible]	Ay.	Omg	7:07	[signature]			
18	[signature]	1123[illegible]	Ay	Omg	7:08	[signature]			
19	José Daniel Fajur	1006[illegible]	Ay		7:47	[signature]			
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1916

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 08/08/24.
PROYECTO: Pavimentación Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cano	96594[illegible]	T. ELECTRICO	Omg	6:10				
2	Luis Felipe Suarez	74'8[illegible]	T. electrico	Omg	6:10				
3	Carlos Suarez	74566[illegible]	c.d	Omg	6:59				
4	[illegible] David Toledo Perez.	1116.70.920	OF	Omg	6:59				
5	Nester Salazar Perez	[illegible]	Top Top	Omg	7:00				
6	JAVIER SUAREZ	1[illegible]	OF	Omg	7:00	JAVIER			
7	Anael M. Farfan	[illegible]	A. y	Omg	7:04				
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Omg	7:00				
9	Lida Perez.	4[illegible]	C. V.	Omg	7:06	Lida Perez			
10	[illegible]	[illegible]	I. A	Omg					
11	Yesid Gaitan	[illegible]	[illegible]	Omg	7:04				
12	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	AY.	Omg	7:07				
13	Cesar Mottas	[illegible]	A y	a Omg	7:08				
14	LOPEZ BURGOS M	[illegible]	A y	O MG	7:09				
15	Jose Daniel Tapia	[illegible]	AU	Omg	7:09				
16	LUIS Armando Gualdron.	[illegible]	A y.	Omg	7:10				
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1719

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 09/08/2024.
PROYECTO: Repavimentación Plural.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Carlos Soler	1146616[illegible]		0mg	6:53				
2	Luis Felipe Suarez			0mg	7:00				
3	Aurelio Cano			0mg	7:00				
4	Lida Perez.	41426824		0mg	7:02	Lida P.			
5	Angel Mario Fontalvo	7489[illegible]	A, y	0mg	7:04				
6	Nestor Salazar Pino	1006[illegible]	Ing. Ayu	0mg	7:04				
7	JAVIER SUAREZ	1142[illegible] DE		0mg	7:01	JAVIER			
8	JOSE DAVID TOLEDO PEREZ	1116.710.980		0mg	7:01				
9	Carlos Chavez	1006[illegible]	Ay	0mg	7:01				
10	Jorge Fernando Lizcano	1152[illegible]	Ing. Sup	0mg	7:02				
11	RONEY BARROS M.	1006[illegible]	A.y.	0mg	7:03				
12	Luis Armando Gualdron	74.[illegible]	Ay.	0mg.	07:04	Armando			
13	Cesar Mateo Tacuri	[illegible]	Ayudante	0 mg	7:09				
14	Jose Daniel Tacuri Garcia	1006[illegible]	Ay	0 mg	7:09				
15	Kevin Grimaldo Soler	1127[illegible]	Ay	0mg	7:10				
16	Jose Yonney Mateus	1127[illegible]	Ay	0mg	7:10				
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1718

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 10/08/2022.
PROYECTO: Pavimentación Pluvial.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Carlos Soler	1193661C1	C.d	0mg	6:56				
2	Anubis Coro Burgos	9659122	electrico	0mg	6:50				
3	Lida Perez	47496841	C.V.	0mg	6:56	Lida Perez			
4	Angel Maria Fortiz	7480933	A,y	0mg	659				
5	Nestor Salazar Perez	1005450915	Ing. Ht	0mg	6:59				
6	Jorge David Toledo Perez	1116770920	OF	0mg	7:00				
7	JAVIER SUAREZ	1143271	OF	0mg	7:00	JAVIER			
8	carlos daniel Soler Arnedo	1004111778	Aux	0mg	7:00				
9	Luis Felipe Suarez	74876119	T. Elect	0mg	7:00				
10	Jose Daniel Tafur Garcia	1004450918	RM	0mg	7:00				
11	Cesar Mottas Sr.	1004450918	Ayudante	0mg	7:01				
12	Rorey Burgos Maldonado	1004450943	Ayudante	0mg	7:01	Rorey RM			
13	Jose Yorney Mateus	1193722	Ay.	0mg	7:01				
14	Kevin Grimaldo Solano	1123722289	Ay	0mg	7:08				
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 09-12-2021

FECHA: 12/06/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor S.S.T.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Rincubio Rincy Cano	96591227	ELECTRICO	Omg	6:51				
2	Angel M. Fontes	74847385	A.y	Omg	6:55				
3	Cesar Alexander Mattos	1006450818	Ayudante	Omg	6:57				
4	William Maldonado	1148944018	OP	Omg	6:59				
5	Luis Armando GM	1148147246	A Y	Omg	6:59				
6	Yhon Tomay	1115881451	O.P	Omg	0700				
7	Javier SUAREZ	1007	OF	Omg	7:00	Javier			
8	Lida Rocio Perez	1096	C.V.	Omg	7:00	Lida Perez			
9	Kevin Grimaldo Solar	1127142268	A.y	Omg	7:00				
10	CRISHAN chavez Tafur	1014	A.Y	Omg	7:00	CRISHAN			
11	Gonzalo Nuñez Holguin	96518	Almacenista	Omg	7:5				
12	Carlos Solar	5	cd	Omg	7:05				
13	RONEY BUZOS MENDINDELSO	1006	A.Y	Omg	7:05	RONEY B			
14	Nestor Salazar Perez	1006	Top Tut	Omg	7:05				
15	Luis Fabian Suarez	91	T-Electr	Omg	7:05				
16	Jose Daniel Tafur Garcia	1006	AY	Omg	7:06				
17	Juan Pablo Merchan T.	1057	Topografo	Omg	7:07				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1720

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 15/08/2024.
PROYECTO: Pavimentacion Pluvial.
REALIZADA POR: Rebanoon Ancon
CARGO: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Luis Armando Ca	[illegible]	[illegible]	0mg	6:55	Luis Arm			
2	Gonzalo Nuñez H.	965930	[illegible]	0mg	6:55	[illegible]			
3	William Maldonado	[illegible]	OP	0mg	6:56	[illegible]			
4	Carlos Soler	[illegible]	C.el	0mg	6:58	[illegible]			
5	Anubio Cano	[illegible]	electric	0mg	6:59	[illegible]			
6	Jose David Toledo. 1116.790.980		oficial	0mg	7:00	[illegible]			
7	SAVIER SUAREZ 1140227[illegible]		OFICIAL	0mg	7:00	Savier			
8	Luis Felipe Suarez	24'81[illegible]	T.Cat.	0mg	7:00	[illegible]			
9	Angel M. Tarfoi.	[illegible]	A.y	0mg	6:56	[illegible]			
10	Lida Perez. 47[illegible]		C.V.	0mg	7.05	Lida perez			
11	Jorge Fernando [illegible]	[illegible]	I.A	0mg	7:04	[illegible]			
12	Nestor Salazar Perez	[illegible]	Ing-Int	0mg	7:05	[illegible]			
13	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	A.y	0mg	7:06	[illegible]			
14	Jorge Daniel Tafur Garcia	[illegible]	AY	0mg	7:06	[illegible]			
15	Jhon Tong	[illegible]	O-P	0mg	7:06	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0mg	7:06	[illegible]			
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1921

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 16/08/2024.
PROYECTO: Rocas del pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cano	9654177	Electrico	0mg	6:50				
2	William Maldonado	1165	Op	0mg	6:50				
3	Cesar Alexander Mottos	1006	Ayudante	0mg	6:51				
4	Luis Armando	1	A y	0mg	6:51				
5	Jose Yorney Hurtado	1 2772 2 27	A y.	0mg	6:52				
6	Lida Rocio Perez	1	C. V.	0mg	6:58				
7	Gonzalo Nuñez H.	9	Mantenimiento	0mg	7:00				
8	Juan Jimenez	1	O.P	0mg	7:00				
9	Nestor Salazar Perez	1	Ing. Ppl	0mg	7:00				
10	Luis Felipe Suarez	74811119	T. Elect	0mg	7:00				
11	Cesar Soler	7	Ca	0mg	7:01				
12	Angel Mario Forfan	7	A y	0mg	7:01				
13	Cristian Chavez Burgos	1	A y	0mg	7:01				
14	Roney Estiven Burgos	1	A y	0mg	7:02				
15	Jose Daniel Tafur	1	A y	0mg	7:02				
16	Kevin Grimaldo Solar	1	A y	0mg	7:03				
17	Jose Alvaro Quesada	1	Conduc	0mg	7:05				
18	Jos David Toledo	1	Oficial	0mg	7:05				
19	Juan Pablo Merchan	1	Ingeniero	0mg	7:06				
20	JAVIER SUAREZ	1142271	OF	0mg.	7:00				
21	Robinson Rincon	1	S-SST	0mg	7:01				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17/08/2024
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Yhon Tovar	1113888.19	O.P	Omg	7:00	Yhon Tovar			
2	William Maldonado	1116[illegible]	OP	Omg	7:00	MALDONADO			
3	Arnubia Cero	9654.172	Electrico	Omg	7:00	Arnubia			
4	Néstor Salazar Pérez	1088[illegible]	Ing. Ind	Omg	7:00	[illegible]			
5	Luis Armando Gr	1.178.[illegible]	A y	Omg	7:00	Luis Armando			
6	Luis Felipe Sosa	245[illegible]	T. El.	Omg	7:00	[illegible]			
7	Carlos Sofer Burgos	1.586.[illegible]	C.d	Omg	7.00	[illegible]			
8	Carlos chavez cano	1.07[illegible]	A y	Omg	7.00	carlos			
9	Javier SUAREZ 1142274		OF	Omg	7:01	Javier			
10	Angel M. Forfor	74.841.758	A, y	Omg	7:06	[illegible]			
11	Ronny Burgos Maldonado	[illegible]	A.y	Omg	7:06	Ronny B.			
12	Jose Daniel Tafur Garcia	1.006.[illegible]	Ay	Omg	7:07	[illegible]			
13	Kevin Grimaldo Soler	[illegible]	A y	Omg	7:08	[illegible]			
14	Gualo Nuñez Molyneux	9.[illegible]	[illegible]	Omg	7-16	[illegible]			
15	Juan Pablo Nerdhen	1.057.[illegible]	Topografo	Omg	7:06	[illegible]			
16	Cesar Matias	1.006.[illegible]	Ayudante	o.mg	7:06	[illegible]			
17	Jose yorney Nuñez	1.123.222.[illegible]	A.y	o.mg	7:08	[illegible]			
18	Lida Rocio Perez	1.126.[illegible]	C.Y.	Omg	7:08	Lida Rocio			
19	Robinson Rincon	1118.55[illegible]	SST.	Omg	7:09	[illegible]			
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1723

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 19/08/2024
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	William Maldonado	1116[illegible]	op	0mg	07:00	MALDONADO			
2	Jhon Torres	1115856[illegible]	O.P	0mg	07:00	Jhon Torres			
3	carlos salas	74[illegible]	cd	0mg	07:00				
4	Lida Rocio perez	1[illegible]	C.V.	0mg	07:02	Lida Perez			
5	JAVIER SUAREZ	6[illegible]	OF	0mg	07:66	JAVIER			
6	Anyubia Cano	96594[illegible]	Electrico	0mg	7:00				
7	Luis Felipe Suarez	24[illegible]	T. Elect	0mg	7:00				
8	adrian chavez	[illegible]	op	0mg	7:00				
9	Jorge Fernando Serrano	[illegible]		0mg	7:00				
10	Nestor Salcedo Perez	[illegible]	Ing. SST	0mg	7:00				
11	[illegible]			0mg	7:00				
12	Luis Felipe Suarez	74[illegible]	T. E	0mg	7:00				
13	JAVIER SUAREZ	[illegible]	OF	0mg	7:00	JAVIER			
14	Jose' David Polo			0mg	7:01	Jose David			
15	Juan Pablo Merchan	1005[illegible]	Topografo	0mg	7:01				
16	Robinson Rincón	1[illegible]	S-SST	0mg	7:02				
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1724

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 22/08/2024.
PROYECTO: Bocas de Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor - SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Juan Pablo Merchan	1037600[illegible]	Topografo	0mg	6:51				
2	Cesar Alexander [illegible] S	1006160[illegible]	Ayudante	0mg	6:51				
3	Carlos Solel [illegible]	7[illegible]8	ed	0mg	6:51				
4	Lida Rocio Perez [illegible]	1[illegible]426.894	c.v.	0mg	6.58	Lida Perez			
5	Luis Felipe Suarez	1[illegible]	T. cad.	0mg	6.58				
6	JAVIER SUAREZ	1[illegible]	[illegible]	0mg	6 58	JAVIER			
7	[illegible] David [illegible] Ruiz	1[illegible]	OF..	0mg	6:57				
8	Angel M. Farfan	[illegible]	A.y	0mg	6.59				
9	Yhon Tomey Salazar	1[illegible]	O.P	0mg	07:00				
10	Arnulfo Cano	1[illegible]	electricista	0mg	7:00				
11	Jose Daniel Tafur Garcia	1[illegible]	AY	0mg	7:01				
12	Nestor Salazar Perez	1[illegible]	Ing Inst	0mg	7:01				
13	Kevin Gonzalo Soler	1127142[illegible]	A y	0mg	703				
14	Gonzalo Nuñez Hoyos	9[illegible]	Almacenista	0mg	7.5				
15	Luis Armando [illegible]	8[illegible]	A Y	0mg	7:05	Luis Armando			
16	Cristian chavez	1[illegible]	Ayu	0mg	7.5	cristian			
17	Roney Estiven Barros	1006[illegible]	A y	0mg	7:05	Roney Bm			
18	Yesid Gaitan	[illegible]	Maestro	0mg	7:05				
19	Jose Yorney	1[illegible]	A y	0mg	7:05				
20	cristian chavez	1[illegible]	Ayu	0mg	7:06				
21	Robinson Rincón	1[illegible]	S-SST	0mg	7:07				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 24/08/2024.
PROYECTO Bocas del Pauto
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Gonzalo Viñez H.	9654803	Almacenista	0mg	6:41				
2	Jhon Toro	1152	O.P	0mg	6:50	Jhon Toro			
3	William muldonado	1116	OP	0mg	6:50				
4	Anubio cubo	9654121	Electrico	0mg	6:50				
5	Lida Rocio Perez	1126874	C.Y.	0mg	6:54	Lida Perez			
6	carlos solis	7426667	C.O	0mg	6:54				
7	Angel Maria Farfan	74847387	A.y	0mg	7:01				
8	JAVIER SUAREZ	1192271	OF	0mg	7:01	JAVIER			
9	Juan Pablo Merchan	1037	Topografo	0mg	7:01				
10	anthon chavez burgos	1078	A.U	0mg	7:01	anthon			
11	Cesar Alexander M	1004	Ayudante	0mg	7:02				
12	Jose David Tarazona Garcia	1004	A.y	0mg	7:03				
13	Kevin Grimaldo Solar	1074	A.y	0mg	7:05				
14	Jose David toledo	1116.790.780	Of.	0mg	7:07				
15	Luis Armando Gu	74	A.Y	0mg	7:07	Luis Armando			
16	Yesid Cant	5866	maest	0mg	7:07				
17	Luis Felipe Suarez	94	Ele.	0mg	7:07				
18	Ronel Bolaños Mendieta	1006	A.y	0mg	7:08				
19	Robinson Rincón	1152	SST	0mg	7:08				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1926

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 26/08/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Luis Armando Gu	7[illegible]	A y	0mg	7.0	Luis Aranga			
2	Gonzalo Nuñez Holguin	7051507	almacenista	0mg	7.5				
3	William Maldonado	11.65[illegible]	Op	0mg	7.0m	MALDONADO			
4	Angel M. Farfan	74.84738	A. y	0mg	7.01				
5	Isda Rocio Perez	1[illegible]	C.X.	0mg	7.08	Isda Perez			
6	Cesar Alexander M	1064[illegible]	Ayudante	0mg	7:01				
7	carlos Soler	7[illegible]	C.C	0mg	7:02				
8	Nestor Salazar Perez	1006[illegible]	Ing. Jr	0mg	7:02				
9	Araujo Caro	96[illegible]	Ettora	0mg	7:00				
10	Jhon Tumay	1[illegible]	O.P	0mg	7:00				
11	Juan Pablo Merchan	1[illegible]	Topografo	0mg	7:01				
12	Yesid Soler	5[illegible]	maestro	0mg	7.02				
13	Jose Yorney Munoz	[illegible]	A y.	0mg	7:02				
14	cristian chavez	1[illegible]	Ay	0mg	7:00	CRISTIAN			
15	Kevin Grimaldo Solar	1[illegible]	Ay.	0mg	7:03				
16	Jose David Toledo ariza	1[illegible]	Of.	0mg	7:18				
17	JAVIER SOAREZ	1[illegible]	OF	0mg	7:18	JAVIER			
18	Robinson Rincon	1118.[illegible]	SST	0mg	7:19				
19	Jorge Fernando Alvarez	1[illegible]	T. A	0mg.	7:20				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1727

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION:03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 28/08/2024.
PROYECTO: Bocas del Pauto
REALIZADA POR: Robinson Rincon
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Luis Armando Gu	1[illegible]746	A y	0M	7:02	Luis Armando			
2	Gonzalo Nuñez H.	9658403	Almacenista	0mg	7.5.				
3	Lida Rocio Perez.	1126811	C.V.	0mg	7.5.	Lida Perez			
4	Jose Yarmey Arteco	1127722 127	A.y	0mg	7:02				
5	Firnubio Cano	9659402	ELECTRICO	0mg	7:00				
6	carlos Soler	[illegible]	c.d	0mg	7:06				
7	Angel M. Forfo:	4847387	A.y	0mg	7:04				
8	Luis Felipe Suarez	94'551119	T. electr	0mg	7:04				
9	William Maldonado	1163[illegible]84	OP	0mg	7:00				
10	Cesar Alexander M S	1064[illegible]48	Ayudante	0.0mg	7:01				
11	JAVIER SUAREZ	1[illegible]770	OF	0mg	7:00	Javier			
12	Juan Torres	1158[illegible]	O.F	0mg	7:01				
13	Néstor Salazar Perez	1065[illegible]	Ing. Ind	0mg	7:01				
14	José David Toledo Perez	1[illegible]790	OF	0mg	7:02				
15	Kevin Grimaldo Soler	1127[illegible]	A.y	0.0	703				
16	CRISTIAN CHAVEZ	1019[illegible]	A.Y	0mg	707				
17	Jorge Fernando Jaimes	1155[illegible]	J.N	0mg					
18	Juan Pablo Merchan	1093[illegible]	Topografo	0mg	7:03				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1928

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-007
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FECHA: 06-12-2021

FECHA 30/08/2024.
PROYECTO Reacu del pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Gonzalo Nuñez H.	96518805	Almacenista	0mg	6:40				
2	Luis Armando Gu	7[illegible]	A.Y	0mg	6:42	Luis Armando			
3	Jhon Tumay	1115856151	O.P	0mg	6:43	Jhon Tumay			
4	William Maldonado	1065[illegible]	Op	0mg	6:45	[illegible]			
5	Andres Arrubio Cano	96591[illegible]		0mg	6:45	Andres			
6	JAVIER SUAREZ	1104[illegible]	OF	0mg	6:46	Javier			
7	Jose David Toledo Perez	1[illegible]	OF.	0mg	6:47				
8	Luis Felipe Suarez	74[illegible]	Ayudante	0mg	6:48				
9	Carlos Soler Suarez	[illegible]	C.D	0mg	6:48				
10	Nestor Salazar Perez	1065[illegible]	Ing. Ent	0mg	6:49				
11	Angel Dario Farfan	7[illegible]	A.y	0mg	6:49				
12	Cesar Alexander M S	1006[illegible]	Ayudante	0mg	6:49				
13	Carlos Chavez	1[illegible]	A.y	0mg	6:49				
14	Jose Yorvic Mucho	1[illegible]	A.y	0mg	6:50				
15	Kevin Grimaldo Soler	1[illegible]	A.y	0mg	6:51				
16	Juan Pablo Merchan	1[illegible]	Topografo	0mg	7:00				
17	Lida Rocio Perez	1[illegible]	C.V.	0mg	7:02	Lida Perez			
18	Robinson Rincón	1[illegible]	S.SST	0mg	7:03				
19	Jorge Fernando Linares	1[illegible]	I.A	0mg	7:04				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-007
SYNERGIA	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FECHA: 06-12-2021

FECHA: 31/08/2024

PROYECTO: Bocas del Pauto

REALIZADA POR: Robinson Rincón

CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC 1	HORA	FIRMA	LEC 2	HORA	FIRMA
1	Juan Pablo Merchan	1053760106	Topografo	0mg	6:59				
2	Cesar Alexander M	1006450718	Ayudante	0mg	6:59				
3	Javier Suarez	1142937	OF	0mg	7:00	JAVIER			
4	Angel D. Forfan	7158177587	A. y	0mg	7:00				
5	carlos solev	1088661	cd	0mg	7:01				
6	Anubio cano	9059172	Electrico	0mg	7:00				
7	Kevin Grimaldo Solev	1117149285	Ay.	0mg	7:01				
8	Luis Felipe Suarez	1148611197	Ayudante	0mg	7:01				
9	Gonzalo Nuñez Holguin	7659805	Almacen	0mg	7.5				
10	Jose yarmy [illegible]	1129		0mg	7:05				
11	William Montenegro	[illegible]	OP	0mg	7:5				
12	anthan chavez	1012	A.V	0mg	7:5	anthan			
13	Lida Rocio Perez	1126	C.V.	0mg	7:5	Lida Perez			
14	Luis Armando [illegible]	[illegible]	A Y	0mg	7:06	Luis Armando			
15	Yhon Tomey	1.118561151	O.P	0mg	7:07				
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

1930

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-007
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FECHA: 06-12-2021

FECHA: 02/09/2024.
PROYECTO Bocas del pauto.
REALIZADA POR: Robinson Rincón
CARGO: Supervisor SST.

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y políticas de la empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	LEC. 1	HORA	FIRMA	LEC. 2	HORA	FIRMA
1	Néstor Salazar Perez	1005[illegible]	Ing. Jal		6:57				
2	eduardo soler	72[illegible]	c.d		6:57				
3	Javier Suarez	1141[illegible]	OF		6:58	Javier			
4	Lida Rocio Perez	47.426.874	C.Y.		6:57	Lida Perez			
5	Cesar Alexander M	1006[illegible]	Practicante		6:57				
6	Angel Maria Fortoni	14.817.887	Aux		7:00				
7	Jhon Tomas	1.117.856.191	O.P		7:00				
8	José David Tarazo	1.116.790.980	OF		7.00				
9	Yesid Carta	1[illegible]	maest		7.01				
10	Lezillian Maldonado	11[illegible]	OP		7'01				
11	Kevin Grimaldo Soler	1127142288	Ay.		702				
12	Arnubio Cano	9659122	Eléctrico		7.00				
13	Juan Pablo Narchan	1057666408	Topógrafo		7:03				
14	Luis Armando GH	74.81[illegible]	AY		7:04				
15	Jose Vanney H.	1.122.[illegible]	Ay		7:04				
16	Jose Fernando	1.[illegible]	IA		7:04				
17	Robinson Rincon	1118.554.[illegible]	S-ST		7:05				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-00 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 04/09/2024.
Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial
Realizada por: Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258
Cargo: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Ricardo	74847746	A Y		6:46				
2	Arnubio Cedo	9659137	Electrico	0	6:47				
3	DS David Toledo Perez	1116770930	Oficial	Omg	6:47				
4	Angel M. Forero	74847387	A. y	Omg	6:48				
5	Carlos Soler	74966169	C.d	Omg	6:48				
6	William Maldonado	1165 [illegible]	Op	Omg	6:48				
7	Cesar Alexander M	1006450718	Ayudante	Omg	6:49				
8	Javier Suarez	1122171	OF	Omg	6:49				
9	Jose yoney	1127722127	A y	omg	6:49				
10	cristian chavez	1070001322	A y	Omg	6:49				
11	Lida Perez	47496-874	C. v.	Omg	6:50				
12	Kevin Grimaldo	1127142288	A.	Omg	650				
13	Nestor Salazar Perez	1006450595	Ing. Int	Omg	6:51				
14	Zhon Tumay	1.115.856.151	O.P	omg	6:51				
15	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topograf	Omg	6:52				
16	Luis Feira Suarez	74814 [illegible]	T. Electro	Omg	6:56				
17	Yesid Gaul	58601 98	maq b.	Omg	657				
18	Jorge Jaramo	1115860460	In A	Omg	6:58				
19	Gonzalo Nuñez M	9657807	Almacenista		7:00				
20	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	Omg	7:01				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 06/09/2024	**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	**Realizada por:** Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	**Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos Internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Cesar Alexander M	1006450718	Ayudante	0mg	6:56				
2	Arnubio Cedo	7659177	Electrico	0mg	658				
3	Angel M. Fortón	74847387	A. y.	0MG	658				
4	Nestor Salazar Perez	1.006450.595	Ing Jr	0mg	6:58				
5	Luis Felipe Suarez	74866779	T. electrist	0mg	6:57				
6	Kevin Grimaldo S	1127142288	Ayudante	0mg	6:58				
7	Yhon Tunay	1.115.856.151	O.P	0mg	6:59				
8	Bernard toledo perez	1116.770.980	oficial	0mg	6:59				
9	Luis Armando G	1118847746	AYY	0MG	7:00				
10	Juan Pablo Merchan	1057606908	Topografo	0mg	7:00				
11	William Valbonado	1116541184	op	0mg	7:00				
12	Hilded Oropeza S	1116.615.341	AUX. SST	0mg	7:00				
13	Jessyanica	1127122127	Ay	0mg	701				
14	Yesid Gal S.	5860238	Maestro	0mg	701				
15	Lida Rocio Perez	47.426.874	C. V.	0mg	702	Lida Perez			
16	Ecovia Soler	1085616	C.d	0mg	702				
17	JAVIER SUAREZ	1142271	OF	0MG	7:04				
18	CRISTIAN CHAVEZ	1076611922	Ay	0MG	7:06				
19	Robinson Rincón	1118.554258	S-SST	0mg	7:00				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo.Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 07/09/2024.	**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	**Realizada por:** Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	**Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	William Maldonado	1116544464	OP	0mg	6:53	MALDONADO			
2	Cesar Hernandez M	1006450718	Ayudante	0mg	6:53	Cesar Hernandez M			
3	Luis Armando	1074847716	A X	0mg	6:54	LUIS ARMANDO			
4	Arnubio cuao	9659172	Electrico	0mg	6:54				
5	Carlos soler	1018661167	C.el	0mg	6:55				
6	Angel M. Fortan	74847387	A.y	0mg	6:55				
7	Kevin Grimaldo S	1127142284	Ay	0mg	6:55				
8	Luis Felipe Suarez	74861779	Electricista	0mg	6:55				
9	Jhon Tuay	1.115.856.131	O.P	0mg	6:55				
10	Nestor Salazar Perez	1006480948	Ing. Inst	0mg	8:56				
11	Lida Rocio Perez	52.426.874	C.V.	0mg	6:56	Lida Perez			
12	JAVIER SUAREZ	1142271	OF	0mg	6:56	JAVIER			
13	Jose Yarley	1127722123	A.y	0mg	6:58	Jose Y.			
14	Yesid Gaitan	5860188	maestro	0mg	6:58				
15	Jose David Toledo Ort	1116.790.780	Oficial	0mg.	6:58				
16	Yeimy Mildred O.S.	1116.615344	A. SST	0mg	6:58	Mildred OS			
17	Juan Pablo Merchan	1007606408	Topografo	0mg	6:58				
18	Robinson Rincon	1118.557258	S-SST	0mg	6:59				
19	Gonzalo Nuñez	9654803	Almacenista		6:59				
20	CRISTIAN CHAVEZ	1029611922	A.y	35mg	7:53	CRISTIAN			
21	CRISTIAN CHAVEZ	1029611922	A.y	29mg	8:07	CRISTIAN			
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 09/08/2024.	**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	**Realizada por:** Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	**Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos Internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Luis Arnaldo [illegible]	[illegible]	A y		6:53	Luis Arnaldo			
2	[illegible]	1116.790.920	Oficial	Omg	6:53				
3	Angel M. Farfán	74847387	A, y	Omg	6:53				
4	carlos soler	74 866 164	c.d	omg	6:54				
5	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	Omg	6:54	Coordinador HSE			
6	Anurbio Cano	9659122	Electrico	Omg	6:54				
7	Luis Felipe Suarez	74 815 779	Tecnico	Omg	6:55				
8	Lida Rocio Perez	47.429.852	C.V.	Omg	6:55	Lida Perez			
9	Juan Pablo Narchan	1057606908	Topografo	Omg	6:56				
10	William Maldonado	1116344484	Op	Omg	6:56				
11	Yeimy Hildred Ospino	1116615.344	AUX SST	Omg	6:56	Hildred Ospino			
12	Kevin Grimaldos S.	1127142286	Ay	Omg	5:56				
13	Jhon Tuman	1.115.856.131	O.P	Omg	5:57				
14	Nestor Salazar P.	1.006.450.595	Ing. Int.	Omg	6:57				
15	Gonzalo Nuñez M	9654803	Almacenista		7:00				
16	Jorge Arrieta	1115860460	I. A	Omg	6:58				
17	Robinson Rincon	1118.554.258	S-SST	Omg	6:59				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

1735

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 11/04/2024.	**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	**Realizada por:** Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	**Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	William Maldonado	1116504484	OP	0mg	6:47				
2	Cesar Matias	1006450718	Ayudante	0mg	6:48				
3	Anubio Cano	9659122	Electrico	0mg	6:48				
4	Luis Felipe Suarez	74866779	Electricista	0mg	6:48				
5	Carlos Chaves	1029611722	Ay		6:49				
6	Angel Mario Forero	74847387	A, y	0mg	6:49				
7	Carlos Soler	74866164	cd	0mg	6:49				
8	Lida Rocio Perez	47.486.874.	C.V.	0mg	6:49	Lida Perez			
9	Jose Yorney M.	1123722122	A y	0mg	6:50				
10	Jhon Yonny	1.115.856.151	O.P	0mg	6:50				
11	Nestor Salcedo Perez	1006450595	Ing Ant.	0mg	6:51				
12	Yeiny Heidreol O.	1.446.615.344	Aux SST	0mg	6:51				
13	Cristobal Plazas	74770183	OP		6:54				
14	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	0mg	6:55				
15	Kevin Grimaldo S.	1127147788	Ay. Electro	0mg	6:56				
16	Gonzalo Nuñez H.	9'617'803	Almacenista		7.00				
17	Josinaud Toledo Pab.	116.790.770	Oficial	0mg	6:53				
18	Jovico Suarez	1042278	OFICIAL	0mg	6:53				
19	Jhon Fernando Jaramillo	1115866160	T. A	0mg	6:57				
20	Fidel Orozco	74847575	Bodeguero	0mg	6:57				
21	Robinson Rincon	1118.554.258	S-SST	0mg	6:58				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 13/08/2024. **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Proyecto: Pavimentación Pluvial **Realizada por:** Robinson Rincón

Identificación: 1'118.554.258 **Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	William Maldonado	1116544484	Op	Omg	6:58	MALDONADO			
2	Jhon Tuesca	1.115.856.151	O-P	Omg	6:58				
3	Yesid Gaa	5860488	maq	Om	6.58				
4	Carlos Soler	74966162	cd	Omg	6:59				
5	José David Toledo	1116.790.980	Oficial	Omg	6:59				
6	Jesse Yomaya	1123722123	A y	Omg	6:59				
7	Angel M. Forfori	74847387	A, y	Omg	6:59				
8	Cesar Mottas	1006150418	Ayudante	Omg	7:00				
9	Lida Rocio Peña	47.426.874	C.V.	Omg	7:00	Lida Peña			
10	CRISTIAN CHAVEZ	1078611722	A, y	Omg	7:00	CHAVEZ			
11	JAVIER SUAREZ	1116192271	OF	Omg	7:01				
12	Jose Daniel Padilla	74858394	ALM.	Omg	7.00				
13	Yeimy Mildred O.	1116615.349	Aux. SST	Omg	7:01				
14	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	Omg	7:02				
15	Nestor Salazar Perez	1.006.450.595	Ing. Inter	Omg	7:02				
16	Jorge Fernando Ji	1115760160	In	Omg	7:03				
17	Juan Pablo Merchan	1057606408	Topografo	Omg	7:03				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 14/09/2024. | Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)

Proyecto: Pavimentación Pluvial | Realizada por: Robinson Rincón

Identificación: 1'118.554.258 | Cargo: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	0.mg	6:59				
2	Jhon Tuay	1.115.836.151	O.P	0mg	7:00				
3	Carlos Soler	74866164	O.P	0mg	7:01				
4	Angel Maria Barfo	74847387	A. y	0mg	07				
5	Gonzalo Nuñez	9654863	Almacenista	0mg	7:01				
6	Jose Daniel Rudilla	74858394	Almac	0mg	7.02				
7	Néstor Salator Perez	1.006.450891	Ing Jnt	0mg	7:02				
8	Juan Pablo Mendez	1037606408	Topografo	0mg	7:02				
9	Jose Yorney	1127722127	A y	0mg	7:02				
10	Arnulfio Cano	9659122	Electricista	0mg	7:03				
11	Lida Rocio Perez	47.426.874	C.V.	0mg	7:08	Lida Perez			
12	Cesillian Maldonado	1106444484	OP	0mg	7:04				
13	Yesid Cortes	7866108	maestro	0mg	7:05				
14	Javier Suarez	1142279	OF	0mg	7:05				
15	Josipaul Toledo Parra	1118.720.780	Oficial	0mg	7:04				
16	Cristian Chaves Cabrera	1061461772	Ay	0mg	7:07				
17	Luis Armando	74847746	A. T	0mg	7:08				
18	Edwin Grimaldo	1127148288	Ay Elec.	0mg	7:08				
19	Rafael Calderón	1006557746	T. Electrico	0mg	7:08				
20	Yeimy Mildred Ojeda	1116.615.374	Aux SST	0mg	7:06				
21	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	0mg	7:09				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo/Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 16/09/2024. **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Proyecto: Pavimentación Pluvial **Realizada por:** Robinson Rincón

Identificación: 1'118.554.258 **Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Yhon Tomen	1.115.856.151	O.P	Omg	6:52				
2	Nestor Salazar P.	1.006.450.595	Ing Ind.	Omg	6:53				
3	Arnubio [illegible]	9659177	electricos	omg	6:53				
4	Juan Pablo Merchan	1037606908	Topograf.	Omg	6:53				
5	[illegible]	74266164	ed	omg	6:53				
6	Jose Daniel Padilla	74858394	Alm.	Omg	6:54				
7	[illegible]	1019611922	Aux	Omg	6:53				
8	Javier Suarez	1142271	OP	Omg	654	Javier			
9	William Maldonado	1065[illegible]	OP	omg	6:54				
10	Rafael Calderón	1006557746	[illegible]	Omg	6:55				
11	Cristobal [illegible]	9[illegible]	OP	Omg	6:55				
12	Kevin Guevara S.	1127147288	OP. C	Omg	655				
13	[illegible]	1118.770.980	Operad	Omg	6:55				
14	Yesid Garcia	5860488	maestro	Omg	656				
15	Cesar Mottos	1006450718	Aux	Omg	656				
16	[illegible]	1127722127	Aux	Omg	6:56				
17	[illegible]	1115860160	T. A	Omg	6:57				
18	Lida Rocio Perez	47.426.874	C.A.	Omg	6:57	Lida Perez			
19	Hildred Oropeza	1116615344	Aux SST	Omg	6:57	Hildred O			
20	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	Omg	6:58				
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

No. Bo Responsable

1989

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 19/09/2024.
Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial
Realizada por: Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258
Cargo: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cano	9654172	Electrico	omg	6:54				
2	Cesar Motta	1006430718	Ayudante	omg	6:55				
3	Cristobal Perez	1049470185	OP	Omg	6:56				
4	Rafael Calderon	1006557946	Electrico	Omg	6:56				
5	Juan Pablo Merchan	1057605408	Topografo	Omg	6:56				
6	Jose Daniel Padilla	74858394	Almacenista	Omg	6:56				
7	Jose Ramses [illegible]	1177272128	Ayu.	omg	6:57				
8	William Maldonado	1116530428	OP	omg	6:57				
9	Juan Toro	1.115.836.151	OP	omg	6:57				
10	Cristian Chaves	1070601322	Ayu	Omg	6:58				
11	Javier Suarez	1142271	OP	omg	6:58				
12	Kevin Grimaldo	1127142788	A.y	Omg	6:58				
13	Nestor Salazar P.	1.006.410.595	Ing. Inf	Omg	6:58				
14	[illegible]	5866688	[illegible]	omg	6:58				
15	[illegible]	1115 870 160	J. A	omg	6:59				
16	Lida Rocio Perez	47.426.874	C.Y.	omg	7:00	Lida Perez			
17	Hildred Oropeza	1.116.615344	Aux SST	omg	7:00				
18	Robinson Rincon	1118.554.258	S-SST	Omg	7:00				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 20/09/2024.	**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	**Realizada por:** Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	**Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Luis Alejandro Gu	74 817 716	A X		6:49				
2	Carlos Soler	74 856 164	c d	0mg	6:50				
3	Arnulfo Cote	9659177	Electricista	0mg	6:52				
4	Cristobal Plaza	4-477-0193	O P		6:54				
5	Rafael Calderon	1006557746	Electrico	000	6:52				
6	Nelson Salazar P	7.006.450.095	Ing. Inf.	0mg	6:52				
7	Jose David Toledo Ruiz	1.116.770.930	Oficial	0mg	6:52				
8	Yeny Hildred Cas	1116.615.344	Aux SST	0mg	6:53				
9	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	0mg	6:55				
10	William Maldonado	1116544424	OP	0mg	6:53				
11	Kevin Grimaldo	1127142285	Ay	0mg	6:53				
12	Juan Pablo Nerdon	1057606908	Topografo	0mg	6:54				
13	Jhon Toro	1.115.856.151	Cap	0mg	6:54				
14	Jose Daniel Padilla	74858394	O.P	0mg	653				
15	erlinan chavez	1029601722	Ay	0mg	652				
16	Angel Mario Fer	74847387	Ay	0mg	655				
17	Yonaiger	1127727723	Ay	0mg	656				
18	Javier Suarez	1143971	OF	0mg	657				
19	Yasid Gal	5866189	Maq	0mg	657				
20	Lida Rocio Perez	1.118.876.744	C.V.	0mg	6.57				
21	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	0mg	6:58				
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo/Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 21/09/2024.
Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial
Realizada por: Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258
Cargo: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cano	859122	Electricista	0mg	6:58				
2	Juan Zuñiga	1.115.886.151	O.P	0mg	6:58				
3	William Maldonado	1116504484	OP	0mg	6:59				
4	Yesid Gaitan	5866888	maestro	0mg	7:00				
5	Javier SOAREZ	1142271	OFICIAL	0mg	7:00				
6	CRISTIAN CHAVEZ	1076811722	AYU	0mg	7:00				
7	Carlos Soler	7486167	CC	0mg	7:01		0mg	7:18	
8	Jose Yonney M.	1128722129	AYU	0mg	7:04		27mg	7:18	
9	Kevin Grimaldos	1127142288	A y E	0mg	7:01				
10	Jose Daniel Padilla	74858394	A/mac	0mg	7:02				
11	Estabel Pices	74740183	OP	0mg	7:02				
12	Ps'David Toledo Perez	1116.770.920	oficial	0mg	7:03				
13	Juan Pablo Merchan	1037606405	Topografo	0mg	7:03				
14	Cesar Mottas	1006450718	Ayudante	0mg	7:03				
15	Rafael Calderon	1006557746	Electricista	0mg	7:04				
16	Lida Rocio Perez	47.486.874	C.V.	0mg	7:04	Lida Perez			
17	Robinson Rincón	1118.554.258	SST	0mg	7:05				
18	Nestor Salamanca P.	1.006450.595	Ing. Int	0mg	7:28				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo.Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 23/09/2024. **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Proyecto: Pavimentación Pluvial **Realizada por:** Robinson Rincón

Identificación: 1'118.554.258 **Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Kevin Grimaldo S.	1127142288	AV	Omg	658				
2	Nestor Salazar P	1006.454.891	Esg. Ind	Omg	6:58				
3	cesar soler	74856167	cd	omg	659				
4	Arnubio cano	9659177	Electrico	omg	659				
5	jhon Tmay	1.115.856151	O.P	omg	6:59				
6	Cristian Maldonado	1118544454	OP	omg	7:00				
7	Cesar Matas	1006430418	Ay	omg	7:00				
8	Jose Daniel Toledo Pard	1116790.980	Oficial	Omg	7:00				
9	JAVIER SUAREZ	1642271	OF	omg	7:00	JAVIER			
10	CRISTIAN CHAVEZ	1079607722	A.y	omg	7:00	CRISTIAN			
11	Jose Daniel Padilla	74858394	Almacenista	O mg	7.01				
12	Jose juancy chaco	1127722177	Ay	omg	7:01				
13	Juan Pablo Merchan	1057606908	Topografo	Omg	7:02				
14	Lida Rocio Perez	47.426.874	C.Y.	OMG	7:02	Lida perez			
15	Yesid Goña	5860188.	maestro	omg	7:02				
16	Rafael Calderon	1006557796	Electrico	omg	7:03				
17	Cristal Flores	1144018	OP	omg	7:02				
18	Hildred Oropeza.	1116.615.344	AUX SST	Omg	7:02				
19	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	Omg	7:02				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 25/09/2024.
Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial
Realizada por: Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258
Cargo: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Jhon Tuma	1.115.856.151	O-P	0mg	5:58				
2	Arnubio Cano	9654122	Electrico	0mg	6:58				
3	Cesar Mottas	1006450748	AY	0mg	6:58				
4	Carlos Soto	1118611	Cd	0mg	6:58				
5	Juan Pablo Mendivelso	1057606408	Topografo	0mg	6:59				
6	Jose David Valderrama	1116710.920	Oficial	0mg	6:59				
7	Wilber Salazar P	1006-210595	Ing. Inf	0mg	6:59				
8	Kevin Geovanny S	1127472258	Ay.t.	0mg	6:59				
9	Cristian Molano	1116514421	OP	0mg	7:00				
10	JAVIER SUAREZ	1142971	OF	0.49	7:00				
11	Jose Daniel Padilla	7485839	Alm.	0mg	7:00				
12	Yesid Gal	5866488	maquinaria	0mg	7:00				
13	Oliver chaves	1016511927	Ay	0mg	7:02				
14	Rafael Calderón	1006557446	Electrico	0mg	7:01				
15	Yilbred Ordaz	1116.615.341	Aux SST	0mg	7:02				
16	Robinson Rincón	1118554.258	SSST	0mg	7:02				
17	Lida Rocio perez	47.496.874	C.V.	0mg	7:02				
18	Cristobal Florez	74110185	OP	0mg	7:58				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 28/09/2024. **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Proyecto: Pavimentación Pluvial **Realizada por:** Robinson Rincón

Identificación: 1'118.554.258 **Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos Internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cano	1654197	Electrico	omg	6:55				
2	Kevin Grimaldo	1127147788	Ay.	Omg	6:56				
3	Carlos Soler	1454861	ed	omg	6:56				
4	Josvaldo Toledo Port	1116.720.720	oficial	Omg	6:56				
5	William Maldonado	1116544484	OP	omg	6:56	OMALDONADO			
6	Daniel Padilla	74858394	Alm.	OMG	6:57				
7	Gilmar Chavez	1079611722	AIV	OMG	6:56				
8	Jorge Jiraldo	1115860465	J.A	omg	6:57				
9	Jose Vanegas	1127722127	A y	omg	6:57				
10	Nestor Salazar P	1008490.595	Top Dol	Omg	6:58				
11	Rafael Calderón	1006557746	Electrico	Omg	6:58				
12	Cesar Mottas	1006450418	A-y	Omg	6:58	Cesar Alexander Mottas			
13	Lyda Rocio Perez	LA.426.874	C.V.	OMG	6:59	Lida Perez			
14	Robinson Rincon	1118.554.258	S-SST	Omg	6:59				
15	Hilbred Oropeza	1116.615.344	AUX SST	Omg	6:59				
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 27/09/2024 | **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Proyecto: Pavimentación Pluvial | **Realizada por:** Robinson Rincón

Identificación: 1'118.554.258 | **Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cano	9659122	Electrico	OMG	6:52				
2	carlos soler	1148861644	C Cl	omg	6:53				
3	Jose Ramirez M.	1177727127	A y	omg	6:53				
4	Rafael Calderon	1006557796	Electrico	Omg	6:53				
5	William Maldonado	1116511174184	Op	omg	6:53				
6	Nestor Salazar Pérez	1.006.470.595	Ing. Int.	OMG	6:54				
7	Cristian chavez	1020411222	Ay	omg	6:54				
8	Cesar Mottas	1006150718	Ay	omg	6:54				
9	Kevin Guimaldo S.	1122147288	Ay	Omg	6:54				
10	Daniel Padilla	74858394	Alm.	OMG	6:55				
11	Lida Rocio Perez	LA-496874	C.V.	OMG	6:55				
12	Robinson Rincón	1118.554.258	S-SST	Omg	6:55				
13	Hildebrando Ospina S.	1116615340	Aux SST	omg	6:56				
14	José David Toledo Ruiz	1116770.930	Oficial	Omg	6:57				
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: 30/09/2024.	Lugar: Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	Realizada por: Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	Cargo: Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	Arnubio Cuervo	9659122	Técnico	0mg	6:52				
2	Carlos Solar	1.115.966.164	C d	0mg	6:52				
3	Cristobal Pizas	70'176.183	OP	0mg	6:52				
4	Yhon Toma.	1.115.856.151	O.P	0mg	6:53				
5	Daniel Padilla	74958394	Alm.	0mg	6:53				
6	Rafael Calderon	1006557746	Tecnico	0mg	6:53				
7	William Maldonado	1010544484	OP	0mg	6:54				
8	Jose Bonilla	1127727177	AU	0mg	6:54				
9	Gilmon Chavez	1078641222	AU	0mg	6:54				
10	Cesar Mottas	1006.40748	AU	0mg	6:54				
11	Kevin Grimaldo S.	1127147288	AU	0mg	6:55				
12	Jose David Toledo Pinto	1116.770.980	Oficios	0mg	6:55				
13	Lida Rocio Perez	1.074.96.874	C.V.	0mg	6:55	Lida Perez			
14	Robinson Rincon	1118.554.258	S.SST	0mg	6:55				
15	Hildred Oropeza	1116.615.311	Aux SST	0mg	6:56				
16	Nestor Salazar P.	1006.453.591	Ing. Ent	0mg	6:57				
17	Jorge Fernando Jimenez	1115.801.160	Ing. A	0mg	6:57				
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

1747

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ CONTROL DE ASISTENCIA VEHICULAR SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-RH-001 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

Charla Diaria ☑ **Capacitación** ☐ **Inducción** ☐ **Otros:**

Fecha: Septiembre **Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)

Tema (s): Socialización. Decreto No. 009 de 2017

Proyecto: Pavimentación Pluvial **Duración:**

Instructor: Robinson Rincón **Identificación:** 1'118.554.258

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	TIPO DE VRIIICULO	COLOR	PLACA	FIRMA
1		02/09/2024					
2	Tulio Cabuder	91179793	conductor	volqueta	verde	SOSE37	
3		03/09/2024					
4	Tulio Cabuder	03/09/24	conductor	volqueta	verde	SOSE37	
5		04/09/24					
6	Tulio Cabides	91179793	conducta	Volqueta	verde	SOSE37	
7		07/09/2024					
8	Victor Arevalo	7927038	Conduc	Volqueta	blanco	SKP 383	
9		10/09/24					
10	William Verdugo	4123057.	conduc	Volqueta.	blanco	SKV 888	
11	Nicol Vasquez	1115691091	Conductor	Volqueta	Rojo	T132 981	
12	Daniel Gutierrez	1006554262	conducta	Volqueta	Blanca	TGU 663	
13		12/09/2024					
14	William Verdugo	4.123.052	Conducta	Volqueta	B/A.	SKV888	
15	Daniel Urbano	13/09/2024.	conductor	Volqueta	Blanco	WGP 424	
16	Daniel Urbano	9430421	conducta	volqueta	Blanco	WGP 424	
17	Jhon Caro	1053512868	C.d.	Volqueta.	Blanco	TDX99Z	
18	Edison Perez.	1007196666	C.d.	Volqueta	Amarilla	SEP375	
19	Victor Hurtado	9427038	conducta	Volqueta	Roja	SKP363	
20		16/09/2024					
21	Daniel Urbano	9430421	conducta	volqueta	Blanco	WGP 424	
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Obsevaciones:

V/o. Bo Responsable

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ REGISTRO DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-12-2021

Fecha: Septiembre.	**Lugar:** Bocas del Pauto (Casanare)
Proyecto: Pavimentación Pluvial	**Realizada por:** Robinson Rincón
Identificación: 1'118.554.258	**Cargo:** Supervisor SST

Acepto libremente los requerimientos, Reglamentos internos de trabajo y políticas de la empresa y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultados positivos.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO	LEC1	HORA	FIRMA	LEC2	HORA	FIRMA
1	02/09/24.								
2	Julio Cabales	91179783	conductor	0M6	2.36				
3	04/09/24.								
4	Julio Cabales	91179783	conductor	0M6	6:55				
5	07/09/24.								
6	Victor Arrendeño	74270380	conductor	0M6	1.45				
7		10/09/24.							
8	William Verdugo	1123052.	conductor	0mg	13:44				
9	Nixon Lozano	1115691091	Conductor	0mg.	13:50				
10	Daniel Gutierrez	1065542702	conductor	0mg	13:57				
11		12/09/24.							
12	William Verdugo	1123052.	Conductor						
13	DANIEL URBANO	13/09/2024.							
14	DANIEL URBANO	9430421	conductor	0MS	9:25				
15	Jhon Cano.	1053512868	C.cl.	0mg.	4:21				
16	Edison Perez.	1007196666	C. cl.	0mg.	4:21				
17	Victor Arrendeño	74270380	conductor	0mg.	4:30				
18		16/09/2024.							
19	Daniel Urbano	9430421	conductor	0MS	4:50				
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Observaciones:

Vo. Bo Responsable

CONTRATO DE SUMINISTRO 002-2024

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS
NIT: 901.542.009-1

CONTRATO DE SUMINISTRO 002-2024

CONTRATANTE	TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS
Numero de Documento de Identificación	901.542.009-1
Dirección del Empleador	CL 38 24-82
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS
Numero de Documento de Identificación	844.004.840-1
Domicilio	CALLE 30 28 46
Correo electrónico	YOPAL
Teléfonos No.	Móvil:3178560362 Fijo: (6016327178)
Valor	$9.492.837

Los suscritos, a saber TRANSPORTES HARUE SAS, identificada con **NIT: 901.542.009-1** sociedad comercial debidamente constituida representada en este acto por el señor DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, mayor de edad, vecino de Yopal, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.793.440 de Bogotá, que en adelante se denominará EL PROVEEDOR; y la **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E IN GENIERIA SAS** con NIT: 844.004.840-0, domiciliado en la Calle 38 24 -82, de la ciudad de Yopal - Casanare sociedad representada legalmente en este acto por **MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO**, vecina de esta ciudad, mayor de edad, de estado civil soltera, identificada con la cédula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal y quien en adelante se denominará **EL CONSUMIDOR**, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro que se regirá por el código de comercio acorde a lo estipulado en los artículos 968 y siguientes, demás normas que regulan esta actividad comercial y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**: **Objeto**. El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico (o continuo) por parte del proveedor y favor del consumidor del siguiente suministro de materiales:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Colombina o baliza de señalizacion H=1.30 m	UND	16,00	$ 47.602	$ 761.632,00
2	Barricada metalica tipo IDU con cerrado reflectivo naranja y blanco grado Ingenieria, medidas: 2.40m x 1.50m - 3 bandejas de 20 cm x 2.40 m con tablero de desvió de 60 cm.	UND	5,00	$ 462.093	$ 2.310.465,00
3	Paleta PARE - SIGA 45 cm	UND	2,00	$ 48.309	$ 96.618,00
4	Cinta de Señalizacion - peligro no pase -	MS	1.000,00	$ 60	$ 60.000,00
5	Señales móviles de aproximación, con trípode tipo SIO, SP, SI, SR de (100x50 - 75x75 - 80x50) lámina galvanizada cal. 20 y ángulos de 1" x 1/2" x 1/8".	UND	26,00	$ 239.408	$ 6.224.608,00
6	Chaleco reflectivo	UND	2,00	$ 16.457	$ 32.914,00

7	Pitos para auxiliares de transito	UND	2,00	$ 3.300	$ 6.600,00
		TOTAL			$ 9.492.837,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor del Contrato: para todos los efectos legales y fiscales el valor del contratos será por la suma de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.CTE ($9.492.837) CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.** El consumidor pagara al proveedor a un solo pago al finalizar la entrega y cumplimiento del presente econtrato**2) .PARÁGRAFO ÚNICO:** los pagos parciales acordados en la presente cláusula se harán efectivos previa confirmación por parte del proveedor al consumidor del despacho y entrega en bodega de los pedidos acordados. **CLÁUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO:** el plazo de ejecución del contrato se estipula a la fecha final del suministro y entrega total los materiales PARÁGRAFO **PRIMERO:** La ejecución del presente contrato se regirá de conformidad con el cronograma establecido entre las partes, el cual se establecerá el día de la firma del presente contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** si el por caso fortuito o fuerza mayor, por parte del proveedor y por tal razón no pueda cumplir con las entregas pactadas, siempre y cuando quede demostrado por parte del proveedor el imprevisto, este no se constituirá en mora e incumplimiento del presente contrato; por tal razón tendrá que notificar por escrito al consumidor de sobre estas causas ajenas a su voluntad, y en común acuerdo reprogramar las fechas y horas de entrega (cronograma). **PARÁGRAFO TERCERO:** en atención al parágrafo que antecede, las fechas pactadas para los pagos parciales tendrán que reajustarse a las condiciones de las nuevas fechas del cronograma. **CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:** Constituyen obligaciones del proveedor: **1)** Suministrar al CONSUMIDOR los bienes y servicios mencionados en la cláusula primera de este contrato y cualquier otro producto del PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con los plazos de conformidad al cronograma que las partes de común acuerdo establecen por escrito el día de protocolizado el presente contrato. **OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR.** Constituyen obligaciones a cargo del consumidor las siguientes: **1)** pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. **2)** Disponer del personal para la entrega de los materiales. **CLÁUSULA SEXTA: SITIO DE ENTREGA.** Consensualmente se acordó entre las partes que la entrega del material en las oficinas de la empresa

CLÀUSULA SEXTA: DURACIÓN. El presente contrato de suministro es de plazo indefinido pero podrá ser terminado, sin aviso previo, en cualquier momento por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas o dando aviso escrito a la otra parte con una anticipación de un mes a la fecha en que deba ser terminado. **CLÁUSULA SÉPTIMA: CESIÓN.** Este contrato no podrá ser cedido sin previa

aprobación del CONSUMIDOR. **CLÁUSULA OCTAVA: EXCLUSIÓN LABORAL.** Ninguna de las obligaciones contenidas en las cláusulas de este contrato generará en ningún caso vínculo adicional entre las partes ni habilitarán al CONSUMIDOR para representar al PROVEEDOR a ningún título. El CONSUMIDOR manifiesta que en el pasado no ha existido entre las partes ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado contrato alguno de índole civil, laboral o comercial distintos de los que eventualmente pudo haber celebrado de compra-venta de algunos de los mismos productos con el PROVEEDOR, con quien no lo une ni ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, carece de autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer de alguna manera al PROVEEDOR, ni para anunciarse como titular de alguna de las dichas calidades. **CLÁUSULA NOVENA: ARBITRAMENTO.** Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento cuyo domicilio será la ciudad de Bogotá, integrado por tres (2) árbitros designados conforme a la ley. Los arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifiquen o adicionen la materia.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Yopal al 1 día de Febrero de 2024

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

CC No. 47.436.168

R/L SYNERGIA SAS

NIT: 844.004.840-0

DIEGO HERNNADO DIAZ CASTELBLANCO

CC NO. 79.793.440

R/L TRANSCEHAR SAS

NIT: 901.542.009-1