ENERCA S.A.E.S.P.

TRD

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha: | 29 | 05 | 2025 |
| **Municipio:** | Yopal | **Lugar de visita** | Hato Corozal | | |
| **Contrato No.** | 186 de 2025 | **Contratista** | CONSORCIO ILUMINACION COROZAL | | |
| **Representante legal** | GLORIA SOFIA MARTINEZ | **NIT** | 901928930-7 | | |

**Objeto: AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Interventor (o Supervisor)** | ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S. | | |
| **Supervisor de interventoria** | Luis René Granados Vargas | | |
| **Contrato No.** | 188 de 2025 | | |
| **Representante legal** | WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS | **NIT** | 900315789-1 |

**Residente de obra.** **Victor Manuel bernal López**

**Residente de interventoria** **Ricardo León Pulido**

También participaron en la visita:

**Participantes**

| Nombre | Cargo | Proceso/Entidad |
|---|---|---|
| Wolson Nossa Granados | Representante legal Director interventoria | Electricom |
| Hugo Fernández S. | Prof: apoyo | Enerca s.a. |
| Ricardo L. Pulido A | Ing Residente Interv | Electricom |
| Victor Manuel Bernal L. | Ing. Residente Obra | Consorcio Iluminacion Corozal |
| | | |

**Desarrollo de la visita:**

Se realiza visita al Municipio de Hato Corozal con el fin de verificar el avance de los trab...os y algunas situaciones que se han presentado con algunos de las viviendas donde manifestó el contratista de obra que habian solicitado no se les instalara un poste al frente de sus viviendas. Se tuvo acompañamiento por parte del secretario de planeación del municipio donde se verificaron algunos casos específicos, así como verificar algunos postes de alumbrado que están fracturados y otro que lleva años atravesado en via pública para verificar la viabilidad de poder dar solución dentro del alcance de la obra objeto del contrato.



Powered by CamScanner

ENERCA S.A E.S.P.

| Observaciones y recomendaciones |
|---|
| Agilizar en lo posible el desarrollo de la obra dado el atraso presentado. Mirar planes de contingencia para superar los atrasos. |

| Compromisos | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividades** | **Responsables** | **Fecha** | **¿Cumplió?** |

**Registro fotográfico**




Foto 1. Revisión de postería instalada sobre Calle 7



Foto 2. Verificación de profundidad de enterramiento de postería



Foto 3. Medición de Interdistancias dentro del separador calle 7ª



Foto 4. Medición de Interdistancias en los cruces en los separadores de la calle 7a.



Powered by CamScanner



Foto 5. Instalación de varilla en acero de puesta a tierra.




Foto 6. Visita a diferentes puntos con acompañamiento del Secretario de Planeación Municipal.



Foto 7. Instalación de postes en mitad de vanos



Foto 8. Postes fracturados existentes



Foto 9. Apertura de huecos



Foto 10. Instalación de postería



Powered by CamScanner



Foto 11. Traslado en grúa de postería



Foto 12. Revisión en campo por las partes

**En constancia firman a los _____( ____ ) días del mes _____de _____**

| Nombre | Firma |
|---|---|
| Carlson Nossa Granados | |
| Hugo Fernández S. | |
| Ricardo L. Pulido A | |
| Victor Manuel Bernal López | |
| | |
| | |



Powered by CamScanner