| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 27 |
| MES | Mayo |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Asistencias Injustificadas

OBJETIVO: Concienciar al personal sobre la importancia de la asistencia y puntualidad, promoviendo la responsabilidad laboral y reduciendo la recurrencia de faltas sin justificación

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cordero C | Soldador | |
| 2 | Luis Muñoz Perez | ayudante | |
| 3 | Wolfrido Morales C. | AE | |
| 4 | Jesus | AY | |
| 5 | [illegible] | ayudante | |
| 6 | Juan Esteban Meza | Ayudante | Juan Meza |
| 7 | Carlos padres Rangel Arias | Ayudante | Carlos R |
| 8 | Rogelio Pinto | Obrero | |
| 9 | [illegible] | Ayudante | |
| 10 | [illegible] | OFICIAL | |
| 11 | [illegible] | AYUDANTE | |
| 12 | JHONNY AZUATE | Ayudante | |
| 13 | Duvier Becerra | Ayudante | |
| 14 | Elixon Bermudez | Ayudante | |
| 15 | [illegible] | AYUDANTE | |
| 16 | FREDDY ALFONSO ROJAS MARQUEZ | Ayudante | |
| 17 | Ariel José [illegible] | Ayudante | |
| 18 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 19 | Cristian Ayala | Ayudante | |
| 20 | Alejandro Contreras | operador | |
| 21 | Carlos Amaro Novoa Lombis | ayudante | Carlos A. Novoa Lombis |
| 22 | Andres Herrera fonseca | Ay | |
| 23 | Carlos Alvarado | obrero | |
| 24 | Juan carlos Trejos | MT | |
| 25 | Pipelo [illegible] | AYUDANTE | |
| 26 | Willinton Viloria | AYT | Willinton Viloria |
| 27 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 28 | Cristian camilo calen | AY | Cristian calen |
| 29 | Juan Sebastian Saavedra | ayudante | |
| 30 | Pedro Jose arroyo | Oficial | |

CONCLUSIONES: Todas Ellas AYUDANTE

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 28 |
| MES | Mayo |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal operativo de la Obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Cumplimiento del Horario Laboral

OBJETIVO: Reforzar la importancia del cumplimiento puntual del horario laboral, promoviendo la responsabilidad, el respeto hacia los compañeros de trabajo y la eficiencia operativa dentro de la organización.

ASISTENTES

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pros | Oficial | |
| 2 | Jesus Maza Loaiza | Soldador E-11 | |
| 3 | Elkin Jea | | |
| 4 | Mauro Cordoba | Soldador | |
| 5 | Cristian camilo Calen | Ay | Cristian Calen |
| 6 | Wilfredo Morales Castellar | Of | |
| 7 | Juan Sebastian Saavedra | ayudante | |
| 8 | Cristian Mendez Alvarado | Ayudante | |
| 9 | Elmer Guavana | ayudante | Elmer |
| 10 | Juan Esteban Meza | Ayudante | Juan Meza |
| 11 | Luis MUÑOZ PUCH | ayudante | |
| 12 | MANUEL POVEDA | AYUDANTE | |
| 13 | Duvier Becerra | Ayudante | |
| 14 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 15 | Rodolfo Guerra Martinez | Ayudante | Rodolfo |
| 16 | Jose L Medina M | Conductor | |
| 17 | EVER BANCAPIE C | OFICIAL | EVER |
| 18 | KENNETH G. LOPEZ E. | AYUDANTE | |
| 19 | Juancarlos Trejo M | Ay. T-C | Juancarlos Trejo |
| 20 | Pedro Davila R | Ayudante A1 | |
| 21 | Willinton Viloria | Ayt | Willinton Viloria |
| 22 | Carlos Arturo NOVOA Lambis | ayudante | Carlos A. NOVOA Lambis |
| 23 | Carlos andres Rangel Arias | Ayudante | Carlos R |
| 24 | Ariel José Urueña | Ayudante | |
| 25 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 26 | Cristian Avila | Ayudante | |
| 27 | Alejandro Echeverri | Operador | |
| 28 | Pedro Herrera Fonseca | Ay | |
| 29 | Juan Carlos elles | Ayudante | |
| 30 | Pedro Julio Diaz R | Of. C.T. | |

CONCLUSIONES: Todos Ayudante Tucan R.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 28 |
| MES | Mayo |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Cumplimiento del Horario Laboral

OBJETIVO: Reforzar la importancia del cumplimiento puntual del horario laboral, promoviendo la responsabilidad, el respeto hacia los compañeros de trabajo y la eficiencia operativa dentro de la organización.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | JHONNY AZATE | Ayudante | |
| 2 | FREDDY Alfonso Zapata Narvaez | Ayudante | |
| 3 | Miguel A Osorio | Ayudante | Miguel |
| 4 | Duvan Pouta Solos | Ayudante | Duvan P. |
| 5 | Elixon Hernandez | Ayudante | Elixon H. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 30 |
| MES | Mayo |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Comportamiento dentro y fuera de la jornada laboral

OBJETIVO: Plantear un comportamiento responsable, respetuoso y profesional tanto dentro como fuera del horario laboral, entendiendo que la actitud del trabajador representa a la empresa y al ambiente de trabajo.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan David Rodas | AYUDANTE | Juan Rodas |
| 2 | MIGUEL A OSORNO | AYUDANTE | MIGUEL |
| 3 | Sebastian Saavedra | ayudante | |
| 4 | Jose L Medina M | Conductor | |
| 5 | Cristian Camilo Colon | AYU | Cristian Colon |
| 6 | FREDDY ALFONSO ROYETT NAEVAEZ | Ay-de fe | |
| 7 | David Cruz | Soldador | |
| 8 | Pedro Julio Aviza Guzman | OFICIAL | |
| 9 | KENNETH G. LOPEZ R. | AYUDANTE | |
| 10 | Ezequiel Castillo | OFICIAL | |
| 11 | Juan Carlos Ellis | Ayudante | |
| 12 | Wilfredo Morales C | OF. | |
| 13 | Duvan Poveda Solis | Ayudante | Duvan P. |
| 14 | Cristian Avila | Ayudante | |
| 15 | Pablo Badra A | AYUDANTE H. | |
| 16 | Juan Carlos Trecon M | Ayudante | |
| 17 | Williston Viloria | Ayt. | Williston Viloria |
| 18 | Carlos Alvarado | Ayudante | |
| 19 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 20 | Teobaldo Guerra Martinez | Ayudante | Teobaldo |
| 21 | Edgar Guanipa | Ayudante | Edgar |
| 22 | Carlos Amaro Novoa Lambis | ayudante | Carlos A Novoa Lambis |
| 23 | EDGAR Vincent U | OFICIAL | |
| 24 | Carlos andres Rangel Arias | Ayudante | Carlos R |
| 25 | LUIS MUÑOZ PEREZ | ayudante | |
| 26 | Luis Enriquez Mora | Ayudante | |
| 27 | Cristian Mendez Alvarado | Ayudante | |
| 28 | Ariel José Urueña | Ayudante | |
| 29 | DUVIER BECERRA | AYUDANTE | |
| 30 | Elkin Leal | AY | |

CONCLUSIONES Jesús Montenegro Soldador E-1

MARVIN NOVOA AYUDANTE

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 30 |
| MES | Mayo |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Comportamiento dentro y fuera de la jornada laboral

OBJETIVO: Mantener un comportamiento responsable, respetuoso y profesional tanto dentro como fuera del horario laboral, entendiendo que la actitud del trabajador representa a la empresa y al ambiente de trabajo.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Andres Herrera fonseca | Aux | |
| 2 | Alexander Cetuner | operador | |
| 3 | Elixon Bermudez | Ayudante | |
| 4 | RAMIN NOVOA | AYUDANTE | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 02 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Tiempo de Lluvias

OBJETIVO: Reforzar las medidas de seguridad y prevención durante la temporada de lluvias, con el fin de minimizar riesgos de accidentes, proteger la integridad de los trabajadores y asegurar la continuidad segura de las actividades.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Andres Herrera Fonseca | A.y | |
| 2 | Cristian Camilo Colea | A.y | Cristian Colea |
| 3 | Whodith Nieves | Oficios | |
| 4 | Pedro Ruiz Arroyo | SISO | |
| 5 | Jesus Diaz | A.y | |
| 6 | Juan Carlos Echevarria Barrego | Ayudante | |
| 7 | Sebastian Echevarria | Ayudante | |
| 8 | Pablo David O. | Ayudante | |
| 9 | Juan carlos Perez | PASANTE | |
| 10 | Geiner Echeverria | Ayudante | Geiner |
| 11 | Juan Esteban Meza | Ayudante | Juan Meza |
| 12 | Carlos Andres Ramos Arias | Ayudante | Carlos AR |
| 13 | Cristian Mendez Alvarado | Ayudante | |
| 14 | Teobaldo Cuerta Martinez | Ayudante | Teobaldo |
| 15 | Luis Muñoz Perez | ayudante | |
| 16 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 17 | Elixon Betancourt | Ayudante | |
| 18 | Dorier Becerra | Ayudante | |
| 19 | Alexander Ochoa | Oficios | |
| 20 | Wilfredo Florez | | |
| 21 | Carlos Amaro Nava Lambis | Ayudante | Carlos A. Nava Lambis |
| 22 | Cristian Fernandez | Ayudante | |
| 23 | Cristian Avila | Ayudante | |
| 24 | Juan Carlos Ortiz | Ayudante | |
| 25 | Duvan Posada Soto | Ayudante | Duvan P. |
| 26 | Arnuvis Nieves | Ayudante | |
| 27 | Edwin Caicedo | Oficial | |
| 28 | Miguel Osorno | Ayudante | |
| 29 | Jose Salcedo | Soldador | |
| 30 | David Ochoa | Soldador | |

CONCLUSIONES Elkin Jeol A.y

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 03 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Jornada de Orden y Aseo

OBJETIVO: Mantener el área de trabajo limpio, organizado y libre de riesgos, con el fin de facilitar la productividad, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Mendez Alvarado | Ayudante | |
| 2 | Jesus [illegible] | A.T. | |
| 3 | Sabastian Cardenas | A.T. | |
| 4 | Juan Carlos Saavedra | Ayudante | Juan Carlos |
| 5 | Elkin Mancilla | Oficial | |
| 6 | Juan Carlos Ellis | Ayudante | |
| 7 | Duvan Ramiro Sales | Ayudante | Duvan R. |
| 8 | KENNETH G. LOPEZ R. | AYUDANTE | |
| 9 | Cristian Andres | Ayudante | |
| 10 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 11 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 12 | Carlos Amaro Nova Lambis | Ayudante | Carlos A. Nova Lambis |
| 13 | Juan Carlos Trece | Ayudante C. | Juan Trece |
| 14 | Luis Muñoz Perez | ayudante | |
| 15 | Williston Viloria | Ayt | Williston Viloria |
| 16 | Teobaldo Guerra Martinez | Ayudante | Teobaldo |
| 17 | Pedro Julio Aviza | Of. Civil | |
| 18 | Juan Esteban Meza | Ayudante | Juan Meza |
| 19 | Duvier Becerra Rincón | Ayudante | |
| 20 | Gener Guevara | ayudante | Gener |
| 21 | Brenner Contreras | Operador | |
| 22 | Yhonny Alzate | Ayudante | |
| 23 | Marvin Nova | Ayudante | |
| 24 | Jesus Coordinador | Soldador | |
| 25 | Elixan Bermudez | Ayudante | Elixan B. |
| 26 | Whadith Perez | Oficial | |
| 27 | Elkin Leal | A.Y. | |
| 28 | Jose L. Mejias M | Conductor | |
| 29 | Jose Zuleta | Soldador | |
| 30 | Andres Herrera Fonseca | A.y | |

CONCLUSIONES: Todo bien

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 03 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Jornada de Orden y Aseo

OBJETIVO: Mantener el área de trabajo limpio, organizado y libre de riesgos con el fin de facilitar la productividad, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

ASISTENTES

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | FREDDY ALFONSO PROJECT MANAGER | Ayudante Of. | |
| 2 | WILFRIDO MORALES C. | AM | |
| 3 | Cristian camilo colea | | Cristian Colea |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 05 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Trabajo en Equipo

OBJETIVO: Lograr una colaboración efectiva entre los trabajadores para alcanzar metas claras, optimizando habilidades individuales y colectivas.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesus [illegible] | Soldador F. II | |
| 2 | Dario [illegible] | Soldador | |
| 3 | Pedro [illegible] | Oficial | |
| 4 | [illegible] | Oficial | |
| 5 | Freddy Alfonso Rojett Narvaez | Ayudante | |
| 6 | Juan David Rodas | Ayudante | Juan Rodas |
| 7 | Kenneth G. Lopez R. | Ayudante | |
| 8 | Elixon Bermudez | Ayudante | Elixon |
| 9 | Ariel Jose Urueña | Ayudante | |
| 10 | Juan Pineda Salas | Ayudante | Juan P. |
| 11 | Cristian Avila | Ayudante | |
| 12 | Wilfredo Morales C. | Ayudante | |
| 13 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 14 | Carlos Amaro Novoa Lambis | Ayudante | Carlos A. Novoa Lambis |
| 15 | Marlon Novoa | Ayudante | |
| 16 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 17 | Jesus Nn | Ayudante | |
| 18 | Juan Sebastian Saavedra | Ayudante | |
| 19 | Juan Carlos Saavedra V. | ayudante | Juan Carlos |
| 20 | Juan Cano Troco | Ayudante | |
| 21 | Juan Esteban Meza | Ayudante | Juan Meza |
| 22 | Jhonatan Alzate | Ayudante | |
| 23 | Rafael Enrique Martinez | Ayudante | Rafael |
| 24 | Luis Mario Perez | ayudante | |
| 25 | Ender Guayara | Ayudante | |
| 26 | Miguel Arsenio | Ayudante | Miguel |
| 27 | Jose Molina M | Ayudante | |
| 28 | Duvier Becerra | Ayudante | |
| 29 | Pablo [illegible] | Ayudante | |
| 30 | Juan Carlos [illegible] | Ayudante | |

CONCLUSIONES: Cristian Mendez Alvarado

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 07 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Relaciones laborales y personales.

OBJETIVO: Fomentar un ambiente de trabajo saludable, respetuoso y colaborativo promoviendo una mejor convivencia entre los trabajadores tanto en el ámbito laboral como el personal

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkin Leal | Ay | |
| 2 | FREDDY ALFONSO ROJETI NARVAEZ | Ayudante | |
| 3 | Cristian Camilo Cobea | AY | Cristian cobea |
| 4 | KENNETH G. LOPEZ K. | AYUDANTE | |
| 5 | JHONNY AIZATE | Ayudante | |
| 6 | Carlos Amaro NOVOA Lambis | Ayudante | Carlos A. NOVOA Lambis |
| 7 | Willinton Viloria | AYT | Willinton Viloria |
| 8 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 9 | Luis Muñoz Perez | Ayudante | |
| 10 | Carlos Rangel Arias | Ayudante | carlos R |
| 11 | Edgar Guevara | ayudante | |
| 12 | Teobaldo Guerra Martinez | Ayudante | |
| 13 | Pedro Julio aviza | Oficial | |
| 14 | Wilmer Morales | AY | |
| 15 | Juancarlos Freeman | AYUDANTE | |
| 16 | Alexander Cerro | Oficial | |
| 17 | Juan Esteban Meza | ayudante | Juan Meza |
| 18 | Juan carlos alc | Ayudante | |
| 19 | JEN. PN | Ay | |
| 20 | Edgar Ignacio Fe | Oficial | |
| 21 | Sebastian Saavedra | ayudante | |
| 22 | Juan David Rodas | Ayudante | |
| 23 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 24 | Cristian Avila | Ayudante | |
| 25 | Miguel A OSORIO | Ayudante | Miguel |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 09 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Ausencias Injustificadas

OBJETIVO: Concienciar al personal sobre la importancia de la asistencia y puntualidad, promoviendo la responsabilidad laboral y reduciendo la recurrencia de faltas sin justificación.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ordoñez | Soldador | |
| 2 | Luis Muñoz Perez | ayudante | |
| 3 | Rodrigo Cuello | Oficial | |
| 4 | Wilfrido Morales C. | Of. | |
| 5 | Jesus [illegible] Saldaña Ext 11 | | |
| 6 | Elixon Bermudez | Ayudante | |
| 7 | Sebastian Saavedra | ayudante | |
| 8 | Carlos Saavedra | ayudante | carlos |
| 9 | Geiser Guayapara | ayudante | |
| 10 | Juan Carlos Valles | Ayudante | |
| 11 | Jose Salazar | Soldador | |
| 12 | Juan Esteban Meza | Ayudante | Juan Meza |
| 13 | KENNETH G. LOPEZ R. | AYUDANTE | |
| 14 | Juan carlos Trejos M. | Ayudante | Juan Trejos |
| 15 | Pedro Diaz | Ayudante | |
| 16 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 17 | Reinaldo Guerra Martinez | Ayudante | Reinaldo |
| 18 | Jesus Paz | Ayudante | Jesus Paz |
| 19 | Pedro Soto arroyo | oficial | |
| 20 | Manuel Rojas | Ayudante | |
| 21 | Carlos Amaro Novoa Lambis | ayudante | Carlos A. Novoa Lambis |
| 22 | Duvan Poveda Suleg | Ayudante | Duvan P. |
| 23 | Cristian Mendez Alvarado | Ayudante | |
| 24 | Cristian Camilo Colon | Ay | Cristian Colon |
| 25 | Willinton Viloria | Ayt | Willinton Viloria |
| 26 | Miguel Osorno | ayuda | miguel |
| 27 | Yolanis Alzate | ayudante | |
| 28 | Carlos Alvarado | Obrero | |
| 29 | Jordan Avila | Ayudante | |
| 30 | Wilberth Perez | Oficial | |

CONCLUSIONES Juan David R. Ayudante Juan R.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA: DÍA 10 | MES Junio | AÑO 2025

HORA: DESDE: 7:00 a.m p.m | HASTA: 7:10 a.m p.m

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Compromiso y Responsabilidades Laborales

OBJETIVO: Establecer una relación clara y productiva entre el empleado y la organización, en la que ambas partes entiendan sus deberes, expectativas y metas.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Novoa | Ayudante | |
| 2 | Juan Carlos Santodomingo | Ayudante | |
| 3 | Sebastian Santodomingo | Ayudante | Sebastian |
| 4 | Jesus Ruiz | A.T. | Jesus Ruiz |
| 5 | Cristian camilo colon | Ay | Cristian colon |
| 6 | MIGUEL AZPERNO | Ayudante | Miguel S.Perno |
| 7 | Jose Luis Silva | Soldador | |
| 8 | Osvaldo Guerra Martinez | Ayudante | |
| 9 | Pedro Julio Ariza | oficial | |
| 10 | Wheiden Prieto | Oficial | |
| 11 | Elkin Leal | Ay | |
| 12 | Andres Hernan Fonseca | Ayudante | |
| 13 | Elixan Barrientos | Ayudante | Elixan B. |
| 14 | Josue Medina M | Conductor | |
| 15 | Juan Carlos Trejos M | AY.T.C. | Juan Trejos. |
| 16 | PABLO DAVID M | AYUDANTE | |
| 17 | Genry Guevara | ayudante | Genry |
| 18 | Cristian Mendez Alvarado | Ayudante | |
| 19 | Juan Carlos ellej | Ayudante | |
| 20 | Sebastian Avila | Ayudante | |
| 21 | Cristian Hernandez | Ayudante | |
| 22 | JHONNY AZUATE | Ayudante | |
| 23 | Juan Esteban Mejia | Ayudante | Juan Mejia |
| 24 | LUIS MUÑOZ PEREZ | ayudante | |
| 25 | Luis Enrique Mora | Ayudante | |
| 26 | Wilmer Manuel | CE | |
| 27 | Jesus Montalvo | Soldador E-1 | |
| 28 | Willinton Vilora | Ayt | Willinton Vilora |
| 29 | Carlos Amaro Novoa Lambis | ayudante | Carlos A. Novoa Lambis |
| 30 | Carlos Alvarado | Ayudante | |

CONCLUSIONES: Jesus David Rodas — AYUDANTE — Juan R.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

| Consorcio Río Grande | CÓDIGO DEL REGISTRO | TITULO DEL REGISTRO | Revisión: 2 |
|---|---|---|---|
| | PA-R-01 | CONTROL DE ASISTENCIA | Fecha: 01/30/2016 |
| | | | Página: 1 de 1 |

**TIPO DE REUNIÓN**

| | |
|---|---|
| CAPACITACIÓN | |
| SENSIBILIZACIÓN | |
| ENTRENAMIENTO | |
| MOTIVACIÓN | |
| CHARLA HSE | X |
| INDUCCIÓN | |
| DIVULGACIÓN | |
| APROBACIÓN | |

FECHA

| | |
|---|---|
| DÍA | 10 |
| MES | Junio |
| AÑO | 2025 |

HORA

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE: | 7:00 | a.m | p.m |
| HASTA: | 7:10 | a.m | p.m |

DIRIGIDO A: Personal Operativo de la obra.

TITULO O NOMBRE DE LA REUNIÓN: Compromiso y Responsabilidades laborales

OBJETIVO: Establecer una relación clara y productiva entre el empleado y la organización, en la que ambas partes entiendan sus deberes, expectativas y metas.

**ASISTENTES**

| ITEM | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Devon Rocha Soles | Ayudante | Devon R. |
| 2 | KENNETH G. LOPEZ D. | AYUDANTE | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

CONCLUSIONES

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA EVALUACIÓN:

FIRMA DEL INSTRUCTOR

FIRMA INTERVENTORIA

# ANEXO 5.

# ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 0.0 |
| | | FECHA: 23/01/2023 |

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. NITRILO | G. PRESICION | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Miguel Osorno | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Miguel |
| Pedro Julio | oficial | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Pedro Julio |
| Jesus Ruiz | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | Jesus Ruiz |
| Jhonny Alzate | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | ALZATE |
| Duvan Poveda | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Coley |
| Jeimeth Lopez | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | Poveda |
| Cristian Avdila | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Novoa | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | CARLOS A. NOVOA |
| Wilfredo Morales | oficial | 10-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Rangel | Ay. | 10-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | CarlosR |
| Wilinton Victoria | Ay. | 10-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | Wilinton Victoria |
| Elixon Bermudez | Ay. | 11-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Elixon Bermudez |
| Teobaldo Guerra | Ay. | 11-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Teobaldo |
| Freddy Royett | Ay. | 11-05-25 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Dover Becerra | Ay. | 11-05-25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Rangel Carlos | Ay. | 11-05-25 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | carlosR. |
| Cristian Hernandez | Ay. | 11-05-25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79).

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. CARNAZA | G. NITRILO | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Edwar Hincapie | Oficial | 12/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Novoa | Ay. | 12/05/25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Novoa L. | Hel. | 12/05/25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Luis Mora | Hel | 12/05/25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Freddy | Hel | 12/05/25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | Hel | 12/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anibal | Oficial | 12/05/25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Pablo Pallares | Hel | 12/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andres Herrera | Ay. | 12/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gener Enciso | Ay. | 12/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Mendez | Ay | 12/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sebastian Santander | Hel | 12/05/25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Wilfrido Morales | Hel | 12/05/25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| David Cordero | Soldador | 12-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jeremitto Cuello | Oficial | 12-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jesus Diaz | Ay | 12-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jhonny Alzate | Ay | 13-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Colen | Ay | 13-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. CARNAZA | G. NITRILO | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Juan Tuesca | A.y | 14-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peto | | |
| José Cano | oficial | 14-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Gonzales | oficial | 14-05-25 | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Josel Silva | soldador | 14-05-25 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Jesús Paz | A.y | 14-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | AY | 14-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wilfrido Morales | oficial | 14-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aníbal Yerente | A.y | 14-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eyer Hencapie | oficial | 14-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jim Coley | Ayudante | 14-5-25 | | | | | Y | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedro Julio | oficial | 15-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan David Rudas | AY | 15-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jean Mc | Ayudante | 15-05-25 | | | | | Y | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis Mora | A.y | 15-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pablo Gallos | A.y | 15-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis Muñoz | A.y | 15-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenneth Lora | AY | 15-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teobaldo Guerra | AY. | 15-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. NITRILO | G. PRESICION | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| JHONNY AZATE | Ayudante | 19-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angenino Cuello | Oficial | 19-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anibal Yerente | Oficial | 19-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jesus Maestre | Soldador | 19-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Carlos Trico | Ayudante | 19-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIGUEL | AYUDANTE | 20-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Luis Mora | Oficial | 20-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Elixon | Ayudante | 21-05-2025 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marian Nova | Ayudante | 21-05-25 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Ariel | Ayudante | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iver Hincapie | Oficial | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenneth Lopez | Ayudante | 21-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Wilfrido Morales | Oficial | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duver Becerra | Ayudante | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | Ayudante | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Carlos Elles | Ayudante | 21-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Freddy Rapatt | Ay. | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andres Herrera | Ay. | 21-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. NITRILO | G. PRESICION | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Pedro Oviza | Oficial | 21-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Carlos Pacco | Ay. | 22-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan C. Saavedra | Ay. | 22-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Jesus Ruiz | Ay. | 22-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ay | 22-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedro Lobo | Oficial | 22-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Williams Vilora | Ay. | 22-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian | Ay. | 22-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan R | Ay. | 22-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Juan R. | Ay | 22-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | Ay | 22-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Daniel Cordero | Soldador | 22-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Guantes Soldador | | |
| Marvin Novoa | A.y | 22-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Mendez A. | Ay. | 22-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Rogelio Rios | Oficial | 22-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Mendez A. | Ayudante | 22-05-25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Wilfredo Morales | Oficial | 23-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Saavedra | Ay. | 23-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. NITRILO | G. PRESICION | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Gerver Guevara | Hy. | 23/05/25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Jesus Hernandez | Soldador | 23/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Guantes soldadura | | |
| Luis Nova | N.y | 23-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jose Silva | soldador | 23-05-25 | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan carlos trico | N.y | 23-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Novoa | N.y | 23-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acetato | | |
| Teobaldo Guerra | Hy. | 23-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Carlos Trico | Hy. | 23-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acetato | | |
| Aristides Guzman | Maestro | 23-05-25 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pablo Dallos | N.y | 23-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Ever Hincapie | oficial | 24-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| miguel osono | Ayudante | 24-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elkin Herrera | Interventor | 24-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Argemiro Cuello | oficial | 24-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Argemiro Cuello | oficial | 24-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Duque | Ayudante | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | Ayudante | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elixon Bermudez | Ayudante | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. NITRILO | G. PRESICION | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Dumer Becerra | Ayudante | 26/05/25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Rogelio Prasca | Oficial | 26/05/25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Noboa | Ayudante | 26/05/25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Andres Herrera | Ay. | 26/05/25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Mendez | Ay. | 26/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlos Noboa | Ay. | 26/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan C. Tilles | Ay. | 26/05/25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julia D. Rodas | Ay. | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wilfredo Morales | oficial | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jhonny Alzate | A. y. | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Noboa | Ay | 26-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Rogelio Prasca | oficial | 26-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alex gutierrez | Ay | 26-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Luis Mora | Ay | 27-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argenico Cuello | oficial | 27-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pablo Dallos | A. y | 27-05-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Careta Esmeril | |
| Jesus Ruz | A. y | 27-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pablo Dallos | Ay. | 28-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

| Consorcio Río Grande | ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD | CÓDIGO: HSE-FOR-04<br>VERSIÓN: 0.0<br>FECHA: 23/01/2023 |
|---|---|---|

CONTRATO No.: 0401-23

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

| NOMBRE TRABAJADOR | CARGO | FECHA DE ENTREGA (dd/mm/aa) | ELEMENTO ENTREGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTRO ELEMENTO | OBSERVACIONES | FIRMA DEL EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TYVECK | OVEROL | BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO | BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO | G. CUERO / VAQUETA | G. NITRILO | G. PRESICION | GAFAS LENTE OSCURO | GAFAS LENTE CLARO | TAPABOCAS | MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS | PROTECTOR AUDITIVO | TAPABOCAS DESECHABLE | GEL ANTIBACTERIAL | ALCOHOL | TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL | JABON LIQUIDO PARA MANOS | | | |
| Cristian coley | Ayudante | 28-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Cristian coley |
| Gever Gonyam | Ayudante | 28-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Gever |
| Teodoldo Guerra | Ayudante | 28-05-25 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | Teodoldo |
| Andres Herrera | Ayudante | 28-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Andres Herrera |
| Ever Huncapie | Oficial | 28-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Ever H |
| Jesus Machado | Soldador | 28-07-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan David Rodas | Ayudante | 28-07-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | Carlos A. Rodal |
| Freddy Bayetl | Ay. | 28-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Marvin Novoa | Ay | 28-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Pablo Ballos | Ay. | 28-05-25 | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | |
| Cristian Coley | Ay | 28-05-25 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 28 Coley |
| Ariel Urueña | Ay | 29-05-25 | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Sebastian Saavedra | Ay. | 29-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Mendez | Ay | 29-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis Mora | Ay. | 29-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Carlos Toro | Ay. | 29-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Cristian Hernandez | Ay | 29-05-25 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan Elles | Ay | 29-05-25 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |

Como trabajador manifiesto que recibí inducción sobre el correcto destino y uso que debo dar a los elementos de protección personal que me han sido entregados. A su vez manifiesto que los elementos que se me han suministrado se encuentran en perfecto estado.

Manifiesto que soy responsable por utilizar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal que se me han suministrado (según el Artículo 3, capítulo III, de la Resolución 2400/79)

# ANEXO 6.

# INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Consorcio Río Grande

# INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

| | |
|---|---|
| Codigo: R-HSE-08 | |
| Version:01 | |
| Fecha: 11 Nov del 2015 | |
| Pagina 1 de 1 | |

Fecha: 23 Mayo - 2025 Inspeccionado por: Angie Altamiranda Cargo: Auxiliar HSE Área: Mirador del río Obra Mirador del Río

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | **Nº del proyecto:** 0401-23 |

| AREA | DESCRIPCION | Cumplimiento | | | ÁREA | DESCRIPCION | Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | | | C | NC | NA |
| Oficinas generales | Instalaciones fisicas adecuadas | ✓ | | | Talleres de reparación | No hay elementos innecesarios | ✓ | | |
| | Elementos de trabajo distribuidos adecuadamente | ✓ | | | | Existe la distribucion de elementos dentro de la demarcación correspondiente | ✓ | | |
| | Limpieza general | ✓ | | | | Limpieza general | ✓ | | |
| | Libre de elementos de trabajo(EPP, Herramientas..etc) | ✓ | | | | Señalamiento claro de carteleras de salud ocupacional | ✓ | | |
| | señalamiento claro, carteleras de salud ocupacional | ✓ | | | | aplicación de las 5 eses | ✓ | | |
| | Aplicacion de las 5 eses | ✓ | | | Area de almacenamiento | Adecuado apilamiento de materiales | ✓ | | |
| Manejo de residuos | Separacion de residuos | ✓ | | | | Señalizacion adecuada cuando aplique | ✓ | | |
| | Uso de recipientes adecuados | ✓ | | | | Areas de acceso y de transito libres de obstrucción | ✓ | | |
| | Recipientes separados para trapos aceiitosos, residuosresiduos inflamables, quimicos y/o domesticos | ✓ | | | | Desague apropiado en el area de almacenamiento | ✓ | | |
| | Aplicación de las 5 eses | ✓ | | | | Libre y sin objetos materiales extraños | ✓ | | |
| Maquinas, equipos y herramientas | En buen estado | ✓ | | | | Aplicación de las 5 eses | ✓ | | |
| | Limpios y libres de elementos innecesarios | ✓ | | | HALLAZGOS | | | | |
| | Almacenamiento adecuado cuando esten o no en uso | ✓ | | | Zonas especificas para guardar herramientas y equipos. Señalización de advertencia y rutas de evacuación. Materiales de construcción organizadas y protegidas del clima. Rutinas de orden y aseo por parte del equipo de trabajo. | | | | |
| | aplicación de las 5 eses | ✓ | | | | | | | |
| Carriles de tránsito | Superficies en buen estado limpios y libres de elementos innecesarios | ✓ | | | | | | | |
| | Señales y demarcacion en salud ocupacional y libre de obstrucciones | ✓ | | | | | | | |
| Señalización General y demarcación de Area | Señalizacion de areas y demarcacion general | ✓ | | | RECOMENDACIONES | | | | |
| | Señalamiento claro en los pasillos | ✓ | | | Mantener limpieza del área de trabajo. Mantener Salidas libres de materiales o herramientas. | | | | |
| | Señalización de emergencia | ✓ | | | | | | | |
| | Aplicación de las 5 eses | ✓ | | | C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA | | | | |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN AMBIENTAL | | Pag: 1 de 2 |
|---|---|---|---|
| | Código: HSE-FOR-27 | Versión: 0.0 | Fecha: 23 de Ene de 2023 |

Fecha: DD 12 MM 05 AA 2025

Proyecto: Mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | Proyecto No: 0401-23

Responsable: Angie Altamirando | Cargo: Auxiliar HSE

Área: Mirador del río Barrancabermeja | Número del proyecto: 0401-23

| ASPECTOS A EVALUAR | VALORACIÓN | | | OBSERVACIONES O CORRECCIONES |
|---|---|---|---|---|
| IMPACTOS AMBIENTALES | SC | NC | NA | |
| 1. Están identificados todos los aspectos e impactos ambientales de la zona en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del área | ✓ | | | |
| **MANEJO DE ESCOMBROS** | **SC** | **NC** | **NA** | **OBSERVACIONES O CORRECCIONES** |
| 1. La zona de dispocisión de escombros, esta lejos de cuerpos de agua o sistemas de aguas lluvias. | | | ✓ | |
| 2. Los escombros generados en las obras son dispuestos correctamente, no generan obstáculo para peatones y rutas de evacuación . | | | ✓ | |
| 3. Los escombros son enviados a una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente u otras obras para material de relleno. | | | ✓ | |
| 4. Los escombros están "Limpios", no presentan contaminación o mezcla con residuos peligrosos. | | | ✓ | |
| **MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS** | **SC** | **NC** | **NA** | **OBSERVACIONES O CORRECCIONES** |
| 1. La zona de almacenamiento de residuos solidos estan lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias. | ✓ | | | |
| 2. Las canecas, bolsas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno. | ✓ | | | |
| 3. Se separan los residuos en punto ecológico con recipientes con código de colores de acuerdo a la normatividad vigente o requisitos del cliente | ✓ | | | |
| 4. Se entregan los resduos a entidades competentes para su disposición final | ✓ | | | |
| 5. Se ha divulgado al personal de la clasificación de los residuos y como debe manejarlos y disponerlos | ✓ | | | |
| **MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS** | **SC** | **NC** | **NA** | **OBSERVACIONES O CORRECCIONES** |
| 1. Si tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan) | ✓ | | | |
| 2. Los contenedores de los residuos liquidos estan en buien estado, no existen fugas. | ✓ | | | |
| 3. Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado | ✓ | | | |
| 4. El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos | ✓ | | | |
| 5. La zona de almacenamiento de residuos líquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias y/o los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes. | ✓ | | | |
| 6. Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos líquidos no presentan gritas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo. | ✓ | | | |

# ANEXO 7.

# INSPECCION

# PREOPERACIONALES,

# HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

| Consorcio Río Grande | PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR | CÓDIGO: HSE-FOR-07 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 0.0 |
| | | FECHA: 23/01/2023 |

**Proyecto/Obra:** Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja

**Inspección:** Diaria: Semanal: Mensual: X

| **Semana desde:** 12 Mayo - 2025 | **Hasta:** 10 Junio - 2025 | **Área/ubicación:** Mirador del río - Barrancabermeja |
|---|---|---|
| **Inspeccionado Por:** Elkin Leal | **Cargo:** Almacenista | **Firma:** |
| **Reportado a:** Angie Altamiranda | **Cargo:** Auxiliar HSE | **Firma:** |

| CANTIDAD | ELEMENTOS | LUN | | MAR | | MIE | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| 14 | Palas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1 | Pala cuadrada | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1 | Palín | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | Picas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | Paladragas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | Barras 16 Lb | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | Barras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | Martillos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | Alicates | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | Palustres | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | Llaves expansivas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1 | Hombre solo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

**OBSERVACIONES**

| Responsable de corregir la condición por parte del contratista: | | Para la fecha: | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | | |
| Fecha verificación compromisos: | | | |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE PULIDORA | Codigo: HSE-FOR-18 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 0.0 |

**PROYECTO:** Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
**FECHA DE INSPECCIÓN:** Desde 12 Mayo - 2025 Hasta: 17 Mayo - 2025
**ACTIVIDAD O ÁREA:** Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
**INSPECCIÓN:** Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| CABLES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ENCHUFE TRIPOLAR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SWITCHE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESCOBILLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| AJUSTE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDA DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIJA DE SUJECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Anistidez Guzman - Maestro obra. | Angie Altamirando - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |
| **FIRMA** | **FIRMA** |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE PULIDORA | Codigo: HSE-FOR-18 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 0.0 |

**PROYECTO:** Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
**FECHA DE INSPECCIÓN:** Desde 19 Mayo - 2025 Hasta: 24 Mayo - 2025
**ACTIVIDAD O ÁREA:** Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
**INSPECCIÓN:** Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| CABLES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ENCHUFE TRIPOLAR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SWITCHE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESCOBILLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| AJUSTE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDA DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIJA DE SUJECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Aristidez Guzman - Maestro dom. | Angie Altamiranda - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |
| **FIRMA** | **FIRMA** |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE PULIDORA | Codigo: HSE-FOR-18 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 0.0 |

**PROYECTO:** Construcciòn del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
**FECHA DE INSPECCIÓN:** Desde 26 Mayo - 2025 Hasta: 31 Mayo - 2025
**ACTIVIDAD O ÁREA:** Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt. **SERIE:**
**INSPECCIÓN:** Diaria: Semanal: X Mensual: **NÚMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| CABLES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ENCHUFE TRIPOLAR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SWITCHE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESCOBILLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| AJUSTE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDA DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIJA DE SUJECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Anibal Guzman - Maestro obra. | Angie Alejandra - Asesor HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |
| **FIRMA** | **FIRMA** |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE PULIDORA | Codigo: HSE-FOR-18 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 0.0 |

**PROYECTO:** Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja
**FECHA DE INSPECCIÓN:** Desde 02 Junio - 2025 Hasta: 09 Junio - 2025
**ACTIVIDAD O ÁREA:** Mirador del río - Barrancabermeja **EQUIPO:** Pulidora **MARCA:** Dewalt **SERIE:**
**INSPECCIÓN:** Diaria: Semanal: X Mensual: **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23



| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| CABLES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ENCHUFE TRIPOLAR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SWITCHE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESCOBILLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUERCA DE ACOPLE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| AJUSTE DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDA DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIJA DE SUJECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL DISCO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Aristides Guzmán - Maestro obra. | Angie Altamiranda - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |
| **FIRMA** | **FIRMA** |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR | SSOMA-E37-FR69 |
|---|---|---|
| OBRA: | Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | ÁREA |
| EMPRESA: | Consorcio Río Grande | Taller de soldadura y figurado de acero |
| N.º del proyecto: 0401-23 | Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 12 Mayo Hasta: 17 Mayo | Marca: Dewalt. |

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| ¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado? | ✓ | | | |
| ¿Herramienta cuenta con código de color del mes? | | | X | |
| ¿El protector de la hoja está operativo? | ✓ | | | |
| ¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada) | ✓ | | | |
| ¿El botón de encendido está en buenas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿Existe mesa de trabajo estable? | | | X | |
| ¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes? | ✓ | | | |
| ¿Trabajador autorizado para operar la herramienta? | ✓ | | | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada? | | | X | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas? | | | X | |
| ¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor? | ✓ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| REALIZADO POR: | | REVISADO Y APROBADO POR: | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Anistidez Guzmán Tenorio. | | NOMBRE Angie Alejandra Miranda Martinez. | |
| CARGO Maestro obra. | | CARGO Auxiliar HSE | |
| 12 Mayo - 2025 |  | 12 Mayo - 2025 |  |
| FECHA | FIRMA | FECHA | FIRMA |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR | SSOMA-E37-FR69 |
|---|---|---|
| OBRA: | Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | ÁREA |
| EMPRESA: | Consorcio Río Grande | Taller de soldadura y figurado de acero |
| N.° del proyecto: 0401-23 | Inspección: Rutinaria: Semanal: x Mensual: Del: 19 Mayo Hasta: 24 Mayo | Marca: Dewalt |

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| ¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado? | ✓ | | | |
| ¿Herramienta cuenta con código de color del mes? | | | X | |
| ¿El protector de la hoja está operativo? | ✓ | | | |
| ¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada) | ✓ | | | |
| ¿El botón de encendido está en buenas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿Existe mesa de trabajo estable? | | | X | |
| ¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes? | ✓ | | | |
| ¿Trabajador autorizado para operar la herramienta? | ✓ | | | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada? | | | X | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas? | | | X | |
| ¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor? | ✓ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| REALIZADO POR: | | REVISADO Y APROBADO POR: | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Aristides Guzman | | NOMBRE Angie Altamiranda. | |
| CARGO Maestro Obra | | CARGO Auxiliar HSE | |
| 19 Mayo - 2025 | | 19 Mayo - 2025 | Angie Altamiranda. |
| FECHA | FIRMA | FECHA | FIRMA |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR | SSOMA-E37-FR69 |
|---|---|---|
| OBRA: | Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | ÁREA |
| EMPRESA: | Consorcio Río Grande | Taller de soldadura y figurado de acero |
| N.º del proyecto: 0401-23 | Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 26 Mayo Hasta: 31 Mayo | Marca: Dewalt |

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| ¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado? | ✓ | | | |
| ¿Herramienta cuenta con código de color del mes? | | | X | |
| ¿El protector de la hoja está operativo? | ✓ | | | |
| ¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada) | ✓ | | | |
| ¿El botón de encendido está en buenas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿Existe mesa de trabajo estable? | | | X | |
| ¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes? | ✓ | | | |
| ¿Trabajador autorizado para operar la herramienta? | ✓ | | | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada? | | | X | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas? | | | X | |
| ¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor? | ✓ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| REALIZADO POR: | | REVISADO Y APROBADO POR: | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Anistides Guzman. | | NOMBRE Angie Obregon. | |
| CARGO Maestro obra | | CARGO Auxiliar HSE | |
| 26 Mayo - 2025 |  | 26 Mayo - 2025 |  |
| FECHA | FIRMA | FECHA | FIRMA |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE SIERRA CIRCULAR | SSOMA-E37-FR69 |
|---|---|---|
| OBRA: | Construcción del mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja | ÁREA |
| EMPRESA: | Consorcio Río Grande | Taller de soldadura y figurado de acero |
| N.º del proyecto: 0401-23 | Inspección: Rutinaria: Semanal: X Mensual: Del: 2 Junio Hasta: 9 Junio | Marca: Dewalt |

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | SI | NO | N.A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| ¿El cable y enchufe de alimentación está en buen estado? | ✓ | | | |
| ¿Herramienta cuenta con código de color del mes? | | | X | |
| ¿El protector de la hoja está operativo? | ✓ | | | |
| ¿La hoja de la sierra está en buen estado? (Sin dientes saltados o quebrados, sin resinas pegada) | ✓ | | | |
| ¿El botón de encendido está en buenas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿Existe mesa de trabajo estable? | | | X | |
| ¿Lugar de trabajo libre de obstáculos y de sustancias deslizantes? | ✓ | | | |
| ¿Trabajador autorizado para operar la herramienta? | ✓ | | | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra debidamente tensada? | | | X | |
| ¿La faja de transmisión se encuentra en condiciones adecuadas? | | | X | |
| ¿Los botones de encendido y apagado se encuentran en óptimas condiciones? | ✓ | | | |
| ¿El equipo cuenta con señalización y equipo extintor? | ✓ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| REALIZADO POR: | | REVISADO Y APROBADO POR: | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Aristides Guzman. | | NOMBRE Angie Altamiranda | |
| CARGO Maestro obra | | CARGO Auxiliar HSE | |
| 02 Junio - 2025 | | 02 Junio - 2025 | |
| FECHA | FIRMA | FECHA | FIRMA |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE SALTARIN | Codigo: HSE-FOR-77 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 23/01/2023 |
| | | VERSION: 0.0 |

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-25
FECHA DE INSPECCION: 12 Mayo - 17 Mayo ACTIVIDAD O AREA: Relleno, construcción de filtro y área tanque
Inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NS | S | NC | NA | S | NC | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE ACEITE MOTOR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE COMBUSTIBLE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CORREAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANDOS DE DIRECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIVELA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO INYECTOR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERZA DE IMPACTO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Maestro Obra. | Angie Altamirando - Auxiliar HST |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE SALTARIN | Codigo: NSE-FOR-77 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 23/01/2023 |
| | | VERSION: 0.0 |

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 19 Mayo - 24 Mayo ACTIVIDAD O AREA: Relleno, construcción de filtro y área tanque
Inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NS | S | NC | NA | S | NC | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE ACEITE MOTOR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE COMBUSTIBLE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CORREAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANDOS DE DIRECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIVELA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO INYECTOR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERZA DE IMPACTO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Marcelo Obm. | Angie Hernandez - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE SALTARIN | Codigo: NSE-FOR-77 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 23/02/2023 |
| | | VERSION: 0.0 |

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 26 Mayo - 31 Mayo ACTIVIDAD O AREA: Relleno, construcción de filtro y área de tanque
Inspección: Diaria: Semanal: X Quincenal: Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S: SI NC: NO CUMPLE / NO APLICA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NA | S | NC | NS | S | NC | NA | S | NC | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL DE ACEITE MOTOR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE COMBUSTIBLE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| NIVEL DE ACEITE CAJA VELOCIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CORREAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANDOS DE DIRECCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LIMPIEZA FILTRO PRINCIPAL | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TUBO DE ESCAPE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| MANIVELA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO INYECTOR | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERZA DE IMPACTO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| GUARDAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUGAS DE ACEITE O COMBUSTIBLE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| Mendez Obm. | Angie Altamirando - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO | Codigo: HSE-IN-11 |
|---|---|---|
| | | VERSION:03 |

**PROYECTO:** Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

**PLACA:** FWX - 417 **MARCA:** INO

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 12 Mayo - 17 Mayo

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SATISFACTORIO-NO SATISFACTORIO/ NO APLICA** | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA |
| **LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De trabajo delanteras( altas, bajas ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De trabajo traseras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Direccionales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Stop | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espejo central | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Alarma de Retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Seguro del capot | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de Servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Dirección( desajuste, ruido). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cinturones de Seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Puertas ( | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Vidrio frontal en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Extinguidor (10 lbs) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Botiquín | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Asientos en buena condicion | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Acondicionador de aire. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Equipo carretera completo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tapa platón (camioneta) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado del platón (fibra) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Limpia vidrios( plumilla,agua) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llantas (lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **ESTADO MECANICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas, de aceite | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de correas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Batería ( cables,bornes,niveles) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Radiador( fugas, tapa ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Suspensión, terminales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OTROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con kit de manejo de derrames | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes de los productos transportados se cuentan identificados o señalizados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes se encuentran bien asegurados garantizando su estabiliadad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes que transportan productos químicos no se presentan daños, fugas, se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OBSEVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jose Medina - Conductor | Angie Altamirando - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO | Codigo: HSE-IN-11 |
|---|---|---|
| | | VERSION:03 |

**PROYECTO:** Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

**PLACA:** FWX - 417 **MARCA:** INO

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 19 Mayo - 24 Mayo

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATISFACTORIO-NO SATISFACTORIO/ NO APLICA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA |
| **LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De trabajo delanteras( altas, bajas ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De trabajo traseras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Direccionales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Stop | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espejo central | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Alarma de Retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Seguro del capot | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de Servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Dirección( desajuste, ruido). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cinturones de Seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Puertas ( | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Vidrio frontal en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Extinguidor (10 lbs) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Botiquín | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Asientos en buena condicion | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Acondicionador de aire. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Equipo carretera completo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tapa platón (camioneta) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado del platón (fibra) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Limpia vidrios( plumilla,agua) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llantas (lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **ESTADO MECANICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas, de aceite | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de correas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Batería ( cables,bornes,niveles) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Radiador( fugas, tapa ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Suspensión, terminales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OTROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con kit de manejo de derrames | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes de los productos transportados se cuentan identificados o señalizados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes se encuentran bien asegurados garantizando su estabiliadad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes que transportan productos químicos no se presentan daños, fugas, se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OBSEVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jose Medina - Conductor | Angie A Hamirranda - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO | Codigo: HSE-IN-11 |
|---|---|---|
| | | VERSION:03 |

**PROYECTO:** Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401-23

**PLACA:** FWX - 417 **MARCA:** IND

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 26 Mayo - 31 Mayo

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATISFACTORIO-NO SATISFACTORIO/ NO APLICA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA |
| **LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De trabajo delanteras( altas, bajas ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De trabajo traseras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Direccionales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Stop | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espejo central | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Alarma de Retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Seguro del capot | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de Servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Dirección( desajuste, ruido). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cinturones de Seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Puertas ( | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Vidrio frontal en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Extinguidor (10 lbs) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Botiquín | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Asientos en buena condicion | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Acondicionador de aire. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Equipo carretera completo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tapa platón (camioneta) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado del platón (fibra) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Limpia vidrios( plumilla,agua) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llantas (lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **ESTADO MECANICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas, de aceite | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de correas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Batería ( cables,bornes,niveles) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Radiador( fugas, tapa ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Suspensión, terminales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OTROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con kit de manejo de derrames | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes de los productos transportados se cuentan identificados o señalizados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes se encuentran bien asegurados garantizando su estabiliadad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes que transportan productos químicos no se presentan daños, fugas, se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OBSEVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jose Medina - Conductor | Angie Altamiranda - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE CAMIÓN TURBO | Codigo: HSE-IN-11 |
|---|---|---|
| | | VERSION:03 |

**PROYECTO:** Construcción de mirador del río y acciones complementarias del Distrito de Barrancabermeja **NUMERO DEL PROYECTO:** 0401- 23

**PLACA:** FWX - 117 **MARCA:** ENO

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 02 Junio - 09 Junio / 2025

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SATISFACTORIO-NO SATISFACTORIO/ NO APLICA** | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA | S | NS | NA |
| **LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De trabajo delanteras( altas, bajas ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De trabajo traseras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Direccionales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| De parqueo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Stop | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espejo central | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Espejos laterales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Alarma de Retroceso | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Pito | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Seguro del capot | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de Servicio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Freno de emergencia | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Dirección( desajuste, ruido). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cinturones de Seguridad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Puertas ( | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Vidrio frontal en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Extinguidor (10 lbs) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Botiquín | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Asientos en buena condicion | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Indicadores (Hidráulico- voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible). | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Acondicionador de aire. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Equipo carretera completo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tapa platón (camioneta) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado del platón (fibra) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Limpia vidrios( plumilla,agua) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Llantas (lisas,abultamientos,cortaduras,tuercas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Llanta de repuesto | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **ESTADO MECANICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control de fugas hidráulicas, de aceite | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Estado de correas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Batería ( cables,bornes,niveles) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Radiador( fugas, tapa ) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Tanque de combustible(Abrasaderas-soporte) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Suspensión, terminales | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OTROS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con kit de manejo de derrames | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes de los productos transportados se cuentan identificados o señalizados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes se encuentran bien asegurados garantizando su estabiliadad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los recipientes que transportan productos químicos no se presentan daños, fugas, se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **OBSEVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jose Medina - Conductor | Angie Fernanda - Auxiliar HSE |
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | Tipo de documento: Formato | SST-FO-001 |
|---|---|---|
| | PREOPERACIONAL DE VIBRO COMPACTADOR MANUAL | Rev. 00 |
| | | Noviembre de 2024 |

Mes/Año: Mayo / 2025 Equipo No: 001 Marca/ Referencia: Tamping Rammer Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: X Otro: _____

Proyecto: _____

| Descripción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del nivel del aceite del motor | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado nivel de combustible | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado del nivel de la caja de velocidades | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de las correas | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de los mandos de dirección | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Revisión de pasadores en general | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de los rodillos | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de la Manivela | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de las guayas | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de la caja de cambios | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Estado de las guardas de seguridad | | | | | | | | | | C | | C | | | | C | | | C | | | C | | | | | | | | | |
| Otra: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otro: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

***NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.***

**INSPECCIONADO POR:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 19 Freddy Royett | 25 | 31 | | |
| 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | | | |
| 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | | | |
| 4 | 10 Freddy Royett | 16 WILLINTON VILORIA | 22 Freddy Royett | 28 | | | |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | | | |
| 6 | 12 WILLINTON VILORIA | 18 | 24 | 30 | | | |

**Observaciones Derivadas de las Inspecciones:**

Consorcio Río Grande

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

| CODIGO: HSE-FOR-72 |
|---|
| FECHA: 23-01-2023 |
| VERSION:0.0 |
| PAGINA 1 DE 1 |

| PLACA O REFERENCIA: | ASURTO 40 HNDS 2070 | MODELO: | RT 40 | MARCA: | ASV |
|---|---|---|---|---|---|

INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez

PERIODO: DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

| | ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO ELECTROMECANICO | Faros delanteros | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Agarraderas | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Palanca de dirección | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Cucharón (Pala) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Peldaños del cucharon | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares traseros | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares delanteros | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ventanilla trasera | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Rejilla trasera | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Faro Trasero | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Luz de retroceso | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Barra del asiento | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Brazo de elevación | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Seguro de los brazos de elevación | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Cilindro de elevación | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Neumáticos | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fuera de servicio: si ☐ no ☒ | | Fecha de Corrección: | |
|---|---|---|---|

Firma Responsable de la Inspeccion: Alexander Gutierrez

Consorcio Río Grande

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

| CODIGO: HSE-FOR-72 |
|---|
| FECHA: 23-01-2023 |
| VERSION:0.0 |
| PAGINA 1 DE 1 |

| PLACA O REFERENCIA: | ASURTO 40 HNDS 2070 | MODELO: | RT 40 | MARCA: | ASV |
|---|---|---|---|---|---|

INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez

PERIODO: DEL 19 AL 24 DE Mayo 20 25

| | ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO ELECTROMECANICO | Faros delanteros | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Agarraderas | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Palanca de dirección | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Cucharón (Pala) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Peldaños del cucharon | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares traseros | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares delanteros | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Ventanilla trasera | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Rejilla trasera | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Faro Trasero | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Luz de retroceso | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Barra del asiento | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Brazo de elevación | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Seguro de los brazos de elevación | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Cilindro de elevación | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | Neumáticos | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ | Fecha de Corrección:

Firma Responsable de la Inspeccion: Alexander Gutierrez

Consorcio Río Grande

# INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

| CODIGO: HSE-FOR-72 |
|---|
| FECHA: 23-01-2023 |
| VERSION:0.0 |
| PAGINA 1 DE 1 |

| PLACA O REFERENCIA: | ASURTO40HNDS2070 | MODELO: | RT40 | MARCA: | ASV |
|---|---|---|---|---|---|

INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez

PERIODO: DEL 26 AL 31 DE Mayo 20 25

| | ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO ELECTROMECANICO | Faros delanteros | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Agarraderas | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Palanca de dirección | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Cucharón (Pala) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Peldaños del cucharon | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares traseros | | N/A | | N/A | | | | | | | | N/A | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares delanteros | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Ventanilla trasera | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Rejilla trasera | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Faro Trasero | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Luz de retroceso | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Barra del asiento | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Brazo de elevación | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Seguro de los brazos de elevación | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Cilindro de elevación | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| | Neumáticos | | N/A | | N/A | | | | | | | | N/A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuera de servicio: si ☒ no ☐ Fecha de Corrección:

Firma Responsable de la Inspeccion: Alexander Gutierrez

Se mantuvo en mantenimiento 3 tres días seguidos dejando actividades sin realizar y terminar.

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR | CODIGO: HSE-FOR-72 |
|---|---|---|
| | | FECHA: 23-01-2023 |
| | | VERSION:0.0 |
| | | PAGINA 1 DE 1 |

| PLACA O REFERENCIA: | AJURTO 40 HN DS 2070 | MODELO: | RT40 | MARCA: | AJU |
|---|---|---|---|---|---|

INSPECCIONADO POR: Alexander Gutierrez

PERIODO: DEL 02 AL 09 DE Junio 2025

| | ÍTEM | CANTIDAD | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| ESTADO ELECTROMECANICO | Faros delanteros | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Agarraderas | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Palanca de dirección | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Cucharón (Pala) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Peldaños del cucharon | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares traseros | | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | |
| | Acopladores rápidos de auxiliares delanteros | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Ventanilla trasera | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Rejilla trasera | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Faro Trasero | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Luz de retroceso | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Barra del asiento | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Brazo de elevación | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Seguro de los brazos de elevación | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Cilindro de elevación | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Neumáticos | | N/A | | N/A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fuera de servicio: si ☐ no ☒ | | Fecha de Corrección: | |
|---|---|---|---|

Firma Responsable de la Inspeccion: Alexander Gutierrez

Maquinaria sale de la obra.

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA | Codigo: HSE-FOR-23 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 02 Junio - 09 Junio / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-NO/ NO APLICA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| **REQUERIMIENTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El operador usa sus EPP específicos para la labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con un veedor de incendios | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Se realizo la medición de gases | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cables de soldadura se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existe un recipiente para depositar sobrantes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El pedernal de encendido se encuentra en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existen mamparas de protección | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el área aseada de material combustible | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El porta electrodo es el adecuado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| El regulador es el adecuado para cada cilindro. | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CADWELD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA | Codigo: HSE-FOR-23 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 12 Mayo - 17 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Área de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-NO/ NO APLICA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| **REQUERIMIENTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El operador usa sus EPP específicos para la labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con un veedor de incendios | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Se realizo la medición de gases | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cables de soldadura se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existe un recipiente para depositar sobrantes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El pedernal de encendido se encuentra en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existen mamparas de protección | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el área aseada de material combustible | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El porta electrodo es el adecuado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| El regulador es el adecuado para cada cilindro. | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CADWELD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | Angie Altamiranda - Auxiliar HSE<br>REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA | Codigo: HSE-FOR-23 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 19 Mayo - 24 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-NO/ NO APLICA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| **REQUERIMIENTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El operador usa sus EPP específicos para la labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con un veedor de incendios | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Se realizo la medición de gases | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cables de soldadura se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existe un recipiente para depositar sobrantes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El pedernal de encendido se encuentra en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existen mamparas de protección | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el área aseada de material combustible | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El porta electrodo es el adecuado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamiente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| El regulador es el adecuado para cada cilindro. | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CADWELD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | Angie Catalina Caminando - Auxiliar HST |
| | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN TRABAJOS EN SOLDADURA | Codigo: HSE-FOR-23 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCIÓN: 26 Mayo - 31 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O ÁREA: Área de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-NO/ NO APLICA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| **REQUERIMIENTOS GENERALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se encuentra el permiso de trabajo en caliente en sitio y firmado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra un extintor multiproposito en el área de trabajo. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El operador usa sus EPP específicos para la labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con un veedor de incendios | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Se realizo la medición de gases | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el polo a tierra instalado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cables de soldadura se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existe un recipiente para depositar sobrantes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El pedernal de encendido se encuentra en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Existe el interruptor aislante de la fuente principal eléctrica | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Existen mamparas de protección | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentran despejadas las vías accesos de cables y electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra el área aseada de material combustible | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA DE ARCO CON METAL PROTEGIDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El porta electrodo es el adecuado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El electrodo de masa a tierra se encuentra ubicado correctamente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se encuentra en buen estado el horno porta electrodos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CON USO DE CILINDROS DE GAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los cilindros se encuentran en espacios abiertos y ventilados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| El regulador es el adecuado para cada cilindro. | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Se encuentran los cilindros en posición vertical y amarrados | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Se encuentran los atrapallamas en ambos extremos de las mangueras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran ubicados en sus carretillas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran con sus tapas protectoras | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los cilindros se encuentran lejos del alcance de las chispas del trabajo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOLDADURA CADWELD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El molde de grafito se encuentra seco y en buen estado | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Las pinzas sujetadoras se encuentran en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El cepillo con cerdas de bronce se encuentra en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

Nota: La casilla central NO debe estar vacía y sin ningún pendiente antes de iniciar el trabajo

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | Angie Alejandra Auxiliar HSE<br>REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE | Codigo: HSE-FOR-14 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 12 Mayo - 17 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Área de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REGULADORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAN ADECUADAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **MANGUERAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOPLETES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA BOQUILLA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | - | | | ✓ | | | | | |
| TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| ESTADO DE LAS MANGUERAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| David Cadena Campo | Angie Altamiranda - Auxiliar HSE |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE | Codigo: HSE-FOR-14 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 19 Mayo - 24 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Arés de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: x Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REGULADORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAN ADECUADAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **MANGUERAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOPLETES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA BOQUILLA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| ESTADO DE LAS MANGUERAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| David Cadena Campo | Angie Altamirando - Auxiliar HSE |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE | Codigo: HSE-FOR-14 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0401-23
FECHA DE INSPECCION: 26 Mayo - 31 Mayo / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Área de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REGULADORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAN ADECUADAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **MANGUERAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOPLETES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA BOQUILLA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| ESTADO DE LAS MANGUERAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| David Cordero Campo | Angie Altamiranda - Auxiliar HST |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |

| Consorcio Río Grande | INSPECCIÓN DE EQUIPO DE OXICORTE | Codigo: HSE-FOR-14 |
|---|---|---|
| | | VERSION:0.0 |

PROYECTO: Obra Mirador del Río NUMERO DEL PROYECTO: 0407-23
FECHA DE INSPECCION: 02 Junio - 06 Junio / 2025
ACTIVIDAD O AREA: Area de Soldadura
inspección: Diaria: Semanal: X Mensual:

| DESCRIPCION | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO APLICA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA | SA | NS | NA |
| **ELEMENTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REGULADORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LIBRES DE GRASAS/ACEITE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LOS MANOMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA VALVULA DE SOBREPRESION FUNCIONA ADECUADAMENTE? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **BLOQUEADORES DE RETROCESO DE LLAMA-CHEQUES Y VALVULAS UNIDIRECCIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN INSTALADOS LOS ANTERIORES DISPOSITIVOS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUNCIONAN ADECUADAMENTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FUERON PROBADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **MANGUERAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTAN EN BUENAS CONDICIONES? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SON APROPIADOS PARA LOS GASES QUE SERAN UTILIZADOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LAS CONEXIONES DE MANGUERAS FUERON APROBADAS? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| **SOPLETES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SOPLETE ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| EL AJUSTE DE LA BOQUILLA AL SOPLETE ES BUENO? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| LA BOQUILLA ESTA EN BUENAS CONDICIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA BOQUILLA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DE LAS VALVULAS EN EL MANGO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE LA VALVULA DE OXIGENO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA VALVULA EN EL CILINDRO DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| PRUEBA HIDROSTATICA DE LA BOTELLA DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CARRETILLA PARA COLOCAR/TRANSPORTAR LAS BOTELLAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DEL REGULADOR DE ACETILENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| CONDICION DEL REGULADOR DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA DE CHEQUE | ✓ | | X | ✓ | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| TIENEN LAS MANGUERAS SU VALVULA ATRAPALLAMAS | ✓ | | X | ✓ | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| ESTADO DE LAS MANGUERAS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE HIZO REVISION DE ESCAPE EN LAS CONEXIONES | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTA LIBRE EL EQUIPO DE COLGANDEJOS/ELEMENTOS EXTRAÑOS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| ESTADO DE LA LLAVE PARA INSTALAR LOS MANOMETROS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| SE CUENTA CON ENCENDEDOR DE FRICCION | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| TIENE TAPA DE SEGURIDAD LA BOTELLA DE OXIGENO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| David Cordero Campo. | Angie Altamiranda - Auxiliar HSE |
|---|---|
| INSPECCIONO-CARGO | REVISO-CARGO |