
CONSORCIO USAQUÉN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS	Código: F-009 Versión: 00 Página: 1 de 2

ÁREA: Parque Estrella Norte · Calle 160 Carrera 19.		NOMBRE	CARGO	CÓDIGO	MES / AÑO:
	T1	Gustavo Medina	soldador.		12·05·2025·
	T2	Miller Cobos	soldador'		
	T3	Juan Carlos Romero	soldador.		

No.	ÍTEM	CRITERIO						
1	EMPUÑADURA	La empuñadura del equipo se encuentren sin desgaste que afecte la manipulación y sujeción del equipo.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C	SI				
			C	SI				
2	BLOQUEO DE EJE	Es de fácil accionamiento y que trabe el disco para soltarlo.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C	SI				
			C	SI				
3	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Funcione correctamente, que el accionamiento sea suave, este en óptimo estado y sin bloqueos.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
4	EMPUÑADURA AUXILIAR (MANGO)	Se encuentra instalada y ajustada.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
5	DISCO DE DESBASTE / CORTE	Se encuentre en buen estado, sin fisuras, grietas o fibras expuestas, que cumpla con los requerimientos de compatibilidad de revoluciones.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
6	TUERCAS DE FIJACIÓN / BRIDAS DE INSTALACIÓN DE DISCOS	Instaladas según el elemento (Disco o Grata), verifique que la contratuerca ajuste correctamente.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
7	GUARDA DE SEGURIDAD	Cuenta con guarda de seguridad instalada y ajustada.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
8	LLAVE DE ESPIGA	Sea la original con sus pines completos, sin desgastes que puedan generar daño en los agujeros de la contratuerca	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
9	CARCASA GENERAL	Sin grietas, rupturas o con piezas sueltas.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
10	EXTENCIÓN ELECTRICA	La extensión eléctrica encauchetada en calibre mayor o igual a 12, sin hilos expuestos, sin empalmes y clavijas en perfectas condiciones en ambos extremos.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					
11	CABLE ELECTRICO	Esta en perfectas condiciones con clavija, sin empalmes ni fisuras en su encauchetado.	C	SI	SI	SI	SI	SI
			C					
			C					



1. Cable de alimentación
2. Mango de agarre
3. Mango de agarre auxiliar
4. Carcasa
5. Interruptor
6. Acoples
7. Guarda de seguridad
8. Disco

C	SI	SI	SI	SI	SI
C	SI	SI	SI	SI	SI
C	SI	SI	SI	SI	SI

MARQUE EN LAS INSPECCIONES:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME

RECUERDE: En caso tal que algún parámetro se califique no conforme (NC) la herramienta no podrá ser utilizada hasta que se de la corrección necesaria.

CONSORCIO USAQUÉN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS	Código: F-009 Versión: 00 Página: 2 de 2

11/05/2025	la pulidora se encuentra en buen estado	Juan carlos
12-05-25	La Pulidora Se encuentra en buen estado	Jhon Cano
13/05/2025	la pulidora se encuentra en buen estado	
14/05/2025	11	11
15/05/25	11	11
16/05/25	11	11
17/05/25	11	11