CONSORCIO USAQUEN


INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS

Código:F-009
Versión: 00
Página: 1 de 2

ÁREA: Alcaldía Riohacha

T1	NOMBRE: GUSTAVO Medina	CARGO: soldador	CÓDIGO
T2	NOMBRE: Miller COBOS	CARGO: soldador	MES/ AÑO: 05 - 25
T3	NOMBRE: JUAN Carlos ROMERO	CARGO: soldador	

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	TRABAJADOR	DÍAS DEL MES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	EMPUÑADURA	La empuñadura del equipo se encuentren sin desgaste que afecte la manipulación y sujeción del equipo.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T3												C	SI	SI	SI	SI	SI													
2	BLOQUEO DE EJE	Es de fácil accionamiento y que trabe el disco para soltarlo.	T1												C																	
			T2												C																	
			T3												C	SI	SI	SI	SI	SI													
3	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Funcione correctamente, que el accionamiento sea suave, este en óptimo estado y sin bloqueos.	T1												C																	
			T2												C																	
			T3												C																	
4	EMPUÑADURA AUXILIAR (MANGO)	Se encuentra instalada y ajustada.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI	SI												
			T2												C																	
			T3												C																	
5	DISCO DE DESBASTE / CORTE	Se encuentre en buen estado, sin fisuras, grietas o fibras expuestas, que cumpla con los requerimientos de compatibilidad de revoluciones..	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
6	TUERCAS DE FIJACIÓN / BRIDAS DE INSTALACIÓN DE DISCOS	Instaladas según el elemento (Disco o Grata), verifique que la contratuerca ajuste correctamente.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
7	GUARDA DE SEGURIDAD	Cuenta con guarda de seguridad instalada y ajustada.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
8	LLAVE DE ESPIGA	Sea la original con sus pines completos, sin desgastes que puedan generar daño en los agujeros de la contratuerca.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
9	CARCASA GENERAL	Sin grietas, rupturas o con piezas sueltas.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
10	EXTENCIÓN ELECTRICA	La extensión eléctrica encauchetada en calibre mayor o igual a 12, sin hilos expuestos, sin empalmes y clavijas en perfectas condiciones en ambos extremos.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
11	CABLE ELECTRICO	Esta en perfectas condiciones con clavija, sin empalmes ni fisuras en su encauchetado.	T1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			T2												C																	
			T3												C																	
			OPER 1												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			OPER 2												C	SI	SI	SI	SI	SI													
			OPER 3												C	SI	SI	SI	SI	SI													



1. **Cable de alimentación**
2. **Mango de agarre**
3. **Mango de agarre auxiliar**
4. **Carcasa**
5. **Interruptor**
6. **Acoples**
7. **Guarda de seguridad**
8. **Disco**

MARQUE EN LAS INSPECCIONES:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME

RECUERDE: En caso tal que algún parámetro se califique no conforme (NC) la herramienta no podrá ser utilizada hasta que se de la corrección necesaria.

COLEGIO USAQUÉN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS	Código: F-009 Versión: 00 Página: 2 de 2

FECHA	OBSERVACIONES	FIRMA RESPONSABLE DE LA OBSERVACIÓN
06-03-25	LA PULIDORA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	
06-04-25	LA PULIDORA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	
06-05-25	" " " "	
06-06-25	" " " "	