
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS	**Código:F-009** **Versión: 00** **Página: 1 de 2**

ÁREA: Parque Alcazar	T1	**NOMBRE:** Gustavo Rosario	**CARGO:**	**CÓDIGO**	**MES / AÑO:** Mayo 2025
	T2	**NOMBRE:** Gustavo	**CARGO:**		
	T3	**NOMBRE:**	**CARGO:**		

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	TRABAJADOR	DÍAS DEL MES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	EMPUÑADURA	La empuñadura del equipo se encuentren sin desgaste que afecte la manipulación y sujeción del equipo.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
2	BLOQUEO DE EJE	Es de fácil accionamiento y que trabe el disco para soltarlo.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
3	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Funcione correctamente, que el accionamiento sea suave, este en óptimo estado y sin bloqueos.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
4	EMPUÑADURA AUXILIAR (MANGO)	Se encuentra instalada y ajustada.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
5	DISCO DE DESBASTE / CORTE	Se encuentre en buen estado, sin fisuras, grietas o fibras expuestas, que cumpla con los requerimientos de compatibilidad de revoluciones..	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
6	TUERCAS DE FIJACIÓN / BRIDAS DE INSTALACIÓN DE DISCOS	Instaladas según el elemento (Disco o Grata), verifique que la contratuerca ajuste correctamente.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
7	GUARDA DE SEGURIDAD	Cuenta con guarda de seguridad instalada y ajustada.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
8	LLAVE DE ESPIGA	Sea la original con sus pines completos, sin desgastes que puedan generar daño en los agujeros de la contratuerca.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
9	CARCASA GENERAL	Sin grietas, rupturas o con piezas sueltas.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
10	EXTENCIÓN ELECTRICA	La extensión eléctrica encauchetada en calibre mayor o igual a 12, sin hilos expuestos, sin empalmes y clavijas en perfectas condiciones en ambos extremos.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																
11	CABLE ELECTRICO	Esta en perfectas condiciones con clavija, sin empalmes ni fisuras en su encauchetado.	T1																								C		C	C	C	C	C	C
			T2																																
			T3																																



1. Cable de alimentación
2. Mango de agarre
3. Mango de agarre auxiliar
4. Carcasa
5. Interruptor
6. Acoples
7. Guarda de seguridad
8. Disco

OPER T1	
OPER T2	
OPER T3	

MARQUE EN LAS INSPECCIONES: C: CONFORME NC: NO CONFORME	**RECUERDE: En caso tal que algún parámetro se califique no conforme (NC) la herramienta no podrá ser utilizada hasta que se de la corrección necesaria.**

Powered by CamScanner