## REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST Y AVANCES DE OBRA

**Foto 1.** Recorrido a Parque San patricio, verificación de demarcación y señalización.




**FUENTE:** propia de recorrido SST.

**Foto 2.** Recorrido a Parque San Patricio verificación de demarcación y señalización, ingreso minicargador.



**FUENTE:** propia de recorrido SST.

**Foto 3.** Recorrido Parque Patricio, recorrido de obra SST.




**FUENTE:** propia de recorrido SST.

**Foto 4.** Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 5.** Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST, actividad de pintura área de juegos.




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 6.** Recorrido a Parque San Patricio recorrido SST, actividad de pintura área de juegos




**FUENTE:** Propia área SST



**FUENTE:** Propia área SST



**FUENTE:** Propia área SST



**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 7.** Recorrido Parque Jardines de oriente, orden y aseo, verificación de dotación y EPP



**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 8.** Recorrido Parque Jardines de oriente**,** recorrido de obra



**FUENTE:** Propia área SST

.

**Foto 9.** Recorrido Parque Santa Barbara, recorrido, demarcación y verificación de dotación y EPP.




**FUENTE:** Propia área SST

| | | |
|---|---|---|
| **Foto 10.** Recorrido parque Estrella Norte, inspección de áreas<br><br><br>**FUENTE:** Propia área SST | Foto 11. Recorrido parque San Patricio, inspección de áreas<br><br><br>**FUENTE:** Propia área SST<br>. | **Foto 12.** Recorrido a Parque San Patricio verificación de demarcación de áreas y señalización.<br><br><br>**FUENTE**: Propia área SST |
| **Foto 13.** Recorrido a Parque San Patricio inspección SST, verificación de demarcación del área, orden y aseo de campamento.<br><br>**FUENTE:** propia SST de recorrido. | **Foto 14.** Recorrido parque Estrella Note, verificación de dotación y EPP<br><br>**FUENTE:** propia SST de recorrido. | **Foto 15.** Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del áreas, udo de dotación y EPP.<br><br><br>**FUENTE:** propia SST de recorrido. |

**Foto 16.** Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, verificación de demarcación del área, ingreso de minicargador y vibrocompactador




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 17** Recorrido a Parque el Vergel inspección SST, inducción de ingreso operadores de minicargador y vibrocompactador se realizan los preoperacionales.




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 18.** Recorrido a Parque Molinos inspección SST, verificación de demarcación del área, señalización e instalación de bordillo.




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 19.** Recorrido a Parque el vergel se realiza inducción y capacitación




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 20.** Recorrido a Parque el vergel se realiza verificación de orden y aseo, inspección locativa, inspección botiquín y extintor de maquinaria.




**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 21.** Recorrido a Parque el vergel se realiza verificación de orden y aseo, inspección locativa, inspección botiquín y extintor de maquinaria.



**FUENTE:** Propia área SST

**Foto 22.** Recorrido a Parque el vergel se realiza inducción a operadores, verificación de orden y aseo, inspección locativa, inspección botiquín y extintor de maquinaria.



**FUENTE:** Elaboración propia

**Foto 23.** Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, inspección de extintores y botiquín




**FUENTE:** Elaboración propia

**Foto 24.** Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, inspección de extintores y botiquín




**FUENTE:** Elaboración propia

**Foto 25.** Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST verificación de campamento y uso de dotaciones y EPP



**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 26.** Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST, asistencia comité.



**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 27.** Recorrido a Parque el Vergel recorrido SST verificación de campamento y uso de dotaciones y EPP e ingreso de minicargador




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 28.** Recorrido a Parque Vergel recorrido SST verificación de campamento y unidad de baño en obra.




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 29.** Recorrido a Parque Vergel recorrido SST inspección de botiquín.




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 30.** Recorrido a Parque Molinos recorrido SST, verificación de unidad de baño, se dejo preoperacional de pulidora para corte de adoquín.





**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 31.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST verificación kit de emergencias.




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 32.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, orden y aseo del contenedor




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 33.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST limpieza de baños





**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 34.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST limpieza de baños




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 35.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de juegos.




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 36.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio, instalación de mobiliario.




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 37** Recorrido a Parque Alcázar del Rio, verificación de uso de dotación y EPP




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 38.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio recorrido SST, instalación de juegos.




**FUENTE:** Elaboración propia SST

**Foto 39.** Recorrido a Parque Alcázar del Rio, elaboración de cintas



**FUENTE:** Elaboración propia SST