66170600066 2024-01169. A001687527

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

SECRETARÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO: 66170000 — DOSQUEBRADAS

2. GRAVEDAD: CON MUERTOS [ ] — CON HERIDOS [X] — SOLO DAÑOS [ ]

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO DE RUTA: [ ] VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD: C.K. Cl 60 — Sta Teresita

Lat. [ ]° [ ]' [ ]"

Long. [ ]° [ ]' [ ]"

3.1. LOCALIDAD O COMUNA:

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: 21/11/2024 23:25

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: 21/11/2024 23:35

5. CLASE DE ACCIDENTE

CHOQUE [X] — CAÍDA OCUPANTE [4] — ATROPELLO [2] — INCENDIO [5] — VOLCAMIENTO [3] — OTRO [6]

5.1 CHOQUE CON: VEHÍCULO [X] — TREN [2] — SEMOVIENTE [3] — OBJETO FIJO [4]

5.2 OBJETO FIJO: MURO [1] — POSTE [2] — ÁRBOL [3] — BARANDA [4] — SEMÁFORO [5] — INMUEBLE [6] — HIDRANTE [7] — VALLA SEÑAL [8] — TARIMA CASETA [9] — VEHÍCULO ESTACIONADO [10] — OTRO [11]

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA: RURAL — *NACIONAL — *DEPARTAMENTAL — *MUNICIPAL — URBANA [X]

6.2. SECTOR: RESIDENCIAL — INDUSTRIAL — COMERCIAL [X]

6.3. ZONA: ESCOLAR — DEPORTIVA — TURÍSTICA — PRIVADA — MILITAR — HOSPITALARIA

6.4. DISEÑO: GLORIETA — PASO A NIVEL — PASO ELEVADO — PUENTE — INTERSECCIÓN [X] — PONTÓN — PASO INFERIOR — TRAMO DE VÍA — LOTE O PREDIO — CICLO RUTA — PEATONAL — TÚNEL

6.5. CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO — VIENTO — LLUVIA — NORMAL [X] — NIEBLA

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1 GEOMÉTRICAS: A. RECTA CURVA [X] — B. PLANO [X] PENDIENTE — C. BAHÍA DE EST. — PENDIENTE — CON BERMA

7.2. UTILIZACIÓN: UN SENTIDO — DOBLE SENTIDO [X] — REVERSIBLE — CONTRAFLUJO — CICLO VÍA

7.3. CALZADAS: UNA — DOS [X] — TRES O MÁS — VARIABLE

7.4. CARRILES: UN — DOS — TRES O MÁS [X] — VARIABLE

7.5. SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO [X] — AFIRMADO — ADOQUÍN — EMPEDRADO — CONCRETO — TIERRA — OTRO

7.6. ESTADO: BUENO [X] — CON HUECOS — DERRUMBES — EN REPARACIÓN — HUNDIMIENTO — INUNDADA — PARCHADA — RIZADA — FISURADA

7.7. CONDICIONES: ACEITE — HÚMEDA — LODO — ALCANTARILLA DESTAPADA — MATERIAL ORGÁNICO — MATERIAL SUELTO — SECA [X] — OTRA

7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON: BUENA [X] — MALA — B. SIN

7.9. CONTROLES DE TRÁNSITO: A. AGENTE DE TRÁNSITO — B. SEMÁFORO: OPERANDO — INTERMITENTE — CON DAÑOS — APAGADO — OCULTO — C. SEÑALES VERTICALES: PARE — CEDA EL PASO — NO GIRE — SENTIDO VIAL — NO ADELANTAR — VELOCIDAD MÁXIMA — OTRA — NINGUNA

D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL — LÍNEA DE PARE [X] — LÍNEA CENTRAL AMARILLA: CONTINUA — SEGMENTADA — LÍNEA DE CARRIL BLANCA: CONTINUA — SEGMENTADA [X] — LÍNEA DE BORDE BLANCA — LÍNEA DE BORDE AMARILLA — LÍNEA ANTIBLOQUEO — FLECHAS — LEYENDAS — SÍMBOLOS — OTRA

E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS — RESALTO: MÓVIL — FIJO — SONORIZADOR — ESTOPEROL — OTRO

F. DELINEADOR DE PISO: TACHA — ESTOPEROLES — TACHONES — BOYAS — BORDILLOS — TUBULAR — BARRERAS PLÁSTICAS — HITOS TUBULARES — CONOS — OTRO

7.10. VISIBILIDAD: NORMAL [X] — DISMINUIDA POR: CASETAS — CONSTRUCCIÓN — VALLAS — ÁRBOL/VEGETACIÓN — VEHÍCULO ESTACIONADO — ENCANDILAMIENTO — POSTE — OTROS

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS

VEHÍCULO [1]

8.1 CONDUCTOR — APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
Mora Ortiz Juan Davia	CC	10.132.679	Colombiano	03/01/69	M [X] F	MUERTO / HERIDO

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS
Mz 18 s8 Panorama County 3	Dosdos	3233275984	SI [X] NO	SI NO	POS NEG [X]		SI NO

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP / VEN [X]	CÓDIGO DE TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI [X] NO	10132679	C2		DÍA 18 MES 1 AÑO 25	66170	SI NO	SI NO	SI NO

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
N/A	N/A

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE /SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.
SJS856		COLOMBIANO [X] EXTRANJERO	Chevrolet	NPR	Amarillo	2006	Cerrado		20	4168B

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.
Integra	Dosquebradas	Parqueadero el Futbol	
NIT. 830501271-0		A DISPOSICIÓN DE: Fiscalía	

REV. TEC. MEC [X] NO No. 1743071807 — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)
[X] NO	20601682701	Seguros Bolivar.	25/06/25

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)
SI NO			

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA/MES/AÑO)
SI NO			

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI NO

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
Integra SA	CE	830501271.0

8.3 CLASE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL — BUS — BUSETA — CAMIÓN — CAMIONETA — CAMPERO — MICROBÚS — TRACTOCAMIÓN — VOLQUETA — MOTOCICLETA — M. AGRÍCOLA — M. INDUSTRIAL — BICICLETA — MOTOCARRO — MOTOTRICICLO — TRACCIÓN ANIMAL — MOTOCICLO — CUATRIMOTO — REMOLQUE — SEMI-REMOLQUE

8.4 CLASE SERVICIO: OFICIAL — PÚBLICO — PARTICULAR — DIPLOMÁTICO

8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE: MIXTO — CARGA — *EXTRADIMENSIONADA — *EXTRAPESADA — *MERCANCÍA PELIGROSA — *CLASE DE MERCANCÍA

PASAJEROS: *COLECTIVO — *INDIVIDUAL — *MASIVO — *ESPECIAL TURISMO — *ESPECIAL ESCOLAR — *ESPECIAL ASALARIADO — *ESPECIAL OCASIONAL

8.6 RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL — MUNICIPAL [X]

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO: Bumper frontal fracturado en la parte lateral y demas con abolladuras "Ver peritaje"

8.7 FALLAS EN: FRENOS — DIRECCIÓN — LUCES — BOCINA — LLANTAS — SUSPENSIÓN — OTRA

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL — LATERAL [X] — POSTERIOR — Otro



FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONTEMPLADOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

66170600066202401169 A001667527

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO 2

8.1 CONDUCTOR APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACION No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DIA MES AÑO	SEXO	GRAVEDAD
Gallego Vica Jhon Freddy	CC	94.263.012	Colombiana	015 01 1979	M F	MUERTO HERIDO X

DIRECCION DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI X NO	AUTORIZÓ	EMBRIAGUEZ	GRADO	S. PSICOACTIVAS
MIRADA #14A-03 Bios la Emelina	Dagua	3113469281		SI NO	POS NEG X		SI NO

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORIA	RESTRICCIÓN	EXP.	VEN.	CÓDIGO DE TRANSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI NO	94263012	A2		DIA 16 MES 05 AÑO 13		66001	SI NO	SI NO	SI NO

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
Hospital sta Monica	Trauma hemitorax derecho con dolor a la palpacion, trauma lumbar derecho y herida en tercio distal de tibia izquierda. Trm Apex y en maleolo externo.

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE (SEM	NACIONALIDAD	MARCA	LINEA	COLOR	MODELO	CARROCERIA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANS No.
HMT71D		COLOMBIANO X EXTRANJERO	Yamaha	FZ16	Azul Vivo	2014			2	10006675032

EMPRESA	MATRICULADO EN	INMOVILIZADO EN	TARJETA DE REGISTRO No.
	Cartago	Parqueadero el Futbol	
NIT.		A DISPOSICIÓN DE: Fiscalia	

REV. TEC. MEC SI NO No. 1741725 13 — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

PORTA SOAT	POLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DIA MES AÑO
SI NO	10573200159360	Seguros del estado	21 5 014 215

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DIA MES AÑO

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI NO	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO DIA MES AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR SI NO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI NO			

8.3 CLASE VEHÍCULO

AUTOMÓVIL	M. AGRICOLA		
BUS	M. INDUSTRIAL		
BUSETA	BICICLETA		
CAMIÓN	MOTOCARRO		
CAMIONETA	MOTOTRICICLO		
CAMPERO	TRACCIÓN ANIMAL		
MICROBUS	MOTOCICLO		
TRACTOCAMIÓN	CUATRIMOTO		
VOLQUETA	REMOLQUE		
MOTOCICLETA X	SEM-REMOLQUE		

8.4 CLASE SERVICIO

OFICIAL	
PÚBLICO	
PARTICULAR	
DIPLOMÁTICO	

8.5 MODALIDAD DE TRANSPORTE

MIXTO	
CARGA	
*EXTRADIMENSIONADA	
*EXTRAPESADA	
*MERCANCÍA PELIGROSA	
*CLASE DE MERCANCÍA	

PASAJEROS

*COLECTIVO	
*INDIVIDUAL	
*MASIVO	
*ESPECIAL TURISMO	
*ESPECIAL ESCOLAR	
*ESPECIAL ASALARIADO	
*ESPECIAL OCASIONAL	

8.6 RADIO DE ACCIÓN


NACIONAL	X
MUNICIPAL	

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

Silla, defensa, Espejos Retrovisores, guardabarros Frontal Farola y demas por verificar "Ver peritaje"

8.7 FALLAS EN FRENOS ☐ DIRECCIÓN ☐ LUCES ☐ BOCINA ☐ LLANTAS ☐ SUSPENSIÓN ☐ OTRA ☐

8.9 LUGAR DE IMPACTO FRONTAL X LATERAL ☐ POSTERIOR ☐ Otro



9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES No. ☐ DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO DIA MES AÑO	GENERO M F

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	CINTURÓN SI NO	9.1. DETALLES DE LA VÍCTIMA
				CONDICIÓN: PEATÓN ☐ PASAJERO ☐ ACOMPAÑANTE ☐

HOSPITAL CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICÓ EXAMEN SI ☐ NO ☐				CASCO SI NO	GRAVEDAD: MUERTO ☐ HERIDO ☐
	AUTORIZÓ SI NO	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S PSICOACTIVAS SI NO		
DESCRIPCIÓN DE LESIONES					CHALECO SI NO	

10. TOTAL VÍCTIMAS 1 — ACOMPAÑANTE 0 — PASAJERO 0 — CONDUCTOR 1 — TOTAL HERIDOS 1 — MUERTOS 0

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR	Vhc # 1	C10	122	DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN
				DE LA VÍA		DEL PASAJERO

OTRA 122 — ESPECIFICAR ¿CUÁL? Giro Bruscamente

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES

14. ANEXOS ANEXO 1: Conductores, Vehículos ☐ ANEXO 2: Víctimas, peatones o pasajeros ☐ OTROS ANEXOS (Fotos y Videos) ☐

15. DATOS DE QUIÉN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
AT	Florez Zuleta Mateo A.	CC	1002721705	134	STMD	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto.	Mpio.	Ent.	U. receptora	Año	Consecutivo
66	170	60	00066	2024	

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS

FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C.


FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

- 1° COPIA: ORGANISMO DE TRANSITO -

A001697527

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO N° A66170

La movilidad es de todos | Mintransporte



PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

N°	"X" ó "A"	"Y" ó "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	9,10m	3,20m	VPI Vh # 1
2	10,40m	1,50m	VPD Vh # 1
3	16,40m	5,80m	VFD Vh # 1
4	33,90m	3,30m	Eje Frontal Vh # 2
5	34,80m	4,40m	Eje Posterior Vh # 2
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VICTIMA O TESTIGO C.C.

LONG. HUELLAS

N°	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN N°	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
AT	Flores zuleta Mathe Andres	CC	1007217207	134	SIMD	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto	Mpio	Ent	U receptora	Año	Consecutivo
6 6	1 7 0	6 0	0 0 0 6 6	2 0 2 4	

Long. ° ' "

Lat. ° ' "

ESCALA: Sin

PLANO: Bosquejo

VISTA: Superior

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

Impreso por: [illegible] cel. 312 895 4142

VIGILADO SuperTransporte