CONSORCIO ADMON 143

INFORME TÉCNICO ACCIDENTALIDAD

ATROPELLO

Viaducto Cesar Gaviria Trujillo PR 5 + 0000

martes, 11 de febrero de 2025

ADMINISTRADOR VIAL RISARALDA VIAL 2024-2026
CONTRATO No. 2004 – 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

GRUPO ADMINISTRADORES VIALES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

1. HISTÓRICO

El siguiente informe está relacionado con el accidente ocurrido el día 11 de febrero de 2025 en la Ruta Nacional 29RSA, en horas de la tarde 01:20 PM en la vía que conduce viaducto sentido Pereira – Dosquebradas en el que se ve involucrado una motocicleta y 1 siniestro.

Según datos recolectados la motocicleta transitaba por la vía 29RSA a la altura del PR5+0000, en sentido Pereira – Dosquebradas.

Informe del IPAT sector del accidente industrial en el viaducto cesar Gaviria Trujillo, condiciones del clima normales, la vía recta en un solo sentido y dos carriles, superficie de la calle en asfalto en buenas condiciones, la señalización de la vía segmentada, línea de borde blanca y línea de borde amarilla. La visibilidad normal.

Hipótesis del IPAT informa la victima cruza sin observar ocasionándole trauma craneoencefálico, laceración en miembros superiores y fractura cerrada en miembro inferior izquierdo.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL ACCIDENTE:

El accidente ocurrió en la vía Nacional 29RSA con sentido Pereira- Dosquebradas a la altura del PR 5+0000. Las condiciones climáticas en el momento del accidente eran normales con tiempo seco.

2.1. Geometría de la vía:

El tramo en mención es plano el cual presenta berma con una calzada conformada por dos carriles utilizados en un sentido. La superficie de rodadura está conformada por asfalto en buenas condiciones demarcado con línea blanca en el centro de la vía.

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

RUTA29RSA PR 5 + 0000




Ilustración 1: localización viaducto cesar Gaviria Trujillo (Dosquebradas)


2.2. Estado del tiempo:

En el momento del accidente el estado del tiempo era seco, no se presentaron lluvias ni lloviznas, de conformidad con lo descrito en el informe policial de accidente de tránsito, realizado por el agente de tránsito juan camilo Bermúdez, con CC 1053844337 y con placa 124, entidad STMD número único de investigación de 661706000066202500131.

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO – FOTOGRAFÍAS DE LA ESCENA

3.1. PLANO GENERAL:

RUTA 29RSA


Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

RUTA 29RSA VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO (DOSQUEBRADAS)	
	
	
	

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

3.2. FOTOGRAFÍAS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL

3.2.1. Señalización Horizontal y Vertical:

El tramo en mención cuenta con línea de borde de calzada, líneas que separan carriles en vías multicarril, cuenta con defensa metálicas viales, cuenta con flechas de señalización, línea amarilla en la calzada.

Se cuenta con puente peatonal

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

UBICACION					SEÑAL	
CODIGO DE LA VIA	CALZADA (1)	PR	DISTANCIA PR	LADO (2)	TIPO DE SEÑAL (3)	CODIGO DE LA SEÑAL (4)
29RSA	1	0	0630	2	0	TIPO BANDERA
29RSA	1	0	0630	1	0	TIPO BANDERA
29RSA	1	0	0645	2	0	32

4. LÍNEA DEL TIEMPO

Hora	Descripción Actividad
13:20	Hora de llegada del transito al lugar de los hechos
14:31	Hora de levantamiento del siniestro

5. DETALLE VEHICULOS INVOLUCRADOS

Vehículo No 1: Motocicleta

Marca	KTM		**Nombre conductor:**	Diego Alejandro Borja
Placa	**OSN41F**		**Documento de identidad:**	1.004698960
Color	Negra, naranja, blanca		**Nombre acompañante:**	
Modelo	2021		**Documento de identidad:**	

6. HIPOTESIS

Con base a información recopilada el IPAT arroja hipótesis 409 (cruzar sin observar), se deduce lo expuesto en el histórico, donde ocurren los hechos en la ruta 25RSA a la altura del PR5+0000, lugar viaducto cesar Gaviria Trujillo.

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

7. MANTENIMIENTO RUTINARIO:

En el sector donde ocurrió el accidente cuenta con Cooperativa de trabajo asociado que se encargue de las labores de mantenimiento.

Contrato de Obra No. 4161 de 2023 “Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia – Viterbo - Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cauyá, ruta 2507; Cauyá - La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes”.

A cargo de contrato de interventoría: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental para el mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauyá, ruta 2507; Cauyá-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes."

8. CAUSA PROBABLE:

Se presume que el accidente se produce por cruzar sin observar.

Jael Moriano Cortes
Representante Legal
Consorcio Admon 143
Proyecto: Kelly Johanna Ramírez – Aux. Ingeniería
Revisión técnica: Jael Moriano – Residente AMV
Revisión jurídica: José Antonio Rodríguez – Asesor jurídico GOC SA
Folios: 8

Oficina: carrera 13 Bis 38-48, barrio Guadalupe, Dosquebradas, Risaralda
Celular: 313 2291972 – 313 2298290
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com