INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A 0001706536

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO 6 3 4 0 0 0 0 0 — Transito LA VIRGINIA

2. GRAVEDAD — CON MUERTOS ☐ | CON HERIDOS ☒ | SOLO DAÑOS ☐

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO DE RUTA — VÍA Y KILOMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD: Cra 13 con Calle 15
Lat. ☐° ☐' ☐"
Long. ☐° ☐' ☐"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA: La Virginia

4. FECHA Y HORA
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: 08 02 2025 13:50
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: 08 02 2025 13:55

5. CLASE DE ACCIDENTE
CHOQUE ☒ (4) | CAÍDA OCUPANTE (4) | ATROPELLO (2) | INCENDIO (5) | VOLCAMIENTO (3) | OTRO_____ (6)

5.1 CHOQUE CON / 5.2 OBJETO FIJO

5.1 CHOQUE CON		5.2 OBJETO FIJO	
VEHÍCULO	☒	MURO	(1)
TREN	(2)	POSTE	(2)
SEMOVIENTE	(3)	ÁRBOL	(3)
OBJETO FIJO	(4)	BARANDA	(4)
		SEMÁFORO	(5)
		INMUEBLE	(6)
		HIDRATANTE	(7)
		VALLA SEÑAL	(8)
		TARIMA, CASETA	(9)
		VEHÍCULO ESTACIONADO	(10)
		OTRO_____	(11)

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1 ÁREA: RURAL ☐ | * NACIONAL ☐ | * DEPARTAMENTAL ☐ | * MUNICIPAL ☐ | URBANA ☒

6.2 SECTOR: RESIDENCIAL ☒ | INDUSTRIAL ☐ | COMERCIAL ☐

6.3 ZONA: ESCOLAR ☐ | DEPORTIVA ☐ | TURÍSTICA ☐ | PRIVADA ☐ | MILITAR ☐ | HOSPITALARIA ☐

6.4 DISEÑO: GLORIETA ☐ | PASO A NIVEL ☐ | PASO ELEVADO ☐ | PUENTE ☐ | INTERSECCIÓN ☒ | PONTÓN ☐ | PASO INFERIOR ☐ | TRAMO DE VÍA ☐ | LOTE O PREDIO ☐ | CICLO RUTA ☐ | PEATONAL ☐ | TÚNEL ☐

6.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA: GRANIZO ☐ | VIENTO ☐ | LLUVIA ☐ | NORMAL ☒ | NIEBLA ☐

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

	VÍA 1	VÍA 2
7.1 GEOMÉTRICAS		
A. RECTA	☒	☒
CURVA	☐	☐
B. PLANO	☒	☒
PENDIENTE	☐	☐
C. BAHÍA DE EST	☐	☐
CON ANDÉN	☐	☐
CON BERMA	☒	☒
7.2 UTILIZACIÓN		
UN SENTIDO	☒	☐
DOBLE SENTIDO	☐	☒
REVERSIBLE	☐	☐
CONTRAFLUJO	☐	☐
CICLO VÍA	☐	☐
7.3 CALZADAS		
UNA	☒	☒
DOS	☐	☐
TRES O MÁS	☐	☐
VARIABLE	☐	☐
7.4 CARRILES		
UNA	☐	☐
DOS	☒	☒
TRES O MÁS	☐	☐
VARIABLE	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
7.5 SUPERFICIE DE RODADURA		
ASFALTO	☐	☐
AFIRMADO	☐	☐
ADOQUÍN	☐	☐
EMPEDRADO	☐	☐
CONCRETO	☒	☒
TIERRA	☐	☐
OTRO_____	☐	☐
7.6 ESTADO		
BUENO	☒	☒
CON HUECOS	☐	☐
DERRUMBES	☐	☐
EN REPARACIÓN	☐	☐
HUNDIMIENTO	☐	☐
INUNDADA	☐	☐
PARCHADA	☐	☐
RIZADA	☐	☐
FISURADA	☐	☐
7.7 CONDICIONES		
ACEITE	☐	☐
HUMEDA	☐	☐
LODO	☐	☐
ALCANTARILLA DESTAPADA	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
MATERIAL ORGÁNICO	☐	☐
MATERIAL SUELTO	☐	☐
SECA	☒	☒
OTRA_____	☐	☐
7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL		
A. CON BUENA	☐	☐
MALA	☐	☐
B. SIN	☐	☐
7.9 CONTROLES DEL TRÁNSITO		
A. AGENTE DE TRÁNSITO	☐	☐
B. SEMÁFORO OPERANDO	☐	☐
INTERMITENTE	☐	☐
CON DAÑOS	☐	☐
APAGADO	☐	☐
OCULTO	☐	☐
C. SEÑALES VERTICALES PARE	☒	☐
CEDA EL PASO	☐	☐
NO GIRE	☐	☐
SENTIDO VIAL	☐	☐
NO ADELANTAR	☐	☐
VELOCIDAD MÁXIMA	☐	☐
OTRA_____	☐	☐
NINGUNA	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
D. SEÑALES HORIZONTALES		
ZONA PEATONAL	☐	☐
LÍNEA DE PARE	☒	☐
LÍNEA CENTRAL AMARILLA		
CONTINUA	☐	☐
SEGMENTADA	☐	☐
LÍNEA DE CARRIL BLANCA		
CONTINUA	☒	☐
SEGMENTADA	☐	☐
LÍNEA DE BORDE BLANCA	☒	☐
LÍNEA DE BORDE AMARILLA	☒	☐
LÍNEA ANTIBLOQUEO	☐	☐
FLECHAS_____	☐	☐
LEYENDAS_____	☐	☐
SÍMBOLOS_____	☐	☐
OTRA_____	☐	☐
D. REDUCTOR DE VELOCIDAD		
BANDAS SONORAS	☐	☐
RESALTO	☐	☐
MÓVIL	☐	☐
FIJO	☐	☐
SONORIZADOR	☐	☐
ESTOPEROL	☐	☐
OTRO_____	☐	☐

	VÍA 1	VÍA 2
F. DELINEADOR DE PISO		
TACHA	☐	☐
ESTOPEROLES	☐	☐
TACHONES	☐	☐
BOYAS	☐	☐
BORDILLOS	☐	☐
TUBULAR	☐	☐
BARRERAS PLÁSTICAS	☐	☐
HITOS TUBULARES	☐	☐
CONOS	☐	☐
OTRO_____	☐	☐
7.10 VISIBILIDAD		
A. NORMAL	☒	☐
B. DISMINUIDA POR	☐	☐
CASETAS	☐	☐
CONSTRUCCIÓN	☐	☐
VALLAS	☐	☐
ÁRBOL / VEGETACIÓN	☐	☐
VEHÍCULO ESTACIONADO	☐	☐
ENCANDILAMIENTO	☐	☐
POSTE	☐	☐
OTRO_____	☐	☐

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO (1)

8.1 CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
Eduardo Cruz Aquino	CC	1194055	Mexico	13 10 63	☒ F	MUERTO ☐ HERIDO ☐

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN BI ☐ NO ☐			
			AUTORIZO	EMBRIAGUEZ	GRADO	8. PSICOACTIVAS
Caimalito Casa 239	Pereira	3244148472	☒ NO	POS ☐ NEG ☒		BI ☐ NO ☐

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP. ☐ VEN ☒ (DÍA MES AÑO)	CÓDIGO OP. TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
☒ NO	1194055	B-1		02 02 2019	Armenia	BI ☐ NO ☐	BI ☐ NO ☐	BI ☐ NO ☐

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRÁNSITO No.
HIJ-019		COLOMBIANO ☐ EXTRANJERO ☐	Viasa	Sin	Verde	1968	Campero		5	10026149858

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN: Patios Transito	TARJETA DE REGISTRO No.
NIT	Pijao	A DISPOSICIÓN DE: Fiscalia de Reparto	
REV. TEC. MEC. ☒ NO ☐ No. 17765741		CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE	

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
☒ NO	3335880500	AXA Colpatria	14 12 2015

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL ☐ ☒			PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL ☐ ☒		
No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
☒ NO			

8.3 CLASE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL ☐ | BUS ☐ | BUSETA ☐ | CAMIÓN ☐ | CAMIONETA ☐ | CAMPERO ☒ | MICROBUS ☐ | TRACTOCAMIÓN ☐ | VOLQUETA ☐ | MOTOCICLETA ☐ | M. AGRÍCOLA ☐ | M. INDUSTRIAL ☐ | BICICLETA ☐ | MOTOCARRO ☐ | MOTOTRICICLO ☐ | TRACCIÓN ANIMAL ☐ | MOTOCICLO ☐ | CUATRIMOTO ☐ | REMOLQUE ☐ | SEMI REMOLQUE ☐

8.4 CLASE SERVICIO: OFICIAL ☐ | PÚBLICO ☐ | PARTICULAR ☐ | DIPLOMÁTICO ☐

8.5 MODALIDAD DE TRANS.: MIXTO ☐ | CARGA ☐ - EXTRADIMENSIONADA ☐ - EXTRAPESADA ☐ - MERCANCÍA PELIGROSA ☐ - CLASE DE MERCANCÍA ☐


PASAJEROS: * COLECTIVO ☐ | * INDIVIDUAL ☐ | * MASIVO ☐ | * ESPECIAL TURISMO ☐ | * ESPECIAL ESCOLAR ☐ | * ESPECIAL ASALARIADO ☐ | * ESPECIAL OCASIONAL ☐

8.6 RADIO / LICENCIA: NACIONAL ☐ | MUNICIPAL ☐

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO: Vertice izquierdo, llanta izquierda delantera estallada

8.7 FALLAS EN: FRENOS ☐ | DIRECCIÓN ☐ | LUCES ☐ | BOCINA ☐ | LLANTAS ☐ | SUSPENSIÓN ☐ | OTRA ☐

8.9 LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL ☐ | LATERAL ☐ | POSTERIOR ☐ | Otro



Pedro Aquino Pedro. 13/25

1300 s. 13.02.2025 12:00

ANEXO N° 1
CONDUCTORES, VEHÍCULOS, PROPIETARIOS

PERTENECE AL INFORME DE ACCIDENTES, FORMULARIO [ ]

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO ☐

8.1 CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA / MES / AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
David Orlando Willamson M.	cc	1024.583.716	Colombia	01 / 01 / 97	M ☒ F ☐	MUERTO ☐ HERIDO ☒

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI ☐ NO ☐			
Calle 19B # 9A-34 B/ Expancion	La Virginia	3127996016	AUTORIZO SI ☒ NO ☐	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☒	GRADO	S. PSICOACTIVAS SI ☐ NO ☒

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP. ☒ VEH. ☐	CÓDIGO OF. TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI ☒ NO ☐	1024583716	A-2		DÍA 15 MES 04 AÑO 14	La Virginia	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
Hospital San Pedro y San Pablo	Fractura en rotula de rodilla derecha, laseraciones en rostro lado derecho suturas en cara lado derecho

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRANSITO No.
SOO-30C		COLOMBIANO ☐ EXTRANJERO ☐	Bajaj	Boxer	negro	2012	sin		2	10011396162

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.
NIT	Dosquebradas	A DISPOSICIÓN DE: Fiscalia de Reparto	

REV. TEC. MEC. ☒ NO ☐ No. 17182821O — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE [ ]

PORTA SOAT	POLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA / MES / AÑO)
SI ☒ NO ☐	321121430O	Axa Colpatria	12 / 07 / 15

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI ☐ NO ☐		VENCIMIENTO	PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI ☐ NO ☐		VENCIMIENTO
No.	ASEGURADORA	DÍA / MES / AÑO	No.	ASEGURADORA	DÍA / MES / AÑO

PROPIETARIO

MISMO CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.
SI ☐ NO ☒	Posada Lopez German	cc	10284653

8.3 CLASE VEHÍCULO

AUTOMÓVIL ☐	M. AGRÍCOLA ☐	CAMIÓN ☐	MOTOCARRO ☐
BUS ☐	M. INDUSTRIAL ☐	CAMIONETA ☐	MOTOTRICICLO ☐
BUSETA ☐	BICICLETA ☐	CAMPERO ☐	TRACCIÓN ANIMAL ☐
MICROBUS ☐	MOTOCICLO ☐	TRACTOCAMIÓN ☐	CUATRIMOTO ☐
VOLQUETA ☐	REMOLQUE ☐	MOTOCICLETA ☒	SEMI-REMOLQUE ☐

8.4 CLASE SERVICIO

OFICIAL ☐ · PÚBLICO ☐ · PARTICULAR ☒ · DIPLOMÁTICO ☐

8.5 MODALIDAD DE TRANS.

MIXTO ☐

CARGA ☐
- EXTRADIMENSIONADA ☐
- EXTRAPESADA ☐
- MERCANCÍA PELIGROSA ☐
- CLASE DE MERCANCÍA [ ]

PASAJEROS

* COLECTIVO ☐ · * INDIVIDUAL ☒ · * MASIVO ☐ · * ESPECIAL TURISMO ☐ · * ESPECIAL ESCOLAR ☐ · * ESPECIAL ASALARIADO ☐ · * ESPECIAL OCASIONAL ☐

8.6 RADIO DE ACCIÓN


NACIONAL ☒ · MUNICIPAL ☐

8.8 DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO

Tren delantero, Barras, Pin delantero chasis, Guarda Barro delantero tanque, Descansa pies, palanca de Cambios, Direccion, parola ETC

8.7 FALLAS EN: FRENOS ☐ · DIRECCIÓN ☐ · LUCES ☐ · BOCINA ☐ · LLANTAS ☐ · SUSPENSIÓN ☐ · OTRA ☐

8.9 LUGAR DE IMPACTO — FRONTAL ☐ · LATERAL ☐ · POSTERIOR ☐



Otro

9. VICTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES — No. 1 — DEL VEHÍCULO No. ☐

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA / MES / AÑO)	SEXO
					M ☐ F ☐

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	SE PRACTICÓ EXAMEN SI ☐ NO ☐			
	AUTORIZÓ SI ☐ NO ☐	EMBRIAGUEZ POS ☐ NEG ☐	GRADO	S. PSICOACTIVAS SI ☐ NO ☐

DESCRIPCIÓN DE LESIONES

CINTURÓN SI ☐ NO ☐ · CASCO SI ☐ NO ☐ · CHALECO SI ☐ NO ☐

9.1 DETALLES DE LA VICTIMA

CONDICIÓN: PEATÓN ☐ · PASAJERO ☐ · ACOMPAÑANTE ☐

GRAVEDAD: MUERTO ☐ · HERIDO ☐

10. TOTAL VÍCTIMAS PEATÓN [ ] ACOMPAÑANTE [ ] PASAJERO [ ] CONDUCTOR [ ] TOTAL HERIDOS [ ] MUERTOS [ ]

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

DEL CONDUCTOR	V#1 / 123	DEL VEHÍCULO		DEL PEATÓN	
	V#2 / 116	DE LA VÍA		DEL PASAJERO	

OTRA [ ] ESPECIFICAR ¿CUÁL?

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CUIDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CUIDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CUIDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES

El Vehiculo tipo Campero fue movida por su conductor y la motocicleta transportaba una pipa de Gas propano

14. ANEXOS ANEXO 1 (Conductores, Vehículos) ☐ · ANEXO 2 (Victimas, peatones o pasajeros) ☐ · OTROS ANEXOS (Fotos y videos) ☐ [ ]

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD
AT	Marco Fidel Rivas Camelo	cc	18606.691	109	Transito
AT	Ramon H. Cardona	cc	18608386	108	Transito

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto.	Municipio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
66	001	00	00	14	2500022

FIRMA DE CONFORMIDAD CON EL INFORME CONDUCTORES INVOLUCRADOS


FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA REFERIDA SE NOTIFICA DE LOS DEBERES CONFORME AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. A

MinTransporte
Ministerio de Transporte



PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" ó "A"	"Y" ó "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	3,40	6,00	Eje trasero izquierdo V#1
2			
3	10,90	8,20	Eje delantero izquierdo V#1
4			
5	6,50	4,10	Eje delantero V#2
6			
7	7,65	3,80	Eje trasero V#2
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
AT	Marco Fidel Blanco	CC	18606691	104	Transito	
AT	Ramon H. Cardona	CC	18608,386	108	Trans. to	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto.	Municipio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
66	400600	000	47	2025	00022

Long. ° ' "
Lat. ° ' "
ESCALA: 1-200
PLANO: Cartesiano
VISTA: Superior

	VÍA	VÍA
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

- 1a COPIA: ORGANISMO DE TRANSITO -

VIGILADO SuperTransporte