CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-007 Versión: 01 mar-25

ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE: Laura Gonzalez Bonilla
CARGO: Auxiliar Social
C.C.: 1015478688

TALLAS OVEROL [ ] CHAQUETA [M.] BOTAS [36]

PROTECCION PERSONAL

FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	BOTAS DE SEGURIDAD / CALZADO		CAMISA	PATALON	OVEROL	CHAQUETA		CHALECO		
DIA	MES	AÑO		Caucho	Cuero				Impermeable	Lafalet	Aux Aseo/Naranja	Aux Trafco/Amarillo	Aux profesional/Verde
12	04	25.			X								

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a recibir, usar adecuadamente y mantener en buen estado los elementos de protección recibidos, igualmente declaro que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-007 Versión: 01 mar-25

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE: Campos Yohelby
CARGO: Ayudante
C.C.: 1966562

FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	PROTECCIÓN VISUAL		PROTECCIÓN RESPIRATORIA					PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZA		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCION MANUAL			
				MONOGAFAS		MASCARILLA		MEDIA CARA					TAPAOIDO		GUANTES			
DIA	MES	AÑO		Blanca	Oscuras	Con filtro	Sin filtro	Gases	Particulado	Desechable	CASCO TIPO	CARETA TIPO	Inserción	Copa	Nitrilo	Vaqueta	Caucho	Otro
07	03	25	Campos Yohelby	X						X	X		X			X		
15	04	25	Campos Yohelby															Casmet

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad y salud en el trabajo, me comprometo a recibir, usar adecuadamente y mantener en buen estado los elementos de protección recibidos, igualmente declaro que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-007 Versión: 01 mar-25

ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE: Campo Yohelby
CARGO: Auxiliar
C.C.: 1966562

TALLAS OVEROL XL CHAQUETA BOTAS 39

PROTECCION PERSONAL

FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	BOTAS DE SEGURIDAD / CALZADO		CAMISA	PATALÓN	OVEROL	CHAQUETA		CHALECO		
DIA	MES	AÑO		Caucho	Cuero				Impermeable	Lafalet	Aux Aseo/Naranja	Aux Trafico/Amarillo	Aux profesional/Verde
07	04	25	Yohelby Campo		X								

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a recibir, usar adecuadamente y mantener en buen estado los elementos de protección recibidos, igualmente declaro que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-006 Versión: 00 mar-25

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE: Luis Jeimy Silva Morales
CARGO: Ingeniero
C.C.: 79844A-23

				PROTECCIÓN VI		PROTECCIÓN RESPIRATORIA					PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZA		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCION MANUAL			
FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	MONOGAFAS		MASCARILLA		MEDIA CARA		Desechable	CASCO TIPO	CARETA TIPO	TAPAOIDO		GUANTES			
DIA	MES	AÑO		Blanca	Oscuras	Con filtro	Sin filtro	Gases	Particulado				Inserción	Copa	Nitrilo	Vaqueta	Caucho	Otro
02	04	25			X						X		X					
1-	04	25																Carnet

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y al Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo, me comprometo a recibir, usar adecuadamente y mantener en buen estado los elementos de protección recibidos, igualmente declaro que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y doy constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-006
		Versión: 00
		mar-25

ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE: Luis Yerney Silva
CARGO: 79.844 234.
C.C.: Inspector.

TALLAS OVEROL CHAQUETA BOTAS

PROTECCION PERSONAL

FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	BOTAS DE SEGURIDAD / CALZADO		CAMISA	PATALON	OVEROL COMPLETO	CHAQUETA		CHALECO		
DIA	MES	AÑO		Caucho	Cuero				Impermeable	Lafalet	Aux Aseo/Naranja	Aux Trafico/Amarillo	Aux profesional/Verde
02	04	25			X								

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-007 Versión: 01 mar-25

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE: Paula Granados Soto
CARGO: Aux Social
C.C.: 1070807256

FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	PROTECCIÓN VISUAL		PROTECCIÓN RESPIRATORIA				PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZA		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCION MANUAL			
				MONOGAFAS		MASCARILLA		MEDIA CARA				TAPAOIDO		GUANTES			
DIA	MES	AÑO		Blanca	Oscuras	Con filtro	Sin filtro	Gases	Particulado	Desechable	CASCO TIPO	CARETA TIPO	Inserción	Copa	Nitrilo	Vaqueta	Caucho	Otro
21	04	2025		X			X			X	X		X					Guant

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad y salud en el trabajo, me comprometo a recibir, usar adecuadamente y mantener en buen estado los elementos de protección recibidos, igualmente declaro que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-007 Versión: 01 mar-25

ENTREGA DE DOTACIÓN

NOMBRE: Paula Granados Soto
CARGO: Aux. Social
C.C.: 1020807256

TALLAS OVEROL CHAQUETA BOTAS

PROTECCION PERSONAL													
FECHA DE ENTREGA			FIRMA DE RECIBIDO	BOTAS DE SEGURIDAD / CALZADO		CAMISA	PATALON	OVEROL	CHAQUETA		CHALECO		
DIA	MES	AÑO		Caucho	Cuero				Impermeable	Lafalet	Aux Aseo/Naranja	Aux Trafico/Amarillo	Aux profesional/Verde
29	04	25			X								

Dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a recibir, usar adecuadamente y mantener en buen estado los elementos de protección recibidos, igualmente declaro que he recibido capacitación sobre como usar los elementos de protección personal que me han entregado y dejo constancia que son elementos sin ningún tipo de uso previo.

INFORME MENSUAL No. 01

CONSORCIO SUBA VIAL VR

COMPONENTE MAO

ANEXO No. 15. Inspecciones y preoperacionales.

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG - SST	Código: FO-SST-011 Versión: 01 Marzo de 2025

INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CENTRO DE TRABAJO: PAC. CARGO: Aux. S.S.T - AMB

INSPECCIONADO POR: Andrea Leiva. FECHA: 29-04-2025.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE			ESTADO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	B	R	M	
Ropa de trabajo	PANTALON JEAN O DRIL CAMISA MANGA LARGA	✓			✓			
Calzado de seguridad con puntera.	ICONTEC NTC 2257 ANSI Z41	✓			✓			
Calzado di eléctrico	NTC 2830 NTC 2396 ANSI Z41			✓				
Bota de caucho caña alta para uso industrial.	NTC 1741 ANSI Z41			✓				
Calzado de seguridad en cuero	NTC 3440	✓			✓			
Cascos de seguridad con barbuquejo Clase A (Di - eléctrico)	ANSI Z89.1 NTC 1523			✓				
Tapabocas Desechable	INVIMA	✓			✓			
Tapabocas Filtro	NIOSH/MSHA			✓				
Guantes Aislantes De Electricidad	NTC 2219			✓				
Guantes de carnaza	NTC 2190			✓				
Guantes de Vaqueta	NTC E-79 NTC 1981 ICONTEC N2190	✓						
Guantes de caucho	NTC 1726	✓						
Tapaoidos Inserción	ANSI S3.19-1974	✓			✓			
Tapaoidos Copa	ANSI S3.19 EN 352.1:2003 CE			✓				
Monogafa	ANSIZ87.1 NTC1825 1826	✓			✓			
Caretas para soldar	ANSI Z87-1			✓				

OTRO CUAL: Todo el personal cuenta con sus elementos de protección acordes a sus actividades.

B: la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos.	R: la condición encontrada puede ocasionar lesiones menores, enfermedad leve o daños menores a la propiedad. Su intervención debe ser pronta.	M: la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.	NO APLICA "NA": El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación.

FIRMA PROFESIONAL SST: Andrea Leiva

29 ABR 2025

Diana Maritza Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-012
		Versión: 01
		Marzo de 2025

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO: PAC.	
REALIZAR POR: Andrea Leiva	FECHA: 29-04-2025

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los colaboradores han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de colaboradores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas.	✓			
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas.	✓			
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo.	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos.	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo.	✓			
Está señalizado la ubicación del botiquín y de la camilla de primeros auxilios.	✓			

FIRMA QUIEN REALIZO

Andrea Leiva.

29 ABR 2025
Diana Maritza Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-010
		Versión: 01
		Marzo de 2025

INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 23-04-2025

Centro de Trabajo: P.A.C Consorcio Suba Vial

Participantes en la Inspección: Dayana Avila Quiroga

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas de trabajo están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	X			La ubicación del área inspeccionada no presenta foco de contaminación
Se ofrece protección del medio ambiente a los colaboradores	X			El entorno se mantiene limpio y ordenado, sin evidencias de prácticas que afecten el medio ambiente
Las áreas de trabajo presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	X			Se observa control de acceso y delimitación del área de trabajo, lo cual previene ingresos no autorizados.
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las áreas de trabajo			X	
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	X			Durante la inspección no se evidencian residuos ni acumulación de agua y manejo de residuos.
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	X			Las señales de acceso y evacuación están visibles y bien ubicadas, permitiendo una orientación clara en caso de emergencia.
Cuenta con campamento de obra en buen estado			X	
Los pisos se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas	X			No se identificaron fallas en el piso, la superficie es clara y uniforme.
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores	X			Hay una zona habilitada y separada para la alimentación.
Las áreas de trabajo cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados	X			Servicios sanitarios funcionales, señalizados.
Las áreas de trabajo cuentan con agua potable	X			Hay disponibilidad de agua potable, garantizando la hidratación segura.

FIRMA QUIEN REALIZO

Dayana Avila

NOMBRE: Dayana Yineth Avila Quiroga

CARGO: Inspectora SST

S.H. Diana Maritza Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-008 Versión: 01 Marzo de 2025

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

CENTRO DE TRABAJO: P.A.C Consorcio Suba Vial VR.

FECHA DE INSPECCIÓN: 23-04-2025. **INSPECCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** 01-04-2024 a 23-04-2025

Nº	CLASE	CAPACIDAD	PROX. RECARGA	ESTADO GENERAL							OBSERVACIONES
				MANOM.	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO	CONJ. VALV.	ACCESO	SEÑALIZAC.	
1	Multiproposito	10 Lbs	03-2026	~~B~~ R M	~~B~~ R M N/A	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	~~B~~ R M	Se verifica que el extintor se encuentra en buen estado físico general, boquilla, manómetro en rango, manguera en condiciones adecuadas. Señalización y accesibilidad de manera correcta. Cumple con la fecha y no se evidencia fugas, ni alteraciones
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	
				B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	B R M	

Realizó la inspección

Dayana Avila Quiroga — Nombre

Dayana Avila. — Firma

Acciones a realizar: Continuar con el seguimiento del extintor y que se mantenga dentro del rango operativo y en condiciones adecuadas.

Autorizadas por:	Nombre	Firma	Fecha
	Maily Andrea Leiva	Andrea Leiva.	23-04-25.

24 ABR 2025
Diana Maritza Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-009 Versión: 01 Marzo de 2025

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN

CENTRO DE TRABAJO : P.A.C Consorcio Suba Vial VR

NOMBRE PROFESIONAL: Dayana Avila Quiroga

CARGO: Inspectora SST

FECHA: 23-04-2025

ELEMENTOS DE BOTIQUIN	CANTIDAD	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
GASAS LIMPIAS	1	B	PAQ.	11-09-2029		
ESPARADRAPO TIPO TELA 4"	1	B	UND	01-27-2029		
BAJALENGUAS	1	B	UND	N/A.		
GUANTES DE LATEX	2	B	UND			
VENDA ELÁSTICA	1	B	2 X 5 YARDAS	12-2024.		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	B	3 X 5 YARDAS	02-2030		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	B	5 X 5 YARDAS	01-2030		
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1	B	3 X 5 YARDAS	01-2030		
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1	B	TARRO	28-11-2026		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	1	B	BOLSA	08-2026		
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1	B	UND	N-A		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	1	B	FRASCO POR 275 ml	12-2026		
MALETIN	1	B	MALETIN	N-A		
OTRO						
OTRO						
OTRO						
OTRO						

OBSERVACIONES: Se verifica que todos los elementos del botiquin se encuentran en buen estado, completos y en óptimas condiciones. La fecha de vencimiento de los Productos presentan tiempos amplios cumpliendo con los requisitos establecidos para su uso seguro y oportuno en caso de emergencia.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Dayana Avila Quiroga

23 ABR 2025
Diana Maritza Ramos Cruz

418

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-012
		Versión: 01
		Marzo de 2025

INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

CENTRO DE TRABAJO: 11001062 - 11001040, 11001010, 1100989, 11000912 - 1100082 15	
REALIZAR POR: Andrea Leiva.	FECHA: 23-04-2025

CARACTERISTICAS GENERALES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Las características constructivas de las áreas de trabajo ofrecen seguridad frente a: -Resbalones o caídas -Choques o golpes contra objetos -Derrumbamiento o caída de materiales	✓			
En situación de emergencia, permite una rápida y segura evacuación de los trabajadores.	✓			
Los colaboradores han recibido información sobre las medidas de prevención y protección aplicables.	✓			
Está prohibido el acceso de colaboradores no autorizados a lugares con riesgo específicos.	✓			
Las condiciones estructurales tienen una solidez adecuada a las actividades previstas.	✓			
Las rutas de salida de emergencia se encuentran debidamente señalizadas.				
Las escaleras se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas.			✓	
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de trabajo.	✓			
Se encuentra señalizado la separación entre el paso de peatones y vehículos.	✓			
Se encuentra señalizado la prohibición de fumar en las áreas de trabajo.			✓	
Está señalizado la ubicación del botiquín y de la camilla de primeros auxilios.			✓	

FIRMA QUIEN REALIZO

Andrea Leiva.

S.U. ADO 3871
Diana Marcela Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-010
		Versión: 01
		Marzo de 2025

INSPECCIÓN LOCATIVA

Fecha: 23-04-2025.

Centro de Trabajo: CIU: 11001062 - 11001062 - 11001040 - 1100101O - 1100989 - 11000912 - 11000875.

Participantes en la Inspección: Andrea leiva, Yohelbi Campos., ferney Silva Danitza. Barreto.

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Las áreas de trabajo están ubicadas en un lugar alejado de focos de contaminación y salubridad	✓			
Se ofrece protección del medio ambiente a los colaboradores	✓			
Las áreas de trabajo presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de personas y animales	✓			
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las áreas de trabajo			✓	
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas	✓			
Se encuentran señalizadas claramente las diferentes áreas en lo que se refiere al acceso y circulación de personas, servicio, seguridad y salidas de emergencia	✓			
Cuenta con campamento de obra en buen estado			✓	
Los pisos se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles o roturas				
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores			✓	
Las áreas de trabajo cuentan con servicios a sanitarios y estos se encuentran bien ubicados			✓	
Las áreas de trabajo cuentan con agua potable	✓			

FIRMA QUIEN REALIZO

Andrea leiva

NOMBRE: Marly Andrea leiva.

CARGO: Aux. S.S.T.

Diana Maritza Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-011 Versión: 01 Marzo de 2025

INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CENTRO DE TRABAJO: 11001062, 11001062, 11001040, 11001010 11000912, 11000875. CARGO: AUX. SST – AMB.

INSPECCIONADO POR: Andrea Leiva. FECHA: 23-04-2025.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL	ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE			ESTADO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	B	R	M	
Ropa de trabajo	PANTALON JEAN O DRIL CAMISA MANGA LARGA	✓			✓			
Calzado de seguridad con puntera.	ICONTEC NTC 2257 ANSI Z41	✓			✓			
Calzado di eléctrico	NTC 2830 NTC 2396 ANSI Z41			✓				
Bota de caucho caña alta para uso industrial.	NTC 1741 ANSI Z41			✓				
Calzado de seguridad en cuero	NTC 3440	✓			✓			
Cascos de seguridad con barbuquejo Clase A (Di - eléctrico)	ANSI Z89.1 NTC 1523	✓			✓			
Tapabocas Desechable	INVIMA	✓			✓			
Tapabocas Filtro	NIOSH/MSHA			✓				
Guantes Aislantes De Electricidad	NTC 2219			✓				
Guantes de carnaza	NTC 2190							
Guantes de Vaqueta	NTC E-79 NTC 1981 ICONTEC N2190	✓			✓			
Guantes de caucho	NTC 1726	✓			✓			
Tapaoidos Inserción	ANSI S3.19-1974	✓			✓			
Tapaoidos Copa	ANSI S3.19 EN 352.1:2003 CE			✓				
Monogafa	ANSIZ87.1 NTC1825 1826	✓						
Caretas para soldar	ANSI Z87-1			✓				

OTRO CUAL:

B: la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos.	R: la condición encontrada puede ocasionar lesiones menores, enfermedad leve o daños menores a la propiedad. Su intervención debe ser pronta.	M: la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.	NO APLICA "NA": El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación.

FIRMA PROFESIONAL SST: Andrea Leiva.

24 ABR 2025
Diana Maritza Ramos Cruz

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-009 Versión: 01 Marzo de 2025

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN

CENTRO DE TRABAJO : CIV: 11002552 - 11002492 - 11002558 - 11012036 - 11002792 - 11002971

NOMBRE PROFESIONAL: Marly Andrea Leiva

CARGO: Auxiliar S.S.T.

FECHA: 16-04-2025

ELEMENTOS DE BOTIQUIN	CANTIDAD	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
GASAS LIMPIAS	1	✓	PAQ.	2029/11/09		
ESPARADRAPO TIPO TELA 4"	1	✓	UND	2029/01/27.		
BAJALENGUAS	1	✓	UND	N.A		
GUANTES DE LATEX	2	✓	UND	2026/02/		
VENDA ELÁSTICA	1	✓	2 X 5 YARDAS	2029/10.		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	✓	3 X 5 YARDAS	2029/01.		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	✓	5 X 5 YARDAS	2030/04.		
NDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1	✓	3 X 5 YARDAS	2030/01		
OPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1	✓	TARRO	28-11-2026.		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	1	✓	BOLSA	28-01-2026.		
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1	✓	UND	N.A.		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	1	✓	FRASCO POR 275 ml	N.A.		
MALETIN	1	✓	MALETIN	N.A.		
OTRO						
OTRO						
OTRO						
OTRO						

OBSERVACIONES: el botiquin se enuentra en buen estado.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Andrea Leiva

28 ABR 2025

Diana Maritza Ramos Cruz

417

CONSORCIO SUBA VIAL VR	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST	Código: FO-SST-009 Versión: 01 Marzo de 2025

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN

CENTRO DE TRABAJO : CIU: 1000495.

NOMBRE PROFESIONAL: Dayana Avila Quiroga - Andrea Leiva.

CARGO: Auxiliar S.S.T - Amb.

FECHA:

ELEMENTOS DE BOTIQUIN	CANTIDAD	ESTADO	PRESENTACION	FECHA DE VENCIMIENTO	INDICACIONES	RECOMENDACIONES
GASAS LIMPIAS	1	B	PAQ.	11-09-2029	Hacer uso adecuado de todos los Elementos del botiquin, para que en caso de presentar un accidente. se pueda realizar la tención	
ESPARADRAPO TIPO TELA 4"	1	B	UND	27-01-2029		
BAJALENGUAS	1	B	UND	N/A.		
GUANTES DE LATEX	2	B	UND	08-2029.		
VENDA ELÁSTICA	1	B	2 X 5 YARDAS	12-2029.		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	1	B	3 X 5 YARDAS	09-2029.		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	B	5 X 5 YARDAS	01-2030		
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	1	B	3 X 5 YARDAS	02-2030		
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	1	B.	TARRO	28-11-2026		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	1	B	BOLSA	08-2026.		
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL	1	B	UND	12-2026.		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	1	B	FRASCO POR 275 ml	12-2026		
MALETIN	1	B	MALETIN	N/A.		
OTRO						
OTRO						
OTRO						
OTRO						

OBSERVACIONES:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

Harly Andrea Leiva.

28 ABR 2025

Diana Maritza Ramos Cruz

INFORME MENSUAL No. 01

CONSORCIO SUBA VIAL VR

COMPONENTE MAO

ANEXO No. 16. Registro Fotográfico.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE MAO


ABRIL 2025

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

425

ASISTENCIA A COMITES Y MESAS DE TRABAJO







CONSORCIO
SUBA VIAL VF

CHARLAS Y CAPACITACIONES AMBIENTALES










CONSORCIO
SUBA VIAL VR

CHARLAS Y CAPACITACIONES SST













CONSORCIO
SUBA VIAL VF

INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS















CONSORCIO
SUBA VIAL VR


924

INDUCCIÒN Y NOTIFICACIÒN DE RIESGOS

















CONSORCIO
SUBA VIAL VF

ELABORACIÓN Y DIBULGACIÓN DE ATS














CONSORCIO
SUBA VIAL VR

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP















CONSORCIO
SUBA VIAL VR

ENTREGA DE DOTACIÒN, EPP Y CARNET













CONSORCIO
SUBA VIAL VR

USO DE DOTACIÒN Y EPP









CONSORCIO
SUBA VIAL VR


SEÑALIZACIÓN EN PAC
















CONSORCIO
SUBA VIAL VR

SEÑALIZACIÓN EN PAC





2025/04/25 15:36
Carrera 70A 109-4
111121
Bogotá
Colombia
Contrato No. 1009- 2024-LP
Componente SST


2025/04/30 10:16
Carrera 70A 108-1--108-87

Bogotá
Colombia
Contrato No. 1009- 2024-LP
Componente SST



4:46 p.m.
Calle 107 70A-24
111121
Bogotá
Colombia
Contrato No. 1009- 2024-LP
Componente SST

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

SEÑALIZACIÒN EN ACTIVIDADES












CONSORCIO
SUBA VIAL VR

SEÑALIZACIÓN EN ACTIVIDADES










CONSORCIO
SUBA VIAL VR

INSPECCIONES













CONSORCIO
SUBA VIAL VR

INSPECCIONES














CONSORCIO
SUBA VIAL VR

PUNTO DE HIDRATACIÓN







CONSORCIO
SUBA VIAL VR

INSTALACIÓN STIKERS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS





CONSORCIO
SUBA VIAL VR

246

CARTELERA INFORMATIVA







CONSORCIO
SUBA VIAL VR

PUNTO ECOLOGICO



4:47 p.m.
Carrera 70A 109-4
111121
Bogotá
Colombia
Contrato No. 1009- 2024-LP
Componente SST



2025/04/25 15:35
Carrera 70A 109-4
111121
Bogotá
Colombia
Contrato No. 1009- 2024-LP
Componente SST

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

INSTALACIÓN DE BOTIQUIN, CAMILLA Y EXTINTOR





CONSORCIO
SUBA VIAL VR

445