



Informe recorrido Corredor Férreo – Ocupantes de espacio público Facatativá

Fecha: 01 de marzo de 2024

Profesionales: Jazmín Manjarrés – Jhon Galvis – Juan Colorado


Se inicia recorrido en el municipio de Facatativá, en la frontera con el municipio Madrid por el costado nororiental hasta la altura PK 39-600 (fin del proyecto Regiotram de Occidente), haciendo los siguientes hallazgos:

- La zona donde limita Madrid con Facatativá hasta llegar al barrio Cartagenita se encuentra despejado en el corredor
- **Registro Fotográfico 1:** En PK 35+980 se evidencia llantas con ocupación temporal en corredor férreo.
- **Registro Fotográfico 2:** En PK 36+060 se observa Parque infantil con tres atracciones, estructura en madera y tubos metálicos,
Gestión previa: el **29 de diciembre del año 2023** se realizó la solicitud para gestión de retiro de mobiliario en espacio de público del corredor férreo con el radicado 20231032000027061. Posteriormente, el **8 de febrero de 2024** se realizó un acercamiento para indagar a quién pertenece la estructura y solicitar retiro; Finalmente, el **14 de febrero de 2024** se recibe Oficio ADF2024ER00587 como respuesta al radicado 20231032000027061, mediante el cual, la Alcaldía de Facatativá informa que se remite solicitud a la secretaría de Gobierno para que se determine la acción a realizar por parte de la administración municipal en referencia al mobiliario mencionado.
- **Registro Fotográfico 3:** En PK 36+980 se evidencia enramada con parales y teja en madera.
- **Registro Fotográfico 4:** En PK 37+120 se evidencia enramada con piso en tierra, muros con parales, paredes en madera y malla.



Gestión Previa: El día **8 de febrero de 2024** se realizó acercamiento para indagar la pertenencia de la estructura y solicitar retiro, los vecinos del sector manifestaron en su momento que no tiene propietario y no es usada para temas específicos.

- **Registro Fotográfico 5:** En PK 37+180 se evidencia perrera con piso en madera, paredes en madera, teja en asbesto cemento y madera.
- **Registro Fotográfico 6:** En PK 37+640 se evidencia enramada con cerramiento en malla y plástico negro.
- **Registro Fotográfico 7:** En PK 37+720 se evidencia perrera con piso en tierra, paredes en teja plástica y cubierta en teja plástica.
- **Registro Fotográfico 8:** En PK 39+250 frente al PRGA2-016 se evidencia vehículo utilizado para venta ambulante transitoria.





empresa férrea regional

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE	Versión: 01
	Fecha: 12/08/2022
	Página 1 de 2



Registro fotográfico




Descripción: Llantas con ocupación temporal en corredor férreo PK 35+980

Registro Fotográfico 1




Descripción: Parque infantil con tres atracciones, estructuras en madera y tubos metálicos PK36+060

Registro Fotográfico 2



Descripción: Enramda con parales y teja en madera PK36+980

Registro Fotográfico 3



Descripción: Enramada con piso en tierra, muros con parales, paredes en madera y malla PK37+120

Registro Fotográfico 4



Gobernación de
Cundinamarca

Av. Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento
Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 8807630

[f empresaferrearegional](#) [t @efrcundinamarca](#) [i @efrcundinamarca](#)

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co>



Registro fotográfico



Descripción: Perrera con piso en madera, paredes en madera, teja en asbesto cemento y madera PK 37+180

Registro Fotográfico 5




Descripción: Enramada con cerramiento en malla y plástico negro: PK 37+640

Registro Fotográfico 6



Descripción: Perrera con piso en tierra, paredes en teja plástica y cubierta en teja plástica PK 37+720

Registro Fotográfico 7



Descripción: Vehículo utilizado para venta ambulante transitoria PK39+250 Frente al PRGA2-016

Registro Fotográfico 8