ECOCAPITAL

ESTADO CHEQUEO DIARIO VEHÍCULOS

Código: FOR_HSE_001
Versión: 01
Fecha de Vigencia: 23/01/2024

FECHA: 21-05-2025

HORA INICIO: AM 6:00 | PM 13:25
HORA INICIO: AM | PM 2:26
HORA INICIO: AM | PM

HORA FINAL: AM | PM 13:25
HORA FINAL: AM | PM 6:20
HORA FINAL: AM | PM

Marque: NO: CONDICIÓN MALA, AUSENCIO
Marque: SI: BIEN

MOVIL: _____ PLACA: TJV612

JORNADA: DIURNA ☒ NOCTURNA ☐ | DIURNA ☐ NOCTURNA ☒ | DIURNA ☐ NOCTURNA ☐

DESCRIPCION	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA
ESQUEMA DE VEHICULO						
A. DOCUMENTOS						
1 Tarjeta de Propiedad	SI	SI	SI	SI		
2 Revisión Tecno mecánica	SI	SI	SI	SI		
3 Seguro obligatorio	SI	SI	SI	N/D		
4 Certificación GNV	SI	SI	SI	SI		
5 Tarjeta de Emergencia						
B. MECÁNICAS						
6 Testigos del Tablero (sistema, combustible, rpm, velocímetro, temperatura)	SI	SI	SI	SI		
7 Alarma de retroceso y pito	SI	SI	SI	SI		
8 Luz Intermitentes	SI	SI	SI	SI		
9 Luz interna función	SI	SI	N/D	N/D		
10 Luz Direccional	SI	SI	SI	SI		
11 Luces antiobscuridad	SI	SI	SI	SI		
12 Luces generales (frontal, cola, frenos, direccionales, reversa, balizas, cabina)	SI	SI	SI	SI		
C. MECÁNICA						
13 Ruedas (rines y llantas) cerca DELANTERO	SI	SI	SI	SI		
14 Ruedas (rines y llantas) cerca TRASERO	SI	SI	SI	SI		
15 Tornillos seguridad ruedas	SI	SI	SI	SI		
16 Grapas ruedas	SI	SI	SI	SI		
17 Llanta y/o delantera derecha	SI	SI	SI	SI		
18 Llanta y/o delantera izquierda	SI	SI	SI	SI		
19 Llanta y/o tracción derecha EXTERNA	SI	SI	SI	SI		
20 Llanta y/o tracción izquierda EXTERNA	SI	SI	SI	SI		
21 Llanta y/o tracción derecha INTERNA	SI	SI	SI	SI		
22 Llanta y/o tracción izquierda INTERNA	SI	SI	SI	SI		
D. LATONERIA Y PINTURA						
23 Estado general del furgón (interno interno)	SI	SI	SI	SI		
24 Estado de puertas furgón (bisagras y chapón)	SI	SI	SI	SI		
25 Hermeticidad de furgón (Empaques y Sellos)	SI	SI	SI	SI		
26 Estado manijas y estribos de furgón	SI	SI	SI	SI		
27 Anclajes y travesaños de furgón	SI	SI	SI	SI		
28 Tanque y tubería de lavadas (Válvula Cerrada)	SI	SI	SI	SI		
29 Estado exterior de cabina (bomper, espejos)	SI	SI	SI	SI		
30 Estado de vidrios (parabrisas, laterales y espejos)	SI	SI	SI	SI		
E. CABINA						
31 Estado de la cabina interior (tapicería, techo, tablero de instrumentos, volante o cabrilla, libre de residuos Cartones)			SI	SI		
32 Cinturones de seguridad cabina	SI	SI	SI	SI		
33 Estado de puertas cabina	SI	SI	SI	SI		
34 Pagina de seguridad						
F. NORMATIVIDAD						
35 Logos SIH (4 logos)	SI	SI	SI	SI		
36 Rombo Biológico (4 logos)	SI	SI	SI	SI		
37 Logos Instrucciones (2 logos)	SI	SI	SI	SI		
38 Certificación Normas ISO	SI	SI	SI	SI		
39 Cintas reflectivas	SI	SI	SI	SI		
40 Jet de carretera	SI	SI	SI	SI		
41 Botiquín	SI	SI	SI	SI		
42 Extintores	SI	SI	SI	SI		
43 Kit de derrames						

ecocarga


LISTA DE CHEQUEO DIARIO VEHÍCULOS


44	Existencia funcionamiento del thermoking (Verificadores diarios)	SI	SI	SI	SI	
45	Existencia luces exteriores interior del furgón	SI	SI	SI	SI	


Indicar ubicación de novedades en la gráfica


UBICACIÓN DE NOVEDADES: CARROCERIA, PINTURA Y GUARDAS

R= Rayado, G= Golpe, RO= Roto, F= Falta









DESCRIPCION	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA
OBSERVACIONES Reporte de fallas o daños	N/A	N.A	N.A	N.A		
Nombre y cargo del Agente de Servicio	Manuel Arrullo	Firma Empresa				
Firma del Agente de Servicio	Firma M. Arrullo					
Nombre claro del personal de Mantenimiento						
Firma del personal de Mantenimiento						

Con su firma y aceptación avala la información recolectada en este documento

TSN 612.