CONSORCIO FENIX

Relación de maquinaria en Obra:

No.	EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	TARJETA DE REGISTRO	SOAT (VIGENCIA)	TECNICO MEÁNICA (VIGENCIA)
1	MINICARGADOR	CATERPILLAR	2010	N/A	21/04/2023		44588	N/A	N/A
2	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2012	SQW155	21/04/2023		10002563211	4/01/2024	27/02/2024
3	VOLQUETA	CHEVROLET	1993	WHF556	28/04/2023		10022853631	5/10/2024	12/03/2024
4	VIBROCOMPACTADOR	HAMM	2009	N/A	3/05/2023	27/10/2023	482009000189548-1	N/A	N/A
5	CAMIÓN MICROPAVIMENTO	KENWORTH	2010	T9124	1/05/2023		1000906		
6	CAMION TURBO	JMC	2020	WDT681	28/03/2023		10020371341	10/04/2024	1/03/2024
7	MINICARGADOR	CASE	2021	N/A	4/08/2023		77237	N/A	N/A
8	CARROTANQUE	HINO	2015	UVM651	8/09/2023	27/10/2023	10009677764	28/12/2023	12/01/2024
9	COMPACTADOR NEUMÁTICO	VOLVO	2012	N/A	3/05/2023		482010000384096	N/A	N/A

Para la movilización y desplazamiento de los equipos, volquetas y maquinaria se contó con controladores viales en el frente de obra, ellos cuentan con la dotación individual como botas de seguridad, pantalón y camisa manga larga, gafas de seguridad, casco, chaleco reflectivo y paleta de PARE/SIGA, ubicados en puntos críticos, como intersecciones viales de mayor circulación vehicular, realizando actividades de control de tráfico, paso restringido y control de los mismos. Mitigando la posibilidad de un accidente de tránsito.

ETAPA DEL PROYECTO			
CONSTRUCTIVA	**X**	**RESTAURACIÓN Y CIERRE**	**X**
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.			
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		**LUGAR DE APLICACIÓN**	
Contratista		Todos los frentes de obra del proyecto	
SEGUIMIENTO Y CONTROL		**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**	
No. medidas de manejo implementadas / No. de medidas de manejo* 100 = (1/1* 100 = 100%)		- **Registro Fotográfico**	

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA PAC 4.2 - 10 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	
OBJETIVO	**META**
- Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículos.	- Cero (0) ocurrencia de incidentes ambientales durante el manejo de combustibles, aceites y lubricantes. - Disponer correctamente el 100% del volumen de lubricantes y aceites usados.

IMPACTOS A MANEJAR

- Cambios en la calidad del agua superficial
- Cambios en la calidad del aire
- Cambios en los niveles de ruido
- Cambios en la calidad de los suelos
- Generación de accidentes Generación de empleo
- Generación de conflictos con la comunidad
- Afectación a la salud de los trabajadores

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección	

ACCIONES A EJECUTAR

1. MANTENIMIENTOS:

Las labores de mantenimiento que deberán hacerse a todos los equipos están clasificadas en tres grupos así:

Mantenimiento rutinario de inspección: es decir, chequeos visuales y de funcionamiento que se realizan para determinar posibles fallas o deterioro de los componentes para el correcto funcionamiento del trabajo diario. Esta labor se realizará a diario y el encargado será el operador del equipo o maquinaria a utilizar; de los resultados de estas inspecciones pueden salir programaciones de mantenimiento preventivo.

Mantenimiento preventivo: este mantenimiento incluye insumos que son de carácter obligatorio como son los cambios periódicos de aceite, filtros y mangueras. El mantenimiento preventivo de la maquinaria deberá hacerse aproximadamente cada 200 horas acumuladas de trabajo –según horómetro– dependiendo las especificaciones técnicas del fabricante.

Los mantenimientos preventivos, se realizarán en talleres autorizados o se permitirá hacerlos dentro de la obra, en un área específica previa autorización por parte de la interventoría, para tal fin se deberá cumplir como mínimo con lo siguiente:

- Debe realizarse sólo por personal autorizado y especializado en el tema.
- Se deberá realizar lejos de lugares de acopio de combustible o sustancias inflamables.
- Se deberán utilizar materiales que se pongan directamente sobre el suelo para evitar su contaminación y mantener materiales absorbentes que sirvan en caso de contingencia.

CONSORCIO FENIX

- Los residuos provenientes de las actividades de mantenimiento deberán ser recogidos y entregados a empresas autorizadas por la Autoridad de la zona de ejecución de la obra para su disposición final.

- El sitio deberá estar debidamente acordonado y señalizado.

Mantenimiento correctivo: se refiere al mantenimiento que de acuerdo con la hoja de vida de cada equipo es necesario realizar; como por ejemplo: reparaciones, ajustes etc., según sea el caso.

- Todos los mantenimientos –preventivos y correctivos– que se deban hacer a la maquinaria, equipos y vehículos deberán estar basados en listas de chequeo elaboradas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y ser entregados a la Interventoría en el informe mensual.

- No se podrán modificar las características de los equipos de trabajo.

- Para trabajos nocturnos se deberá contar con la iluminación suficiente y localizada que permita buena visibilidad al operador.

- Toda la maquinaria y vehículos deberán contar con extintores multipropósitos de mínimo 5 lb de capacidad, su carga deberá estar vigente y está en un lugar visible y de fácil acceso.

- Toda la maquinaria y vehículos deberán contar con pito y luces de reversa.

- Antes del inicio de las labores el operador debe conocer bien el área a trabajar y las labores a realizar.

2. ACTIVIDADES GENERALES

- Al operario se le proporcionarán todos los elementos de protección personal, que sean necesarios para realizar su trabajo.

- Los equipos, maquinarias y vehículos, sólo podrán ser manejados por personal capacitado y formado para ello, el personal encargado, debe tener experiencia en el cargo, el cual se evaluarse mediante un examen de idoneidad, en caso de que se alquile cualquier equipo de trabajo, a una empresa especializada, se le deben solicitar a ésta las normas de seguridad propias del equipo, e informar sobre las de la obra.

- El operador de cualquier equipo de trabajo no permitirá que otros trabajadores se acerquen distancias que puedan suponer un riesgo de accidente.

- Se deberá verificar la zona de trabajo antes del inicio de los trabajos donde se verifique la ausencia de personas que estén trabajando en la zona o de terceros.

CONSORCIO FENIX

- Los certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra deberán estar vigentes y por ley se debe garantizar como mínimo buen funcionamiento de frenos, sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y espejos.

- Los vehículos deberán cumplir con los equipos de prevención y seguridad reglamentados como lo son: un gato, una cruceta, dos señales de carretera, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos, una caja de herramienta básica, llanta de repuesto y linterna.

- Los vehículos que transportan materiales tendrán incorporados en su carrocería los contenedoreso platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad,de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material y escurrimiento de material duranteel transporte. Es decir, que el contenedor o platón estará en perfecto estado de mantenimiento. La carga será acomodada de tal manera que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos, permanecerán adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

- Las volquetas deberán ir totalmente cubiertas y la carpa deberá bajar por lo menos 30 cm del borde superior del "volco" para evitar la caída de materiales por la vía.

- Dependiendo de la zona de trabajo de la obra –en zona urbana, cercano a instituciones, zonas ambientalmente sensibles, etc.y de los niveles de ruido generados se deberá concertar con la interventoría los tiempos de trabajo y de descanso de la maquinaria o equipo usado.

- Para el lavado de las llantas de los vehículos utilizados en las obras se deberán instalar mangueras y/o estructuras adecuadas para este fin.

3. ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El abastecimiento de combustible deberá hacerse preferiblemente con carro tanque autorizado para tal fin, cuando se requiera hacer abastecimiento de combustible en los frentes de obra se deberán seguir las siguientes acciones:

- El almacenamiento de combustible se debe hacer en zonas con buena ventilaciónpreferiblemente con techos altos y en áreas usadas específicamente para este fin, esta área deberá estar alejada de oficinas y zonas administrativas.

- No deberán almacenarse otros productos incompatibles con combustibles y lubricantes, se debe prohibir fumar, el uso de cámaras fotográficas y equipos de telefonía móvil.

- Deberá estar totalmente señalizado de acuerdo a la norma NFPA 30 o aquella que aplique – almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables–, y con el código de colores de seguridad.

- Dentro del plan de contingencias deberá estar estipulado el procedimiento a seguir en caso de derrames accidentales.

CONSORCIO FENIX

- El carro tanque deberá portar equipos de control de incendios –extintores– de acuerdo con el tipo y la cantidad de combustible transportado, y deberán estar en un sitio visible y de fácil acceso.

- Se deberá cumplir con todos los aspectos contemplados en la norma nacional sobre el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

- Se deberá mantener orden y aseo total en el área.
- Se deberá contar con las hojas de seguridad de los productos manejados y deberán estar a la mano del personal que lo manipula.
- Deberá estar ubicada lejos de fuentes de ignición o que produzcan chispas.
- Deberá contar con equipos de control de incendios –extintores–, su capacidad y tipo se determinara dependiendo del tipo de producto manejado, deberá estar señalizado y en lugar de fácil acceso.
- En el momento de abastecimiento se deberá poner sobre el suelo un material que no permita la contaminación de este en caso de derrame, y se deberá contar con un material absorbente.

El abastecimiento de combustible se realiza en las estaciones de servicio cercanas a la obra dependiendo el lugar de trabajo donde nos encontremos trabajando, puesto que el frente de obra va avanzando y nos encontramos en el área urbana del municipio de Yopal.

4. TRASLADO DE MAQUINARIA

- De acuerdo con las leyes nacionales la maquinaria rodante destinada exclusivamente a la construcción y conservación de obras, de acuerdo con sus características técnicas y físicas no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público; de tal forma que la maquinaria rodante de construcción para transitar por una vía abierta al público lo debe hacer solo a través de vehículos apropiados –cama baja–.
- Se deberá disponer de avisos, señales y dispositivos luminosos, de acuerdo a la definición establecida en el Código Nacional de Tránsito terrestre, tales como: señal tipo vaso o tipo cilindro y dimensiones mínimas de 10 cm.

Anexo 21. Inspección Preoperacional Carrotanque
Anexo 22. Inspección Preoperacional Vibrocompactador
Anexo 23. Inspección Preoperacional Minicargador
Anexo 24. Inspección Preoperacional Vehículo liviano
Anexo 25. Inspección Preoperacional Camión Micropavimento
Anexo 26. Inspección Preoperacional Volqueta

ETAPA DEL PROYECTO			
CONSTRUCTIVA	X	RESTAURACIÓN Y CIERRE	X
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			





Fotografía 51-52. Inspecciones preoperacionales de maquinaria.





Fotografía 53-54. Inspecciones preoperacionales de maquinaria.





Fotografía 55-56. Inspecciones preoperacionales de volquetas.

CONSORCIO FENIX




Fotografía 57-58. Inspecciones preoperacionales de maquinaria.




Fotografía 59-60. Abastecimiento de combustible.




Fotografía 61-62. Abastecimiento de combustible.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	LUGAR DE APLICACIÓN
Contratista	Frente de obra y vía de acceso
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
Volumen de lubricantes y aceites usados correctamente dispuestos / volumen de lubricantes y aceites usados (Cero lubricantes y aceites)) Cero (0) ocurrencia de incidentes ambiental	Registro fotográfico, actas de disposición final de los lubricantes y aceites dispuestos correctamente, permisos ambientales vigentes, informe de interventoría certificando el cumplimiento de las acciones del contratista.

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA PAC 4.3 - 11 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	
OBJETIVO	**META**
Controlar y mitigar cada uno de los impactos durante la generación, transporte, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, provenientes de la construcción del proyecto. Cumplir con la normatividad asociada a la gestión integral de los residuos sólidos en Colombia. Realizar de manera adecuada la entrega de los residuos sólidos a terceros autorizados para su disposición final. Capacitar al personal operativo a través de las charlas y sensibilizaciones ambientales, sobre el manejo y disposición de residuos en las diferentes áreas de trabajo.	- Realizar el manejo adecuado del 100% de los residuos sólidos generados.

IMPACTOS A MANEJAR

- Contaminación atmosférica,
- Contaminación del agua y suelo.
- Aumento de residuos sólidos

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección	

ACCIONES A EJECUTAR

1. CÓDIGO DE COLORES PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.

A partir del 1 de enero de 2021, en todo el territorio nacional, la separación de residuos en la fuente se hará en recipientes de color blanco, negro y verde.

En las instalaciones de la oficina se dispone de un punto ecológico para almacenar los residuos sólidos generados por el proyecto, en el periodo del presente informe aún no se cuentan con grandes cantidades, además se tiene presente las fechas de recolección de residuos sólidos de la empresa de servicios públicos Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal-EAAAY y Veolia, para dejarlas en los puntos de recolección dentro del casco urbano del municipio de Yopal. En obra se instalan en diferente puntos estratégicos bolsas de basura de colores blanco, negro, verde, rojo que se encuentre al alcance de todo el personal para disponer los residuos generados, en el transcurso o al finalizar la jornada se recogen las bolsas de basura y se realizan jornadas de orden y aseo, dependiendo del horario de recolección se dejan las basuras, de lo contrario se acopian de manera temporal una vez las bolsas de basura estén llenas se disponen en el carro recolector de cada sector.

CONSORCIO FENIX

Se realizaron jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo del proyecto, los residuos ordinarios para disposición final fueron entregados al carro recolector de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal-EAAAY entidad pública encargada de realizar transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos de origen ordinario. Éste cubre la ruta por las vías internas del proyecto, teniendo en cuenta que este se desarrolla dentro del área urbana de este municipio. Estos residuos no duran más de 24 horas en el sitio de acopio temporal y recolección. Para el periodo del presente informe se generaron 5.8 kg de residuos sólidos ordinarios.

Anexo 9. Manejo de residuos sólidos.

Se realizó el seguimiento de la gestión de los residuos sólidos ordinarios a través de charlas periódicas al personal de obra de todos los frentes de trabajo, sobre separación en la fuente, manejo y disposición final de los residuos sólidos ordinarios con el fin de darles una adecuada disposición final, ser amigables con el medio ambiente y la minimización de generación de los mismos.

Para el mes de noviembre de 2023 no se generaron residuos peligrosos, en caso de llegarse a generar la Gestión de Residuos RESPEL se contará con un proveedor que cuente con los permisos ambientales vigentes que se encargue de realizar la disposición adecuada de dichos residuos.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

- El transporte de residuos se realizará en vehículos autorizados, cubiertos, cerrados, con capacidad para el transporte del volumen generado, se tendrá especial cuidado para que los empaques o bolsas que contengan los residuos no se rompan o se salgan del vehículo transportador.

ETAPA DEL PROYECTO			
PRE - CONSTRUCTIVA		CONSTRUCTIVA	X

CRONOGRAMA DE EJECUCION

- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografía 63-64.Bolsas de basura en obra y jornada de orden, aseo, disposición de residuos sólidos para recolección por parte de EAAAY y Veolia.





Fotografía 65-66. Jornada de orden, aseo y disposición de residuos sólidos para recolección por parte de Veolia en la Calle 24.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION	LUGAR DE APLICACION
Contratista (Residente ambiental)	Todos los frentes de obra del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
- Cantidad de residuos dispuestos correctamente / generados Cantidad de residuos generados*100 = 5.8kg /5.8g * 100 =100% - Cantidad de residuos sólidos peligroso dispuesto correctamente / Cantidad de residuos sólidos peligroso generado. Cero(0) residuos peligrosos generados	Registro fotográfico, actas de disposición final, permisos ambientales vigentes, informe de interventoría certificando el cumplimiento de las acciones del contratista.

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA PAC 4.4 - 12 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION RCD	
OBJETIVO	**META**
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros generados por las actividades del proyecto.	- Manejo adecuado del 100% de materiales provenientes de las excavaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.

IMPACTOS A MANEJAR

- Afectación de los recursos naturales.
- Inconformidades de la comunidad con aviso a Autoridades Ambientales.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación		Corrección	

ACCIONES A EJECUTAR

1. ACTIVIDADES GENERALES

- Los sobrantes de excavación y de demolición serán aprovechados en actividades constructivas, sin embargo en caso de requerirse disposición de RCD, estos serán entregados a la empresa Escombrera municipal de Yopal ubicada en el municipio de Yopal - Casanare a una distancia aproximada de 13 km. Esta empresa se encuentra inscrita y autorizada por la AAC como Gestor RCD, tal y como lo establece la Resolución 1257 de 2021. Consorcio Fenix realizó la solicitud ante la escombrera municipal de Yopal antes de dar inicio al proyecto. Debido a que la respuesta de la escombrera municipal no es de inmediata los escombros generados en el presente informe se están acopiando en el punto de acopio de la oficina del Consorcio Fénix.
- Consorcio Fenix generó escombro sobrante de los bordes de las vías del fresado del pavimento puesto que la fresadora no lo alcanza a triturar.

De acuerdo al registro de escombros presentado en el anexo 8, se debe contemplar un porcentaje del 20% ya que el registro que se diligencia es mediante volqueta y estos dejan vacíos entre los escombros. Por ende, del valor registrado para el presente informe en dichos registros es de un total de 19 y restándole el 20% correspondiente al vacío de escombro da un total de 15.2m3.

- La cantidad de escombros generada para el presente informe es de 15.2 m3.

- El contratista será el responsable de solicitar la resolución del permiso ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental, verificando vigencia y fecha de vencimiento de la misma.

- La recolección y transporte de RCD se realiza de manera separada de otro tipo de residuos. El Transportador registra la recepción y entrega de estos materiales por viaje realizado.

CONSORCIO FENIX

ETAPA DEL PROYECTO			
PRE - CONSTRUCTIVA		CONSTRUCTIVA	X

CRONOGRAMA DE EJECUCION

- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografía 67-68. Punto de acopio de escombro.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	LUGAR DE APLICACIÓN
Contratista	Todos los frentes de obra del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
No de puntos de acopio con manejo / No. puntos de acopio existentes*100 = 1/1 *100 = 100% Volumen de materiales acopiado / volumen de material proyectado para acopio*100 = 15.2m3 / 15.2m3 * 100 = 100%	Registro fotográfico, planos finales y certificación de cantidades expedida por la interventoría contratada

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
FICHA PAC 4.5 – 13 INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL	
OBJETIVO	**META**
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento de áreas de acopio temporal.	Cumplir el 100% de las medidas de manejo ambiental en los sitios de acopio temporal.

IMPACTOS A MANEJAR

- Afectación a la salud pública
- Afectación en la calidad de aire
- Deterioro de la calidad del agua
- Afectación de la calidad del suelo

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección	

ACCIONES A EJECUTAR

1. FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS TEMPORALES.

- Durante la operación o funcionamiento de las áreas temporales se prevé la generación de residuos sólidos, estos residuos que se generen tanto los reutilizables y/o reciclables– empaques,papeles y plásticos– y residuos industriales, su manejo debe realizarse con base en la ficha PAC 4.3 – 10 Manejo y disposición final de Residuos sólidos.

  Consocio Fenix cuenta con una bodega ubicada en la oficina del Consorcio Fenix la cual cuenta con un extintor multipropósito, una camilla de emergencia y un botiquín.

- Se encuentra señalizado en su totalidad diferenciando cada una de las áreas del mismo que deberán estar estipulados en el diseño aprobado de la bodega, deberá tener señales talescomo, salidas de emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de elementos de protección personal y todas aquellas que se requieran para la prevención de accidentes, de acuerdo al matriz de riesgos y plan de contingencia.

- La bodega central contará con equipos para control de incendios –extintores–, el número de estos deberá ser determinado por el área a proteger y el tipo de extintor será de acuerdo a la clase de fuego que se pueda generar, deberán estar ubicados en sitios estratégicos, señalizados y a la altura adecuada.

- Se cuenta con material de primeros auxilios tales como botiquín, camilla fija con soporte.

- Se cuenta con un baño por cada quince trabajadores, diferenciados por sexos y dotados de todos los elementos necesarios de aseo personal, estos baños son fijos en las instalaciones de la oficina del Consorcio Fenix y con un baño portátil en el frente de obra.

CONSORCIO FENIX

En cuanto a los sitios temporales de acopio para el almacenamiento de los diferentes materiales de construcción, estos deben cumplir las siguientes exigencias:

- El piso se protegerá colocando tablestacado en el que se irá apilando el material por utilizar. Todo material que genere emisiones de partículas deberá permanecer totalmente cubierto con lonas o plástico o en su defecto el contratista deberá ejecutar la medida necesaria para evitar la dispersión de partículas en las zonas de acopio temporal de materiales granulares.
- Cuando sea necesario acopiar materiales granulares se deberá aislar totalmente la zona con malla fina sintética con el fin de que se aísle de las demás áreas y en lo posible deberá contar con canales perimetrales que no permitan arrastre de sedimentos, estos materiales deben estar debidamente cubiertos.
- Las zonas de materiales deberán estar debidamente señalizados y acordonados y deberán cumplir con los requerimientos necesarios estipulados en el programa de manejo integral de materiales de construcción PAC 4.1 - 09

2. DESMANTELAMIENTO O ENTREGA DE INSTALACIONES TEMPORALES

Una vez se terminen las obras de construcción se deberá entregar instalaciones temporales y recuperarla zona intervenida para dejarla igual o en mejores condiciones a como se encontró:

- Para sitios de almacenamiento de combustible deberá cumplir con los lineamientos estipulados en el Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehículos PAC 4.2 - 10
- Todas aquellas obras de infraestructura o redes de servicio usadas deberán ser desmontadas.
- Los residuos provenientes de retiro de materiales, equipos debencumplir con la debida disposición final de Residuos que lleguen a generarse durante dicho retiro.
- Para el cierre ambiental, el contratista debe entregar a la interventoría el paz y salvo de recibo a satisfacción por parte del dueño del predio, sin este documento no se podrá liquidar el contrato.

Anexo 27. Anexo inspección elementos de emergencia

ETAPA DEL PROYECTO			
CONSTRUCTIVA	X	RESTAURACION Y CIERRE	X

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografia 69-70 . Inspección Extintor y kit ambiental.

CONSORCIO FENIX




Fotografia 71-72 . Inspección Extintor y botiquín.




Fotografia 73-74 . Inspección Botiquin y Extintor.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	LUGAR DE APLICACIÓN
Contratista – Residente ambiental y social	Todos los frentes de obra del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
No. de áreas temporales desmantelados / No. De áreas temporales Instalados (Cero áreas temporales)	Registro fotográfico. Informe de Gestión Ambiental

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA Y ATMOSFÉRICA

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA GESTION HIDRICA Y ATMOSFÉRICA	
FICHA GHA 5.1 - 14 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	
OBJETIVO	**META**
- Evitar la afectación del recurso hídrico durante las actividades del proyecto.	Cero incidentes ambientales durante la ejecución del proyecto.

IMPACTOS A MANEJAR

- Alteración de las propiedades físico químicas y bacteriológicos del recurso hídrico.
- Conflictos con la comunidad.
- Generación de procesos erosivos y de sedimentación.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección		

ACCIONES A EJECUTAR

El recurso hídrico se requiere en la obra para las siguientes actividades:

1. USO INDUSTRIAL

- Los concretos para la ejecución del proyecto serán adquiridos en fuente autorizada que suministre concreto premezclado. Para el presente periodo del informe no se utilizaron concretos.

- En el desarrollo del proyecto es necesario la demanda de agua para la fase de reciclado de pavimento y la compactación de pavimento reciclado por tal motivo se establecieron punto de acopio en las instalaciones del Consorcio Fenix para la recolección de aguas lluvias.

- Según la información suministrada por el INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), se adjunta tabla de precipitaciones con el fin que el contratista evalue la posibilidad de realizar la recolección del recurso hídrico, con base en los datos suministrados y la epoca del año en que se realice el Proyecto.

- Se registra un total de 18600 galones de agua empleados durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023 para las actividades de riego durante fresado de pavimento, compactación de pavimento reciclado, control de material particulado.

Anexo 3. Registro de agua captada

2. CONSUMO HUMANO.

El agua para consumo humano, será adquirido en botellones y/o cualquier otra presentación (envasada, empacada, etc.), el cual es suministrado por la empresa Agua el Rico Sabor. En el periodo del presente informe se consumieron un total de 1159 litros de agua potable como se evidencia en el Registro de Agua Potable a diario.

3. USO DOMÉSTICO

- El agua para uso doméstico, especialmente aquella empleada para el uso de sanitarios, será suministrada a través de Unidades Portátiles, por intermedio de terceros, debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental Competente.
- Los soportes deberán ser incluidos en los informes correspondientes con destino a la entidad contratante. De acuerdo a los diseños propuestos no se requerirá realizar la intervención de fuentes superficiales.

CONSORCIO FENIX

4. ACTIVIDADES GENERALES Y PROHIBICIONES

- Está prohibido lavar maquinaria y equipos en los frentes de obra.

- No se permite la captación de agua en ningún tipo de fuente hídrica superficial o subterránea que se encuentre cerca al área de influencia del proyecto. El proyecto no tiene Concesión de aguas otorgada, acorde a lo estipulado por el Decreto 1541 de 1978 (Compilado en el Decreto 1076 de 2015) Titulo XI. Prohibiciones, sanciones, caducidad, control y vigilancia, Capitulo I. Prohibiciones y Sanciones Artículo 239, se prohíbe dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la resolución de concesión o permiso, lo que imposibilita la compra de agua en bloque a un tercero.
- El manejo de sustancias químicas como aceites, combustibles, disolventes y demás, deben almacenarse en un lugar adecuado dentro de la bodega y durante su uso se deben tener presentes las medidas preventivas necesarias para evitar derrames que puedan contaminar las fuentes hídricas superficiales.
- En caso de derrame de algún tipo de sustancia, se debe activar alarma y atender la emergencia ambiental haciendo uso del kit ambiental.

ETAPA DEL PROYECTO			
PRE - CONSTRUCTIVA	X	CONSTRUCTIVA	X

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fotografía 75. Punto de acopio de recolección de aguas lluvias.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	LUGAR DE APLICACIÓN
Contratista – Residente Ambiental	Todos los frentes de obra del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
Número de incidentes ambientales ocurridos= 0	Registro fotográfico, informe de interventoría certificando el cumplimiento de las acciones del contratista.

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERDIDAD	
FICHA GHA 5.2 - 15 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES	
OBJETIVO	**META**
- Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de bodega, oficinas y talleres, requeridospara ejecución de los proyectos. - Plantear soluciones individuales para cada uno de los sitios donde se generan aguas residuales.	- Cumplimiento del 100% de los criterios de calidad según la Normatividad Ambiental para descarga de aguas residuales domésticas e industriales (Resolución 615 de 2015).

IMPACTOS A MANEJAR

- Contaminación de agua y suelo.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección	

ACCIONES A EJECUTAR

1. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.

Se dispondrán de baños químicos portátiles en cantidad adecuada al número de trabajadores (un baño por cada 15 trabajadores).

- Los baños portátiles funcionan a base de un compuesto líquido que degrada la materia que se deposita, formando un residuo no contaminante, biodegradable y libre de olores. Las ventajas de contar con este sistema, consisten, en que protege la salud de las personas, cuida el ambiente, disminuye las posibilidades de accidentes de trabajo y la rápida limpieza de las instalaciones, y por último evita molestias o conflictos con las comunidades. La limpieza y/o mantenimiento de los baños químicos portátiles y la disposición final de los residuos líquidos allí depositados, estará a cargo de la empresa prestadora de estos servicios Orion Supply SAS BIC, que cuenta con el respectivo permiso ambiental que le permita desarrollar la actividad.
- El volumen de agua residual generado durante el mes de noviembre por el alquiler de baño portátil es de 64 galones, la disposición final de estas aguas residuales es a través de la Empresa RJC Services que cuenta con los respectivos permisos ambientales.
- La frecuencia del cambio, la limpieza y/o mantenimiento de los baños químicos portátiles se realiza dos veces por semana a cargo de Orion Supply.

Anexo 6. Volúmenes generados de agua residual.
Anexo 7. Certificado disposición de Agua residual.

2. MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES:

- Los residuos líquidos aceitosos generados por el mantenimiento de maquinaria y equipos, así como los materiales peligrosos son almacenados en un sitio seguro que cuente con piso

CONSORCIO FENIX

impermeabilizado, su transporte y disposición final por una compañía que cuente con los permisos respectivos y que además ofrezca el servicio de disposición final de los residuos generados en sitios debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental competente. Para el presente informe no se han presentado residuos líquidos aceitosos.			
ETAPA DEL PROYECTO			
PRE - CONSTRUCTIVA	**X**	**CONSTRUCTIVA**	**X**
CRONOGRAMA DE EJECUCION			
- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			





Fotografía 76-77: Baño Portátil Instalado en obra.





Fotografía 78-79: Baño Portátil y limpieza.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION	**LUGAR DE APLICACION**
Contratista	Todos los frentes de obra del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO**

CONSORCIO FENIX

Volumen de agua residual dispuesto correctamente / Volumen de agua residual generado = 64galones/64galones * 100=100% Volumen de lubricantes y aceites usados correctamente dispuestos / volumen de lubricantes y aceites usados Cero (0) lubricantes y aceites	Registro fotográfico, actas de disposición final, permisos ambientales vigentes, informe de interventoría certificando el cumplimiento de las acciones del contratista.

CONSORCIO FENIX

PROGRAMA GESTION DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERDIDAD	
FICHA GHA 5.3 – 16 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO	
OBJETIVO	**META**
Asegurar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente en cuanto a emisiones atmosféricas y ruido.	- Cumplimiento normatividad ambiental vigente, decreto único 1076 de 2015.

IMPACTOS A MANEJAR

- Contaminación atmosférica,
- Contaminación del agua y suelo.
- Aumento de residuos sólidos

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Corrección	

ACCIONES A EJECUTAR

- Los materiales de construcción transportados en volquetas, siempre deberán ir cubiertos con lonas resistentes y sin rebosar la capacidad de diseño del volcó, igualmente, deberá limitarse la velocidad de los vehículos durante el tránsito por vías destapadas. Consorcio Fenix da cumplimiento a lo descrito en Resolución 1257 de 2021, Por la cual se modifica la resolución 472 de 2017sobre la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones.

- Consorcio Fenix mantiene la velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria utilizados en el proyecto por debajo de 40 Km/hr en las áreas de operación y por debajo de los 20 Km/hr en proximidades (2 km) a centros poblados.

- Se da cumplimiento a lo establecido en las fichas PAC 4.2 – 10 Manejo de maquinaria y equipos -Manejo de combustibles, PAC 4.4 – 12 Manejo y disposición final de Residuos de la Construcción y Demolición RCD.

- Para el control de las emisiones y producción de material particulado en la obra, el material pétreo debe permanece ubicado en las instalaciones de la oficina Consorcio Fenix, de tal forma que no represente un riesgo para los trabajadores o la comunidad que transite cerca a los frentes de obra.

ETAPA DEL PROYECTO			
PRE - CONSTRUCTIVA	X	CONSTRUCTIVA	X

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Desde el inicio de proyecto hasta la culminación del mismo, ver cronograma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO FENIX




Fotografia 80-81 . Volqueta cargue escombro.




Fotografia 82-83 . Volqueta carpada.




Fotografía 84-85. Inspecciones preoperacionales de volquetas.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	LUGAR DE APLICACIÓN
Contratista	Todos los frentes de obra del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL	**VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO**
Cumplimiento de las acciones de la fichaambiental / mes	Registro fotográfico, informe de interventoría certificando el cumplimiento de las acciones del contratista

CONSORCIO FENIX

7. PERMISOS AMBIENTALES

El proyecto MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, se realizará en vías existentes del área urbana del municipio de Yopal, por lo tanto, no se requiere de la solicitud de permisos ambientales, porque no existe afectación o intervención de recursos naturales. Sin embargo, es responsabilidad del contratista bajo la supervisión de interventoría actualizar el presente documento PAGA, en la etapa pre constructiva y constructiva, si existen cambios relevantes en los diseños o actividades del proyecto que incluyan el aprovechamiento y uso de recursos naturales no contemplados inicialmente y por lo tanto requieran la solicitud de permisos por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

En cuanto al recurso hídrico, no se requiere de ningún tipo de permiso, teniendo presente que el concreto requerido será de tipo premezclado y distribuido por terceros.

El agua para uso doméstico, se realiza a través del alquiler de unidades sanitarias tipo portátil con la empresa Orion Supply , las cuales requieren de un mantenimiento especial, el cual es asumido por la empresa prestadora del servicio, la cual debe allegar todos los permisos ambientales requeridos para su funcionamiento. De otra parte, las obras a desarrollarse no implican intervenciones de los cuerpos de agua; por lo tanto, no se requiere permiso de ocupación de cauce.

Para la ejecución del proyecto, se ha procedido a gestionar y solicitar a los proveedores de materiales pétreos y suministros provenientes del uso y aprovechamiento de recursos naturales, copia de los Permisos y Licencias que los acrediten legalmente para su comercialización.

Para el manejo de los RCD, se solicitó autorización del sitio de disposición de Residuos de Construcción y Demolición "RCD" a nombre de la Escombrera municipal de Yopal quien tienen autorización por parte de Corporinoquia como Gestor RCD para el manejo y disposición final de este tipo de Residuos.

CONSORCIO FENIX

8. PRESUPUESTO

Adjunto, se presenta el Presupuesto Ambiental del proyecto, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, donde se describen los programas aplicables para inversión, los ítem y análisis de precios Unitarios que arrojaron un presupuesto total de $ 25'220.293.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT. EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
1	**PROGRAMA RECURSO AGUA**							
1.1	Unidades sanitarias portatil (incluye mantenimiento, transporte y disposición ARD)	mes	3	$ 5,493,432.00	$ 16,480,296.00	3	$ 16,480,296.00	100%
1.2	Tanque plástico de 2000 litros, Suministro e instal.	und	2	$ 1,182,315.00	$ 2,364,630.00	2	$ 2,364,630.00	100%
2	**PROGRAMA RECURSO SUELO**							
2.1	Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte	und	2	$ 504,461.00	$ 1,008,922.00	2	$ 1,008,922.00	100%
2.2	Mantenimiento de punto ecológico en frente de obra	mes	3	$ 287,968.00	$ 863,904.00	3	$ 287,968.00	100%
2.3	Punto acopio de residuos, materiales peligrosos y especiales. Incluye suministro e instalación y desmonte	und	1	$ 849,039.00	$ 849,039.00	1	$ 849,039.00	100%
2.4	Mantenmiento punto acopio de residuos, materiales pe	mes	3	$ 123,448.00	$ 370,344.00	3	$ 370,344.00	100%
2.5	Sitio de acopio temporal de residuos, escombros y desperdicios de 4.0x4.0m, incluye instalación y desmonte	und	1	$ 408,099.00	$ 408,099.00	1	$ 408,099.00	100%
2.6	Gestión final de RESPEL	mes	3	$ 462,880.00	$ 1,388,640.00	3	$ 1,388,640.00	100%
3	**PROGRAMA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**							
3.1	Punto acopio de materiales de construcción. Incluye suministro, instalación y desmonte	und	1	$ 916,659.00	$ 916,659.00	1	$ 916,659.00	100%
3.2	Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción		3	$ 189,920.00	$ 569,760.00	3	$ 569,760.00	100%
	TOTAL				$ 25,220,293.00		$ 25,220,293.00	100%

CONSORCIO FENIX

CONCLUSIONES

El PAGA establece programas y proyectos con el objetivo de minimizar y controlar los impactos negativos ya evaluados. Cada proyecto define unas acciones a desarrollar conel fin de ser implementada en el transcurso de la ejecución del proyecto.

El proyecto no requiere de la solicitud de permisos ambientales ante la autoridad ambiental competente, teniendo presente que se ejecuta sobre vías existentes.

Es importante, que las actividades constructivas vayan acompañadas de las actividadesde gestión ambiental propuestas y que se realice control y seguimiento de las mismas, las cuales requerirán de una buena organización con el fin de evitar inconvenientes quecompliquen la ejecución y así se logre el alcance del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2023 se consumieron un total de 1159 litros de agua potable, se generaron 64 galones de agua residual en el mes de noviembre de los baños portátiles que se encuentran alquilados para el proyecto, la cual fue dispuesta por la Empresa RJC Services.

El porcentaje de asistencia a charlas diarias en el mes de noviembre es de 90.52 %.

La cantidad de escombros generada para el presente informe es de 15.2 m3.

JURLEY ELIANA GÓMEZ ADAME
INGENIERA AMBIENTAL
M.P. 15238-396302 BYC

CONSORCIO FENIX

ANEXOS

Anexo 1. Registro de asistencia de charlas diarias
Anexo 2. Entrega de Dotación
Anexo 3. Registro de Agua Captada
Anexo 4. Registro de Agua Potable
Anexo 5. Facturas de compra de agua Potable
Anexo 6. Volúmenes generados de agua residual
Anexo 7. Certificado disposición de Agua residual
Anexo 8. Registro de Escombros
Anexo 9. Manejo de Residuos Sólidos
Anexo 10. Seguridad Social
Anexo 11. Entrega de EPP
Anexo 12. Análisis de Seguridad en el lugar de trabajo AST
Anexo 13. Permiso de Trabajo
Anexo 14. Certificación compra de material CRASURCA
Anexo 15. Certificación compra de material MPI
Anexo 16. Certificación compra de material Petrioriente
Anexo 17. Certificación compra de material Concretec
Anexo 18. Registro de Material de Cantera y Arrastre
Anexo 19. Resolución No. 011652 PMT
Anexo 20. Hoja de vida maquinaria
Anexo 21. Inspección Preoperacional Carrotanque
Anexo 22. Inspección Preoperacional Vibrocompactador
Anexo 23. Inspección Preoperacional Minicargador
Anexo 24. Inspección Preoperacional Vehículo liviano
Anexo 25. Inspección Preoperacional Camión Micropavimento
Anexo 26. Inspección Preoperacional Volqueta
Anexo 27. Inspección elementos de emergencia

CONSORCIO FENIX

ANEXO 1. REGISTRO DE ASISTENCIA DE CHARLAS DIARIAS

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8107

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Calle 24 con carrera 29			FECHA:	30-11-2023
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X	OTRO	
TEMA:	Capacitación en Medio ambiente					TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gomez					FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
12	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
13	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
14	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
16	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
17	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
18	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
19	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Isabel	
20	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
21	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
22	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra.	
24	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
25	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
26	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
27	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
28	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR	Humberto	
29	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
30	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
31	MAURICIO ROJAS	CONDUCTOR CARROTANQUE		
	OBSERVACIONES			

8108

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			**FECHA:**	30-11-2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX		
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X
				OTRO	
TEMA:	Legislación en medio ambiente			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8109

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Cll 18.	**FECHA:**	29/11/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	✓
OTRO					
TEMA:	Señalizacion Vial			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla Segura			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA		
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR		
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30	Mauricio Rojas	Cond. Carrotanque	Mauro Rojas	
31				
32				

OBSERVACIONES

8116

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24					**FECHA:**	29-11-2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX				
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Sensibilización Vial					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Cra 18 calle 21	FECHA:	28-11-2023
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA: X	OTRO
TEMA:	Educación ambiental			TIEMPO:	28-11-2023 10mn
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gómez			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
12	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
13	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
14	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
16	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
17	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
18	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
19	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
20	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
21	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
22	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
24	MARIA DIAZ	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	PEDRO SANABRIA	AYUDANTE TECNICO		
26	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE		
27	CESAR ANDRES LONDOÑO	OPERADOR MINICARGADOR	Humberto Espitia	
28	HUMBERTO ESPITIA	AYUDANTE		
29	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
30	CARLOS ARTURO LOPEZ	CONDUCTOR CARROTANQUE		
31	MAURICIO ROJAS			

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	28-11-2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Educación ambiental					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CR 18 , calle 20	**FECHA:**	27/11/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**		**OTRO**	
TEMA:	Divulgación AST			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA		
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR		
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30	Mauricio Rojas	cond carrotanque		
31				
32				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24					**FECHA:**	29-11-2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX				
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Divulgación AST					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Calle 24			**FECHA:**	26-11-2023
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X	OTRO	
TEMA:	Manipulación segura de los productos químicos					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gómez					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	Edgar	
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
12	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
13	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
14	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
16	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
17	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
18	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
19	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
20	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
21	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
22	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
24	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Maria Diaz.	
25	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
26	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
27	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
28	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR		
29	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
30	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
31	MAURICIO ROJAS	CONDUCTOR CARROTANQUE		

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	26-11-2021
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	manipulación segura de los productos químicos					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Calle 10	**FECHA:**	25/11/2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X
OTRO					
TEMA:	Autocuidado en el trabajo			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Perilla Segura			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE	Hugo Trujillo	
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30	Mauricio Rojas	cond. carrotanque		
31				
32				

OBSERVACIONES

8118

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	25-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Actividades en el trabajo					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8114

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Calle 10	**FECHA:**	24-11-13
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	✓
OTRO					
TEMA:	Importancia de las inspecciones de seguridad			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla Segura			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA		
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
12	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
13	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
14	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
16	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
17	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
18	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
19	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
20	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
21	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
22	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
24	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
25	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
26	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
27	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
28	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR		
29	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
30	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
31	MAURICIO ROJAS	CONDUCTOR CARROTANQUE		

OBSERVACIONES

8120

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	24-11-203
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Importancia de las inspecciones de seguridad					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

814

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Calle 10	FECHA:	23-11-2020
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X
OTRO					
TEMA:	Riesgo Ergonomico			TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
12	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Campos	
13	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
14	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
16	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
17	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
18	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
19	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
20	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
21	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
22	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
24	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Maria Diaz	
25	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
26	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
27	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
28	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR	Humberto E.	
29	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
30	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
31	MAURICIO ROJAS	CONDUCTOR CARROTANQUE		

OBSERVACIONES

8122

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	23-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Riesgo ergonomico					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESSENIA LEAL	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO	ROQUE	
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8123

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	calle 24	FECHA:	22/11/23
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA X	OTRO
TEMA:	Conceptos básicos ambientales - Hoja de seguridad			TIEMPO:	10 MIN.
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gómez			FIRMA:	Jurley Gómez

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	JEISSON FELIPE BONILLA	CADENERO		
8	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
9	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA		
10	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
11	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
12	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
13	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
14	JORGE ALEXIS GRANADOS	AYUDANTE		
15	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
16	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
17	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
18	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
19	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
20	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
21	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
22	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
23	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
24	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
25	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
26	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
27	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
28	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
29	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
30	INOCENCIO VEGA	AYUDANTE		
31				

OBSERVACIONES

8124

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	22-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Conceptos básicos ambientales - Hoja de seguridad					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8125

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	calle 10	**FECHA:**	21/11/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	✓
OTRO					
TEMA:	Seguridad Vial			**TIEMPO:**	10 minutos
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	Edgar P	
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR	Saul Ramos	
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero.	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra.	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Mary Diaz	
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO	Kevin Quintana	
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto Espitia	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30				
31				
32				

OBSERVACIONES

8126

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	21-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Seguridad vial					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESENIA LEAL	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA	Carlos B.	
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8127

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	calle 10.	**FECHA:**	20/11/2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	✓
OTRO					
TEMA:	- Los elementos de protección personal			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla Segura			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR		
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30				
31				
32				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	20-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Los elementos de protección personal					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8129

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	calle 24	**FECHA:**	19/11/23
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X
OTRO					
TEMA:	Uso del celular en el trabajo			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Leo Perilla			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Tarache	
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO	Kevin Quintana	
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30				
31				
32				

OBSERVACIONES

8130

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	19-11-25
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Uso del celular en el trabajo					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESSENIA LEAL	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8131

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Calle 16			**FECHA:**	18/11/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Manejo Adecuado de levantamiento de carga					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla Segura					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Campos	
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Iris Blanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Maria Diaz	
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO	Kevin Quintana	
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E.	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30				
31				
32				

OBSERVACIONES

8132

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	18-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Manejo adecuado de levantamiento de carga					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESSENIA LEAL	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO	ROQUE	
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8133

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Calle 24	**FECHA:**	17/11/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X
OTRO					
TEMA:	Conciencia Ambiental			**TIEMPO:**	10 Min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL	Fabio Cabra	
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO	Kevin Quintana	
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE	Hugo Trujillo	
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE	Carlos A	
30				
31				
32				

OBSERVACIONES

8134

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24					**FECHA:**	17-11-2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX				
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Conciencia ambiental					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

10185

8135

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Base			**FECHA:**	16/11/2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Identificación de peligros, Riesgos y controles					**TIEMPO:**	10 Min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Perilla					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragán	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO	Juvenal Chico	
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL	Maria Ojeda	
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Maria Diaz	
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
26	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE	Hugo Trujillo	
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE	Carlos A.	
30				
31				
32				

OBSERVACIONES

8136

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	16-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Identificacion de peligros, riesgos y controles					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8137

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	Base	**FECHA:**	15/11/2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X
OTRO					
TEMA:	Recursos Naturales			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Campos	
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO	Juvenal Chico	
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL	Fabio Emilio	
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE	—	
26	INOCENCIO VEGA	AYUDANTE	—	
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E.	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE	Carlos Lopez	
30	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO	Kevin Quintana	
31	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
32	MAURICIO ROJAS GUZMAN	CONDUCTOR CARROTANQUE	Mauricio G.	

OBSERVACIONES

8138

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24					**FECHA:**	15-11-2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX				
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Recursos naturales					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8139

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			FECHA:	14/11/23
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:			
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA X	OTRO
TEMA:	Exposición al Ruido laboral			TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla Segura			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO	Juvenal Chico	
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	AndreaBlanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
26	INOCENCIO VEGA	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E.	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE	Carlos A.	
30	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO	Kevin Q.	
31	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
32	MAURICIO ROJAS GUZMAN	CONDUCTOR CARROTANQUE	Mauricio R.	

OBSERVACIONES

8140

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24					**FECHA:**	14-11-2013
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX				
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	exposicion al riesgo laboral					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8141

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			FECHA:	11/11/2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Base		
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X
				OTRO	
TEMA:	Investigacion de accidentes			TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	Oscar Suelta	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Daniel Campos T.	
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE	Luis Castañeda	
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO	Juvenal Chico	
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE	—	
26	INOCENCIO VEGA	AYUDANTE	—	
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E.	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
31	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
32	MAURICIO ROJAS GUZMAN	CONDUCTOR CARROTANQUE	Mauricio	

OBSERVACIONES

8142

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	11-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Investigación de accidentes					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESSENIA L	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8143

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			FECHA:	6/11/2023
COMPAÑIA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Base		
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	X	CHARLA		OTRO	
TEMA:	Capacitación Tarjetas RAC y Analisis de causa de accidentes			TIEMPO:	2 Horas
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla Segura			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	Oscar Suelta	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO	Juvenal C	
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Maria	
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE	" " "	
26	INOCENCIO VEGA	AYUDANTE	—	
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E.	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
30	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
31	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
32	MAURICIO ROJAS GUZMAN	CONDUCTOR CARROTANQUE	Mauricio Rojas.	

OBSERVACIONES

8144

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	10-11-2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**	X	**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Capacitación Tarjetas RAC y Analisis de causa de accidentes					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESENIA LEAL	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8145

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			FECHA:	9/11/2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Base		
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA: X	OTRO
TEMA:	Consecuencias de la contaminación ambiental			TIEMPO:	10 Min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO	OSCAR SUELTA	
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
7	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
8	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
9	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
10	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
11	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Campos Tarache	
12	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
13	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
14	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO	Juvenal C.	
15	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
16	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
17	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
18	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Isabel Achagua	
19	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Iris Andrea Blanco	
20	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
21	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
22	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
23	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL	Maria Diaz	
24	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
25	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
26	INOCENCIO VEGA	AYUDANTE		
27	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR	Humberto E	
28	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
29	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE	Carlos Lopez	
30	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
31	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
32	MAURICIO ROJAS GUZMAN	CONDUCTOR CARROTANQUE	Mauricio	

OBSERVACIONES

8146

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	9-11-2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Conservacion de la contaminacion ambiental					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8147

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24				
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Base	FECHA:	8/11/2023
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	✓
TEMA:	Reducir el riesgo de caída o desplazamiento			TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla S			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE		
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
8	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA		
9	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
10	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
11	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
12	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
13	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
14	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
15	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
16	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
17	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
18	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
19	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
20	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
21	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
22	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
23	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
24	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
25	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
26	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
27	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
28				
29				
30				
31				

OBSERVACIONES

8148

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONTRATISTAS	**LUGAR:**	Base.			**FECHA:**	8/11/23
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Reducir el riesgo de caida o deslizamiento					**TIEMPO:**	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Peña					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR	Humberto E	
2	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
3	ALEJANDRO MORALES	CONDUCTOR CARROTANQUE	Alejandro Morales	
4	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
5	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE	Carlos C	
6	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
7	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE	Cesar Londoño	
8	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
OBSERVACIONES				

8149

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			**FECHA:**	8-4-2015
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX		
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA** X	**OTRO**
TEMA:	Reducir el riesgo de caída o deslizamiento			**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ			**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8156

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			FECHA:	7/11/2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Calle 24	OTRO	
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN	CHARLA X	TIEMPO:	10 min
TEMA:	Divulgación AST			FIRMA:	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla S.				

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
8	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
9	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
10	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
11	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
12	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
13	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
14	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE	Henry Campos Tarache	
15	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
16	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
17	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
18	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
19	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
20	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
21	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
22	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
23	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
24	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
25	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
26	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra.	
27	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
28				
29				
30				
31				

OBSERVACIONES

8151

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONTRATISTAS	**LUGAR:**	Calle 24			**FECHA:**	7/11/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Divulgacion AST					**TIEMPO:**	10 Min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Peñilla					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR		
2	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
3	ALEJANDRO MORALES	CONDUCTOR CARROTANQUE		
4	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
5	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
6	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
7	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
8	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES

8152

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	7-11-2013
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Divulgación PST					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8155

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24			FECHA:	4/11/23
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Base		
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA X	OTRO
TEMA:	Riesgo electrico			TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda Perilla			FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
8	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
9	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
10	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
11	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
12	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
13	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
14	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
15	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
16	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
17	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
18	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
19	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
20	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
21	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
22	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
23	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL		
24	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL		
25	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
26	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL		
27	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
28				
29				
30				
31				

OBSERVACIONES

8154

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONTRATISTAS	**LUGAR:**	Base			**FECHA:**	4/11/23
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Riesgo electrico.					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Perilla					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR	Humberto Espitia	
2	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
3	ALEJANDRO MORALES	CONDUCTOR CARROTANQUE		
4	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
5	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
6	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
7	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
8	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
OBSERVACIONES				

8155

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	24-11-2015
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Riesgo electrico					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8156

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑIA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Calle 24 con Carrera 30			FECHA:	3-11-2023
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	x	OTRO	
TEMA:	Identificación de aspecto e impactos ambientales					TIEMPO:	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gómez					FIRMA:	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
8	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
9	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	Edgar Pinzon	
10	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
11	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
12	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
13	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
14	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
15	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
16	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
17	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
18	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
19	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
20	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
21	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
22	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL		
23	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
24	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
25	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
26	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
27	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE	Cristian Parra	
28				
29				
30				
31				

OBSERVACIONES

8157

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONTRATISTAS	**LUGAR:**	Calle 24 con Carrera 30			**FECHA:**	3-11-2015
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Identificación de aspectos e impactos ambientales					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jules Gómez					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR		
2	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
3	ALEJANDRO MORALES	CONDUCTOR CARROTANQUE		
4	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
5	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
6	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
7	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
8	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24					**FECHA:**	3-11-2023
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX				
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Identificacion de aspectos e impactos ambientales					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

8159

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	calle 24			**FECHA:**	2/10/2023
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Peligros Biológicos					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Perilla segura					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
8	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
9	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	Edgar Pinzon	
10	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
11	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
12	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
13	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
14	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
15	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
16	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
17	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
18	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
19	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
20	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL		
21	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Guerrero	
22	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria Achagua	
23	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
24	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
25	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
26	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	Mary Sierra	
27	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE	Cristian Parra	
28				
29				
30				
31				

OBSERVACIONES

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONTRATISTAS	**LUGAR:**	calle 24			**FECHA:**	21/10/2023
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X	OTRO	
TEMA:	peligros Biologicos					**TIEMPO:**	40 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Luz Ayda perilla					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR	Humberto E.	
2	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
3	ALEJANDRO MORALES	CONDUCTOR CARROTANQUE	Alejandro Morales	
4	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
5	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
6	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
7	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
8	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

OBSERVACIONES

8161

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	2-11-2015
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Peligros Biológicos					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO		
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	LUGAR:	Calle 24 con Carrera 33		FECHA:	1-11-2013	
INDUCCIÓN		CAPACITACIÓN		CHARLA	X	OTRO	
TEMA:	Legislación en Medio Ambiente				TIEMPO:	10min	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gómez				FIRMA:		

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	RAFAEL BARRAGAN	ING. RESIDENTE	Rafael Barragan	
2	JOSELIN ALARCÓN TORRES	SUPERVISOR DE OBRA		
3	OSCAR JAVIER SUELTA	PROFESIONAL APOYO		
4	JURLEY GÓMEZ	ING. AMBIENTAL		
5	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE		
6	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ	TOPOGRAFO		
7	CARLOS ADAME	OPERADOR MINICARGADOR		
8	HERNAN DAZA	CONDUCTOR VOLQUETA	Hernan Daza	
9	EDGAR PINZON	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		
10	HECTOR FORERO	OPERADOR MOTONIVELADORA		
11	CARLOS GUEVARA	CONDUCTOR TURBO		
12	SAUL RAMOS SIERRA	CONDUCTOR		
13	JAIRSON DAJIME CORTES	AYUDANTE		
14	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE		
15	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA	AYUDANTE		
16	ARIEL TORRES	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
17	JUVENAL CHICO	AYUDANTE TECNICO MICROPAVIMENTO		
18	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR		
19	MARIA DIAZ	CONTROLADOR VIAL		
20	FABIO EMILIO CABRA	CONTROLADOR VIAL	Fabio Cabra	
21	ANDREA GUERRERO	CONTROLADOR VIAL		
22	MARIA ISABEL ACHAGUA	CONTROLADOR VIAL	Maria achagua	
23	IRIS ANDREA BLANCO	CONTROLADOR VIAL	Andrea Blanco	
24	MAGDALENA NIÑO	CONTROLADOR VIAL	Magdalena Niño	
25	MARIA ELIZABETH OJEDA	CONTROLADOR VIAL		
26	MARY SIERRA	CONTROLADOR VIAL	MARY SIERRA	
27	CRISTIAN PARRA	AYUDANTE		
28				
29				
30				
31				

OBSERVACIONES

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONTRATISTAS	**LUGAR:**	Calle 24 con carrera 33		**FECHA:**	1-11-2023	
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	x	**OTRO**	
TEMA:	Legislación en medio ambiente				**TIEMPO:**	10 min	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Jurley Gómez				**FIRMA:**		

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	HUMBERTO ESPITIA	OPERADOR MINICARGADOR		
2	PEDRO SANABRIA	CONDUCTOR VOLQUETA		
3	ALEJANDRO MORALES	CONDUCTOR CARROTANQUE		
4	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
5	CARLOS ARTURO LOPEZ	AYUDANTE		
6	KEVIN QUINTANA	AYUDANTE TECNICO		
7	CESAR ANDRES LONDOÑO	AYUDANTE		
8	HUGO ALONSO TRUJILLO	AYUDANTE		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
OBSERVACIONES				

81 64

CONSORCIO FENIX	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO	PGH-FTO-022
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	19/03/2013

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN CARRERA 18 Y CALLES 9, 10 Y 24						
COMPAÑÍA:	CONSORCIO FENIX	**LUGAR:**	CONSORCIO FENIX			**FECHA:**	1-11-2021
INDUCCIÓN		**CAPACITACIÓN**		**CHARLA**	X	**OTRO**	
TEMA:	Legislación en medio ambiente					**TIEMPO:**	10 min
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JURLEY GOMEZ					**FIRMA:**	

	NOMBRE DEL PERSONAL	CARGO	FIRMA	NOTA
1	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO		
2	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO		
3	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS		
4	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	YESSENIA LEAL	
5	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO		
6	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO		
7	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO		
8	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA		
9	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO		
10	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX

ANEXO 2. ENTREGA DE DOTACIÓN

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8166

CONSORCIO FENIX	ENTREGA DE DOTACIÓN	CÓDIGO	HSE-FTO-038
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	11/01/2022

N° _____

PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura

NOMBRE: Joselin Alarcon

FECHA: 23-11-2023

CÉDULA: 74183936

CARGO: Supervisor de Obra

	CANTIDAD	TALLA		CANTIDAD	TALLA
OVEROL:	☑	☐	TAPAOIDOS:	☑	☐
CASCO:	☑	☐	TAPABOCAS:	☑	☐
BOTAS DE CUERO:	☑	☐	IMPERMEABLE:	☑	☐
GAFAS DE SEGURIDAD:	☑	☐	CARETA:	☑	☐
GUANTES:	☑	☐	CAMISA	2	☐
BOTAS DE CAUCHO:	☑	☐	JEAN	2	☐
CHALECO:	☑	☐	CAPUCHON	☑	☐

OTROS CUALES: — — — — — — — —

EN CONSTANCIA SE FIRMA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO ANTERIORMENTE RELACIONADOS Y CERTIFICO QUE CONOZCO EL USO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EPP´S.

Joselyn Alarcon 74183936

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA ALMACENISTA RESPONSABLE

8167

	ENTREGA DE DOTACIÓN	CÓDIGO	HSE-FTO-038
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	11/01/2022

N° _____

PROYECTO: Mantenimiento Cajas Rodadoras

NOMBRE: Jurley Gómez

FECHA: 29-11-2023

CÉDULA: 1144561694

CARGO: _____

	CANTIDAD	TALLA		CANTIDAD	TALLA
OVEROL:			TAPAOIDOS:		
CASCO:			TAPABOCAS:		
BOTAS DE CUERO:	1	35	IMPERMEABLE:		
GAFAS DE SEGURIDAD:			CARETA:		
GUANTES:			CAMISA		
BOTAS DE CAUCHO:			JEAN		
CHALECO:			CAPUCHON		

OTROS CUALES: _____

EN CONSTANCIA SE FIRMA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO ANTERIORMENTE RELACIONADOS Y CERTIFICO QUE CONOZCO EL USO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EPP'S.

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA ALMACENISTA RESPONSABLE

8168

CONSORCIO FENIX	ENTREGA DE DOTACIÓN	CÓDIGO	HSE-FTO-038
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	11/01/2022

N° _____

PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura

NOMBRE: Magdalena Niño FECHA: 23/11/2023

CÉDULA: 1024567502 CARGO: Control vial

	CANTIDAD	TALLA		CANTIDAD	TALLA
OVEROL:			TAPAOIDOS:		
CASCO:			TAPABOCAS:		
BOTAS DE CUERO:			IMPERMEABLE:		
GAFAS DE SEGURIDAD:			CARETA:		
GUANTES:			CAMISA		
BOTAS DE CAUCHO:			JEAN	1	16
CHALECO:			CAPUCHON		

OTROS CUALES: _____

EN CONSTANCIA SE FIRMA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO ANTERIORMENTE RELACIONADOS Y CERTIFICO QUE CONOZCO EL USO, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EPP´S.

Magdalena Niño

FIRMA DEL TRABAJADOR

FIRMA ALMACENISTA RESPONSABLE