INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concono - Ruta 6606 Concono - Aracca
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Inspector SISO.
Fecha Inspección: Desde: Dia 04 Mes 11 Año 2024 Hasta: Dia 10 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B2.	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025
SOAT: 3308005654799000.		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica: NA		Vence: NA.	
Horometro /Km de inicio: 11635.		Horometro /Km Final: 11860.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA.		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Alfonso Amaya

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concurso Ruta 6606 Concurso - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya / conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez / Ingl. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Dia 11 Mes 11 Año 2024 Hasta: Dia 17 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya — ARL: Sura. — EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 1943B527. — Categoria: B2.
Placa: NUR-716 — Marca: Renault. — Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000. — Vence: 27/06/2025.
Certificado emisión de gases: N.A. — Vence: N.A.
Poliza contra todo riesgo: 94312355. — Vence: 28/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: — Vence:
Horometro /Km de inicio: 11876. — Horometro /Km Final: 12502

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspeccion de extintor)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidraulico-voltimetro-temperatura-presión aceite combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del piston (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,nivales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cocorico | Ruta 6606 Cocorico - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Inspector SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 18 Mes 11 Año 2024 Hasta: Día 24 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B2.	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 23080056547990000.		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A.		Vence: NA.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 12549.		Horometro /Km Final: 12941	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

1700080 [illegible]

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoba | Ruta 6606 Cordoba - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 25 Mes 11 Año 2024 Hasta: Día 01 Mes 11 Año 2024.
Nombre conductor: Alfonso Amaya. ARL: Sura. EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 1743857. Categoria: B2.
Placa: NUR - 716. Marca: Renault. Modelo: 2025.
SOAT: 3309005654799000 Vence: 27/06/2025.
Certificado emisión de gases: N.A. Vence: N.A.
Poliza contra todo riesgo: 94312355. Vence: 28/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: Vence:
Horometro /Km de inicio: 12949. Horometro /Km Final: 13541.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA.						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste ,ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquín vehículo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						No Tiene Tapa.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas ,tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspension, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Alfonso Amaya
Firma del Conductor.

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro - Ruta 6606 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Inspector SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 04 Mes 11 Año 2024 Hasta: Día 10 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Amancio Cisneros		ARL: Sura.	EPS: Sanitas
Lic. Conducción: 6609767.		Categoria: B1.	
Placa: KOM-251.		Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT: 15651501727740.		Vence: 13/07/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo: N.A		Vence: N.A.	
Revisión Técnico mecánica: N.A.		Vence: N.A.	
Horometro /Km de inicio: 57218.		Horometro /Km Final: 57816.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Empaques de las Puertas desplegadas, el Cinturon del Conductor no recoge.
Puertas delanteras desalustadas.
El Vehiculo sale a recorrido hasta Tame el dia Viernes. 08 a cargo del Ing. Auxi Henry Caicedo.

Firma del Conductor

PRODIN JGJ

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoba Ruta 6606 Cordoba - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros / conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez / Insp. SIXO.
Fecha Inspección: Desde: Día 11 Mes 11 Año 2024 Hasta: Día 17 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Cisneros. | ARL: Sura. | EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609767. | Categoria: B1.
Placa: KOM - 252. | Marca: Renault. | Modelo: 2022.
SOAT: 15651501-727740. | Vence: 19/09/2025.
Certificado emisión de gases: N.A | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: NA. | Vence: N.A
Revisión Técnico mecanica: NA. | Vence: N.A
Horometro /Km de inicio: 57916. | Horometro /Km Final: 58764.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas (estado, vidrios seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintor)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (-hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platon (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platon (fibra)	NA.		NA		NA		NA.		NA						
LLANTAS	Llantas (ejes, abultamientos, cortaduras, fuerpas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables bornes nivales)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspension, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:
Desajusto del Guardapolvo del costado izq (Conductor).
Cinturon de seguridad no recoge (conductor), Puertas delanteras desajustadas.

X
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Tramo 6605 Tame - Corocoro - Ruta 6606 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros - conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. 6150
Fecha Inspección: Desde: Dia 19 Mes 11 Año 2024 Hasta: Dia 24 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Cisneros. | ARL: Sura. | EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609769. | Categoria: B1.
Placa: KOM - 251. | Marca: Renault. | Modelo: 2022
SOAT: 15651501727740. | Vence: 19/07/2025.
Certificado emisión de gases: NA | Vence: NA
Poliza contra todo riesgo: | Vence:
Revisión Técnico mecánica: NA | Vence: NA.
Horometro /Km de inicio: 58274. | Horometro /Km Final: 58945.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓				✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidraulicas de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Guardafango izquierdo delantero Partido ; se le coloco un zuncho para ajustar.
el dia 22 el Vehiculo Marca Mantenimiento en 1500 km.
el Vehiculo Sale a recorrido hasta Tame a cargo del Ing. Aux. I Henry Caicedo.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro / Ruta 6606 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 25 Mes 11 Año 2024 Hasta: Día 01 Mes 11 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Cisneros.		ARL: Sura.	EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609767.		Categoria: B1.	
Placa: KOM-251.		Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT: 1365150172774O.		Vence: 18/07/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A.		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica: N.A.		Vence: N.A.	
Horometro /Km de inicio: 58274.		Horometro /Km Final: 59505.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					
	Puertas (estado, vidrios seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspeccion de etiquetas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(Inspección de etiquetas vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidraulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platon (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA.						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables bornes niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, Tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspension, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:

El Vehiculo regresa del recorrido Tame - Arauca a cargo del Ing. Auxiliar I. (25/11/2024).
Guardapolvos Izq. Delantero Partido; se le realizo un ajuste para cortar detenores.
~~Empaques~~ Puertas derpegadas, puertas delanteras desajustadas, Cinturones no recogen.

Firma del Conductor