01 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME-COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA; se realizan y envian oficios N° C-CPJ-TEC-095-2025, C-CPJ-TEC-096-2025, C-CPJ-TEC-097-2025, con asunto: "REGISTRO DE SINESTRALIDAD VIAL MES DE MARZO DEL 2025." radicados ante las instituciones de transito del municipio de Arauca y el Municipio de Tame; se realiza el envio del reporte mensual de sitios criticos; Se envia el informe mensual de embellecimiento y ornato mes de marzo; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

Powered by CamScanner

02 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 CORCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Recorido SISO, reporte e identificacion de actos y condiciones inseguras; Toma de registro fotografico uso zona de via; Toma de registro fotografico estado de la via; se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: 1 de lluvias moderadas.

03 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado... del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6605 CORCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; El estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: 1 hora de lluvias moderadas y 1 hora de lluvias intensas.

Powered by CamScanner

04 de abril del 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6606 TAME - COROCORO y 6605 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Se realiza el envio del informe vehicular N° 39; Se realizan y envian los oficios N° C-CPJ-078-2025, con asunto: "ACTA N° 10 CONTRATO 1607 DE 2024 CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.", C-CPJ-079-2025, con asunto: "ACTA N° 10 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.", C-CPJ-080-2025, con asunto: "ACTA N° 10 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.", C-CPJ-081-2025, con asunto: "ACTA N° 07 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATINA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025", C-CPJ-082-2025, con asunto: "ACTA N° 09 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO AIDMINVIAL CPJ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025.", C-CPJ-TEC-083-2025, con asunto: "INFORME TRIMESTRAL # 3, PERIODO ENERO-MARZO DE 2025.", C-CPJ-TEC-084-2025, con asunto: "INFORME No. 3 CARGUE INFORMACION APLICATIVO SUKUBUN, PERIODO ENERO-MARZO DE 2025."; C-CPJ-TEC-085-2025, C-CPJ-TEC-086-2025, C-CPJ-TEC-087-2025, C-CPJ-TEC-088-2025, con asunto: "ENTREGA DE DOTACION DE INVIERNO - CCIO VIAS TAME 2023." a los representantes legales de las cooperativas de mantenimiento rutinario; C-CPJ-TEC-089-2025,

Powered by CamScanner

con asunto: "AFECTACION ZONA DE RESERVA DE VIA POR CORRIMIENTO CERCA DE, PR 73+0250 AL PR 73+0400 COSTADO IZQUIERDO CON COORDENADAS 6°45'59"N 71°19' 52"W." radicado ante la alcaldia del municipio de Arauquita, señor: LUIS FERNANDO PANQUEVA TORRES; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

05 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - TAME; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+ 0280: Clima seco.

06 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+ 0280: Clima seco.

Powered by CamScanner

07 de abril del 2025

Se elaboora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se elaboran y envian los oficios N° C-CPJ-TEC-090-2025, con asunto: "INFORME ESTADO DE LA CARRETERA ASFALTICA INSTALADA POR EL CONTRATO 440 DE 2022, TRAMO 6605 Y TRAMO 6606."; C-CPJ-TEC-091-2025, con asunto: "INFORME ESTADO JUNTAS PUENTE LA MENOSA PR 62+0656."; C-CPJ-TEC-092-2025, con asunto: "SOLICITUD DE APROBACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS (PINTURA)."; C-CPJ-093-2025, con asunto: "SOLICITUD CAMBIO DE SENALIZACION PUENTE CUILOTO, TRAMO 6605."; C-CPJ-TEC-094-2025, con asunto: "INFORME MENSUAL N° 09, PERIODO MARZO DE 2025"; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

08 de abril del 2025

Se elabora y envia reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6606 TAME - COROCORO y 6605 COROCORO - ARAUCA; se realiza capacitacion: Reporte de actos y condiciones inseguras y capacitacion prevencion de riesgos en la oficina por parte de la inspectora SISO; se socializa el boletin sivigila "Prevencion del dengue" por parte de la inspectora SISO; se realiza la pausa

Powered by CamScanner

activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

09 de abril del 2025

Se elaboran y envian el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Recorrido siso, boletin sigivila, medidas de prevención del dengue; Toma de registro fotografico Puente Cuiloto y Puente la Colorada; Toma de registro fotografico actividades por garantia en el tramo 6605; se realiza el envio del reporte semanal de sitios criticos; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: 3 horas de lluvias moderadas y 1 hora de lluvias intensas.

10 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA;

Powered by CamScanner

Se realizan y envian los oficios N°C-CPJ-TEC-095-2025, con asunto: "INFORME ESTADO DE LOS PUENTES: QUILOTO (PR 43+0061) LA COLORADA (PR 83+0773) TRAMO 6605."; C-CPJ-TEC-096-2025, con asunto: "SEGUIMIENTO PROCESO DE REPARACION POR GARANTIAS CONSORCIO VIAS EQUIDAD 059. VIA 6605 PR 49+0100 AL PR 58+0000, VIA 6606 PR 27+0900 AL PR 33+0000 Y PR 43+0700 AL PR 44+0200."; se realiza y envia el reporte semanal de las actividades desarrolladas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza el envio de generalidades para cierre de periodo y procesamiento de informacion aplicativo SIGPAV; se responde correo electronico enviado por la Universidad Nacional sobre el seguimiento a la peticion de educacion de la señalizacion horizontal y vertical; Se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: 7 horas de lluvias moderadas y 4 horas de lluvias intensas.

11 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO-ARAUCA, se realiza y envia el oficio N° C-CPJ-TEC-097-2025, con asunto: "SOLICITUD TEMAS DE CAPACITACION PARA LOS MICROEMPRESARIOS."; se realiza el envio del informe vehicular N° 40; se realizo recorrido rutinario de ins-

Powered by CamScanner

peccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se participo en reunion virtual MESA TECNICA VIRTUAL DE APROPIACION DE INTERVENCION RUTA 6605 Y 6606/ POSIBLE ADICIONAL CTO 9410-2022; Se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+000 - PR 44+0280: Clima seco.

12 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

13 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

Powered by CamScanner

14 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la UT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Toma de registro fotografico accidentalidad; Toma de registro fotografico estado de la via; Acompañamiento al consocio TV6 inspeccion visual tramos 6605 y 6606; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000 PR 44+0280: Clima seco.

15 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la UT-CASANARE; Se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME cororo y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Acompañamiento al consorcio TV6 inspeccion visual tramo 6606; se realizo la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

Powered by CamScanner

16 de abril del 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la vía y las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza el envío del reporte semanal de sitios críticos; el estado del clima en el tramo 6605, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

17 de abril del 2025


Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realiza el envío del reporte semanal de las actividades desarrolladas por las microempresarias de mantenimiento rutinario; el estado del clima en el tramo 6606, PR-0+0000 - PR 44 +0280: Clima Seco.

18 de abril del 2025

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realiza el envío del informe vehicular N° 41; el estado del


Powered by CamScanner

clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. ———




19 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. ———



20 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6605 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280; Clima seco. ———



21 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA;

Powered by CamScanner

se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: Tres horas de lluvias leves y dos horas de lluvias intensas.

22 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; Capacitacion identificacion de peligros y riesgos; charla dia mundial de la tierra; Socializacion de resolucion 691 de 2025; prevencion fiebre amarilla; se realiza y envia el oficio N° GCPJ-TEC-098-2025; con asunto: "SOLICITUD APROBACION TEMA CAPACITACION MES DE ABRIL A LAS COOPERATIVAS DE MTO RUT."; se participo en MESA VIRTUAL PREPARATORIA DE "REUNION TECNICA PARA VALIDAR PROPUESTA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO ACCION POPULAR ARAUCA 2404-2025" VIA TAME-COROCORO-ARAUCA; se realiza el envio del PAC del mes de junio; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: Clima seco.


23 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - CORCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; Recorrido SISO, Socializacion resolucion 691 de 2025 de ministerio de salud, medidas preventivas de la fiebre amarilla y prevencion del VIH; Toma de registro fotografico de uso de la via; se realiza el envio del reporte del reporte semanal de sitios criticos; se participo en una reunion virtual con el Director Territorial Casanare estado de los corredores viales a cargo de la AMV; se participo en reunion virtual MESA DE TRABAJO ZONA OCCIDENTE TEMATICA AVANCE ALCANCE 2 RENDIMIENTOS CONTRATO 4040-2024 REVISION, VALIDACION, N; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 41+0280: Una hora de lluvias leves.

Powered by CamScanner


24 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la OT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.



25 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte del estado de las vias y estado del tiempo a la OT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspección y vigilancia a la vía y las microempresas de mantenimiento rutinario; se realizo reunion mensual con los representantes legales de las microempresas de mantenimiento rutinario; se realizo capacitacion mensual a los microempresarios de mantenimiento rutinario; se realiza y envia oficio N° C-CPJ-TEC-102-2025, con asunto: "INFORME DE ACCIDENTALIDAD N° 9 PERIODO MARZO DEL 2025."; se realiza el envio del informe vehicular N° 37; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.



Powered by CamScanner

26 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR 44+0280: Clima Seco.


27 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR 44+0280: Clima Seco.


28 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; socializacion 28 de abril: dia mundial de la seguridad y salud en el trabajo; Capacitacion uso y mantenimiento de EPP'S y capacitacion en orden de aseo (5s), por parte de la inspectora siso; Se lleva a cabo inspeccion de equipos de emergencia; se realiza la pausa activa en las


dos jornadas por parte de la inspectora siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco. ——— • ———



29 de abril del 2025 ---



Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; se participo en reunion virtual "MESA TECNICA VIRTUAL DE PRIORIZACION DE INTERVENCION RUTA 6606/ POSIBLE ADICIONAL CTO 0910-2022; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Una hora de lluvias intensas y una hora de lluvias moderadas. ———



30 de abril del 2025

Se elabora y envia el reporte diario de las vias y estado del tiempo a la DT-CASANARE; se presenta transito normal en los tramos 6605 TAME - COROCORO y 6606 COROCORO - ARAUCA; Se realizo recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y las microempresas de mantenimiento rutinario; recorrido SISO, uso y mantenimiento de EPP; Toma de registro fotografico sitios criticos; Toma de registro fotografico

——— • ——— ———

Powered by CamScanner

estado de la vía; se realiza el envío del reporte semanal de sitios críticos; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: Cinco horas de lluvias intensas y dos horas de lluvias moderadas.

