01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARI
DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL
TIEMPO A LA RT-CBJANARE; SE REALIZA
RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTE-
NIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA EL INFORME
VEHICULAR Nº 17; SE ENVIA EL INFORME
MENSUAL DE SITIOS CRITICOS DE TRAMOS
6605 Y 6606 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE; SE REALIZA Y SE ENVIAN LOS OFIC
Nº C-CPJ-TEC-114-2024, C-CPJ-TEC-115-
2024, C-CPJ-TEC-116, CON ANUNTO: "REGISTRO
DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE OCTUBRE DEL
2024" A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO DE LOS
MUNICIPIOS DE ARAUCA Y TAME; C-CPJ-117-2
CON ANUNTO. " INFORME ACTIVIDA TAPAHUECOS
CON MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-202
TRAMO 6605 TAME - COROCORO" SE REALIZA
REALIZA LA PRUEBA ACTIVA EN LAS 2 JORNADA
POR PARTE DE LA INSPECTORA SUJO; EL ESTAD
DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+000
PR 44+0280 CLIMA SECO

02 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO: A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO.

03 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO

04 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME COROCORO Y 6606 COROCORO – ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO EN EL TRAMO 6606, PR0+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO

05 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DE ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA PT-CAJAMARCA; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-CORECORO Y 6606 COLORADO ARAUCA, SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS DE LOS ACTAS Nº C-CPJ-TEC-118 CON ASUNTO: ACTA Nº 04 CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMINVIAL CPJ- PERIODO DE 1 A 31 DE OCTUBRE DEL 2024, C-CPJ-TEC-119-2024 CON ASUNTO: ACTA Nº 05 CONTRATO 1807 DE 2024 CONSORCIO VIAL TAME 2023, PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2024 C-CPJ-TEC-120-2024, CON ASUNTO: ACTA Nº 05 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, PERIODO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024; C-CPJ-TEC-121-2024 ACTA Nº 05 CONTRATO 1676 DE 2024; DE 2024; C-CPJ-TEC 122-2024 ACTA Nº 02 CONTRATO 3338 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024,

SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SST.

EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 70000- PR 44+0280: CLIMA SECO.

06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE: ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; RECORRIDO SISO; INSPECCIÓN VISUAL DE USO Y EL ESTADO DE EPP; SE REALIZA EL ENVIO REPORTE SEMANAL DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE: ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°: C-CPJ-TEC-123-2024, "CON ASUNTO SOLICITUD APROBACIÓN TEMA CAPACITACIÓN DEL MES NOVIEMBRE A LAS COOPERATIVAS D MT RUT" C-CPJ-TEC-124-2024

CON. ASUNTO: "INFORME PUENTE GUAY, VIA 6605 PR 65+0142," SE ENVIA EL PAC EXTRAORDINARIO DE LA ADMV Y A LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIGO EL ESTADO CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44 0280; CLIMA SECO.

08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT - CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA, SE REALIZA EL ENVIO DEL INFORME VEHICULAR Nº 18; SE ENVIO EL INFORME DE CRITERIO TECNICO DE LOS TRAMOS 6605 Y 6606, SE ENVIA CONSOLIDADO Y COTIZACIONES DE INVICOPITOS, SE ENVIA EL INFORME MENSUAL DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO MES DE OCTUBRE; SE ENVIA EL (INFORME) OFICIO Nº C-CPJ-TEC-125-2024, CON ASUNTO: "INFORME MENSUAL Nº-04, PERIODO OCTUBRE DE 2024," SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIGO EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

09 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTO TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

10 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280 CLIMA SECO

11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA UT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SUPERVICION E INSPECCION DE ACTIVIDAD TAPA HUECOS; SE PARTICIPO EN LA CAPACITACION - MANEJO SOLUCION DE CONFLICTOS. - ARL SURA; SE REALIZA Y SE ENVIA EL OFICIO N° C-CPJ-TEC-126-2024, CON ASUNTO: "REPORTE DE ACCIDENTALIDAD EN LOS TRAMOS A CARGO" A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SST; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000 - PR44+0280: DESPEJADO.

13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA UT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZA EL ENVIO

DEL REPORTE MENSUAL DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, RECORRIDO SIN OBSTACULOS DE ACCIDENTES POR PICADURAS O MORDEDURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS O VENENOSOS, TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIDENTALIDAD; TOMA DE INFORMACION DE SINIESTRO; SE REALIZA LA PAUSA LA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA DIAS: EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO DE LA RT-CAÑARIS; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZA Y SE ENVIA EL OFICIO. Nº CECRT-TEC-126-2024, CON ASUNTO: "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECO" CON MALLA MCD 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME - COROCORO; SE REALIZO RECORRIDO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; RECORRIDO SIN OBSTACULOS ACCIDENTES POR PICADURAS O MORDEDURAS DE ANIMALES PONZOÑOSOS O VENENOSOS; A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SST, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000 - PR14+0280: CLIMA SECO.

15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA. SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO. A PUENTES TRAMO COROCORO ARAUCA; SE REALIZA EL INFORME VEHICULAR N°19; SE REALIZAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPJ-TEC-128-2024, CON ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE EL CONTRATO 990 - 2022, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA; C-CPJ-TEC-129-2024; CON ASUNTO: "VEHICULO ABANDONADO EN EL CORREDOR NACIONAL. TRAMO 6605 TAME - COROCORO. PR90+0560" SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SST, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR 0+0000 - PR 14+0280: LLUVIAS LEVES.

16 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTO TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO.

17 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO.

18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO ROTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO ROTINARIO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIJO.

Y EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44 0280: CLIMA SECO.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CAUCA; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOMBO Y 6606 COLOMBO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; VERIFICACION DE PR EN LOS PUENTES DE LOS TRAMOS 6605 Y 6606; SE REALIZAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPJ-TEC 130-2024, CON ASUNTO: "SOLICITUD COTIZACION INSUMOS DE SEÑALIZACION"; C-CPJ-TEC-131-2024, CON ASUNTO "SOLICITUD DE COTIZACION INSUMOS DE SEÑALIZACION" CON ASUNTO: "SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS DE SEÑALIZACION DE ACUERDO A CUADRO ANEXO." SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SST; SE REALIZA LA CAPACITACION VIRTUAL DE RIESGO FISICO-QUIMICO - PARTES BASICAS PARA EL MANEJO DE RIESGO QUIMICO.
EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASAPIARI; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6607 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; RECORRIDO SIJO, INSPECCION DE USO Y ESTADO DE EPP Y POTENCIA; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIDENTALIDAD; TOMA DE INFORMACION SOKOBONI; TOMA DE ALTURAS DE LA PUENTES; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO DE LAS VIAS; REGISTRO FOTOGRAFICO USO DE LA VIA; SE REALIZA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº E-CPJ-TEC-132-2024, CON ASUNTO "SOLICITUD DE INSUMO PARA DEMARCACION A BOCISADO TRAMO 6607 (TAME-COROCORO)," SE REALIZA EL ENVIO DEL REPORTE SEMANAL DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZA LA PAUSA EN DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIJO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6607 TAME COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA SE REALIZA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº E-CPJ-TEC-133-2024, CON ASUNTOS

"AFECTACIÓN ZONA DE RESERVA DE VIA POR CORRIMIENTO. DE CERCA Y. APERTURA. DE ACCESO VEHICULAR TRAMO 6606 TAME - COROCORO, PR 64+0800 COSTADO DERECHO." RADICADO ANTE LA ALCALDIA ARAUQUITA, SEÑOR LONFERNANDO PANDOZA TORRES; SE ENVIA LOS INFORMES SEMANALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; REUNION MENSUAL DE REALIZA LA CAPACITACIÓN PREVENCION ENFERMEDADES POR FACTORES DE RIESGO: SALUD PUBLICA Y CAPACITACIÓN EN REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS; REALIZA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y HABITOS SALUDABLES. PAUSAS ACTIVAS FISIOTERAPEUTA PATRICIA TORRES; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS. POR PARTE DE LA INSPECTORA SISA: EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 64 + 0280: NUBES LEVES.

22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6607 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACOMPAÑAMIENTO CAPACITACIÓN MES DE OCTUBRE A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO. O RUTERO, TOMA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO EL ESTADO DEL PAVIMENTO ENTRE EL PR 90+0000 AL PR 95+0000 DEL TRAMO 6605; SE REALIZA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº C-CPJ-134-2024, CON ASUNTO: "INFORME VIAL DEL ESTADO DE LA VIA, TRAMO 6605 TAME - COROCORO", SE REALIZA EL ENVIO DEL INFORME VEHICULAR Nº 20; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO. EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: LLUVIAS LEVES.

23 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO. Y 6606 COLOCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 PR 44+0280: DESPEJADO.

24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000-PR 44 +0280: CLIMA SECO

25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA SE REALIZA EL RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA VIA Y LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CRJ-ES-2024, CON ASUNTO "INFORME CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024" C-CRJ-TEC_136, 2024, CON ASUNTO "RESPUESTA A SOLICITUD "OBSERVACIÓN N°-24 PROYECTO BPIN 2018B190000015 REHABILITACION DE LA VIA TAME-COROCORO (6605), COROCORO (ARAUCA 6606)"(D)". SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SINDY; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: CLIMA SECO.

26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO-ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO Y TOMA DE VIDEOS DE LA VIA EN EL TRAMO 6606 DE LOS PR 131+0000 AL PR 144+0000; SE ELABORA Y SE ENVIA LOS OFICIOS Nº C-CPJ-TEC-739-2024, CON ASUNTO: "INFORME DE ACCIDENTALIDAD Nº4 PERIODO OCTUBRE 2024;" SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS 2 JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR 0+0000 - PR 144+0280 CLIMA SECO.

27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; RECORRIDO SISO; CHARLA PREVENCIÓN DE DIABETES E INSPECCIÓN DE SEGURIDAD; TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZA EL ENVIO DE REPORTE SEMANAL.

DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZA EL ENVIO DEL REPORTE SEMANAL SITIOS CRITICOS; SE REALIZA EL ENVIO DEL REPORTE SEMANAL DE SITIOS CRITICOS; SE ENVIA EL INFORME DE CRITERIO TECNICO PAVIMENTO RIGIDO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS. POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO. 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO

28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ESCRIBE Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT- CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - LOROCCRO Y 6606 COROCORO - ARAUCA SE ENVIA LOS INFORMES SEMANALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS. Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT- CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE ENVIAN LOS INFORMES SEMANALES. TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE AFECTACIONES EN LA CARPETA ASFALTICA ENTRE LOS PR 27 + 0900 AL PR 33 + 0080 Y LOS PR 49 + 0200 AL PR 58 + 0900 EN EL TRAMO 6605; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LOS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SUD; EL ESTADO DEL CLIMA EN TRAMO 6605; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SUD; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 44 + 0280: CLIMA SECO.

30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO. A LA DT- CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME- COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0 + 0000 - PR 44 + 0280: CLIMA SECO.