INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cravo / Ruta 6606 Cravo - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 23 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 29 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Conducción: 19438529.		Categoria: B2.	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000.		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N/A.		Vence: N.A.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 08/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 15952.		Horometro /Km Final: 16494.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓				✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓				✓		✓						
	Direccionales	✓		✓				✓		✓						
	De parqueo	✓		✓				✓		✓						
	Stop	✓		✓				✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓				✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓				✓		✓						
	Alarma de Retroceso	N/A		N/A				N/A		N/A						
	Pito	✓		✓				✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓				✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓				✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓				✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓				✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓				✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓				✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓				✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓				✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓				✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓				✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓				✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓				✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓				✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓				✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓				✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N/A		N/A				N/A		N/A						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓				✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓				✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓				✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓				✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓				✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓				✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓				✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓				✓		✓						
	Mangueras	✓		✓				✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓				✓		✓						

NO ESTUVO

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo sale a recorrido rutinario el día 26, Arauca - Tame., a cargo del Ing. Axel.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro / Ruta 6605 Concord - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 16 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 22 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B1	
Placa: UUZ-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 33090056547990000		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: NA.		Vence: NA.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 15093.		Horometro /Km Final: 15776.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspeccion de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo regresa. de recorrido Tame - Arauca el día 16, a cargo del Ing. Henry Carcedo.

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6608 Tame - Corocoro - Ruta 6608 Concord - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. 6150.
Fecha Inspección: Desde: Día 09 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 15 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura	EPS: Nueva EPS
Lic. Condución: 1943855229.		Categoria: B2	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault	Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000.		Vence: 29/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo: 943123355.		Vence: 29/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 14194.		Horometro /Km Final: 15030.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓				✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓				✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓				✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						No Tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo sale a recorrido a Km 0 "Concord - Arauca", a toma de registro Aplicativo SIPPAG. Y Posteriormente se desplazan hasta el Municipio de Arauquita (Ing. Resid, Ing Auxiliar y conductor), a radicación de Inscripción ICA.

El Vehiculo sale a recorrido rutinario Arauca - Tame a cargo del Ing. Aux I.

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro | Ruta 6606 Corocoro - Tame.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Dia 02 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 08 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B2.	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2015.
SOAT: 33080056547999000		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A.		Vence: N.A.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 13.541		Horometro /Km Final: 14.186.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						No tiene tapa.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

01 Vehiculo ingresa de recorrido Rutinario a cargo del Ing. Henry Calderdo de la Ruta 6605 Tame - Corocoro, Ruta 6606 Corocoro - Arauca. (02/11/2024).

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concordo | Ruta 6606 Concordo - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jojo Amancio Cisneros / Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SIGO
Fecha Inspección: Desde: Dia 23 Mes 12 Año 2024 Hasta: Dia 29 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor:	Jojo Amancio Cisneros.	ARL: Sura	EPS: Sanitas.
Lic. Conducción:	6609769.	Categoria:	Renault.
Placa:	KUM-252.	Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT:	15651501927740.	Vence:	18/07/2025.
Certificado emisión de gases:	NA	Vence:	NA
Poliza contra todo riesgo:	NA	Vence:	NA
Revisión Técnico mecánica:	NA	Vence:	NA.
Horometro /Km de inicio:	61910.	Horometro /Km Final:	62813.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓				✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓				✓		✓						
	Direccionales	✓		✓				✓		✓						
	De parqueo	✓		✓				✓		✓						
	Stop	✓		✓				✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓				✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓				✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓				✓		✓						
	Pito	✓		✓				✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓				✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓				✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓				✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓				✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X						X		X					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓				✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓				✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓				✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓				✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓				✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓				✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓				✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓				✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓				✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓				✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA				NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA				NA		NA.						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓				✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓				✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓				✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓				✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓				✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓				✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓				✓		✓						
	Mangueras	✓		✓				✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓				✓		✓						

TESTIGO

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El día 23 el Vehiculo. regresa de recorrido Tst. de Tame a Arauca. (A cargo del Ing Aux. I).
El día 26 el Vehiculo Sale a recorrido Arauca - Tame (A cargo del Ing. Aux I).

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cravo Norte | Ruta 6606 Cravo Norte - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez.
Fecha Inspección: Desde: Día 16 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 22 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Cisneros | ARL: Sura. | EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609767. | Categoria: B2.
Placa: KOM - 251. | Marca: Renault. | Modelo: 2022.
SOAT: 15651501729740. | Vence: 18/07/2025.
Certificado emisión de gases: NA | Vence: NA
Poliza contra todo riesgo: NA | Vence: NA.
Revisión Técnico mecánica: NA. | Vence: NA
Horometro /Km de inicio: 60964. | Horometro /Km Final: 61683.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA.						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El día 16/12/2024 se realiza Mantenimiento (Aceite, filtros).

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro | Ruta 6606 Corocoro - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros | conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Supl. Siso.
Fecha Inspección: Desde: Día 09 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 15 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Amancio Cisneros		ARL: Sura.	EPS: Sanitas
Lic. Condución: 6609767.		Categoria: B1.	
Placa: RDM-251.		Marca: Renault.	Modelo: 2022
SOAT: 15651501727740.		Vence: 18/07/2025.	
Certificado emisión de gases: NA		Vence: NA	
Poliza contra todo riesgo: NA		Vence: NA	
Revisión Técnico mecánica: NA		Vence: NA.	
Horometro /Km de inicio: 60393.		Horometro /Km Final: 60943.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo llega el dia martes 10 a la oficina en Arauca; despues de realizar el recorrido rutinario a cargo del Ing Henry Cancedo. "Tame - Arauca".
el Vehiculo sale a recorrido al Km 0" Corocoro - Arauca; Con el Conductor Alfonso Amaya; Se le realiza la observación de que el Vehiculo debe ir a mantenimiento, pero el Ing. residente sale a realizar el recorrido.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corcora | Ruta 6606 Corocor - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 02 Mes 12 Año 2024 Hasta: Día 08 Mes 12 Año 2024.

Nombre conductor: Jose Amancio Cisneros | ARL: Sura | EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609767. | Categoria: B1.
Placa: KOM-251. | Marca: Renault. | Modelo: 2022.
SOAT: 1365150172774O. | Vence: 18/09/2025.
Certificado emisión de gases: N.A | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: N.A | Vence: N.A
Revisión Técnico mecánica: N.A. | Vence: N.A.
Horometro /Km de inicio: 59.526. | Horometro /Km Final: 60126

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓								
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehículo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Estado del platón (fibra)	N.A.		N.A		N.A		N.A		N.A						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo Sale a recorrido rutinario Arauca - Tame a Cargo del Ing Henry Carcedo. (Viernes 06 Diciembre).

Firma del Conductor