01 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0380: CLIMA SECO

02 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORO Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOCOLO Y COLOCOLO - ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°: C-CPJ-TEC-142-2024, CON ASUNTO: "RESPUESTA A SOLICITUD DE RADICADO 2024-VBOE-086985 FECHA 2024-11-14 REVISION DE TRAMOS PR 49+0100 AL PR 58+0000 EN LA RUTA 6605 (TRAMO 1), EN LA RUTA ENTRE EL PR 27+0400 AL PR 33+0000 (TRAMO 2), Y EN EL PR 43+0700 AL 44+0200 (TRAMO 3)" C-CPJ-TEC-143-2024, C-CPJ-TEC-144-2024, Y CPJ-TEC-145-2024, CON ASUNTO: "REGISTRO DE SINIESTRALIDAD

VIAL MES DE NOVIEMBRE 2024, ENVIADO A LA AUTORIDADES DE TRANSITO DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y TAME; SE ENVIA EL INFORME MENSUAL DE LOS CRITICOS DE LOS TRAMOS 6605 Y 6606 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE; SE REALIZA CUADRILLA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SUSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR+ 0000 - PR 44+ 0380 CLIMA SECO.

03 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT- CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE ELABORA Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPS-TEC-146-2024, CON ASUNTO: "RESPUESTA A RADICADO S-VCAS-088639 DEL 2024 - DEL 2024 11-26 SOLICITUD VISITA TECNICA A LA CARRERA TAME - COROCORO (6605) ENTRE EL PR90+0000 AL PR93+0000"; SE REALIZA RECORRIDO - ROTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; RECORRIDO SUSO, SOCIALIZACION DE FICHA TECNICA; MOTOCICLETA TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO INVENTARIO. E INFORMACION DE PUENTES; TOMA DE REGISTRO INFORMACION APLICATIVO SIGPAV; SUPERVICION E INSPECCION ACTIVIDAD. PARCHEOS EN LOS TRAMOS 6605

y 6606; se realiza la poda activa en las dos jornadas. por parte de la inspectora SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 – PR44+102.80: día seco.

04 de diciembre del 2024

Se elabora y se envía el reporte diario del estado de las vías y el estado del tiempo a la 01-00 horas se presenta tránsito normal en los tramos 6605 tramo corocoro y 6606 corocoro – araca; se elaboran y se envían los oficios Nº C-CPJ-TEC-148-2024 con asunto: "acta Nº06 contrato 1807 de 2024 consorcio vial tame 2023 periodo del 01 – al 30 de noviembre del 2024" C-CPJ-TEC-149, con asunto: "acta Nº06 contrato 1605 de 2024 cooperativa de trabajo y los asociados de araca, periodo 01 al 30 diciembre del 2024," C-CPJ-TEC-151-2024, con asunto: "acta Nº 03 contrato 3338 de 2024 cooperativa de trabajo de araca, periodo 01 al 30 de noviembre del. Del 2024." C-CPJ-TEC-152, con asunto: acta Nº05 contrato 1998 de 2024 consorcio adhvial. CPJ, periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024", C-CPJ-TEC-153-2024" con asunto "respuesta radicado 2024-VBD90637. Directorio emergencias e inventario maquinaria.

ADM 2024" E-CPT-TEC-154-2024, CON ASUNTO "(ACTA) N°5 CONTRATO 1998 DE 1998 DE 2024, CON ASUNTO: "SOLICITUD APROBACION TEMA MES DE CAPACITACION MES DE DICIEMBRE A LOS COOPERATIVAS DE MTO RUT." SE REALIZA EL ENVIO DEL REPORTE SEMANAL DE SITIO CRITICO; RECORRIDO SSO, SOCIALIZACION DE FICHA TECNICA; MOTOCICLETA SOLICITUD DE EXAMENES: MEDICOS OCUPACIONALES Y CERTIFICADOS ENTRENAMIENTO TSA, RECORRIDO RUTINARIO EN EL TRAMO 6606; TOMA DE APLICATIVO SIGPAV; SE REALIZA LA PLANILLA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

03 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6601 TAME - COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO - ARAUCA; RECORRIDO RUTINARIO EN EL TRAMO 6606; TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIGPAV; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°. C-CPT-TEC-155-2024, CON ASUNTO: "INFORME DE ACTIVIDAD TRABAJOS CON MEZCLA, M.D.C 19 MEDIANTE CONTRATO 228-2024; TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

06 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS. Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO – ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRENDIMIENTO. DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMO 6606; TOMA DE INFORMACION SIGPAV; SUPERVICION E INSPECCION ACTIVIDAD DE TALA ARBOLES. SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº C-CPJ-TEC-157-2024, CON ASUNTO: "INFORME MENSUAL Nº 05 PERIODO NOVIEMBRE 2024." SE ENVIA EL INFORME MENSUAL DE EMPRENDIMIENTO Y CUMPLIDO DEL MES DE NOVIEMBRE; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS. POR PARTE DE LA INSPECTORA SST; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280 CLIMA SECO.

07 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO – ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280 CLIMA SECO.

08 DE DICIEMBRE DEL 2024.

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000-PR 44+0280: CLIMA SECO.

09 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA SE REALIZAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPJ-TEC-158-2024, CON ASUNTO: "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MCD-19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022 TRAMO 6606 COROCORO-ARAUCA," C-CPJ-TEC-159-2024 CON ASUNTO "SOLICITUD DE MEJORAS EN LA PRESENTACION Y ELABORACION DE CAPPETAS RELACIONADAS CON TAPA HUECOS "ENVIADO AL A RL DE LA CITA DE ARAUCA", C-CPJ-TEC-160-2024 DEL 2024 CON ASUNTO: "ACTA N°07 CONTRATO 1807 DE 2024," C-CPJ-TEC-162-2024, CON ASUNTO: "ACTA N°07 CONTRATO 1676 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DORADA DE ARAUCA, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2024," C-CPJ-TEC-163 CON ASUNTO: "ACTA N°04 CONTRATO 3338 DE 2024, CON ASUNTO: ACTA N°06

CONTRATO 1998 DE 2024 CONSORCIO ADMIN VIAL CPJ, PERIODO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE REALIZA LA PATRULLA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SUD, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 4+0280 CLIMA SECO.

10 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL ESTADO DE LAS VIAS. Y EL ESTADO DEL TIEMPO A CARGO DE CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL. EN LOS TRAMO 6605 TAME - COLOCOLO Y 6606 TAME SE REALIZO RECORRIDO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICRO-EMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, SE ELABORAN Y SE ENVIAN LAS SUSPENSIONES DEL PROPIETARIO DE LOS PUENTES. EN EL TRAMO 6605, SE REALIZA LA PATRULLA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SUD, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 PR 4+0280 CLIMA SECO.

11 DE DICIEMBRE DE 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT; CASANARE SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DURANTE RECORRIDO RUTINARIO; RECORRIDO SSO, CAPACITA. CON METODOLOGIA DE LAS 5S; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO DOCUMENTACIÓN; TOMA TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA ASFÁLTICA. ENTRE EL PR 27+0600 AL PR 28+0000 DEL TRAMO 6606; SE ELABORA Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CRT-TEC-165-2024, CON ASUNTO: INFORME SOBRE DE AFECTACIÓN A TUBERIA DEL ACUEDUCTO DE ARAUCA, SECTOR PUENTE SANTA BARBARA PR 1+060 ST; SE REALIZA EL ENVIO DEL REPORTE SEMANAL DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZA CAPACITACIÓN ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000 - PR44+0280; CLIMA SECO.

12 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO ALA PT, CAÑAMARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS: 6605 JAME COROCORO Y 6606 CEREZOLO-ARACA; SE REALIZA EL RECORRIDO RUTINARIO EN EL TRAMO 6606, TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIPAU; SE REALIZAR Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°: Q-CPJ-TEC 166-2024, CON ASUNTO: REPORTE DE OBSERVACIONES A LA VIA 6606. PR 27 +0600 AL PR 28+10000 (FUGAS TRAMOS SELLADOS)" CPJ-TEC467-2024 CON ASUNTO: "REPORTE DE VISITA DE INSPECCIÓN" ENVIADO AL REPRESENTE LEGAL CONDUCTO INVIAL JAME 2023, SEÑORA MARY FERNANDEZ SE ENVIAN LOS INFORMES SEMANALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA MICROEMPRESARIA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LOS INSPECTORES VIAL; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000 - PR 44+0280. CLIMA SECO.

13 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA DT, CARMARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y COROCORO - ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MALLAS EMPLEADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIPAB SE ELABORAN LOS OFICIOS Nº CPJ-TEC-168-2024, C-CPJ-TEC-169-2024 CON ASUNTO: INFORME DE PERMISO DE CARGAS INDIVISIBLES EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA "RADICADO ANTE LOS JEFES SECCIONAL DE POLICIA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO TAME - Y ARAUCA SE REALIZAN DE LAS 55 POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO, SE REALIZA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000-PR44+0280 CLIMA SECO,

14 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOCORO Y 6606 COLOCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

15 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT, CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOCORO Y 6606 COLOCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280; CLIMA SECO..

16 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT, CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOCORO Y 6606 COLOCORO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS RESPECTIVAS

POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

17 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT. CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, TOMA DE INFORMACION APLICATIVO STEPAN SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS. POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

18 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA DT. - CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO;


Se realizo la inspeccion a botiquin extintores, camilla, por parte de la inspectora SST; se realiza el envio. El reporte semanal sticks criticos; toma de informacion aplicativo siepav, el cual se presento fallas; se realiza la pausa activa en las dos jornadas. Por parte de la inspectora SST, el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

19 de diciembre del 2024

Se elabora y se envia el reporte diario del estado de las vias y del tiempo a la DT; cabe anotar se presenta transito normal en los tramos 6605 tame - corocoro y 6606 corocoro - arauca se realiza recorrido rutinario de inspeccion y vigilancia a la via y alas microempresas de mantenimiento rutinario, supervicion actividad de señalizacion en los tramos 6605 y 6606; recorrido SST, socializacion de protocolo manejo de riesgo publico; toma de registro fotografico del estado de la via; se envian los informes semanales de las actividades realizadas por la microempresarios de mantenimiento rutinario; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

20 DE DICIEMBRE DEL 2024.

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COLOCCIO Y 6606 COLOCCIO - ARAUCA, SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS Nº C-CPJ-TEC-AO-2024, CON ASUNTO: "REPORTE DE OBSERVACIÓN EN LA VIA 6605 PR 78+0250 (REDACTÓ)" SE ENVIA DOCUMENTACION RELACIONADA CON MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y LA ADMINISTRACION VIAL; SE REALIZA EL INFORME VEHICULAR Nº24 SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS UBICADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SST; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO



21 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO ACA DT CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO – ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO.

22 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO ACA DT CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO EN EL TRAMO 6606, PR 0+000 – PR 44 +0280: CLIMA SECO.

23 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO ACA DT CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO – ARAUCA, SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION Y VIGILANCIA.

A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO", TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIGPAV; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPJ-TEC-171-2024, CON ASUNTO " INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 ENVIADO LOS OFICIOS N° C-CPJ-TEC 171-2024 RESPECTO CONTRATO 2289-2024 TRAMO 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA CPJ-TEC-172, 2024 CON ASUNTO: "AFECTACIÓN ZONA DE RESERVA DE VIA POR INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA, TRAMO 6605 TAME-COROCORO PR 67+000 COSTADO DERECHO" REMITIDO A LA ALCALDIA MUNICIPIO ARAUQUITA, SEÑOR LUIS FERNANDO RANGEL TORRES; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+000 - PR 44+028 CLIMA SECO.

24 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO-ARAUCA SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIGPAV, SE REALIZO LA LABOR ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SUSI;

El estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280: clima seco.

25 de diciembre del 2024

Se elabora y se envía el reporte diario del estado de las vías y el estado tiempo ACA DT – Casanare; se presenta normal en los tramos 6605 Tame – Colocolo y 6606 Colocolo 4 Alcaraván; el estado del clima en el tramo en el tramo 6606, PR 0+0000 – PR 44+0280: clima seco.

26 de diciembre del 2024

Se elabora y se envía el reporte diario del estado de las vías y el estado del tiempo. ACA DT, Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame – Colocolo y 6606 Colocolo – Alcaraván; se realizo recorrido rutinario de inspección y vigilancia a la vía y a las micro-compañías de mantenimiento rutinario recorrido rutinario; recorrido sud; charla de prevención de siniestros viales; toma de registro fotográfico. Accidentalidad; toma de registro sitios críticos: se envían los informes semanales de las actividades realizadas por los microcompañías de mantenimiento

ROTINARIO: SE REALIZA CA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44 0280: CLIMA SECO.

27 DE DICIEMBRE 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS. EN LOS TRAMOS 6605 TAME - CORCORO Y 6606 CORCORO - ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESA RIOS DE MANTENIMIENTO ROTINARIO, SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO. SE ELABORA Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°: C-CPS-TEC-173-2024, CON ASUNTO: "INFORME ACCIDENTALIDAD PERIODO NOVIEMBRE 2024" SE REALIZA EL ENVIO DEL INFORME VEHICULAR N°25

28 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT, CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - CORCORO Y 6606 CORCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44

+0280: CLIMA SECO.

29 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS. Y EL ESTADO DEL TIEMPO ALA DT CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS: 6606 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR0+0000 - PR44+0280: CLIMA SECO.

30 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS. Y EL ESTADO DEL TIEMPO ALA DT, CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6606 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y ALAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIGPAD; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS. POR PARTE DE LA INSPECTORA SSD; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000 - PR44+0280: CLIMA SECO.

31 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DTI CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6604 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE HACE RECORRIDO RUTINARIO: TOMA DE INFORMACION APLICATIVO SIGPAD: SE REALIZA LA LABOR ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISD; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44 +0280: CLIMA SECO.