INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoba | Ruta 6606 Cordoba - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros | conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 06 Mes 01 Año 2025 Hasta: Día 12 Mes 01 Año 2025.
Nombre conductor: Jose Amancio Cisneros. ARL: Sura. EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609767. Categoria: B1.
Placa: KOM-251. Marca: Renault. Modelo: 2022.
SOAT: 15651501727740. Vence: 18/07/2025.
Certificado emisión de gases: NA. Vence: NA
Poliza contra todo riesgo: NA Vence: NA
Revisión Técnico mecánica: NA Vence: NA.
Horometro /Km de inicio: 63032. Horometro /Km Final: 63495.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					No recogen, se deben reparar.
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)		X		X	✓	X		X		X					Rota) desajustados.
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)		X		X		✓		X		✓					Presenta fallas, Recomienda Cambiar.
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo registra 06 recorrido rutinario Tame - Arauca (a cargo del Ing. Auxi), el dia 07/01.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cravo Norte | Ruta 6606 Cravo Norte - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose A. Cisneros | Conductor
Reportado a/cargo: diana Ramirez | Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 13 Mes 01 Año 2025 Hasta: Día 19 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Cisneros | ARL: Sura. | EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609767. | Categoria: B1
Placa: KOM251. | Marca: Renault. | Modelo:
SOAT: 15615501727740. | Vence: 18/07/2025.
Certificado emisión de gases: NA | Vence: NA
Poliza contra todo riesgo: NA | Vence: NA
Revisión Técnico mecánica: NA. | Vence: NA.
Horometro /Km de inicio: 63506. | Horometro /Km Final: 64070.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		x	-	+		✓		✓		x					No retractan, deben reparar.
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						Puertas desajustadas.
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						Presenta fallas, recomienda Cambiar.
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :
Vehiculo Sale a recorrido rutinario Arauca - Tame el día 17/01 a cargo del Ing. Aux. I.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corcuruo. | Ruta 6606 Corcuruo - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros / Conductur.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez / Insp. 6150
Fecha Inspección: Desde: Día 20 Mes 01 Año 2025. Hasta: Día 26 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Amancio Cisneros.	ARL: Sura.	EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609967.	Categoria: B1.	
Placa: KOM - 251	Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT: 15651501709740.	Vence: 18/07/2025.	
Certificado emisión de gases: NA	Vence: NA	
Poliza contra todo riesgo: NA	Vence: NA	
Revisión Técnico mecánica: NA	Vence: NA	
Horometro /Km de inicio: 64.158.	Horometro /Km Final: 64487.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					No recogen, deben reparar.
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						Puertas Desajustadas.
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)			✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

el día.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concono. | Ruta 6606 Concono - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros. | conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Insp. SSLO.
Fecha Inspección: Desde: Día 23 Mes 01 Año 2025 Hasta: Día 02 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Amancio Cisneros.	ARL: Sura.	EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6669767.	Categoria: B1.	
Placa: KOM - 851.	Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT: 15551501727740.	Vence: 13/07/2025.	
Certificado emisión de gases: NA	Vence: NA	
Poliza contra todo riesgo: NA	Vence: NA	
Revisión Técnico mecánica: NA	Vence: NA	
Horometro /Km de inicio: 64495.	Horometro /Km Final: 65298.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					No retragen. deben reparar
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						Puertas desajustadas.
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo Sale a recorrido rutinario el día 31 de enero; ruta Arauca - Tame a Cargo del Ing. Aux 1.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoba | Ruta 6606 Cordoba - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 06 Mes 01 Año 2025 Hasta: Día 12 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya Marchesiello.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 17438527.		Categoria: B2.	
Placa: NUR - 716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000.		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: NA.		Vence: NA.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 16508.		Horometro /Km Final: 17040.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)			✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓						
	Direccionales			✓		✓		✓		✓						
	De parqueo			✓		✓		✓		✓						
	Stop			✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central			✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales			✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso			NA		NA		NA		NA						
	Pito			✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot			✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio			✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia			✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).			✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad			✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)			✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.			✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)			✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)			✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)			✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion			✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)			✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.			✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.			✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo			✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)			NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)			✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)			✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto			✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite			✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas			✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)			✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)			✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)			✓		✓		✓		✓						
	Mangueras			✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales			✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Vehiculo Dalo a recorrido rutinario el día 10/01/2025 a recorrido rutinario Arauca - Tame a Cargo del Ing. Aux 1.

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordero / Ruta 6606 Cordero - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. 5100.
Fecha Inspección: Desde: Día 13 Mes 01 Año 2025. Hasta: Día 19 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B2.	
Placa: NUL-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 3308065654799000.		Vence: 27/06/25.	
Certificado emisión de gases: NA.		Vence: NA.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 17040.		Horometro /Km Final: 17493.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo llega de recorrido rutinario el dia 14 Tame - Arauca, a cargo del Ing Alex I.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cocorro. | Ruta 6606 Cocorro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya | conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Insp. 6150.
Fecha Inspección: Desde: Día 20 Mes 01 Año 2025 Hasta: Día 26 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya. | ARL: Sura | EPS: Nueva EPS.
Lic. Conducción: 19439527. | Categoria: B2.
Placa: NUR-716. | Marca: Renault. | Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000 | Vence: 27/06/2025.
Certificado emisión de gases: NA. | Vence: NA.
Poliza contra todo riesgo: 94312355. | Vence: 28/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: | Vence:
Horometro /Km de inicio: 17514. | Horometro /Km Final: 18154.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓								
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El día 24/01 el Vehiculo Sale a recorrido rutinario en la ruta. Arauca - Tame. a Cargo del Ing. Aux - I.

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605. Tame - Cocorna | Ruta 6606 Cocorna - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya | conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 27 Mes 01 Año 2025 Hasta: Día 02 Mes 01 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Conducción: 19438527.		Categoria: B2	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000.		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: NA.		Vence: NA.	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 23/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 18242.		Horometro /Km Final: 18847.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Firma del Conductor