INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concordo | Ruta 6606 Concordo - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cisneros - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 24 Mes 02 Año 2025 Hasta: Día 02 Mes 03 Año 2025.

Nombre conductor: 6609769.	ARL: Sura.	EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: Jose Amancio Cisneros.	Categoria: B1.	
Placa: KOM-251.	Marca: Renault.	Modelo: 2022
SOAT: 15615D1327340.	Vence: 18/07/2025.	
Certificado emisión de gases:	Vence:	
Poliza contra todo riesgo:	Vence:	
Revisión Técnico mecánica:	Vence:	
Horometro /Km de inicio: 68320	Horometro /Km Final: 69197.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						Rayar, Pisera Callar.
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrazaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Liquido refrigerante Minimo debe, poner en el nivel Max.
El Vehiculo Cale a recorrido rutinario Arauca - Tame a cargo del Ing Aux. I (28/02).

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concono / Ruta 6605 Concono - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Amancio Cuneus / Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 17 Mes 02 Año 2025 Hasta: Día 23 Mes 02 Año 2025.

Nombre conductor: Jose Amancio Cuneus N.		ARL: Sura	EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609767.		Categoria: B1	
Placa: KOM-251.		Marca: Renault.	Modelo: 2022.
SOAT: U651501277740.		Vence: 18/07/2025.	
Certificado emisión de gases:		Vence:	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 66.617.		Horometro /Km Final:	

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓				✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						Revisar, Presenta fallas.
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo llega de recorrido rutinario Tame/Arauca el día 17/02, a cargo del Ing. Alvi I.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoba | Ruta 6606 Cordoba - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Dilo A. Cisneros. - Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SIGO.
Fecha Inspección: Desde: Dia 10 Mes 02 Año 2025 Hasta: Dia 16 Mes 02 Año 2025.

Nombre conductor: Dilo Amancio Cisneros.	ARL: Sura.	EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609767.	Categoria: B1.	
Placa: KOM-251.	Marca: Renault	Modelo: 2022.
SOAT: 13651501727740.	Vence: 31/07/2025.	
Certificado emisión de gases:	Vence:	
Poliza contra todo riesgo:	Vence:	
Revisión Técnico mecánica:	Vence:	
Horometro /Km de inicio: 65.623.	Horometro /Km Final: 66.659.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓				✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						Revisar, esta fallando.
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo sale a recorrido rutinario el día. 14/02 Arauca/Tame a Cargo del Ing. Aux. I.

x _____
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoro | Ruta 6600 Cordoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Julio Amancio Cisneros | conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 03 Mes 02 Año 2025 Hasta: Dia 09 Mes 02 Año 2025.

Nombre conductor: Julio Amancio Cisneros	ARL: Sura.	EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609769.	Categoria: B1.	
Placa: KOM - 251.	Marca: Renault.	Modelo: 2012.
SOAT: 15651501727740.	Vence: 18/07/2025.	
Certificado emisión de gases:	Vence:	
Poliza contra todo riesgo:	Vence:	
Revisión Técnico mecánica:	Vence:	
Horometro /Km de inicio: 65.248.	Horometro /Km Final: 65611.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		X		X		X		X		X					
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquin -(inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	NA		NA		NA		NA		NA						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El día 07/01 se realiza la reparación del Bumper, el Cual se encontraba desplegado.
el Vehiculo llega de recorrido rutinario Tame / Arauca el día 03/02 a cargo del Ing Aux I.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cravo Norte | Ruta 6606 Cravo Norte - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 14 Mes 02 Año 2025 Hasta: Día 01 Mes 03 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya | ARL: Sura. | EPS: Nueva EPS.
Lic. Conducción: 19438529. | Categoria: B2.
Placa: UUR-716. | Marca: Renault. | Modelo: 2015.
SOAT: 3309005654299000 | Vence: 02/06/2025.
Certificado emisión de gases: | Vence:
Poliza contra todo riesgo: 94312355 | Vence: 06/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: | Vence:
Horometro /Km de inicio: 21772. | Horometro /Km Final: 22130.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	UA		UA		UA		UA		UA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	UA		UA		UA		UA		UA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrazaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :
El Vehiculo llega de recorrido rutinario Tame - Arauca el dia 04/02 a cargo del Tng Aux I.

Alfonso Amaya
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro | Ruta 6605 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Oiana Ramirez - Insp. SSO.
Fecha Inspección: Desde: Día 17 Mes 02 Año 2025 Hasta: Día 23 Mes 02 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya. | ARL: Sura. | EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19439527. | Categoria: B2.
Placa: LUR-716. | Marca: Renault. | Modelo: 2025.
SOAT: 3300800565479900 | Vence: 27/06/2025.
Certificado emisión de gases: | Vence:
Poliza contra todo riesgo: 94312355. | Vence: 28/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: | Vence:
Horometro /Km de inicio: 20.955. | Horometro /Km Final:

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquin vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :
El Vehiculo sale el día 23 a recorrido retirando Arauca - Tame a Cargo del Ing Aux I.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Concoro / Ruta 6606 Concoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. 6150
Fecha Inspección: Desde: Día 10 Mes 02 Año 2025 Hasta: Día 16 Mes 02 Año 2025.

Nombre conductor: Alfonso Amaya		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Conducción: 19438529.		Categoria: B2.	
Placa: NUR-716.		Marca: Renault.	Modelo:
SOAT: 3308005854799000		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases:		Vence:	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 26/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica:		Vence:	
Horometro /Km de inicio: 20.038.		Horometro /Km Final: 20949.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	NA		NA		NA		NA		NA						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehículo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	NA		NA		NA		NA		NA						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo Sale a recorrido rutinario el día 10 en la ruta 6605 Tame, A cargo del Ing Aux I.

ALFONSO AMAYA

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame- Cravo / Ruta 6606 Cravo - Arauca.			
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya / conductor			
Reportado a/cargo: Diana Ramirez / Insp. SISO.			
Fecha Inspección: Desde: Dia 03 Mes 01 Año 2025 Hasta: Dia 09 Mes 01 Año 2025.			
Nombre conductor: Alfonso Amaya.	ARL: Sura.	EPS:	Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.	Categoria: B2.		
Placa: NUL-716.	Marca: Renault.	Modelo:	2025.
SOAT: 3308005654799000	Vence: 27/06/2025.		
Certificado emisión de gases:	Vence:		
Poliza contra todo riesgo: 94312355.	Vence: 26/06/2025.		
Revisión Técnico mecánica:	Vence:		
Horometro /Km de inicio: 18.947.	Horometro /Km Final: 19833.		

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓								
	Alarma de Retroceso		NA.		NA		NA		NA		NA.					
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)		NA		NA		NA		NA		NA					
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El día 07/01 el Vehiculo sale a recorrido rutinario en la ruta Arauca - Tame a Cargo del Ing. Aux' I.

Alfonso Amaya

Firma del Conductor