



Orden de servicio # 12512

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha 24/06/2024	Técnico Carlos Eduardo Monsalve Perea
Tipo de solución MI MONITOR	Tipo de servicio INSTALACIÓN MI MONITOR
Descripción	

EQUIPOS INSTALADOS

Número de equipos intervenidos según el tipo:

NEVERA	7	ULTRACONGELADOR	0	HORNO	0
AMBIENTE	0	REGISTRADOR DE GASES	0	GATEWAY	
CONGELADOR	0	INCUBADORA	0	CENTRAL DE MONITOREO	0

Observaciones: Se instalan 7 equipos de nevera lite en area de 2 piso, y 1 gateway en la parte de afuera de dicha area

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:

- REVISIÓN PRE-INSTALACIONES Y DEFINICIÓN UBICACIÓN
- INSTALACIÓN DEL SENSOR DENTRO DE LA NEVERA
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS
- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO EN LA NEVERA
- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE ANTENA GSM
- CONEXIÓN Y FIGURADO DE CABLES
- VERIFICACIÓN DE POSTEO DE LAS VARIABLES CONFIGUR

REPUESTOS: SI ☐ NO ☒

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---



Orden de servicio # 12512


INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 1

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): 085 nevera 1	Código QR: 085
Inicio de la revisión: 24/06/2024 11:40	Fin de la revisión: 24/06/2024 11:40

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
   	  

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---

netux

+57 (4) 448 0368
+57 317 641 50 29

Circular 3# 73 - 34
Medellín - Colombia



Orden de servicio # 12512


INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de oden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 2

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Nevera 2	Código QR: 086
Inicio de la revisión: 24/06/2024 11:58	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:18

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
 	 

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---



Orden de servicio # 12512


INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 3

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Nevera 3	Código QR: 087
Inicio de la revisión: 24/06/2024 12:18	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:27

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
	

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---



Orden de servicio # 12512


INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 4

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Nevera 4	Código QR: 088
Inicio de la revisión: 24/06/2024 12:24	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:27

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
	

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---



Orden de servicio # 12512


INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 5

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Nevera 5	Código QR: 089
Inicio de la revisión: 24/06/2024 12:27	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:30

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
	 

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---



Orden de servicio # 12512

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 6


¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Nevera 6	Código QR: 090
Inicio de la revisión: 24/06/2024 12:32	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:35

Registro fotográfico inicial



Registro fotográfico final



Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	--	--	--



Orden de servicio # 12512


INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de oden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 7

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Nevera 7	Código QR: 083
Inicio de la revisión: 24/06/2024 12:36	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:44

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
  	  

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---



Orden de servicio # 12512

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL KENNEDY - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 12 B 9 ESTE 9-2 Pereira
Contacto Luisa Fierro	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor lite

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 8

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): Gateway	Código QR: 346
Inicio de la revisión: 24/06/2024 12:50	Fin de la revisión: 24/06/2024 12:56

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
	

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Edilia Lopez		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---