



Orden de servicio # 12548

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL CENTRO - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 7 B 40 34 PEREIRA
Contacto MARIA ALFENIS MORALES ARREDONDO	Orden de servicio Instalacion mi monitor

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha 27/06/2024	Técnico Carlos Eduardo Monsalve Perea
Tipo de solución MI MONITOR	Tipo de servicio INSTALACIÓN MI MONITOR
Descripción	

EQUIPOS INSTALADOS

Número de equipos intervenidos según el tipo:

NEVERA	1	ULTRACONGELADOR	0	HORNO	0
AMBIENTE	0	REGISTRADOR DE GASES	0	GATEWAY	
CONGELADOR	0	INCUBADORA	0	CENTRAL DE MONITOREO	0

Observaciones: Se instala equipo sensor pro 2.0

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:

- REVISIÓN PRE-INSTALACIONES Y DEFINICIÓN UBICACIÓN
- INSTALACIÓN DEL SENSOR DENTRO DE LA NEVERA
- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO EN LA NEVERA
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS
- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE ANTENA GSM
- CONEXIÓN Y FIGURADO DE CABLES
- VERIFICACIÓN DE POSTEO DE LAS VARIABLES CONFIGUR
- CAPACITACIÓN SISTEMA MI MONITOR

REPUESTOS: SI ☐ NO ☒

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Maria alfenis		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
--	--	--	--



Orden de servicio # 12548

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente HOSPITAL CENTRO - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CRA 7 B 40 34 PEREIRA
Contacto MARIA ALFENIS MORALES ARREDONDO	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 1

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): NEVERA 1 HOSPITAL CENTRO PEREIRA	Código QR: 312
Inicio de la revisión: 27/06/2024 15:27	Fin de la revisión: 27/06/2024 15:51

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
	

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Maria alfenis		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
--	--	--	--