



Orden de servicio # 12549

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente PUERTO DE SALUD SAN CAMILO - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CARRERA 3 BIS #34-04 PEREIRA
Contacto JENNY QUINTERO	Orden de servicio Instalacion mi monitor

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Fecha 27/06/2024	Técnico Carlos Eduardo Monsalve Perea
Tipo de solución MI MONITOR	Tipo de servicio INSTALACIÓN MI MONITOR
Descripción	

EQUIPOS INSTALADOS

Número de equipos intervenidos según el tipo:

NEVERA	1	ULTRACONGELADOR	0	HORNO	0
AMBIENTE	0	REGISTRADOR DE GASES	0	GATEWAY	
CONGELADOR	0	INCUBADORA	0	CENTRAL DE MONITOREO	0

Observaciones: Se instala equipo

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN:

- REVISIÓN PRE-INSTALACIONES Y DEFINICIÓN UBICACIÓN
- INSTALACIÓN DEL SENSOR DENTRO DE LA NEVERA
- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DEL EQUIPO EN LA NEVERA
- UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE ANTENA GSM
- CONEXIÓN Y FIGURADO DE CABLES
- VERIFICACIÓN DE POSTEO DE LAS VARIABLES CONFIGUR
- CAPACITACIÓN SISTEMA MI MONITOR
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS
- REVISIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS

REPUESTOS: SI ☐ NO ☒

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Jenny quintero		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	--	--	--



Orden de servicio # 12549

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente PUESTO DE SALUD SAN CAMILO - MUNICIPIO DE PEREIRA	Dirección cliente CARRERA 3 BIS #34-04 PEREIRA
Contacto JENNY QUINTERO	Tipo de orden de servicio Instalacion mi monitor

INFORMACIÓN DEL EQUIPO REVISADO # 1

¿Tiene QR NX?: SI ☒ NO ☐

Nombre en plataforma (Alias): NEVERA VACUNAS ANTIRABICAS PEREIRA	Código QR: 315
Inicio de la revisión: 27/06/2024 14:09	Fin de la revisión: 27/06/2024 14:39

Registro fotográfico inicial	Registro fotográfico final
	

Después de haber revisado y verificado el trabajo realizado, recibo a satisfacción:

Nombre y Apellido: Jenny Quintero		Ingeniero/Técnico responsable Netux: Carlos Eduardo Monsalve Perea	
---	---	--	---