NUMERO	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
8.	Prestar apoyo técnico en las visitas o conceptos relacionados con la misión de la Defensa Civil Colombiana, que requiera el CMGRD.	Por solicitud de la Secretaría de Planeación, se realizó una verificación preventiva ante el posible riesgo de caída de árboles sobre viviendas en el Conjunto Residencial Guanzaque.	Evidencia fotográfica
		Se realiza observación comunitaria del riesgo por presencia de vectores, generados por un reservorio de agua ubicado en la vereda Cacicazgo, sector Buenos Aires.	Evidencia fotográfica
		Por solicitud de la Secretaría de la UDA, se realiza verificación del riesgo de caída de un árbol en la vereda Cuaya.	Evidencia fotográfica
		Se realiza verificación de riesgo por posible caída de una vivienda, atendiendo la solicitud del secretario de infraestructura. La inspección se llevó a cabo con el objetivo de evaluar las condiciones estructurales del inmueble y determinar el nivel de afectación, con el fin de establecer recomendaciones y acciones preventivas para salvaguardar la integridad de sus ocupantes.	Evidencia fotográfica
		Se realiza atención por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OCGRD) ante el sobrecrecimiento de material vegetal y la presencia de vectores de contaminación. La intervención tuvo como objetivo identificar los riesgos asociados para la comunidad, así como proponer acciones correctivas y preventivas que contribuyan a mitigar los impactos en la salud pública y el entorno.	Evidencia fotográfica
		Por solicitud de la Secretaría de Planeación, se realizó una verificación preventiva ante el posible riesgo de caída de árboles sobre viviendas en el Conjunto Residencial Guanzaque.	Evidencia fotográfica

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA