VÍAS DE ORIENTE S.A.S.

# Formato de Inspección Diaria Pre-Operacional

| CÓDIGO | ADM-FT-113 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2 |
| FECHA DE REVISIÓN | 16/01/2024 |

| 1. Fecha de inspección | 2. Placa | 3. Marca | 4. Tipo de Vehículo | 5. Móvil N° |
|---|---|---|---|---|
| Desde: 21-10 2.024 Hasta: 25-10 | JF6-49-A | Boxer | Moto | |

| 6. Ítem | 7. Descripción | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | 9. Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeles | Licencia de Conducción Vigente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Tarjeta de Propiedad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Seguro Obligatorio Vigente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Revisión Técnico - Mecánico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Planilla de recorrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Sistema Eléctrico | Luces delanteras, farolas y emloradoras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Luces traseras Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Luces direccionales y parqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Luz y pito de reverso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Pitos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Luces de emergencias (balizas, licuadoras, strober) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Sirena y sistema de perifoneo | | | | | | | | |
| | Batería (bornes, niveles) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Indicadores (voltímetro-temperatura-presión aceite). | | | | | | | | |
| | Limpia brisas | | | | | | | | |
| Motor | Nivel de aceite Motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Nivel de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Nivel de aceite ATF dirección | | | | | | | | |
| | Nivel de agua limpia brisas | | | | | | | | |
| | Nivel de refrigerante | | | | | | | | |
| | Nivel de aceite Embrague | | | | | | | | |
| | Verificación fugas de fluidos Motor | | | | | | | | |
| | Correas de servicio | | | | | | | | |
| Frenos y Mecánica General | Freno de Servicio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Freno de emergencia | | | | | | | | |
| | Sistema de Dirección | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Sistema de embrague | | | | | | | | |
| | Sistema de suspensión (amortiguadores, terminales, bujes, etc.) | | | | | | | | |
| | Llanta de repuesto | | | | | | | | |
| | Llantas delanteras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Llantas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Nivel de aceite Freno | | | | | | | | |
| | Verificación fugas de fluidos Frenos | | | | | | | | |
| Cabina | Espejos y retrovisor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Vidrio Panorámico, trasero y laterales | | | | | | | | |
| | Cinturones de Seguridad | | | | | | | | |
| | Carpa (si aplica) | | | | | | | | |
| | Antena | | | | | | | | |
| | Sillas | | | | | | | | |
| Kit de Carretera | Herramienta Básica (pinzas, destornilladores, llaves, etc.) | | | | | | | | |
| | Botiquín | | | | | | | | |
| | Extintor | | | | | | | | |
| | Gato | | | | | | | | |
| | Cruceta o copa de pernos | | | | | | | | |
| | Señalización | | | | | | | | |
| | Tacos | | | | | | | | |
| | Linterna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | Eslingas y Cadenas (si aplica) | | | | | | | | |

10. Observaciones o recomendaciones:

| Datos del Conductor | | 12. Datos de Quien Realiza la Inspección | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Jesús M. Botero G. Firma | Nombre Lino Garcia | Firma |