VIAS DE ORIENTE S.A.S.

INSPECCIÓN A CAMILLA

AREA: Operativa		N° CTIVO:			
FECHA: 30-12-2024		INICIO		FINAL	

DESCRIPCION	ESTADO		
	BUENO	REGULAR	MALO
Instalación (sitio de ubicación)	X		
Señalización	X		
Estado de la lona, plástico	X		
Correas de seguridad	X		
Sujetadores para cargue	X		
Inmovilizador de cabeza	X		
Soporte de descanso	X		
Otro:			
Otro:			
Otro:			

ACCIONES ENCONTRADAS A MEJORAR

1	
2	
3	
4	
5	

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

APROBACIONES

REALIZADA POR	APROBADA POR
FIRMA: Jaime Botero	FIRMA: Luis José O
NOMBRE: Jaime Iván Botero Urrea	NOMBRE: Luis José Osorio
CARGO: presidente del copasst	CARGO: Representante legal