VIAS DE ORIENTE S.A.S.

INSPECCIÓN EXTINTOR

Proyecto: VIAS DE ORIENTE S.A.S - 900470729-0

Inspeccionado por: Jaime Ivan Botero U. Cédula: 15355077 Cargo: Pte. Copasst.

Fecha: 30-12-2024 Código: 03322

Lugar: Sede de la empresa Permiso No:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
CAPACIDAD	B		
AGENTE	B		
UBICACIÓN	B		
SEÑALIZACIÓN	B		
ACCESO	B		
VISIBILIDAD	B		
TARJETA	B		
SELLO	B		
PRESIÓN	B		
MANÓMETRO	B		
PASADOR	B		
MANGUERA			N A
BOQUILLA	B		
PALANCA	B		
SOPORTE	B		
CILINDRO	B		
PINTURA	B		
CORROSION			No tiene
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero de Año 2025		

FUERA DE SERVICIO | SI | | NO | X

ACCIONES ENCONTRADAS

1	
2	
3	

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

APROBACIONES

REALIZADA POR: Jaime Ivan Botero Urrea

FIRMA: Jaime Botero

CARGO: Presidente del copasst.

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

INSPECCIÓN EXTINTOR

Proyecto: VIAS DE ORIENTE S.A.S - 900470729-0

Inspeccionado por: Jaime Ivan Botero V. Cédula: 15355077 Cargo: pre-tc COPUSST.

Fecha: 30-12-2024 Código: PSI 150

Lugar: Sede de la empresa. Permiso No:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

DESCRIPCION	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
CAPACIDAD	B		
AGENTE	B		
UBICACIÓN	B		
SEÑALIZACIÓN	B		
ACCESO	B		
VISIBILIDAD	B		
TARJETA	B		
SELLO	B		
PRESIÓN	B		
MANÓMETRO	B		
PASADOR	B		
MANGUERA			N/A
BOQUILLA	B		
PALANCA	B		
SOPORTE	B		
CILINDRO	B		
PINTURA	B		
CORROSION			No tiene
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero del Año 2025		

FUERA DE SERVICIO | SI | | NO | X

ACCIONES ENCONTRADAS

1	
2	
3	

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

APROBACIONES

REALIZADA POR: Jaime Ivan Botero Vera

FIRMA:

CARGO: Presidente COPUSST.