VIAS DE ORIENTE S.A.S.

# PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INVIAS** | | | |
| **Nombre del conductor:** | Luis José Osorio | **cc.** 15.353.423 | **N° lic. Conduccion:** 15.353.423 |
| **EPS:** | Sura | **ARL:** Colmena | **Poliza:** 1306 |
| **Semana desde:** | Febr. 03 **hasta** 07-Febr./2025 | | **Placa:** EVA 304 |
| **Modelo:** | 1995 | **Tipo de vehiculo:** Microbus Renault | **N° tecnomecanica:** 178726452 **N° Seguro:** 577904776 |
| **N° tarjeta de propiedad:** | 10014571457 | **Empresa:** Vias de oriente s.a.s | |
| **Lugar:** | La union Ant | **Inspeccionado por:** | Luis José Osorio R. |

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| LISTA DE CHEQUEO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejos Retrovisores Laterales. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejo Retrovisor Delantero. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Pito y pito de reversa. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Cinturones de seguridad. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de mergencia ambiental. no Aplica. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarjeta de propiedad del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Seguro del vehiculo (SOAT). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Revision tecnico-mecanica. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Licencia de conducción del conductor. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Curso de manejo defensivo. | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **FIRMA HSE** | Lino J. Echeverria |
| **FIRMA CONDUCTOR** | |

**Fuera de servicio:** **SI** [ ] **No** [X]

| | | |
|---|---|---|
| **APROBÓ:** Luis Jose Osorio | **CARGO:** Representante legal | **FIRMA** Luis José O. |

**OBSERVACIONES:**

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

# PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del conductor: | Luis José O. | cc. 15353423 | | N° lic. Conduccion: | 15353423. |
| EPS: | Sura | ARL: | Colmena | Poliza: | 1306 |
| Semana desde: | Feb. 10 | hasta | Febr. 14. 2025 | Placa: | EVR 304 |
| Modelo: | 1995 | Tipo de vehiculo: Microbus | Renault | N° tecnomecanica: | 78726452 |
| N° Seguro: | 57790476 | | | | |
| N° tarjeta de propiedad: | 10014571457 | Empresa: Vias de oriente s.a.s | | | |
| Lugar: La union Ant | Inspeccionado por: | Luis José Osorio B. | | | |

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| LISTA DE CHEQUEO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejos Retrovisores Laterales. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejo Retrovisor Delantero. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Pito y pito de reversa. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Cinturones de seguridad. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de mergencia ambiental. no aplica. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarjeta de propiedad del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Seguro del vehiculo (SOAT). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Revision tecnico-mecanica. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Licencia de conducción del conductor. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Curso de manejo defensivo. | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA HSE: Lino J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR:

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis José O.

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

# PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del conductor: Luis Jose C. | cc. 15355423 | N° lic. Conduccion: 15355423 | |
| EPS: Sanitas | ARL: | Poliza: 1306 | |
| Semana desde: Feb. 24 | hasta Feb. 28 / 2025 | Placa: EVA 304 | |
| Modelo: 1995 | Tipo de vehiculo: Microbus Renault | N° tecnomecanica: 78726452 | N° Seguro: 57790476 |
| N° tarjeta de propiedad: 10019571987 | Empresa: Vias de oriente s.a.s | | |
| Lugar: La union Ant | Inspeccionado por: Luis Jose Osorio B. | | |

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| LISTA DE CHEQUEO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejos Retrovisores Laterales. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejo Retrovisor Delantero. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Pito y pito de reversa. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Cinturones de seguridad. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin). | X | X | X | X | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de mergencia ambiental. no Aplica. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarjeta de propiedad del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Seguro del vehiculo (SOAT). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Revision tecnico-mecanica. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Licencia de conducción del conductor. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Curso de manejo defensivo. | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA HSE: Lino J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR:

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis Jose C.

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

# PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor: Luis Jose O. cc. 1537223 | N° lic. Conduccion: 1537223

EPS: Sura | ARL: Colmena | Poliza: 1306

Semana desde: Feb. 17 hasta Feb. 21/2025 | Placa: EVR 304

Modelo: 1995 | Tipo de vehiculo: Microbus Renault | N° tecnomecanica: 17872657 | N° Seguro: 577904776

N° tarjeta de propiedad: 10014571457 | Empresa: Vias de oriente s.a.s

Lugar: La union Ant | Inspeccionado por: Luis Jose O.

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| LISTA DE CHEQUEO | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIER | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejos Retrovisores Laterales. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Espejo Retrovisor Delantero. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Pito y pito de reversa. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Cinturones de seguridad. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Kit de mergencia ambiental. no aplica. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarjeta de propiedad del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Seguro del vehiculo (SOAT). | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Revision tecnico-mecanica. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Licencia de conducción del conductor. | X | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| Curso de manejo defensivo. | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada). | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA HSE: Lina J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR:

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis Jose O.

OBSERVACIONES: