



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor: Luis Jose O. Osorio N° Lic. Conduccion: 18355427
EPS: Sura ARL: Colmena Poliza: 1306
Semana desde: MAY 20 24 hasta: MAY 26 28/2025 Placa: CVR 30A
Modelo: 199S Tipo de vehiculo: Microbus Renault N° tecnomecanica: 178726152 N° Seguro: 57790976
N° tarjeta de propiedad: 001ASX1ASX Empresa: Vias de oriente s.a.s
Lugar: La union Ant Inspeccionado por: Luis Jose O. Osorio

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traseras, frenos, direccionales, parqueo.			X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.			X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.			X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.			X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.			X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.			X		X		X		X					
Estado general del vehiculo (Latoneria, pintura y cojineria).			X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).			X		X		X		X					
Kit de emergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.			X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).			X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.			X		X		X		X					
Certificacion de emisiones de gases atmosfericas del vehiculo.			X		X		X		X					
Licencia de conduccion del conductor.			X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE Luis J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR

Fuera de servicio:

SI

No

X

APROBÓ: Luis Jose Osorio

CARGO: Representante legal

FIRMA

Luis Jose O.

OBSERVACIONES:



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS	
Nombre del conductor: <u>Luis Jose O.</u>	N° Lic. Conduccion: <u>18353423</u>
EPS: <u>Sura</u>	Poliza: <u>1306</u>
Semana desde: <u>Marzo 17</u> hasta: <u>Marzo 21 / 2025</u>	Placa: <u>CVR 30A</u>
Modelo: <u></u>	N° Seguro: <u>STF90476</u>
N° tarjeta de propiedad: <u>001ASFIAS7</u>	Empresa: <u>Vías de oriente s.a.s</u>
Lugar: <u>La union Ant</u>	Inspeccionado por: <u>Luis Jose Osorio B.</u>

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traseras, frenos, direccional, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de emergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emisiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE	<u>Luis J. Echeverria</u>
FIRMA CONDUCTOR	

Fuera de servicio:	SI ☐	No ☒	FIRMA <u>Luis Jose O.</u>
APROBÓ: Luis Jose Osorio	CARGO: Representante legal	FIRMA	
OBSERVACIONES:			

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS		
Nombre del conductor: Luis Jose Osorio 15353423		N° Lic. Conduccion: 15353423
EPS: Surca	ARL: Colmena	Poliza: B06
Semana desde: Febrero 10	hasta Mayo 14 / 2025	Placa: EVA 30A
Modelo: 1995	Tipo de vehiculo: Microbus Renault	N° tecnomecanica: 178726452 N° Seguro: SFF904X6
N° tarjeta de propiedad: 1001457IASF	Empresa: Vias de oriente s.a.s.	
Lugar: La union Ant	Inspeccionado por: Luis Jose Osorio E.	
B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica		

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traseras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espesjes Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de emergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emisiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														
FIRMA HSE	Dino J. Echeverria													
FIRMA CONDUCTOR														
Fuera de servicio:	SI	No X												
APROBO: Luis Jose Osorio	CARGO: Representante legal	FIRMA	Luis Jose Osorio											
OBSERVACIONES:														



PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor: Luis Jose Osorio N° lic. Conduccion: 15383423
EPS: Sura ARL: Colmena Poliza: 1306
Semana desde: Marzo 03 hasta: Marzo 07/2023 Placa: EV 1130A
Modelo: 1995 Tipo de vehiculo: Microbus Aenavla N° tecnomecanica: 178726452 N° Seguro: 87790476
N° tarjeta de propiedad: 10014571487 Empresa: Vias de oriente s.a.s
Lugar: La union Ant Inspeccionado por: Luis Jose Osorio B.

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traseras, frenos, direccional, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de emergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emisiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conduccion del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE Luis J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR

Fuera de servicio:

SI

No

X

APROBÓ: Luis Jose Osorio

CARGO: Representante legal

FIRMA

Luis Jose Osorio

OBSERVACIONES: