SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Codigo: SST087 | Fecha: 02-02-2024 | Versión: 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — **NIT. 900356860-0**

AREA O PUESTO: Sustancias Químicas — FECHA: Mayo 2025

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes — HORA: 10:35 am.

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A	N.A
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Comple
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			comple
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Comple
9	¿La pintura está en buen estado?	B			comple
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			comple
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			NA	NA
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			NA	NA
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			NA	NA
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			comple
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			comple

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Codigo: SST087 | Fecha: 02-02-2024 | Versión: 1 | Página 1 de 1

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — **NIT. 900356860-0**

AREA O PUESTO: obra — FECHA: Mayo /2025

QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes T — HORA: 10:45. am

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			NA	NA
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Comple
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			comple
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Comple
9	¿La pintura está en buen estado?	B			Comple
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			Comple
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			NA	N.A
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	N.A
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			NA	N.A.
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Comple
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			Comple

PDF Scanner ACE Scanner

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Codigo: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Almacen FECHA: Mayo 2025

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA: 10:00 am

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			Comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			N.A.	N.A
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Comple
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			Comple
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Comple
9	¿La pintura está en buen estado?	B			Comple
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			NA	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Comple
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			Comple

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Codigo: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Admon FECHA: Mayo / 2025

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA: 10:15 am

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	B			Comple
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	B			Comple
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	B			Comple
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	B			Comple
6	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)	B		NA	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?	B			Comple
7	¿Tiene el sello de seguridad?	B			Comple
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	B			Comple
9	¿La pintura está en buen estado?	B			Comple
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	B			Comple
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			NA	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			N.A	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			N.A	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	B			Comple
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	B			Comple

PDF Scanner ACE Scanner