



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN
CONTROL URBANÍSTICO
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

OBSERVACIONES

En el desarrollo de la Vista técnica efectuada al predio con Dirección CL 37 SUR 1A 26 ESTE esta visita no fue atendida por ningún habitante del predio.

Si bien la construcción y cerramiento a que hace referencia esta querella se encuentra localizada en el predio identificado con Chip Catastral AAA0170MJCN al revisar la información que se registrara de este predio en el VUC este se encuentra a nombre del Distrito Capital por lo cual se presume que es Bien Público.

Se debe mencionar que este predio no aparece relacionado como espacio público en la información DADEP.

Debido a lo anteriormente expuesto se considera que la construcción y cerramiento en espacio público es de aproximadamente: Frente 6 m * Fondo 12 m = 72 m² Aproximadamente de Posible infracción.

Estas medidas se obtienen por métodos indirectos (Área Catastral y Aerofotografía) y deberá ser verificada una vez se accese al predio.

No Existe Procesos de Construcción Activa en este espacio en el predio en el momento que se efectuó la visita.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basado las observaciones realizadas se recomienda la realización de las siguientes actividades:

- Oficiar al Departamento administrativo de la defensoría del espacio público DADEP para la verificación de presunta ocupación de espacio público (Zona Vial) en el predio identificado con Chip Catastral AAA0170MJCN de presunta propiedad Bogotá Distrito Capital según información registrada de este predio en el VUC. Para la querella.
- Oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD para la verificación de presunta propiedad Bogotá Distrito Capital según información registrada de este predio en el VUC, Para la zona descrita en la querella.
- Oficiar al Instituto de Desarrollo Urbano IDU para la verificación o no de la presunta ocupación de espacio público (Zona Vial) en el predio identificado con Chip Catastral AAA0170MJCN de presunta propiedad Bogotá Distrito Capital según información registrada de este predio en el VUC, Para la zona descrita en la querella.

CONCLUSIONES

ÁREA CONTRAVENCIÓN M2	72	ÁREA LEGALIZABLE M2	
TIPO DE INFRACCIÓN	Por Verificar 135.3		
HAY OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?	SI ☒ NO ☐	SE DEJO CITACIÓN	SI ☐

Alcaldía Local de San
Cristóbal
Av. 1 de Mayo No. 1 - 40 sur
Código Postal: 110421
Tel. 3636660 - 6477656
Información Línea 195
www.sancristobal.gov.co

Código: GET-IVC-F034
Versión: 06
Vigencia: 31 de mayo de 2022
Caso HOLA: 246479
Página 8 de 9

Estado Actual del Predio

