ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código:	FOR-TH-007
Versión:	1
Fecha:	Memo I2019028310 – 14/06/2019
Página	1 de 1

Fecha de Inspección: 30 MAYO 2019 | Hora: 21:00 | Localidad: MARTIRES

Inspección realizada por: William Cuellar | Nombre responsable de la unidad operativa: IVON CAMPOS

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	ARCA PRIMEROS A.	X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

William Cuellar
Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa

Powered by CamScanner