BOGOTÁ	SECRETARÍA DE GOBIERNO	INSPECCIÓN DE VEHICULOS LIVIANOS	Código: [illegible]
			Versión: 4
			Vigencia: 29 de junio de 2023
			Cam WOLA: 32444

PLACA: JGV 721

CONDUCTOR: Angel Muñoz

No. LICENCIA: 1039656749

FECHA VENCIMIENTO SEGURO OBLIGATORIO

FECHA VENCIMIENTO REVISION TECNICO MECANIA

VIES REVISADO

X: Mal estado √: Buen Estado N: No aplica.

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIRECCIONALES DELANTERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIRECCIONALES TRASERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DE PARQUEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CABINA	ALARMA DE REVERSA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	PITO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FRENO DE PARQUEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESPEJOS RETROVISORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CINTURÓN DE SEGURIDAD: APOYACABEZAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIDRIO FRONTAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LIMPIABRISAS - PLUMILLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EXTINTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PUERTAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TABLERO - INDICADORES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	VIDRIOS LATERALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AIRE ACONDICIONADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LUZ INTERIOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TARJETA DE PROPIEDAD, SOAT, REV. TECNICOMECANICA, SEGURO TODO RIESGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLANTAS	DELANTERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TRASERAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	REPUESTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TAPONES PARA NEUMATICOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESTADO MECANICO	BATERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CAJA Y TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CORREAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIRECCION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SUSPENSION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SISTEMA ELECTRICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SISTEMA DE FRENOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FUGAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESCOSTO (SUSPENSION, RUIDOS, DETECTAR FUGAS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NIVEL DE FLUIDOS	AGUA RADIADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AGUA BATERIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AGUA LIMPIAPARABRISAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	LIQUIDO FRENOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTROS	ORDEN Y ASEO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BOTIQUIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EQUIPO DE CARRETERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CARROCERIA, RATONES ABOLLADURAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firma Lider revisado por Gestalcaja			A	A	A	A	A			A	A	A	A

LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS EN MAL ESTADO DEBEN SER DEBIDAMENTE REPORTADOS Y REEMPLAZADOS O CORREGIDOS. Describir y explicar todas las áreas que necesiten trabajo (utilizar Sección de Comentarios a necesita más espacio). Nota: Para informes específicos de inspección de vehículos, es útil usar las recomendaciones del fabricante.

ACCION CORRECTIVA		
DESCRIPCION	FECHA DE CORRECCION	RESPONSABLE

COMENTARIOS

Powered by CamSc