DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Junio / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-3552
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**DORINA ESTHER CAMARGO DE LA HOZ** **CC. 32635614**		
Periodo del informe:	Informe comprendido del 11 de mayo al 10 de junio de 2025.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 19.800.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES

Apoyo y acompañamiento durante el proceso de aplicación de encuestas del Formato de Vivienda Saludable, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para la actualización en la base de datos del programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico para ver el estado de la vivienda, Actividad realizada en el barrio **7 de ABRIL**.

K 2SUR 50B 91

K 2ASUR 50E 28

K 2SUR 50B 59

K 3SUR 74 67

K 4SUR 50E 52

K 4SUR 68 25

Apoyo a la gestión durante la socialización realizada a los postulantes de las viviendas correspondientes al barrio **LA PRADERA**, en donde se les amplia la información relacionada con el inicio de obra y ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **EL BOSQUE**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no. También se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo esto dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaria de Obras Públicas. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 8C 87 68

K 9 87 87

K 8C 93 117

K 8C 93 69

C 80 9 09

C 77A 9 22

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LA PLAYA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable, de la Secretaría de Obras Públicas.

Actividad realizada en las siguientes direcciones:

K 7A 13A 20

K 8C 18 45

K 9A 18 44

K 10 15 230

K 11 12 14

K 12 8 39

K 13 15 230

Apoyo y acompañamiento durante el proceso de aplicación de encuestas del Formato de Vivienda Saludable, donde se realiza verificación diagnóstica y evaluación preliminar de familias para la formulación de subsidios de vivienda, para la actualización en la base de datos del programa de mejoramiento de vivienda saludable. Se realiza registro fotográfico para ver el estado de la vivienda, Actividad realizada en el barrio **Las Malvinas**.

K 8 89 25

K 8A 97 49

K 8D 98D 64


K 8D 98 92

K 8D1 99D 25

K 8E 98 237

.

Atentamente,



DORINA ESTHER CAMARGO DE LA HOZ

C.C No. 92506463

Contratista

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS

BARRIO: 7 DE ABRIL, LA PRADERA, EL BOSUQE, LA PLAYA Y LAS MALVINAS















