

Respetado:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA

Secretario de Planeación y Obras Publicas

Supervisor del Contrato

E. S. D.

REF. Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-050-2025**.

ASUNTO: Informe de actividades 05 del 20 mayo al 19 de junio de 2025.

NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.537 de Cubará Boyacá., por medio del presente escrito de manera respetuosa me permito hacer entrega del informe de ejecución de actividades del contrato referenciado.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-050-2025	
LUGAR Y FECHA:	Cubará, Boyacá, 20 enero de 2025
CONTRATANTE:	Municipio de Cubará
CONTRATISTA:	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará Boyacá
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ
VALOR:	DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$16.345.200) M/CTE.
PLAZO:	SEIS (06) MESES

II. ACTIVIDADES:

1. Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, en la operación de la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, propiedad del municipio de Cubará, teniendo en cuenta las normas de tránsito vigente, así como las condiciones de seguridad establecidas para la operación de esta clase de automotores.

DESARROLLO: Con el fin de cumplir con la actividad, se lleva a cabo la operación de la retroexcavadora, considerando las normas de tránsito actuales y las medidas de seguridad. Se emplean elementos de protección personal como: botas de seguridad, pantalones de seguridad y camisa de seguridad.



Figura 1: Elementos de protección personal.

2. Prestación de servicios brindando apoyo en los mantenimientos de vías dispuestas por la secretaría de planeación y obras públicas que conlleven la utilización del RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B.

DESARROLLO: En este periodo, se utilizó la retroexcavadora para llevar a cabo actividades de carga, replanteo de material pétreo, descapote de vías, excavación de canales para el drenaje de aguas pluviales entre otros en la vereda fatima baja y la vereda la clarita.

- CARGUE DE MATERIAL EN VEREDA FATIMA BAJA.



Figura 2: Cargue de material para la vía.



Figura 3: Cargue de material vía terciaria.



Figura 4: Cargue de material para la vía.



Figura 5: Cargue de material vía terciaria.



Figura 6: Cargue de material para la vía.



Figura 7: Cargue de material vía terciaria.



Figura 8: Cargue de material para la vía.

- TENDIDO DE MATERIAL EN VEREDA FATIMA BAJA.



Figura 9: Tendido de material.



Figura 10: Tendido de material vía terciaria.



Figura 11: Tendido de material para vía de acceso.



Figura 12: Tendido de material sobre vía.



Figura 13: Tendido de material.



Figura 14: Tendido de material.

- **INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA FATIMA BAJA**



Figura 15: Transporte de tubería.



Figura 16: Cargue y transporte de tubería para alcantarillado.



Figura 17: Cargue de tubería.



Figura 18: Cargue de material vía terciaria.



Figura 19: Instalación de tubería para alcantarillado.



Figura 20: Ubicación de tubería de Alcantarillado



Figura 21: Descargue de tubería.



Figura 22: Transporte de tubería.

- CUNETAS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LA VEREDA FATIMA BAJA



Figura 23: Excavación para cunetas.



Figura 24: Realización de cunetas sobre la vía.



Figura 25. Cuneta para drenaje de Aguas.



Figura 26. Escorrentía de aguas.



Figura 27. Drenaje de aguas.



Figura 28. Realización de cunetas.



Figura 29. Drenaje de aguas lluvias.

- ACCESO PARA CARGUE DE VOLQUETAS EN LA VEREDA LA CLARITA



Figura 30: Vía de acceso para cargue de volquetas.



Figura 31: Vía de acceso para volquetas.

- TENDIDO DE MATERIAL EN LA VEREDA LA CLARITA



Figura 32: Tendido de material para la vía.



Figura 33: Tendido de material vía terciaria.



Figura 34: Tendido de material para la vía.



Figura 35: Tendido de material vía terciaria.



Figura 36: Tendido de material para la vía.

3. Comunicar de forma inmediata sobre cualquier daño o falla que sufra la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B al supervisor.

DESARROLLO: Durante este período la maquina no presento daños o fallas.

4. Realizar inspección preoperacional de la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B al iniciar la jornada laboral.

DESARROLLO: Se realizó la inspección preoperacional visual diariamente antes de iniciar labores realizando verificación, es sistemas hidráulicos, motor, combustible, asegurándonos que la maquina se encuentra en condiciones optimas para operar.



Figura 37: Revisión del nivel de refrigerante del motor.



Figura 38: revisión de nivel del aceite de servo transmisión.



Figura 39: Verificación nivel de aceite del motor.



figura 40: Revisión de correas.



Figura 41: Limpieza del envase del filtro de aire.



figura 42: Revisión de Filtros.



Figura 43: Revisión de filtro de aire



figura 44: Revisión de filtros.

5. Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, brindando soporte técnico a la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, siempre y cuando no se requieran conocimientos especializados.

DESARROLLO: Durante este periodo no se requirió soporte técnico a la retroexcavadora.

6. Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, manteniendo en completo estado de higiene y limpieza a la RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B.

DESARROLLO: La cabina de la retroexcavadora se limpia a diario y la limpieza general se realiza periódicamente.



Figura 45: limpieza de la cabina.



Figura 46: limpieza de cabina.

7. Brindar apoyo a la secretaria de planeación y obras públicas, elaborando un registro de las actividades desarrolladas.

DESARROLLO: En este periodo, se efectuó un registro diario que incluye las bitácoras, las cuales se envían al supervisor al finalizar cada jornada.

8. Brindar los servicios de apoyo a la gestión como conductor en el evento de ser necesario de los demás vehículos o maquinaria de propiedad del Municipio de Cubará.

DESARROLLO: Durante el presente periodo no se prestó los servicios como conductor de los demás vehículos o maquinaria de propiedad del municipio de cubará.

9. Brindar apoyo a la secretaria de planeación y obras públicas en las demás actividades designadas por su supervisor

DESARROLLO: Se llevó a cabo la operación de la retroexcavadora para llevar a cabo las siguientes actividades.

- BARRIO VILLA ALONSO



Figura 47: Cuneta para drenaje de aguas lluvias.



Figura 48: Excavación para drenaje de Aguas.



Figura 49: Realización de cuneta.

- VEREDA FATIMA BENEFICIARIO DAVID NUÑEZ



Figura 50: Replanteo de lote.



Figura 51: Replanteo material lote señor David Nuñez.



Figura 52: Replanteo terreno en Fátima

III. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Cubará, certifico bajo gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Apoyo a la Gestión No. CD-050 -2025.

En estos términos se presenta el informe de actividades del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-050 -2025.

Sin otro particular,


NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará

CUENTA DE COBRO No. 05

ALCALDIA DE CUBARÁ
NIT.800.099.196-2

DEBE A:
NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará

CUENTA DE AHORROS:
4-151—02-05373-2
BANCO AGRARIO

LA SUMA DE:
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS (2.724.200) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Pago parcial del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-050 -2025, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ"** de conformidad con las especificaciones señaladas en el estudio previo y los documentos contractuales.


NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará
Contratista

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1049397537 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-05	230301	800224808	PORVENIR	1	13	227.800	2.000	229.800
Periodo salud:	2025-05	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	13	178.000	1.500	179.500
Planilla Nro.:	8636660483 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	13	62.000	600	62.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	13	0	0	0
Fecha transacción:	2025-06-24	PASENA	899999034	SENA	0	13	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	13	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	13	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	13	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 471.900	