UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No	9	**Periodo**	1-feb al 28-feb	**Proyecto**	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024	**Contratista**	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS




Foto 1	INSPECCION DE PULIDORA



Foto 2	



Foto 3	CHARLAS DE SEGURIDAD



Foto 4	ENCHAPE DE MESON



Foto 5	INSTALACION DE CERAMICA




Foto 6	INSTALACION DE CERAMICA DE BAÑO



Foto 7	INSTALACION DE CERAMICA EN SALA



Foto 8	IINSTALACION DE CERAMICA EN BAÑO|



Foto 9	PAÑOTE EN PASILLO







Informe No	9	**Periodo**	1-feb al 28-feb	**Proyecto**	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024	**Contratista**	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024		

Foto 10	VISITA DE PARTE DE LA ALCALDIA	Foto 11	INSTALACION DE CERAMICA EN COCINA	Foto 12	INSTALACION DE CERAMICA EN COCINA

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS AMBIENTAL







Foto 13	RECOLECCION DE RCD	Foto 14	ORDEN Y LIMPIEZA EN VIVIENDA	Foto 15	FACHADA DE VIVIENDA SIN RCD

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	FÍSICO: Ruido: Generado por los equipos en funcionamiento.	1	Charlas de seguridad sobre prevención del riesgo por exposición a ruidos.
2	BIOMECÁNICO: Esfuerzos: Manipulación de herramientas y materiales.	3	Asegurar la realizacion de pausas activas, fomentar el autocuidado,programa de prevencion osteomuscular , analisis de puestos de trabajo.
3	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de tránsito (accidentes por viajes de desplazamiento a los centros de trabajo, maniobras de maquinaria).	2	Fomento del autocuidado, señalización del área de circulación.
4	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público: Robos, Atracos, Asaltos)	5	Capacitación sobre riesgo público (concientización del personal), Fomento del autocuidado.
5	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico: Manejo inadecuado de Herramientas manuales - herramientas de trabajo).	2	Charla sobre autocuidado, inspecciones de seguridad y charlas de seguridad al personal.
7	QUÍMICO: Material Particulado: polvos inorgánicos residuos de la construcción u obra	5	Fomentar el autocuidado, Capacitación sobre el uso seguro de sustancias químicas.
8	PSICOSOCIAL : Características de la organización del trabajo: Comunicación con el personal, demandas de liderazgo, organización del trabajo.	3	Implementar talleres de prevención estrés laboral, actividades con comité de convivencia laboral.
9	BIOLOGICO: Virus: propios del ambiente en general.	2	Jornadas de vacunacion
10	FENOMENOS NATURALES: Inumdaciones, fuertes lluvias, tormentas electricas.	1	Plan de emergencias y contingencias, entrenamiento en temas de plan de emergencias.
12	FISICO: Iluminación: Luz visible en exceso (Luz solar directa)	3	Plan de mantenimiento de infraestructura, Planeación de estudios de iluminación, visiometrias en exámenes médicos, Realización de pausas activas.
13	FISICO: Temperaturas extremas: exposición a luz solar directa.	4	Charlas sobre autocuidado.
14	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Locativo: Superficies de Trabajo irregulares, deslizantes, con desnivel	2	Orden y aseo de las instalaciones, inspecciones locativas de seguridad, fomento del autocuidado, charlas de seguridad al personal, señalización
15	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidente de Tránsito	3	Capacitaciones en seguridad vial.
Riesgo promedio dentro de la obra		**2,6**	

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra
1	Inspeccion de camilla
2	Inspeccion de botiquin
3	Establecer vías de evacuación y destacarlas con su respectiva señalización

2.1.2 PERSONAL EN OBRA

Informe No 9 **Periodo** 1-feb al 28-feb **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obra N°SA-EDU-018-2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2024							2025				
	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	Mes 11	Mes 12
ARMAS Y CONSTRUCCIONES	25	32	17	17	25	13	0	0	0			
APORTES EMPRESARIALES FJFB S.A.S							26	5	7			
TORRES DE LA HOZ CONSTRUCTORES SAS							11	16	9			
MARTINEZ ROJAS LTDA							4	4	3			
MOSCOTE MANRIQUE MIGUEL ANGEL		10	20	15	21	20	0	21	0			
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TAPIAS HIGUERA SAS		9	16	11	10		0	0				
CAD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS		13	19	19	12	6	0	5	5			
LV INGENIERIA DESARROLLO Y SOLUCIONES		3	3	2	0	0	0	0				
UNION TEMPORAL		6	4	9	10	10	10	10	10			
ELKIN RENGON HIGUITA		3	0	0	0	0	0	0				
ZULEROS			29	14	11	4	4	6				
COOPERATIVA MULTIACTIVA EFECTIVO			21	21	6	6	6	6	6			
INDEPENDIENTE				6	0	0	0	0				
ARKON			15	14	3	4	4	3				
ESTRUCTURAS Y ACABADOS MC			8	5	0	0	5	5				
Total empleados en el proyecto	25	76	152	133	98	63	70	81	40			
Total horas hombre de exposición	5000	15200	30400	26600	19600	12600	14000	16200	8000			
Horas hombre acumulada	5000	20200	50600	77200	96800	109400	123400	139600	147600	147600	147600	147600

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
1	2	2025	Charla (santo domingo)	Que es riesgo	10	Coordinadora SST
3	2	2025	Charla (santo domingo)	Que es peligro	7	Coordinadora SST
4	2	2025	Charla (santo domingo)	Medidas preventivas	7	Coordinadora SST
5	2	2025	Charla (santo domingo)	Uso correctos de los epp	9	Coordinadora SST
6	2	2025	Charla (santo domingo)	Señallizacion de seguridad	9	Coordinadora SST
7	2	2025	Charla (santo domingo)	Orden y aseo en el puestro de trabajo	8	Coordinadora SST
8	2	2025	Charla (santo domingo)	Prevencion de lesiones musculoesqueletica	8	Coordinadora SST
10	2	2025	Charla (santo domingo)	Pausas activas	2	Coordinadora SST
12	2	2025	Charla (santo domingo)	Higiene postural	2	Coordinadora SST
12	2	2025	Charla (santo domingo)	Higiene postural	6	Coordinadora SST
14	2	2025	Charla (santo domingo)	Inspecciones	4	Coordinadora SST
14	2	2025	Charla (santo domingo)	Realizar Inspecciones	13	Coordinadora SST
15	2	2025	Charla (santo domingo)	Hidratacion adecuadas durante la jornada	4	Coordinadora SST
17	2	2025	Charla (santo domingo)	Reporte de condiciones inseguras	2	Coordinadora SST
18	2	2025	Charla (santo domingo)	Correcto lavado de manos	2	Coordinadora SST
20	2	2025	Charla (santo domingo)	Investigacion de accidentes	2	Coordinadora SST
21	2	2025	Charla (santo domingo)	Porque la importancia de estar afiliados	2	Coordinadora SST
22	2	2025	Charla (santo domingo)	Utilizar los epp en la jornada laboral	2	Coordinadora SST
7	2	2025	Charla (Los angeles)	Orden y aseo en el puestro de trabajo	2	Coordinadora SST
8	2	2025	Charla (Los angeles)	Prevencion de lesones musculoesqueleticas	2	Coordinadora SST
10	2	2025	Charla (Los angeles)	Pausas activas	2	Coordinadora SST
11	2	2025	Charla (Los angeles)	Recomendaciones para evitar accidentes laborales	2	Coordinadora SST
13	2	2025	Charla (Los angeles)	Reporte de actos y condiciones insegurdas	2	Coordinadora SST
14	2	2025	Charla (Los angeles)	Inspecciones	2	Coordinadora SST
15	2	2025	Charla (Los angeles)	Hidratacion adecuadas durante la jornada	3	Coordinadora SST
17	2	2025	Charla (Los angeles)	Reporte de condiciones inseguras	3	Coordinadora SST
18	2	2025	Charla (Los angeles)	Correcto lavado de manos	5	Coordinadora SST
19	2	2025	Charla (Los angeles)	Mantener el dialogo entre trabajadores ayuda a mantener buen ambiente	3	Coordinadora SST
20	2	2025	Charla (Los angeles)	Investigacion de accidentes	3	Coordinadora SST
21	2	2025	Charla (Los angeles)	Porque la importancia de estar afiliados	3	Coordinadora SST
22	2	2025	Charla (Los angeles)	Utiliza los epp en la jornada laboral	2	Coordinadora SST
24	2	2025	Charla (Los angeles)	Uso correctos de gafas de seguridad	3	Coordinadora SST
25	2	2025	Charla (Los angeles)	Utilizar botas de srguridad es obiligatorio	3	Coordinadora SST
7	2	2025	Charla (Santa Maria)	Posturas ergonomicas	7	Coordinadora SST
8	2	2025	Charla (Santa Maria)	Pausas activas	8	Coordinadora SST
10	2	2025	Charla (Santa Maria)	La seguridad responsabilidad de todos	9	Coordinadora SST
12	2	2025	Charla (Santa Maria)	Uso de guantes	11	Coordinadora SST
13	2	2025	Charla (Santa Maria)	Uso de Gafas	5	Coordinadora SST
14	2	2025	Charla (Santa Maria)	Uso de guarda de pulidora	16	Coordinadora SST
24	2	2025	Charla (Santa Maria)	Caidas al mismo nivel	6	Coordinadora SST
26	2	2025	Charla (Santa Maria)	Los RCD	7	Coordinadora SST
27	2	2025	Charla (Santa Maria)	Riesgo biologico y de lesiones con animales domesticoss	9	Coordinadora SST
28	2	2025	Charla (Santa Maria)	Primeros auxilios	5	Coordinadora SST
1	2	2025	Charla (20 De julio)	Uso de guantes	2	Coordinadora SST
3	2	2025	Charla (20 De julio)	Uso de gafas	2	Coordinadora SST
4	2	2025	Charla (20 De julio)	Uso de guarda de pulidora	2	Coordinadora SST
5	2	2025	Charla (20 De julio)	Apilamiento de los rcd	3	Coordinadora SST
7	2	2025	Charla (20 De julio)	Prevencion de lesiones	5	Coordinadora SST

Informe No 9 **Periodo** 1-feb al 28-feb **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obra N°SA-EDU-018-2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

8	2	2025	Charla (20 De julio)	Riesgo biologico "contacto con animal	3	Coordinadora SST
10	2	2025	Charla (20 De julio)	Orden y aseo en el puestro de trabajo	11	Coordinadora SST
11	2	2025	Charla (20 De julio)	Material particulado	6	Coordinadora SST
12	2	2025	Charla (20 De julio)	Uso de herramientas manuales	6	Coordinadora SST
13	2	2025	Charla (20 De julio)	La importancia de las pausas activas	6	Coordinadora SST
Promedio de asistencia						

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Fecha			Lugar	Descripción de la tarea	Responsable
1	2	25	Santo Domingo	Desmonte de ceramica existente, estuco en sala pañpte en cocina, instalacion de meson de cocina, instalacion tuberia sanitaria, dintes puerta	RESIDENTE
3	2	25	Santo Domingo	Pañete paredes de habitacion, instalacion accesorios de baño, instalacion de puertas, pañete en paredes de sala, instalacion de meson de coc	RESIDENTE
4	2	25	Santo Domingo	Instalacion de ceramica, pisos de sala, estuco paredes de sala, y pasillo, instalacion ceramica paredes de cocina, salpicadero, pañete en pare	RESIDENTE
5	2	25	Santo Domingo	Movimiento de tuberia sanitaria, instalacion de ceramica en baño, instalacion de puertas de habitacion, instalacion ceramica en habitacion	RESIDENTE
6	2	25	Santo Domingo	Instalacion de ceramica en paredes de baño, instalacion ceramica en paredes de cocina, regata en cocina, instalacion ceramica en meson de	RESIDENTE
7	2	25	Santo Domingo	Repello paredes de baño, instalacion ceramica en paredes de puerta de baño, instalacion de bacin y accesorios, instalacion de puerta de cera	RESIDENTE
8	2	25	Santo Domingo	Arreglo de pluma y puerta de baño, estuco paredes de sala y lijada de estuco, instalacion ceramica de pared de cocina, dintel puerta frague de	RESIDENTE
10	2	25	Santo Domingo	Instalacion de ceramica en baño, estuco paredes de sala, y pasillo	RESIDENTE
12	2	25	Santo Domingo	Estuco en paredes, pañete en paredes de cocina	RESIDENTE
12	2	25	Santo Domingo	Estuco paredes de sala, frague de ceramica, instalacion de accesorios de baño, plantilla en habitacion	RESIDENTE
14	2	25	Santo Domingo	Estuco paredes habitacion, dintel marco de puerta en habitacion, frague de ceramica	RESIDENTE
14	2	25	Santo Domingo	Instalacion de ceramica en habitacion, vano de ventana en habitacion, vano de puerta de habitacion, frague de ceramica en habitacion	RESIDENTE
15	2	25	Santo Domingo	Lijada en paredes de habitacion, pintura	RESIDENTE
17	2	25	Santo Domingo	Instalacion ceramica en meson de cocina	RESIDENTE
18	2	25	Santo Domingo	Pañete dintel pasadizo, estuco y paredes de pasillo	RESIDENTE
20	2	25	Santo Domingo	Demolicion de ceramica existente en cocina, lijada de paredes pasillo en habitacion	RESIDENTE
21	2	25	Santo Domingo	Instalacion de ceramica en habitacion, pintura en paredes del pasillo	RESIDENTE
22	2	25	Santo Domingo	Instalacion de ceramica en meson de cocina, pintura en sala de casa, instalacion de ceramica en habitacion	RESIDENTE
7	2	25	Los Angeles	Plantilla sala y pasillo	RESIDENTE
8	2	25	Los Angeles	Pañote paredes de pasillo, instalacion de meson de cocina	RESIDENTE
10	2	25	Los Angeles	Estuco paredes de sala , pañete paredes de habitacion	RESIDENTE
11	2	25	Los Angeles	Pañete en paredes en habitacion,, estuco en paredes de pasillo, pisos de sala, dintel marco puerta, pañete en paredes del baño	RESIDENTE
13	2	25	Los Angeles	Instalacion ceramica pisos de sala, estuco paredes de sala y pasillo	RESIDENTE
14	2	25	Los Angeles	Instalacion ceramica pisos sala y pasillo, recpgida de rcd	RESIDENTE
15	2	25	Los Angeles	Instalacion de zocalos, desmonte de ceramica existente pisos de baño	RESIDENTE
17	2	25	Los Angeles	Plantilla, instalacion de redes electricas	RESIDENTE
18	2	25	Los Angeles	Instalacion de tuberia sanitaria, pañote de cocina plantilla de habitacion	RESIDENTE
19	2	25	Los Angeles	Pañete paredes de cocina, instalacion de meson de cocina	RESIDENTE
20	2	25	Los Angeles	Plantilla en la sala, escalificacion paredes de cocina, movimiento de puntos sanitarios	RESIDENTE
21	2	25	Los Angeles	Instalacion de meson de cocina, barra de cocina, escalificacion de paredes	RESIDENTE
22	2	25	Los Angeles	pañete en barra de cocina, paredes de cocina, pañete paredes de sala	RESIDENTE
24	2	25	Los Angeles	Estuco paredes de sala y cocina, plantilla en habitacion, dintel entrada de cocina	RESIDENTE
25	2	25	Los Angeles	Estuco paredes de sala, demolicion de pisos y paredes existentes en el baño	RESIDENTE
7	2	25	Santa Maria	Plantilla a nivel, corte de piedra para zocalo	RESIDENTE
8	2	25	Santa Maria	Escalificacion, pañete, estuco en sala	RESIDENTE
10	2	25	Santa Maria	Demolicion de plantilla y recoleccion de escombro	RESIDENTE
12	2	25	Santa Maria	Retiro de material sanitario, instalacion de griferia	RESIDENTE
13	2	25	Santa Maria	Correccion de enchape existente, enchape de cocina	RESIDENTE
24	2	25	Santa Maria	Enchape de pasillo, cuarto, estuco y pañete	RESIDENTE
26	2	25	Santa Maria	Instalacion puerte electrica, tuberia mt y cables	RESIDENTE
27	2	25	Santa Maria	Demolicion y construccion de meson	RESIDENTE
28	2	25	Santa Maria	sondeo en meson y retrete	RESIDENTE
1	2	25	(20 de julio)	Suministro e instalacion de aparato sanitaro, enchape de baño	RESIDENTE
3	2	25	(20 de julio)	Enchape para meson- enchape de piso demolicion y retiro de material	RESIDENTE
4	2	25	(20 de julio)	Construccion de meson, instalacion de piso antideslizante, retiro de material	RESIDENTE
5	2	25	(20 de julio)	Recogida electrica, instalacion de tuberia mt	RESIDENTE
7	2	25	(20 de julio)	Recogida electrica,instalacion de tuebia mt, suministro de tablero electrico	RESIDENTE
8	2	25	(20 de julio)	Estuco en paredes, instalacion de lavaplatos, aseo general y retiro de material	RESIDENTE
10	2	25	(20 de julio)	Instalacion de puerta aplicación de sello sika, en puertas, cambio de baldosas	RESIDENTE
11	2	25	(20 de julio)	Enchape para meson, enchape de piso demolicion y retiro de material	RESIDENTE
12	2	25	(20 de julio)	Enchape para meson, enchape de piso , demolicion y retiro de material	RESIDENTE
13	2	25	(20 de julio)	Demolicion de piso retiro de material, instalacion de aparatos sanitarios, pañete	RESIDENTE

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura

Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	comendaciones Medi
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones

Inspecciones y observaciones

Fecha			Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
03--10	2	25	Santa Maria	Inspeccion de Herramientas menores	
24--31	2	25	Santa Maria	Inspeccion de Herramientas menores	
10--18	2	25	Santa Maria	Inspeccion de pulidora	
18--28	2	25	Santa Maria	Inspeccion de pulidora	
10--18	2	25	20 de julio	Inspeccion de pulidora	
24--28	2	25	20 de julio	Inspeccion de pulidora	

Informe No	9	**Periodo**	1-feb al 28-feb	**Proyecto**	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024	**Contratista**	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024		

08--15	2	25	20 de julio	Inspeccion de Herramientas menores	
03--10	2	25	20 de julio	Inspeccion de Herramientas menores	
17--22	2	25	Los angeles	Inspecciones de pulidora	
17--22	2	25	Los angeles	Inspeccion de Herramientas menores	
03--08	2	25	Santo domingo	Inspeccion de pulidora	
03--08	2	25	Santo domingo	Inspeccion de Herramientas menores	

9. COPASST y/o Vígia

Cantidad de reuniones ejecutadas	**jun-24**	**jul-24**	**ago-24**	**sep-24**	**oct-24**	**nov-24**	**dic-24**	**ene-25**	**feb-25**	**mar-25**	**Mes 11**	**Mes 12**
				1	1	1	1	1	1			

Novedades Charlas sobre prevencion de riesgo

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION	
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab
Caja copi	2	Colfondos	1	Colmena	10	Combarranquilla	16
coosalud	5	Colpensiones	10	Positiva	7	Comfamiliar	24
Famisanar	1	Porvenir	21	Sura	22	Caja copi	
Mutualser	8	Proteccion	8	Proteccion	1		
Salud total	5						
Nueva eps	9						
wayu	1						
Sura	9						
TOTAL	40	TOTAL	40	TOTAL	40	TOTAL	40

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

INDICADORES	TOTAL	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Mes 12
# de (FAT) Fatalidad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (RTA) Accidente vial/ transito	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (EA) Accidente Ambiental	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de (NM) Incidente	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Incidentes	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de Investigaciones de Accidentes Laborales													
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# de dias perdidos por AT													
Frecuencia de accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Severidad accidentalidad	**0,0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Indice de Lesion Incapacitante ILI	**0,0%**	0	0	0E+00	0E+00	0E+00	0E+00	0E+00	0E+00	0E+00			
Prevalencia de Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Incidencia de la Enfermedad Laboral	**0,0%**	0	0	0	0	0	0	0	0				
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	**0**												

Informe No	9	**Periodo**	1-feb al 28-feb	**Proyecto**	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)
Contrato de obra	N°SA-EDU-018-2024	**Contratista**	UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024		

Ausentismo por Causa Medica	**#¡DIV/0!**	0,0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,0%	#¡DIV/0!			

2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO

Descripción	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Señales Preventivas	**0**	0	0	0	0	0							
Señales Informativas	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Reglamentarias	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Canalizadores de Trafico	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				
Señales Institucionales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0				

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Arena	Agrominería Nueva Experanza	Resolución 0001056 de 2019	Por la Vida Util del Proyecto	OG2-10071
2	Agregados	Rinagui	Resolución 0001056 de 2019	Por la Vida Util del	OG2-10071
3	agregados	El encanto	Resolución 0000608 de 2023	Julio 2023 - Julio 2028	EKQ - 091

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	Maraseo	Recolección de RCD	RESOLUCION N°1501 Y 1134 BARRANQUILLA VERDE Y RES 0416PUNTO LIMPIO CRA	Vida util del Peoyecto	CRA Y BARRANQUILLA VERDE
2					

3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Residuos Ordinadrios (Kg)		**82**	0	0	0	0	20	20	12	15	15			
ables	Papel (Kg)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Plastico	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Informe No 9 **Periodo** 1-feb al 28-feb **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obra N°SA-EDU-018-2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

Reciclaje	(Kg)												
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Otros (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

Factor de Expansión de Excavación								Fcator de Expansión de Demolición					
TIPO DE RESIDUOS m3	**TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Mes 10**	**Mes 11**	**Mes 12**
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	171	0	28	28	28	18	21	18	18	12			
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	171	0	28	28	28	18	21	18	18	12			
Volumen Reutilizado	23	0	5	4	8	6	0	0	0	0			

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

TIPO DE MATERIAL	**TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Mes 10**	**Mes 11**	**Mes 12**
Concreto (m^3)	175	0	0	0	32	28	32	30	28	25			
Arena (m^3)	160	0	0	0	30	28	28	22	26	26			
Sub-base (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Triturado (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Relleno (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Arena Amarilla (m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Productos Quimicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	**TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**Mes 7**	**Mes 8**	**Mes 9**	**Mes 10**	**Mes 11**	**Mes 12**

Informe No 9 **Periodo** 1-feb al 28-feb **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obra N°SA-EDU-018-2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

Cantidad de puntos de acopio de materiales	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Humectación (m^3)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de vehiculos en obra	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Maquinaria	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Árboles sembrados	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tala de Arboles	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Poda de Arboles	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Compensación	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Descripción:											

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Consumo de Agua (m^3)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Consumo de Energia Electrica (Kw)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de baños portatiles en obra	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Aseos a baños portatiles	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cantidad de Puntos Ecologicos	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES		TOTAL		AÑO																					
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22
Manejo de estructuras de aseo	Kg residuos dispuestos correctamente	**91,1111111**	**9,1**	0	0	0	0	20	20	12	15	15													
	kg Residuos producidos	**91,1111111**	**9,1**	0	0	0	0	20	20	12	15	15													
	kg Residuos producidos	100%	100%					100%	100%	100%	100%	100%													
duos de emolición	Vol RCD dispuesto	**205,555556**	**20,6**	0	28	28	28	18	21	18	18	26													

UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	4
		Fecha	6/05/2022

Informe No 9 **Periodo** 1-feb al 28-feb **Proyecto** EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACION VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISSTRITO DE BARRANQUILLA ,ETAPA III. (MODULO VI)

Contrato de obra N°SA-EDU-018-2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIVIENDAS 2024

Manejo de resi cosntrucción y d	Vol RCD generado	**205,555556**	**20,6**	0	28	28	28	18	21	18	18	26													
	Porcentaje RCD	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	Número de árboles podados	**0**	**0,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Número de árboles autorizados para poda	**0**	**0,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Porcentaje Poda de Árboles																								
Educación ambiental	# de capacitaciones ejecutadas	**10**	**1,0**	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	# de capacitaciones programadas	**10**	**1,0**	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
	Capacitación Ambiental	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Señalización y manejo de tránsito	# de frentes de trabajo señalizados	**27,7777778**	**2,8**	2	2	3	3	3	3	3	3	3													
	Total frentes de trabajo	**27,7777778**	**2,8**	2	2	3	3	3	3	3	3	3													
	Colocar el nombre del indicador	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													

4. OBSERVACIONES

1- Durante el presente mes los residuos ordinarios generados por los trabajadores fueron entregados al carro recolector de la empresa autorizada del municipio para transportarlos y disponerlos.
2- No fue necesario colocar Baños portatiles en los frentes de trabajo, ya que los usuarios veneficiarios prestaron los baños de las viviendas para los trabajadores.
3- Se reutilizaron algunos m3 de RCD para rellenar suelos de los patios de los usuarios beneficiarios.
4- El volumen de RCD generado ha sido bajo, por lo que se estan almacenando para acumular un volumen considerable para su dispoción con un gestor autorizado.
5- Durante el presente mes no se compro material petreo.

5. ANEXOS

No	Descripción	Folios	No	Descripción	Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos	x	AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	N/A
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado	x	AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	N/A
SST-3	Registros de ATS	x	AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	N/A
SST-4	Certificados de trabajos en altura	N/A	AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	N/A
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad	x	AMB-5	Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo	N/A
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo	x	AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	N/A
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social	x	AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	N/A
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social	x	AMB-8	Inventario forestal	N/A
SST-9	Registro fotográfico	x	AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	X
SST-10	Otros anexos (Especificar cual)	x	AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	X

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre RAMIRO CORDERO OSPINA	Nombre	Nombre	Nombre MARIA INES CANTILLO S.
Responsable del área ambiental Contratista	Responsable del área SST Contratista	Responsable del área ambiental Interventoría	Responsable del área SST Interventoría