

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Nombre del Contratista CONSTRUCTORA MYS S.A.S NIT: 900.631.854-6	VALOR INICIAL: \$348.238.760,82 VALOR TOTAL: \$348.238.760,82 ✓
Certificado de Disponibilidad No. 2592 de 2019 Registro Presupuestal Nro. 4540- 2019 ✓ # RESERVA: 78 Fuente 1110 Forma de Pago: Según Cláusula Sexta Forma de Pago: la entidad cancelara la ejecución del contrato, mediante Actas Recibo parcial hasta 90% y el restante 10% a la terminación del objeto del contrato previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor	Periodo de Ejecución: <u>Veinte (27) de abril de 2020</u> <u>Dieciocho (18) de julio de 2020</u> ✓
Objeto: "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, SEDE HUMBERTO TAFUR CHARRY DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PINTURA, CAMBIO DE PISOS, ENCHAPES Y VARIOS" FECHA DE Acta de inicio - 20 de noviembre de 2019 FECHA DE Aprobación de pólizas – 25 de octubre de 2019 FECHA DE Terminación: 18 de julio de 2020 REGISTRO BANCO DE PROYECTOS: 0122 NUMERO DE DERECHOS DE CONTRATACIÓN: 2019902000002649 <u>Certificado de contratación N° 404939 del representante legal Hernando González Bernal</u> <u>Certificado de contratación N° 405346 de la constructora MYS SAS</u> <u>Certificado de paz y salvo con tránsito y transporte # 179 como estado de cuenta en 0</u> ✓	

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

1. RESUMEN
1.1 Información sobre estado y avance del contrato de obra 1129 de 2019
Información sobre estado final del contrato de obra Publica Durante el período del 27 de abril de 2020 y 18 de julio de 2020, se ejecutó el 100% de las obras del Contrato de obra No 1129 de 2019 que corresponde a:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripción técnica por ítems:

En la presente especificación técnica se describe los ítems por las actividades realizadas a partir del veinte (27) de Abril del 2020 al dieciocho (18) de Julio del 2020.

Actividades preliminares

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
1.2	UND	3	Desmante de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.

Registro Fotográfico





**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:

Abril 24 de 2017



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
1.4	M3	12.03	Demolición concreto reforzados, incluye retiro y bote de escombros a sitio autorizado

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
1.8	M2	31.76	Desmante de cubierta existente sin estructura, asbesto, barro, metálica incluye retiro y disposición final a sitio autorizados o escombro

Registro Fotográfico



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
1.12	M2	64.50	Demolición muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
1.25	ML	18	Regata sobre muros, incluye retiro de escombros.

Registro Fotográfico



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
1.27	M2	31.77	Demolición de pisos existentes con alistado, incluye retiro a sitio autorizado

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Cimientos

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
2.6	M3	10,27	Excavación manual sin clasificar, incluye todo factor.
Registro Fotográfico			
			

INSTALACIONES HIDRAULICAS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
3.2	UND	1	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.
Registro Fotográfico			
			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
3.22	ML	97	Suministro y construcción de red en tubería PVC presión de 1/2" Incluye accesorios

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

MAMPOSTERIA

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
4.10	M2	18,70	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones. Incluye limpieza de la superficie.

Registro Fotográfico



CUBIERTAS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
8.7	ML	6	Suministro e instalación de flanche en lamina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios. (ver planos)

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
9.3	M2	7,26	Suministro e instalación Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estructura de soporte.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
11.11	M2	350.34	Placa de contrapiso e = 0.10 concreto 2500 PSI. con fibra de Nylon (600 grs/m3).
Registro Fotográfico			
			



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:

Abril 24 de 2017



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
11.13	M2	7.50	Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.
Registro Fotográfico			
			

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
11.19	M2	86	Suministro e instalación de baldosín en cemento igual al existente, sin alistado y incluye fragüe mismo color.
Registro Fotográfico			
			



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:

Abril 24 de 2017



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02 Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
11.20	M2	350.34	Suministro de malla electrosoldada de 4mm de 15x15, para losa y pisos en concreto.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017



ENCHAPES

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
12.9	M2	28.082	Suministro e instalación de enchape con Porcelanato o ceramica color cualquier formato para muro de baños, cocina, incluye bocel

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

PINTURA

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
15.4	M2	231	Suministro e instalación de pintura epóxica para muros,piso en concreto, incluye todo lo necesario para su terminado.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
15.6	UND	1	Demarcación de la zona deportiva polideportivo 375 m2 aprox. incluye preparación de la superficie.
Registro Fotográfico			
  			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
15.24	M2	169,30	Suministro Aplicación de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluye. resane Masilla acrílica.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
15.25	M2	16.32	suministro y aplicación de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas, ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02 Vigente desde: Abril 24 de 2017

APARATOS SANITARIOS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
16.1	UND	2	Suministro e instalación de Lavaplatos línea económica en acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios.
Registro Fotográfico			
			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
16.4	UND	5	Suministro e instalación de Lavamanos especial sobreponer. Incluye grifería y accesorios de instalación.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
16.8	UND	1	Suministro e instalación de accesorios para baños población de discapacidad en aluminio

Registro Fotográfico



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
16.12	UND	3	Suministro e instalación de Orinal Incluye grifería y llave.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
16.13	UND 9		Suministro e instalación de Sanitarios blanco. Incluye accesorios .

Registro Fotográfico



DESAGUES EH INSTALACIONES SUBTERRANEAS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
18.7	ML	3	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 2" Incluye accesorios.

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
18.9	UND	1	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 (interno) en concreto simple de 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela: Ver diseño

Registro Fotográfico



VARIOS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
19.6	UND	2	Suministro e instalación de Cancha Múltiple, en tubería 3" y 2" tipo pesado cal.16, incluye tablero ,aro, mallas.
Registro Fotográfico			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017



INSTALACIONES ELECTRICAS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
26.105	UND	70	Suministro e instalación panel LED de 45W, incluye cable encauchetado 3x12 AWG
Registro Fotográfico			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

ITEMS NUEVOS

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-05	ML	176	Mantenimiento de canales

Registro Fotográfico



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-12	ML	44	Suministro eh instalacion de angeo en huecos de salones

Registro Fotográfico





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:

Abril 24 de 2017



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-13	UND	1	Suministro eh instalacion de Extractor de cocina incluye campana

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-14	M2	55.50	Graniplast Esgrafiado con una mano de acronal. Incluye Filos, dilataciones y carteras. y retiro de pintura mal estado.
Registro Fotográfico			
			



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA**

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:

Abril 24 de 2017



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-19	M2	19.92	Muro a dos caras en suppoer board de 6mm, incluye estructura pintura vinilo tipo 2 a 3 manos
Registro Fotográfico			
			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-20	UND	8	Suministro eh instalación de puertas para baños internas de 1,70 x 0,60 en lamina calibre 18 incluye marco y pasador
Registro Fotográfico			
			

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-21	ML	59.17	Suministro y aplicación de grano lavado grosor de 5cm. Incluye filos o bordillo
Registro Fotográfico			
			

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-23	ML	42	Suministro eh instalación de guarda escoba en tablon igual o similar instalado de 0.09mts

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-26	UND	3	Suministro eh instalacion de Ventanas rectangular en varilla cuadrada de 0.04 y tubo cuadrado

Registro Fotográfico



Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-27	UND	2	Suministro eh instalacion de puertas batientes en aluminio con policarbonato incluye fijo y chapa

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-28	UND	1	Suministro eh instalacion de mallas para voleibol y micro futbol incluye estructura

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Ítem	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-29	UND	2	Suministro eh instalacion de espejos rectangular de 50 x 140 Biselados

Registro Fotográfico



em	Unidad	Cantidad Ejecutada	Descripción
AD-30	UND	6	Suministro eh instalacion de puertas corredizas en a luminio tipo plafon para alacena de cocina

Registro Fotográfico



	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

ACTAS		
TIPO DE ACTA	N°	FECHA
Acta de inicio	#1	20 de noviembre de 2019
Acta de suspensión	#1	13 de diciembre de 2019
Acta de reinicio	#1	9 de marzo de 2020
Acta de suspensión	#2	24 de marzo de 2020
Acta de reinicio	#2	27 de abril de 2020
Acta de suspensión	#3	2 de julio de 2020
Acta de reinicio	#3	11 de julio de 2020
Otrosí	#1	13 de diciembre de 2019
otrosí	#2	9 de marzo de 2020
Acta de justificación	#1	9 de marzo de 2020
Acta de justificación	#2	1 junio de 2020
1. Recomendaciones y conclusiones		
<p>En cumplimiento de la cláusula Sexta; FORMA DE PAGO, La entidad cancelará la ejecución del Contrato mediante acta(s) de recibo parcial, recibido, aprobado y certificado por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% previa, y el restante 10% a la terminación del objeto del contrato</p>		

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02 Vigente desde: Abril 24 de 2017

2. INFORME BÁSICO

2.1 Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de egreso N°1 357616	22/04/2020	\$348.238.760,82	\$223.379.974	\$124.858.786,82
Comprobante de egreso pendiente de pago	-	\$124.854.490	\$348.234.464	\$4.296,85
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$348.238.760,82	\$0,00	\$348.238.760,82	\$348.234.464	\$4.296,85

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS del contrato, se verifica que la Póliza de cumplimiento No N° GU032776 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° RE001842 fueron aprobadas el día 25 de octubre de 2019 por la administración municipal.
- ✓ Cláusula Décima Novena - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contratación con Recibo de Tesorería Municipal N° : 2019902000002649

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

A continuación, se presentan las pólizas de seguro de cumplimiento y RC que ampara el contrato, expedida por COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A (CONFIANZA) la cual fue realizada por el contrato

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° GU 032776	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$69.467.752,16	20-11-2019	20-08-2020
Estabilidad de la obra	\$69.467.752,16	20-11-2019	20-02-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$69.467.752,16	20-08-2020	20-08-2025
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° RE 001842	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios, labores y operaciones	\$165.623.200	20-11-2019	20-08-2020
Perjuicios extramatrimoniales	\$165.623.200	20-11-2019	20-08-2020
Daño emergente y lucro cesante	\$165.623.200	20-11-2019	20-08-2020

POLIZAS REINICIO # 1 DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la póliza de cumplimiento que ampara al contrato de obra 1129-2019 expedida por COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A (CONFIANZA) a la cual fue ampliada según acta de reinicio con fecha 9 de marzo de 2020 y aprobada por el municipio de Neiva.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° GU 032776	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$69.647.752,16	23-03-2020	15-11-2020
Estabilidad de la obra	\$69.647.752,16	23-03-2020	18-05-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$69.647.752,16	15-11-2020	15-11-2025
		VIGENCIA	

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL N° RE 001842	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Predios, labores y operaciones	\$175.560.600,00	24-03-2020	15-11-2020
Perjuicios extramatrimoniales	\$175.560.600,00	24-03-2020	15-11-2020
Daño emergente y lucro cesante	\$175.560.600,00	24-03-2020	15-11-2020

POLIZAS REINICIO # 2 DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la póliza de cumplimiento que ampara al contrato de obra 1129-2019 expedida por COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A (CONFIANZA) a la cual fue ampliada según acta de reinicio con fecha 27 de abril de 2020 y aprobada por el municipio de Neiva.

 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° GU 032776	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$69.647.752,16	27-04-2020	20-12-2020
Estabilidad de la obra	\$69.647.752,16	27-04-2020	22-06-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$69.647.752,16	20-12-2020	20-12-2025
 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL N° RE 001842	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios, labores y operaciones	\$175.560.600,00	27-04-2020	20-12-2020
Perjuicios extramatrimoniales	\$175.560.600,00	27-04-2020	20-12-2020
Daño emergente y lucro cesante	\$175.560.600,00	27-04-2020	20-12-2020

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

POLIZAS REINICIO # 3 DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la póliza de cumplimiento que ampara al contrato de obra 1129-2019 expedida por COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A (CONFIANZA) a la cual fue ampliada según acta de reinicio con fecha 11 de julio de 2020 y aprobada por el municipio de Neiva.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° GU 032776	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$69.647.752,16	11-07-2020	28-01-2021
Estabilidad de la obra	\$69.647.752,16	11-07-2020	31-07-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$69.647.752,16	18-07-2020	18-07-2025
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL N° RE 001842	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios, labores y operaciones	\$175.560.600	11-07-2020	28-01-2021
Perjuicios extramatrimoniales	\$175.560.600	11-07-2020	28-01-2021
Daño emergente y lucro cesante	\$175.560.600	11-07-2020	28-01-2021

Pólizas según acta de recibo final de obra:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° GU 032776	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$69.647.752,16	11-07-2020	28-01-2021
Estabilidad de la obra	\$69.647.752,16	11-07-2020	31-07-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$69.647.752,16	20-12-2020	20-12-2025



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA

FOR-GCO-06

Versión: 02

Vigente desde:

Abril 24 de 2017

✓ Cláusula Decima primera - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de noviembre, diciembre de 2019 y marzo de 2020 según planillas discriminadas así:

✓ Planilla No. 9406049909 - Abril 2020 - Mayo 2020

Cargo	Cantidad	Nombre	ARL	Salud	Pensión
Residente de obra	1	Maria Del Mar Vargas	\$174.000	\$100.00	\$75.000
SISO	1	Edilver Vargas	\$38.300	\$22.000	\$45.000
Maestro de obra	1	Leopoldo Nieto	\$44.200	\$76.200	\$57.200
Oficial de obra	1	Didier casilima	\$69.600	\$40.000	\$30.000
Oficial de obra	1	Raúl Mosquera	\$23.300	\$40.100	\$30.200
Ayudante de obra	1	German Cruz	\$20.400	\$35.300	\$24.600

✓ Planilla No. ,9407136758 - Mayo - junio 2020

Cargo	Cantidad	Nombre	ARL	Salud	Pensión
Residente de obra	1	Maria Del Mar Vargas	\$92.900	\$84.600	\$63.500
SISO	1	Edilver Vargas	\$116.500	\$67.000	\$57.800
Maestro de obra	1	Leopoldo Nieto	\$132.500	\$76.200	\$57.200
Oficial de obra	1	Didier casilima	\$69.600	\$40.000	\$30.000
Oficial de obra	1	Raúl Mosquera	\$69.600	\$40.000	\$30.000
Ayudante de obra	1	German Cruz	\$61.100	\$35.200	\$26.400

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	- INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Planilla No. 9408363195 junio – julio 2020

Cargo	Cantidad	Nombre	ARL	Salud	Pensión
Residente de obra	1	Maria Del Mar Vargas	\$174.000	\$100.000	\$400.000
SISO	1	Edilver Vargas	\$85.000	\$48.900	\$201.300
Maestro de obra	1	Leopoldo Nieto	\$132.500	\$76.200	\$304.600
Oficial de obra	1	Didier casilima	\$73.500	\$42.200	\$168.800
Oficial de obra	1	Raúl Mosquera	\$78.000	\$44.800	\$179.200
Ayudante de obra	1	German Cruz	\$67.400	\$38.700	\$154.800


	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	Versión: 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017


3.2 Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor y su respectivo apoyo a la supervisión del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1129-2019 certifica que el contrato en mención se está ejecutando satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, por lo anterior se autoriza el pago del Acta final de liquidación para un total del 100%. /

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	RESERVA #	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2592 de 2019	4540- 2019	78	1110	\$124.854.490 /
VALOR A PAGAR				\$124.854.490 /

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del Acta Final del Contrato No 1129 de 2019. /
Informe presentado en Neiva, a los (5) días del mes de Septiembre de 2020. /


OSCAR FERNANDO SOTO TAMAYO
ING. Apoyo a la supervisión


DR. GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
Secretario de educación del municipio de Neiva