CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	19-05-2023	LUGAR	Bosfor

TEMA(S): Divulgación Lección Aprendida AF Juan Yepes

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonatan Alexis meneses	AY	1214747760	Excapi	Jhonatan
2	Jhoan salazar	AYU	1.102.722.165	EXCAPI	
3	Didier Izquierdo	Operador	1033798897	E VG	
4	Sneider Diego Ramirez	Ay	1.000.538		
5	FREYDE H. O. Palacios	AY	1030940733	EXCAPI	FREYDE H
6	JHON ASPRILLA	OFI	8.363.334	EXCAS	ASPRILLA
7	Jeison Ibargüen velasquez	AY	1000535747	excapi	Jeison I
8	YEISON RESTREPO	AY	8120555	EXCAPI	YEISON R
9	ELKIN ARIAS	OFICINA	78762514	EXCAPI	ELKIN
10	Yeiner David	AY	1041942196	EXCAPI	Yeiner
11	ADRIAN P	ofi	1017172390	excapi	ADRP
12	Jose M. Bello	AY	9.042817	Excapi	Jose M.B
13		OF	1128452901	EXCAPI	
14	ARNOVIS Prasco	AY	1064404521	Excapi	
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	15-05-2025.	LUGAR:	El poblado.

TEMA(S): Lección Aprendida Juan Manuel Yepez

INSTRUCTOR: Ana María Toro TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Reginaldo Diaz	Oficial	1504g347	ARGEON	Reginaldo
2	Alexi Villalba	Ayudante	1057826940	ARGEON	ALexi
3	EMILIO HERRERA	Ayudante	1133797805	ARGEON	EMILIO
4	Wilfredardo gomez	Ayu	19765754	ARGEON	Wilfredardo
5	Javier Rosario Pantoja	Oficial	1068812017	Argeón	Javier
6	Oder smith V. B	Ayudante	7051816014	ARGEON	Oder
7	Yonier David Palacios	ARV	1077424020	ARGEON	David
8	JUAN PABLO SOLER	EMCAR	1042454937	ARGEON	JUAN
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Se realiza divulgación de la lección aprendida del Accidente de trabajo del señor Juan M. Yepez

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	15-05-2025	LUGAR	Bambana 2

TEMA(S): Riesgo Electrico

INSTRUCTOR: Luis F Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 15

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Davison Valle G.	Auxiliar.	1002[illegible]	Emco	Davison
2	Abel. Se hos. Vega	oficios	1037[illegible]	emco	Abel
3	[illegible]	oficios	[illegible]	emco	[illegible]
4	Gipman Diaz	Encargado	1003343366	Emco	Diaz
5	Louis vargas gonzalez	AY	1146442012	EMco	louis vargas
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Divulgación Lección Aprendida AT Juan Yepes

Juan Esteban L.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

16 Mayo 25

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	16 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Clasificacion de los riesgos laborales

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F. - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	Encargado	3672688	MEC	
2	Jonny Ochoa	AYU	71766975	MEC	
3	Marlon Agudelo Jaramillo	Aprendiz	1.039339026	MEC	Marlon.
4	Yesson Marin	Auxtran	1036681352	Excoei	
5	Miguel Osorio	Ay	1193544550	MEC	
6	Estor Serrano	AYC	1041948788	MEC	Estor
7	Jose Miguel Mosquera	AYU	1027996410	MEC	Jose Mosquera
8	Luis Alfredo Bolivar	AYU	1066578711	MEC	
9	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71781482	VG-VNF	HERNAN
10	Edwar Mario R	OP	9855945	M.E.C.	
11	Jennifer Cardenas	Res. Aex	1070598336	Vg - Vnf	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

· Enseñar al personal Contratista MEC los Principales Peligros de la Cuales derivan sus riesgos como lo son Seguridad, Ergonomico, Psicosociales, del ambiente, Contaminantes, entre otros muchos...

Fabian Diaz
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	16 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Clasificacion de los riesgos laborales.

INSTRUCTOR: Fabian Dsaf. Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** _____

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Julian Ocampo	Ayudante	1000644582	M y M	
2	Deivis Andres	Ayudante	1.02504660	M i M	
3	Jose Mosquera	AYT	1007068	M y M	
4	Wanda mosquera	AYT	1128811789	M y M	
5	oscar David	AY T	1077431405	M Y M	
6	Andres Vega Mendoza	Ayudante	1067870146	M Y M	
7	David cordoba mena	Ayudante	1003929506	M y M	
8	Santiago Bravo	AYT	31190749	M y M	
9	Jhonel Imparico	OF	4805706	M x M	
10	Helper Chaverra	En Cargado	1078015	M T M	
11	Juan David Soto	Ay.	986040	M y M	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Explicar al personal asistente M&M los Principales Peligros de los Cuales derivan los Principales riesgos Como lo son Seguridad, ergonomicos, Psicosociales, del ambiente, Contaminantes entre otros muchos...

Fabian Dsaf
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	16-05-2025.	LUGAR:	El poblado.

TEMA(S): Importancia de los preoperacionales.

INSTRUCTOR: Ana María Tobón TIEMPO (MINUTOS): 15

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGON	ODER
2	[illegible] miranda	oficial	78751911	Argon	[illegible]
3	Jairo [illegible]	oficial	78295141	Argon	Jairo [illegible]
4	Juan David H	oficial	98708340	Argon	
5	Juan Echeverry	Aux vial	1126274775	consorcio	Juan
6	Fabian Osorio	AYudante	1038823376	Argon	Fabian
7	Dominguez Moreno	AYudante	1077473754	ARGON	Dominguez
8	HONORIA PADILLA LUNA	AUXILIAR	43576678	Consorcio	
9	YEFERSON ACOSTA PÉREZ	Ayudante	1152218134	ARGON	
10	Nidilton Ramirez	Operador	94645686	EQUG	
11	Anguiano Ruiz	operario	71945047	ADECCO	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Importancia de realizar los preoperacionales todos los días

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	16-05-2025.	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Importancia de los propercuandes.

INSTRUCTOR: Ana María Toro TIEMPO (MINUTOS): 15.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yeferson Díaz	oficial	1502193247	ARGEON	Yeferson
2	ALEXI villalba	Ayudante	1057826990	ARGEON	ALEXI
3	EMILIO HERRERA	Ayudante	1133792225	ARGEON	
4	Mecanologomez	Ayu	1971465 co	Argeon	mecanologo
5	Javier Rosario Pontoya	oficial	1068812017	Argeon	
6	Oder Smith V.	Ayudante	1051816014	ARGEON	
7	Yonier David Pabon M.	Ayu	1072420C3	ARGEON	
8	ROVINA BARRIOS DIAZ	EHCSR	1006547037	ARGEON	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Importancia de realizar los propercuandes todos los dias.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	16-05-2025.	LUGAR:	El Poblado. Calle 5

TEMA(S): Cuidado de los Guantes de seguridad.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Pablo Vasco	Ayudante	1.006.287.420	ARPE	Pablo Vasco
2	Gabriel de Jesus Vasco	Ayudante	94.434.113	ARPE	Gabriel Vasco
3	Sanan Junior Martinez	Ay	1002154776	ARPE	
4		Oficial	1.035544		
5	Dario Jose Rodriguez	Ayudante	1002492220	ARPE	
6	Martin Monsalve	Ay.	3471493	ARPE	
7	Kevin David Obando M.	Ay.	1152440107	ARPE	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	16-05-2025.	LUGAR:	El Poblado. Calle 5 F.

TEMA(S): Cuidado de los Guantes de seguridad.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alvaro Miranda	oficial	78751911	ARGEON	
2	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228547	ARGEON	ODER
3	DOMINGO MORENO	AUXILIAR C.	1077437544	ARGEON	
4	fabian osorio	Ayudante	1038823376	Argeon	fabian
5	Juan David H	oficial	98708340	ARGEON	
6	Jairo hurbiñes	oficial	78295141	ARGEON	Jairo
7	CHRISTIAN	AYUDANTE	1833785	ARGEON	
8	Juan Echevarry	Aux Vial	1152794223	consorcio	Juan E.
9	Jefferson Acosta perez	Ayudante.	1152218134	ARGEON	
10	HONORIA PADILLA LUNA	AUX VIAL	43576678	Consorcio	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Que cuidados debemos tener con los guantes de seguridad.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Incentivar al personal Excapi a mantener las Areas de trabajo en optimas condiciones de Aseo.	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	16-05-2023	LUGAR	Bosfair

TEMA(S): Organizar orden y Aseo al finalizar Jornada de trabajo

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	FREYDELL Q. Palacios	AY	1030440733	EXCAPI	
2	ELKIN AREIAS	OFICIAL	78762514	EXCAPI	
3	JHON ASPRILLA	OF	8.363.336	EXCA	
4	JHOAN SALAZAR	AXV	1.192722465	EXCAPI	
5	JUAN DIEGO [illegible]	AY	1000538	[illegible]	
6	BANORIS PRADO	AY	1104404821	EXCAP	
7	ALVARO Machacha	AYU	10180565	EXCAPI	
8	Alba RP	ofi	1078172390	EXCAPI	
9	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	
10	Jose M. Dello	AX	9.042.877	Excapi	
11	Wilfredy Hernandez Rivas	AY	1045528480	Excapi	
12	Divier porto	Oficial	1143287122	EXCap	
13	[illegible]	AY	1095 497 [illegible]	EXAP	
14	Sandra Vuga	AUX VIAL	1017154532	VG- VNF	
15	Leidy Vuga	AUX VIAL	1017208034	VG- VNF	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Davinson Carlos C	AY	1045230899	DMP	
17	Jose Antonio Arizo	AY	1042648852	DMP	Jose. A.
18	Juan manuel yepes R	AY	1000195297	DMP	J.R.
19	Brallin Moreno	AY	986944397	DMP	B.
20	Yuliza cabeda pelo	AY	1193596211	DMP	Yuliza
21	Jose H	AY	93289716	DMP	Jose H
22	Bayar Bladón Hano	ay	1.036.646269	Dmp	
23	Yan Carlos Cordoba Urueta	AY	1078177945	Dmp	Yan
24	Davinson Cuicedo Urueta	AY	1076384718	DMP	Davinson
25	Diego Duarte Ramirez	ayudante	1077420471	DMP	Diego D
26	Dorfi perea alvarez	AY	1124733247	DMP	Dorfi perea
27	Edison Acosta	oficial	71705719	Dmp	
28	JOSE VUARTE	AY	7774827	DMP	Jose
29	Kelly Gomez	Ayudante	1128052358	DMP	
30	Duvernay Murillo P	encargado	7007705856	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	Andreci Mosquera B.
	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	16-05-2025	LUGAR	Buston encino.

TEMA(S): Uso correcto de EPP

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera. **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	HECTOR AGUIRRE	AY	1534075[illegible]	DMP	HECTOR
2	JONATHAN BRICEÑO	AY entend	7242800	DMP	Alex
3	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	Juan pablo
4	Rodrigo Antonio cohen S.	oficial	15537709	DMP	Rodrigo
5	CARLOS LOPEZ	AY	70509582	DMP	CARLOS LOPEZ
6	GUSTAVO ARDILA	AY	7/744117	DMP	GUSTAVO
7	Nicolas Duarte	AY	1007243789	DMP	Nicolas
8	Daniel urrida mendoza	AY	1143410516	DMP	Daniel
9	Juan Alejandro B	AY	1001417658	DMP	Alejo.
10	Eduardo Bianchi	oficial	98523225	DMP	E.
11	Gildardo Gonzalez	oficial	70162203	DMP	Gildardo
12	Luis Alfredo Duarte	Ay	8.126.893	DMP	L.L.D.
13	Jhan Alexander Vargas	Ay	1020449004	DMP	Jhan
14	Alberto Ayala	AYL	8011083	DMP	
15	David Eduardo Gomez S	AY	AV 75841	DMP	David

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	16 - 05 - 2025	LUGAR	Bombona 2

TEMA(S): Manejo Herramientas Manoales

INSTRUCTOR: Luis F Orozco TIEMPO (MINUTOS): 15

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Glemen Diaz	Empleado	1003343366	Emco	
2	Luis vargas gonzalez	AY	1146442012	EMCO	Luis vargas G
3	Davison Valle G.	Encargado	1001363044	Emco	
4	UriEL DEJESUS	OP	1037598908	EMCO	UriEL
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	16-05-2025	LUGAR	Enlace Boston.

TEMA(S): Uso correcto de EPP

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera B **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	JOHN ANDRES BLANDON A	AY ENTIBADO	1036616606	DMP	JOHN BLANDON
2	Jhon E Buitrago	Aprendiz	1041435649	Alfecco	
3		AY	71081825	DMP	
4	Luis Javier Cuesta	Operador	1001026657	amarioma	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Andrea Blandón.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	17 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Cuidados basicos al hacer levantamiento manual de Cargas

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F- Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	Encargado	3672688	MEC	
2	Yeison Main M.	Auxiliar	1036B13SZ	ExCaei	
3	Edwar Main	OP.	9855455M	M.E.C	
4	[illegible]	Maestro Ob.	70928025	MEC	
5	Jonny Ochoa	AYU	71766975	MEC	
6	Luis A Rodriguez	OF-	1039291247	MEC	
7	HERNAN CARVAJAL	AUX TOPO	71742482	VG-VNF	
8	[illegible]	OF	1179999229	DL DECCO	
9	Miguel Osorio	Ayu	1195445550	MEC	
10	Nestor Serrano	AYU	1049453880	MEC	
11	Jose miguel mosquera Giron	Ayudante	1027944110	MEC	
12	Alexander [illegible]	A — E	1077263	MEC	
13	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1077974008	MEC	
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

· Dar a Conocer Pautas basicas Para el Cuidado de la Columna ante el levantamiento de Cargas Para Prevenir a Futuro afectaciones en la Salud.

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla ☑	Capacitación ☐	Entrenamiento ☐	Inducción ☐
Reinducción ☐	Otro ☐		

FECHA	17-03-2023	LUGAR	Bombona 2.

TEMA(S): Orden y Limpieza.

INSTRUCTOR: Luis Fernando Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	URIEL DE JESUS	OF	1077598988	EMCO	Uriel
2	Davison Valle G.	Auxiliar	1001363044	Emco	
3	Glemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	~~Diaz~~
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado *por:*	*Revisado por:*	*Aprobado por:*	*Modificado por:*
Melba albañil	*Melba albañil*	*Horacio Vega*	*Catalina Montoya*
Coordinadora SST	*Coordinadora sst*	*Representante Legal*	*Profesional GR*
2019	*2019*	*2019*	*22/03/2023*

SSS

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	17-05-2025	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Mi actitud en el trabajo.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 45'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	DUVAN DARIO SOTELO	ETICAR	4066424317	ARCOS	
2	HONORIA PANTOJA LUNA	AUX VIAL	43571667	CONSORCIO	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla ☐	Capacitación ☐	Entrenamiento ☐	Inducción ☐
Reinducción ☐	Otro ☐		

Contratista M&M

FECHA	17 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Cuidados basicos al hacer levantamiento manual de Cargas

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f. - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	JOSE MOSQUERA	AYT	1007061472	M y M	
2	Yolanda mosquera	AYT	1128814785	M y M	
3	Heiber Chaverra	encargado	11-780155	M.M	Chaverra
4	Andres Ucha Mendoza	Ayudante	1067870146	M y M	Andres M.
5	oscar David	AYT	1077431705	M y M	oscar
6	Santiago Bravo	AyT	71190749	M y M	SANTIAGO
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Dar a Conocer Pautas basicas para el Cuidado de la Columna ante levantamiento de Cargas Para Prevenir a futuro afectaciones en la Salud.

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	17-05-2023.	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Actitud en el trabajo.

INSTRUCTOR: Ana María Toro TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Deivy David Obando M.	AYte.	1152440107.	ARPE	Deivy O.
2	Mauricio Obando.	Of.	98.640.608.	Arpe.	Mauricio O.
3	DAVID JOSE RODRIGUEZ	AYU	1002492238	ARPE	
4	MATIA MONSALVE	AYU	8471493	ARPE	MATIA
5	Pablo Vasco	Ayudante	1.006.287.410	ARPE	Pablo Vasco
6	Gabriel de Jesus Vasco	Ayudante	94.434.113	ARPE	Gabriel Vasco
7	Seven Junior Martinez	AY	1002554776	ARPE	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional CR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	17/05/2023.	LUGAR	El Pablado.

TEMA(S): Actitud en el trabajo.

INSTRUCTOR: Ana María Torres TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Nivaldo Parmiel	operador	9010145696	EGVG	
2	Juan Echeverry	Aux Vial	1128791773	Consorcio	Juan G
3	Yefersson Acosta	Ayudante	1152218134	ARGEON	
4	Stefany Henao	Aux ing	1006209234	Consorcio	Stefany H
5	Alvaro Miranda	oficial	78175911	ARGEON	Alvaro Miranda
6	Jaime urbiñez	oficial	78295101	ARGEON	Jaime urbiñez
7	Juan David H	oficial	98708390	ARGEON	
8	Domingo Moreno	Auxiliar e.	1077457511	ARGEON	Domingo
9	fabian osorio	Ayudante	1038877373	Argeon	fabian
10	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228547	ARGEON	ODER
11	Reginaldo Diaz	oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
12	Wilmer Alejandro Gomez	Ayu	1075575641	Argeon	wilmer alejandro gomez
13	Javier Rosario Pantoja	oficial	1068812011	Argeon	Javier
14	Emilio HERRERA	Ayudante	1133797885	ARGEON	
15	Alexi Villalba	AYUdante	1057826990	ARGEON	Alexi
16	Oder Smith V. B	Ayudante	1051816014	ARGEON	
17	Yonier David Pinto	Ayu	1072412762	ARGEON	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Una buena actitud en el trabajo puede prevenir accidentes laborales.

Ana Torres.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SST

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Davinson Carlos	AY	1045733877	DMP	
17	Eduardo Gil	Oficial	98563 695	DMP	
18	Jose B H	AY	93287316	DMP	
19	HECTOR AGUDELO C	AY	15340788	DMP	HECTOR
20	Jhonnys del rio pranth	AY	1048230949	DMP	Jhonnys
21	Yonaiker Ricardo	Aprendiz	7242800	DMP	
22	Danilo Urriola mendoza	AY	1143470516	DMP	
23	Jose Antonio Ariza	AY	1003618882	DMP	
24	Dalinson caicedo Urrutia	AY	1076382778	DMP	
25	Jose Duarte	AY	7716870	DMP	
26	Gustavo Adolfo	AY	1744140	DMP	
27	Dani perea alvarez	AY	1047733	DMP	
28	Yon Carlos Cordoba O.	AY	1078117945	DMP	
29	Danio Eugenio Jaramillo	AY	75075844	DMP	
30	Duvarney Mosquera P	encargado	7002705856	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Mosquera B. FIRMA DEL INSTRUCTOR

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	17-05-2025	LUGAR	Barton Cerciso

TEMA(S): Que hacer en caso de emergencia

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan pablo Ibañez	ay	1005055799	Dmp	Juanpablo
2	Xiomara Parra	A	1007443389	Dmp	Xiomara
3	Rodrigo Antonio ach E.	oficial	15.537.709	DMP	Rodrigo
4	Alberto Alzate	AyD	8011783	DMP	
5	carlos Lopez	AY	70509582	D m P	carlos Lopez
6	Gildardo Gonzalez	Oficial	70162209	DMP	
7	Edison Acosta	operal	71705719	Dmp	
8	Braikin MORENO	AY	9864459	DMP	
9	Diego Duarte Rojas	ayudante	1077470471	DMP	Diego
10	Juan Alejandro B	A-Y	1001417658	DMP	Alejo
11	Luis Alfredo Duarte	Ay	8126.893	DMP	
12	Jhon Alexander Vargas	Ay	1020449001	DMP	
13	Kelly Gomez	Ay	1128052XX	DMP	
14	YULIZA cobba polanco	A Y	1193596211	DMP	YULIZA
15	Brayan Blandon	A y	1036.646.769	Dmp	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Maquera B. **FIRMA DEL INSTRUCTOR**

Elaborado *por:*	*Revisado por:*	*Aprobado por:*	*Modificado por:*
Melba albañil	*Melba albañil*	*Horacio Vega*	*Catalina Montoya*
Coordinadora SST	*Coordinadora sst*	*Representante Legal*	*Profesional GR*
2019	*2019*	*2019*	*22/03/2023*

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	17-05-2025	LUGAR	Boston Encuso

TEMA(S): Que hacer en caso de emergencias.

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	AY	7108182	DMP	[signature]
2	JOHN ANDREY BANDEN H	AYUDANTE	1036616606	DMP	[signature]
3	[illegible]	OPERARIO	70741235644	ASECCO	[signature]
4	Luis Javier Cuesta	OPERADOR	1001902665	ASECCO	[signature]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	19 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Pueblo

TEMA(S): Orden y aseo en el Puesto de trabajo

INSTRUCTOR: Fabian Orlando F. Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Leivis ANDRES	AYUDANTE	1.052504660	M.M	
2	Andres Vega Mendoza	Ayudante	1.067810146	M Y M	Andres M.
3	Oscar David	A Y T	1077431705	M x M	
4	Julian Ocampo	A-y	1000644582	M Y M	
5	Jose mosquera	A x T	1007062172	m x m	
6	Juanda mosquera	A x T	7728844185	m x m	
7	Alexander castro	Oficial	1117227[illegible]	M&M	
8	Yhon David Ospina	Ay	7866403	M y m	
9	Hoinder otalvaro	Encargado	1[illegible]780155	M-M	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

. Se resalta la importancia de mantener en orden y aseo el area de trabajo organizado con la finalidad de evitar, prevenir AT que puedan afectar la integridad fisica.

Fabian Diaz F.
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	19-05-2025	LUGAR	Bombona 2

TEMA(S): La importancia de los preoperacionales en los Equipos.

INSTRUCTOR: Leis F Orozco TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Clemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	
2	Uriel Deluque	OF	1037598908	Emco	
3	Davison Valle G.	Auxiliar	1001363044	Emco	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	14 - 05 - 2025	LUGAR	Bosta

TEMA(S): Manejo de Cargas manuales

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 45 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	FREYDELL A. Palacios	AY	1030440733	EXCAPI	FREYDELL
2	ELKIN ARIAS	OFICIAL	78762516	EXCAPI	ELKIN
3	JHON ASPRILLA	OP	8.363.336	EXCA	ASPRILLA
4	Shoan salazar	AYU	1.192722465	EXCAPI	
5	Juan Diego Ram	AY	1.000538631		
6	ARNOLS Prasco	AY	1104041521	EXCAPI	
7	ALVARO Machacha	AYU	1018056S	EXCAPI	ALVARO
8	ALBERTO P	OF	1017172390	EXCAPI	AABP
9	YEISON RESTREPO	AY	1214742760	EXCAPI	YEISON R
10	JOSE M. DELLO	AY	9.042817	EXCAPI	José Dello
11	Wilfredy Hernandez Rivas	AY	1045528480	Excapi	wilfredy
12	Divier porto	Oficial	1143284422	EXCAPI	
13	[illegible] DAVID	AUXILIAR	1045492205	EXCAPI	
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	19 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Orden y aseo en el Puesto de trabajo

INSTRUCTOR: Fabian Dcal f. - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Marlon Agudelo J.	Ayudante.	1023339016	MEC	MarlonA
2	Luis Alfredo Bolivar	Ayudante	1066528411	MEC	
3	Nestor Sepulveda	AYU	1019463880	MEC	Nestor
4	Edwar Maria R	OP	98554577	M.S.C	
5	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71 742 482	VG-VNF	HCarvajal
6	Yerson Marin	Aux tran	1036681352	Excel	
7	Jennifer Cardenas	Res Aux	1070598338	Vg-Vnf	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Recordar al personal Contratista MEC la importancia de mantener en orden y aseo area de trabajo para mantener pautas de seguridad y evitar AT en eventos no queridos que afecten la integridad fisica

Fabian Dcal F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	19-05-2025.	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Inspecciones de seguridad.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Wilton Ramirez	operador.	94461568G	EQUG	
2	HONORIO PADILLA LUNA	consorcio Auxiliar	43576678	consorcio	
3	Juan echeverry	Aux Vial	1078771775	consorcio	Juan E
4	Alirio miranda	Oficial	78752911	Argon	
5	Jairo urbina	oficial	78295141	Argoon	
6	fabian osorio	Ayudante	1078827329	Argon	fabian
7	Domingo moreno	Auxiliar-C	1077437544	ARGON	
8	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Importancia de las inspecciones de seguridad.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Realizar la debida posicion A la hora de Realizar cargas manuales.	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	19-05-2025	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Importancia de las inspecciones.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Martin Arbeláez	Ayudante.	8471493	ARPE	
2	Pablo Vasco	Ayudante	1.006.287.43	ARPE	
3	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	94.434.113	ARPE	
4	Sayan Junior Martinez	Ay	1002547776	ARPE	
5	Leone/ obando	of.	71 739 694	Arpe	
6	Deivi obando	Ayud	1152440107	ARPE	
7	Mauricio obando	of.	98640648	Arpe	
8	pedro obando	of.	1 70551114	ARPE	
9	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1002477218	ARPE	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Importancia de las inspecciones programadas.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	19-05-2025.	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Inspecciones de seguridad.

INSTRUCTOR: Ana María Torres TIEMPO (MINUTOS): 45'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Rodrigo Díaz	oficial	15049347	ARGEON	
2	[illegible]	EMCARGADO	[illegible]	ARGEON	
3	Medardo Gomez	Ayu	19785561	ARGEON	
4	Aquiles A Flu	Operario	71945047	Aldecco	
5	Oderssmith V.	Ayudante	1051816014	ARGEON	
6	Emilio Herrera.	Ayudante	1133791225	ARGEON	
7	Yefferson Acosta perez	Ayudante	1152128134	ARGEON	
8	Javier Rosario Pantoja	Oficial	1068912017	Argeon	
9	Alexi Villalba	Ayudante	1051826990	ARGEON	Alexi
10	Aquiles A Flu	operario	71945047	Aldecco	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Importancia de las inspecciones preoperacionales

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	[illegible] E Bonilla	Revisio	1064735649	Alelco	
17	Duvaney Murillo P	Encargado	7007705856	IPM P	
18	Luis Lonnier Acosta	operador	1001026657	amaramag	
19	Didier Salgado	Operador	1033793892	EVG	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Jajiana Jaregas FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	19-05-2025	LUGAR	Boton enciso.

TEMA(S): Alglene personal

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Alejandro Blandón	A-Y	1001417658	DMP	Alejo.
2	Melino Rivas Mosquera	Auxiliar obra	1.038.810.114	DMP	Melino
3	Juan manuel Yepes R.	Ay	1000195297	DMP	JuR.
4	carlos Lopez	AY	70509582	P M P	carlos Lopez
5	Sergio Gomez	OF	70471523	DMP	Sergio Gomez
6	Jhonnys del rio prentt.	Ayudante	1045230949	Dmp	JhonnYS
7	Jose Antonio Arka	AY	1043608832	DMP	Jose.A.
8	Danico urioca mendoza	AY	1143410516	DMP	Danico
9	Darlinson cailedo V.	Ay	1.076387719	DMP	Darlin
10	Dorí perea alvarez	Ay	21473212	DMP	Dorí perea
11	Kelly Gomez	Ay	1128052351	DMP	Kelly
12	YULIZA cordoba pertuz	Ay	1193596211	DMP	YULIZA
13	Yan Carlos Cordoba U.	Ay	1078117945	Dmp	Yan
14	JEAN ANDRES BLANDON V	Ay extendido	1006166606	DMP	JEAN BLANDON
15	Jhonder Blandon	Oficial	95523225	Dmp. P	J. Blandon

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Moyoera B. FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	19-05-2025	LUGAR	Boston encuso

TEMA(S): Higiene personal

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Gustavo Adolfo	Ay	7174117	DMP	Gustavo
2	Rodrigo Antonio ochoa	oficial	15.537.709	DMP	Rodrigo
3	Luis Alfredo Duarte	Ay	8126 893	DMP	L. D. S
4	Jhon Alexander Vargas	AE	1020449004	DMP	
5	Juan Pablo Ibañez	ay	1006055299	Dmp	Juan pablo
6	Ana Gomez	AY	7507TBY1	DMP	Ana G
7	Gildardo Gonzalez	Oficial	70162709	DMP	
8	Yonainer Briceño	Alentand	7242800	DMP	Alex
9	Alberto Abat	Ayu	8011083	DMP	
10	Daimson Barios C.	AYO	1045232879	DMP	
11	Diego ~~Fuentes Ruiz~~	ayudante	1077470471	DMP	~~D~~
12	Jorge Luis	OFICIAL	5483126	DMP	Jorge Luis
13		AY	71081825	DMP	
14	Hector Aguirre	AY	1153407888	DMP	Hector
15	Jose H	AY	9328931	DMP	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	20 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Señales de transito

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 70 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Robin Macias	Maq/lo Ote	70926025	MEC	
2	Pedro	operador	7087918	EJE	
3	Alexander Dahiga	A — E	1507726	MEC	Alex Dahiga
4	Edwar Mamar	Op.	9855691	MEC	
5	Luis Alfredo Bolivar	Ayudante	1066528711	MEC	L.A.B.
6	Lonny Ochoa	AYU	F1766975	MEC	
7	Luis F Rodriguez 07 —		1039241247	MEC	
8	Deiri Macias	Encargado	36722688	MEC	
9	Yerson Marin	Auxiliar	1036681382	Grupo	
10	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71742482	VG-VNP	HERNAN
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Explicar al personal asistente los 04 tipos de Señales de transito Usados en Via Publica para informar o Condicionar, transeuntes al transitar por Carreteras basados en la normatividad Colombiana.
  - Informativas
  - Reglamentarias
  - Preventivas
  - Transitorias

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla [x]	Capacitación [ ]	Entrenamiento [ ]	Inducción [ ]
Reinducción [ ]	Otro [ ]		

Contratista M&M

FECHA	20 Mayo 2025	LUGAR	Los lomas Poblado

TEMA(S): Señales de transito

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	DEIVIS ANDRES	AYUDANT	1.085.046600	M i M	
2	Oscar David	AYUDANT	1077431705	M i M	
3	Andres Vera Mendoza	Ayudante	1067870416	M Y M	Andres M.
4	Jhon David Salcedo	Ayu	9866703	M y M	
5	Julian Ocampo	AY	1000614582	M Y M	
6	Alexander Cuesta	Oficial	1117276	M Y M	
7	Jose mos	A Y T	1007671472	M y M	
8	Yolanda mos	A Y T	1128844183	M y M	
9	Santiago Bray	A y T	71140749	M y M	
10	Heiner Chaverra	En entrenado	1.780.155	M. M	Chaverra
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Dar a Saber al personal Contratista M&M los 04 tipos de Señales de transito usadas en via Publica Para informar a Conductores, transeuntes al transitar Por Carreteras, basadas en la normatividad Colombiana.
  - Informativa
  - Reglamentaria
  - Preventiva
  - Transitorias

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Dar a conocer al personal las distintas Señales de transito y para que nos sirven.	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	20-05-2025	LUGAR	Boston

TEMA(S): Señales de transito.

INSTRUCTOR: Juan Esteban h. **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	EIKER RIBAS	OFICIAL	98762514	EXCAPI	EIKER
2	ALEXANDER IBAGON	CONDUCTOR	71769037	EXCAPI	Alexander
3	ARNOVIS PROSCA	AY	1104404581	EXCAPI	Arnovis
4	ALVARO MOHECHA	ALVARO	10180565	EXCAPI	ALVARO
5	JHON ASPRILLA	OF	8.363.336	EXCA	ASPRILLA
6	FABEYDELL A. PALACIOS	AY	1030440788	EXCAPI	FABEYDELL
7	ALBER R P	OF.	8172390	EXCAPI	A.R.P.
8	Jhonatan Alexis M	AY	1214722760	Excapi	Jhonatan M.
9	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISON R
10	KEINER DAVID	AY	1045097705	EXCAPI	KEINER
11	JOSE M. BELLO	AY	9.042817	Excapi	Jose M. B
12	[illegible]	OF	1148452506	EXCAPI	[illegible]
13	Divier porto palacio	Oficial	1143284122	Excapi	Divier
14	Sandra Vanga	Aux vial	1017154532	Vg- VNF	Sandra
15	Leidy Vanga	Aux vial	1017208034	Vg- VNF	[illegible]

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	20-05-2025.	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Señales de transito

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
2	Alexis Miranda	oficial	78751911	ARGEON	
3	Jairo [illegible]	oficial	79.951.[illegible]	ARGEON	
4	Domingo Moreno	Auxiliar ec.	1077437514	ARGEON	Domingo
5	Juan echeverry	Aux Vial	1128794225	consorcio	Juan E
6	Juan David H	oficial	98708340	ARGEON	
7	fabian osorio	Ayudante	1038873329	Argeon	fabian
8	Luis Javier Cuesta	operador	1001026857	ARGEON	Luis
9	Nivilton Ramirez	operador	94141568C	EQUS	
10	Cristian Gonzalez	AYUDANTE	1003003306	ARGEON	Cristian G.
11	Andres Viva	AYUDANTE	1066893452	ARGEON	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Se comparte con el personal el tema de las diferentes señales de transito y su importancia.

Ana Torres.
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	20-05-2025.	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Señales de transito.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alexi Villalba	Ayudante	1057826990	Argeon	Alexi
2	Mercado gomez	Ayudante	19748561	Argeon	Mercadogo
3	Yeferson Acosta	Ayudante	1152 218134	ARGEON	
4	Emilio HERRERA	Ayudante	1133797885	ARGeon	
5	Oder smith V. B	Ayudante	1051816014	ARGEON	
6	Javier Rosario Pantoja	Oficial.	1068812017	Argeon	
7	Yonier Dario Nieves	Ayu	1072429603	Argeon	
8	Reinaldo Diaz	oficial	15049347	ARGEON	
9	Segundo A Fl	Operario	71945047	ARDCCO	
10	Honorio Padilla Lora	Mux Vial	43576678	Consorcio	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Se comparte con el personal el tema de las señales de transito y su importancia.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	20/5/2023.	LUGAR	El Pobado.

TEMA(S): Señales de tránsito.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Deivy Javier Obando M.	Dllo.	1152440107.	Arpe.	Deivy O.
2	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1002492275	Arpe	
3	Martin monsalve	Ayudante	8471493	Arpe	martin
4	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	9443113	ARPE	Gabriel Vasco
5	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1006787420	ARPE	Pablo Vasco
6	pbo Obando	Oficial	67as sem	Arpe	pbo
7	Mauricio Obando.	OF.	98.640.608	Arpe.	Mauricio O.
8	Leonel Obando	OF.	71.739.684.	Arpe.	Leonel O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Diferentes señales de transito y su importancia.

Ana María Toro
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	20-05-2025.	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Senales de Transito.

INSTRUCTOR: Ana Maria Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Senen Junior Martinez	AY	1002154776	AIPE	
2	Mauricio obando	Ofi	98666685	ARPE	
3	Leonel obando	oficial	71739644	oryt	
4	Delvi obando	ay v		arpe	
5	Dairo Jose Rodriguez G	Ayu	1002492278	AIPE	
6	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	94934113	ARPE	Gabriel Vasco
7	Pablo Vasco	Ayudante	1006287.420	ARPE	Pablo Vasco
8	[illegible]	oficial	6.755.44	Arpe	
9	Martin Marsalez.	Ayudante	3471493	ARPE	martin
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	20-03-2023	LUGAR	Bosco

TEMA(S): Señales de Tránsito

INSTRUCTOR: Tatiana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 m

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yomara Duque	Aux	1007743389	DMP	
2	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	
3	Davinson Barrios C	AYD	1045730899	DMP	
4	Jose Antonio Arias	AYD	1143648832	DMP	
5	Hector Alvarez	A Y	5340188	DMP	
6	JOHN ANDRES BRAVO	AUXILIAR	1036616606	DMP	
7	Yhonde Rivadeneira	Oficial	98523985	D.M.P	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Tatiana Vanegas
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	20-05-2023	LUGAR	Bombona 2

TEMA(S): Señales de transito

INSTRUCTOR: Luis F Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Davison Valle G.	Auxiliar	1007363044	Emco	
2	Uriel Dejesus	OF	1037598908	EMCO	Uriel
3	Glemen Diaz	Encargado	1003343366	tmco	Glemen
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Que son las Señales de transito
Señales preventivas.
Señales de obra, Señales transitorias. y temporales.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Jose Alejandro B	A-Y	1004176SE	DmP	Alejo
17	Alberto Alzate	AY	8011083	DMP	
18	LUIS AFED	AY	312697	DMP	LUIS
19	Diego	Operador	1077472041	DMP	
20		AY	7.081825	DMP	
21		AY	986943577	DMP	
22	Jhonnys del rio prieth	AY	1045130949	DmP	Jhonnys
23		AY	1036.646264	DmP	
24	Rodrigo Antonio ochoa S.	oficial	15.537.709	DmP	
25	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	
26	GUSTAVO ADOLFO	AY	71744174	DMP	GUSTAVO
27	JUVENEX PEDRO P	encargado	1007705956	DMP	
28		operador	70877918	EJE	
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Mosquera FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	20-05-2025	LUGAR	Boston encaso.

TEMA(S): Señales de transito.

INSTRUCTOR: Andrea Moguera **TIEMPO (MINUTOS):** 10 MTS

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	A Y	1193596211	DMP	[illegible]
2	[illegible]	AY	[illegible]	DMP	[illegible]
3	Melino Rivas	A Y	10388D114	DMP	[illegible]
4	[illegible]	OFICIAL	5983723	DMP	[illegible]
5	[illegible]	AY	[illegible]	DMP	[illegible]
6	[illegible]	AY	1078117945	DMP	[illegible]
7	[illegible]	AY	1076382778	DMP	[illegible]
8	[illegible]	AY	7507784	DMP	[illegible]
9	[illegible]	OFICIAL	70162209	DMP	[illegible]
10	carlos lopez	AY	70509582	DMP	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	AY	1214723247	DMP	[illegible]
13	[illegible]	AY	1143410576	DMP	[illegible]
14	[illegible]	AY	[illegible]	DMP	[illegible]
15	[illegible]	AY	[illegible]	DMP	[illegible]

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	21 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Como atender una emergencia!

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	Encargado	3672688	MEC	
2	Luis Alfredo Bolivar	Ayudante	1066528717	MEC	
3	N.V. Ivan Roman	operador	94445686	Eq 116	
4	Edwin Mauricio	OF.	98554574	M.S.C.	
5	Jonny ochoa	PYU	71766975	MEC	
6	Juan Sebastian Ramos Avila	OFICIAL	1077474008	MEC	
7	Alex Ramirez	A G	15072263	MEC	Alex Ramirez
8	JOSE miguel mosquera	Ayudante	1027946490	MEC	Jose mosquera
9	Luis F Rodriguez G	OF-	1039291247	MEC	
10	Yerson Mach	Aux ton	1036691332	Excol	
11	HERNAN CARVAJAL	AUX TOPO	71712182	VG-VNF	HERNAN
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
- Se resalta la importancia de saber actuar ante un evento de Atencion de emergencia (Evaluacion inicial, Primer auxilio, Plan de emergencia, Prevencion Comunicacion, linea emergencia...

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional CR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	21 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Como atender una emergencia !

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1 X	Horacio Chaverra	encargado	11 780 155	M Y M	Chaverra
2 X	Samuel Perez	AyO	71180749	M y M	SPD
3	Alexander Del castro	oficial	1117227[illegible]	M Y M	
4 X	Andres Vega Mendoza	Ayudante	1067870146	M Y M	Andres M.
5 X	oscar David	A y T	1077431705	M Y M	
6	Jhon David Ecala	A. -	1266040	M y m	
7 X	Jose mosquera	A y T	1007062472	M y m	
8	Heider mosquera	A y T	1128844785	M y m	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se resalta al personal asistente a charla SST la importancia de Saber Como actuar ante un evento de AT (Evaluacion inicial, Primer auxilio Plan de emergencia, Prevencion, Comunicacion, linea de emergencia

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
lograr un buen impacto en el personal al la hora de Atender una emergencia dentro del horario laboral.	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	21-05-2025	LUGAR	Bosconia

TEMA(S): Como Atender una Emergencia

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juandiego Ramirez	A/	1.000.538.731	Excon	
2	Alba B.	Ofi	1017172390	excaP.	ABP
3	JHOSATAN ALEXIS	ayu	1047272760	EXCAB	ALEXIS
4	Sandra Ospina	Conductor	1.018154532	Casado	Sandra
5	Yeison Esteban V	Ay	1000535447	excapi	Yeison E
6	Keynar	A/	1045492295	Con	Keynar
7	YEISON RESTREPO	Ay	8128555	EXCAPI	YEISONR
8	Jose M. Ballo	AY	9.042817	excapi	Jose M.B
9		OF	1100452500	excapi	
10	FREDDELLO - Palacios	Ay	1036440733	EXCOPI	FREDDELL
11	ARNOLIS Prasca	A y	1044404591	EXCOPI	Arn
12	ALVARO Mahecha	Ayu	10180565	EXCOPI	ALVARO
13	JHON ASPRILLA	Of	8.363.336	EXCA	ASPRILLA
14	Cesdy Ospina	Aux Vial	1017208034	Vg- VNF	
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	21-05-2025.	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Como atender una emergencia.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Mercedes Gomez	Ayudantes	1776855C1	Argeon	Mercedes Go
2	Javier Rosario Pantoja.	oficial	1068862017	Argeon	
3	Reginaldo Diaz	Oficial	1.044.943.147	Argeon	Reginaldo
4	Deivan Daza Salas	Encargado	1066579078	Argeon	Deivan
5	Oder smith V. B.	Ayudante.	1051816014	ARGEON	Oder
6	Yonier David Palacios M	Ayu	1077420663	Argeon	
7	Yeferson Acosta perez	Ayudante.	1152 218 134	ARGEON	
8	Alexi villalba	Ayudante	1057826990	Argeon	Alexi
9	Arquimedes Nuñez R	operario	91945047	Aldeco	Arquimedes
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Pautas para el momento de una emergencia

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	21-05-2025.	LUGAR:	El Poblado.

TEMA(S): Como atender una emergencia.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
2	Jairo Urbiaez	oficial	78295141	Argeon	Jairo
3	Alirio Miranda	oficial	78757911	Argeon	Alirio Miranda
4	Andres Villa	AYUDANTE	1006893452	ARGEON	Andres
5	Domingo Moreno	AUXILIAR CONS	1077137514	ARGEON	Domingo
6	Honoria Padilla Tuma	Aux Vial	43576678	Consorcio	
7	Juan Echeverry	Aux Vial	1128274775	consorcio	Juan E
8	Jean David H	oficial	98708340	Argeon	
9	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003008305	Argeon	Cristian G.
10	fabian Osorio	Ayudante	1038823329	Argeon	fabian
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Pautas para saber coaro atender una emergencia.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	21-05-2025	LUGAR:	Bombona #2.

TEMA(S): Como atender una Emergencia

INSTRUCTOR: Luis Fernando Orozco TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Davison Jair G.	Auxiliar	1001362244	Euro	
2	Elemen Diaz	Encargado	1003343366	emco	
3	UrielOrdoñez SVC	OF	1037598808	emco	UrielOL
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Puntos claves para la atención de una Emergencia
- Numeros de Emergencia.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	27/05/2025.	LUGAR	El Pobla do.

TEMA(S): Como atender una Emergencia.

INSTRUCTOR: Luis F Orrego D **TIEMPO (MINUTOS):** 75'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Deiry dario Obando M.	Dte.	1152440107.	ARPE.	Deiry O.
2	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1002n9220	ARPE	
3	Martin monsalve	Ayudante	971479	ARPE	Martin
4	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	99434113	ARPE	Gabriel Vasco
5	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1006287420	ARPE	Pablo Vasco
6	Pablo Obando	Oficial	1705544	ARPE	
7	Pablo Obando	oficial	1705544	ARPE	
8	Mauricio Obando.	OF.	98.640.608.	Arpe.	Mauricio
9	Cronel Obando.	of.	71.739.694.	Arpe.	Cronel O.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Didier Laguna	Operador	1033793897	EVS	
17	Pablo Cano	operador	70877918	EJE	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Mosquera. FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	21-05-2025	LUGAR	Boston encino.

TEMA(S): Identificacion agentes de riesgo.

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera B. **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Kelly Gomez	Ayudante	1128052351	DMP	
2	Melino Rivas	Auxiliar	1038810114	DPM	Melino
3	Brookin Moscoso	Ay	98694597	DPM	Brookin
4	Sergio Gomez	07	70471523	DMP	Sergio Gomez
5	Juan manuel Yepes R	Ay	1000195297	DMP	
6	Jorge Lino	oficial	5432123	DMP	
7	Jose V H	A Y	93289316	DMP	
8	Dario Eugenio Gomez	AY	7507844	DMP	
9	Danica urrieta mendoza	AY	1143410576	DMP	
10	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	Juan pablo
11	Yomara Tarla	Ay	1007243387	DMP	Yomara
12		AY	7108825	DMP	
13	Gustavo Acosta	AY	71744117	DMP	Gustavo
14	Diego Jmolo R	Ayudante	1077477471	DMP	
15	Yulia cabba palacio	A Y	1193596211	DMP	Yulia

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Duvan E Bustos	Operario	1071435679	Publico	
17	Duverney Morillo P	Encargado	1007705856	DMP	
18	JOHN ANDRES BRAVO H	Ayudante	1036616606	DMP	
19	ALEXANDER PRICIANO AE		7242800	DMP	
20	Yan Carlos Cobba U.	AY	1078117945	Dmp	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Jaiana Vanegas FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	21-05-2025	LUGAR	Boston encuso.

TEMA(S): Identificacion de los agentes de riesgo.

INSTRUCTOR: Johana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Gilolando Gonzalez	OFICIAL	76162209	DMP	
2	Luis Alfredo Duarte	AY	8.126.893	DMP	
3	Jhon Alexander Vargas	AE	1020449004	DMP	
4	Rodrigo Antonio ocha S.	oficial	15.537.709	DMP	
5	Orlando Blandon	oficial	98573225	DMP	
6	carlos Lopez	AY	70509582	DMP	carlosLopez
7	Alberto Abate	AyU	8011083	DMP	
8	Juan Alejandro Blandón	AY	1001417658	DMP	Alejo.
9	Brayan Blandón	AY	1036646869	DMP	
10	Daniperezalvarez	AY	1147236471	DMP	DaniPerez
11	Davinson Barrios C.	AYD	1045230899	DMP	
12	HECTOR Alvarez	AY	15340788	PMP	HECTOR
13	jhonnys del rio prenth.	Ayudante	1045230449	DMP	jhonnys
14	Darlinson Luicedo U.	AY	1.076382778	DMP	
15	JOSE DUARTE	AY	7174820	DMP	JOSE

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	22 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Identificacion, Clasificación de Riesgos..

INSTRUCTOR: Edson Diaz F - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jonny Ochoa	AYU	71766975	MEC	
2	Luis Alfredo Bottorff	Ayudante	1066528711	MEC	
3	[illegible]	Encargado	3675[illegible]	MEC	
4	Nestor Serrano	AYU	1094483860	MEC	Nestor
5	Juan Sebastian Pardo Avila	Oficial	1077174008	MEC	
6	Marlon Aguilera.	Ayudante.	2013339016.	MEC	Marlon A.
7	Jose Miguel Mosquera	Ayudante	1027946410	MEC	Jose Mosquera
8	Nivilton Pombo	Operador	94445086	VG	
9	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71742487	VG-VNF	HCRNAN
10	Yeison marin	Aux. tran	1036681352	EXCOL	
11	Luis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	EMCO	Luis vargas
12	Jorge Iván Giraldo	Of.	71791690	emco	
13	Jennifer Cardenas	Ing. Aux	1070598338	Vg - Vnf	
14	Yeison				
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se da a Conocer al personal asistente la Clasificacion de los Agentes de riesgos - fisicos, Quimicos, Mecanicos, electricos, fisico Quimico y demas... Ej de Cada uno de los riesgos ante Sus respectivas medidas de Prevencion y Control

Edson Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	22 Mayo 2025	LUGAR	Los Lamas Poblad.

TEMA(S): Identificación, Clasificación de Riesgos...

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Holden Echeverri	encargado	11 780155	M·YM	Echeverri
2	Santiago Bravo	AyD	71190749	M y M	SBravo
3	Alexander castro	Oficial	11172276	M Y M	Alexander
4	Jhon David Estrada	Ay.	98660403	M y M.	
5	Andres Vega Mendoza	Ayudante	1068870146	M Y M	Andres M.
6	Julian Ocampo	Ayudante	1000644582	M Y M	JOcampo
7	Jose mosquera	A Y T	1007067112	m y m	
8	Jhon Alex mosquera	A Y T	1128544786	m y m	
9	oscar david	A Y T	1077431705	M y M	Oscar
10	Jennifer Cardenas	Vg - VnF ing.	1070058339	Vg - VnF	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

. Se da a Conocer al personal Contratista M&M asistente a Charla las respectivas medidas medidas de Prevención y Control en base a la Clasificación de los agentes de riesgos: Ejemplo, medidas de Prevención y Control.

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Divier porto palla	Oficial	1143287122	Excap:	
17	Alvaro Mohecna	AYA	10880563	Excap:	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Identificar y lograr prevenir eventos no deseados a la hora de ejecutar de Actividades de distintas Areas y maquinaria

Juan Esteban H.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	22-05-2025	LUGAR	Bastón

TEMA(S): Identificación - clasificación de riesgos

INSTRUCTOR: Juan Esteban h. **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonatan meneses	AY	1214742760	EXCAPI	Jhonatan
2	ARNOVIS PRASCA	AY	1104404521	EXCAPI	
3	Yeison Ibarguen Vasquez	AY	1000356742	EXCAPI	Yeison I
4	Alber R P	AI	1017172	EXCAPI	AARP
5	José M. T	AY	9042817	EXCAPI	José M T
6		OF	1128 452504	EXCAPI	
7	Juan Diego Ruiz	AY	1000358732		
8	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPA	YEISON
9	KEVIN DAVID	AY	1.045407.27X	EXCAPI	KEVIN
10	ELKIN ARIAS	OFICIAL	78762	EXCAPI	ELKIN
11	Sandra Vanga	Aux vial	1017154532	Vg-VNF	Sandra
12	Leidy Vanga	Aux vial	1017208034	Vg-VNF	
13	Alexander Higuita	concreto	71769	Excapi	Alexander
14	JHON ASPRILLA	OF	8.363.336	EXCA	ASPRILLA
15	FREYDEL A. Palacios	AY	1036440733	Excapi	FREYDEL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	22-Mayo-2025	LUGAR:	Poblado - Florida.

TEMA(S): Identificacion - Clasificación de Riesgos.

INSTRUCTOR: Luis Fernando O TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	ENCARGADO	1066774374	ARGEON	[illegible]
2	Reginaldo Diaz	oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
3	[illegible]	Ayudante	1076875561	ARGEON	[illegible]
4	[illegible]	Auxiliar	43571678	Consorcio	[illegible]
5	Yeferson Acosta perez	Ayudante	1152218134	ARGEON	[illegible]
6	Yonier David Pinedos	AYU	1077420603	Argeon	[illegible]
7	Javier Rosario Pantoja	oficial	1068812017	Argeon	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	1133197895	ARGEON	[illegible]
9	Oder Smith V.	Ayudante	1051816014	ARGEON	[illegible]
10	Alexi Villalba	Ayudante	1051826990	ARGEON	Alexi
11	Stefany Henao	Aux Ing	1066209234	Consorcio	Stefany H
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora ssi	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	22 - Mayo - 2025	LUGAR:	Poblado - Florida.

TEMA(S): Identificación - Clasificación de Riesgos.

INSTRUCTOR: Luis F Orrego D **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan David H	Oficial	78708390	Argeon	
2	Jairo Hurbines	Oficial	78295141	Argeon	Jairo
3	Dominguero	Auxiliar-C	1037437544	Argeon	
4	Arquinde Arz R	operario	71945047	Alocco	
5	Luis Javier Cuesta	operador	1001026657	amaramo	
6	Andres villa	AY	1006299452	Argeon	
7	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228547	ARGEON	ODER
8	Jairo miranda	oficial	78751911	Argeon	
9	fabian Osorio	Ayudante	1038823339	Argeon	fabian
10	Cristian Gonzalez	AYUDANTE	1003001300	Argeon	Cristian
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	22-05-2025	LUGAR:	Bombona 2

TEMA(S): Identificacion - Clasificacion de Riesgos.

INSTRUCTOR: Luis Fernando Ocaño TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Elmer Diaz	Encargado	1003343366	Emco	
2	Deivis Ariel Valle C.	Auxiliar	1001363644	Emco	
3	Jose Jose Green U.	Oficial	7.779.690	Emco	
4	Uriel De Jesus	OF	1037598908	EMCO	Uriel
5	Luis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	EMCO	luisvargas6
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Que es un Riesgo - Peligro
Identificación y Clasificación de Riesgos.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	22/05/2023.	LUGAR	El Pobledo.

TEMA(S): Identificacion y Clasificacion de Riesgos.

INSTRUCTOR: Luis F Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Raul Javio Obando.	Ayte.	1152440107.	ANPE.	Raul O.
2	Dairo Jose Rodriguez	ANPE	1002492278	ANPE	
3	MARTIN MONSALVE	ANPE	80716211	ANPE	MARTIN
4	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	94434113	ANPE	Gabriel Vasco
5	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1006787420	ANPE	Pablo Vasco
6		Oficial			
7	Mauricio Obando	OF.	98.640.608	ANPE	Mauricio O.
8	Leonel Obando.	Of.	71.739.694.	ANPE	Leonel O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Horacio Vega FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	22-05-2025	LUGAR	Boston encino.

TEMA(S): Peligros reconocimientos y reporte

INSTRUCTOR: Tatiana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	Juan pablo
2	Orlando Gonzalez	oficial	70162209	DMP	
3	Dulinson Cuesta U.	AY	1016582778	DMP	Dulinson
4	GUSTAVO ADOLFO	AY	71744117	DMP	GUSTAVO
5	yuliza cordoba polanco	AY	1193596211	DMP	YULIZA
6	Yonaiker Briceño	AE	7242800	DMP	
7	Kelly Gomez	AY	1128052338	DMP	
8		AY	71081825	DMP	
9	JOHN ANDRES BAUDÓN H	AY ENTRENADO	1036616606	DMP	JOHN BAUDÓN
10		operador	71087918	EJE	
11	DOUGLAS MORINO P	encargado	2007705856	DMP	
12	JOSE DUARTE	AYUDANTE	71,74826	DMP	JOSE
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Diego [illegible]	Ayudante	1077420A1	DMP	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	AE	7249800	DMP	[illegible]
20	Sergio Gomez	OZ	70471523	DMP	Sergio Gomez
21	Davinson Barrios C	AYD	1045730847	DMP	[illegible]
22	Jose Antonio Ariza	AY	1003648832	DMP	Jose. A
23	Dorg perea alvarez	AY	1214723247	DMP	Dorg Perea
24	jhonnys del Rio prenth	AY	1045230949	Dmp	jhonnys
25	Danilo ussiola mendoza	AY	1143440516	DMP	[illegible]
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	Andrea Mosquera.
	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	22-05-2025	LUGAR	Boston encuso

TEMA(S): Peligro reconocimiento y reporte

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera. **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	carlos Lopez	AY	7a509582	D m P	carlos Lopez
2	Luis Alfredo Duarte	Ay	8.126.893	DMP	LUIS
3	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	
4	DAIRA Eduardo Gomez S	AY	7507841	DMP	Daira Gómez
5	Alberto Alzate	AYD	8011083	DMP	Alberto
6	Rodrigo Antonio ochoa S.	oficial	05537.704	DMP	Rodrigo
7	Brandon Moreno C	Ay	98694597	DMP	Brandon
8	Jose B H	AY	9708936	DMP	
9	Hector Aguirre C	A Y	15 3A0788	P M P	Hector
10	jorge Luis	OFICIAL	5983126	DMP	jorge Luis
11	Bayar Blandon	A y	1.036.646264	DMP	Bayar
12	Melino Rivas	Auxiliar	1.038.810.114	DMP	melino
13	Jan Carlos Cordoba C	AY	1078117925	DMP	Jan
14	Juan manuel Yepes R	Ay	1000195297	DMP	Juan
15	Juan Alejandro B	A-Y	1001417658	DMP	Alejo.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	23 Mayo 2025	LUGAR	Los Lomas Pobladc

TEMA(S): Peligro y Controles; Reconocimiento y reporte

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f. Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jonny ochoa	PM	7176975	MEC	
2	Marlon Angelo J.	Ayudante	1023339026	MEC	Marlon A.
3	Juan Sebastian Lamos Avila	Oficial	1077[illegible]	MEC	
4	Nestor Serrano	AYU	1049487880	MEC	Nestor
5	Wilton Ramirez	operador	94141586	EQUG	
6	Luis Alfredo Balbuena	Ayudante	1066528711	MEC	
7	Julio Mateo J	Encargado	1671682	MEC	
8	Jose Miguel Mosquera	Ayudante	1027946910	MEC	Jose mosquera
9	Luis A Rodriguez G	Of.	1039291247	MEC	
10	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71742182	VG-VNF	HERNAN
11	Yerson Main M	AUX. tran	1036681352	EXCOPI	
12	Alex. RAMIREZ	A — E	15077263	MEC	Alex Ramirez
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

· Resaltar la importancia de Contar Con la habilidad de identificar riesgos en el lugar de trabajo todo en base al Semaforo Comun, metodos Para identificar Peligros, Para reportar, Ventajas del reporte oportuno de los Peligros

Fabian Diaz f.
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	23 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Pablad

TEMA(S): Peligro y Controles, Reconocimiento y reporte

INSTRUCTOR: Fabian Dial F. Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Heiden Figueroa	encargado	1C-780155	M-M	Figueroa
2	Alexander Castro	Oficial	1117227276	MYM	Alexander
3	Andres Vega Mendoza	Ayudante	1067870M6	MYM	Andres M.
4	oscar Jesus	AYT	1077431705	MY M	Oscar
5	Santiago Bran	Ayo	71190749	My M	S1730
6	Sebastian Espinosa	Ayu	1193223933	My Mn	Sebastian
7	Jose mosquera	A y 1	1007062422	m y m	
8	juanda mos	A T T	1128544185	m y m	
9	Julian Campo	Ay	1006044582	MYM	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

• Se respalta al personal operativo Cont. M&M la importancia de Contar Con la habilidad de identificar riesgos en el lugar de trabajo en base al Sentido Comun y el entrenamiento Para así Ir y Corregirlos

Fabian Dial F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

lograr impacto en el personal en los temas como reporte de peligros, garantizar controles para estos mismos.

Juan Esteban h.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	23-05-2023	LUGAR	Bosta

TEMA(S): Peligro y controles, Reconocimiento y reporte

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Zeison Esneider Velasquez	AY	1006555747	excapi	zeison
2	FREYDELL A. Palacios	AY	1030440733	Excapi	FDEYDELL
3	ARNOVIS Prasco	AY	1104404521	EXCAP.	
4	Jean Diego Ramirez	AY	1000538732	Excapi	
5	Divier porto	Oficial	1143287122	Excap.	
6	Alber R P.	of	1017172390	excap.	ARP.
7	Yeiner DAVID	AY	1045402626	excapi	Yeiner
8	Jhonatan Alexis meneses	AY	1214742760	Excapi	Jhonatan
9	YEISON RESTREPO	AY	9128555	EXCAPI	YEISON R
10	Alvaro Machacha	Aju	1017205655	EXCAPI	ALVARO
11	Sandra Vargas	Aux vial	1017154532	VG- VNF	Sandra
12	Leidy Vargas	Aux vial	1017208034	VG- VNF	
13	Jose M. Bello	AY	9.042817	Excapi	Jose M.
14		OF	1128452506	EXCAPI	
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	23-05-2025	LUGAR	Boston encaso.

TEMA(S): Evaluacion de su actitud, comportamiento y control.

INSTRUCTOR: TATIANA VANEGAS **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Davinson Barrios C.	1045230897	AYP	DMP	
2	Kiomara Tuirte	1007249389	Ay	Dmp	Kiomara
3	Jose Duarte	A Y	AYP		
4	Jose duarte	A X	7414826	DMP	Jose
5	Dorys perea alvarez	A Y	1214723247	DMP	Dorys Perea
6	Yuri A cordoba palacio	A Y	1143596211	DMP	YURI A
7	JOHN AUDLEY BLANDÓN H	AY ESTRUCTURA	1036616606	DMP	JOHN BLANDÓN
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	23 - 05 - 2025	LUGAR:	

TEMA(S): Peligros y Controles.

INSTRUCTOR: Luis Fernando Ocaño TIEMPO (MINUTOS): 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Elemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	
2	Jorge Ivan Green	Oficial	7179670	emco.	
3	Deivison Ocampo.	Auxiliar	1003634[illegible]	Emco	
4	Uriel de Jesus	Of	1037598908	EMCO	Uriel
5	Luis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	Emco	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Peligros y Controles de los Riesgos.

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional CR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	23-05-2025	LUGAR	Boston encaso

TEMA(S): Evalue su actitud, comportamiento y control.

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yonaiker Bricenos	AE	7292800	DMP	
2	Juan pablo Ibañez	ay	1006053294	DMP	
3	Danica urbina mendoza	AY	1143470516	DmP	
4	jorge Luis F-F	oficial	5983126	DMP	
5	Dario Fabian Jaimes S	AY	7507584	DMP	
6	Alberto Alzate	AyD	8011983	DMP	
7	carlos Lopez	AY	7050958?	DmP	
8	Yan Carlos Cordoba U	AY	1078777945	DmP	
9	Rodrigo Antonio ochoa S.	oficial	15537709	DmP	
10	Gilberto Gonsalez	oficial	70167209	DMP	
11	LUIS AFEQO	AY	8126893	DMP	
12	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	
13		AY	71081825	DMP	
14	Wuestney Murillo P	encargado	7007705856	DMP	
15	Jose V H	AY	97989710	DMP	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Mosquera.
	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	24 Mayo 2023	LUGAR	Las Lomas Pablado

TEMA(S): Evalue su actitud, Comportamiento y Control

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Hoover Chaverra	encargado	1.7880.155	M-M	Chaverra
2	Andres Mendoza	ayudante	1067870146	M Y M	Andres Mendoza
3	Oscar David	A Y T	1077431705	M Y M	Oscar
4	Sebastian Espinosa	Avx	1193223433	My M	Sebastian
5	Jose mosquera	A Y T	1007067472	m y m	
6	Juanda mosquera	AYT	1128844785	m y m	
7	Santiago Bravo	AyT	71190749	M y M	SBD
8	Alexander castro	Oficial	1117227[illegible]	M Y M	
9	Julian Ocampo	AYUDANTE	1006441582	M Y M	
10	Nicolas Ramos	operador	9414456806	eqvg	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

• Dar a ver al personal asistente M&M, que la actitud, el Comportamiento y el Control en el trabajo es responsabilidad de Cada trabajador, los ATRs son hechos fortuitos, inevitables Si no el resultado de acciones que pueden y deben Corregirse o eliminarse.

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	BROOKLIN MORENO C	AY	86694597	DMP	
17	Jhon Alexander Vargas	A. E	1020449004	DMP	
18	Luis Alfredo Duarte	A y	8.126.893	DMP	
19	Juan Alejandro B	A-y	1001417658	DMP	Alejo.
20	HECTOR AGUILAR C	A Y	15340788	DMP	HECTOR A
21	Brayan Blandon	A y	1.036.646.264	DMP	
22	melino Rivas M.	Auxiliar obra	1.038.810.114	DMP	melino R.
23	José Antonio Ariza	AY	1043648836	DMP	José A.
24	jhonnys de no pranth	AY	1045230949	DMP	jhonnys
25	J. Sandro Hernandez	oficial	98563285	D.M.P	
26	Kelly Gomez	AY	1128052JK	DMP	
27	Gustavo Marko o	AY	1144117	DMP	GUSTAVO
28	Diego	Ayudante	1077470771	DMP	
29	Dalinar Caicedo V.	AY	7.676382748	DMP	
30	Juan manuel yepes R	Ay	1000195277	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Mosquera. **FIRMA DEL INSTRUCTOR**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	24-05-2023	LUGAR	Bosfair

TEMA(S): Evalue Su Actitud, comportamiento y control

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jeison Zapata Velasquez	AY	1000533712	Excapi	Jeison Z
2	FREYDELL A. Palacios	AY	1030490733	EXCAPI	FREYDELL
3	ARNOV S Picasco	AY	1104404521	EXCAPI	Picasco
4	Juan Diego Perez	Ayu	1.000.538872		
5	Divier porto	Oficial	1193287112	Excapi	Divier
6	Albeiro Rojo	oficial	1017172390	EXCAPI	AARP
7	Kevin DAVID	AY	1045071XCXAPI		KDAT
8	Jhonatan Alvarenes	AY	1214742760	Excapi	Jhonatan
9	YEISON RESTREPO	AY	81285555	EXCAPI	YEISONR
10	ALVARO Mohecha	AYU	10180569	EXCAPI	ALVARO
11	Sandra Vouga	Aut vial	1018154532	Vg- VNF	Sandra
12	Cindy Vouga	Aut Vial	1017208034	Vg- VNF	
13	Jose M. Bello	AY	9.042817	Excapi	Jose M.B
14	[illegible]	OF	1128452504	EXCAPI	[illegible]
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	24 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Evalue su actitud Comportamiento y Control

INSTRUCTOR: Fabian Dsat Florez - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Sebastian Ramos Avila	oficial	1077914008	MEC	
2	Jonny ochoa	AYU	71766975	MEC	
3	Edwin Mario R	OF	98554577	M.E.C	
4	Jose miguel mosquera 6	Ayudante	1027946410	MEC	Jose mosquera
5	Nestor Sepulveda	AYU	1019983880	MEC	Nestor
6	Luis Alfredo Bedoya	Ayudante	1066528711	MEC	
7	[illegible]	Encargado	3672688	MEC	
8	Nelson Agudelo	Ayudante	1033339026	MEC	Nelson A.
9	HERNAN CARVAJAL	AUXTRAN	71708482	VG-VNF	HERNAN
10	ALEXANDER RAMIREZ	A — E	1507726 3	MEC	ALEX RAMIREZ
11	Yerson Marin	Auxtran	1036891352	Excel	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Para Verar al personal asistente que la actitud, el Comportamiento y el Control en el trabajo es responsabilidad de Cada trabajador los AT no Son hechos fortuitos, inevitables, Sino el resultado de acciones que Pueden y deben Corregirse o Eliminarse.

Fabian Dsat
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	24-05-2025.	LUGAR	E/ Poblado.

TEMA(S): Evalue su actitud, comportamiento y control.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Aliro miranda	oficial	78757911	Argeon	Aliro miranda
2	Domingo moreno	Auxiliar c.ns	1077437514 H	ARGEON	Domingo
3	Jairo Hurbiñe	oficial	78295141	Argeon	Jairo
4	Juan David	oficial	98708340	Argeon	
5	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228511	ARGEON	ODER
6	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003001305	ARGEON	Cristian G.
7	fabian ojeda	Ayudante	1038827358	Argeon	fabian
8	Andres Villa	AYUDANTE	1006893452	ARGEON	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Garantizar y lograr Impacto de Conciencia en el personal, tanto para su vida cotidiana, como para la ejecución de Actividades laborales.	Juan Esteban h. FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	24-05-2025.	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Evalue su comportamiento, actitud y control

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jairo Javio Obando M.	Alba	1152440167.	ARPs	
2	Gabriel de Jesus Vasco	Ayudante	94034113	ARPE	Gabriel Vasco
3	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1006287420	ARPE	Pablo Vasco
4	Martin Basalue	Ayudante.	B471493	ARPE.	Ma.
5	Leonel Obando	oficial	7737694	ARPE	Leonel O.
6	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1002492278	ARPE	
7		oficial	1.055444	ARPE	
8	Mario Obando	Of.	9766608	ARPE	Mario O
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	24-05-2025.	LUGAR	El Poblado.

TEMA(S): Evalue su actitud, comportamiento y control.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Honoria padilla leon	Aux vial	43576678	Consorcio	
2	Juan echeverry	Aux vial	1128273225	consorcio	
3	Javier Rosario pantoja	oficial	1068812017	Argeón	
4	Emilio HERRERA	Ayudante	1133797825	ARgeon	
5	Oder smith V. B	Ayudante.	1051816011	ARGEON	
6	Andres villa	Ayudante	1006893452	ARGEON	
7	Alexi villalba	Ayudante	1057826990	ARGEON	
8	Leginaldo Diaz	Oficial	15040347	ARGEON	
9	Yofiur David Pacos M	Ayu	1072420603	Argeon	
10	Yeferson Acosta perez	Ayudante	1152 218 134	ARGEON	
11	Mauricio gomez	Ayudante	1075885	ARGEON	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	24-05-2025	LUGAR	Boston enasO

TEMA(S): Orden y AseO

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonnys del Rio pinto	Ayudante	1045830949	DMP	Jhonnys
2	Duvernay Murillo D	Encargado	7007705856	DMP	
3		operador	70879918	EJE	
4		obrero	1044435679	Alecco	
5		AY	71081825	DMP	
6	Jorge Andres Pinedo H.	Ay entendido	1036616606	DMP	
7	Yomara Darle		1072		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	24-05 2025	LUGAR:	Bombona 2

TEMA(S): Evalue Su Actitud, Comportamiento y Control.

INSTRUCTOR: Luis Fernando Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	URIEL DE JESUS	OF	1037598928	EMCO	URIEL
2	Davison Valle G.	Auxiliar	1001363044	EMCO	
3	JORGE IVAN GOM.	OF.	7.719.670	EMCO	
4	Luis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	EMCO	Luisvargas
5	Clemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Comportamiento frente al desarrollo de las Actividades y Sus controles efectivos.
Actitud en Seguridad y hacer las cosas con Seguridad

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	24-05-2023	LUGAR	Borton ercaso.

TEMA(S): orden y aseo

INSTRUCTOR: Jaguar Vargas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mf

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jaguar Luis	oficial	5883126	JMP	Jaguar Luis
2	Brook.o Moreno	Ay	96094147	JMP	Brook
3	Luis Alfredo Duarte	Ay	8126.893	DMP	L. Luis
4	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	Jhon
5	Alberto Abad	Ay D	8011983	JMP	Alberto
6	Oildando Gonsale	Oficial	70167209	DMP	Oildando
7	Yonaiker Arrieta	Arrentes	7242800	DMP	Arrieta
8	Gustavo Arzuko	Ad	71.744119	DMP	Gustavo
9	Juan Alejandro B	A-Y	1001417658	DMP	Alejo.
10	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	Juan pablo
11	Diego Duarte R.	Ayudante	1047420471	DMP	Diego
12	Kelly Gomez	Ayudante	1128052387	DMP	Kelly
13	Jhon Andres Duarte G	Ayudante	1065664666	DMP	Jhon Andres
14	Jose D H	Ay	93289316	DMP	Jose
15	Yuliza cardoba polanco	Ay	1193596211	DMP	Yuliza

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	Andrea Mosquera.
	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	26-05-2023	LUGAR	Bosto

TEMA(S): Uso Adecuado de elementos de protección personal

INSTRUCTOR: Jhon Esteban h. **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Divier porto palacio	Oficial	1143264122	Excapi	Divier
2	Zeison Ibeth vela quez	AY	1000535747	Excapi	Zeison I
3	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISON R.
4	[illegible]	AY	[illegible]	Excapi	[illegible]
5	ADNOVIS PRESCO	AY	1104404521	Excapi	[illegible]
6	ALVARO Manecho	AYU	10180565	EXCAPI	ALVARO
7	Jose M. Pello	AY	9.042817	Excapi	Jose M.P
8	[illegible] P.	OFI	1017172390	Excapi	A.A.R.P.
9	[illegible]	A y	1214742760	Excapi	[illegible]
10	Leidy Ussuga	Aux Vial	1017208034	Vg- VNF	[illegible]
11	Juan Diego Mena	AY	1000538.031	[illegible]	[illegible]
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Yonaiker Bricuño	AE	7717806	DMP	
17	Gildardo Hernandez	ofi. civil	70162209	DMP	
18	GUSTAVO MADRID	AY	1144112	DMP	
19	Juan Alejandro B	A-Y	1001417658	DMP	
20	BRAYAN ARENAS	AY	1064447	DMP	
21	Juan pablo Ibañez	AY	1006055299	DMP	
22	Luis Alfredo Duarte	AY	8126 893	DMP	
23	Jhon Alexander Vargas	AE	1020449004	DMP	
24	Diego Armando Ramirez	Ayudante	1077470471	DMP	
25	Kelly Gomez	Aydante	1128053355	DMP	
26	JOHN ALEXIS BAUTISTA	AY	1036611666	DMP	
27	Jose B T	AY	93289710	DMP	
28	YOLIZA cordoba pitalua	AY	1193596211	DMP	
29		AY	7108825	DMP	
30	Bryan Blandon	AY	1.036.676789	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Jahiana Vanegas FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	26 - 05 - 2025	LUGAR:	Bombona 2

TEMA(S): Diferencia entre Riesgo y Peligro.

INSTRUCTOR: Luis F Orozco **TIEMPO (MINUTOS):** 15

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Glemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	~~Diaz~~
2	Uriel Deluque	OF	1037598908	Emco	Uriel
3	Jorge Navarro	OF	71791890	Emco	
4	Louis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	Emco	Louis vargas G
5	Davison Valle G	Auxiliar	1001363044	Emco	Davison
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Garantizar el uso Adecuado de EPPS.	Juan Esteban h FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Brayan Blandón	AY	1036646269	DMP	
17		AY	71081825	DMP	
18					
19		AY	98223946	DMP	
20		AY	71071844	DMP	
21	Danilo urriola mendoza	AY	1143410516	DMP	
22					
23	Juan Pablo Ibáñez	ay	1006057249	Dmp	
24		ayudante	1077420471	DMP	
25		AY	1147232497	DMP	
26	Juan manuel YEPES R	AY	1000195297	Dmp	
27		AY	8268093	DMP	
28		AY	1013648082	DMP	
29		Ayudante	1045230449	Dmp	
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Johana Vanegas FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	26-05-2023	LUGAR	Bosten Kraso

TEMA(S): Manejo seguro Herramientas

INSTRUCTOR: Jafiana Venegas **TIEMPO (MINUTOS):** 1 am 1

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alberto Abate	Ayd	8011083	DMP	
2	carlos Lopez	Ay	70509582	D m p	carlos Lopez
3	Diomara Marle	Ay	1007243389	Dmp	Diomara
4	Yan Carlos Cordoba U.	Ay	1078117945	Dmp	
5	Yonainer Bricano	Ay entend	9242800	DMP	
6	Duvernay Murillo P	encargado	7007205	DMP	
7	Darlinson Caicedo V.	Ay	7076387778	DmP	
8	Brayan Moreno	Ay	986944597	DMP	Brayan
9	Melino Rivas Mosquera	Ay	1.039.810.114	D m p	melino
10	Eildardo Mosquera	Of.	70167209	D M P	
11	Yolmaco Palacios	Ay	1193596211	DMP	
12	Kelly Cano	Ay	1128052	DMP	
13	Jhon Alexander Vargas	A-E	1020449004	DMP	
14	Rodolfo	operador	70877918	EJE	
15	Juan E Bedoya	Obrero	70743567	Aseo	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	26-05-2025	LUGAR	Poblado, Florida.

TEMA(S): Inspecciones mensuales

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1.006.287.420	ARPE	Pablo Vasco
2	Gabriel de Jesus Vasco	Ayudante	94.939.113	ARPE	Gabriel Vasco
3	Martin Monsalve	Ayudante	94.71493	ARPE.	Martin
4	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1002487278	ARPE	
5		Oficial	1.705.5[illegible]	[illegible]	
6	Reinaldo Obando M.	Dpte.	1152440107	Arpe.	Reinaldo.
7	Mauricio Obando.	OF.	98.640.608.	Arpe.	Mauricio.
8	Leonel Obando.	Of.	71.739.694.	Arpe.	Leonel O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora ssi	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	26-05-2025	LUGAR	Bosque Encaso

TEMA(S): Manejo seguro de Herramientas.

INSTRUCTOR: Juliana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10 m

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Alejandro B	A-Y	1001417688	DMP	Alejo.
2	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	Sergio Gómez
3	Rodrigo Antonio ochoa	OF.	15.537.709	DMP	Rodrigo
4	Juan Campo	OP. COMPACTOR	8473547	CHP	Juan C
5	jorge luis	OFICIAL	5983126		jorge luis
6	Jose Urrutia	A Y	7717820	DMP	Jose
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	26-05-2025.	LUGAR	Poblado, Florida

TEMA(S): Inspecciones mensuales.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alvaro Miranda	oficial	78751911	ARGeon	
2	Honorina Padilla Lara	Aux Vial	43576678	Consorcio	
3	ODER VILLALVA	AYUDANTE	7322854	ARGEON	ODER
4	Luis Javier Cuesta A	operador	1004026657	amarana	
5	Juan David H	Oficial	98708340	ARGeon	
6	Jairo Hurbiñes	oficial	78245141	ARGeon	Jairo
7	fabian osorio	Ayudante	1038823?a	Argeon	Fabian
8	Andres Villa	Ayudante	1006893457	ARGeON	Andres
9	DUVAN DARIO SOTA	EMCAR	1066[illegible]	ARGEON	DUVAN
10	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003013?6	ARGeon	Cristian G.
11	Yonier David Salazar	Ayu	1027412068	ARGeon	
12	Yeferson Agosta	Ayudante	1152218134	ARGEON	
13	Reginaldo Diaz	oficial	1504947	ARGEON	Reginaldo
14	Alexi villalba	Ayudante	1051826990	ARGEON	Alexi
15	Emilio HERRERA	Ayudante	1133797225	ARGeon	
16	Javier Mario Pantoja	Oficial	1062812017	Argeon	
17	Oder smit Villalba	Ayudante	1051816014	ARGeON	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	26-05-2025.	LUGAR	El poblado. Florida.

TEMA(S): Inspecciones mensuales

INSTRUCTOR: dna torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Agustides A FLR	Operario	71945047	Aldecco	AR
2	Mr Eduardo Gomez	Ayudante	19758561	ARGEOM	medadogo
3	Domingo Moreno	Auxiliar C.	1077473754	ARGEOM	Domingo
4	Juan Echavarry	AUX Vial	1128279223	Consorcio	Juan E
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Juan Esteban Hernandez **FIRMA DEL INSTRUCTOR**

Elaborado por:	***Revisado por:***	***Aprobado por:***	***Modificado por:***
Melba albañil	*Melba albañil*	*Horacio Vega*	*Catalina Montoya*
Coordinadora SST	*Coordinadora sst*	*Representante Legal*	*Profesional GR*
2019	*2019*	*2019*	*22/03/2023*

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	27-05-2025	LUGAR	Boston

TEMA(S): Georantización de Accesos y Acopio de Escombros.

INSTRUCTOR: Juan Esteban h **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Cindy Usuga	Aux vial	1017208034	Vg- VNF	
2	Yeison Bustamante velasquez	AY	1000535748	excapi	Yeison I
3	Divier porto polania	Oficial	1143284122	ExCapi	DIVIER
4	FAFYDE// O. Palacios	AY	1030440733	Excapi	FAFYDE//
5	Juan Diego Ramirez	AY	1000538732	Excap	
6	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISONR
7	Nainir DAVID	AY	1015462128	EXCAPI	NE'DP
8	Alexander Tabares	conductor	71769037	Excapis	Alexander
9	Juan campo	OP. compac	8473542	CHP	Juanca
10	Alber V.P.	Ofi	1017171390	Excap.	AABV.
11	DAVID PRESCA	AY	1104404521	Excapi	
12	Alvaro Malecha	AY	10180565	Excapi	Alvaro
13	EKSERGAS	OFICIAL	78762514	EXCAPI	EKS
14	[illegible]	CF	1128452506	Excapi	
15	Jose M. Bello	AY	9.042817	Excapi	Josem.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Duvan E Bayona	Operario	1074435649	Oficio	
17	Jorge Luis	OFICIAL	5983126	DMP	
18	Gildardo Gonzalez	Oficial	7616209	DMP	
19	Diego Mauricio Ro	Ayudante	1077420471	DMP	
20	GUSTAVO MUÑOZ	AY	7174117	DMP	
21	Jhon Alexander Vargas	A E	1020449004	DMP	
22	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	
23	JOSE Antonio Arcia	AY	1143648832	DMP	
24	Leonardo Elandia	op. cc. M	98523295	D.M.P	
25	Juan manuel Yepes R	Ay	1000195297	Dmp	
26	Juan Alejandro B	AY	1001417658	DmP	
27	Alberto Arbate	Ay D	8011083	DMP	
28	Brayan Blandón	Ay	1036.646.269	D m p	
29	Juan pablo Ibañez	ay	1006055299	DMP	
30	Davinson Borrios C.	AYD	1045230879	DmP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Fabiano Vanegas FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	27-03-2023	LUGAR	Bosco

TEMA(S): Prevencion accidentes y enfermedades laborales.

INSTRUCTOR: Jaison Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 1 hora

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Duvianson Caicedo U	AY	1.076382778	DMP	
2	Dori Perea Alvarez	AY	1.19723247	DMP	Dori Perea
3	Diomara Conde	Aye	1007247789	Dmp	Xiomara
4	Jose Denancio	AY	9328936	DMP	Jose
5	Duvernay Murillo P	encargado	70770586	DMP	
6	Baldomiro Moreno C.	AY	98.644.597	DMP	
7		AY	71081825	DMP	
8	Mario Eubardo Garcia J	AY	71074584	DMP	
9	Melino Rivas	AY	1.038.810.114	DMP	Melino
10	Danilo urrutia mendoza	AY	1143410516	DMP	
11	Yon Carlos Cordoba U.	AY	1078117945	Dmp	
12	Yonaiker Pericano	AE	1242800	DMP	
13	carlos Lopez	AY	70.509.502	DMP	carlos Lopez
14	Kelly Gomez	AY	1128052356	DMP	
15	Yuri Acosta Diaz	AY	1193596...	DMP	Yuri

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	27 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): La Seguridad con el Cemento (Dermatitis)

INSTRUCTOR: Fabian Dial Florez - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jos Mosquera	A y T	1007067172	M y M	
2	Juanda Mosq	A y T	1228844785	M y M	
3	[illegible]	A y T	1077431705	M y M	
4	Haiber Ortiz Rivera	encargado	1178015	M y M	
5	Alexander Castro	Oficial	11177276	M y M	
6	Haiber Palacios P	operario	1077.431.430	Aldecco	
7	Santiago Bravo	Ayt	71190749	M y M	
8	Julian Ocampo	Ayudante	1006644582	M y M	
9	Andres Mendoza	Ayudante	1067870146	M y M	Andres Mendoza
10	Sebastian Espinosa	Ayudante	1193223933	M y M	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Se da a conocer al personal operativo los Peligros para la Salud al presentarse Contacto con la Piel (Dermatitis) tanto irritante, alergica, quemaduras Causados Por el Cemento, inhalacion de Polvo

Fabian Dial F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	27-03-2023	LUGAR	Boston Enaso

TEMA(S): Prevencion accidente y enfermedades laborales

INSTRUCTOR: Andrea Marquera B **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonnys del Rio prenth	Ayudante	1045230949	DMP	Jhonnys
2	LUISA ELENA DD	MY	8126893	LUIS	LUIS
3	JOSE DUARTE	AX	7171870	DMP	JOSE
4	JOHN AUDREY BLACKBU H	AY EJECUTIVO	1036616606	DMP	JOHN BLACKBU
5	HECTOR AGUILAR P	AY	53A0788	DMP	HECTOR A
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	27.05.2023	LUGAR	El Poblado. Florida

TEMA(S): Inspección Kit de emergencia.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Marco Alcaraz	Ofi	9864068	ARPE	Marco
2	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1.006.282.420	ARPE	Pablo Vasco
3	Gabriel Vasco	Ayudante	91.439.113	ARPE	Gabriel Vasco
4	Pedro Obando	Oficial	C.F 05514	ARPE	Pedro
5	Martin Marsalve.	Ayudante.	3471493.	ARPE.	Martin
6	Dairo José Ruiz	Ayudante	1006492278	ARPE	
7	Deiby Dario Obando.	Ay.	1152440107.	ARPE.	Deiby O.
8	Geiner Obando.	Of.	71.639.694.	Arpe.	Geiner O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora ssi	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	27 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): 1o Seguridad con el Cemento (Dermatitis)

INSTRUCTOR: Fabian Dicta f- Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jonny Ochoa	AYU	71766975	MEC	
2		Encargado	5672688	MEC	
3	Mateo Agudelo	Ayudante	1033390316	MEC	Mateo A.
4	Nelson Serrano	AYU	1049483660	MEC	Nelson
5	Luis Alfredo Bedoya	Ayudante	1066578711	MEC	
6	Alex Romero	A — E	15077263	MEC	Alex Romero
7	Wichdan Ramirez	Operador	94045686	EQVG	
8	Juan Sebastian Ramos Avila	OFICIAL	1079940088	MEC	
9	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71702482	VG-VNP	HERNAN
10	Yeison marin m	Aux tran	1036687352	Excel	
11	LUIS A RODRIGUEZ	OF-	1039241247	MEC	
12	Jose Miguel Mosquera	AYU	1077946460	MEC	Jose Mosquera
13		Maestro Obr	70418015	MEC	
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se da a Conocer al personal operativo los Peligros para la Salud al presentarse el Contacto con la piel (Dermatitis) irritante, alergica. Quemaduras causados por el Cemento, inhalacion de Polvo.

Fabian Dicta f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	27-05-2025	LUGAR:	Bambona 2

TEMA(S): Cuidado de la Columna

INSTRUCTOR: Luis F Orrego **TIEMPO (MINUTOS):** 15

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Louis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	EMCO	Louis Vargas G.
2	Davison Valle G.	Auxiliar	1001363044	Emco	
3	Glemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	Diaz
4	Uriel Desesus	of	1037598908	EMCO	Uriel
5	Jose JUAN · Guerra.	Oficial	71701690	EMCO	Jose G.
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	27-05-2025.	LUGAR	El Poblado. Florida

TEMA(S): Inspección kit de emergencias.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15"

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Emilio HERRERA	Ayudante	1133798[illegible]	ARGEON	[illegible]
2	Mediardo gomez	Ayudantes	1074885G1	ARGEON	mediardogome
3	Odex smith V. B	Ayudante	1051816014	ARGEON	
4	Argénide A fu fu	Operario	71945047	AIDECCO	A. R. B
5	DUVAN DARIO SAENZ	EMPARGADO	1066474377	ARGEON	DUVAN
6	ALEXI villoloa	Ayudante	1054826990	ARGEON	Alexi
7	Yeresan Acosta perez	Ayudante	1152718134	ARGEON	
8	Yoyer Danid Rojas	Mu	1022420[illegible]	ARGEON	Dan.D
9	Reginaldo Diaz	Oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
10	Honorin Padilla Lora	Auxiliar	43516679	Consorcio	
11	Javier Rocario Pantoja	Oficial	1068881207	Argeon	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	28 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Cuidado de los Oidos ; ¿Los demas no me escuchan o yo no escucho a los demas?

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Heiber Echeverri	en car Grado	1C 780155	M y M	Echeverri
2	Santiago Bran	Ayo	71190749	My M	SABD
3	Oscar David	AYT	1077431703	M Y M	Oscar
4	Jose m m	A y t	1007066412	m y m	
5	Juanda m m	m y t	1128844886	m y m	
6	Yolmel Palacios	operario	1077431430	AIDECCO	
7	Alexander Castro	Oficial	1172276	MYM	
8	Andres Mendoza	Ayudante	1067870146	M Y M	Andres Mendoza
9	Julian Ocampo	AY	1006445802	M y M	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se resalta la importancia al personal asistente Cont. M&M de Cuidar por autocuidado la Salud auditiva ante la exposicion a ciertos niveles de ruido Como medida el USo de EPP.

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	27-05-2025.	LUGAR	El Poblado. Florida.

TEMA(S): Inspección Kit de emergencia

INSTRUCTOR: Ana María Torres TIEMPO (MINUTOS): 45'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alexis miranda	oficial	78751911	Argeon	Alexis
2	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003001207	ARGEON	Cristian G.
3	Saivo Hurtados	oficial	78995111	Argeon	Saivo
4	Juan David H	oficial	98708390	Argeon	
5	Domingo Moreno	Auxiliar	1077037511	ARGEON	Domingo
6	Andres David Villa P.	Ayudante.	1006893451	ARGEON.	Andres
7	Juan echeverry	Aux Vial	1152719775	consorcio	Juan e
8	JODER VILLADA	AYUDANTE	73228547	ARGEON	JODER
9	fabian orozco	Ayudante	1038827524	Argeon	fabian
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	28-05-2025	LUGAR:	Bombona 2

TEMA(S): Conservemos lo que tenemos.

INSTRUCTOR: Luis F Orrego **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Dovison Valle G	Auxiliar	1007303044	Emco	
2	Glemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	
3	Louis vargas gonzalez	Auxiliar	1146442012	EMCO	Louis vargas G.
4	Uriel. DeJeSUS	OF	1037598908	EMCO	Uriel
5	Jorge Juan. G.	Of.	7177680	emco	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	28 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Cuidado de los oidos ¿Los demas no me escuchan o yo no escucho a los demas?

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	Encargado	3672688	MEC	
2	Luis Alfredo Bohorquez	Ayudante	1066528414	MEC	
3	Marlon Agudelo J.	Ayudante	1013339016	MEC	Marlon A.
4	[illegible]	Maestro de	70 [illegible]	MEC	
5	Nestor Serrano	AYU	1049983880	MEC	Nestor
6	Eduar Ramirez	OF	98554577	M.E.C	Eduar.
7	Jonni Ochoa	AYU	71766475	MEC	
8	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1037947068	MEC	
9	Alexander Ramirez	A - G	15077263	MEC	Alexander
10	Yerson Marin M	Aux. topo	1036681352	Excol	
11	Jose Miguel Mosquera	AYU	1027996410	MEC	Jose Mosquera
12	Honorina Padilla Jun	Auxiliar	43576[illegible]	Lanjarca	
13	Wilton Ramirez	Operador	94141566	EQUC	
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

• Dar a Conocer al personal operativo Contratista MEC, la importancia de evitar la exposición a Sonidos fuertes con el fin de Prevenir afectaciones auditivas Para asi Conservar una Salud auditiva adecuada

Fabian Diaz f
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Sergio Gómez	OF	70471523	DMP	Sergio Gomez
17	Juan Alejandro Blandón	A-Y	1001417658	DMP	Alejo
18	Gustavo Adolfo O	AY	71144117	DMP	Gostavo
19	Brayan Moreno	AY	98694597	DMP	
20	Dovinson Ballios C.	AYD	1045730877	DMP	
21	Diego Juanb Ramirez.	Ayudante	1077120471	DMP	Diego
22	Dairon ricardo Urrutia	AY	1.076382778	DMP	
23	Melino Rivas Mosquera	AY	1.038.810.114	DMP	Melino
24	Danica urrutia mendoza	AY	1143410516	DMP	Danica
25		operador	71081816	EJE	
26	José Antonio Ariza	AY	1043648832	DMP	Jose. A
27	Dariperca calvache	AY	1147232147	DMP	Dariperca
28	Jotin Andrey Blandón H	AY ENTRENADO	1036616606	DMP	Jotin Blandon
29	Duvainey Murillo P	encargado	1007705856	DMP	
30		AY	71081825	DMP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Jahono Vanegas FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	28-03-2023	LUGAR	Bas. San Enrique

TEMA(S): Orden y Aseo area de tabajo.

INSTRUCTOR: Tatiana Vanegas **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alberto Abate	A y P	8011083	DMP	
2	Luis Alfredo Duarte	Ay	8126893	DMP	
3	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	
4	Jose Venancio HP	AY	93289316	DMP	
5	Yon Aiherovilleño	AE	7242806	DMP	
6	Gildardo Roncalo	oficial	70162209	DMP	
7	Dam Eubelejuez J	AY	7107584	DMP	
8	CARLOS LOPEZ	AY	70509582	DMP	CARLOS LOPEZ
9	Dionara Torle	Ayu	1007243789	Dmp	Dionara
10	JOSE DUARTE	AY	7774826	DMP	JOSE
11	Juan manuel Yepes R	Ay	1000195297	Dmp	
12	Juan pablo Ibañez	ayu	1006055099	Dmp	Juan pablo
13	Hector Alvarez	A y	53407888	PMP	Hector
14	Yuliza cordoba polanco	A y	1193596211	DMP	YULIZA
15	Rodrigo Antonio ochoa	ofi	15537764	Dmp	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	24-05-2023	LUGAR	Bosfair

TEMA(S): Charla de Seguridad - Cerramientos de Obra.

INSTRUCTOR: Juan Esteban h. **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Gabriel Correa Garcia	AY	3525838	Excapi	Juan Garcia
2	Alvaro Monsalve	AYU	10180565	Excapi	Alvaro
3	[illegible]	OF	1128452506	excapi	[illegible]
4	Yeison Restrepo	AY	8128555	Excapi	Yeison R.
5	Jhon Asprilla	OF	C.363.336	Excap.	Asprilla
6	Alba M P.	ofi	1017172390	Excap.	AARP
7	Dilber porto	oficial	1143287172	Excapi	[illegible]
8	Juan Diego Renjifo	AY	1000538732	Excap	[illegible]
9	[illegible]	AY	1AS4[illegible]	EXCAPI	[illegible]
10	Leonardo Pineda Ospina	OFICIAL	77148744	EXCAPI	Leonardo
11	FREYDELL. O. Palacios. Q	AY	1030440733	EXCAPI	FREYDELL
12	José M. Bello	AY	9.042817	Excapi	José M. B
13	ALEXIS Hernandez	AY	12A742760	Excapi	ALEXIS Hernandez
14	Alexandra Ibagon	contratista	1176905?	Excapi	Alexandra
15	Yeiser Isaigver velasquez	AY	1000535747	excapi	Yeiser I

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	28-05-2025	LUGAR	Boston enciso.

TEMA(S): Orden y Aseo area de trabajo.

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera B **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonnys del Rio pranth	Ayudante	1045230949	DMP	
2	Kelly Gomez	Ayudante	1128052356	DMP	
3	Jorge Luis F	OFICIAL	5983120	DMP	
4	Juan Carlos Cordoba U.	AY	1078777945	DMP	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	29 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Condiciones locativas Proceso Constructivo Andenes

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F - Insp SSI **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jairo Moreno	Encargado	3677688	MEC	
2	Marlon Agudelo A.	Ayudante	1013378026	MEC	Marlon A.
3	Jonny Jochoa	PAV	7176975	MEC	
4	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1077974 cce	MEC	
5	Edwar Mauricio R	OF	1355545777	R.E.C.	
6	Alexander Ramirez	A — G	1507722 63	MEC	
7	Jose Miguel Mosquera G	Ayudante	1027946470	MEC	Jose Mosquera
8	Nestor Serrano	AYC	1049487850	MEC	
9	Hortensia Pamela Lucumi	Auxiliar	43576678	Consorcio	
10	Nivaldo Ramirez	operador	94405686	EQVG	
11	Yeison Marin	Aux tren	1036687352	Excel	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

* Se hace enfasis en la charla inicial al personal Contratista MEC el evitar obicar Coches (Cartellitas) a borde de la via al inicial labor Con el fin de Prevenir Incidentes Con Vehiculos-motos

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Sandra Vargo	Aut vial	1017154532	Vg- VNF	Sandra
17	Leidy Vargo	Aut vial	1017208034	Vg- VNF	
18	ANNOVIS Prasca	AV	1104404521	EXCaPi	
19	ELKIN ARIAS	OFICIAL	78762514	EXCAPi	Elk
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	X	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	29 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas - Poblado

TEMA(S): Condiciones Locativas Proceso Constructivo Andenes

INSTRUCTOR: Fabian Diaz f - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Hernan Echeverry	encargado	1 780155	M-Y-M	Echeverry
2	Jose Alvarado	Oficial	1.503335	M. M.	Jurgen
3	Holmes Palacios	Operario	1077.431430	Aldecco	
4	Santiago Bravo	AYO	71190749	MyM	SLBD
5	Sebastian Espinosa	Ayudante	1193223933	MyM	Sebastian
6	Andres Mendoza	Ayudante	1067870416	MYM	Andres Mendoza
7	Julian Campo Ruiz	Ayudante	1006[illegible]582	M Y.M	
8	Jose m m	A y T	1007067412	m y m	
9	Wanda m m	A y T	1128544785	m y m	
10	Oscar David	A X T	1074371705	MY M	Oscar
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Se recomienda al personal Contratista M&M el realizar Traslado de equipos y herramientas en los Coches (carretillas) dejarles a borde de Via marcados Para Prevenir eventos no queridos con Vehiculos, motos que transitan por la Via.

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	29-05-2025.	LUGAR	El Poblado. Florida.

TEMA(S): Inspección de Elementos de protección personal.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1.006.287.420	ARPE	Pablo Vasco
2	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	98 934.113	ARPE	Gabriel Vasco
3	David José Rodriguez	AYUDANTE	1002492279	ARPE	
4	Martyn Marsalue	Ayud.	9471493	ARPE.	martin
5		Oficial	670544	ARPE	
6	Deiby Darío Obando M.	OFac	1152440107	ARPE.	Deiby O.
7	Mauricio Obando.	OF.	98.640.608	ARPE.	Mauricio O.
8	Leonel Obando.	of.	71.739.694.	ARPE.	Leonel O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	29-05-2025	LUGAR	Boston encaso.

TEMA(S): Buen uso de elementos de protección personal.

INSTRUCTOR: Andrea Marquera B. **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alberto Alzate	AYD	8011 083	DMP	
2	carlos lopez	AY	70.509.582	DMP	
3		AY			
4		AY			
5	Luis Alfredo Duarte	AY	8.126.893	DMP	
6	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	
7		AY			
8		AY		DMP	
9		AY		DMP	
10		OFICIAL		DMP	
11		AY		DMP	
12		Ayudante		DMP	
13		AY		DMP	
14		AY		DMP	
15		AYD		DMP	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	24/05/2025.	LUGAR:	El Poblado, Florida.

TEMA(S): Inspección de Elementos de protección personal.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228547	ARGEON	ODER
2	Luis Yaxier Cuesta	operador	1001026657	amaramaq	
3	Juan Echeverry	Aux Vial	1178274775	Consorcio	Juan E
4	Juan David H	Oficial	98708390	Argeon	
5	Saivo Hurbiñes	Oficial	78595141	Argeon	Saivo
6	Alviro Miranda	Oficial	78575911	Argeon	Alviro Miranda
7	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71747482 VG-VNF1	VG-VNF	HERNAN
8	DOMINGO MORENO	AUXILIAR-A	1077437544	ARGEON	DOMINGO
9	Andres Villa	AYUDANTE	1006893452	ARGEON	Andres
10	Arquimedes Afk F	operario	71965450	ALDECCO	Arquimedes
11	fabian osorio	Ayudante	1038827729	Argeon	fabian
12	CRISTIAN GONZALEZ	AYUDANTE	1003001308	ARGEON	CRISTIAN G.
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	29-05-2025	LUGAR	Boston encisO

TEMA(S): Buen uso de elementos de proteccion personal

INSTRUCTOR: Andrea Moguera. **TIEMPO (MINUTOS):** 10mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Melino Rivas M.	A.Y	1.038.810.114	DMP	melino
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Juan manuel Yepes R	Ay	1000195297	DMP	
17	Danipercaduarez	AY	1147232G7	DMP	
18	Jonathan Briceño	AE	7242866	DMP	
19	Jhonnys del rio pranth	AY	1045230949	DMP	Jhonnys
20	Gildardo Gonzalez	Ofic.	70162209	DMP	
21	Rodrigo Antonio ochoa S.	oficial	15.537.709	DMP	
22	Kelly Gomez	Ayudante	1128058358	DMP	
23	Yuliza Calado palacio	A Y	1193896211	DMP	Yuliza
24	[illegible]	operador	7088[illegible]	EJE	
25	[illegible]	operario	[illegible]	[illegible]	
26	Niomara Daza	Aux	1007243389	Dmp	Niomara
27	Jose Venancio BAY		73289316	DMP	
28	Juan Alejandro Blandon	A-Y	1001417658	DMP	Alejo.
29	Juan pablo Muñoz	ay	1006055299	Dmp	Juanpablo
30	Yan Carlos Cordoba Urrutia	AY	1078117945	Dmp	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Andrea Mosquera B. **FIRMA DEL INSTRUCTOR**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	30-05-2025	LUGAR	Bostón

TEMA(S): Cierre de vías provicional. - Cerrar vía cuando sea necesario.

INSTRUCTOR: Juan Esteban h. **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Sandra Ujuga	Aut vial	1017154532	Vg- VNF	Sandra
2	Leidy Ujuga	Aut vial	1042080834	Vg- VNF	
3	Zaison Ibarguen velasquez	AY	1000535747	excapi	Zaison I
4	Kevin David	AY	1045 [illegible]	EXCAPI	KEIDF
5	Yeison Restrepo	AY	8128555	EXCAPI	YEISONR
6	[illegible]	OF	1128452506	EXCAPI	[illegible]
7	Alba V.P.	Ofi	1017172390	Excapi	AMRP
8	Divier porto	Oficial	1193287122	Excapi	Divier
9	Erik Reyes	OFICIAL	9876251	EXCAPI	ERK1
10	Leonardo Rueda David	Oficial	71748749	Excap	Leonardo Rued
11	Arnovis Pausca	AY	1104404591	EXCAPI	
12	Alvaro Mahecha	AY	10180565	Excapi	Alvaro
13	Juan Gabriel Garcia Garcia	AYU	3525838	Excapi	Juan Garcia
14	José M. Bello	AY	9042817	Excapi	JoséMB
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	29-05-2023.	LUGAR:	El Poblado, Florida.

TEMA(S): Inspección de Elementos de protección personal.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	DUVAN DARIO SALAZ	ENCARGADO	1066[illegible]7[illegible]3	ARGEON	[illegible]
2	Alexi Villalba	Ayudante	1051826990	ARGEON	Alexi
3	Oder smith villalba B.	Ayudante	1051860144	ARGEON	[illegible]
4	Javier Navarro Pantoja	oficial	1068812017	Argeon	[illegible]
5	Yoiner David Pallares	Ayu	1077420603	Argeon	[illegible]
6	Reginaldo Diaz	oficial	1504934?	ARGEON	Reginaldo
7	Medardo Somoza	Ayudante	9768561	ARGEON	Medardo
8	EMILIO HERRERA	Ayudante	1133197335	ARGEON	[illegible]
9	Yerikson Acosta perez	Ayudante	1152 218 134	ARGEON	[illegible]
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Las Lomas Poblado

FECHA	30 Mayo 2025	LUGAR	Contratista Manos en Casa

TEMA(S): Higiene Postural!

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F - Insp. SST TIEMPO (MINUTOS): 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jhon Mauricio	Encargado	3676888	MEC	
2	Alexander Ramirez	A - C	1050772863	MEC	
3	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1077947608	MEC	
4	Luis Alfredo	AYU	1066528771	MEC	
5	Lonny Ochoa	AYU	1176975	MEC	
6	Edwar Flores	OF	85545174	MEC	
7	Marlon Agudelo J.	Ayudante	1213339076	MEC	Marlon A.
8	Nestor Serrano	Apo	1019983880	MEC	Nestor
9	Yesson Marin	Auxton	1036681352	Excel	
10	Jose miguel mosquera	Ayudante	1027946490	MEC	Jose Mosquera
11	Honoem Jhonatan Lucumi	Aux civil	4357678	Consorcio	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Dar a conocer la importancia de trabajar de manera Segura en Conjunto (Trabajo en equipo) Uso de Ayudas mecanicas (Mini Cargador) Para Prevenir - Evitar posibles lesiones. Postural

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
Se realizo charla de seguridad - (cierre de via, solo en Actividades que lo requieran.)	Juan Esteban hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	30 Mayo 2025	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Higiene Postural!

INSTRUCTOR: Fabian Dial C. Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Santiago Bruc	AyT	71190744	M y M	SBB
2	oscar David	AXT	1077431708	MX M	oscox
3	Julian Ocampo Ruiz	AyT	1006645882	M y M	
4	Sebastian Espinosa Londoño	Ayudante	1193223933	MyM	Sebastian E.
5	Jose m m	A + T	1007666470	m y m	
6	Juan m m	A y T	7228844785	m y m	
7	Andres Mendoza	Ayudante	1067870146	M Y M	Andres Mendoza
8	Haiper Chaverra	encerrado	1-780155	M y M	Chaverra
9	Alexander Castro	Oficial	1172246	M Y M	
10	Jose Alvarez	Ofic.	1503334	M M	
11	Jennifer Cardenas	Residente Aux	1070598338	Vg - VnF	
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- Resaltar al personal operativo la importancia de realizar todo trabajo que exceda mas de 25 kg, realizarlo en trabajo conjunto con demas compañeros, ayuda de minicargador para prevenir AT lesiones en la integridad fisica (Espalda, Cintura, Columna V. entre otros...)

Fabian Dial C
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	30/05/2023.	LUGAR	El Poblado. Florida.

TEMA(S): Inspección de equipos y herramientas

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Dairo Jose Rodriguez	Ayudante	1002497278	ARPE	
2	Martin Mon	Ayuda	8.477.493 AR		Martin
3	Ruiz Dario Olando M.	Ayte	1152440107	Arpe.	Dario O.
4	Mauricio Olando.	OF	98.640.608.	Arpe.	MauricioO.
5	Geanel Olando.	Of.	71.739.694.	ARPE.	Geanel O.
6	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1006287.420	ARPE	Pablo Vasco
7	Gabriel Vasco	Ayudante	94.434.113	ARPE	Gabriel Vasco
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	30-05-2025	LUGAR:	Bombona 2,

TEMA(S): Peligro y Sus Controles.

INSTRUCTOR: Luis F Orozco D **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Utiel DEJESUS	OF	1037598908	Emco	Utiel
2	Davison Valle G.	Auxiliar	1094630044	Emco	
3	Elemen Diaz	Encargado	1003343366	Emco	Diaz
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	30/05/2023.	LUGAR:	El Poblado. Florida.

TEMA(S): Inspección de Equipos y herramientas

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Yeferson Acosta perez	Ayudante	1152218134	ARGEON	
2	Reginaldo Diaz	Oficial	15049347	ARGEON	Reginaldo
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARGEON	[illegible]
4	Yonier David Palacios	Ayu	1077420603	ARGEON	David
5	medardo gomez	Ayudante	1078585611	ARGEON	medardo
6	oder smith Villalba B.	Ayudante	1051816014	ARGEON	
7	EMILIO HERRERA	Ayudante	1133798225	ARGEON	
8	ALEXI Villalba	Ayudante	1054826990	ARGEON	ALEXI
9	Luis Javier Cuesta A	operador	1001026654	amarante	
10	Javier Rosario Pantoja	Oficial	1068812017	Argeon	Javier
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	31-05-2023	LUGAR	Boston encino.

TEMA(S): Actos inseguros y condiciones subestandar

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera B. **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alberto Ahyat	AyD	8011083	DMP	
2	Carlos Lopez	AY	7050958?	DMP	carlos Lopez
3	Juan pablo Ibanez	ay	1006055229	Dmp	juanpablo
4	Jose V H	AY	9228934	DMP	
5	Yomara Torte	AE	1007243389	Dmp	Yomara
6		AY	7103825	DMP	
7	Yenainar Pricano	AE	79112899	DMP	
8	LUIS ALEJANDRO	AY	8126893	DMP	Luis
9	Globardo Monsalve	Of. Ad.	70167709	DMP	
10	Rodrigo Antonio ochoa S	oficial	05.537.704	Dmp	Rodrigo
11	Jon Carlos Cordoba Urrutia	AY	1075117945	Dmp	
12	Danza urrutia mendoza	AY	1143410516	Dmp	Danza
13	Juan Alejandro Blandón	A-Y	1001417658	DmP	Alejo.
14	Davinson Barrios Cabrera	AYD	1045238899	Dmp	
15	Jose Antonio Ariza	AY	1013618832	DMP	JOSE A

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	30/05/2025	LUGAR:	El Poblado. Flonda.

TEMA(S): Inspección de equipos y herramientas

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	ODER VILLALVA	AYUDANTE	7322854	ARGEON	ODER
2	Cristian Gonzalez	Ayudante	1003001306	ARGeon	Cristian G.
3	Andres Villa	AYUDANTE	1006829452	ARGEON	Andres
4	fabian osorio	Ayudante	1038823564	Argeon	fabian
5	Alirio miranda	oficial	78751911	argeon	Alirio miranda
6	Joan David H	oficial	98708390	Argeon	
7	Lairo Hurbiñes	oficial	78295141	Argeon	Lairo
8	Luis Javier Cuesta A	operador	1001026654	amaramaQ	
9	Domingo moreno	Auxiliar C.ns	1077437511	ARGEON	Domingo
10	Stefany Hernandez O.	Aux ing	1006209234	Consorcio	Stefany H
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	31-05-2025	LUGAR	Boston encaso

TEMA(S): Actos inseguros y condiciones subestandar.

INSTRUCTOR: Andrea Mosquera B **TIEMPO (MINUTOS):** 10 mts.

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	[illegible]	operador	7687918	E y C	
2	GUSTAVO [illegible]	A y	71744117	DMP	GUSTAVO
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Jhon Alexander Vargas	A.E	1020449004	DMP	
17	Jhonnys del Rio premth	AY	1045230949	DMP	Jhonnys
18	Medino Rivas	AY	1038810114	DMP	Medino Rivas
19	Jorge Luis	OFICIAL	5983126	DMP	Jorge Luis
20	Yuliza Cordoba palacio	AY	1193596211	DMP	YULIZA
21	Kelly Gomez	AY	1128052338	DMP	
22	Diego Armando Rau	Ayudante	1077420471	DMP	
23	Hector Alvarez	AY	15340788	DMP	Hector
24	Dayana Cañedo Urrutia	AY	1016582778	DMP	
25	Daira Perea alvarez	AY	1047232947	DMP	Daira Perea
26	Gustavo Moreno	AY	1144114	DMP	Gustavo
27	Danilo Obando Quiñonez	AY	1107584	DMP	
28	JOHN ANDRES BANDÓN H	AY ENFERMERO	1083661666	DMP	JOHN BANDON
29	Duvernay Murillo P	Encargado	1007705856	DMP	
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	Andrea Mosquera.
	FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
16	Sandra Vega	1017454532	Aux vial	Vg- VNF	Sandra
17	Leidy Vega	1017208034	Aux vial	Vg- VNF	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	
	Juan Esteban Hernandez FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	

FECHA	31-05-2023	LUGAR	Bosten

TEMA(S): Diferencia entre riesgo y peligro.

INSTRUCTOR: Juan Esteban Hernandez **TIEMPO (MINUTOS):** 15 minutos

PERSONAS QUE RECIBIERON FORMACIÓN:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Alexander Lopez	contratista	1116903877	EXCAPI	
2	Yeison Jesus Velasquez	AY	1006357447	excapi	Yeison.
3	Divier porto palacio	Oficial	1193287122	EXCapi	
4		OF	1128452506	EXCAPI	
5	YEISON RESTREPO	AY	8128555	EXCAPI	YEISON R.
6	EIKIN ARCILA	OFICIAL	98762514	EXCAPI	EIKI
7	KEINER DAVID	AY	1045467295	EXCAPI	KEINER
8	JOSÉ M.T.B	AY	9.042817	Excapi	José MTB
9	AVGS	of.	1017239	EXCapi	AAD.P.
10	FREYDELL A. Palacios C	AY	1030440738	EXCapi	FREYDELL
11	JHON ASPRILLA	OR	9.363.336	EXCA	ASPRILLA
12	Juan Diego Arm	AY	1.000.558.[illegible]		
13	Juan Gabriel Garcia Gomez	AY	3525838	EXCapi	Juan Gomez
14	ARNOVIS PRASCO	AY	1044645921	EXCapi	
15	Alvaro Mohecha	AYU	10180565	EXCapi	ALVARO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA	31/05/2025	LUGAR	El Poblado. Florida.

TEMA(S): La Seguridad compromiso de todos.

INSTRUCTOR: Ana María Toro **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Pablo Antonio Vasco	Ayudante	1.006.287.420	ARPE	Pablo Vasco
2	Gabriel de jesus Vasco	Ayudante	94.434.113	ARPE	Gabriel Vasco
3	Marlin Monsalve	Ayudante	8.171.193	ARPE	Marlin M.
4	Dario Jose Rodriguez	Ayudante	1002492878	ARPE	
5	[illegible] obando	OF	71739694	ARPE	
6	Mauricio obando	OF	98660665	ARPE	
7	[illegible]	OF	1.705544	ARPE	
8	Deivy Dario Obando.	DNte	1132440107	ARPE	Deivy O.
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista M&M

FECHA	31 Mayo 2025	LUGAR	Los Lomas Poblado

TEMA(S): Calistenia laboral en el entorno de trabajo.

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F. - Insp. SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Hoiver Echeverri	encargado	1[illegible]780[illegible]15	M Y M	
2	Jose Alvarado	Oficial	1503335	M x M	
3	Oscar Davis	A y T	1077431[illegible]05	M y M	
4	Alexander Castro	Oficial	1117276	M y M	
5	Sebastian Espinoza	Ayudante	1193923933	M y M	
6	Santiago Bran.	Ayt	71190744	M y M	
7	Jose m m	A y T	1067[illegible]	m y m	
8	Juanda m m	A y T	1128[illegible]785	m y m	
9	Holmes Palacios R	operario	1077431450	Aidecco	
10	Julian Ocampo	Ayudante	1000[illegible]582	M y M	
11	Jose Alvarado	Oficial	1503335	M M	
12	Andres Mendoza	Ayudante	1067[illegible]	M y M	
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

. Se Promueve mediante divulgacion la importancia de promover el bienestar fisico y mental al llevar a Cabo actividad fisica, a lo cual Se lleva a Cabo actividad de movimientos, estiramientos para el bienestar de los trabajadores

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	31-05-2025	LUGAR:	El Pabellón. Florida.

TEMA(S): La seguridad compromiso de todos.

INSTRUCTOR: Ana María Toms **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Jonier Rosario Pontes	Oficial	1068870017	Argeón	
2	[illegible]	AYU	1[illegible]	ARGEON	
3	Alexi Villalba	Ayudante	1051826990	ARGEON	Alexi
4	Yonier DAVID Pallares M	AYU	1077420603	ARGEON	
5	Reginaldo Diaz	Oficial	15049347	ARGEON	
6	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	71726482	VG-VNF	HERNAN
7	Juan Echeverry	Aux Vial	1782911775	Consorcio	
8	EMILIO HERRERA.	Ayudante	1132792825	ARGEON	
9	Oder smith Villalba B.	Ayudante	1051816014	ARGEON	
10	DUMAR MARIO SAENZ	ENCARGADO	1066571731	ARGEON	DUMAR
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

Contratista MEC

FECHA	31 Mayo 2023	LUGAR	Las Lomas Poblado

TEMA(S): Calistenia laboral en el entorno de trabajo.

INSTRUCTOR: Fabian Diaz F. Inspector SST **TIEMPO (MINUTOS):** 10 Min

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Edwar Mayin R	oficial	98553577	MEC	Edwar
2	Marlon Agudelo A.	Ayudante	1023339 014	MEC	Marlon A.
3	Nestor Serrano	AXV	1049483880	MEC	Nestor
4	Hanoria Montilla Lema	Aux Vial	43576671	Consorcio	
5	Jonny Ochoa	PXV	7776975	MEC	
6	Juan Sebastian Ramos Avila	Oficial	1071974008	MEC	
7	Yerson Mada	Aux. tran	1036681352	Excel	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

• Se da a conocer al personal operativo la importancia de llevar a Cabo Calistenia en el inicio y durante el desarrollo del dia en espacios libres ya que Promueve el bienestar fisico y mental

Fabian Diaz F
FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	31 - 05 - 2025	LUGAR:	Bombong 2.

TEMA(S): Trabajos con Radial y Sus Controles

INSTRUCTOR: Luis F Orozco D **TIEMPO (MINUTOS):** 15

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Gleiner Diaz	Encargado	1003343766	Emco	
2	Uriel Desus	OF	1037598788	EMCO	Uriel
3	Darison Uribe G.	Auxiliar	1001363044	Emco	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

RCS.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

CONSORCIO VIAL VG-VNF

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ASISTENCIA.

FECHA: 22/03/2023
VERSIÓN: 002

Charla	✓	Capacitación		Entrenamiento		Inducción	
Reinducción		Otro					

FECHA:	31-05-2025	LUGAR:	El Poblado. Fbrida.

TEMA(S): La seguridad compromiso de todos.

INSTRUCTOR: Ana María Torres **TIEMPO (MINUTOS):** 15'

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	EMPRESA	FIRMA
1	Juan David H	OFicial	98708340	ARGEON	
2	Sairo Hurbiñes	oficial	78295141	ARGEON	Sairo
3	ODER VILLALVA	AYUDANTE	73228541	ARGEON	ODER
4	Juan Echeverry	Aux Vial	1128274225	Consorcio	Juan G
5	DominGomoRend	Auxiliar.Cns	1077437514	ARGEON	Domin So
6	HERNAN CARVAJAL	AUX TRAN	7717489	VG-VNF	HERNAN
7	Adgiro Miranda	oficial	78751911	ARGEON	Adgiro Miranda
8	Cristian Gonzalez	AYUDante	1003001300	ARGEON	Cristian G.
9	fabian osorio	AYudante	1037882174	Argon	fabian
10	Andres villa	Ayudante	1006893452	ARGON	Andres
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Modificado por:
Melba albañil	Melba albañil	Horacio Vega	Catalina Montoya
Coordinadora SST	Coordinadora sst	Representante Legal	Profesional GR
2019	2019	2019	22/03/2023

ANEXO 5
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

PREOPERACIONAL
PLANTA ELECTRICA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston cruzo MARCA: Aldecu PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VNF SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25		13-05-25		14-05-25		15-05-25		17-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		/		✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon blandon	Jhon Blandon		Jhon Blandon		>		Jhon Blandon		Jhon Blandon		>		>	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Libardo blandon.	—		—		Libardo		>		>		>		>	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea Blandon		Andrea B.		>		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Lomas - Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Moricks en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	05.05.25		05.05.25		06.05.25		07.05.25		09.05.25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	X		X		X		X		X					
	Control de fugas	X		X		X		X		X					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	X		X		X		X		X					
	* Estado del sistema generador de carga	X		X		X		X		X					
	Estado del acumulador de energía	X		X		X		X		X					
	Estado y funcionamiento de indicadores	X		X		X		X		X					
	Estado de swiches (conexiones)	X		X		X		X		X					
	Estado y ubicación del sistema de escape	X		X		X		X		X					
	Estado general (tapas y estructura)	X		X		X		X		X					
	Verificar estado de tableros eléctricos	X		X		X		X		X					
	Verificar el estado del breaker principal	X		X		X		X		X					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	X		X		X		X		X					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	X		X		X		X		X					
	Verificar que los cable estén en buen estado	X		X		X		X		X					
	Estado de la plaqueta de identificación	X			X		X		X		X				
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	X		X		X		X		X					
	Parada de Emergencia	X		X		X		X		X					
	Kit antiderrames	X		X		X		X		X					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduar Mayda R	Eduar													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Leonardo Salazar			Leo		Leo									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Dial Fiore	fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F		fabian Dial F					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Lomas Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Const. Civiles MYM EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	09.05.25		10-05-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Johan Emilio Sedano Souza														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Andres Alfonso Vega Maldonado														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Fiorel	fabian Diaz f		fabian Diaz f											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston Erasso MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO VNF SEMANA DEL 05 AL 10 DE mayo 2025

CONTRATISTA DNP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	05-05-25		06-05-25		08-05-25		09-05-25		10-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓			✓
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Libardo Blandon	Libardo		Libardo		Libardo		Libardo					
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jhon alexander	→		→		→		→					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Johana Vanegas	Johana		Johana		Johana		Johana		Johana			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bastar MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Arsenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	10-05-25 B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓													
	Kit antiderrames	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diego Ruda	[signature]													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Resp. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bostón MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 06 AL 10 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	08-05-25 B	08-05-25 M	09-05-25 B	09-05-25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jeiker cordoba	J.C		J.C											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-/NF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfor MARCA: Stihle PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	05-05-25 B	05-05-25 M	07-05-25 B	07-05-25 M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Robinson Bustamante	Robinson													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Dylver Porto			Dylver											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lanos Poblado MARCA: MV PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO construcción andenes SEMANA DEL 12 AL 17 DE mayo 2025

CONTRATISTA MYM EQUIPO: Portatil X Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	12/05/25 B	12/05/25 M	16.05.25 B	16.05.25 M	___ B	___ M	___ B	___ M	___ B	___ M	___ B	___ M	___ B	___ M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) David cordoba mena	David													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jhoneli pajaro			Jhon											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Los Lomas Poblado MARCA: MI PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Obras Civiles M&M EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	12.05.25		12.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jose Maestuera	Jose		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)					✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz		Fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Const. Andamos SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Maricks en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	15.05.25		16.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduar Mauricio														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El Poblado MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. NO 03.

PROYECTO CV VG-VNF SEMANA DEL 12 AL 17 DE 05 2025.

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO			13-05-25		14-05-25		15-05-25		16-05-25		17-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames			✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Javier Rosario.			✓		✓		✓		✓		✓			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sneyder David			✓		✓		✓		✓		✓			
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres			✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El Poblado MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. 07.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 12 AL 17 DE 05 2025

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25				14-05-25				16-05-25		17-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓				✓				✓		✓			
	Control de fugas	✓				✓				✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				✓				✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓				✓				✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓				✓				✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓				✓				✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓				✓				✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓				✓				✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓				✓				✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓				✓				✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓				✓				✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓				✓				✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓				✓				✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓				✓				✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓				✓				✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓				✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓				✓				✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓				✓				✓		✓			
	Kit antiderrames	✓				✓				✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Pedro Obando.														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El Poblado MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. No rig.

PROYECTO Cv. VG-VNF SEMANA DEL 07 AL 10 DE 05 2025.

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO					07-05-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible		/		/	✓			/		/		/		/
	Control de fugas		/		/	✓			/		/		/		/
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)		/		/	✓			/		/		/		/
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido		/		/	✓			/		/		/		/
	* Estado del sistema generador de carga		/		/	✓			/		/		/		/
	Estado del acumulador de energía		/		/	✓			/		/		/		/
	Estado y funcionamiento de indicadores		/		/	✓			/		/		/		/
	Estado de swiches (conexiones)		/		/	✓			/		/		/		/
	Estado y ubicación del sistema de escape		/		/	✓			/		/		/		/
	Estado general (tapas y estructura)		/		/	✓			/		/		/		/
	Verificar estado de tableros eléctricos		/		/	✓			/		/		/		/
	Verificar el estado del breaker principal		/		/	✓			/		/		/		/
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado		/		/	✓			/		/		/		/
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)		/		/	✓			/		/		/		/
	Verificar que los cable estén en buen estado		/		/	✓			/		/		/		/
	Estado de la plaqueta de identificación		/		/	✓			/		/		/		/
Eq. EMERG	Extintor 10 libras		/		/	✓			/		/		/		/
	Parada de Emergencia		/		/	✓			/		/		/		/
	Kit antiderrames		/		/	✓			/		/		/		/
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jorge I. Garces		/		/	JORGE GARCES			/		/		/		/
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —		/		/				/		/		/		/
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro		/		/				/		/		/		

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El Pobludo MARCA: YAMAHA PLANTA ELÉCTRICA No. No reg.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 08 AL 10 DE 05 2025.

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO							08-05-25		09-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible							✓		✓					
	Control de fugas							✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓		✓					
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido							✓		✓					
	* Estado del sistema generador de carga							✓		✓					
	Estado del acumulador de energía							✓		✓					
	Estado y funcionamiento de indicadores							✓		✓					
	Estado de swiches (conexiones)							✓		✓					
	Estado y ubicación del sistema de escape							✓		✓					
	Estado general (tapas y estructura)							✓		✓					
	Verificar estado de tableros eléctricos							✓		✓					
	Verificar el estado del breaker principal							✓		✓					
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado							✓		✓					
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)							✓		✓					
	Verificar que los cable estén en buen estado							✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓					
Eq. EMERG	Extintor 10 libras							✓		✓					
	Parada de Emergencia							✓		✓					
	Kit antiderrames							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David H														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)							✓		✓					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosque Rocoso MARCA: Fmco PLANTA ELÉCTRICA No. ApA66f30

PROYECTO VNF SEMANA DEL 19 AL 24 DE 05 2025

CONTRATISTA VNF EQUIPO: Portatil ___ Fijo ✓

ÍTEM	CONCEPTO	17-05-25		19-05-25		20-05-25		21-05-25		22-5-25		23-05-25		24-05-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhan Blandon	Jhan Blandon						Jhan Blandon		Jhan Blandon		Jhan Blandon		Jhan Blandon	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez			Sergio Gomez		Sergio Gomez									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El Poblado. MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 19 AL 24 DE 05 202 5

CONTRATISTA ARPE EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO			20.05.25		22-05-25		23-05-							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible		/	✓		✓		✓							
	Control de fugas		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)		/	✓		✓		✓			/		/		/
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido		/	✓		✓		✓			/		/		/
	* Estado del sistema generador de carga		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Estado del acumulador de energía		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Estado y funcionamiento de indicadores		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Estado de swiches (conexiones)		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Estado y ubicación del sistema de escape		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Estado general (tapas y estructura)		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Verificar estado de tableros eléctricos		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Verificar el estado del breaker principal		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Verificar que los cable estén en buen estado		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Estado de la plaqueta de identificación		/	✓		✓		✓			/		/		/
Eq. EMERG	Extintor 10 libras		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Parada de Emergencia		/	✓		✓		✓			/		/		/
	Kit antiderrames		/	✓		✓		✓			/		/		/
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.		/	[signature]		[signature]		[signature]			/		/		/
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Pedro Obando.		/	[signature]		/		/			/		/		/
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres / Luis Orrego		/	[signature]		[signature]		[signature]			/		/		/

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El poblado. MARCA: DHV PLANTA ELÉCTRICA No. N/O registra.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 19 AL 24 DE 05 2025.

CONTRATISTA ARBEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo___

ÍTEM	CONCEPTO			20.05.25		21.05.25		22/05/25				24.05.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible		/	✓		✓		✓			/	✓		✓	/
	Control de fugas			✓		✓		✓				✓		✓	/
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)			✓		✓		✓				✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			✓		✓		✓				✓			
	* Estado del sistema generador de carga			✓		✓		✓				✓			
	Estado del acumulador de energía			✓		✓		✓				✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores			✓		✓		✓				✓			
	Estado de swiches (conexiones)			✓		✓		✓				✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape			✓		✓		✓				✓			
	Estado general (tapas y estructura)			✓		✓		✓				✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos			✓		✓		✓				✓			
	Verificar el estado del breaker principal			✓		✓		✓				✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado			✓		✓		✓				✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)			✓		✓		✓				✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado			✓		✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓				✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras			✓		✓		✓				✓			
	Parada de Emergencia			✓		✓		✓				✓			
	Kit antiderrames			✓		✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David Hortado.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosler MARCA: GHe PLANTA ELÉCTRICA No. 1.

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Excopi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	12.05.25 B	12.05.25 M	15.05.25 B	15.05.25 M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diego Rueda												
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Arnobis Prosco												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban L.		Juan Esteban L.									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bostón MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Arderes SEMANA DEL 12 AL 17 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	16.05.25 B	16.05.25 M	17.05.25 B	17.05.25 M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Dyer Porto	Dyer		Dyer									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)	✓		✓									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan esteban H		Juan esteban H									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfor MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 19 AL 24 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	22-05-25		23-05-25		24-05-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diego Rueda	Diego		✓		Diego									
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Ghorator Alexis meneses	✓		Ghor		✓									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bosfair MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 19 AL 24 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excape EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	21-05-25		22-05-25		23-05-25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas			✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Albert Rueda														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Divier Perto														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: MV PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Obras Civiles M&M EQUIPO: Portatil X Fijo

ÍTEM	CONCEPTO	19.05.25		24-05-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓										
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alexander Castro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Andres Mendoza	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Maridos en Casa EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	22.05.25		23.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jorge Juan Garcés	Jorge G.													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo.			Marlon.											
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 12

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Morides En Casa (MEC) EQUIPO: Portatil X Fijo

ÍTEM	CONCEPTO	19.05.25		—		21.05.25		22.05.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓				✓		✓							
	Control de fugas	✓				✓		✓							
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓				✓		✓							
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓				✓		✓							
	* Estado del sistema generador de carga	✓				✓		✓							
	Estado del acumulador de energía	✓				✓		✓							
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓				✓		✓							
	Estado de swiches (conexiones)	✓				✓		✓							
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓				✓		✓							
	Estado general (tapas y estructura)	✓				✓		✓							
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓				✓		✓							
	Verificar el estado del breaker principal	✓				✓		✓							
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓				✓		✓							
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓				✓		✓							
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓				✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓		✓							
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓				✓		✓							
	Parada de Emergencia	✓				✓		✓							
	Kit antiderrames	✓				✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Edwin Marin R														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alexander Ramirez					Alex R		Alex. R							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fdil fabian Diaz Floret	Fabian Diaz F				Fabian Diaz F		Fabian Diaz F							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Boston Encaso. MARCA: Aldeco PLANTA ELÉCTRICA No. 15

PROYECTO UNF SEMANA DEL 26 AL 31 DE 05 2025

CONTRATISTA DMP EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	26-05-25		27-05-25		29-05-25		29-05-25		30-05-25		31-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon.	Jhon B		Jhon B		Jhon B		Jhon B		Jhon B		Jhon B			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Blandón.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Bostaín MARCA: Elite PLANTA ELÉCTRICA No. 1

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 DE mayo 2025

CONTRATISTA Excapi EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	26-05-25		26-05-25		27-05-25		28-05-25		29-05-25		30-05-25		31-05-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la piaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMAS		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Didier Porto														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: MV PE Perkins Honda PLANTA ELÉCTRICA No. 106

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Const Civ. M&M EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	30-05-25 B	30-05-25 M	31.05.25 B	31.05.25 M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M	— B	— M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✗		✗										
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Andres Alfonso Vega Nando2a	Amos		Amos		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) ——— ○ ———	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz flores	fabian Diaz		fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: AIDECCO PLANTA ELÉCTRICA No. 19

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Morados en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	29.05.25		—		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓													
	* Estado del sistema generador de carga	✓													
	Estado del acumulador de energía	✓													
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓													
	Estado de swiches (conexiones)	✓													
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓													
	Estado general (tapas y estructura)	✓													
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓													
	Verificar el estado del breaker principal	✓													
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓													
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓													
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación		✓												
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓													
	Parada de Emergencia	✓													
	Kit antiderrames	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Eduar Mayo R														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz floret	fabian Diaz f													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: Las Lomas Poblado MARCA: AIDECCC PLANTA ELÉCTRICA No. 19

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 DE Mayo 2025

CONTRATISTA Morichos en Casa (MEC) EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	26/05/25		27.05.25		29.05.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓									
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓									
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓									
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓									
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓									
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓									
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓									
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓									
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓									
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓									
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓									
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓		✓								
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓									
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓									
	Kit antiderrames			✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Ramos Avila														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo J.			Marlon.		Marlon.									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Bial ficret	fabian Bial f		fabian Bial f											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El Poblado. MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 26 AL 31 DE 08 2025.

CONTRATISTA ARPE. EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓											
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓											
	Estado del acumulador de energía	✓		✓											
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓											
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓											
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓											
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓											
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓											
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓											
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓											
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓											
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓											
	Parada de Emergencia	✓		✓											
	Kit antiderrames	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Pedro Xando.	✓		✓				✓				✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —	✓		✓				✓				✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.	✓		✓				✓				✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

UBICACIÓN: El poblado MARCA: YAZUKI PLANTA ELÉCTRICA No. 07

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 26 AL 31 DE 05 2025

CONTRATISTA ARGEON EQUIPO: Portatil ✓ Fijo ___

ÍTEM	CONCEPTO	26/05/25		27/05/25		28/05/25		29/05/25		30/05/25		31/05/25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar estado de tableros eléctricos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar el estado del breaker principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar si el equipo se encuentra debidamente aterrizado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la adecuada protección del tablero de distribución (libre de contacto con agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar que los cable estén en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Eq. EMERG	Extintor 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Parada de Emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit antiderrames	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sean David H														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Javier Rosario.	/		/		/				/					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toro														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL PULIDORA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: Emco SERIE APA6GF30

PROYECTO VNF SEMANA DEL 12 AL 17 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: _____

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25		13-05-25		14-05-25		15-05-25		17-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓					
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandón	Jhon Blandón		Jhon Blandón		>		Jhon Blandón		Jhon Blandón		>		>	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Aletander	Aletander		>		Aletander		Aletander		>		>		>	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Ubaldo Blandón.	>		>		Ubaldo Blandón		>		>		>		>	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Blandón	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		>		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. DG-H03 MARCA: Bosch 9" SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Cobras. Civiles M y M

ÍTEM	CONCEPTO	09.05.25		10.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Yuri Estrada														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Andres Alfonso Vega Mendoza														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. DG 01 MARCA: Makita M0921 SERIE 198505

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Morideo en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	05.05.25		06.05.25		07.05.25		09.05.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓			✓		✓		✓						
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Mayta R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Leonardo Salazar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo.	✓		✓		✓		Marlon		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 13 MARCA: Emco SERIE: PA60CF30

PROYECTO VNF SEMANA DEL 06 AL 10 MES mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: _____

ÍTEM	CONCEPTO	06-05-25		07-05-25		08-05-25		09-05-25		09-05-25		10-05-25		10-05-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Eduardo Blandon														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Juan Alexander														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Vargas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
08/05/25	Pulidora NO. 13 se frena	Reparacion	Abeco	

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 93 MARCA: Bosch SERIE no R

PROYECTO Ardemes SEMANA DEL 05 AL 10 MES nov-yn DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excopi

ÍTEM	CONCEPTO	10-05-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Res. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 73 MARCA: Bosch SERIE no r

PROYECTO Andares SEMANA DEL 05 AL 10 MES mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	05-05-25		07-05-25		08-05-25		10-05-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Robinson Bustamante	Robinson		✓		✓		✓							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Diviel porto	✓		Diviel		✓		✓							
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jeiler Cordoba	✓		✓		J.C		J.C							
	Rep. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 03 MARCA: Bosch D6 SERIE No Registra

PROYECTO Const. Andeno SEMANA DEL 12 AL 11 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Obras Civiles M&M

ÍTEM	CONCEPTO	13.05.25		13.05.2025		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhoneli Palacios	Jhon		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) David reydober meneses	✓		David		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 03 MARCA: Bosch DG SERIE No. Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 12 AL 17 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Obras Civiles M&M

ÍTEM	CONCEPTO	12.05.25		12.05.25		13.05.25		16.05.25		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓				✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓						✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓				✓			
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) JOSE MOSQUERA	JOST		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) JHONEIN PALACIOS	✓		✓		JHon		JHon		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Diaz Figueroa	fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		fabian Diaz f		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. M0921 MARCA: Makita SERIE 198505

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 12 AL 17 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☒ 9" P ☐ CONTRATISTA: Maricios en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	15.05.25		16.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓										
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Edwar Mauricio R														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) — — —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) — — —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 59 MARCA: BOSCH SERIE No registra

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 12 AL 17 MES 05 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO					14-05-25		15-05-25		16-05-25		17-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓		✓		✓		✓			
	seguro					✓		✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos					✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango					✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)					✓		✓		✓		✓			
	RPM)					✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora					✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda					✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Javier Rosero														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Juan David H														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 65 MARCA: DEWALT SERIE 230-16

PROYECTO GV. VG-VNF. SEMANA DEL 12 AL 17 MES 05 DE 2025

TAMAÑO: G ☒ P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25				14-05-25				16-05-25		17-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓				✓				✓		✓			
	seguro	✓				✓				✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓				✓				✓		✓			
	Estado del mango	✓				✓				✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓				✓				✓		✓			
	RPM)	✓				✓				✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓				✓				✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓				✓				✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓				✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Pedro Obando														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 65 MARCA: DEWALT SERIE 230-16.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 07 AL 10 MES 05 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO					07-05-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas		/		/	/			/		/		/
	seguro		/		/	/			/		/		/
	Estado del accesorio portadiscos		/		/	/			/		/		/
	Estado del mango		/		/	/			/		/		/
	Estado del cuerpo (CARCAZA)		/		/	/			/		/		/
	RPM)		/		/	/			/		/		/
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora		/		/	/			/		/		/
	Estado general de la guía y la guarda		/		/	/			/		/		/
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/		/		/		/		/	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jorge Ivan Garces.	/		/		JORGE GARCES		/		/		/	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)						/						
	Operador 03 (Nombre y apellidos)					/							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Toro.	/		/		/		/		/		/	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 59 MARCA: BOSCH SERIE N/o neg.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 08 AL 10 MES 05 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO							08-05-25		09-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas							✓		✓					
	seguro							✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos							✓		✓					
	Estado del mango							✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)							✓		✓					
	RPM)							✓		✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora							✓		✓					
	Estado general de la guía y la guarda							✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado														
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. _____ MARCA: Emco SERIE AQA66130

PROYECTO VNF SEMANA DEL 19 AL 24 MES 05 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: _____

ÍTEM	CONCEPTO	19-05-25		19-05-25		20-05-25		21-05-25		22-05-25		23-05-25		24-05-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandón	Jhon Blandón		→		→		Jhon Blandón		Jhon Blandón		Jhon Blandón		Jhon Blandón	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño	→		Alexander Briceño		→		→		Alexander Briceño		→		→	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Sergio Gomez	→		→		Sergio Gomez		→		→		→		→	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andreea Mosquera	Andreea Mosquera		Andreea Mosquera		Andreea Mosquera		Andreea Mosquera		Andreea Mosquera		Andreea Mosquera		Andreea Mosquera	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 65 MARCA: DEWALT SERIE 230-16

PROYECTO C.V. VG-VNF. SEMANA DEL 19 AL 24 MES 05 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE

ÍTEM	CONCEPTO			20.05.25		22-05-25		23-05-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓							
	seguro			✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓							
	Estado del mango			✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓							
	RPM)			✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Pedro Obando.														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 59 MARCA: BOSCH SERIE No registra

PROYECTO CV. VG_VNF SEMANA DEL 19 AL 24 MES 05 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEOM.

ÍTEM	CONCEPTO			20.05.25		21.05.25		22-05-25				24.05.25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓				✓			
	seguro			✓		✓		✓				✓			
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓				✓			
	Estado del mango			✓		✓		✓				✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓				✓			
	RPM)			✓		✓		✓				✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓				✓			
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓				✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓				✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Javier Rosario.														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Tovar														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1005 MARCA: Dewalt SERIE no

PROYECTO Ardenes SEMANA DEL 12 AL 17 MES mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excopi

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25		13-05-25		16-05-25		17-05-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Arnobiz Prasca														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Divier Porto														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban Hernandez	Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H		Juan Esteban H							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. — MARCA: makita SERIE no R

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 14 AL 22 MES mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	22.05.25		23.05.25		24.05.25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓							
	seguro	✓		✓		✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓							
	Estado del mango	✓		✓		✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓							
	RPM)	✓		✓		✓							
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diego Rueda	✓		✓		✓							
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Jhonafon Alexis meneses	✓		✓		✓							
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓							
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: Dewalt SERIE no R

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 19 AL 24 MES mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excopi

ÍTEM	CONCEPTO	21-05-25		22-05-25		22-05-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Albert Rueda	Albert													
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Dixler porto			Dixler											
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 03 MARCA: Bosch 9" SERIE N. Registra

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: M&M

ÍTEM	CONCEPTO	23.05.25		24-05-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓										
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) ALEXANDER CASTRO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Andres Mendoza	✓		Andres		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	Fabian Diaz		Fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. M0921 MARCA: Makita SERIE 198505

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Morales en Cosa. (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	23.05.25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓													
	seguro	✓													
	Estado del accesorio portadiscos	✓													
	Estado del mango	✓													
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓													
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓													
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓													
	Estado general de la guía y la guarda	✓													
	Estado de la plaqueta de identificación	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo J.	23/05/2025													
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓													
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. M0971 MARCA: Makita SERIE 198505

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Maridos en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	19.05.25		—		21.05.25		22.05.25		22.05.25		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓			✓	✓		✓		✓				✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓			✓		
	Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓				✓		✓		✓				✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓				✓		✓		✓				✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓			✓		
	Estado de la plaqueta de identificación		✓	✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Eduar Mauricio R	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Alexander Ramirez	✓		✓		AIR 26/5		Alex R		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Jorge Ivan Garcia	✓		✓		✓		✓		Jorge		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz		✓		fabian Diaz		fabian Diaz		fabian Diaz		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: EMCO SERIE PAG 6F 30

PROYECTO VNF SEMANA DEL 26 AL 31 MES 05 DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: DMP

ÍTEM	CONCEPTO	26-05-25		27-05-25		28-05-25		29-05-25		30-05-25		31-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Jhon Blandon.	Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon		Jhon Blandon			
	Operador 02 (Nombre y apellidos)														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Blandon.	Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.		Andrea M.			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 1 MARCA: makita SERIE: NO R

PROYECTO Anderes SEMANA DEL 26 AL 31 MES mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Excapi

ÍTEM	CONCEPTO	26-05-25		26-05-25		27-05-25		28-05-25		29-05-25		30-05-25		31-05-25	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Diego Rueda														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Didier Porto														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h.	Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h		Juan Esteban h	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
PULIDORA

PULIDORA No. 03 MARCA: BOSCH 9" SERIE No Registra

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ 9" P ☐ CONTRATISTA: Const. Civiles M&M

ÍTEM	CONCEPTO	30.05.25		31.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación		✓		✓										
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Andres Alfonso Vega Mendoza	AVM		AVM		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Operador 03 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. M0921 MARCA: Bosch 9" SERIE No. Registr

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 MES Mayo DE 2025

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: Maridos en Casa (MEC)

ÍTEM	CONCEPTO	26/05/25		27.05.25		29.05.25		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓									
	seguro	✓		✓		✓									
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓									
	Estado del mango	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓									
	RPM)	✓		✓		✓									
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓									
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan Sebastian Ramos Avila	JSRA		✓		✓									
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Marlon Agudelo J.	✓		Marlon		Marlon									
	Operador 03 (Nombre y apellidos) Eduar Moreno R	✓		✓		✓									
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		Fabian Diaz F									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 65 MARCA: DEWALT SERIE 230-16.

PROYECTO CV. VG-VNF SEMANA DEL 26 AL 31 MES 05 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARPE.

ÍTEM	CONCEPTO	26/05/25		27/05/25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓											
	seguro	✓		✓											
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
	Estado del mango	✓		✓											
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓											
	RPM)	✓		✓											
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓											
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Pedro Obando.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) —														
	Operador 03 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

PULIDORA No. 65 MARCA: DEWALT SERIE 230-16.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 26 AL 31 MES 05 DE 2025.

TAMAÑO: G ☑ P ☐ CONTRATISTA: ARGEON.

ÍTEM	CONCEPTO	26/05/2025		27/05/2025		28/05/2025		29/05/2025		30/05/2025		31/05/2025			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones electricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	Operador 01 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado.														
	Operador 02 (Nombre y apellidos) Javier Posuna.														
	Operador 03 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA (RADIAL)

SIERRA ELEC. No.: Nder0 36 CONTRATISTA: DMP

PROYECTO VNF SEMANA DEL 26 AL 31 DE 05 202 5

ÍTEM	CONCEPTO									30-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas									✓					
	Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo									✓					
	Estado del accesorio portadiscos									✓					
	Estado del mango									✓					
	Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)									✓					
	Estado de la cubierta de la sierra									✓					
	Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)									✓					
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la sierra eléctrica									✓					
	Estado general de la guía de corte									✓					
	Estado de la plaqueta de identificación									✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	Operador 01 (Nombre y apellidos) Douerney Morillo	>		>		>		>							
	Operador 02 (Nombre y apellidos)	>		>		>		>		>					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera	>		>		>		>		Andrea M.					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL CANGURO

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. _____ MARCA Honda SERIE: 19H19A CONTRATISTA DMD

PROYECTO VNF SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25		13-05-25		14-05-25		15-05-25		16-05-25		17-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Yiomara Duarte	Yiomara Duarte		Yiomara Duarte		>		Yiomara Duarte		Yiomara Duarte		Yiomara Duarte		>	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño	>		Alexander		Alexander		>		>		>		>	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	>		>		>		>		>		>		>	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Blandón	Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		Andrea B.		>	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

652
653

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR NO. — MARCA Wacker Neuson SERIE: No Reg CONTRATISTA Const. Civ. M y M

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	09.05.25		10.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓				/				/			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		/				/				/	
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓				/				/			
	Estado del resorte	✓		✓										/	
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		/				/				/	
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) FIDEL MOSQUERA	x JOSP		x JOSP		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Fuertes	Edil fabian Diaz F		Edil fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 51 MARCA AIDECCO SERIE: No Reg. CONTRATISTA Merida en Caso (MEC)

PROYECTO Consl. Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	05.05.25		08.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Luis A Rodriguez G	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Miguel C. Osorio G	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez	fabian Diaz F		fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. _____ MARCA Honda SERIE: BH3AM1DT CONTRATISTA OMP

PROYECTO VNF SEMANA DEL 05 AL 10 DE mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	05-05-25		06-05-25		08-05-25		09-05-25		07-05-25		10-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Xiomara Duarte														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Gilolardo monsalve.														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Yajaira Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 2 MARCA Ponovia SERIE: No h CONTRATISTA Excopi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 05 AL 10 DE mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	08-05-25		09-05-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Jose manuel Bello	Jose manuel													
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Arnobis prasca	✓		ARNOBIS											
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	✓													
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 51 MARCA AIDECCO SERIE: No Reg. CONTRATISTA Montes en Cesa (Mtc)

PROYECTO Consl. Andenes SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible														
	Control de fugas														
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)														
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)														
	Estado del embrague														
	Estado del resorte														
	Estado de la superficie del apisonador														
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Floret														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. — MARCA Honda GX 160 SERIE: No Reg. CONTRATISTA Obras Civiles M&M

PROYECTO Obras Civiles MBM SEMANA DEL 12 AL 17 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	12.05.25		13.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) *Jose Mosquera	*Jose		Jose		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Fabian Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 42 MARCA HONDA GX SERIE: R120. CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO CV. VG.VNF SEMANA DEL 12 AL 17 DE 05 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-2025		13-05-25											
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Yerforson Acosta.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. No 169 MARCA HONDA SERIE: R. 120 CONTRATISTA ARPE.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 12 AL 17 DE 05 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25													
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. N.D MARCA HONDA SERIE: R 160. CONTRATISTA N.D reg

PROYECTO VG-VNF. SEMANA DEL 05 AL 10 DE 05 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	05-05-25						06-05-25		07-05-25		08-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓						✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓						✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓						✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓						✓		✓		✓			
	Estado del embrague	✓						✓		✓		✓			
	Estado del resorte	✓						✓		✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador	✓						✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Junior Martinez.														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 27 MARCA OHC SERIE: NO reg. CONTRATISTA ARGEDN.

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 05 AL 10 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO							08-05-25		09-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible							✓		✓					
	Control de fugas							✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)							✓		✓					
	Estado del embrague							✓		✓					
	Estado del resorte							✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) DUVAN SIERRA							DUVAN SIERRA		DUVAN SIERRA					
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. _____ MARCA Honda SERIE: 19H18A CONTRATISTA OMP

PROYECTO VNF SEMANA DEL 19 AL 24 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO	19-05-25		20-05-25		21-05-25		22-5-25		23-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) jose antonio														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Yaliana Vanegas														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. No 19 MARCA HONDA SERIE: R120 CONTRATISTA ARPE.

PROYECTO C.V. VG-VNF SEMANA DEL 19 AL 24 DE 05 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	19.05.25		20.05.25		23-05-25									
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓									
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓									
	Estado del embrague	✓		✓		✓									
	Estado del resorte	✓		✓		✓									
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓									
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Junior Martinez.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA OHC SERIE: no n — CONTRATISTA Excapi

PROYECTO Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 DE mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	22-04-25 B	M												
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓													
	Control de fugas	✓													
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓													
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓													
	Estado del embrague	✓													
	Estado del resorte	✓													
	Estado de la superficie del apisonador	✓													
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Albeiro Rueda														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) —														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —														
	Rol INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 29 MARCA BTX SERIE: 7010028II CONTRATISTA _____

PROYECTO Bombona H2 SEMANA DEL 20 AL 26 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO	19/05		20/05		21/05		22/05		23/05		24/05			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Carmen Diaz	Diaz		Diaz		Diaz		Diaz		Diaz		Diaz			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Uriel mejia usuga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orrego	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. ____ MARCA Honda Gx 110 SERIE: No Reg CONTRATISTA Obras Civ. M&M

PROYECTO Const. Andenes SEMANA DEL 19 AL 24 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	23.05.25		24.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) José Mosquera	José		José		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) — — —	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil Fabian Diaz Florez	Fabian Diaz F		Fabian Diaz F		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. _____ MARCA Honda SERIE: 13H19A CONTRATISTA DMP

PROYECTO VNF SEMANA DEL 26 AL 31 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO	26-05-25		27-05-25		28-05-25		29-05-25		30-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Alexander Briceño	Alex		>		>		>							
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Jose Antonio	>		Jose Antonio		Jose Antonio		>							
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) Juan pablo ibañez	>		>		>		Juan P.		Juan P.					
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Andrea Mosquera B.	Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera		Andrea Mosquera					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 8 MARCA Honda SERIE: NO R — CONTRATISTA Excol

PROYECTO Andenes - SEMANA DEL 26 AL 31 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	24-01-25		30-05-25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Arnobis Posso	[signature]		[signature]											
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Juan Esteban h	Juan Esteban h		Juan Esteban h											

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 29 MARCA AIKAD-BELL SERIE 315013209 CONTRATISTA Emco

PROYECTO Bombona #2 SEMANA DEL 26 AL 31 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO									Viernes					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible									✓					
	Control de fugas									✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)									✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)									✓					
	Estado del embrague									✓					
	Estado del resorte									✓					
	Estado de la superficie del apisonador									✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Gleman Diaz														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos) —														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Luis F Orozco														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 01 MARCA Hondo GX 160 SERIE: No Registra CONTRATISTA Construcciones Civ. M&M

PROYECTO Construcción Andenes SEMANA DEL 26 AL 31 DE Mayo 2025

ÍTEM	CONCEPTO	26.05.25		27.05.25		—		—		—		—		—	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓											
	Control de fugas	✓		✓											
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓											
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓											
	Estado del embrague	✓		✓											
	Estado del resorte	✓		✓											
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓											
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) José Eudaldo Mosquera M.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Edil fabian Diaz Florez														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. No rg. MARCA HONDA SERIE: R 120. CONTRATISTA ARPE.

PROYECTO CV VG-VNF. SEMANA DEL 26 AL 31 DE 05. 2025.

ÍTEM	CONCEPTO					28/05/25				30/05/25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible					✓				✓					
	Control de fugas					✓				✓					
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)					✓				✓					
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)					✓				✓					
	Estado del embrague					✓				✓					
	Estado del resorte					✓				✓					
	Estado de la superficie del apisonador					✓				✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.														
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos)														
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toms														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL APISONADOR (CANGURO)

APISONADOR No. 42 MARCA HONDA GX SERIE: R120 CONTRATISTA ARGEON.

PROYECTO LV VG-VNF. SEMANA DEL 26 AL 31 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO							24/05/25		30/05/25		31/05/25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible							✓		✓		✓			
	Control de fugas							✓		✓		✓			
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)							✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)							✓		✓		✓			
	Estado del embrague							✓		✓		✓			
	Estado del resorte							✓		✓		✓			
	Estado de la superficie del apisonador							✓		✓		✓			
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMA	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Oliver Saenz.							OLIVAN SAENZ		OLIVAN SAENZ		OLIVAN SAENZ			
	OPERADOR 2 (Nombre y apellidos) Algiro Miranda.									Algiro Miranda		Algiro Miranda			
	OPERADOR 3 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

PREOPERACIONAL
CORTADORA DE PAVIMENTO

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: No registra SERIE: No reg. COD INTERNO: 42 CONTRATISTA AREOM

PROYECTO CV VG NNF SEMANA DEL 12 AL 17 DE 05 2025

ÍTEM	CONCEPTO					14-05-25 / 15-05-25						17-05-25			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte					✓		✓				✓			
	Maniubrios o puños					✓		✓				✓			
	Sistema de encendido					✓		✓				✓			
	Palanca de acelerador					✓		✓				✓			
	Guarda del disco de corte					✓		✓				✓			
	Disco de Corte					✓		✓				✓			
	Guarda de transmision de fuerza					✓		✓				✓			
	Deposito de agua					✓		✓				✓			
	Rueda de indicador					✓		✓				✓			
	Ruedas Traseras					✓		✓				✓			
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)					✓		✓							
	Estado de la plaqueta de identificación					✓		✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Sergio David H														
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Toms														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: YOKO. SERIE: NO reg. COD INTERNO: 04. CONTRATISTA ARPE.

PROYECTO CV. VG-VNF. SEMANA DEL 12 AL 17 DE 05 2025.

ÍTEM	CONCEPTO	12-05-25				14-05-25							
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte	✓				✓							
	Maniubrios o puños	✓				✓							
	Sistema de encendido	✓				✓							
	Palanca de acelerador	✓				✓							
	Guarda del disco de corte	✓				✓							
	Disco de Corte	✓				✓							
	Guarda de transmision de fuerza	✓				✓							
	Deposito de agua	✓				✓							
	Rueda de indicador	✓				✓							
	Ruedas Traseras	✓				✓							
	Uso de los EPP adecuados (ropa ceñida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)	✓				✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓				✓							
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Mauricio Obando.												
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)												
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana Maria Torres												

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

CONSORCIO VIAL VG-VNF

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
SIERRA CORTE PAVIMENTO/CONCRETO

MARCA: No reg. SERIE: No reg. COD INTERNO: 12 CONTRATISTA ARLEDAN

PROYECTO: CV. VG-VNF SEMANA DEL 28 AL 10 DE 05 2025.

ÍTEM	CONCEPTO							28-05-25		29-05-25					
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Elevador de Corte							✓		✓					
	Maniubrios o puños							✓		✓					
	Sistema de encendido							✓		✓					
	Palanca de acelerador							✓		✓					
	Guarda del disco de corte							✓		✓					
	Disco de Corte							✓		✓					
	Guarda de transmision de fuerza							✓		✓					
	Deposito de agua							✓		✓					
	Rueda de indicador							✓		✓					
	Ruedas Traseras							✓		✓					
	Uso de los EPP adecuados (ropa cenida al cuerpo reforzada con protección anticorte, guantes, gafas, careta, casco, protección auditiva)							✓	✓	✓					
	Estado de la plaqueta de identificación							✓		✓					
		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FIRMAS	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos) Juan David Hurtado														
	OPERADOR 1 (Nombre y apellidos)														
	Rev. INSPECTOR SST (Nombre y apellidos) Ana María Torres.														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA