Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:50
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 9:33 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL CEMEX

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor CEMEX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL POLIMIX

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 13/05/2025 9:38
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Confirmo recibido, los aportes están correctos para el periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 4:12 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL POLIMIX

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor POLIMIX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

Seguimiento Contratos de Andenes

Organizer	John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Mar 13/05/2025, 'de' 10:00 a 12:00)
Ubicación	CAD PISO 9 Oficina 908
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	John Bayron Serna Valencia, consorciovialvgvnf@gmail.com, emillancu@gmail.com, Interventoria Medellin
Mensaje enviado	Mar 13/05/2025 7:25

Sólo asisten a este comité Representantes Legales y Directores de Obra

Outlook

Concrelab - Acceso a informes de resultados del proyecto 25672

Desde Pagina Web Concrelab <paginaweb@concrelab.com>
Fecha Mié 14/05/2025 15:04
Para Victor Cuartas <comercial.antioquia@concrelab.com>; interventoriamedellin2024@outlook.com <interventoriamedellin2024@outlook.com>

1 archivo adjunto (101 KB)
Restablecer contraseña v1.pdf;

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

50 AÑOS
Construyendo futuro

Bienvenido a nuestra nueva zona de usuarios

A continuación enviamos los datos de acceso para la nueva zona de usuarios de Concrelab donde podrás descargar los informes de tu proyecto una vez sean publicados.

Usuarios:

interventoriamedellin2024@outlook.com

Contraseña:

SITELSA2025*

Video tutorial nueva zona de usuarios Concrelab

Estimado cliente, recuerde que si cuenta con accesos a nuestra anterior plataforma, estos seguirán funcionando para que pueda consultar los informes de sus proyectos que hayan sido generados en esa plataforma en fechas anteriores.

Adjuntamos instructivo en caso de requerir cambiar esta contraseña.

Ir a la zona de clientes

Outlook

ESTRUCTURA EMPLEABILIDAD 4600102792 DE 2024

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 14/05/2025 15:29
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenas tardes,

Atendiendo la solicitud realizada por la entidad contratante, enviamos link para acceder a la base de datos de empleabilidad actualizada al día de hoy, 14 de mayo de 2025, con la información de las personas que laboran actualmente en el contrato 4600102792 de 2024.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_T7TrE0n-42zAbz1V728XjEwVqNXDf_0_BFbBIjfXAY/edit?usp=sharing

Muchas gracias,

Feliz tarde.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG VNF

Outlook

OFICIO VIAL VG VNF 082 - ACTUALIZACIÓN PMT

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 14/05/2025 15:06
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (304 KB)
202530196692.pdf; Oficio VG-VNF 082 ACTUALIZACIÓN PMT .pdf;

Buenas tardes,

Adjunto respuesta por parte de la entidad contratante, respecto a la actualización del PMT.

Muchas gracias.

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EMCO

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 14/05/2025 17:22
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Confirmo recibido , los aportes corresponden al periodo verificado

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 1:23 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EMCO

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de EMCO, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: Comprobantes de pago Contrato 4600102555 de 2024

Desde John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Fecha Jue 15/05/2025 15:21
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

1 archivo adjunto (18 KB)
Orden de Pago 5100448587 FEV10165 Contrato 4600102555 de 2024.pdf;

Buenas tardes, por favor imprimir y anexar a la carpeta del acta 6.

La factura 10165 ya tiene orden de pago para que por favor le realicen seguimiento.

Muchas gracias.

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 10:22
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Asunto: RE: Comprobantes de pago Contrato 4600102555 de 2024

Buenos días, por favor imprimir y anexar a la carpeta del acta 6.

La factura 10164 ya tiene orden de pago para que por favor le realicen seguimiento.

Muchas gracias.

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: John Bayron Serna Valencia
Enviado: martes, 13 de mayo de 2025 15:50
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Asunto: Comprobantes de pago Contrato 4600102555 de 2024

Buenas tardes, por favor imprimir y anexar a la carpeta del acta 6.

Muchas gracias

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



Outlook

Re: DOCUMENTOS COMPRESOR HENAO PATIÑO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Jue 15/05/2025 12:58
Para Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
CC interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
entrega de guantes dielectrico .pdf;

Buenas tardes

Adjunto enviamos soportes de entrega de elementos de protección personal (Guantes para riesgo eléctrico).



Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El mié, 14 may 2025 a la(s) 5:02 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOC	EMPRESA
JUAN GABRIEL CAMPO MANCO	OPERADOR COMPR	8473547	CONSTRUCCIONES HENAO PATIÑO SAS

Observaciones
No se pueden iniciar actividades sin contar con los guantes mencionados en los correos que anteceden
Se autoriza ingreso del equipo

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 11:47 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: DOCUMENTOS COMPRESOR HENAO PATIÑO

Buenos días

Adjunto enviamos ficha técnica de equipo, los guantes se entregarán al compresorista en cuanto esté en obra, ya que es un elemento muy costoso para entregarlo de manera anticipada y allí se le hará firmar la entrega del mismo y de manera inmediata se enviará la evidencia.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El mié, 14 may 2025 a la(s) 11:39 a.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

> Cordial Saludo
>
> Por favor adjuntar para aprobación:
> 1. Ficha técnica del equipo (la propia de la marca)
> 2. Entrega de guantes para riesgo eléctrico (especificar referencia)
>
> Observaciones:
> Por los niveles de ruido debe usar doble protección auditiva
> Atentamente

~~1022~~
1023

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 11:02 a. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTOS COMPRESOR HENAO PATIÑO

Buenos días

Adjunto enviamos documentos de compresor y operador del proveedor Henao Patiño para su revisión, VB y aprobación de ingreso a obra

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

PREACTA DE OBRA DEL 05 AL 11 DE MAYO.

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Jue 15/05/2025 14:37
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
PREACTA N° 6 COMPLETA CON OE 4600102792 de 2024.xlsx;

Buenas tardes,

Enviamos preacta de obra, comprendida entre el 5 y el 11 de mayo para su revisión respectiva.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG VNF.

Outlook

RESULTADOS DE LABORATORIO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Fecha Vie 16/05/2025 15:58

Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>

4 archivos adjuntos (3 MB)

IL 047 Andenes Consorcio Vial.pdf; IL 046 Andenes Consorcio Vial.pdf; IL 044 Andenes Consorcio Vial.pdf; IL 045 Andenes Consorcio Vial.pdf;

Buenas tardes,

En el presente, compartimos los resultados de laboratorio obtenidos en lo que va del mes de mayo,

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EXCAPI

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Vie 16/05/2025 15:53
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito confirmar recibido , los aportes corresponden al personal reportado y al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 1:59 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EXCAPI

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de EXCAPI, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S

Outlook

SEGURIDAD SOCIAL MH(R&C TEMPORALES)

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Vie 16/05/2025 10:21
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (392 KB)
MH Planillas Individuales.pdf;

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de MH (R&C temporales) conductores volquetas, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Sáb 17/05/2025 8:26
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Buen día

En respuesta a su solicitud , me permito relacionar personal aprobado para ingreso , quedo atenta a sus comentarios

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
MELINO RIVAS MOSQUERA	AYUDANTE DE OBRA	1038810114	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S
JORGE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ	OFICIAL DE OBRA	5983126	CONSTRUCTORA D.M.P S.A.S

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 11:37 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenos dias

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor DMP

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

SEGURIDAD SOCIAL ALDECO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Sáb 17/05/2025 8:55
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

5 archivos adjuntos (104 KB)

DUVAN ELIAS BUELVAS PACHECO.pdf; HECTOR ROMAÑA PALACIOS.pdf; JUAN EVANGELINO PALACIOS MOSQUERA.pdf; ANDRES FELIPE GOMEZ ZAPATA.pdf; ARQUIMEDES ANTONIO FLOREZ FLOREZ.pdf;

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra de ALDECO, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 19/05/2025 11:00
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso , quedo atenta a sus comentarios

NOMBRE	CARGO	N° DOC	EMPRESA
ALEXANDER CASTRO SOLAR	OFICIAL DE OBRA	11172276	CONSTRUCCIONES CIVILES M&M SAS

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: sábado, 17 de mayo de 2025 10:29 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenos días

Adjunto enviamos contrato debidamente firmado

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El vie, 16 may 2025 a la(s) 5:23 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:
Por favor enviar bien

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en la ciudad de Medellin a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025)

El empleador



PEDRO ANGEL MENA MENDOZA
Representante Legal

El trabajador

Alexander Castro

ALEXANDER CASTRO SOLAR
CC 11.172.276

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 16 de mayo de 2025 11:54 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenos días

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor M&M

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

INFORME SEMANAL N°28 DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2025.

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Lun 19/05/2025 10:53
Para Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

Buenos días,

A continuación enviamos informe semanal N°28, correspondiente al periodo del 12 al 18 de mayo del 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025..docx

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025.xlsx

AVANCE SEMANAL EN MP AL 18.05.2025.pdf

Outlook

Investigacion AT Juan Manuel Yépez Ramirez - DMP

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Lun 19/05/2025 15:08
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenas tardes

A continuación se relaciona

Investigacion AT Juan M Yepez Rodriguez.pdf

investigación de AT del colaborador Juan Manuel Yepes Ramirez del proveedor de mano de obra DMP.

Saludos

Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

Recomendaciones Medicas Dairon David Cordoba - MYM

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Lun 19/05/2025 15:35
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (1 MB)
Recomendaciones Medicas Dairon David Cordoba..pdf;

Buenas tardes

A continuación se relacionan la socialización de las recomendaciones médicas del colaborador Dairon David Cordoba.

Saludos

Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

SEGURIDAD SOCIAL CONASFALTOS

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Fecha Lun 19/05/2025 15:44

Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>

CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

7 archivos adjuntos (2 MB)

Irlan Roldan.pdf; Yair Carmona.pdf; Juan Ferney Moreno.pdf; Carlos Areiza.pdf; Jose Orlando Hernandez.pdf; Juan Guillermo Arango.pdf; Juan Diego Tabares.pdf;

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor CONASFALTOS, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

SEGURIDAD SOCIAL POLIMIX

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Lun 19/05/2025 16:06
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (442 KB)
800 ss hasta 19 de junio.pdf;

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor POLIMIX, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

Informe Semanal SST (Semana del 12 al 18 de Mayo 2025)

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Lun 19/05/2025 10:29
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Buenos días

Se relaciona informe semanal SST correspondiente a la semana del 12 al 18 de mayo de 2025.

Informe semanal del 12 al 18 de mayo de 2025.rar

Saludos

--
Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 20/05/2025 8:37
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
CRISTIAN ANDRES GONZALEZ DE LA BARRERA	AYUDANTE DE OBRA	1003001306	ARGEON SAS
ANDRES DAVID VILLA PEDROZA	AYUDANTE DE OBRA	1006893452	ARGEON SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 5:13 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor ARGEON

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

OFICIO_PMI-077-2025 Solicitud de respuesta a PQRS pendientes

Desde Daniela Mendoza <social_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 20/05/2025 8:13
Para consorciovialvgvnf@gmail.com <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Residentes social <residentesocialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; coordinador4@sitelsa.com.co <coordinador4@sitelsa.com.co>; Vivian Soraya Caballero Castro <vivian.caballero@medellin.gov.co>

1 archivo adjunto (196 KB)
OFICIO_PMI-077-2025_Solicitud de respuesta a PQRS pendientes.pdf;

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el oficio **PMI-077-2025** para su gestión. Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier información adicional que pueda requerir.

Atentamente,

Interventoría SITELSA SAS

Libre de virus.www.avast.com

Outlook

OBRAS EXTRAS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN - VIAL VG VNF 083

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mar 20/05/2025 16:18
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

3 archivos adjuntos (10 MB)
VIAL VG VNF 083 OBRAS EXTRAS.pdf; 02 Obras extra contrato 4600102792 20.05.2025.xlsx; Cotizaciones APU Obras Extra.zip;

Buenas tardes,

En el presente, se adjuntan APUs de obras extras y carpeta comprimida con las cotizaciones solicitadas, para su revisión y aprobación correspondiente.

Muchas gracias

Feliz tarde.

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 21/05/2025 17:46
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Marly Quevedo <comprasvgvnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso :

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
HOLMES JOSE PALACIOS ROMAÑA	OPERADOR COMPRESOR	1077431430	ALDECCO

Observaciones
Se requiere suministro de soporte de entrega de dotación y elementos de protección personal por parte de la empresa, el carnet de vacunación no esta muy legible (por favor enviar de nuevo) , plazo de entrega hasta 22 de mayo del 2025

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 11:23 a. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Marly Quevedo <comprasvgvnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor ALDECO

Cordialmente,

Outlook

RV: Lineamientos para la recepción de modificaciones de la SIF

Desde John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Fecha Mié 21/05/2025 13:28

Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; emillancu@gmail.com <emillancu@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

4 archivos adjuntos (1 MB)


DE-GECO-026GuaSupervisoresCentrodeServiciosCompartidos_v1.pdf; SSS202460000151.pdf; CIRCULAR 202560000052 DE 2025.pdf; Cronograma proceso modificaciones 2050325.pdf;

Buenos días, para tener en cuenta para la solicitud de adición y aprobación de obras extras.

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: Patricia Elena Giraldo González <patriciae.giraldo@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 8:49
Para: Adrian Alejandro Franco Pabon <adrian.franco@medellin.gov.co>; Alejandra Maria Zapata Serna <alejandra.zapata@medellin.gov.co>; Alejandro Ospina Trujillo <alejandro.ospina@medellin.gov.co>; Ana Catalina Alzate Escobar <anac.alzate@medellin.gov.co>; Andres David Gutierrez Vargas <andresd.gutierrez@medellin.gov.co>; Astrid Helena Barrera Roldan <astrid.barrera@medellin.gov.co>; Carlos Alberto Munoz Montoya <carlos.munozm@medellin.gov.co>; Carlos Enrique Jaramillo Serna <carlose.jaramillo@medellin.gov.co>; Caterine Echavarria <caterine.echavarria@medellin.gov.co>; Cecilia Maria Henao Urrego <cecilia.henao@medellin.gov.co>; Cesar Augusto Laverde Santana <cesar.laverde@medellin.gov.co>; Cesar Javier Silva Medina <cesar.silva@medellin.gov.co>; Claudia Marcela Aristizabal Ciro <claudia.aristizabal@medellin.gov.co>; Claudia María Aristizabal García <claudiam.aristizabal@medellin.gov.co>; Claudia Maria Osorio Grajales <claudia.osorio@medellin.gov.co>; Claudia Maritza Velasquez Higuita <claudia.velasquezh@medellin.gov.co>; Claudia Milena Ruiz Garzon <claudia.ruiz@medellin.gov.co>; Daniel Perez Patino <daniel.perezp@medellin.gov.co>; Daniela Arbelaez Duque <daniela.arbelaez@medellin.gov.co>; Diana Patricia Villegas Ruíz <diana.villegas@medellin.gov.co>; Doris Valencia Jaramillo <doris.valencia@medellin.gov.co>; Edgar Nicolas Velasquez Betancur <edgar.velasquez@medellin.gov.co>; Fabricio Soto Buritica <fabricio.soto@medellin.gov.co>; Fernando Alberto

Restrepo Aguirre <fernandoa.restrepo@medellin.gov.co>; Flor Yolanda Ramirez Tique <flor.ramirez@medellin.gov.co>; Fredy Leon Bermudez Bertel <fredy.bermudez@medellin.gov.co>; Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>; Gustavo Alonso Arenas Zapata <gustavo.arenas@medellin.gov.co>; Harvin Ovidio Palacios Bejarano <harvin.palacios@medellin.gov.co>; Hiller Marbey Correa Alvarez <hiller.correa@medellin.gov.co>; Hugo De Jesus Salazar Villa <hugo.salazar@medellin.gov.co>; Jaime Alonso Zapata Duque <jaimea.zapata@medellin.gov.co>; Jairo Alberto Trejo Onate <jairo.trejo@medellin.gov.co>; Jaime Andrés Naranjo Medina <jaime.naranjo@medellin.gov.co>; Jairo Alberto Trejo Onate <jairo.trejo@medellin.gov.co>; Joan Mauricio Bustamante Garro <joan.bustamante@medellin.gov.co>; John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>; Jorge Alonso Serna Ramirez <jorge.serna@medellin.gov.co>; Jorge Ivan Jaramillo Perez <jorge.jaramillop@medellin.gov.co>; Jose Alejandro Zuluaga Salazar <jose.zuluaga@medellin.gov.co>; Juan Carlos Mejia Saldarriaga <juan.mejias@medellin.gov.co>; Juan Fernando Vargas Velez <juanf.vargas@medellin.gov.co>; Juan Jose Moreno Atehortua <juanj.moreno@medellin.gov.co>; Juan Pablo Montoya Gil <juan.montoya@medellin.gov.co>; Judith Patricia Urrego Goez <judith.urrego@medellin.gov.co>; Liliana Cujar Bahamon <liliana.cujar@medellin.gov.co>; Lina Maria Restrepo Buitrago <linam.restrepo@medellin.gov.co>; Luisa Fernanda Suarez Marulanda <luisa.suarez@medellin.gov.co>; Luz Marina Aranzazu Alzate <luz.aranzazu@medellin.gov.co>; Luz Marina Lopez Orozco <luz.lopez@medellin.gov.co>; Luz Stella Correa Aramburo <stella.correa@medellin.gov.co>; Marco Elias Saavedra Murillo <marco.saavedra@medellin.gov.co>; Margarita Maria Montoya Hoyos <margarita.montoya@medellin.gov.co>; Margarita Maria Restrepo Monsalve <margarita.restrepo@medellin.gov.co>; Maria Elena Morales Hernandez <maria.morales@medellin.gov.co>; Maria Fernanda Uribe Perez <mariaf.uribe@medellin.gov.co>; Mario Andres Vanegas Henao <mario.vanegas@medellin.gov.co>; Martin Alonso Toro Restrepo <martin.toro@medellin.gov.co>; Natalia Elena Valencia Cardona <natalia.valencia@medellin.gov.co>; Oscar Omar Montoya Echeverri <oscaro.montoya@medellin.gov.co>; Patricia Elena Giraldo González <patriciae.giraldo@medellin.gov.co>; William Ernesto Buitrago Sana <william.buitrago@medellin.gov.co>
Asunto: Lineamientos para la recepción de modificaciones de la SIF

Buenos días,

Atendiendo la solicitud de la unidad de Gestión contractual, compartimos los lineamientos para la presentación de las modificaciones de la SIF ante Suministros, con el fin de poder realizar una correcta revisión y poder así reducir los tiempos y reprocesos presentados.

Es importante que revisen e informen si tienen alguna duda, si requieren alguna reunión adicional, porque de no contar con toda la documentación, el trámite será devuelto por el CSC y se revisará una vez se encuentra la documentación completa.

Así mismo se socializan las siguientes recomendaciones frente al diligenciamiento de la solicitud de modificación y sus respectivos anexos el CSC:

Presupuesto en Excel actualizado
Presupuesto firmado por el contratista y la interventoría
Carpeta con antecedentes
Borrador de Acta CIP
Formato 059 Solicitud de modificación con firma del supervisor y los líderes respectivos.
Aval de la interventoría
Último informe de supervisión
Cuando se requiere una adición se debe allegar CDP

Recomendaciones generales:

- Allegar lista de chequeo firmada junto con cada uno de los documentos allí relacionados.
- En la carpeta de Antecedentes, Incluir entre todos los certificados de la persona natural, jurídica y de todos los integrantes del consorcio. Se debe anexar el certificado de existencia y representación legal del contratista no mayor a 30 días, en todos los casos los antecedentes deben corresponder al Representante legal (En casos de que se pretensa tramitar la modificación con representante legal suplente deberá informarse)
- Verificar que el representante legal que suscribe cada uno de los documentos del contratista e interventoría, si sea el representante legal respectivo.
- Presupuesto en Excel: Se recomienda allegar un presupuesto general actualizado que incluya en una sola hoja todas las adiciones, redistribuciones y pagos realizados.
- Aval de la interventoría: se recomienda que el aval tenga un aparte en el que el Interventor avala técnica, jurídica y financieramente la solicitud de modificación.
- Allegar Cronograma para las modificaciones que requieren ampliación. En el cronograma respecto a las obras contempladas desde el inicio del contrato debe indicar el porcentaje de avance programado y porcentaje realmente ejecutado
- Toda modificación de frente de trabajo que requieran permisos de entidades externas es necesario que dichos permisos sean allegados como anexos.

Formato 059:

- Firmado por el supervisor y los líderes correspondientes.
- En ningún momento de se debe alterar la estructura del formato.
- Dentro de los diferentes textos del contrato, es necesario que todas las fechas y valores correspondientes a las modificaciones se relacionen en números y letras.
- Es necesario realizar un recuento de los días reales de la ejecución y el tiempo pendiente por ejecutar del contrato.
- Es importante que, en la justificación de la modificación, se informe técnicamente porque se requiere la solicitud, haciendo un recuento de cada una de las razones y soportes de las mismas, teniendo presente que la información consignada en el formato debe ser redactada de tal manera que cualquier persona externa al proceso pueda comprender la solicitud.
- Cuando la solicitud sea por una adición, es necesario indicar que porcentaje representa el valor de la adición respecto al valor inicial del contrato, a cuanto equivale en SMLMV para la vigencia 2025 y tener presente que se debe agregar el párrafo de la obligación del pago del impuesto de timbre.
- Cuando la solicitud requiere modificación de un frente de trabajo o anexo técnico, se debe allegar el (anexo técnico actualizado) e indicar en la solicitud el aparte del documento que se modificará y cómo quedará.
- Las solicitudes de modificación que el equipo de apoyo y revisores le remitan al supervisor con comentarios y control de cambio, por favor responder cada comentario, ajustar el documento y enviar sin eliminar ninguna recomendación u observación, esto nos facilita la revisión y da trazabilidad al proceso.
- En caso de que se requiera una modificación de redistribución de recursos y en caso de que ésta esté suprimiendo un frente de trabajo o el alcance del contrato, es necesario que se analice y se justifique técnicamente las razones por las cuales se realizará dicho cambio y a su vez ,se reitera indicar como quedará el anexo técnico.
- Toda modificación de frente de trabajo que requieran permisos de entidades externas, es necesario que sea tramitadas allegando los permisos respectivos o el comprobante del trámite realizado, junto con su cronograma de ejecución respectivo.
- Teniendo en cuenta que, las solicitudes de modificación son objeto de observaciones y a su vez de ajustes, la nueva versión que se modifica debe identificarse de manera correcta conforme la circular SSS202460000151 y la guía de supervisores CSC. En caso de que se ajusten los anexos,

debe subirse nuevamente la carpeta completa con numeración que permita identificar que es una nueva versión.

Cualquier inquietud que puedan tener, acercarse a la Unidad de Gestión contractual de la SIF.

Cordialmente,

Patricia Elena Giraldo González
Líder de Programa
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5550, Ext. 6446
Oficina 903, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
patriciae.giraldo@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Outlook

RE: Nuevo Documento 202510164871 - Recibido - Sistema Mercurio

Desde Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Fecha Jue 29/05/2025 9:05
Para John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
PQRS Gustavo Rodríguez.zip;

Buen día ingeniero John Bayron:

En atención al derecho de petición presentado por el señor Gustavo de Jesús Rodríguez Bedoya, nos permitimos informar las acciones adelantadas por el Consorcio Vial VG-VNF, en relación con los inconvenientes reportados en el acceso vehicular y peatonal a la vivienda ubicada en la Carrera 75 # 29-17, sector Belén.

1. El consorcio tenía registrada una PQRS desde el 9 de abril de 2025, en la cual el ciudadano solicitó prolongar la rampa de acceso a su parqueadero.

2. En atención a dicha solicitud, se ejecutó una primera intervención, sin embargo, el 14 de mayo de 2025 el ciudadano manifestó su inconformidad, indicando que la pendiente continuaba siendo pronunciada y solicitó una nueva adecuación.

3. El 20 de mayo de 2025, la interventoría realizó una visita técnica para evaluar la situación y emitir recomendaciones para el ajuste del acceso.

4. En cumplimiento de dichas recomendaciones:

    - El 26 de mayo de 2025 se efectuó la demolición de la estructura existente.

    - El 27 de mayo de 2025 se realizó la nueva construcción del acceso vehicular y de la escalera peatonal solicitada.

Adjunto a la presente se remiten el formato oficial de PQRS y el registro fotográfico de la segunda reparación, con el fin de evidenciar las acciones ejecutadas por el consorcio.

Cordialmente,

Daniela Mendoza Porras
Residente social de interventoría - Sitelsa SAS

De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 14:48


Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Asunto: RE: Nuevo Documento 202510164871 - Recibido - Sistema Mercurio

Buenas tardes adjunto PQRS y registro fotográfico.

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 14:24
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Asunto: RV: Nuevo Documento 202510164871 - Recibido - Sistema Mercurio

Buenas tardes, por favor dar respuesta a esta PQRS.

Muchas gracias

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: notificacion.gedo <notificacion.gedo@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 14:17
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Asunto: Nuevo Documento 202510164871 - Recibido - Sistema Mercurio

Le ha llegado un documento a su Bandeja de Workflow con las siguientes características:
Número de radicado: 202510164871 - Recibido

Tipo de documento: Derechos de petición
Ruta: ATENCION DE PQRS
Remitente: COMUNIDAD
Referencia: XWEB-552007 Cedula de ciudadania 552007 GUSTAVO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA-
Muy respetados señores, recientemente realizaron la adecuación de las aceras en la dirección carrera 75# 29-17 , sector belén. en la actualizada el ingreso a la vivienda por el garaje y la entrada principal presentan deficiencias (muy altas para el ingreso del carro y falta un escalón en la escala de ingreso peatonal). se sostuvo reuniones con la ingeniera del proyecto y con la interventoría, pero estas no han dado solución al problema, perjudicando de manera amplia mi ingreso a la propiedad. quiero manifestar que no se está en contra de esta buena labor, pero si se está en contra de los perjuicios causados por la negligencia, impericia o imprudencia de la realización de los trabajos. solicito pues, muy amablemente me den una solución pronta al problema planteado y así poder ingresar a mi hogar de forma normal y asequible, como estaba inicialmente antes de hacer estas aceras. (contrato de obra: 4600102792 de 2024, interventor: Daniela Mendoza Porras, profesional contr. Emily Cadavid). A la espera de una pronta solución.
Prioridad: Normal
Actividad a gestionar: '3. ASIGNACION ADMINISTRATIVA'.

La imagen del documento asociado estará disponible en su bandeja a más tardar dentro de los 30 minutos posteriores a esta notificación.
Por favor no responda este mensaje. Las comunicaciones dirigidas a esta cuenta No serán atendidas.

Para ingresar a Mercurio desde laNúmero de radicado: 202510164871 red empresarial, de clic aqui
Para ingresar a Mercurio desde una red externa, de clic aqui

Outlook

OBRAS EXTRAS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN - VIAL VG VNF 085

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 21/05/2025 10:27
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

3 archivos adjuntos (10 MB)
VIAL VG VNF 085 OBRAS EXTRAS.pdf; Obras extra contrato 4600102792 21.05.2025.xlsx; Cotizaciones APU Obras Extra.zip;

Buenos días,

En el presente, se adjuntan APUs de obras extras y carpeta comprimida con las cotizaciones solicitadas, para su revisión y aprobación correspondiente, eliminando la OE de pompeyanos conforme a lo acordado.

Muchas gracias

Feliz día.

Outlook

PREACTA 05 AL 18 DE MAYO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 21/05/2025 16:22
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

1 archivo adjunto (2 MB)
PREACTA N° 6 COMPLETA CON OE 4600102792 de 2024.xlsx;

Buenas tardes,

En el presente, se adjunta preacta comprendida entre el 5 y el 18 de mayo para su revisión pertinente.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Muchas gracias.

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS VG

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 21/05/2025 17:56
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Confirmo recibido , los aportes corresponden al periodo verificado

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 10:19 a. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS VG

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor EQUIPOS VG, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

Re: SEGURIDAD SOCIAL OPERADOR COMPRESOR ALDECO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 21/05/2025 15:57
Para Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
CC interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Buenas tardes

Lizeth, esta persona no va a ingresar, ya que no cumple con los requisitos solicitados en cuanto a vacuna y por respeto a su derecho con el tema de la religión, la empresa para la que labora no lo va a obligar a vacunarse.

En reemplazo de esta persona se envió la documentación de otra persona.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El mié, 21 may 2025 a la(s) 3:30 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

> Cordial Saludo
>
> En respuesta a su solicitud me permito relacionar documentos faltantes para aprobación de ingreso :
>
> 1. Inducción al SG SST por parte de ustedes
> 2. Vacuna
> 3. Examen medico de ingreso o periódico según aplique
> 4. Registro suministro guantes para riesgo eléctrico en base al tipo de energía existente en los frentes a ingresar
>
> Quedo atenta a sus comentarios
>
> Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 10:09 a. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL OPERADOR COMPRESOR ALDECO

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor ALDECO, para su revisión y VB.

De esta persona ya se había enviado documentación en su momento y tenía aprobación para ingreso a obra; en el momento se requiere que ingrese para unos reemplazos.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 8:21
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
SEBASTIAN CAMILO ESPINOSA LONDOÑO	AYUDANTE DE OBRA	1193223933	CONSTRUCCIONES CIVILES M&M SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 5:18 p. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor M&M CONSTRUCCIONES

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

DOCUMENTOS CONDUCTORES MH SERVICIOS

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Jue 22/05/2025 16:09
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
Conductores MH Servicios.zip;

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de conductores del proveedor MH SERVICIOS

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

RE: Informe semanal N° 28 (12-18 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Desde Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 9:11
Para John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Ing. John Bayron, buenos días.

Revisando los 6 archivos que se envían semanalmente y corroborando la información con el Contratista el valor pagado a la fecha sumando 5 actas parciales pagadas al presente, el acta de reajuste y las pólizas es de **$3.252.935.879.**

Consideramos importante anotar que en los informes del Contratista por parte de la Interventoría se han desarrollado acciones de mejora teniendo en cuenta la información suministrada por Supervisión a partir de las observaciones. Para el caso de este informe, N°28, faltaba tener en cuenta el valor del acta de reajuste y de las pólizas. El valor pagado al Contratista a la fecha en el informe N°27 (4 actas parciales) no tenía en la suma las pólizas y este valor se vino registrando en los informes anteriores al pago del acta N°5 y el acta de reajuste. Por lo cual no tuvimos observación sobre el mismo.
En el valor de **$3.252.935.879** están incluidas las pólizas, acta de reajuste y 5 actas parciales pagadas a la fecha. El acta de reajuste y el acta N°5 fue pagada el 12 de mayo.
La inconsistencia radicó en que el Contratista no tenía incluido el valor de las pólizas en las facturas de las actas pues generó facturas independiente para actas y para pólizas.

Agradecemos de antemano, de existir alguna observación o corrección a lo presentado, su oportuno aporte sobre el presente para, de esta manera, retroalimentar al Contratista y emitir la información correctamente.
Nos disculpamos, por parte del Contratista y la Interventoría, por los inconvenientes que esto hubiese podido ocasionar en la gestión.

A continuación, los links de descarga de los archivos en los cuales se realizó la corrección del valor pagado al Contratista a la fecha:

https://we.tl/t-ASZM2wnYnv **(28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025.)**

https://we.tl/t-9f6XG0WPXz **(28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025)**

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

https://we.tl/t-L2wj8HxVGU **(20250518 - INFORME SEMANAL Contratos 4600102792 de 2024)**

20250518 - INFORME SEMANAL Contratos 4600102792 de 2024.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

Cordialmente,

De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 7:56
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: RE: Informe semanal N° 28 (12-18 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Buenos días, seguimos teniendo errores en la información presentada.

Por favor corregir en todos los documentos enviados el valor pagado al contratista de obra.

Muchas gracias

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 8:32
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Cc: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: RE: Informe semanal N° 28 (12-18 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Ing. John Bayron, buenos días.

De acuerdo a las observaciones realizadas el día de ayer, se envían, nuevamente, los siguientes 3 archivos:

20250518 - INFORME SEMANAL Contratos 4600102792 de 2024 (Se corrige el valor pagado a la fecha al Contratista sumando las actas (1-2-3-4-5), el acta de reajauste y las pólizas.

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025. (Se corrige el personal vinculado en obra y el valor pagado a la fecha al Contratista sumando las 5 actas, el acta de reajuste y las pólizas).

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025 (Se corrige el valor pagado a la fecha al Contratista sumando las 5 actas, el acta de reajuste y las pólizas).

A continuación, los links de descarga (caducan en 3 días):

https://we.tl/t-Yq5iwXLw5J

https://we.tl/t-MJJCU86iBp

https://we.tl/t-BmFqvCZJFx

Quedamos atentos a tus comentarios.

Cordialmente,

De: Interventoria Medellin
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 17:31
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Cc: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: Informe semanal N° 28 (12-18 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Ing. John Bayron, buenas tardes.

A continuación, los enlaces de descarga de los archivos de los informes semanales de Interventoría y Contratista. La presentación se adjunta en formato PDF y Power Point:

Presentaciones_Alcaldía_Final_2024_28_12 Mayo al 18 de Mayo de 2025
(https://we.tl/t-8ziyn5E80h)

Presentaciones_Alcaldía_Final_2024_28_12 Mayo al 18 de Mayo de 2025.pptx

2 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

Diagrama M.O. Contrato 4600102792 de 2024 semana del 10 de mayo al 16 de mayo de 2025
(https://we.tl/t-HnI5w9dEP2)

Diagrama M.O. Contrato 4600102792 de 2024 semana del 10 de mayo al 16 de mayo de 2025.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

20250518 - INFORME SEMANAL Contratos 4600102792 de 2024
(https://we.tl/t-l4ozFaXOrQ)

20250518 - INFORME SEMANAL Contratos 4600102792 de 2024.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025
(https://we.tl/t-uXaC9GJWNt)

28 Informes Semanales Proyectos SIF 4600102555 del 12 de mayo al 18 de mayo de 2025
(https://we.tl/t-zsbNJy7zlN)

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025.
(https://we.tl/t-A9KCjXGRDE)

28 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 18-05-2025..docx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

Quedamos atentos a tus observaciones.

Cordialmente,

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL ASESOR PMT

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 17:29
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Confirmo recibido, los aportes están correctos al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 1:46 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL ASESOR PMT

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social de la Asesora PMT, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR MH SERVICIOS

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Jue 22/05/2025 16:11
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

1 archivo adjunto (21 KB)
José Ignacio López 202504.pdf;

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor MH SERVICIOS, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL MEC

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Jue 22/05/2025 17:54
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Cordial Saludo

Después de revisión de la planilla de seguridad social del correo que antecede , me permito solicitar fecha de retiro del personal que se relaciona a continuación , las cuales no han sido reportadas a interventoría y se evidencian los retiros en la planilla antes mencionada

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
WILLIAM HAMILTON ISAZA MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA	1001233696	MARIDO EN CASA SAS
MAICOL MURILLO TORO	AYUDANTE DE OBRA	1020494840	MARIDO EN CASA SAS
EVER ALEXIS GARCIA SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1045430948	MARIDO EN CASA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 4:21 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL MEC

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor MEC, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

DOCUMENTACION PARA INGRESO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Jue 22/05/2025 16:02
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

1 archivo adjunto (13 MB)
Volquetas MH Servicios.zip;

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de Volquetas y conductores del proveedor MH SERVICIOS

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

BALANCE GENERAL DE OBRA VIAL VG-VNF-086

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Fecha Vie 23/05/2025 15:33

Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>

CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)

Vial VG-VNF-0086-2025 Justificación mayores y menores cantidades de obra.pdf; 01 Balance general 4600102792 de 2024 23-05-2025.xlsx;

Buenas tardes,

A continuación, enviamos el balance general, junto con las justificaciones de mayores y menores cantidades de obra para su revisión correspondiente.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

Outlook

RE: Consulta para informe - tema andenes

Desde John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Fecha Vie 23/05/2025 9:04
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; coordinador4@sitelsa.com.co <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Buenos días, en esta información que están solicitando por favor incluir de una vez el nuevo frente que se va a intervenir la del Villa del Aburrá.

Muchas gracias

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 9:01
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; coordinador4@sitelsa.com.co <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: RV: Consulta para informe - tema andenes

Buenos días, por favor me ayudan con la información que están solicitando del contrato de andenes para el día de hoy.

Muchas gracias

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Margarita Maria Montoya Hoyos <margarita.montoya@medellin.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 8:54
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Asunto: RV: Consulta para informe - tema andenes

Hola John.

Me podrías colaborar por favor con la información que me piden abajo?

Margarita María Montoya Hoyos
Líder de Proyecto
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 4367
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
margarita.montoya@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Claudia Maritza Velasquez Higuita <claudia.velasquezh@medellin.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 07:49
Para: Margarita Maria Montoya Hoyos <margarita.montoya@medellin.gov.co>
Cc: Juan Carlos Mejia Saldarriaga <juan.mejias@medellin.gov.co>; Fernando Alberto Restrepo Aguirre <fernandoa.restrepo@medellin.gov.co>
Asunto: Consulta para informe - tema andenes

Cordial saludo Margarita, con el fin de realizar un informe solicitado por el subse Fernando, solicitamos:

- Direcciones y metros de corredores intervenidos con el contrato de andenes 2024 - 2025
- Direcciones y metros de corredores a intervenir con el contrato vigente en lo que resta del año.

Quedamos atentos,

Outlook

FURAT JHON FREDY ASPRILLA R

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Vie 23/05/2025 17:21
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (102 KB)
Furat_C8363336.pdf;

Buenas tardes

A continuación se relaciona reporte de accidente de trabajo (FURAT) del colaborador de mano de obra EXCAPI.

Jhon Fredy Asprilla Renteria
Cargo: Oficial
Fecha AT: 23/05/2025
Frente de Obra: Boston

Saludos

Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS Y EQUIPOS

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Vie 23/05/2025 9:14
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Confirmo recibido , los aportes corresponden al periodo verificado , quedo atenta a sus comentarios

Observaciones :
Planilla con mora .

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 8:26 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL EQUIPOS Y EQUIPOS

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor EQUIPOS Y EQUIPOS, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan

Outlook

Incapacidad AT Jhon Fredy Asprilla Rentería

Desde Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Fecha Sáb 24/05/2025 11:02
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (375 KB)
Incapacidad Jhon F Asprilla.pdf;

Buenos días

A continuación se relaciona incapacidad por AT del señor Jhon Fredy Asprilla R

Saludos

--
Luis Fernando Orozco Diazgranados
Residente SST
Consorcio Vial VG-VNF
Contacto: 317-439-97-01
Correo: residentesstvg.vnf@gmail.com

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL D&G

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 10:41
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

Por favor tener en cuenta que la seguridad social se verifica en base a los retiros reportados por ustedes en los informes que nos son entregados semana a semana , por favor remitir documentos de retiro para verificar información , se recalca de nuevo la importancia de reportar los retiros de manera adecuada y no estar cambiando las fechas , esto nos perjudica para el reporte semanal que se debe entregar a supervisión de obra como es de su conocimiento , quedo atenta a sus comentarios y envío de documentos

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 19 de mayo de 2025 3:16 p. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: SEGURIDAD SOCIAL D&G

Buenas tardes

Dando respuesta a su solicitud, informamos que las personas relacionadas tienen las siguientes fechas de retiro; por lo tanto no da lugar a pagar más días de seguridad social.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	FECHA RETIRO
D&G ALIADOS	YESID	GRISALES MONTOYA	1146440264	24/02/2025

Se le marcó novedad de retiro con 24 días en la planilla 76128704, la cual fue enviada a ustedes el 17/03/2025 y que adjuntamos nuevamente.

EMPRESA	NOMBRES	APELLIDOS	# DE CÉDULA	FECHA RETIRO

D&G ALIADOS	GERARDO	BARRIOS	1151476069	26/03/2025

Su último día laborado fue el 26/03/2025 y en la planilla número 77874445 se le marcó novedad de retiro.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El mar, 13 may 2025 a la(s) 10:20 a.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

A continuación me permito relacionar aportes pendientes por pago , en base a reporte de novedades

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	PAGO PENDIENTE
YESID GRISALES MONTOYA	AYUDANTE DE OBRA	1146440264	3 días de marzo
GERARDO JOSE BARRIOS CONTRERAS	OFICIAL DE OBRA	1151476069	2 días de marzo

Por favor remitir planilla con aportes pendiente , quedo pendiente a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de mayo de 2025 8:55 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL D&G

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor D&G, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Outlook

BALANCE GENERAL DE OBRA VIAL VG-VNF-087

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

Fecha Lun 26/05/2025 11:13

Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)

Vial VG-VNF-087-2025 Justificación mayores y menores cantidades de obra.pdf; 01 Balance general 4600102792 de 2024 26-05-2025.xlsx;

Buenos días,

A continuación, enviamos el balance general, con las justificaciones de mayores y menores cantidades de obra, donde se incluyen, las cantidades cobradas con corte al 4 de mayo de 2025.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG-VNF.

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:30
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud , me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
LUSI CAMPOS PAREDES	APLICADOR	5241179	INGENIERIA DE POLIMEROS SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 2:19 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor RAPLICON

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

1064
1065

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 15:48
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>
CC Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
MANUELA COLORADO COLORADO	AUXILIAR DE INGENIERIA	1026157637	EMCO SOLUCIONES CIVILES SAS

Observaciones :
Se aprueba como personal de apoyo , en caso de requerir vincular a personal directo relacionado al contrato , se debe enviar la documentación y demás como se tiene establecido

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 4:15 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor EMCO.

EMCO	MANUELA	COLORADO COLORADO	1026157637	INGENIERA AUXILIAR

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

INFORME SEMANAL N°29 - DEL 19 AL 25 DE MAYO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Lun 26/05/2025 13:35
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Buenas tardes,

En el presente, se adjunta informe semanal N°29, comprendido entre el 19 y el 25 de mayo.

Quedamos atentos a sus comentarios y sugerencias.

Muchas gracias,

Feliz día.

29 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 25-05-2025..docx

29 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 25-05-2025.xlsx

AVANCE SEMANAL EN MP AL 25.05.2025.pdf

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:19
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Confirmo recibido

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 11:24 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: Re: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la corrección de las planillas del proveedor ARGEON, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El jue, 22 may 2025 a la(s) 5:15 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Cordial Saludo

En revisión de aportes a seguridad social por la planilla presentada, me permito relacionar novedades a subsanar

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	FECHA RETIRO	NOVEDADES A SUBSANAR
ADAN ANTONIO VERTEL NUÑEZ	AYUDANTE DE OBRA	70526121	26/04/2025	Pago en planilla de 14 días, falta pago de 12 dí
SOLANGEL URBIÑEZ GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	78296641	16/04/2025	Pago en planilla de 12 días, falta pago de 4 día
MIGUEL ANGEL OREJUELA QUINTO	ENCARGADO	11710385	15/04/2025	Pago en planilla de 12 días , falta pago de 3 dí

Observaciones:
Se debe enviar planilla de corrección con los aportes faltantes

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 1:55 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL ARGEON

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor ARGEON, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL M&M CONSTRUCCIONES

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:21
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

Confirmo recibido , quedaría pendiente aportes del mes de mayo

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 3:01 p. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>
Asunto: Re: SEGURIDAD SOCIAL M&M CONSTRUCCIONES

Buenas tardes

- Respecto a la novedad de retiro marcada al señor ISRAEL CÓRDOBA, se informa que en la próxima planilla que se paga para el periodo de (Mayo que se paga en Junio) se le pagarán los días que corresponden del 01 al 06 de mayo de 2025 ya que por un error humano se le marcó retiro.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El vie, 23 may 2025 a la(s) 2:34 p.m., Ernesto Millan Cuenca (consorciovialvgvnf@gmail.com) escribió:

> Buenas tardes
>
> Adjunto enviamos el soporte de pago la planilla corrección del personal de mano de obra del proveedor M&M CONSTRUCCIONES, para su revisión y VB
>
> Quedamos atentos
>
> Cordialmente,
>
> *Emily Tabares Roldan*
> *Líder de Talento Humano*
> *Emco Soluciones Civiles S.A.S*
> *Contacto: 3234851643*

El mié, 21 may 2025 a la(s) 4:43 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

> Cordial Saludo
>
> En respuesta a su solicitud me permito relacionar observaciones a la planilla verificada

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	OBSERVACIONES
JHON ELIN PALACIOS MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	4805746	El icb para aportes a seguridad social es 2.000.000 y los aportes est
ISRAEL CORDOBA CORDOBA	OFICIAL DE OBRA	1003928601	1. Retiro no reportado a interventoría 2. fecha de aprobación 3 de mayo, retiro en planilla de abril cc

			se requiere aclaración y planilla de corrección 3. Se requiere aportes aportes a seguridad social del periodo c

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 21 de mayo de 2025 3:26 p. m.
Para: interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL M&M CONSTRUCCIONES

Buenos días

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor M&M CONSTRUCCIONES, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL TOPOGRAFIA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:19
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

| Confirmo recibido , los aportes corresponden al mes verificado

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 11:27 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL TOPOGRAFIA

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor TOPOGRAFIA, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RE: SEGURIDAD SOCIAL TOPOGRAFIA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Lun 26/05/2025 14:19
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

| Confirmo recibido , los aportes corresponden al mes verificado

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 11:27 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL TOPOGRAFIA

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor TOPOGRAFIA, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

~~109~~
1071

Outlook

RV: ACTA N°3 DE REAJUSTE DE PRECIOS ABRIL

Desde Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Fecha Mar 03/06/2025 8:52
Para Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
Cálculo reajuste de precios ABRIL 2025.xlsx; Vial VG-VNF-088 Acta reajuste de precios abril.pdf; Indice_ABRIL DE 2025.pdf;

Buenos días Ingeniera Mayra Pimiento
Por medio me permito remitir el acta de reajuste 3, enviada por el contratista mediante oficio VG-VNF-088 perteneciente al reajuste de los precios de Camacol del mes de abril.
ya se realizo la verificación que los índices correspondan a los publicados por CAMACOL para el mes en mención, me permito remitir esta información para su respectiva revisión y aprobación.
quedo atento a cualquier comentario o solicitud.

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 11:17
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
Cc: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Asunto: ACTA N°3 DE REAJUSTE DE PRECIOS ABRIL

Buenos días,

En el presente, se adjunta el cálculo de reajuste de precios del acta perteneciente al mes de abril de 2025, e igualmente, se comparten los índices de CAMACOL para la verificación del cálculo mencionado.

Quedamos atentos a sus comentarios y aprobación, para proceder con la facturación correspondiente.

Muchas gracias,

Feliz día.

Outlook

RV: ACTA N°3 DE REAJUSTE DE PRECIOS ABRIL

Desde Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Fecha Mar 03/06/2025 8:52
Para Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)
Cálculo reajuste de precios ABRIL 2025.xlsx; Vial VG-VNF-088 Acta reajuste de precios abril.pdf; Indice_ABRIL DE 2025.pdf;

Buenos días Ingeniera Mayra Pimiento
Por medio me permito remitir el acta de reajuste 3, enviada por el contratista mediante oficio VG-VNF-088 perteneciente al reajuste de los precios de Camacol del mes de abril.
ya se realizo la verificación que los índices correspondan a los publicados por CAMACOL para el mes en mención, me permito remitir esta información para su respectiva revisión y aprobación.
quedo atento a cualquier comentario o solicitud.

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 11:17
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
Cc: John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Asunto: ACTA N°3 DE REAJUSTE DE PRECIOS ABRIL

Buenos días,

En el presente, se adjunta el cálculo de reajuste de precios del acta perteneciente al mes de abril de 2025, e igualmente, se comparten los índices de CAMACOL para la verificación del cálculo mencionado.

Quedamos atentos a sus comentarios y aprobación, para proceder con la facturación correspondiente.

Muchas gracias,

Feliz día.

Outlook

BALANCE Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO VIAL VG-VNF 090

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mar 27/05/2025 18:51
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

Vial VG-VNF-090-2025 Estado del contrato y justificación mayores y menores cantidades de obra VF2.pdf; 01 Balance general 4600102792 de 2024 27-05-2025 completo.xlsx;

Buenas tardes,

Atendiendo las recomendaciones dadas, enviamos el balance general del contrato, incluyendo el estado actual del mismo, considerando el presupuesto contractual, las cantidades ejecutadas y pendientes por ejecutar. Asimismo, se anexa el presupuesto de la Villa de Aburrá, las obras extras y el balance con mayores y menores cantidades con sus justificaciones respectivas.

Adicionalmente, se incluye tabla con cantidades faltantes por ejecutar considerando la adición y las obras extras.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Feliz tarde.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG VNF

Outlook

RE: DOCUMENTOS PERSONAL PARA INSTALACION DE GRAMA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 27/05/2025 9:05
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>; Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
CC Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	Nº DOCUMENTO	EMPRESA
JAIME ANDRES VELEZ URREGO	AYUDANTE	1129905488	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS
LUIS ANTONIO QUEJADA RENTERIA	OFICIAL	1027950206	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS
MILTON ANDRES ARREDONDO GIL	JARDINERO	1020450959	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS
SANTIAGO ARREDONDO GIL	AYUDANTE	1000412329	MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y JARDINES JA SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 10:06 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS PERSONAL PARA INSTALACION DE GRAMA

Buenos días

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES Y JARDINES, el cual estará realizando la instalación de la grama en zonas verdes y demás, actividad que será esporádica a medida de que se habiliten zonas a empradizar.

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

PRESUPUESTO E INFORME VILLA DE ABURRÁ

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mar 27/05/2025 18:23
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)
Informe Villa de Aburrá 27.05.2025.pdf; Presupuesto Villa de Aburrá 27.05.2025.xlsx;

Buenas tardes,

Adjuntamos presupuesto e informe del tramo de La Villa de Aburrá actualizado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Outlook

BALANCE Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mar 27/05/2025 18:00
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

01 Balance general 4600102792 de 2024 27-05-2025 completo.xlsx; Vial VG-VNF-090-2025 Estado del contrato y justificación mayores y menores cantidades de obra VF.pdf;

Buenas tardes,

Atendiendo las recomendaciones dadas, enviamos el balance general del contrato, incluyendo el estado actual del mismo, considerando el presupuesto contractual, las cantidades ejecutadas y pendientes por ejecutar. Asimismo, se anexa el presupuesto de la Villa de Aburrá, las obras extras y el balance con mayores y menores cantidades con sus justificaciones respectivas.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Feliz tarde.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG VNF

Outlook

RE: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mar 27/05/2025 15:10
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA	OBSERVACIONES
LEONARDO RUEDA DAVID	OFICIAL DE OBRA	71748149	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IBC afiliaciones a
JOHN JAIRO TORRES ESCOBAR	OFICIAL DE OBRA	94256654	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IBC afiliaciones a
VEN HILDARDO MORENO	OFICIAL DE OBRA	6933203	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IBC afiliaciones a

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 11:58 a. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: Re: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos contrato del señor Jhon Jairo Torres, para la respectiva aprobación de ingreso a obra

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El lun, 26 may 2025 a la(s) 5:43 p.m., Ernesto Millan Cuenca (consorciovialvgvnf@gmail.com) escribió:

> Buenas tardes
>
> De acuerdo a la observación del personal No Aprobado; se informó al proveedor el cual responde que por error realizo las afiliaciones sobre el mínimo, pero que al momento de pagar la seguridad social la pagará sobre el valor que aparece en el contrato.
>
> Quedamos atentos a la aprobación del personal para que pueda iniciar labores
>
> Cordialmente,
>
> *Emily Tabares Roldan*
> *Líder de Talento Humano*
> *Emco Soluciones Civiles S.A.S*
> *Contacto: 3234851643*
> *Correo: gestionhumana@emcocivil.co*
>
> El lun, 26 may 2025 a la(s) 4:34 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:
> Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud , me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
JUAN GABRIEL GARCIA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	3525838	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA
JOHN ALEJANDRO HOLGUIN HIGUITA	AYUDANTE DE OBRA	8439389	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA

a continuación me permito relacionar personal no aprobado , con su respectiva observación a subsanar

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA	OBSERVAC
LEONARDO RUEDA DAVID	OFICIAL DE OBRA	71748149	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IB
JOHN JAIRO TORRES ESCOBAR	OFICIAL DE OBRA	94256654	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IB
VEN HILDARDO MORENO	OFICIAL DE OBRA	6933203	EXCAVACIONES Y ESTRUCTURA	IBC de contrato no corresponde a IB

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Uzeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: viernes, 23 de mayo de 2025 6:12 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>; residente1_pmi2024@outlook.com <residente1_pmi2024@outlook.com>
Cc: Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTACION PERSONAL PARA INGRESO A OBRA

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor EXCAPI

Excapi.zip

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Hiller Marbey Correa Álvarez
Profesional universitario
Arquitecto Constructor
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555 – Extensión 5971
Oficina 904, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
Hiller.correa@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Luz Marina Lopez Orozco <luz.lopez@medellin.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 9:00
Para: Hiller Marbey Correa Alvarez <hiller.correa@medellin.gov.co>; Mario Andres Vanegas Henao <mario.vanegas@medellin.gov.co>
Asunto: RV: Nuevo Documento 202520082704 - Interno - Sistema Mercurio

Buenos días,

Jóvenes, por favor me ayudan con esta información.

Brenda, por favor enviarles el mercurio.

Gracias,

Luz Marina López Orozco
Líder de Programa
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 55 55, Ext. 5980
Oficina 904 - 85, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
luz.lopez@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: notificacion.gedo1 <notificacion.gedo1@medellin.gov.co>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 7:33 a. m.
Para: Luz Marina Lopez Orozco <luz.lopez@medellin.gov.co>
Asunto: Nuevo Documento 202520082704 - Interno - Sistema Mercurio

Hola LUZ MARINA LOPEZ OROZCO
Te ha llegado un nuevo documento para gestionar, revísalo en tu bandeja de Destinatarios Mercurio. Recuerda revisarlo en el menor tiempo posible o enviarlo a la persona que debe tramitarlo.
Número de radicado: 202520082704
Clase: Interno
Tipo de documento: OFICIO
Remitente: FERNANDO ALBERTO RESTREPO AGUIRRE
Referencia: SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA FÍSICA, REQUERIDOS COMO INSUMOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MEDELLÍN - ACUERDO MUNICIPAL 48 DE 2014-.
Tiempo de Respuesta: 30 día(s)

Para ingresar a Mercurio desde la red empresarial, de clic aqui
Para ingresar a Mercurio desde una red externa, de clic aqui

Nota: Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje.

Outlook

RV: Documentos para responder al radicado 202520082704 - Interno - Sistema Mercurio

Desde John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Fecha Mar 27/05/2025 12:13
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>

5 archivos adjuntos (2 MB)

202520082704.pdf; Proyección respuesta DAP.docx; Presupuesto Oficial Andenes 2024.pdf; Presupuesto Oficial Mantenimiento Malla Vial 2024.pdf; Presupuesto_Vías en Concreto 2024.pdf;

Buenas tardes, por favor me colaboran con la siguiente información.

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Margarita Maria Montoya Hoyos <margarita.montoya@medellin.gov.co>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 11:07
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>; Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>; Adrian Alejandro Franco Pabon <adrian.franco@medellin.gov.co>
Cc: Miguel Mateo Cortes Perez <miguel.cortes@medellin.gov.co>; Juan Camilo Patino Amortegui <juanc.patino@medellin.gov.co>
Asunto: Documentos para responder al radicado 202520082704 - Interno - Sistema Mercurio

Buenos días.

Nos solicitan por favor, entregar el presupuesto definitivo al día de hoy que incluyen las obras extras de los contratos de Malla Vial, Vías en Concreto y Andenes. así como la cantidad en metros cuadrados de lo construido o el alcance de lo que se tiene contemplado construir con el presupuesto entregado por ustedes.


Todo esto lo consolidaré yo para dar respuesta al DAP.

Agradezco su atención.

PD. Adjunto los presupuestos oficiales para que se verifique la variación.

Margarita María Montoya Hoyos
Líder de Proyecto
Secretaria de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 4367
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
margarita.montoya@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: Hiller Marbey Correa Alvarez <hiller.correa@medellin.gov.co>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 11:19
Para: Margarita Maria Montoya Hoyos <margarita.montoya@medellin.gov.co>
Asunto: RV: Nuevo Documento 202520082704 - Interno - Sistema Mercurio

Buenos días Margarita:

Teniendo en cuenta lo solicitado, se seleccionaros los siguientes proyectos 2024:

- *Mantenimiento de la Malla Vial*
- *Andenes*
- *Mantenimiento de vías en concreto.*

Adjunto los presupuestos oficiales de los 3.

Agradecemos su apoyo con el complemento para dar respuesta a este requerimiento.

Atentamente,

Outlook

HOJAS DE VIDA Y CERTIFICACIONES - PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO NUEVO

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mar 27/05/2025 11:48
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

2 archivos adjuntos (8 MB)
Hojas de vida.zip; Oficio VG-VNF-0089 HOJAS DE VIDA Y SOPORTES.pdf;

Buenos días,

Enviamos carpeta que contiene la hoja de vida y certificaciones del personal profesional y técnico que laboran en el contrato para su revisión pertinente.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

Diagrama M.O. Contrato 4600102792 de 2024 semana del 17 de mayo al 23 de mayo de 2025.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

https://we.tl/t-4RkmYepG3n

20250525 - INFORME SEMANAL Contratos 4600102792 de 2024.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

https://we.tl/t-n5siAdSHIi

29 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 25-05-2025.xlsx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

https://we.tl/t-DldJ3WFSEY

29 Informes Semanales Proyectos SIF 4600102555 del 19 de mayo al 25 de mayo de 2025.docx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

https://we.tl/t-EFKR5brujx

29 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 25-05-2025..docx

1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

Outlook

RE: Informe semanal N° 29 (19-25 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Desde John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Fecha Mar 27/05/2025 17:23
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>

Ahora si

De: Interventoria Medellin [mailto:interventoriamedellin2024@outlook.com]
Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 4:48 p. m.
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
CC: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com
Asunto: RE: Informe semanal N° 29 (19-25 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Ing. John Bayron, buenas tardes.

En el siguiente enlace, mediante la plataforma sugerida, te enviamos la presentación en formato Power Point y PDF y el informe en formato Word del Contratista, archivos a los cuales no pudiste acceder mediante los enlaces enviados el día de ayer:

https://fromsmash.com/hNNsCjdQ7D-et



3 archivos - 95.85 MB

Archivos enviados via Smash, un servicio rápido, seguro y responsable para enviar archivos (súper) grandes.

fromsmash.com

El diagrama de mano de obra, de acuerdo a las indicaciones, continuamos revisando la información validada para presentar.

Quedamos atentos a tus comentarios.

Cordialmente,

De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 7:47
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Cc: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com

<director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: RE: Informe semanal N° 29 (19-25 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Buenos días, seguimos teniendo problemas con la información presentada.

La presentación en formato power point se descarga el documento pero no abre.

El diagrama de mano de obra tiene inconsistencia con respecto a la semana anterior.

29 Informe Semanal Contrato 4600102792 de 2024 25-05-2025 se deja descarga el documento y no abre.

Por favor corregir.

Muchas gracias

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaria de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 18:08
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Cc: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
Asunto: Informe semanal N° 29 (19-25 de mayo de 2025) Contratos 4600102792 de 2024

Ing. John Bayron, buenas tardes.

A continuación, los enlaces de descarga de los archivos de los informes semanales de Interventoría y Contratista. La presentación se adjunta en formato PDF y Power Point:

https://we.tl/t-PVTvTx1nfu

Presentaciones_Alcaldía_Final_2024_29_19 Mayo al 25 de Mayo de 2025.pptx

2 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world

we.tl

https://we.tl/t-nI7QnN6oSX

Outlook

Re: SEGURIDAD SOCIAL RAPLICON

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mar 27/05/2025 8:52
Para Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

1 archivo adjunto (19 KB)
CC1000086462.pdf;

Buenos días

Adjunto lo solicitado

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

El lun, 26 may 2025 a la(s) 2:54 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

Hace falta envió de la planilla de Jaider Mauricio Nanclares

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de mayo de 2025 2:08 p. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: SEGURIDAD SOCIAL RAPLICON

Buenas tardes

Adjunto enviamos el soporte pago de la seguridad social del personal de mano de obra del proveedor RAPLICON, para su revisión y VB

Quedamos atentos

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643

Outlook

RV: Aprobación Obras Extras Contrato 4600102792 de 2024

Desde John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Fecha Mié 28/05/2025 11:15
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; emillancu@gmail.com <emillancu@gmail.com>; Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>

1 archivo adjunto (283 KB)
FO-GINF-055ActadeReuninGeneral-V3_2.pdf;

PSI

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Mario Andres Vanegas Henao <mario.vanegas@medellin.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 10:54
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Asunto: RV: Aprobación Obras Extras Contrato 4600102792 de 2024

Buenos días,

Se envía el acta de reunión con el Visto Bueno de los profesionales de la SIF y SSS a las obras extras del asunto.

¡Feliz día!

De: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2025 4:31 p. m.
Para: Mario Andres Vanegas Henao <mario.vanegas@medellin.gov.co>; MARIO ANDRES VANEGAS HENAO <mavanegas230@gmail.com>
Asunto: Aprobación Obras Extras Contrato 4600102792 de 2024

Buenas tardes Mario, por favor me colaboras con el visto bueno de las obras extras del Contrato 4600102792 de 2024.

Muchas gracias

Cordialmente

John Bayron Serna Valencia
Profesional universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 5555, Ext. 6245
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
john.serna@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 12:02
Para: John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Cc: Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>
Asunto: oficio PMI 0079-2025

Buena tarde Ingeniero John Bayron Serna Valencia

Por medio de la presente me permito remitir el oficio PMI-0079-2025 cuyo asunto es "Remisión subsanación y aval de ítems de obra extra – Contrato de Obra No. 4600102792 de 2024".

Lo anterior para dar continuidad con el debido proceso.

Outlook

RE: Cordialmente, Emily Tabares Roldan Líder de Talento Humano Emco Soluciones Civiles S.A.S Contacto: 3234851643 Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Desde Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Fecha Mié 28/05/2025 17:37
Para Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
CC Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>

Cordial saludo

En respuesta a su solicitud me permito relacionar personal aprobado para ingreso

NOMBRE	CARGO	N° DOCUMENTO	EMPRESA
JOSE GABRIEL ALVARADO PAYARES	OFICIAL DE OBRA	15033354	CONSTRUCCIONES CIVILES M&M SAS

Quedo atenta a sus comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de mayo de 2025 3:30 p. m.
Para: Lizeth Baez <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Re: Cordialmente, Emily Tabares Roldan Líder de Talento Humano Emco Soluciones Civiles S.A.S Contacto: 3234851643 Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación solicitada y corregida

Quedamos atentos a la aprobación de ingreso a obra


Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

El mar, 27 may 2025 a la(s) 3:31 p.m., Lizeth Baez (sst_pmi2024@outlook.com) escribió:

1. Tener el cuenta que las bonificaciones no pueden exceder el 40 % de la remuneración

2. Documento no legible



Quedo atenta a las subsanaciones para aprobación y comentarios

Atentamente

Sitelsa S.A.S | Lizeth Baez
Residente SST Interventoria
Cel: 3152998934

De: Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de mayo de 2025 8:00 a. m.
Para: Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; interventoriamedellin2024@gmail.com <interventoriamedellin2024@gmail.com>; yirlei Bolaños <sst_pmi2024@outlook.com>
Cc: Luis Fernando Orozco D <residentesstvg.vnf@gmail.com>; Gestion Humana <gestionhumana@emcocivil.co>
Asunto: Cordialmente, Emily Tabares Roldan Líder de Talento Humano Emco Soluciones Civiles S.A.S Contacto: 3234851643 Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Buenas tardes

Adjunto enviamos documentación para revisión y aprobación de ingreso a obra de personal de mano de obra del proveedor M&M

Cordialmente,

Emily Tabares Roldan
Líder de Talento Humano
Emco Soluciones Civiles S.A.S
Contacto: 3234851643
Correo: gestionhumana@emcocivil.co

Outlook

PREACTA DEL 01 AL 25 MAYO DE 2025

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 28/05/2025 8:34
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

Buenos días,

En el presente, adjunto la preacta de obra, comprendida entre el 01 y el 25 de mayo de 2025, para su revisión pertinente.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Muchas gracias.

PREACTA N° 6 COMPLETA CON OE 4600102792 de 2024.xlsx

Outlook

VIAL VG VNF 091 - BALANCE DEL CONTRATO Y ADICIÓN

Desde Ernesto Millan Cuenca <consorciovialvgvnf@gmail.com>
Fecha Mié 28/05/2025 17:34
Para Interventoria Medellin <interventoriamedellin2024@outlook.com>; director_pmi2024@outlook.com <director_pmi2024@outlook.com>; Diana Catalina Bedoya <residente2_pmi2024@outlook.com>
CC John Valencia <john.serna@medellin.gov.co>

5 archivos adjuntos (4 MB)

Vial VG-VNF-091-2025 Balance del contrato y adición.pdf; 01 Balance general 4600102792 de 2024 28-05-2025 VF.xlsx; CRONOGRAMA SEGÚN MOD 02 (RESUMEN) - ACTUALIZADO 2.05.2025.pdf; CRONOGRAMA SEGÚN MOD 02 (COMPLETO) - ACTUALIZADO 2.05.2025.pdf; CRONOGRAMA SEGÚN MODIFICACIÓN 02 - TERMINACIÓN EL 06.10.2025 actualizado.mpp;

Buenas tardes,

Enviamos a continuación el balance y la adición del contrato para la revisión correspondiente.

Muchas gracias,

Feliz tarde.

ERNESTO MILLÁN CUENCA
Director de Obra
Consorcio Vial VG VNF

Outlook

IL 008 Andenes Consorcio Vial

Desde CIVILC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES <civilc.laboratorio@gmail.com>
Fecha Vie 23/05/2025 16:57
Para interventoriamedellin2024@outlook.com <interventoriamedellin2024@outlook.com>
CC CIVILC INGENIERIA Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES <civilc.sas@gmail.com>

1 archivo adjunto (790 KB)
IL 008 Andenes Consorcio Vial.pdf;

Buenas Tardes Ingenier@s;
Adjunto informe,

Cualquier inquietud con gusto será atendida,

Agradezco la atención,

Cordialmente

--

LUCIANA SUCERQUIA ARANGO
Laboratorista
CIVILC SAS
Cel. 3016901791

Outlook

Invitación actualizada: Comité socioambiental contrato 4600102792 de 2024 lun 12 may 2025 2pm - 4pm (COT) (interventoriamedellin2024@outlook.com)

Organizer	Soraya Caballero C <sorayacaballeroc@gmail.com>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Lun 12/05/2025, 'de' 14:00 a 16:00)
Ubicación	CAD 9 piso
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Soraya Caballero C, interventoriamedellin2024@outlook.com, john.serna@medellin.gov.co, ambiental_pmi2024@outlook.com, sam2014892@gmail.com, residentesocialvgvnf@gmail.com
Mensaje enviado	Vie 09/05/2025 8:58

1 archivo adjunto (2 KB)
invite.ics;

Se actualizó este evento
Modificación: horario

Cordial saludo

Se cita a comité socioambiental de seguimiento contrato 4600102792 de 2024.

Por favor extender la invitación a los pares del contrato de obra.

Muchas gracias

Cuándo CON CAMBIOS

lunes 12 may 2025 · 2pm – 4pm (Hora estándar de Colombia)
~~martes 13 may 2025 · 9am – 11am (Hora estándar de Colombia)~~

Ubicación

CAD 9 piso
Ver mapa

Invitados

Soraya Caballero C - organizador
interventoriamedellin2024@outlook.com
john.serna@medellin.gov.co
ambiental_pmi2024@outlook.com
sam2014892@gmail.com
residentesocialvgvnf@gmail.com
Ver información de todos los invitados

Responder por interventoriamedellin2024@outlook.com

Sí | No | Tal vez | Más opciones

Invitación de Calendario de Google

Recibiste este correo electrónico porque figuras entre los asistentes al evento.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más información

Outlook

Reunion Sitelsa

Organizer	Mayra Pimiento <coordinador4@sitelsa.com.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 02/05/2025, 'de' 10:00 a 11:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Mayra Pimiento, Gerencia Sitelsa, interventoriamedellin2024@outlook.com, Wendy Carolina Hernandez Jaimes
Mensaje enviado	Vie 02/05/2025 10:13

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 221 328 958 773 6

Código de acceso: fC3Kd6Dq

Para organizadores: Opciones de la reunión

Outlook

Seguimiento Contratos de Andenes

Organizer	John Bayron Serna Valencia <john.serna@medellin.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Mar 06/05/2025, 'de' 10:00 a 12:00)
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	John Bayron Serna Valencia, consorciovialvgvnf@gmail.com, emillancu@gmail.com, Interventoria Medellin
Mensaje enviado	Lun 05/05/2025 13:27

Sólo asisten a este comité Representantes Legales y Directores de Obra

ANEXO K
BITACORAS DE OBRA

de señalización del PMT, se realiza elaboración de actas de vecindad. El contratista manifiesta (Area SST) que fue hurtada la señalización del PMT que se instalo el día 28 de abril de 2025. Se requiere al contratista instalarla nuevamente.

Carlos Ortiz

Fecha: Miércoles 30 de abril de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: soleado/lluvias 3:07 p.m - 4:30 pm.
Personal en obra:
11 Ayudantes 1 SST AUX.
2 oficiales 2 Aux. viales
1 encargado
Actividades.
Se continua con adecuación de campamento, Se continua con la elaboración de actas de vecinda, se realiza la elaboración de actas de entorno, se revisan los requerimientos de todas las áreas en SST lista de chequeo para Inicio de actividades en obra (check List), Se Inician actividades de Inicio de demoliciones mecanicas y excavaciones manuales andén costado derecho, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Jueves 01 de mayo de 2025.
lugar: Bostón
Actividades
No se realizan actividades en obra, día festivo.

Carlos Ortiz

Fecha: Viernes 02 de mayo de 2025.
lugar: Bostón
Estado de clima: soleado/lluvias 4:10 p.m-5:00 p.m
personal en obra:
11 Ayudantes 1 SST AUX.
2 oficiales 1 operador.
1 Encargado
2 AUX. viales

Scanned with CamScanner

Actividades
Se continua en cll 54 andén costado derecho demoliciones mecanicas, se realizan excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Sábado 03 de mayo de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado/10:15 a.m lluvias hasta 11:00 a.m.
personal en obra:
11 Ayudantes 2 Aux. viales
2 Oficiales 1 sst Aux.
1 Encargado
Actividades.
cll 54 andén costado, se realiza cereo y compactaciones, se realiza instalación de losetas de 0,20 x 0,20 en tapete para relleno, Se realiza instalación de bordillos

Se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: lunes 05 de Mayo de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: día lluvioso 7:00a.m-8:30 a.m.
personal en obra:
11 Ayudantes 2 Aux. viales
2 Oficiales 1 sst.
1 Encargado
Actividades.
componente SST:
Se realiza recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos:

1. Cambiar o mejorar telera
2. Tapar contador.
3. Se observa personal que no cuenta con La respectiva dotación
4. Se evidencia personal que no cuenta con Guantes

Scanned with CamScanner

pendiente hallazgos por cerrar:
1. Ok 2. Ok 3. 4. Ok
Ok Ok
Yeimy Montoya - Juan Esteban h
Actividades Técnicas: En andén costado derecho acadia uno se continua con cereo y compactaciones, se realiza instalación de losetas 0,20 x 0,20 para tapete y la instalación de demarcadoras, se realiza instalación de guias, se realiza instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 06 de mayo de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Se presentan lluvias de 11:30 a.m hasta 12:00 a - lluvias de 1:35 p.m a 2:00 p.m.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, minicargador, mixer, cortadora.
personal en obra:

11 Ayudantes 1. SST Aux.
2 oficiales
1 Encargado
2 Aux. viales
Actividades en obra:
Componente SST:
Se realizo recorrido y se evidencio los siguientes hallazgos

1. Personal portando dotación que no es la correspondiente al consorcio.
2. Se evidencia que iniciaron Actividades de demolición sin contar con la respectiva malla perimetral.
3. El persona cuenta con la dotación deteriorada y/o mal estado
4. Se evidencia que en la actividad de acopio de RCD y por causa de la lluvia la via queda peligrosa para el transito de vehiculos y para la comunidad. Se requiere que la via quede

Scanned with CamScanner

en optimas condicciones para transitar.

5. Se requiere que La evacuación de RCD sea de manera Constante para evitar ocupar el carril completo y a su vez evitar accidentes tanto Interto como externo.

6. Se evidencia que el personal de obra no cuenta con el Suministro de agua para los trabajos constructivos.

Pendiente cierre hallazgos

1. OK 2. OK 3. OK 4. OK
5. OK 6. OK

Yeimy Montoya - Juan Esteban h

Observaciones: El dia de Ayer se evacuaron los Escombros y A su vez se realiza Aseo en via, se Adjunta registro fotografico en grupo de Observaciones.

Actividades Técnicas.

En andén costado derecho cuadra 1 Se realiza colocación de concreto, se realiza demoliciones mecanicas, se realiza excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Componente Ambiental: Es importante evacuar todos los dias los escombros para mantener limpios los frentes de obra y no generar obstáculos en la vía de tráfito peatonal y vehicular. Se reitera nuevamente al contratista de obra la evacuación diaria y la limpieza de la via.

Fecha: Miércoles 07 de mayo de 2025
lugar: Boston
Estado de clima: Se presentan lluvias de 7:30 a.m hasta 11:35 a.m/
Personal en obra:

11 Ayudantes 1 operador
2 oficiales 1 SST AUX.
1 encargado
2 AUX. VIAL

Scanned with CamScanner

Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, cortadora, planta, compresor, minicargador
Actividades
Se continua con excavaciones manuales,
Se continua con instalación de bordillos,
Se continua con demoliciones mecanicas,
se continua con realce de cajas, se realiza limpieza de escombros, se suspenden actividades toda la mañana debido a fuertes lluvias, se retoman nuevamente siendo 11:40 a.M.

Carlos Ortiz

Fecha: Jeves 08 de mayo de 2025
Lugar: Bostón
Estado de clima: Soleado / lluvias 3:30 - 5:00p.m.
personal en obra:
11 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
1 SST AUX.
2 AUX. viales
Herramientas y Equipos: Rana, canguro

planta, minicargador, Compresor.
Actividades
Se continuan en excavaciones manuales en andén costado derecho cuadra 3,4,5.
Se realiza instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza demoluciones mecanicas, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: viernes 09 de Mayo de 2025.
Lugar: Bostón
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
1 SST AUX.
2 AUX. viales
1 operador.
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, Compresor, planta, Cortadora.
Actividades
Se realiza cereo y compactaciones

Scanned with CamScanner

en cuada 1 costado izquierdo, Se realiza instalación de bordillas, Se realiza instalación de loseta 0,20 x 0,20 en rebajes, en cuadra 2 Se realizan demoliciones mecanicas y excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombos, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Omar

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2025.
Lugar: Bostón
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
1 SST Aux.
2 Aux. viales.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora.

Componente SST:

Se realiza recorrido y se observan los siguientes hallazgos:

1. Se evidencia personal con dotación diferente.
2. Se evidencia personal con dotación en mal estado
3. Se evidencia tramos en el area de trabajo sin La respectiva malla
4. Se evidencia material en La via sin demarcar, se recomienda retirar el material.
5. Se evidencia materria (rieles) que interpieren en el acceso a vivienda Se requiere retirarlos
6. Se recomienda señalizar areas de trabajo y areas que cuentan con desnivel.

Pendiente hallazgos por cerrar:

Scanned with CamScanner

en cuada 1 costado izquierdo, Se realiza instalación de bordillos, Se realiza instalación de loseta 0,20 x 0,20 en rebajes, en cuadra 2 Se realizan demoliciones mecanicas y excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombos, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2025.
Lugar: Bostón
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
1 SST Aux.
2 Aux. viales.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora.

Componente SST:

Se realizo recorrido y se observan los siguientes hallazgos:

1. Se evidencia personal con dotación diferente.
2. Se evidencia personal con dotación en mal estado
3. Se evidencia tramos en el area de trabajo sin La respectiva malla
4. Se evidencia material en La via sin demarcar, se recomienda retirar el material.
5. Se evidencia materria (rieles) que interfieren en el acceso a vivienda se requiere retirarlos
6. Se recomiendo señalizar area de trabajo y areas que cuentan con desnivel.

Pendiente hallazgos por cerrar:

Scanned with CamScanner

1. 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK

Yemy Montoya - Juan Esteban h.

Actividades Tecnicas.

CR 40 en anden costado izquierdo se realiza instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, se realiza instalación de demarcadoras e instalación de losetas 0,20x0,20 en tapetes zona rebajes, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Lunes 12 de Mayo de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
1 SST AUX.
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, planta, Compresor, Cortadora, planta.

Actividades.

CR 40 en andén costado izquierdo se realiza instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, se realiza instalación de demarcadora, se realiza instalación de losetas 0,20x0,20 en tapete, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Martes 13 de Mayo de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Nublado
personal en obra:
11 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
1 SST AUX
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, compresor.

Scanned with CamScanner

Componente SST:
Se realizo recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Falta de orden y aseo, plastico desorganizado ubicado en ingreso a vivienda y teleras sin acopiar. fuera del cerramiento.
2. Se evidencian diferentes tramos en el frente señalizados con cinta de peligro; el area SST de contratista informa que ya se realizo la solicitud; a su vez se informo a la ing natalia Ortiz que este frente no cuenta con malla y balizas suficientes
3. El campamento no cuenta con la señalizacion adecuada y la que tiene esta en mal estado.
4. Se evidencia materia de construcción sin dimitar, nos informan que las balizas fueron hurtadas por habitantes de calle
5. No se encuentra señalizado desnivel ni area de trabajo donde se encontraban realizando actividad de instalación de bordillo

Hallazgos pendientes por cerrar:

1.OK 2. 3. 4.OK 5. 6. OK

Yeimy Montoya. - Juan Esteban H.

Actividades Técnicas.
En cuadra 2 costado izquierdo se realizan demoliciones mecanicas, se realiza excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Miercoles 14 de mayo de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
11 Ayudantes

Scanned with CamScanner

2 oficiales
1 Encargado
1 SST Aux.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, compresa, cortadora, minicargador.
Actividades.
En andén costado izquierdo primera cuadra se realiza toma de densidades, se realiza colocación de concreto, se realiza instalación de loseta 0,20 x 0,20, demarcadoras en zona de rebajes, se realiza instalación de guías, se realiza instalación de mallas electrosoldadas y se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Cruz

Fecha: Jueves 15 de mayo de 2025.
Lugar: Boston.
Estado del clima: mañana soleada, siendo las 3:55 p.m se presentan fuertes lluvias hasta las: 5:00 p.m.

Personal en obra:
11 Ayudantes.
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.
En cuadra dos andén costado izquierdo (Cra 40 # 54-27) Andén jardín; la interventoria realiza la observación al contratista de obra de no tener el terreno en óptimas condiciones para la fundida, lo cual el contratista de obra hace caso omiso a la observación realizada por la interventoria y realiza la colocación de concreto, la interventoria no recibira este andén.
Se realizan excavaciones manuales en andén Cll 55 # 39 zona parqueadero, instalación de bordillos, debido a fuertes lluvias se suspenden actividades, se retoman actividades siendo las 4:55 p.m.

Carlos Cruz

Observaciones Área Ambiental: Se evidencia la presencia de escombros, lo cual afecta el orden y seguridad del área de trabajo.

- las vías de acceso se encuentran cubiertas de tierra. Adicionalmente, tras la operación de vaciado por parte del mixer y posterior lavado, quedaron residuos de concreto sobre la vía.
- No se encontraron puntos ecológicos ubicados en el tramo, lo cual limita la correcta disposición de residuos.
- los cerramientos de protección de los componentes arbóreos no están correctamente instalados ni cumplen con los lineamientos establecidos.
- NO se está llevando acabo la limpieza ni el aseo adecuado en el frente de trabajo, lo que compromete la salubridad y presentación de área.
- Se debe realizar cobertura de sumideros y limpiezas.

Viernes 16 de mayo de 2025
lugar: Bastón
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:

11 Ayudantes 1 SST Aux.
2 oficiales 2 operadores.
1 Encargado
2 Aux. viales
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora, compresor, Minicargador.
Actividades.
Se inician demoliciones mecanicas en andén cuadra uno costado derecho cll 56# 40, se realizan excavaciones manuales e instalación de bordillos. En andén segunda cuadra cr 40 #54 la interventoria realiza observaciones al contratista de obra de los malos acabados del andén con pendientes como la instalación de bordillos, desniveles, la instalación de losetas 0,20 x 0,20 guias, el contratista manifiesta corregir dichas observaciones, Se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Sábado 17 de mayo de 2025

Scanned with CamScanner

Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes 2 operadores.
2 oficiales
2 Auxiliares viales
1 SST AUX.
Herramientas y Equipos: Rana, Cangoro, planta, compresor, minicargador.
Actividades.
En cuadra uno cll 56 # 40 andén costado derecho se vienen presentando hurtos por habitantes de calle costantemente. Se hurtaph tapas de contadores, tuberias de agua y tapas electricas, se robaron bauzas de señalización preventivas.
Se continuan con las actividades de excavaciones manuales, se realizan demoluciones mecanicas, se realiza instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: lunes 19 de mayo de 2025
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes 1 SST AUX.
2 oficiales
2 Aux. viales
1 operador
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, Cangoro, minicargador, planta.
Actividades.
En cuadra uno cll 56 #40 costado derecho se continua con excavaciones manuales, instalacion de bordillos, en andén zona parqueadero anden costado izquierdo se realiza instalación de bordillos, se realiza cereos y compactaciones, se realiza realce de cajas electricas, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: martes 20 de mayo de 2025.
Lugar: Boston

Scanned with CamScanner

Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes 1 SST AUX.
2 oficiales
2 AUX. viales
1 operador
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora, minicargador.
Actividades.
En cuadra uno andén costado derecho cll 56 #40 se continuan con las actividades de excavaciones manuales, instalación de bordillos, En anden cuadra dos Zona parqueadero costado izquierdo se continua con instalación de bordillos, cereo y compactaciones, Se realiza limpieza de escombros, orden y aseo en obra. Se realiza recorrido en frente de obra con el Supervisor de la entidad Contratante para la revisión de las actividades realizadas en este frente de trabajo el cual hizo observaciones en andén costado izquierdo primera cuadra y andén costado izquierdo Segunda cuadra, la interventoria estara pendiente de los detalles pendientes en obra, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miércoles 21 de Mayo de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes 1 SST AUX.
2 oficiales
2 AUX. viales
1 operador
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, planta, minicargador, Cortadora.
Actividades
En anden cuadra uno costado derecho cll 56 # 40 Se continuan con excavaciones manuales, Instalacion de bordillos, nuevamente se presentan hurtos por habitan

Scanned with CamScanner

tes de calle los cuales se robaron el medidor de agua de la vivienda Cll 56 # 40-19, tambien se hurtaron las baluzas y la señalizacion preventiva. En anden costado izquierdo cuadra #2 se continua con la instalación de bordillos, cereo, y compactaciones.

Fecha: Jueves 22 de mayo de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes 1 SST AUX.
2 oficiales
1 operador
2 AUX viales
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, minicargador.
Actividades.
En andén costado derecho cll 56 # 40 se realiza instalación de bordillos, se realiza instalación de de marcadoras,

Se realiza cereo y compactaciones, se realiza en andén costado izquierdo 2da panaderia se realiza instalación de bordillos en zona de jardinera, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: viernes 23 de mayo de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes 2 AUX. viales
2 oficiales 1 SST AUX.
1 operador
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, planta, Herramienta menor, Compresor, Cortadora, Minicargador.
Actividades.
En anden costado derecho cuadra 1 se realiza cereo, compactaciones, instalación de bordillo, se realiza instalacion de tapete 3x3. se realiza instalación de demarcar

Scanned with CamScanner

doras, se realiza instalación de guias, en andén cuadra 2 costado izquierdo zona parqueadero se realiza cereo, compactaciones, se realizan demoliciones mecanicas, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Sabado 24 de mayo de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
11 Ayudantes 1 Encargado.
2 oficiales
1 operador
2 Aux. viales
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora, minicargador, mixer.
Actividades:
Se realiza colocación de concreto en andén costado derecho, cuadra 1, Se realizan acabados,

Se realiza limpieza de escombros, orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: lunes 26 de mayo de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes 1 Encargado.
2 oficiales
1 operador
2 Aux. viales
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora, mini-cargador.
Actividades.
En cuadra 2 costado izquierdo zona panaderia se continua instalación de bordillos en jardineras, se realiza instalación de losetas 0,20x0,20 en guias, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Scanned with CamScanner

Componente SST

Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Falta de señalización en sendero peatonal.
2. Organizar malla para evitar caidas del personal interno de proyecto y el personal externo (comunidad)
3. Se recomienda cambiar señalización preventiva e instalar mas
4. Acopiar el material granulado dentro de la malla
5. Se requiere el cambio de malla dañada y deteriorada.
6. Demarcar area de trabajo y ubicación del minicargador.
7. Adecuar telera con cinta de peligro ya que se encuentra una caja de acueducto.
8. Se requiere el cambio de señalización de las cajas de contador por teleras.

Yeimy Montoya - Jon Esteban h.

Fecha: Martes 27 de mayo de 2025.
Lugar: Boston
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes 1 encargado
2 oficiales
1 operador
2 Aux. viales
Herramientas y Equipos: Pava, canguro, planta, compresor, herramienta menor, cortadora, minicargador.
Actividades.
En CR 40 con Cll 56 anden costado izquierdo se reaiza colocación de concreto, la interventaria reitera al contratista que anden de la colocación de concreto deben de estar listos los terrenos, En anden costado derecho de la CR 40 se inicen actividades de demoliciones mecanicas, Se realizan excavaciones manuales, Se reaiza limpieza de escombros,

Scanned with CamScanner

Se realiza orden y aseo en obra.
Carlos Ortiz.

Fecha: Miercoles 28 de mayo de 2025
Lugar: Boston.
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
11 Ayudantes 2 operadores.
2 oficiales
2 Aux. viales
1 encargado
Actividades
Se continuan con las demoliciones mecanicas en anden costado derecho en cr 40, Se realizan excavaciones manuales e Instalación de bordillos, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 29 de mayo de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: Sdendo.
Personal en obra:
11 Ayudantes 2 operadorer.
2 oficiales
2 Aux. viales.
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, planta, Canguro, cortadora, Minicargador, Compresor.
Actividades.
En anden costado derecho cr 40 se continuan las excavaciones mecanicas, Se realiza Instalación de bordillos, Se realiza cereo y compactaciones, Se realiza Instalación de demarcadoras, Se realiza demoliciones mecanicas, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: viernes 30 de mayo de 2025.
lugar: Boston
Estado de clima: Soleado.

Scanned with CamScanner

Personal en obra:
11 Ayudantes 2 operadores.
2 oficiales
2 Aux. viales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, minicargador, cortadora, (minicargador), compresor.
Actividades.
En cr 40 anden costado derecho Se continuan las excavaciones manuales, demoliciones mecanicas, Instalación de bordillos, instalación de demarcadoras, cereo y compactaciones, Limpieza de escombros, orden y aseo en obra.

Fecha: Sabado 31 de mayo de 2025.
Lugar: Boston.
estado de clima: Soleado.
personal en obra:
11 Ayudantes 2 Aux. viales 1 Encargado
2 oficiales 1 operadores

Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, mixer, minicargador, herramienta menor;
Actividades.
En Carrera 40 anden costado derecho se realiza colocación de concreto, Se realiza Limpieza de escombros, La interventoria reitera al contratista de obra que el personal no esta autorizado para trabajar horas extras, ya que no cuentan con el permiso del ministerio, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 02 de junio de 2025.
Lugar: Boston.
Dia festivo.

Fecha: Martes 03 de junio de 2025.
Lugar: Boston.
Estado de clima:
Personal en obra:

Scanned with CamScanner

lia Ortiz
obra Contratista.

Fecha: 05 de Mayo de 2025. lunes.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: lluvias de 7:00a.m-8:00a.m.
Personal en obra.
3 Ayudantes
2 oficiales
1 encargado.
Herramientas y Equipos: Herramienta
Menor, planta, taladro, puldora,
Actividades
Se inicia instalación de Señalización
PMT, instalación de campamento.

Natalia Ortiz

Fecha: Martes 06 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Se presentan lluvias
11:30 a.m hasta 12:00 A - lluvias nuevamente
1:35 p.m hasta 2:00 p.m.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 encargado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor

Scanned with CamScanner

planta, taladro, Roudora.
Actividades.
Se continua con adecuación de campamento y escalas provisionales.

Fecha: 07 de mayo de 2025 Miércoles.
Lugar: Bombona II
ESTado de clima: se presentan lluvias de 8:00 a.m hasta 12:00 A - lluvias 1:35 p.m hasta 2:00 p.m.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta, taladro, Roudora.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Actividades
Debdo a fuertes lluvias durante toda la mañana no se realizan actividades en obra, se retoman nuevamente siendo las 12:00 A, se continua con adecuación de campamento.

Fecha: Jueves 08 de Mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de climase presentan lluvias de 3:30 p.m hasta 5:20 p.m.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta, taladro, roudora.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.
Se realiza decapote de zona a intervenir, se realiza instalación de cerramiento y señalización preventiva, Valla, punto ecologico, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 09 de Mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
ESTado de clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta, taladro, roudora.
Personal en obra:

Scanned with CamScanner

3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.
Se continua con descapote de zona a intervenir zona verde, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, planta, taladro, poludora.
Actividades en obra.
Personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.
Se inician excavaciones manuales, se realiza replanteo en zona verde, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 12 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.
Se continuan con las excavaciones manuales en zona verde, se continua con replanteo de terreno, se realiza limpieza en obra.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, planta, taladro, poludora.

Fecha: Martes 13 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Nublado.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, planta, taladro, poludora.
Personal en Obra.
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.

Scanned with CamScanner

Actividades.
Se continuan con excavaciones manuales en zona verde, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Miercoles 14 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, planta, taladro, pulidora.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades
Se continuan con las excavaciones manuales en zona vede, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden, y aseo en obra.

Fecha: Jueves 15 de Mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Mañana Soleada siendo las 3:56 p.m se presentan lluvias hasta 5:00p.m.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, planta, taladro, pulidora.
Actividades.
Se continua con las excavaciones manuales, se realiza limpieza de escombros, se suspenden las actividades debido a fuertes lluvias, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 16 de Mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Mañana Soleada, siendo las 12:56A se presentan fuertes lluvias hasta.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, planta, taladro, pulidora.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Actividades.

Scanned with CamScanner

Se continuan las excavaciones manuales en zona verde, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Sábado 17 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta, taladro, poludora, canguro, rana.
Actividades.
Se continuan con las excavaciones manuales en zona verde, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 19 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta, taladro, poludora, canguro, rana.
Actividades.
Se continuan con las excavaciones manuales, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 20 de mayo de 2025
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 encargado.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta, taladro, poludora, rana, canguro.
Actividades.
Se continuan las excavaciones manuales,

Scanned with CamScanner

Se realiza Cargue manual de escombros, Se realiza orden y aseo en obra

Fecha: Miércoles 21 de mayo de 2025.
Lugar: Bambona II
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, Canguro, taladro, poludora, planta,
Actividades
Se continuan con excavaciones manuales en zona verde, Se realiza orden y aseo en obra

Fecha: Jueves 22 de mayo de 2025
Lugar: Bambona II
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, Canguro, taladro, poludora, planta,
Actividades
Se continuan con excavaciones manuales, Se realiza llenos con Sobbase, Se realizan compactaciones, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 23 de mayo de 2025.
Lugar: Bambona II
Estado de clima: Soleado
Herramientas y equipos: Herramienta Menor, rana, Canguro, taladro, poudora, planta.
Actividades.
Se continuan con llenos de Sobbase y compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 24 de mayo de 2025
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, pulidora, planta.
Actividades.
Se continuan con las excavaciones manuales, Se realiza llenos con Subbase, Se realizan compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 26 de mayo de 2025.
lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, pulidora, planta, taladro.
Actividades.
Se continuan con llenos de subbase, Se realizan Compactaciones, Se realiza cargue manual de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Martes 27 de mayo de 2025.
lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficales
1 Encargado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, pulidora, taladro, planta.
Actividades.
Se continuan los llenos con subbase en zona verde, Se realizan compactaciones, Se realiza cargue de escombros manuales, Se realiza orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Fecha: Miercoles 28 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, polidora, planta.
Actividades.
En zona verde se continuan las excavaciones manuales, se realizan llenos con Subbase, Se realizan compactaciones, se realizan cargue de escombros manuales, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Jueves 29 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado
personal en obra,
3 Ayudantes 1 Encargado.
2 oficiales
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, polidora, planta, taladro.
Actividades.
En zona verde se continuan con llenos de Subbase, se realizan compactaciones, se realiza cargue manual de escombros, se realizan demoliciones mecanicas en anden acceso a rampa, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 30 de mayo de 2025
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, polidora, planta, taladro.
Actividades.
Se continuan con llenos de Subbase,

Scanned with CamScanner

Se realizan compactaciones, Con preocupación la interventoria evidencia la ausencia del personal necesario en la obra, la falta de materiales para la construcción de rampa de acceso a la vivienda de una persona con movilidad reducida. La interventoria Solo un trabajador en el frente de trabajo, tambien Se viene evidenciando atrasos en las actividades.

Fecha: Sabado 31 de mayo de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
3 Ayudantes
2 oficiales
1 Encargado.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, Canguro, Poludora, Planta, taladro.
Actividades.

Se realiza instalación de bardillos en acceso en rampa, Se realizan llenos con Subbase, se realizan compactaciones, Se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: lunes 02 de junio de 2025.
Lugar: Bombona II
Dia festivo, no se realizan actividades en obra.

Fecha: Martes 03 de junio de 2025.
Lugar: Bombona II
Estado de clima:

Scanned with CamScanner

8 Ayudantes
3 oficiales
2 Aux viales
2 operadores
Actividades.
En andén Segunda cuadra costado derecho se continua con excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, en andén costado derecho cuadra 1 se realiza colocación de concreto, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 02 de Mayo de 2025.
Lugar: Bastón/Encaso
Estado de clima: Soleado
Personal en obra: DMP.
14 Ayudantes 1 operador
6 oficiales
2 Aux Viales

Actividades.

Componente SST
Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos.
1. proteger hueco y señalizar a nivel
2. Organizar malla para evitar caidas
3. Realizar Orden y aseo antes de retirar la demarcación
4. Se observa personal sin el uso de la respectiva dotación

Pendiente de hallazgos por cerrar
1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK

Yeimy Montoya
Actividades Técnicas
Se continua con cereo y compactaciones se realiza instalación de bordillos, se realiza realce de cajas, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Fecha: Sábado 03 de mayo de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: lluvias 10:30 a.m / 11:00 a.m.
personal en obra:
14 Ayudantes
6 oficiales
2 Aux. viales
1 operador.
Actividades.
Se realiza colocación de concreto en andén costado derecho segunda cuadra, se realiza toma de densidades, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: lunes 05 de mayo de 2025.
lugar: Bostan / Encaso
Estado de clima: día lluvioso 7:00 a.m - 8:30 a.m
personal en obra:
14 Ayudantes 2 Aux. viales
6 oficiales 1 operador.

Componente SST:
Se realza realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Organizo señalización perimetral en contador.
2. Instalar cinta de peligro en caja electrica
3. Organizar demarcación perimetral en sublase
4. Instalar protección en caja electrica

Pendiente hallazgos por cerrar.
1. 2. 3. OK 4. OK
Ok Ok
Yeimy Montoya - Juan Esteban h.

Actividades.
En cuadra 2 costado derecho se continua con cerco y compactaciones, se continua con demoliciones mecanicas y excavaciones manuales, se realiza instalación de

Scanned with CamScanner

bordillos, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Martes 06 de Mayo de 2025.
Lugar: Boston/Encaso.
Estado de clima: Se presentan lluvias 11:30a.m hasta 12:00A - Se presentan lluvias 1:35p.m 2:00p.m.
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, Planta, Cortadora, Compresor, Minicargador, Mixer.
Personal en obra:
14 Ayudantes
6 oficiales
2 Aux. viales
2 operadores
Actividades.
En cuadra 2 andén derecho se realiza colocación de concreto en andén y accesos, se continua en demoliciones mecanicas en Cuadra 243 Se inician demoliciones, se realiza excavación manual; En vivienda CR 36A #56-41, la propietaria no acepto sacar el bajante de aguas lluvias sobre el andén, el contratista no se hace responsable de las fisuras que se ocacionen, ya que el tubo quedó de un centimetro debajo del concreto, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Miércoles 07 de Mayo de 2025.
Lugar: Bastón/Encaso. de 8:00a.m
Estado de clima: Se presentan lluvias 11:30a.m hasta 12:00A - Se presentan lluvias 1:35p.m hasta 2:00 p.m.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, Canguro, planta, Cortadora, Compresor, Minicargador.
Personal en obra:
14 Ayudantes 2 Encargados
6 oficiales 2 Aux. viales
2 operadores
Actividades.
En la Mañana no se realizan actividades debido a fuertes lluvias, se retoman las actividades siendo las 11:45a.m,

Scanned with CamScanner

bordillos, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Martes 06 de Mayo de 2025.
Lugar: Bostan/Encaso.
Estado de clima: Se presentan lluvias 11:30a.m hasta 12:00A - Se presentan lluvias 1:35p.m 2:00p.m.
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, Planta, Cortadora, Compresor, Minicargador, Mixer.
Personal en obra:
14 Ayudantes
6 oficiales
2 Aux. viales
2 operadores
Actividades.
En cuadra 2 andén derecho se realiza Colocación de concreto en andén y accesos, Se continua en demoliciones mecánicas en Cuadra 243 Se inician demoliciones, se realiza excavación manual; En vivienda cr 36A # 56-41, la propietaria no acepto Sacar el bajante de aguas lluvias sobre el andén, el contratista no se hace responsable de las fisuras que se ocacionen, ya que el tubo quedó de un centimetro debajo del concreto, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Miércoles 07 de mayo de 2025.
Lugar: Bostón/Encaso. de 800a.m
Estado de clima: Se presentan lluvias 11:30a.m. hasta 12:00A - Se presentan lluvias 1:35p.m hasta 2:00 p.m.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, Canguro, planta, cortadora, compresor, minicargador.
Personal en obra:
14 Ayudantes 2 Encargados
6 oficiales 2 Aux. viales
2 operadores
Actividades.
En la mañana no se realizan actividades debido a fuertes lluvias, se retoman las actividades siendo las 11:45a.m,

Scanned with CamScanner

En las cuadras 2, 3 y 4, costado derecho se continuan con demoliciones mecanicas, excavaciones manuales, Instalacion de bordillos, se realiza cerco, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ovalle

Fecha: Jueves 8 de Mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso
Estado de clima: lluvias 3:30p.m - 5:20p.m.
personal en obra.
14 Ayudantes.
6 Oficiales
2 Encargado
2 Aux. viales
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, canguro, compresor, planta, minicargador Cortadora.
Actividades:

Componente SST:

Se realizo recorrido y se observa los siguientes hallazgos:

1. Organizar barricada
2. Delimitar o retirar teleras y canes
3. Retirar telera de zona de circulación
4. Instalar cinta de peligro y retirar material y/o señalizar area
5. Delimitar bordillo
6. Realizar demarcacion completa en area de trabajo
7. Delimitar excavación donde no se ha instalado el bordillo
8. Instalar barricada en la carrera 36 A Boston Encaso
9. Señalizar compresor.
10. Orden y asco en area de campamento
11. Instar letrero de sendero peatonal
12. Se evidencia aceite esparcido en la via.

Scanned with CamScanner

Pendientes hallazgos por cerrar:
1. OK 2. OK 3. OK 4. OK 5. OK 6. OK
7. OK 8. OK 9. OK 10. OK 11. OK 12. OK
Se cierran hallazgos en obra.
Yenny Montoya - Jefferson Vanegas
Actividades Técnicas: En cuadras 2, 3, 4 se realizan excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillas, se realiza cereo y compactaciones, se realiza realce de cajas, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.
Carlos Cruz

Fecha: Viernes 09 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Enciso
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
14 Ayudantes
6 oficiales
2 Encargados
2 Aux. viales.
1 SST Aux.

Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, compresor, minicargador, planta, cortadora.
Actividades
En anden cuadra 3 se realiza colocación de concreto, se realiza instalación de bordillos en cuadra 2 y 4 anden costado derecho, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.
Carlos Cruz

Fecha: Sábado 10 de mayo de 2025
Lugar: Bostón / Enciso
Estado de clima: Soleado
personal en obra:
14 Ayudantes
6 oficiales
2 Encargados
2 Aux viales
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, mini cargador, Herramienta menor, Compresor, Cortadora.

Scanned with CamScanner

Actividades
En andén costado derecho cuadras 2, 3, 4 se continuan con instalación de bordillos, se continua con cereo y compactaciones, se continua con devoluciones manuales, en cuadra 4 se realiza toma de densidades y colocación de concreto, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ovalz

Fecha: lunes 12 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Enaso
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
6 oficiales 2 operadores
2 Aux. viales 2 SST Aux.
24 Ayudantes
1 encargado
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, compresor, cortadora, minicargador.
Actividades.

En andén costado derecho en cuadras 2, 3, 4 se continua con devoluciones mecanicas, se realiza instalación de bordillos, se realiza devoluciones mecanicas, se realiza cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ovalz

Fecha: Martes 13 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Enaso.
Estado de clima: Nublado.
personal en obra:
6 oficiales 2 operadores
24 Ayudantes 2 SST Aux.
2 Aux. vial
1 encargado
Herramientas y equipos: Rana, canguro, compresor, planta, Minicargador, herramienta menor, cortadora
Actividades.

Scanned with CamScanner

Componente SST:
Se realizo recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Se evidencia el trabajador realizando actividades expuesto en la via sin la respectiva señalización.
2. Se evidencia material de construcción o adoquin y/o tactilidad sin la respectiva demarcación
3. Se evidencia malla caida y barricadas desorganizadas

Pendiente hallazgos por cerrar.
1. 2. 3.

Yeimy Montoya -
Actividades Tecnicas:
En andenes costado derecho cuadras 2, 3, 4 se continuan con instalación de bordillos en jardineras, se realiza excavaciones manuales, se realiza cereo y compactaciones, en tramo #3 se inician demoliciones mecanicas, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Cruz

Fecha: Miercoles 14 de mayo de 2025.
lugar: Boston / Encino
Estado de clima: Nublado.
personal en obra:
6 oficiales 2 operadores
24 Ayudantes 2 SST AUX
2 AUX viales 1 Encargado
Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana canguro, planta, compresor, minicargador.
Actividades
En andenes costado derecho cuadras 2, 3, 4 se continuan con instalación de bordillos en jardineras, en anden cuadra 4 se realiza instalación / colocación de concreto, se realizan acabados, en tramo #3 se continua con demoliciones mecanicas y excavaciones manuales, se realiza limpieza de

Scanned with CamScanner

escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Omz

Fecha: Jueves 15 de mayo de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado / lluvias 3:55 PM A 5:00 P.M.
Personal en obra:
6 oficiales 2 operadores.
24 Ayudantes 1 encargado.
2 Aux viales
2 Aux SST
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, planta, compresor, mini-cargador.
Actividades
En anderes cuadras 2, 3, 4 Se continua con instalación de bordillos en jardineras en anden costado derecho cuadra 243 se realiza colocación de concreto, se realiza toma de muestran de densi-dades, se realiza limpieza de

escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Omz

Fecha. Viernes 16 de mayo de 2025
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
24 Ayudantes 2 operadores.
6 oficiales 1 encargado.
2 Aux viales.
2 Aux. SST
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, planta, cortadora, compresor, Minicargador.
Actividades
En anderes costado derecho cuadras 2, 3, 4 Se continua con instalación de bordillos en jardineras, Se realizan excavaciones manuales, en tramo # 3 Se continuan las demoliciones mecanicas, Se realiza excavaciones manuales, Se realiza

Scanned with CamScanner

orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros.

Carlos Ortiz

Fecha: Sabado 17 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
24 Ayudantes 1 encargado
6 oficiales 2 operadores.
2 Aux. viales
2 Aux. SST.
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, compresor, minicargador, cortadora.
Actividades.
En andenes costado derecho cuadras 3, 4 se continua con instalación de bordillos en jardineras y accesos, se realiza cereos y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Carlos Ortiz

Fecha: lunes 19 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
24 Ayudantes 1 encargado
6 oficiales 2 operador
2 Aux. viales
2 Aux. SST
Herramientas y equipos: Minicargador, rana, canguro, planta, compresor, cortadora, minicargador.
Actividades.
En anden costado derecho cuadras 3,4 se continuan con instalación de bordillos en jardineras, accesos revites en bordillos, en tramo # 3, se realiza cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Scanned with CamScanner

Fecha: Martes 20 de mayo de 2025
Lugar: Boston / Encaso
Estado de clima: Soleado
Personal en obra.
24 Ayudantes 2 operadores
6 oficiales 1 Encargado
2 Aux viales
2 Aux. SST
Herramientas y equipos: Rana, cangoro, planta, Minicargador, compresor, portadora, herramienta menor.
Actividades.
En cuadras 3, 4 se continua con instalación de bordillos en jardineras, se realiza colocación de concreto en tramo #3, se realizan acabados, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.
Carlos Ortiz

Fecha: Miércoles 21 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:
24 Ayudantes 2 operadores
6 oficiales 1 Encargado
2 Aux. viales
2 Aux. SST
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, Cangoro, planta, Compresor, Minicargador.
Actividades.
Se realiza colocación de concreto en anden costado derecho tramo 3, se realiza instalación de malla electrosoldada en cajas, en cuadras 2 y 3 se continua con instalación de bordillos en jardineras, se realiza orden y aseo en obra, se realiza limpieza de escombros.
Carlos Ortiz

Fecha: Jueves 22 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:

Scanned with CamScanner

24 Ayudantes 1 Encargado
6 oficiales 2 operadores
2 Aux viales
2 Aux SST
Herramientas y equipos: Rana, canguro, planta, cortadora, compresor, mini-cargador.
Actividades.
Entramo #3 se continuan con demoliciones mecanicas, se realiza excavaciones manuales, se realiza cereo y compactaciones, se realiza instalación de bordillos en accesos y jardineras, en cuadras 3 y 4 se continua con instalación de bordillos, se realiza cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ome

Fecha: viernes 23 de Mayo de 2025
Lugar: Boston / Encaso.

Estado del clima: Soleado.
personal en obra:
24 Ayudantes 1 Encargado
6 oficiales 2 operadores
2 Aux viales
2 Aux. SST
Herramientas y equipos: Herramienta menor, rana, canguro, planta, cortadora, minicargador, compresor.
Observaciones Área Ambiental: Se realiza recorrido en obra con el contratista e Interventoria, se observa que falta orden y aseo, sumideros totalmente colmatados de recolección de escombros y puntos de acopio de material Subbase mal ubicado está sobre el andén impidiendo el paso peatonal.
- Se le da plazo al ambiental de contratista hasta hoy a las 5:00 p.m para hacer las debidas correcciones.
- La mixer no realizo el lavado como se debia a las canaletas que se debe

Scanned with CamScanner

realizar en caneca de 55 galones, dejando sobrantes en la vía.
- los cobrimientos de los componentes arboreos en mal estado.

Actividades Técnicas: Se realiza colocación de concreto en andén costado derecho tramo #3, Se realiza colocación de concreto en andén cuadra 4, Se realizan instalacion de mallas electro soldadas, se continua con las instalaciones de bordillos, se inicia demoliciones mecanicas en anden cuadra 3 costado izquierdo, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha: Sábado 24 de mayo de 2025.
Lugar: Boston/ Encaso.
Estado de clima: Soleado.

personal en obra:

24 Ayudantes	1 Encargado
6 oficiales	2 operadores.
2 Aux viales	
2 AOX. SST	

Herramientas y Equipos: Herramienta menor, rana, planta, canguro, minicargador, compresor.
Actividades
En anden costado derecho tramo3 se realizan excavaciones manuales, se realiza cereo y compactaciones, en cuadra 3 anden costado derecho se inician demoliciones mecanicas, excavaciones manuales, en cuadras 1 y 2 se realiza instalación de tapas e instalación de herrajes, Se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Fecha; Lunes 26 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado
Personal en obra:

Scanned with CamScanner

24 Ayudantes 1 Encargado
6 oficiales 2 operadores.
2 Aux. viales
2 Aux SST
Actividades
En cuadra 3 costado derecho se realizan demoliciones mecanicas, se realizan excavaciones manuales, En cuadra 2 costado derecho se realiza instalación de tapas, En tramo 3 andén costado derecho se realizan excavaciones manuales, se realiza cereo y compactaciones, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Carlos Ortiz

Componente SST
Se realizo recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos:

1. Se evidencian equipos y herramientas en la via sin delimitar.
2. Se observa matera de construcción sin delimita.
3. Falta de orden y aseo en las diferentes areas de trabajo.
4. Organizar delimitación perimetral
5. Realizar el acopio de teleras en su respectiva area.
6. Demarcar area de acopio de material
7. Recuerden que la demarcación de material debe ser con malla, la cinta de Peligro es provicional
8. Instalar cinta de peligro en caja de contador.
9. Demarcar el area donde se encuentra el acopio de bordillo.

Yeimy Montoya

Fecha: Martes 27 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra.

Scanned with CamScanner

24 Ayudantes 1 Encargado
6 oficiales 1 operador.
2 Aux. viales
2 Aux. SST
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, Compresor, planta, Minicargador, Cortadora, herramienta menor.
Actividades
En tramo #3 costado derecho se realizan demoliciones mecanicas, Se realiza excavaciones manuales e instalación de bordillos, Se realiza cereo y compactaciones, en cuadra 3,4 tramo #1 Se realizan acabados en jardineras, Se realiza en anden costado derecho excavaciones manuales e instalación de bordillos, Se realiza cereo y compactaciones, se realiza orden y aseo en obra, Se realiza limpieza de escombros.

Carlos Ortiz.

Fecha: Miercoles 28 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encino.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
24 Ayudantes 1 Encargado
6 oficiales. 2 operadores.
2 Aux. viales
2 Aux. SST
Herramientas y Equipos: Rana, Canguro, compresor, planta, pulidora, minicargador, Cortadora, herramienta menor.
Actividades.
En tramo #1 cuadra 3 costado derecho Se realiza Colocación de concreto, en tramo #3 costado derecho se realiza Colocación de concreto e instalación de mallas electrosoldadas, Se realiza excavación e instalación de bordillos, Se realiza limpieza de escombros, Se realiza orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Fecha: Jueves 29 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
personal en obra:
24 Ayudantes 2 operadores
6 oficiales 1 Encargado
2 Aux. viales
2 Aux SST
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, planta, compresor, Cortadora, minicargador.
Actividades.
En tramo #1 costado derecho cuadra #3 Se realizan excavaciones e instalación de bordillos en auden costado izquierdo Se inician demoliciones mecanicas, en aude costado derecho Se realiza colocación de concreto, en tramo #3 Se continuan las excavaciones manuales, Se realizan limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Fecha: Viernes 30 de mayo de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
24 Ayudantes. 2 operadores
6 oficiales 1 Encargados.
2 Aux. viales.
2 Aux. SST.
Herramientas y Equipos: Herramienta Menor, rana, canguro, planta, cortadora, minicargador, compresor.
Actividades.
En tramo #3 Cllo SA en anden costado izquierdo se continuan con demoliciones mecanicas, Se realizan excavaciones, se inicia la instalación de bordillos, en ande CR 36A con Cll 56 costado izquierd Se continuan con demoliciones mecanicas, excavaciones manuales, se realiza instalación de bordillos, se realiza limpieza de escombros, se realiza orden y aseo en obra.

Scanned with CamScanner

Fecha: Sabado 31 de mayo de 2025.
Lugar: Bostón / Encaso.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
24 Ayudantes 2 operadores
6 oficiales 1 encargado.
2 Aux. viales
2 Aux. SST
Herramientas y Equipos: Rana, canguro, planta, compresor, minicargador, herramienta menor, cortadora.
Actividades
En tramo #3 Cll 54 Se continuan con demoliciones mecanicas, se continua con excavaciones manuales, e instalación de bordillos, tramo #1 Cr 36A con Cll 56 se continuan las excavaciones manuales, se continuan las demoliciones mecanicas, se realiza limpieza de escombros, se reauza orden y aseo en obra.

Fecha: Lunes 02 de junio de 2025.
Día festivo.

Fecha: Martes 03 de junio de 2025.
Lugar: Boston / Encaso.

Scanned with CamScanner

Se continua con la demolicion y excavacion de cepas,
Ayuda del acopio de material sobrante de esta actividad
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en
Via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion
De Sub base,

Fecha: 2 Mayo Viernes 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 7:00pm - 1:00pm
lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Instantaneo: Residente Civil, Ingeniero en
Obra Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente
Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente
Social, Auxiliar Ambiental, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: 1 Mixer, Camion tipo Volqueta
TTT 081, Cargador Frontal Pluma Exc 132, Cargador,
Retro, Volqueta Placa TBB175, TAP953, TPS409,
Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F, 56
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Obrero: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion de cepas, Se continua con la
Excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
Se continua con la instalacion de Zoseta Curva,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33,
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Obrero: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolicion y excavacion de cepas,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en
Via y Jardineras,
El Poblado Las Lomas Calle 11B
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Obrero: 4, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones
En via y jardineras, Se continua con la instalacion y
Compactacion de Sub base, Se realiza la instalacion
De Zoseta Curva, Se continua con la excavacion de cepas,

Stefany A

Powered by CamScanner

Fecha: 3 Mayo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente Obra Gris, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar SST, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Manos, Camion Hino 300 plus FJT 001, Camioneta Ford Ranger Escape, Cargador, Retro, Volqueta y Placas TBD175, TAP993, XFJ40E, Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F, 56
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficial: 2, Ayudante: 6,
Se continua con la excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Uva y Sardinel, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la demolicion de anden,
El Poblado La Florida Calle 7 con Carrera 33
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficial: 2, Ayudante: 6,
Se continua con la excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Uva y Sardinel,
El Poblado Las Lomas Calle 11B
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficial: 4, Ayudante: 8,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Uva y Sardinel, Se continua con la instalacion de Loseta Cuia, Se realiza el cargue de material Sobrante De las excavaciones y demoliciones para botaderos,
Componente SST:
Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes Hallazgos:
1. Retirar o organizar malla
2. Demarcar material de Sub base bordillo y Red
3. Demarcar area de trabajo completa
4. Ubicar bien el material dentro de la demarcacion
5. Cambiar o retirar telera y organizar Plastico
6. Cambiar Punto de encuentro y Señalizacion Preventiva deteriorada

Pendiente hallazgos por cerrar
1, 2, 3, 4, 5, 6, - Yenny M. -

Powered by CamScanner

Fecha: 5 Mayo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Mayor, Camion Hino 300 placa ZFT 061, Camioneta Ford Ranger Exp 132, Camioneta, Cargue, Rana, Volquetas Placa TBB175, TAP993, XFJ908, Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-56,
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficial: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras, Se continua con la Demolicion y excavacion de cordon existente, Se continua Con la instalacion y compactacion de Sub base,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficial: 2, Ayudantes: 5,
Se continua con la excavacion de cordon, Se continua con la Instalacion y compactacion de Sub base,
El Poblado Las Lomas Calle 11B
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficial: 4, Ayudantes: 8,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordon En via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se continua con la instalacion De cinta guia, Alerta y advertencia vehicular, Se Continua con la demolicion y excavacion de cordon, Se realiza la circulacion de material Sobrante de Las excavaciones y demoliciones para botaderos, Se realizan ensayos para verificar el porcentaje De compactacion del material Sobrante arrojado Los siguientes resultados porcentaje compactacion 99,9%. Humedad: 6,2%.
El Poblado Las Calle 11 entre Carrera 31A - Transversal Inf:
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficial: 1, Ayudante: 7,
Se inicia con la instalacion de Señales para dar Cumplimiento al PMT

Stefany H

Powered by CamScanner

Fecha: 6 Mayo Martes 2025
Estado del tiempo: Cuartas horas: 11am - 12:30pm
Cuartas: 1:30pm - 2:30pm
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: 4 Motos, Camion Uno pequeño placa TTT 661, Camioneta Color Negro, Excavadora, Cargador, Retro, Volqueta Placa TBB 175, TAP 993, XTJ 408,
- Bus SST
- Actividades

Componente SST Poblado La Loma
Se realizo recorrido y se evidencio los siguientes hallazgo:

1. personal que no comple con los EPP
2. persona que cuenta con la dotación que no es asignado en el contrato
3. Malla electro soldada del anden existente que sobre salen en un lateral
4. Se recomienda hacer Seguimiento al Señor. Miguel Osorio de subcontratista MEC con respecto al incidente ocurrido el dia de hoy 6 de mayo
5. Se hace observación del Frente 2. el poblado La Loma. que no se encuetra listo con la señalización respectiva para el inicio de las actividades de demolición; No cumple con todos los item del check

- S Yeimy Montoya
- Fabian Diaf
- [illegible]

* Se pone al dia la señalización

Componente SST poblado Florida
Se realiza recorrido y se evidencion Los siguientes hallazgos:

1. Instalación de sendero peatonal

Powered by CamScanner

2. Se evidencio la RCD, Material de excavación, Materiales de construcción Sin demarcación.
3. Organizar malla

hallazgos pendientes por cerrar.
1. 2. 3.

Yeimy Montoya - Antonio
El Poblado La Florida Calle 56, 56 Tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones En via y Jardineras, Se realiza la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la demolicion y excavacion de anden.
El Poblado La Florida Calle 47 con Carrera 33
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 5,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones En via, y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 4, Ayudantes: 8,
Se realiza el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones En via y Jardineras, Se continua con la instalacion de Zonta guia, alerta y adoquin demarcador,
El Poblado Las Lomas Calle 11
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Contratista Vial: 2
Se inicia con la demolicion y excavacion de cordon, y El acopio de material Sobrante de estas actividades.

Stefany H

Fecha: 7 Mayo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Lluvias fuertes 9am - 10:30am
Lugar: El Poblado la Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Topografo en obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental,

Powered by CamScanner

Auxiliar Ambiental, Auxiliar Social, Auxiliar Social,
Vigilante y Equipo: H/ Moto, Camioneta Hino 300 placa TTT081,
Camioneta Ford Ranger Eve 137, Carretera, Cargado, Zona Pliegues
Placa TBB175, TAP993, XTJ406, Retado
Actividades

Componente SST: Poblado Florida

Se secomienda el cierre de los siguientes hallazgos

4. Completar señalización perimetral en calle 7 cvr 33 Tramo 2.
2. Instalar señalización de sendero peatonal este hallazgo es reiterativo
3. Señalizar completamente el area que ya se encuentra demolida.
4. Se evidencia que al finalizar la jornada no se esta delimitando las areas de RCD y material de construcion. Este hallazgo es reiterativo.
5. Se requiere del cambio de señalización preventiva.
6. Se requiere hacer orden y aseo
7. Se evidencia señalización caida
8. En el inicio del vaciado no se Valido la seguridad social por parte del contratista por motivo de lluvia, pero se recomienda que si desde area SST por algun motivo no la puede validar se puede apoyar por sus compañeros.
9. Se recomiendo retroalimentar a los controladores viales en el momento de realizar los cierres pacriales en las actividades constructivas.

Pendiente cierre de hallazgos:

4. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.

Yeimy Montoya.

Powered by CamScanner

El Poblado La Florida Calle 5F 5G Tramo 1
Personal en obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa anden, se fueron
Alistar para asentamiento y resistencia concreto, se
toman ensayos para registrar el porcentaje de
compactación, de material Sub base arrojando
los siguientes resultados Porcentaje Compactación 99,4% y
Humedad: 6,2%, Se continua con la excavación e
Instalación de cordon en via y jardines, se
continua con la excavación y demolición de anden,
Se continua con la nivelación y compactación de Sub base,
El Poblado La Florida Calle 7 en carrera 33
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 5,
Se continua con la excavación e instalación de Cordon
En via y Jardineras, Se continua con la nivelación y
Compactación Sub base,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 6, Ayudantes: 14
Se realiza el proceso de curado y fotos cada para
La vaciada de concreto, Se continua con la
Excavación y demolición de anden, Se continua con la
Instalación y compactación de anden, Se realiza la
Recolección de escombros producto de las demoliciones
y Excavaciones para botadero,

Stefany H

Fecha: 8 Mayo Jueves 2025,
Estado del tiempo: Lluvias fuertes: 3:00pm - 4:00pm
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en obras Civil
Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente
Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente
Civil, Residente SST, Auxiliar residente Civil, Residente
Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Residente
Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/M Mixer, Camion Hino placa
TJT 061, Camioneta Ford Ranger Ecu 132 Carretilla, Cargador,
Rana, Vibrador Placa TBB 175, TAR 993, XTJ 406,
Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F, 5G Tramo 1

Powered by CamScanner

Fecha: 9 Mayo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado, La Florida, Las Lomas
Inicio Actividades: 8 am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: 1 Mixer, Camion Hino 300 placa TJT 106, Camioneta Ford Ranger Fx 132 Cabotera, Compactador, Rana, Volqueta Placa TBB175, TAR993, XFJ408, Bobcat,
Actividades
El Poblado la Florida Calle 5F, 5G transversal,
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se realizan ensayos, para verificar el porcentaje de Compactacion del material Sub base arrojando los Siguientes resultados: Porcentaje Compactacion 99,8 % humedad 6,4 y 98,8 % y 6,0 % humedad, Se continua con la Excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras

Personal en Obra: Encargados: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la excavacion de Anclas, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base, Se realiza el cargue de material Sobrante de las demoliciones y excavaciones para botaderos,
El Poblado La Florida Calle 4 con Carrera 33,
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 5,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se realiza la instalacion de 2 sardineles guia,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 3
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 6, Ayudtes: 14,
Se continua con el resane en juntas de cordones en Juntas con via y jardineras, Se continua con la Excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la demolicion y excavacion de anclas,

Powered by CamScanner

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion de cordon, El Poblado La Florida Calle 7 a Cuva 33
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Uva y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base, Se continua con la instalacion de Zarleta guia, Aleta, Adoquin demarcador,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Primo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 6, Ayudantes: 14,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Uva y Jardineras, Se continua con la excavacion y Demolicion de cordon, Se continua con la instalacion de Zarleta Guia, Aleta y Adoquin demarcador, Se realiza el cargue de material sobrante de las demoliciones y Excavaciones para botadero, Se toman ensayos para Determinar el porcentaje de compactacion material sobrante para Botadero arrojando los siguientes resultados Porcentaje de compactacion 97,7%. y humedad 6,4%.

Fecha: 10 Mayo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado, La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Topologo En obra, Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Manos, Camion Hino 300 Placa, TJH 061, Camioneta Ford Ranger Exc 137, Cortadora, Compactador, Pona, Vibratal, Placas TBB145, TAP 993, XRJ409, Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-5G Primo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Uva y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se continua con la instalacion de Zarleta guia, aleta y adoquin demarcador,

Powered by CamScanner

El Poblado La Florida Calle 7 con Carrera 33
Personal en Obra: Energizo: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se entraron con la instalacion y conformacion de
Sub base, Se continuan con la excavacion e instalacion
De cordones en via y jardineras, Se entraron con la
Instalacion de Zoreta gris, alerta y adoquin
Demarcacion,
El Poblado Las Lomas Calle 113 Tramo 2,
Personal en obra: Energizo: 2, Oficiales: 6, Ayudtes: 14,
Se realizo el cargue de material sobrante de las
Demoliciones y excavaciones para botadero, Se entraron
Con la instalacion y conformacion de Sub base, Se
Continuan con la excavacion e instalacion de cordones en
Via y jardineras, Se entregaron la bandereo y
Excavacion de anclas existente,

Stefany M

Fecha: 12 Mayo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado, La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Inspector en Obra
Pisiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Trabajo
Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil,
Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente SST,
Auxiliar SST, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Manos, Camion Hino 300 placa TIICOI,
Camioneta Ford Ranger Exc 132, Compactadora, Compresor, Rana,
Volquetas Placas TBB175, TAP993, y FTY08,
Bobcat,
Actividades
- Componente SST:
Poblado Florida se realiza recorrido y
Se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Instalar telera en cage de acueducto
2. Organizar delimitación en general en los
diferentes frentes

Powered by CamScanner

3. Delimitar area de trabajo completa
4 Realizar Orden y asco
5. Organizar Barricada.
6 Acopiar material (tactilidad) o delimitar completamente el area
7. Delimitar area de acopio de herramientas

Pendiente cierre de hallazgos:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yeimy Montoya -[signature]-

Poblado La Loma.

Hallazgos encontrados

1. Acopiar bien el escombro sobre sale La malla.
2. Organizar demarcación con malla en diferentes Frentes
3. Se evidencia Falta de orden y asco
4. Instalar telera en caja electrica
5. Delimitar area de trabajo completamente para evitar que la comunida transite en esa area.
6. Delimitar campamento este hallazgo es reiterativo.

Pendiente hallazgos por cerrar.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

- Yeimy Montoya - Fabian Diaz

El Poblado La Florida; Las Lomas, Calle 56-55
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones En via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion De orden, Se realiza el vaciado de placa anden, se Toman muestras para asentamiento y resistencia Concreto.
El Poblado La Florida Calle 7 cra carrera 33,
Personal en Obra: Encargado: 3, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,

Powered by CamScanner

Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en uva y Sardineras, Se realiza el corte en anden existente,
El Poblado Las Lomas Calle 11B
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 6, Ayudantes: 14,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en uva y sardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la instalacion de tapa Coca y Rejilla domiciliaria, Se continua con la demolicion y excavacion de anden,

Stefany H

Fecha: 13 Mayo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado la Florida, Las Lomas
Turno Actividad: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Mayor, Camion Hino 300 placa TTT064, Camioneta Ford Ranger Exc 137, Cargador, Pala, Volqueta Placa TDB175, TAP 993, XF540E, Retroexcavadora,

Actividades
- Componente SST
Se evidencia que el personal controlador vial no cuenta con radios.

Yeimy Montoya

El Poblado la Florida, Calle 5G, 5F,
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sb base, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en uva y Sardineras, Se continua con la creacion de anden, Se Realiza el vaciado de placa anden, se toman muestras Para asentamiento y resistencia concreto,

Powered by CamScanner

El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33
Personal en Obra: Ingeniero: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y conexionado de Sobrantes,
Se continua con la instalacion de Cerramiento provisional y guardianes,
Se continua con la demolicion y excavacion de aceras, Se
Retira el vertido de placa aceras, Se forma muestras
Para asentamiento y resistencia concreto,
El Poblado Las Lomas Calle 11B
Personal en Obra: Ingeniero: 2, Oficiales: 6, Ayudantes: 14,
Se continua con la excavacion e instalacion de cerramiento provisional y guardianes, Se continua con la instalacion y conexionado De Sobrantes, Se continua con la demolicion y excavacion de Aceras, Se continua con la instalacion de Concreto Premezclado
Avance demarcado,

Stefany H

Fecha: 14 Mayo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Indice Actividades: 80m
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Mayor, Camion Hino 300 placa TFT061, Camioneta Ford Ranger Ecu 132, Cortadora, Rana, Compactador, Volqueta placa TBB175, TAP993 y BJY405, Bobcat
Actividades Ambiental Poblado La Florida, Lomas,
Se evidencia la presencia de escombros en el Frente Correspondiente al Poblado La Florida lo cual afecta El orden y seguridad del area de trabajo, Las Vias de acceso se encuentran cubiertas de tierra. Adicionalmente tras la operacion de vaciado por Parte de la mixer, y el posterior Lavado quedan Residuos de concreto Sobre la via. No se Encontraron puntos ecologicos cubiertos en este Tramo lo cual Limita la correcta Disposicion De residuos. Los Cerramientos de proteccion de los Componentes arboreos no estan correctamente Instalados ni cumplen con los Lineamientos

Powered by CamScanner

Establecidos. La rotulacion de los productos Alimenticios en el siguiente estan debidamente Identificada reglamentariamente, Se observa La Ausencia de rotulacion en las zonas del Campamento. No se esta llevando a cabo La Limpieza ni el aseo adecuado en el Frente de Trabajo, lo que compromete la Salubridad y Presentacion del area. Se puede generar Al ingreso ambiental del contratista y La Ingeniera de el Frente y a la Residente Ambiental. Se deja constancia para su Seguimiento y Pronta correccion por parte del equipo responsable Del Contratista.

El Poblado La Florida Calle 56-5F
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11
Se realizo el vaciado de concreto y el Corte para la dilatacion placa concreto, Se Continuan los resanes en juntas cordones en via y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion De Subbase, Se continua con la excavacion e instalacion De Cordones en via y jardineras, Se continua con la Excavacion de orden,

El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33 Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudante: 6,
Se realiza el vaciado de viado concreto y los Cortes para la dilatacion placa orden, Se continua con la excavacion e instalacion cordones en via y Jardineras, Se continua con la excavacion de orden.

El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 1
Personal en Obra:
Se realiza el vaciado de placa orden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la demolicion y excavacion orden,

El Poblado Las Lomas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra:
Se realiza el vaciado placa orden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia Concreto, Se continua con la demolicion y excavacion De orden,

Stefany H

Powered by CamScanner

Fecha: 15 Mayo Jueves 2025
Estado del tiempo: Jueves Santo: 1:09pm - 1:39pm - 4:10pm - 5:10pm
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: Hf, Mezcladora, Compactador Rapid Ranger EW130, Carretilla, Cargador, Bomba, Volqueta Placas TBB175, DAP963, XFL409, Bobcat,
Actividades

Componente SST:
Poblado Florida
Se realiza recorrido y se hacen las siguientes observaciones.

1. Cambio de pantalon y guantes a Subcontratista Arpe (Martin)
2. Organizar Cerramiento con malla
3. Instalar sendero peatonal y retirar el aviso de cruce peatonal ya que no es valida la informacion
4. Retirar aviso de sendero peatonal ya que no existe y organizar la flecha de direccionamiento.

Hallazgos pendientes por cerrar:
1. 2. 3. 4. OK

Yeimy Montoya

Poblado La Loma
Se realiza recorrido y se encuentran los siguientes hallazgos:

1. Realizar reposición de zapatos y Camisa al subcontratista HEC (Sebastian.

Powered by CamScanner

2. Se evidencia falta de orden y aseo
3 Organizar malla
4. Instalar flecha de direccionamiento
5. Realizar Limpieza en la via

Pendiente hallazgos por cerrar.

4. 2. 3.OK 4. 5.OK

Yenny Montoya

El Poblado La Florida Calle 5F-5G
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11
Se continua con la demolicion y excavacion de Anden, Se realiza el corte de pavimento, Se Continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33 Trmo 2.
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones En via y jardineras,

El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 7
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficiales: 1, Ayudantes: 1,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion de anden, Se realiza el Proceso de curado y los cortes para la dilatacion De placa anden, Se continua con la excavacion e instalacion De cordones en via y jardineras.
El Poblado Las Lomas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra: Ensayo 2, Oficiales: 1, Ayudantes: 7,
Se continua con la demolicion y excavacion de Anden, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras

Stefany H

Fecha: 16 Mayo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,

Powered by CamScanner

Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social

Maquinarias y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 placa TTT 061, Camion Ford Ranger Exc 132, Cisterna, Pona, Cargador Volquetes placa TBB 193, TAP 993, XIS 406, Botyper,

Actividades,

El Poblado La Florida Calle SF-56 Tramo 2

Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,

Se realizan ensayos para verificar el porcentaje de compactacion material Sub base, Arrojando los siguientes resultados: Patron Compactacion: 103,9% y Humedad: 6,4%, Se realiza el vaciado placa anden, Se toman muestras para asentamiento y resistencia Concreto,

El Poblado La Florida Calle 7B con Cra 33 Tramo 2

Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,

Se continua con la excavacion y demolicion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras,

El Poblado Las Lomas Calle 11B tramo 7

Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,

Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la excavacion de anden, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,

El Poblado Las Lomas Calle 11 Tramo 2

Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,

Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,

Stefany H

Fecha: 17 Mayo Sabado 2025

Estado del tiempo: Claro: Horas: 8am - 8:30am
Lluvias: 8:30am - 9:00am

Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas

Inicio Actividades: 8am

Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,

Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil

Powered by CamScanner

Permiso SST, Auxiliar SST, Permiso Ambiental, Auxiliar Ambiental, Permiso Social, Auxiliar Social, Maquinaria y Equipo: 1 Mini Cargador Bobcat 320 placa FFT 06, Camioneta Toyota Hilux Ero 132, Camioneta Nissan, Camión Volquete Marca TBB175, TAP 943, X15, 405, Bobcat,

Actividades

El Poblado La Florida Calle SF-56 frente 1,
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se realiza el proceso de picado y corte para la Instalación placa concreto, Se continua con la excavación e instalación de cordones en via y jardineras, Se continua con la instalación y compactación de Subbase,

El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33 frente 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolición y excavación de andén, Se continua con la instalación y compactación de Subbase, Se continua con la excavación e Instalación de cordones en via y jardineras, Se continua con la instalación de Loseta Guia y Alerta y adoquin demarcador,

El Poblado Las Lomas Calle 11B frente 1
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa andén, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto.
Se observa al inicio de la jornada 8:00am Que debido a las altas precipitaciones de la Noche anterior, se presenta alta saturación Del material de apoyo, con perdida de material Granular. Se hace la recomendación al contratista De hacer tratamiento a la superficie con El fin de eliminar dicha saturación antes Del procedimiento de vaciado, con el fin De evitar posteriores defectos al momento de Aplicar el concreto.

El Poblado Las Lomas calle 11 Frente 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 1, Ayudantes: 8
Se continua con la demolición y excavación de Andén, Se continua con la excavación e instalación de Cordones en via y jardineras

Stefany H

Fecha: 19 Mayo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado, La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Mixer, Camion Hino 300 placas TTC 011, Compactador Vibro Ranger Trucks, Retroexcavadora, Volquetas Placas TBB 175, TAP 993, XPS 406, Retroexcavadora
Actividades
El Poblado La Florida Calle SF-56 tramo 2
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se realiza la excavacion e instalacion de Cordones en Vias y jardineras, Se continua con el resane en juntas de Cordones en vias y jardineras, Se continua con la Instalacion y compactacion de Sub base,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cuva 33 tramo 2
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se Continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion de Zoseta guia, alerta y anden demarcado,
El Poblado Las Lomas Calle 11B tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 8,
Se continua con la excavacion de anden y el cargue de material sobrante de esta actividad, Se continua con el resane en juntas de cordones en via y jardineras, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base,
El Poblado Las Lomas Calle 11 tramo 2
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficiales: 1, Ayudantes: 8,
Se continua con el resane en juntas de cordones en Via y jardineras, Se continua con la excavacion y Demolicion de anden, Se continua con la excavacion e instalacion De cordones en via y jardineras.

Stefany M

Powered by CamScanner

Componente SST Frente Florida

Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Organizar y cambiar Señalización preventiva
2. Señalizar desnivel
3. Organizar Señalización perimetral de Sendero peatonal
4. Se evidencia falta de orden y aseo en Acopio de herramientas
5. Organizar malla perimetal.

Pendiente hallazgos por cerrar:
1. 2. Ok 3. 4 Ok 5.

Yenny Montoya - Arquitecta

Fecha: 20 Mayo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,

Inicio Actividades: 8am
Personal Inventariza: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal, Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 360 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Exu 132, Cortadora, Canguro, Rana, Volqueta TBB175, TAP993, XFJ406, Bobcat,
Actividades,
El Poblado la Florida Calle 5F - 56 Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11
Se continua con la excavacion e instalacion de cunetas Envia y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la Demolicion y excavacion de anden,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33 tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base

Powered by CamScanner

Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se continua con la instalacion de Josetas guia, alerta y adoquin demarcado,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Frente 7
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 6
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la demolicion y excavacion de Anden, Se realiza la instalacion de Loseta guia y Adoquin demarcado,
El Poblado Las Lomas Calle 11 Frente 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y jardineras, Se continua con la demolicion y excavacion de anden,

Componente SST Poblado La Loma:
No se inician actividades del Subcontratista M y M por Falta de Pago en la Seguridad Social

Se realiza recorrido y Se evidencian las siguientes hallazgos

1. Falta de orden y aseo en algunas areas de trabajo por donde transita la comunidad.
2. Senalizacion Caida.
3. Se evidencia personal con las botas en mal estado y portando el uniforme que no corresponde al proyecto.
4. Se evidencia al encargado Luis del Subcontratista M E C. portando botas que no son de Seguridad.
5. Se evidencia Caja electrica sin proteccion

Pendiente hallazgos por cerrar
1. 2. OK 3. 4. 5.

Yeimy Montoya — Fabian Diaz F

Powered by CamScanner

El Poblado La Florida Calle SF-SG tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la Excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y empotramiento De Sub base, Se continua con la demolicion y retiro de Asfalto, Se continua con los resanes en juntas de cordones en Via y jardineras,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33 tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y empotramiento De Sub base, Se continua con la instalacion de Loseta Guia, Alerta y adoquin demarcador,
El Poblado Los Lomas Calle 11B tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 8,
Excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion de Loseta guia, Alerta y adoquin Demarcador, Se continua con la excavacion de cordon,
El Poblado Los Lomas Calle 11, tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 8,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con los resanes en juntas de cordones en Via y jardineras, Se continua con la demolicion y excavacion de cordon,

Stefany H

Fecha: 21 Mayo 2025 Miercoles
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Manos, Camion Hino 300 placa FFT 061, Camioneta Ford Ranger Ew 132, Cortadora, Pona, Canguro, Vibrocutter Placas TBB 175, TAP 993, XFS 406, Bob Cat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle SF-SG
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,

Powered by CamScanner

Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la demolicion y excavacion de aceras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se realiza el vaciado de placa anden, se Forman muestras para asentamiento y resistencia Concreto,

El Poblado La Florida Calle 7 en Cra 33 tramo 2
Personal en Obra: Cargo: 1, Oficios: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la Excavacion e instalacion de Cunetas en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se toman muestras para Los ensayos para verificar el porcentaje compactacion De material Sub base arrojando los siguientes resultados Porcentaje compactacion: 94.1%, Humedad: 3,5%.

El Poblado Los Lomas Calle 11B Tramo 1
Personal en Obra: Cargo: 2, Oficios: 3, Ayudantes: 7
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion de Lozeta Cuneta, Alerta y adoquin demarcador, Se continua con el Pegue en gotas de cordones en via y jardineras,

El Poblado Las Lomas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra: Cargo: 1, Oficios: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la demolicion y Excavacion de anden,

Stefany M

Fecha: 22 Mayo Miercoles 2025 Jueves
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: H/Menor, Camion Hino 300 placa

Powered by CamScanner

TET 006 Camioneta Ford Ranger Exp 132 Cartagena, Cargo, Rony Delgado Placa TBB175; TAP943, XF-5406; Bobcat

- Componente SST FRENTE Poblado Florida

Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Inicio de actividades sin firmar los respectivos formatos.
2. Se debe corregir posición de barricada que de la información correcta
3. Demarcar area de trabajo completo o llenar hueco.
4. Organizar demarcación y retirar malla electrosoldada
5. Demarcar area que aun no se ha fundido
6. Instarar Sendero peatonal y adecuar barricadas con la información correcta.
7. Demacar RCD en el frente de Arpe. Al igual que instalar la barricada que informe a la comunidad el cruce al otro anden.
8. Demarcar Area donde se encuentra acopio de Bordillo
9. Se requiere al contratista retirar compresor del sendero peatonal o a su vez contar con un controlador vial con el fin de garantizar todo el transito seguro de la comunidad.

Pendientes hallazgos por cerrar:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.

Yeimy Montoya

El Poblado La Florida Calle 5F-5G tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones En via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se continua con la demolicion y

Powered by CamScanner

Excavacion de anden, Se realiza el proceso de curado concreto y cortes para la dilatacion de placa Anden,
El Poblado la Florida Calle 7 en Cra 33 Tramo 2
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones via y jardineras, Se realiza el proceso de curado y los cortes placa anden para la dilatacion,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 1
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficio: 3, Ayudantes 7
Se realiza el vaciado placa anden, Se toman muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la excavacion e instalacion de cordones via y jardineras, Se realiza los ensayos para determinar el porcentaje de compactacion de anden y Sub base, Arrojando los siguientes resultados
Porcentaje compactacion: , Humedad: ,
El Poblado Las Lomas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra: Ensayo: 1, Oficio: , Ayudantes: ,
Se continua con la demolicion y excavacion de cordon

Se continua con la excavacion y demolicion cordones Existentes, Se continua con la excavacion e instalacion De cordones en via y Jardineras, Se realiza El Cargue de material Sobrante de las excavaciones y demoliciones para botadero,

Stefany H

Fecha: 23 Mayo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Maor, Camion Hino 300 placa TTT 061, Cargador Frontal Ranger Eko 132, Cortadora, Compactador, Retroexcavadora TBB 175, TAB 993, XFJ 408, Bobcat,
Actividades

Powered by CamScanner

Componente SST Frente Florido

Se realiza recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos:

1. Instalar acceso a vivienda de edificio Calle 56 # 32-151
2. Delimitar area de compresor, area de trabajo y de material
3. Organizar Sendero peatonal y retirar base
4. tapar hueco caja de acueducto
5. Retirar señalización que no aplica en Sendero peatonal
6. Rotolar Quimico

pendiente hallazgo por cerrar

1. 2. 3. 4. 5. 6

Yeimy Montoya

Luis F Orozco SST

El Poblado la Florida Calle 3F-56 tramo 2
Personal en Obra: Cargo: 2, Oficial: 9, Ayudantes: 11,
Se realiza el vertido de placa anden, se toman Muestra por asentamiento y resistencia concreto, Se Continua con la excavacion e instalacion cordones en via y Sardineles,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 33 tramo 2
Personal en Obra: Cargo: 2, Oficial: 8, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion De Sub base,
El Poblado Las Lunas Calle 11B Tramo 2
Personal en Obra: Cargo: 3, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se Continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras, Se continua con el asentamiento de Cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base
El Poblado Las Lunas Calle 11 Tramo 2

Powered by CamScanner

Personal en Obra: Ingeniero: 2, Obrero: 2 Ayudantes: 6
Se continua con la excavación e instalación de cunetas en via y jardineras, Se continua con la instalación y Compactación de Sub base, Se continua con el retiro de escombros en via y jardineras,

Stiffany H

Fecha: 24 Mayo Sábado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Tramo Actividades: 8cm
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: 1 Mixer, Camion Hino 300, placa EFT 061, Camioneta Toyota Ranger Rev 132, Cantabria, Cargue, Rana, Vehiculos Placa TBB 170, TBB 943 y 15 Unid, Bobcat,

Actividades
Ambiental: 1. Punto ecologico incompleto
2. Punto acopio inadecuado ubicado sobre el componente Arboreo
3. La recoleccion de escombros no se esta realizando en los Tiempos estimados
4. Jardineras ya terminadas con material de escombros, Piedras y mas objetos dando mala presentacion al Frente De trabajo.
5. Cubrimiento de sumideros ubicados y las mallas Rotas
6. Componente arboreo sin proteccion, Se le da plazo hasta el dia viernes 5 de la tarde para Subsanar los Requerimientos.
La mixer de Polimix incumple con la parte ambiental, Realizando vaqueo de aceite sin estar presente ningun De la Parte ambiental, por parte del contratista.

Stiffany H

Powered by CamScanner

Fecha: 26 Mayo Lunes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: Mini Mezcladora Honda 320 plus EM 006, Compactador Pata Pisona Exc 132, Cortadora Canguro, Pisones, Vibratorias Placas TBB175, TAP 993, Excavadora 320 D, Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 56 Tramo 1
Personal en Obra: Equipo: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continuan con la excavacion e instalacion de cordones en Via y Jardineras Se continuan con la demolicion y excavacion de andenes, Se continuan con el resane en puntos de Cordones en via y jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de andenes, Se realiza la recoleccion de Material Sobrante de las excavaciones y demoliciones para Botadero,
El Poblado La Florida Calle 7 con Cra 73 Tramo 2
Personal en Obra: Equipo: 2, Oficiales: 3 Ayudantes: 6,
Se realiza el paseo de curado y Los curvas placa Anden, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y Jardineras,
El Poblado Las Lomas Calle 11B Tramo 1,
Personal en Obra: Equipo: 1, Oficiales: 3 Ayudantes: 7
Se continua con la excavacion y demolicion de anden,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base,
El Poblado Las Lomas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra: Equipo: 1, Oficiales: 1, Ayudantes: 7,
Se continua con la demolicion y Excavacion de anden,
Componente SST Frente Florida.
Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Señalización en barricada que no aplica
2. Señalización perimetral caida o sin instalar en areas de acopio de

Powered by CamScanner

de material
3. material ubicado en area de circulación que ya se encuentra habilitado para transitar
4. Se evidencia area en la que se tiene acopio de materiales y no estan delimitadas completamente al igual que areas de trabajo
5. Se evidencia orden y aseo en diferentes areas de trabajo incluyendo campamento y area de acopio de equipos y herramientas
6. Se evidencia Kit de emergencia obstruido y no se visualisa el extintor
7. Se evidencia senderos Peatonales sin la respectiva señalización
8. Se evidencia telera en mal estado en uno de los accesos a edificaciones
9. Se evidencia Señalización de croce peatonal. mal instalado

Yeimy Montoya - Antony.

Componente SST Frente Poblado La loma
Se realiza recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

1. Organizar demarcación y proteger caja
2. Señalizar area que aun no se encuentra terminada.
3. Delimitar material (bordillo)
4. Organizar plastico que no sobresalga a la via.
5. Delimitar base completamente
6. Delimitar material de bordillo
7. Organiza señalización de PMT.

Pendiente hallazgos por cerrar:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Yeimy Montoya. - Fabian Diaz

Stefany M

Powered by CamScanner

Fecha: 27 Mayo Martes 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Tecnologo en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar Residente SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/Mart, Camion Hyo 3000 placa TTT 061, Camioneta Ford Ranger Evo 137, Cortadora Rana, Volqueta, Placa TBB 145, TAR 993, XFJ 408, Retroexcavadora,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-5G tramo 7
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 11
Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion de cordon, Se continua con la excavacion e instalacion de cordon en via y Jardineras, Se continua con la instalacion de Zoreta guia,

El Poblado La Florida Calle 7 carrera 33 Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolicion y excavacion de cordon, Se continua con la excavacion e instalacion de cordon en via y jardineras, Se realiza el cargue de material sobrante de las excavaciones y demoliciones para botadero,
El Poblado Lomas Calle 11B Tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordon en via y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base en cordon, Se realiza la instalacion de Zoreta guia, Alerta y adoquin demarcador, Se continua con la excavacion de Cordon,
El Poblado Lomas Calle 11 tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordon en via y Jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se continua con la instalacion De Zoreta guia, alerta y adoquin demarcador, Se Continua con la excavacion de cordon,

Satefory 11

Powered by CamScanner

Fecha: 28 Mayo Miercoles 2025
Estado del tiempo: Soleado
lugar: El Poblado La Florida, Las Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinarias y Equipo: M/Menor, Camion Hino 300 placa TTT 011, Compactador Rodillo Liso 32, Cortadora Roma, Volqueta Placa TBB175, TAP993, XRJ406, Retroexcavadora
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-5G tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se continua con la excavacion de andenes, Se realiza la instalacion de Rejilla gris, alerta y Adoquin demarcado,
El Poblado la Florida Calle 7 entre 33 tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 6,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en via y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion de Sub base, Se realiza la excavacion y cargue de material sobrante de las excavaciones y demoliciones para botadero,
El Poblado Lomas Calle 11B tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se toma muestras para verificar el porcentaje de Compactacion y humedad de material Sub base arrojando los siguientes resultados: Porcentaje Compactacion: , Humedad: , Se realiza el picado de placa aceras, se toman muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la demolicion y excavacion andenes Se continua con la excavacion e instalacion cordones en via y jardineras, Se continua con el resane en juntas de cordones en via y Jardineras,
El Poblado Lomas Calle 11 tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 1, Ayudantes: 7
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y Jardineras, Se realiza la demolicion de cordones en

Powered by CamScanner

Fecha: 29 Mayo Sunos 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Lomas
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Ingeniero en Obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social
Maquinaria y Equipo: H/Mano, Camion Hino 300 placa TJJ08L, Camioneta Ford Ranger Fxc 132, Cortadora, Rana, Eslingas Placas TJBB175, TAP993, XTJ408, Bobcat,
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-5G tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la excavacion e instalacion de cunetas en Via y jardineras, Se continua con la instalacion y Canalizacion de Sub base, Se continua con la instalacion De Zoseta guia, alerta y Bloque demarcador,
El Poblado la Florida Calle 7 cra 33 tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,

Via y jardineras, Se continua con la instalacion de Zoseta guia, alerta y Bloque demarcador, Se continua con la instalacion y Canalizacion de Sub Base,
Ambiental, El Poblado La Florida
Durante el recorrido realizado por La Interventoria se evidenciaron algunas inconsistencias De caracter ambiental que quieren atencion Inmediata, Las Observaciones encontradas son Las siguientes
1- Falta de rotulacion en Los tarros son Las Siguientes.
2. Ausencia de cobertura, aislada en Los Arboles presentes en la zona intervenida,
3. Ubicacion incorrecta del Punto ecologico
4. Presencia de escombros acumulados en Distintos sectores
5. Exceso de barro en la via, generado por La presencia de escombros y falta de limpieza

Powered by CamScanner

Se continua con la demolicion y excavacion de anden, Se continua con la instalacion y compactacion de Sobre anden, Se continua con la excavacion e instalacion de Cordones en via y jardineras.

El Poblado Lomas Calle 11B Tramo 7,

Personal en obra: Encargado: 2, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,

Se continua con la demolicion de cordones existentes en Via, Se continua con el resane en gunita de cordones en Via y Jardineras, Se continua con la instalacion y Compactacion de Sub base, Se continua con la instalacion de cordones en via y jardineras,

El Poblado Lomas Calle 11 Tramo 2

Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,

Se realizo el vaciado de placa anden, se toman Muestras para asentamiento y resistencia concreto, Se evidencio durante el proceso del vaciado que Al agregar la Fibra a la mezcla se reduce su Manejabilidad, ademas la prueba de asentamiento Arrojo un resultado de, 4 pulgadas, que cumbinado con lo anteriormente mencionado y el clima seco, se reduce la manejabilidad del concreto, afectando el proceso de Acabado del mismo,

Fecha: 30 Mayo Viernes 2025
Estado del tiempo: Soleado
lugar: El Poblado La Florida, Lomas
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, trabajos en obras Civiles, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Mezcladora, Camion Mixer, Hino 300 placa TTT 061, Camioneta Ford Ranger Exp 132, Carretilla, Rampa, Volqueta Placa, TBB175, TAP993, XRJ408, Bobcat,

Actividades

Componente SST Poblado La Loma

Se realizo recorrido y se evidencian los siguientes hallazgos:

4. Se evidencia personal con dotacion en mal estado
2. Demarcacion con cinta se requiere sea con malla.

Powered by CamScanner

3. Oreas de trabajo sin demarcar y exponiendo al peaton a una caida
4. Material y area de trabajo sin delimitar
5. Personal realizando actividades sin Sin la respectiva delimitación
6. Area de desnivel sin Señalizar
7. Orden y aseo. Se evidencia materia en area que ya no se esta interviniendo
8. Bordillo sin demarcar.
9. Malla electrosoldada sin demarcar.

Yeimy Montoya -

Componente SST poblado Florida

Se realiza recorrido y se evidencia los siguientes hallazgos:

1. Area de trabajo sin demarcar.
2. Se requiere que el sendero peatonal Sea continuo ya que se encuentra una curva. y se debe de garantizar el sendero peatonal hasta encontrarse con el otro anden
3. troncos de madera en La via.
4. Acopio de materiales si demarcar.

- Yeimy Montoya - Gutierrez H
- Arnulfo J.

El Poblado la Florida Calle 5F-56 tramo 2
Personal en Obra: Ensayo: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en Via y jardineras, Se realizan la demolicion y excavacion De anden, Se realizan el vaciado placa anden, se Tomaron muestras para asentamiento y resistencia Concreto, Se realizan 2gl ensayos para verificar el Porcentaje de Compactacion material Sub base, Arrojando Los siguientes resultados: Porcentaje Compactacion 100.1% y Humedad 6,8%.
El Poblado la Florida Calle 7 con Carrera 33 tramo 2

Powered by CamScanner

Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se continua con la demolicion y extraccion de adoquines
Cuneta y Jardineras, Se continua con la instalacion y
Compactacion de Sub base,
El Poblado Zonas Calle 11B tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 3, Ayudantes: 7,
Se continua con la demolicion y extraccion de adoquines
Se continua con la extraccion e instalacion de Cordones en
Via y Jardineras, Se continua con la instalacion y compactacion
De Sub base,
El Poblado Zonas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 7
Se realiza el proceso de vaciado y 201 cortes para la
Dilatacion placa concreto. Se realiza la extraccion e
Instalacion de Cordones en via y Jardineras.

Stefany M

Fecha: 31 Mayo Sabado 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida, Zonas
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, trabajo en Obra Civiles; Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar de obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social, Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipo: H/ Mixer, Camion Hino 300 placa TTT061, Camioneta Ford Ranger Xls 32, Cortadora, Rana Vibradora Placa TBB175, TAP993, XFJ40B, Retroexcavadora
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-5G tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se realiza el vaciado de placa orden, Se toman muestras Para asentamiento y resistencia concreto, Se continua con la extraccion e instalacion de cordones en via y Jardineras
El Poblado La Florida Calle 7 con carrera 33 Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 1, Oficiales: 2, Ayudantes: 6,
Se realiza el vaciado de placa orden, Se toman

Powered by CamScanner

Muestras para asentamiento y resistencia concreto
El Poblado Lomas Calle 11B Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 3 Ayudantes 7,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordon
en via y Jardineras, Se continua con el resane en
Juntas de cordones en via y jardineras, Se
Continua con la excavacion de orden Se realiza el
Cargue de material Sobrante de excavaciones y demoliciones
Ramon Botero,
El Poblado Lomas Calle 11 Tramo 2
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 2, Ayudantes: 7
Se realiza la demolicion y excavacion de orden
Se continua con la excavacion e instalacion de cordon
En via y jardineras, Se continua con el resane en
Juntas de cordones en via y jardineras,

Stefany 11

Fecha: 3 Junio Martes, 2025
Estado del tiempo: Soleado
Lugar: El Poblado La Florida Lomas,
Inicio Actividades: 8am
Personal Interventoria: Residente Civil, Residente en
Obra Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Residente Social,
Personal Contratista: Residente Civil, Auxiliar de
Residente Civil, Residente SST, Auxiliar SST, Residente
Ambiental, Auxiliar Ambiental, Residente Social,
Auxiliar Social,
Maquinaria y Equipos: Herramienta Menor, Camion Hino 300 placa
FFT061, Camioneta Toyota Rugby Exp 132, Cortadora,
Rana, Volqueta Placa TBB175, TAP693, XRS465,
Retroexcavadora
Actividades
El Poblado La Florida Calle 5F-5G Tramo 1
Personal en Obra: Encargado: 2, Oficiales: 9, Ayudantes: 11,
Se continua con la excavacion e instalacion de cordones en
Via y jardineras, Se continua con la excavacion de orden,
Se continua con la instalacion y compactacion de Sobre
En orden se realizan los cortes para placa orden.

Powered by CamScanner

ANEXO L
POLIZAS
ACTUALIZADAS

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72224172	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CON NIT 890.905.211-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO VIAL VG-VNF. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA CON NIT 890.905.211-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO TERCEROS. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

ILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.17 16:24:54 -05:00

Código de Seguridad: brWIwnsOSP9u7FNFi4bjjQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100089137	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72224172	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/12/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188690
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., HACE CONSTAR QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN 01 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS -NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

ASEGURADO: CONSORCIO VIAL VG-VNF TENDRA A LA EMPRESA EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN IDENTIFICADA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
PATRONAL	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/12/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2024.12.18 12:07:05 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

1134.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72224172
Fecha de Facturación	17/12/2024
Fecha Límite de Pago	16/01/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.	NB-100089137	Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Periodo Facturado	03/10/2024 | 06/04/2025	IVA	00,00
		VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAL VG-VNF
CL 127 13 A 54 OF 603	901871689
Intermediario	RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago
3. Si esta póliza no ha sido recaudada efectivamente el 16/01/2025 se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72224172
Fecha de Facturación	17/12/2024
Fecha Límite de Pago	16/01/2025

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza No.	NB-100089137	Prima (incluye gastos de expedición)	00,00
Periodo Facturado	03/10/2024 | 06/04/2025	IVA	00,00
		VALOR TOTAL A PAGAR $	00,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAL VG-VNF
CL 127 13 A 54 OF 603	901871689
Intermediario	RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000722241 72(3900)000000000000(96)20250116

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072224172(3900)000000000000(96)20250116

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72313714	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL VG-VNF NIT:901871689-9

VIEGNCIA GLOBAL

	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	03/10/2024	05/10/2027
PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2024	06/04/2028
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/11/2025	06/04/2030

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.20 11:08:54 -05:00

Código de Seguridad: 98gR2tA9mBEhDF4mdqLNcw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100349315	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	72313714	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/10/2024	24:00 Horas Del	06/05/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL VG-VNF	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.871.689-9
DIRECCIÓN	CL 127 13 A 54 OF 603	**TELÉFONO**	7188698
ASEGURADO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	**TELÉFONO**	44481740
BENEFICIARIO	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.905.211-1
DIRECCIÓN	CALLE 44 N 52 - 165	**TELÉFONO**	44481740

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO Y SE DEJA CONOCIMIENTO DE LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.4600102792 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION,MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CONSTRUCTORA VG SAS - NIT: 901767587-1(PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - VNF SAS - NIT: 900049274-8 (PART. 50,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/12/2024	24:00 Horas Del 05/10/2027	782.568.894,40	270.147,07
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/11/2024	24:00 Horas Del 06/04/2028	391.284.447,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 06/11/2025	24:00 Horas Del 06/04/2030	782.568.895,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.956.422.236,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	270.147,07
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	270.147,07
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	51.327,94
TOTAL A PAGAR	$	321.475,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

HORACIO VEGA CARDENAS
Firmado digitalmente por HORACIO VEGA CARDENAS
Fecha: 2025.02.20 12:20:57 -05'00'
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	72313714

Fecha de Facturación	20/02/2025
Fecha Límite de Pago	22/03/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Prima (incluye gastos de expedición)	270.147,07
Póliza No.	NB-100349315
IVA	51.327,94
Periodo Facturado	03/10/2024 — 06/05/2030
VALOR TOTAL A PAGAR $	321.475,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAL VG-VNF
CL 127 13 A 54 OF 603	901871689
Intermediario	RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **22/03/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	72313714

Fecha de Facturación	20/02/2025
Fecha Límite de Pago	22/03/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Prima (incluye gastos de expedición)	270.147,07
Póliza No.	NB-100349315
IVA	51.327,94
Periodo Facturado	03/10/2024 — 06/05/2030
VALOR TOTAL A PAGAR $	321.475,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO VIAL VG-VNF
CL 127 13 A 54 OF 603	901871689
Intermediario	RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000723137 14(3900)000000321475(96)20250322

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990072313714(3900)000000321475(96)20250322

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100349315** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL VG-VNF** Asegurado o Beneficiario: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN / DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN** , expedida por la Compañía en **20/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **20** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF