Hacienda	Informe Final de Supervisión

Código:	Apo.4.1.Fr.15	Fecha:	30/05/2023	Versión:	8	Página:	1 de 4

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

El presente informe tiene como finalidad evaluar la ejecución del contrato, o convenio interadministrativo y el beneficio que le reportó o le reportará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: Técnicas Colombianas de Ingeniería S.A.S.
C.C ☐ **C.E** ☐ **NIT** ☒ **:** 900027116
DIRECCIÓN: Carrera 26a #62-21 El Campin **CIUDAD:** Bogotá
TELÉFONO FIJO O MÓVIL: 314 411 36 45

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO ☒ **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** ☐ **NÚMERO:** 4.003-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ELABORAR EL ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN SEDE DE CASAS DE SANTA BÁRBARA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	04/10/2024
FECHA INICIACION:	08/10/2024
FECHA TERMINACION:	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A
VALOR INICIAL:	$282,765,720.00
VALORTOTAL ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$282,765,720.00
VALOR FINAL EJECUTADO:	$282,765,720.00
VALOR SIN EJECUTAR:	$0.00

JUSTIFICACIÓN DEL SALDO SIN EJECUTAR: N/A

REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS: ¿Se generó algún incumplimiento durante la ejecución del contrato?

SÍ ☐ **NO** ☒

REFERENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL INCUMPLIMIENTO: N/A

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES

CUMPLIÓ Y SE VERIFICÓ PARA CADA PAGO ☒ **NO APLICA** ☐

VERIFICACIÓN VIGENCIA DE AMPAROS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Cumplimiento ☒	**Anticipo** ☐
Fecha de vigencia hasta:	**Fecha de vigencia hasta:**
04/10/2024	30/06/2025

En mi calidad de supervisor ☒ interventor ☐ manifiesto que conozco la fecha final del amparo antes mencionado y en caso de no tramitar la liquidación en el término pactado, se gestionará con el contratista la ampliación de los mismos hasta la liquidación de conformidad con

los Artículo 2.2.1.2.3.1.10 y 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y Suficiencia de la garantía de cumplimiento.

OBSERVACIONES: *(Las que se hubiesen generado con ocasión del contrato)*

A través del presente informe, la supervisión deja constancia del cumplimiento total de las obligaciones contraídas en el contrato 4.003-2024, con base en lo cual se autorizó cada uno de los pagos pactados, así:

Primer pago, equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de los siguientes productos:

Obligación	Cumplimiento:
Levantamiento de fichas patológicas de la Sede Casas de Santa Bárbara.	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 2**, que se anexa al presente informe.
Ensayos y estudios, determinados en el Anexo de requerimientos técnicos mínimos, que hace parte del presente documento.	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 1**, que se anexa al presente informe.
Monitoreo, análisis e informe técnico del comportamiento estructural del inmueble, utilizando para ello equipo y sensores para monitoreo estructural o topográfico	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 2**, que se anexa al presente informe.

Así mismo recibidos los soportes antes mencionados se verificó que ajustar a lo establecido en el anexo de REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, señalados en el proceso de contratación MHCP-CM-02-2024.

Segundo pago, por el equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total del contrato, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de los siguientes productos:

Obligación	Cumplimiento:
Análisis e informe técnico de las patologías estructurales presentadas en la Sede Casas de Santa Bárbara.	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología

	Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 2**, que se anexa al presente informe.
Propuesta de intervención de las lesiones patológicas identificadas en el estudio	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 2**, que se anexa al presente informe.
Presupuesto estimado sobre las intervenciones identificadas por el consultor en el estudio de patología estructural	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 3**, que se anexa al presente informe.
Cronograma de ejecución para la intervención de las lesiones patológicas identificadas por el consultor, en el marco del estudio de patología estructural	Se dio cumplimiento y se encuentra en el Informe entregado por el contratista, denominado "Elaborar el estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP" en el **Tomo 3**, que se anexa al presente informe.

Así mismo recibidos los soportes antes mencionados se verificó que ajustar a lo establecido en el anexo de REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS, señalados en el proceso de contratación MHCP-CM-02-2024.

Adicional a lo anterior, se deja claridad que la información fue entregada de manera magnética, para el primer pago, lo cual se alojó en el servidor del Grupo de Infraestructura de la Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano. No obstante, para el segundo y último pago se le solicitó el documento consolidado de Estudio de Patología Estructural de la Edificación Sede de Casas de Santa Bárbara del MHCP, con el fin de unificar los estudios y análisis requeridos. Documento que fue entregado de manera electrónica, que se encuentra en el servidor GI y de forma física, el cual se anexa al presente informe de la siguiente manera:

Tomo 1: (Folios 1-204)

- INFORME DE ENSAYO DE PATOLOGIA

Tomo 2: (Folios 205-393)

- FICHA LESIONES
- INFORME PATOLOGÍA
- CONCEPTO GEOTÉCNICO
- MONITOREO, ANÁLISIS E INFORME TÉCNICO DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCRUTAL DEL INMUEBLE.


Tomo 3: (folios 394-605)

- PRESUPUESTO DE OBRA DE REABILITACIÓN (Parqueadero Sótanos 1,2 y 3 – Tarima Casa No. 4 y Muro Cerramiento Paso Peatonal)
  SOCIALIZACIÓN POWER POINT
  PLANOS DE LESIONES Y FISURAS
  PLANO UBICACIÓN DE ENSAYOS
  PLANOS DE LEVANTAMIENTO
  PLANOS DE REHABILITACIÓN

CERTIFICO QUE HE VERIFICADO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO FRENTE A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y EJECUCIÓN

FIRMAS

En dado caso que exista 1 o más supervisores, por favor agregar o eliminar las filas de: firma, nombre del supervisor y cargo del supervisor, según corresponda.



FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Erika Yudith Álvarez Sepúlveda
CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

Espacio para firma

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Erika Yudith Álvarez Sepúlveda
CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/01/2025