OBLIGACIÓN 10.

FECHA: 03 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: monitoreo al río Chicú en la vereda santa cruz sector portería 1 Meridor en este sector se observa el desbordamiento de las lagunas de Meridor hacia el río y por las labores de mitigación realizadas en este punto de observación el río Chicú circula sin novedad.





FECHA: 03 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: monitoreo al río Chicú en la vereda chucua vía la cita Guangata confirmando aumento y desbordamiento de este afluente hídrico en ambos costados de su ronda al igual se evidencia el taponamiento por material vegetal lo cual impide la libre circulación de este afluente hídrico.





FECHA: 09 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: se realiza monitoreo al río Chicú en la vereda el chacal vía colegios donde se confirma en este punto de observación la libre circulación del río con un leve taponamiento de material vegetal.





FECHA: 12 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: se realiza monitoreo al río Chicú en la vereda el chacal vía colegios donde se confirma en este punto de observación la libre circulación del río con un leve taponamiento de material vegetal.





FECHA: 15 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 05
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: se realiza monitoreo al río Chicú en las veredas Santa Cruz sector Meridor y vereda chucua vía la cita Guangata confirmando aumento del caudal y circulando sin novedad.





FECHA: 23 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 03
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: monitoreo al río Chicú en las veredas chucua vía la cita Guangata y sector Meridor vereda santa cruz confirmando aumento y desbordamiento de este afluente hídrico en ambos costados de su ronda al igual se evidencia el taponamiento por material vegetal lo cual impide la libre circulación de este afluente hídrico.





FECHA: 24 de junio del 2025
ASUNTO: Monitoreo rio
LUGAR: Tenjo
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 04
RECURSOS EMPLEADOS: 01 vehículo de respuesta con sus respectivos equipos de comunicación y elementos de atención primaria.
TIPO DE EVENTO: monitoreo al río Chicú en las veredas santa cruz sector Meridor y vereda Guangata la cita donde se observa donde continua un aumento significativo del caudal debido a las fuertes lluvias que se han presentado sin más novedad.





Maria Elsy Molina Cruz
Reprentante Legal
Junta Defensa Civil Tenjo