sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 062-25 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 1 de julio de 2025, 9:34 a.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 062-25 CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025.PDF
21009K

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, 01 de julio de 2025

01-07-25
7:35 P
Rad: 20250304

Doctor(a)
MAGDA HERRERA
Secretari(a) General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°062 de 2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 02:

1. Factura Electrónica.
2. Acta No.02
3. Ficha Técnica de Evaluación de Proveedores.
4. Certificación del Contratista Pago Seguridad Social.
5. Planilla de Pago de Seguridad Social.
6. Informe con Registro Fotográfico.

Atentamente,

FABIAN TINOCO CAMARGO
Director Operativo
Supervisor

IBAL SIG	**ACTA PARCIAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2022-11-28 **VERSIÓN: 08** **Página 1 de 3**

Contrato No.	062 – 24 DE ABRIL DE 2025
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
Valor Inicial	$ 2.762.329.626
Contratista	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 – RL JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
Supervisor	FABIÁN TINOCO CAMARGO – DIRECTOR OPERATIVO
Fecha de Inicio	06 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación	05 DE DICIEMBRE 2025
Plazo Inicial	SIETE (7) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	07	01

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.02 por plan de emergencias del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	DEL 06 DE MAYO DE 2025 AL 05 JUNIO DE 2025 (PLAN DE EMERGENCIAS PRESENTADAS)
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	**DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS (P.E.P)** Con el fin de garantizar una atención oportuna y eficiente a las distintas emergencias que afectan la operación de las redes de Acueducto y alcantarillado en el área operativa, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado **IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.** ha dispuesto recursos adicionales a través de contratos específicos, destinados a respaldar las actividades de mantenimiento, reparación y atención de contingencias la empresa se ha visto en la necesidad de disponer de los recursos asignados para el presente contrato para respaldar en las redes de acueducto y alcantarillado y atender las emergencias presentadas. Emergencias presentadas en: **Emergencia via piedra pintada, Ferrocarril calle 33, Coello Cocora, Morochusco No 1, Morochusco No 2, Bocatoma Cai y Barrio Gaitan.**

ITEMS	**MAQUINARIA/PLACA**	**CONDUCTORES**	**CANT.**
VOLQUETAS 6M3	**GLB395** **IBP872** **WNQ 251**	**GENRY MARTINEZ RAMIREZ** **GEISSON URIEL MONTAÑA** **WILSON ROJAS ACOSTA**	**3**

	CAMIÓN TURBO DE 2.5 TONELADAS	**TTX721**	**JORGE ENRIQUE ARANGO SAAVEDRA**	**1**
	EXCAVADORA TIPO ORUGA	**KOMATSU 200**	**BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN**	**1**
	RETROEXCAVADORA DE LLANTA CARGADOR Y PALA EXCAVADORA.	**HYUNDAI H-940C** **VOLVO BL70** **CATERPILLAR CAT 416E** **JCB3CXTT**	**JAIRO ACOSTA GOMEZ** **WILSON PEDRAZA GUIZA** **LUIS JAVIER HERNANDEZ** **JOHN FREDY TORRES DIAZ**	**4**

Evidencias de la ejecución del contrato

Nota 1: En el caso de los contratos de servicio y suministro y los demás a los que aplique este registro y que tengan clasificador CPC, deberán diligenciar las siguientes tablas:

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	66012	Servicio de alquiler de maquinaria y equipos con operador.	1	$1.043.463.768	$1.043.463.768	$ 47.282.452	$ 996.181.316
2	Alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte	73122	Servicio de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y de equipos de construcción sin operario.	1	$1.324.247.340	$1.324.247.340	$124.093.200	$1.200.154.140
						VALOR PRESENTE ACTA	**$171.375.652**	**$2.196.335.456**

ESTADO DE CUENTA	
Valor Inicial	$ 2.762.329.626
Valor Acta No. 01	$ 394.615.518
Valor Acta No. 02 (Emergencias)	$ 171.375.652
Saldo (Valor pendiente para pago)	$ 2.196.335.456

VALOR A CANCELAR EN ACTA PARCIAL N° 02: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MTE ($ 171.375.652)

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [X]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [X]

ANEXOS:	Marque con x
Factura Electrónica	X
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	X
Copia de planillas Resumen General de pago de Seguridad del Contratista	X
Informe con registro fotográfico.	X

Firma		
Nombre	**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**	**FABIÁN TINOCO CAMARGO**
	Contratista	**Supervisor**
V°B° Profesional especializado en gestión humana y de la seguridad y salud en el trabajo	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

Ibagué, 01 de julio de 2025

Señores:
IBAL S.A. E.S.P
Ciudad

Ref.: Entrega oficial del Informe de gestión No. 02 por plan estratégico económico y operativo para la atención y mitigación de las emergencias presentadas entre el 6 de mayo y el 05 de junio de 2025, atendidas por Ibal S.A. E.S.P. - Contrato 062 de 2025

En atención a las obligaciones establecidas en el **Contrato No. 062 de 2025**, **EL CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025** presenta **Informe de gestión y acta de cobro No 02,** en el cual se cumple el desempeño eficiente de todas las actividades técnicas estipuladas garantizando la ejecución integral del objeto contractual y los términos y condiciones establecidos.

Cordialmente,

JOSE RAMIRO GARZÓN CESPEDES
Representante legal
Consorcio Maquinaria MYV 2025

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

INFORME DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL 6 DE MAYO Y EL 05 DE JUNIO DE 2025, ATENDIDAS POR IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CONTRATO NO 062 DEL 24 DEL ABRIL DE 2025

Contratista:	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
NIT:	901.935.745-1
Periodo del informe:	DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2025
Objeto del Contrato:	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE**
Supervisor Operativo:	FABIAN TINOCO CAMARGO

FECHA	ACTIVIDAD	LUGAR
06-mayo-2025	FIRMA ACTA DE INICIO	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL

El presente informe se realiza en cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el proceso operativo para la atención y mitigación de emergencias desarrollado por IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL entre el 6 de mayo y el 05 de junio de 2025. En cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas.

Desde la perspectiva operativa, el análisis revela un desempeño sobresaliente de la labor contractual por emergencias, quien logró mantener la continuidad de servicios esenciales sin comprometer los estándares de calidad establecidos. Particularmente relevante es el cumplimiento del protocolo de respuesta inmediata para el cambio de maquinaria averiada dentro del plazo máximo de 24 horas, aspecto crítico durante emergencias donde cada minuto de inactividad puede amplificar el impacto de la crisis. La disponibilidad del 100% del personal especializado y la ausencia de accidentes laborales durante el período crítico subrayan la efectividad de las medidas preventivas implementadas.

En el ámbito del cumplimiento normativo, se observa una adherencia estricta a la legislación laboral vigente, incluyendo el pago oportuno de seguridad social y el cumplimiento de obligaciones parafiscales según la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1703 de 2002. La presentación de la Factura Electrónica FE-04 del 26 de junio de 2025, acompañada del certificado de paz y salvo laboral, evidencia la formalización adecuada de los procesos administrativos incluso en contextos de emergencia.

La implementación del Sistema Integrado de Gestión constituye un elemento diferenciador, durante situaciones de alta complejidad operativa. Las formaciones realizadas al personal, tanto las requeridas por IBAL como las planificadas internamente por el área SG-SST del CONSORCIO DE MAQUINARIA MYV 2025, reflejan un compromiso proactivo con la mejora continua y la gestión del riesgo.

La gestión de riesgos se manifiesta a través de la cobertura integral de pólizas todo riesgo que incluyen protección contra robos, daños a terceros y otros eventos fortuitos, aspecto fundamental considerando que las emergencias incrementan exponencialmente la exposición a diversos tipos de siniestros. La actualización oportuna de las vigencias de las pólizas y su presentación a la entidad contratante (IBAL S.A E.S. P OFICIAL) demuestra una gestión preventiva eficiente.

En conclusión, durante el período de emergencias analizado, el contratista CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025, no solo cumplió con las obligaciones básicas del contrato, sino que demostró una capacidad excepcional para mantener la excelencia operativa bajo condiciones adversas, garantizando la continuidad de los servicios públicos esenciales y contribuyendo efectivamente a la mitigación de la crisis. Este desempeño sugiere la solidez del marco contractual establecido por IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y la idoneidad para enfrentar situaciones de emergencia.

PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL 6 DE MAYO Y EL 05 DE JUNIO DE 2025, ATENDIDAS POR IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL


EMERGENCIAS IBAL S.A E.S.P OFICIAL

FECHA	LUGAR	DESCRIPCION	MAQUINARIA	MODELO/PLACA
8 DE MAYO DEL 2025	EMERGENCIA EN VIA PIEDRA PITADA	LIMPIANDO VIA, ARBOL CAIDO POR LAS FUERTES LLUVIAS	RETROEXCAVADORA	CAT 416E
09 AL 11 DE MAYO DEL 2025	CALLE 33 CON FERROCARRIL	ARREGLO DE TUBERIA	RETROEXCAVADORA	CAT 416E
12 AL 20 DE MAYO DEL 2025	COELLO COCORA	MEJORAMIENTO VIA DE CONDUCCION Y RECUPERACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LINEA DE CONDUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT 416E
			VOLQUETA	IBP 872
22 DE MAYO AL 5 DE JUNIO	MOROCHUSCO #1	ADECUACION POR DAÑOS EN LA LINEA DE CONDUCCION	RETROEXCAVADORA	VOLVO BL70
			VOLQUETA	GLB 395
			RETROEXCAVADORA DE ORUGA	KOMATSU 200
			TURBOCAMION	TTX 721
17 AL 22 DE MAYO DEL 2025	MOROCHUSCO #2	ADECUACION POR DAÑOS EN LA LINEA DE CONDUCCION	RETROEXCAVADORA	VOLVO BL70
			VOLQUETA	GLB 395
			TURBOCAMION	TTX 721
21 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2025	BOCATOMA CAI	OBRAS DE LIMPIEZA EN BOCATOMA CAI	RETROEXCAVADORA	JCB3CXTT
7 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2025	BARRIO GAITAN	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	RETROEXCAVADORA	HYUNDAI H940C
			VOLQUETA	WNQ 251

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL 6 DE MAYO Y EL 05 DE JUNIO DE 2025, ATENDIDAS POR IBAL S.A. E.S.P.

ITEM	EQUIPO	PLACA	LUGAR
1	VOLQUETA	IBP872	COELLO COCORA
2	VOLQUETA	GLB395	MOROCHUSCO #1, MOROCHUSCO #2
3	VOLQUETA	WNQ251	BARRIO GAITAN
4	TURBO CAMIÓN	TTX721	MOROCHUSCO #1, MOROCHUSCO #2
5	RETRO ORUGA	KOMATSU 200	MOROCHUSCO #1
6	RETROEXCAVADORA LLANTAS	CAT 416E	EMERGENCIA EN VIA PIEDRA PINTADA, CALLE 33 CON FERROCARRIL, COELLO COCORA
7	RETROEXCAVADORA LLANTAS	VOLVO BL70	MOROCHUSCO #1, MOROCHUSCO #2
8	RETROEXCAVADORA LLANTAS	HYUNDAY H940C	BARRIO GAITAN
9	RETROEXCAVADORA LLANTAS	JCB3CXTT	BOCATOMA CAI



PLAN ESTRATÉGICO ECONÓMICO Y OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS ENTRE EL 6 DE MAYO Y EL 05 DE JUNIO DE 2025, ATENDIDAS POR IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

VOLQUETAS	DIAS	ZONA DE LA EMERGENCIA
IBP872	9	Coello Cocora
GLB395	20	Morochusco 1, Morochusco 2
WNQ251	29	Barrio Gaitan
TOTAL	58	

TURBO CAMIÓN	DIAS	ZONA DE LA EMERGENCIA
TTX721	20	Morochusco 1, Morochusco 2
TOTAL	20	




RETROEXCAVADORA ORUGA	DIAS	ZONA DE LA EMERGENCIA
KOMATSU 200	15	Morochusco 1
	15	

RETROEXCAVADORA LLANTAS	DIAS	ZONA DE LA EMERGENCIA
CAT 416E	13	Emergencia en via piedra pintada, Calle 33 con ferrocarril, Coello Cocora,
VOLVO BL70	20	Morochusco 1, Morochusco 2
HYUNDAY H940C	29	Barrio Gaitan
JCB 3CXTT	15	Bocatoma Cai
TOTAL	77	





ÍTEM	Cantidad	Conductores	Valor Unitario	Iva 19%	Valor Total Unitario	DIA	No. Dias laborados por maquina y/o vehiculo	Valor dias laborados por maquina y/o vehiculo
VOLQUETAS	1	GENRY MARTINEZ RAMIREZ	$ 15,663,700	$ 2,976,103	$ 18,639,803	$ 621,327	29	$ 18,018,476
VOLQUETAS	1	GEISSON URIEL MONTAÑA	$ 15,663,700	$ 2,976,103	$ 18,639,803	$ 621,327	20	$ 12,426,535
VOLQUETAS	1	WILSON ROJAS ACOSTA	$ 15,663,700	$ 2,976,103	$ 18,639,803	$ 621,327	9	$ 5,591,941
TURBO CAMIÓN	1	JORGE ENRIGUE ARANGO SAAVEDRA	$ 14,175,000	$ 2,693,250	$ 16,868,250	$ 562,275	20	$ 11,245,500
EXCAVADORA ORUGA	1	BRAYAN ALEJANDRO BELTRAN	$ 47,630,000	$ 9,049,700	$ 56,679,700	$ 1,889,323	15	$ 28,339,850
RETRO LLANTAS	1	JAIRO ACOSTA GOMEZ	$ 31,350,000	$ 5,956,500	$ 37,306,500	$ 1,243,550	13	$ 16,166,150
RETRO LLANTAS	1	WILSON PEDRAZA GUIZA	$ 31,350,000	$ 5,956,500	$ 37,306,500	$ 1,243,550	20	$ 24,871,000
RETRO LLANTAS	1	LUIS JAVIER HERNANDEZ	$ 31,350,000	$ 5,956,500	$ 37,306,500	$ 1,243,550	15	$ 18,653,250
RETRO LLANTAS	1	JOHN FREDY	$ 31,350,000	$ 5,956,500	$ 37,306,500	$ 1,243,550	29	$ 36,062,950
RETRO LLANTAS	1	TORRES DIAZ			TOTAL			$ 171,375,652

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025




INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 002	
SEMANA:	**EMERGENCIAS MES MAYO Y JUNIO**
RANGO:	06 DE MAYO HASTA 05 DE JUNIO DEL 2025

		
Apoyo / Coperacion armonica con S. Ambiente y Gestion de riesgo en Hacienda piedra pintada.	Recogiendo material en piedra pintada Retroexcavadora CAT 416E	Emergencia en la calle 33 con ferrocarril Retroexcavadora CAT 416E
		
Se continua apoyando actividades en la calle 33 Con ferrocarril Retroexcavadora CAT 416E	Excavacion en la calle 33 con ferrocarril Retroexcavadora CAT 416E	Apoyo en excavacion el la calle 33 con ferrocarril Retroexcabadora CAT 416E
		
Excavacion el la calle 33 con ferrocarril Retroexcavadora CAT 416E	Excavacion el la calle 33 con ferrocarril Retroexcavadora CAT 416E	Apoyando la emergencia calle 33 con ferrocarril Retroexcavadora CAT 416E



CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Limpiando en la calle 33 con ferrrocarril Retroexcavadora CAT 416E	Mejoramiento via de conduccion y recuperacion tramos afectados de la linea de conduccion Coello-Cocora Retroexcavadora CAT 416E	Extendiendo material en coello cocora CAT 416E
		
Apoyando arreglo en Coello-Cocora asistiendo para sacar agua CAT 416E	Cargando material para Planta Ibal La Pola en Coello-Cocora Volqueta IBP 872	Descargando material en Planta Ibal La Pola Volqueta IBP 872
		
Apoyando actividades de recuperacion vial en Coello-Cocora Retroexcavadora CAT 416E	Recuperacion de tramos afectados por fuertes lluvias y paso del tiempo Coello-Cocora	Cargando material para mejoramiento de via de conduccion Coello-Cocora Volqueta IBP 872



CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Continuan labores adecuacion en via de conduccion Retroexcavadora VOLVO BL70	Descargando recebo en planta Ibal La Pola Volqueta GLB 395	atendiendo emergencia linea de conduccion en morochusco Retroexcavadora de orugas KOMATSU 200
		
Transportando personal para morochusco Turbocamion TTX 721	apoyando a la restauración de la linea de conduccion via morochusco Retroexcavadora de orugas KOMATSU 200	Apoyando excavacion en la 37 con ferrocarril Retroexcavadora HYUNDAI H940C
		
Cargando recebo para Planta Ibal La Pola Volqueta GLB 395	Apoyo en arreglo de linea de conduccion morochusco Retroexcavadora VOLVO BL70	Realizando apoyo en excavacion morochusco Retroexcavadora VOLVO BL70




CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Apoyando Mejoramiento de vias de conduccion Coello-Cocora Retroexcavadora CAT 416E	Desacargando material en via Coello-Cocora Para mejoramiento vial Volqueta IBP 872	Soporte en tramos de recuperacion vial Coello-Cocora Retroexcavadora CAT 416E
		
Saliendo a atender adecuacion por daños en la linea de conduccion Morochusco Retroexcavadora VOLVO BL70	Recogiendo personal en Planta ibal La Pola para salir a Morochusco Turbocamion TTX 721	Limpiando daños causados al terreno de conduccion vial morochusco Retroexcavadora VOLVO BL70
		
Se continua apoyando al orden vial en morochusco Retroexcavadora VOLVO BL70	Cargando material en morochusco para Planta Ibal La Pola Volqueta GLB 395	Limpiando canal en morochusco Retroexcavadora VOLVO BL70

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Descargando recebo Planta La Pola Ibal Volqueta GLB 395	Limpiando via de conducción en morochusco Retroexcavadora de oruga KOMATSU 200	Continuan labores de limpieza vial en morochusco Retroexcavadora de oruga KOMATSU 200
		
Continuan labores de limpieza vial en morochusco Retroexcavadora de orugas KOMATSU 200	Apoyando en la restauracion de via de conduccion morochusco Retroexcavadora VOLVO BL 70	Descargando recebo en Planta Ibal La Pola Volqueta GLB 395
		
Limpiando via en morochusco Retroexcavadora de oruga KOMATSU 200	Continuan labores de limpieza en morochusco Retroexcavadora de oruga KOMATSU 200	Continuan labores de limpieza en morochusco Retroexcavadora de oruga KOMATSU 200

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025

		
Contratacion de limpieza en bocatoma caí Retroexcavadora JCB 3CXTT	Contratacion de limpieza en bocatoma caí Retroexcavadora JCB 3CXTT	Continuan labores de limpieza en bocatoma caí Retroexcavadora JCB 3CXTT
		
Continuan labores de limpieza en bocatoma caí Retroexcavadora JCB 3CXTT	Reparacion de tuberia en el barrio Gaitan Retroexcavadora HYUNDAI H940C	Excavacion en el barrio Gaitan para arreglo de tuberia Retroexcavadora HYUNDAI H940C
		
Cargando material para Planta ibal La Pola Volqueta WNQ 251	Continua apoyo en el barrio Gaitan para arreglo de tuberia Retroexcavadora HYUNDAI H940C	Descargando material en la Planta Ibal La Pola Volqueta WNQ 251

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	N.-062	**FECHA**	02 de junio al 04 de junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra JCB 3CXTT		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jhon Fredy Torres Diaz

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C					
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C					
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C					
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C					
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C					
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C					
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C					
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C					
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C					
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C					
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C					
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C					
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C					
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C					
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C					
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C					
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C					
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C					
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C					
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C					
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C					
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C					
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C					
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C					
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C					

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C					
2,2	Hidrolavadora	C	C	C					
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C					
2,4	Tanque de agua	C	C	C					
2,5	Pala de carga	C	C	C					
2,6	Tambor	C	C	C					
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C					

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	X		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	X		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		X	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	X		

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jhon Fredy T	Nombre: Luisa Fernanda	Nombre: Luisa Fernanda
C.C	C.C	CC.

VALVE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	No. 062	**FECHA**	26 mayo al 01 de junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra JCB 3CXTT		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras? .				C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: Jhon Fredy T	Nombre: Luisa Fernanda	Nombre: Luisa Fernanda
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No - 062	**FECHA**	21 mayo AL 25 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra JCB 3CXTT		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jhon Fredy Torres Diaz

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor			C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante			C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas			C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire			C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua			C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite			C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico			C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos			C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero			C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas			C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces			C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas			C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos			C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco			C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo			C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos			C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples			C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape			C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)			C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal			C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora			C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal			C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua			C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga			C	C	C	C	C	
2,6	Tambor			C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla			C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Jhon Fredy T	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No-062	**FECHA**	02 Inicial 04 junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra Hyundai HX140C		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Acosta Gomez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C					
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C					
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C					
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C					
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C					
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C					
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C					
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C					
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C					
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C					
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C					
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C					
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C					
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C					
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C					
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C					
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C					
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C					
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C					
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C					
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C					
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C					
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C					
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C					
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C					

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C					
2,2	Hidrolavadora	C	C	C					
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C					
2,4	Tanque de agua	C	C	C					
2,5	Pala de carga	C	C	C					
2,6	Tambor	C	C	C					
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C					

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓	✓	
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Acosta	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	Ideal - 062	**FECHA**	26 al 01 de junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Hyundai H940
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Acosta Gomez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓				

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Acosta Gomez	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	Ibal - 062	**FECHA**	19 al 25 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Hyundai H940C
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Acosta Gomez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Acosta G	Yuriza Fernandez	Yuriza Fernandez
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	Bal - 062	**FECHA**	12 al 18 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Hyundai H940c
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Acosta Gomez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	/				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	/				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				/	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	/				

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Acosta Gomez	Luis Fernando	Luis Fernando
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901.043.265	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	Na - 067	**FECHA**	07 mayo al 11 de mayo 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		HyunDai H940C
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Jairo Acosta Gomez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor			C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante			C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas			C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire			C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua			C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite			C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico			C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos			C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero			C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas			C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces			C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas			C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos			C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco			C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo			C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos			C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples			C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape			C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)			C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal			C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora			C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal			C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua			C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga			C	C	C	C	C	
2,6	Tambor			C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla			C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
Jairo Acosta G	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	No - 062	**FECHA**	02 junio al 05 de junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Volco BG70
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Luis Javier Hernandez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C				
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C				
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C				
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C				
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C				
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C				
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C				
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C				
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C				
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C				
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C				
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C				
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C				
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C				
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C				
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C				
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C				
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C				
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C				
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C				
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C				
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C				
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C				
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C				
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C				

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C				
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C				
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C				
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C				
2,5	Pala de carga	C	C	C	C				
2,6	Tambor	C	C	C	C				
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C				

ELABORO	REVISO	APROBO
Luis Javier H.	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA**	**Codigo: FOR-SST-03** **Versión: 1** **Fecha:** **13 marzo de 2025**

PROYECTO	Pozo No-062	**FECHA**	26 mayo al 01 de Junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Volvo BL70.
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Luis Javier Hernandez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓				

ELABORO	REVISO	APROBO
Luis Javier Hernandez	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	Pozo - Nº 062	**FECHA**	19 mayo AL 25 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Volvo BL70
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Luis Javier Hernandez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?					
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓				

ELABORO	REVISO	APROBO
Luis Javier Hernandez	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No - 062	**FECHA**	17 mayo al 18 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra Volvo BL70		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Luis Javier Hernandez

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor						C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante						C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor						C	C	
1,4	Verificar estado de las correas						C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire						C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua						C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite						C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico						C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico						C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos						C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos						C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)						C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero						C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas						C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces						C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas						C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos						C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco						C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo						C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos						C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)						C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)						C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples						C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape						C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)						C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal						C	C	
2,2	Hidrolavadora						C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal						C	C	
2,4	Tanque de agua						C	C	
2,5	Pala de carga						C	C	
2,6	Tambor						C	C	
2,7	Tablero de mezcla						C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓				

ELABORO	REVISO	APROBO
Luis Javier Hernandez	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No -062	**FECHA**	19 mayo al 20 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 416E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	wilson pedroza guiza

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C						
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C						
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C						
1,4	Verificar estado de las correas	C	C						
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C						
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C						
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C						
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C						
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C						
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C						
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C						
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C						
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C						
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C						
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C						
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C						
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C						
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C						
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C						
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C						
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C						
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C						
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C						
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C						
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C						

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C						
2,2	Hidrolavadora	C	C						
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C						
2,4	Tanque de agua	C	C						
2,5	Pala de carga	C	C						
2,6	Tambor	C	C						
2,7	Tablero de mezcla	C	C						

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
wilson pedroza	Luisa fernanda	Luisa fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	Nº 062	**FECHA**	17 de mayo al 18 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 416E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	wilson pedraza gviza.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

ELABORO	REVISO	APROBO
wilson pedraza g.	luisa fernanda C.	luisa fernanda C.
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No - 067	**FECHA**	08 mayo al 11 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		CAT 416E
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Wilson pedroza gutza

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor				C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante				C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor				C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas				C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire				C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua				C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite				C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico				C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico				C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos				C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos				C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)				C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero				C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas				C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces				C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas				C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos				C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco				C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo				C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos				C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)				C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)				C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples				C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape				C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)				C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal				C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora				C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal				C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua				C	C	C	C	
2,5	Pala de carga				C	C	C	C	
2,6	Tambor				C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla				C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?		C	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	C		

ELABORO	REVISO	APROBO
wilson pedroza g.	luisa fernanda	luisa fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No - 062	**FECHA**	02 junio al 05 de junio 2025.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra Romarsa 200		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Brayan Alejandro Beltran marin

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C				
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C				
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C				
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C				
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C				
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C				
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C				
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C				
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C				
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C				
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C				
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C				
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C				
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C				
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C				
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C				
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C				
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C				
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C				
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C				
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C				
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C				
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C				
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C				
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C				

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C				
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C				
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C				
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C				
2,5	Pala de carga	C	C	C	C				
2,6	Tambor	C	C	C	C				
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Brayan marin	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No -0567	**FECHA**	26 mayo al 01 de junio 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra Komatsu 200		
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Brayan Alejandro Beltran marin

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

1. ASPECTO A INSPECCIONAR		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	C	C	C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos	C	C	C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	C	C	C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples	C	C	C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape	C	C	C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C	C	

2. AUTOHORMIGONERA		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora	C	C	C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal	C	C	C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua	C	C	C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga	C	C	C	C	C	C	C	
2,6	Tambor	C	C	C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla	C	C	C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI		NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓				
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓				
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?				✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?		✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Brayan marin	Luisa fernanda	Luisa fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Codigo: FOR-SST-03
Versión: 1
Fecha: 13 marzo de 2025

PROYECTO	No - 062	**FECHA**	21 de mayo Al 23 de mayo 2025
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer ___ Retroexcavadora X Cargador ___ Minicargador ___ Excavadora ___ Autohormigonera ___ Motoniveladora ___ Vibrocompactador ___ Otra ___		Komatsu 200
PROPIETARIO		**OPERADOR**	Brayan Alejandro Beltran marin

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de aceite motor			C	C	C	C	C	
1,2	Verificar nivel de refrigerante			C	C	C	C	C	
1,3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor			C	C	C	C	C	
1,4	Verificar estado de las correas			C	C	C	C	C	
1,5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire			C	C	C	C	C	
1,6	Drenar filtro separador de agua			C	C	C	C	C	
1,7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite			C	C	C	C	C	
1,8	Verificar nivel de aceite hidraulico			C	C	C	C	C	
1,9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico			C	C	C	C	C	
1,1	Verificar funcionamiento de los mandos			C	C	C	C	C	
1,11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos			C	C	C	C	C	
1,12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)			C	C	C	C	C	
1,13	Verificar funcionamiento del tablero			C	C	C	C	C	
1,14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas			C	C	C	C	C	
1,15	Verificar estado de baterias y luces			C	C	C	C	C	
1,16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas			C	C	C	C	C	
1,17	Verificar estado y funcionamiento de frenos			C	C	C	C	C	
1,18	Verificar el estado de la barra antivuelco			C	C	C	C	C	
1,19	Realizar engrase del equipo			C	C	C	C	C	
1,20	Verificar estado de vidrios y espejos			C	C	C	C	C	
1,21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)			C	C	C	C	C	
1,22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)			C	C	C	C	C	
1,23	Verificar estado del rodillo y acoples			C	C	C	C	C	
1,24	Verificar estado tubo de escape			C	C	C	C	C	
1,25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)			C	C	C	C	C	

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Canal			C	C	C	C	C	
2,2	Hidrolavadora			C	C	C	C	C	
2,3	Bomba sube-baja canal			C	C	C	C	C	
2,4	Tanque de agua			C	C	C	C	C	
2,5	Pala de carga			C	C	C	C	C	
2,6	Tambor			C	C	C	C	C	
2,7	Tablero de mezcla			C	C	C	C	C	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO		OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓			
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓			
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?			✓	
3,4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓			

ELABORO	REVISO	APROBO
Brayan marin.	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
Nombre:	Nombre:	Nombre:
C.C	C.C	CC.

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	TTX721	
TIPO DE VEHICULO	Furgón Camión	
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge Enrique Arango Saavedra
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA / VIGENCIA

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad			
Seguro Obligatorio (soat)	14	12	2025
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	10	09	2025
Licencia de Conducción del conductor			

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Botiquín	04	02	2026
Extintor	07	02	2026

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
FECHA (DD/MM/AAAA)	02/06	03/06	04/06	05/06			
KILOMETRAJE							

		LUNES B	R	M	MARTES B	R	M	MIÉRCOLES B	R	M	JUEVES B	R	M	VIERNES B	R	M	SÁBADO B	R	M	DOMINGO B	R	M
1	**Estado de Presentación**																					
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓											
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓											
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓											
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓											
2	**Niveles y perdidas de liquidos**																					
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓											
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓											
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓											
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓											
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓											
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓											
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓											
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓											
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓											
2.10	Fugas de liquidos de frenos	✓			✓			✓			✓											
3	**Tablero de Control**																					
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓											
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓											
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓											
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓											
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓											
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓											
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓											
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓											
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓											
4	**Seguridad Pasiva**																					
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓											
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓											
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓											
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓											
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓											
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓											
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓											
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓											
5	**Seguridad Activa**																					
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓											
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓											
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓											
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓											
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓											

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	FTX721		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camión		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	Jorge enrique Arango Saavedra	
	NOMBRE Y APELLIDOS		
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad			
Seguro Obligatorio (soat)	14	12	2025
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	10	09	2025
Licencia de Conducción del conductor			

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Botiquín	4	02	2026
Extintor	7	02	2026

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)	26/05			27/05			28/05			29/05			30/05			31/05			01/06		
KILOMETRAJE																					
1	**Estado de Presentación**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	**Tablero de Control**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	**Seguridad Pasiva**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	**Seguridad Activa**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**	**B**	**R**	**M**
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	TTX721		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD		
	NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge enrique Arango Saavedra	
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad			
Seguro Obligatorio (soat)	14	12	2025
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	10	09	2025
Licencia de Conducción del conductor			

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Botiquín	4	7	2026
Extintor	7	2	2026

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)		19/05			20/05			21/05			22/05			23/05			24/05			25/05		
KILOMETRAJE																						
1	**Estado de Presentación**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1	Aseo Interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
1.2	Aseo Externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
1.3	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
1.4	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	**Niveles y perdidas de líquidos**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1	Nivel de Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.2	Nivel de liquido de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.3	Nivel de agua del radiador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.4	Nivel de agua de la batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.5	Nivel de aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.6	Fugas de A.C.P.M	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.7	Fugas de Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.8	Fugas de Aceite de transmisión	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.9	Fuga aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2.10	Fugas de líquidos de frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	**Tablero de Control**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1	Instrumentos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.2	Luces de Tablero	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.3	Nivel de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.4	Odómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.5	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.6	Tacómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.7	Velocímetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.8	Indicador de Aceite	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3.9	Indicador de Temperatura	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	**Seguridad Pasiva**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1	Cinturones de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.2	Chasis y carrocería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.3	Cristales (Vidrios)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.4	Apoyacabezas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4.5	Estado Espejos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo Lateral Derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo Lateral Izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Espejo Retrovisor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	**Seguridad Activa**	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1	Estado de la Dirección	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.2	Estado Suspensión Delantera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.3	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.4	Estado suspensión Trasera	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5.5	Amortiguadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	Codigo: FT-SST-002
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL VEHÍCULOS	Version: 001
		Fecha: 13 marzo de 2025

PLACA DEL VEHICULO	TTX 721		
TIPO DE VEHICULO	Turbo Camion		
CONDUCTOR ASIGNADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	Jorge Enrique Arango Saavedra	
	NOMBRE Y APELLIDOS		
	LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CATEGORIA	
		VIGENCIA	

I. VERIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS

Documentación	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Tarjeta de propiedad			
Seguro Obligatorio (soat)	14	12	2025
Revisión Tecnomecánica y Certificación de Gases	10	09	2025
Licencia de Conducción del conductor			

Elementos	FECHA DE VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
Botiquín	04	07	2026
Extintor	07	02	2026

II. VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

DIA DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
FECHA (DD/MM/AAAA)																17/05			18/05		
KILOMETRAJE																					
1 Estado de Presentación	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1 Aseo Interno																✓			✓		
1.2 Aseo Externo																✓			✓		
1.3 Latas																✓			✓		
1.4 Pintura																✓			✓		
2 Niveles y perdidas de líquidos	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1 Nivel de Aceite de motor																✓			✓		
2.2 Nivel de liquido de frenos																✓			✓		
2.3 Nivel de agua del radiador																✓			✓		
2.4 Nivel de agua de la batería																✓			✓		
2.5 Nivel de aceite hidráulico																✓			✓		
2.6 Fugas de A.C.P.M																✓			✓		
2.7 Fugas de Agua																✓			✓		
2.8 Fugas de Aceite de transmisión																✓			✓		
2.9 Fuga aceite de caja																✓			✓		
2.10 Fugas de líquidos de frenos																✓			✓		
3 Tablero de Control	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1 Instrumentos																✓			✓		
3.2 Luces de Tablero																✓			✓		
3.3 Nivel de Combustible																✓			✓		
3.4 Odómetro																✓			✓		
3.5 Pito																✓			✓		
3.6 Tacómetro																✓			✓		
3.7 Velocímetro																✓			✓		
3.8 Indicador de Aceite																✓			✓		
3.9 Indicador de Temperatura																✓			✓		
4 Seguridad Pasiva	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1 Cinturones de Seguridad																✓			✓		
4.2 Chasis y carrocería																✓			✓		
4.3 Cristales (Vidrios)																✓			✓		
4.4 Apoyacabezas																✓			✓		
4.5 Estado Espejos																✓			✓		
Espejo Lateral Derecho																✓			✓		
Espejo Lateral Izquierdo																✓			✓		
Espejo Retrovisor																✓			✓		
5 Seguridad Activa	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1 Estado de la Dirección																✓			✓		
5.2 Estado Suspensión Delantera																✓			✓		
5.3 Amortiguadores																✓			✓		
5.4 Estado suspensión Trasera																✓			✓		
5.5 Amortiguadores																✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: No - 062	CONTRATISTA: Ideal	CONTRATO No: No - 062	
NOMBRE OPERADOR: Jeisson Orjuela montaña	SEMANA DEL: 19 AL 26 DE 05 2025		
I.D:	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta: placa JBF - 872	MODELO: Internacional		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	26/02/2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	19/10/2025				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓																	
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓																	
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓																	
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓																	
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓																	
	PITO	✓			✓																	
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓																	
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓																	
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓																	
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓																	
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓																	
	LIMPIA BRISAS	✓			✓																	
	EXTINTOR	✓			✓																	
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓																	
	INDICADORES	✓			✓																	
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓																	
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓																	

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	No. 062	CONTRATISTA:	Pecal
CONTRATO No	062		
NOMBRE OPERADOR:	Geisson Uriel montaño	SEMANA DEL	12 AL 18 DE 05 2025
I.D:		EPS:	Salud Total
ARL:	Positiva		
EQUIPO:	Volqueta - Placa: 93P-872	MODELO:	Internacional

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	26/02/2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	19/10/2025				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: No-062	CONTRATISTA: Ideal	CONTRATO No: No-062	
NOMBRE OPERADOR: Jenky martinez Ramirez	SEMANA DEL: 02 AL 05 DE 06 2025.		
I.D:	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta Placa: JBL 395	MODELO: Dodge		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	02/03/2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO	
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	27/09/2025					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓											
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓											
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓											
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓											
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓											
	PITO	✓			✓			✓			✓											
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓											
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓											
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓											
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓											
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓											
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓											
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓											
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓											
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓											
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓											
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓											

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 0000		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	No - 062	CONTRATISTA:	Glog
CONTRATO No	No - 062		
NOMBRE OPERADOR:	genary martinez Ramirez	SEMANA DEL	26 AL 01 DE 05 2025
I.D:		EPS:	Salud Total
ARL:	POSITIVA	EQUIPO:	Volqueta Placa = GCB395
MODELO:	Dodge		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	02/03/2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	21/09/2025				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: No - 062	CONTRATISTA: Gbal	CONTRATO No: No - 062	
NOMBRE OPERADOR: Jenry martinez Ramirez	SEMANA DEL: 19 AL 25 DE 05 2025		
I.D:	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta Placa: SJC395	MODELO: Dodge		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	02/03/2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	21/04/2025				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: No - 062	CONTRATISTA: Total	CONTRATO No: No - 062	
NOMBRE OPERADOR: Genly Martinez Ramirez	SEMANA DEL: 17 AL 18 DE 03 2025		
I.D:	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta - Placa GJB 345	MODELO: Dalge		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	02/03/2026	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	21/09/2025.				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS																✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)																✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO																✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO																✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO																✓			✓		
	PITO																✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO																✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA																✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)																✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD																✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL																✓			✓		
	LIMPIA BRISAS																✓			✓		
	EXTINTOR																✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA																✓			✓		
	INDICADORES																✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES																✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS																✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	No.-062	CONTRATISTA:	Pca	CONTRATO No	No.-062
NOMBRE OPERADOR:	Cristian Rojas Acosta	SEMANA DEL	02 AL 04 DE 06 2025		
I.D:		EPS:	Salud Total	ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta - Placa = WNQ	MODELO:	HINO		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	10/09/2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO		
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25/03/2026						

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓														
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓														
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓														
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓														
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓														
	PITO	✓			✓			✓														
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓														
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓														
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓														
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓														
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓														
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓														
	EXTINTOR	✓			✓			✓														
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓														
	INDICADORES	✓			✓			✓														
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓														
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓														

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. BIC		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	No - 062	CONTRATISTA:	Pbal	CONTRATO No	No - 062
NOMBRE OPERADOR:	Wilson Rojas Acosta	SEMANA DEL	26 AL 01 DE 05 2025		
I.D:		EPS:	Salud Total	ARL:	Positiva
EQUIPO:	Volqueta Placa = WWQ 251	MODELO:	Fino		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	10/09/2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25/03/2026				

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALUE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO	No - 052	CONTRATISTA:	Iba J
CONTRATO No	No - 052		
NOMBRE OPERADOR:	Wilson Rojas acosta	SEMANA DEL	14 AL 20 DE 05 2025
I.D:		EPS:	Salud Total
ARL:	positiva		
EQUIPO:	Volqueta - Placa: WNQ 251	MODELO:	Hino

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	16/09/2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO	
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25/03/2026					

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

VALUE PARTNERS GROUP S.A.S	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: No-062	CONTRATISTA: Propia	CONTRATO No: No-062	
NOMBRE OPERADOR: Wilson Rojas acosta	SEMANA DEL: 12 AL 18 DE 05 2025		
I.D: Wi	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta Placa: WNO 251	MODELO: Hino		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	16/04/2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI X NO
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25/03/2026		

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

	FORMATO	CODIGO	FOR-SST-04
VALVE PARTNERS GROUP S.A.S. NIT 901...		VERSION	1
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA	FECHA	13 MARZO DE 2025

PROYECTO: No - 062	CONTRATISTA: Ibal	CONTRATO No: No - 062	
NOMBRE OPERADOR: Wilson Rojas Acosta	SEMANA DEL: 07 AL 11 DE 05 2025		
I.D:	EPS: Salud Total	ARL: Positiva	
EQUIPO: Volqueta = Placa = WNQ 251	MODELO: HINO		

B: BUENO M: MALO N/A: NO APLICA

DOCUMENTACION:	SOAT	SI	X	NO		VENCIMIENTO	16/09/2025	POLIZA A TODO RIESGO	SI	X	NO	
	TECNOMECANICA	SI	X	NO		VENCIMIENTO	25/03/2026					


		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEMS	CONCEPTO	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A	BIEN	MAL	N/A
LUCES	FRONTALES DE SERVICIO ALTAS Y BAJAS							✓			✓			✓			✓			✓		
	TRASERAS DE TRABAJO (REFLECTOR)							✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES DELANTERAS DE PARQUEO							✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO							✓			✓			✓			✓			✓		
CABINA	ALARMA DE RETROCESO							✓			✓			✓			✓			✓		
	PITO							✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE SERVICIO							✓			✓			✓			✓			✓		
	FRENO DE EMERGENCIA							✓			✓			✓			✓			✓		
	DIRECCIÓN / SUSPENSIÓN (TERMINALES)							✓			✓			✓			✓			✓		
	CINTURON DE SEGURIDAD							✓			✓			✓			✓			✓		
	VIDRIO FRONTAL							✓			✓			✓			✓			✓		
	LIMPIA BRISAS							✓			✓			✓			✓			✓		
	EXTINTOR							✓			✓			✓			✓			✓		
	SILLETERIA Y TAPICERIA							✓			✓			✓			✓			✓		
	INDICADORES							✓			✓			✓			✓			✓		
	BATERIAS Y CABLES							✓			✓			✓			✓			✓		
LLANTAS	EN BUEN ESTADO (SIN CORTADURAS PROFUNDAS NI ABULTAMIENTOS							✓			✓			✓			✓			✓		

VOLQUETAS
6M3

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	**GLB 395**
FECHA_SOAT	**02/03/2026**
FECHA_TECNO	**21/09/2025**

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031431599


PLACA: GLB395
MARCA: DODGE
LÍNEA: D 600
MODELO: 1980
CILINDRADA CC: 6.194
COLOR: ORO TOLEDANO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 7000
NÚMERO DE MOTOR: 408GM2U0861044
REG: N
VIN: ******
NÚMERO DE SERIE: DT000618
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: DT000618
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUÉ PARTNESS GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 10595
VE: I
FECHA IMPORT.: 14/05/1980
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 23/05/1980
FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/03/2024
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA

LT0700035675

PLACA	**GLB 395**
FECHA_SOAT	**02/03/2026**
FECHA_TECNO	**21/09/2025**

2. SOAT



SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 03 02	2025 03 03	2026 03 02

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TONS	MODELO
9310017837201	GLB395	VOLQUETA	PÚBLICO	6194	1980

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: D 600

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
408GM2U0861044	DT000618	DT000618	7

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VALUÉ PARTNESS GROUP SAS	3185740904	NT	901504403	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310017837201	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece ejecos beneficios para usted, es medio ambiente, las aseguradoras y en general **para todas las personas.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este siendo al momento en que debe renovar su póliza. No tenga SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el excesto por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere ayuda abogados.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que consideren necesarias, pero en este único caso únicamente:
- Con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información enviada del presente contrato de seguros y que resulte de Vistas las transiones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, siniestros y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que realizan sus datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos, y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

PLACA	**GLB 395**
FECHA_SOAT	**02/03/2026**
FECHA_TECNO	**21/09/2025**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 176049069

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/09/21 **Fecha de vencimiento:** 2025/09/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GLB395	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DODGE	**MODELO:**	1980
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6194	**NRO. MOTOR:**	408GM2U0861044
NRO. CHASIS:	DT000618	**VIN:**	
LÍNEA:	D 600		
COLOR:	ORO TOLEDANO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

OFELIA MONTALVO CASTRO

PLACA	**GLB 395**
FECHA_SOAT	**02/03/2026**
FECHA_TECNO	**21/09/2025**

1.TARJETA PROPIEDAD



UNION TEMPORAL MYV 2024

	Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104	Versión 05
	NIT:	901559085	3212149385

Nombre del equipo	Volqueta
Marca	DODGE
Modelo	D 600
Fabricación	1980
Serie del Motor	408GM2U0861044
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	10595
Registro	DT000618
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	DT000618



Capacidad de Cargue y Cilindraje	Capacidad de Cargue		Cilindraje		
	7000 KG		6194 CC		
Numero de Cambios adelante	Seis (6)	Numero de Cambios adelante		Seis (6)	

COMPONENTES PRINCIPALES





PLACA	**IBP 872**
FECHA_SOAT	**26/02/2026**
FECHA_TECNO	**19/10/2025**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022170262

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
IBP872	INTERNATIONAL	SIN LINEA	1982

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5,700	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg*PSJ
CAMION	VOLCO	DIESEL	7000

NUMERO DE MOTOR: 467TA30077284 — REG: N — VIN: ******

NUMERO DE SERIE: 1HTAA1952DHA12766 — REG: N — NUMERO DE CHASIS: DHA12766 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): GARZON CEPEDES JOSE RAMIRO — IDENTIFICACIÓN: C.C. 93376678

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ****** — POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

IE: I — FECHA IMPORT. — PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 01/01/1982 — FECHA EXP. LIC. TTO: 03/02/2021 — FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: DPTO ADTVO TTOYTTE TOLIMA/ ALVARADO

LT01008405896

PLACA	**IBP 872**
FECHA_SOAT	**26/02/2026**
FECHA_TECNO	**10/19/2025**

2. SOAT



SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2025-02-27	2025-03-01	2026-02-26

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
150800610791000	IBP872	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5700	1982

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	SIN LINEA	VOLCO

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	TONELADAS
467TA3U077284	DHA12766		7,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GARZON CESPEDES, JOSE RAMIRO	3143800483	CC	93376678	IBAGUE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYAT	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR:
$ 1277600

AMPARO POR VÍCTIMA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS
C. INCAPACIDAD PERMANENTE
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

VALOR	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1] Para los siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 160, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para los demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad. Impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil la #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Está atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidentes de tránsito el cobro por todos los gastos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiere su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-El lugar donde hemos sido atendidos por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Cláusula de Constancia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera ordenada y sistemática a favor del asegurado, modificar la vigencia de la póliza, siempre al momento de registrar la misma en el RUNT, no obstante que exista una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. mantendrá la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros a quienes corresponda, para registrarme en sus bases de datos, electrónica por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de los polizas que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con los(s) producto(s) que adquiera, así como de otras ramas de seguros que maneje LA PREVISORA S.A, envíarme información detallada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a los aseguradores o se les otorguen en el futuro, así como novedades, información y manejo de la póliza y demás servicios que sobre el presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización con los otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se les dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la Calle 97 # 24-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3467555, o que para más información sobre el tratamiento de mis datos se puede acudir a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

PLACA	**IBP 872**
FECHA_SOAT	**26/02/2026**
FECHA_TECNO	**10/19/2025**

3. TECNOMECANICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 176654548

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/10/19 **Fecha de vencimiento:** 2025/10/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	IBP872	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1982
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5700	**NRO. MOTOR:**	467TA3U077284
NRO. CHASIS:	DHA12766	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE R. GARZON C.

FIRMA DEL RESPONSABLE
OFELIA MONTALVO CASTRO

PLACA	**IBP 872**
FECHA_SOAT	**26/02/2026**
FECHA_TECNO	**19/10/2025**

4. HOJA DE VIDA



	JOSE RAMIRO GARZON			
	Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104		Versión 05
	CEDULA	93976678		3212149385
Nombre del equipo	Volqueta			
Marca	INTERNATIONAL			
Modelo	1982			
Color	Amarillo			
Serie del Motor	467TA3U077284			
País origen	Colombia			
Declaración de Importe.	NA			
Registro	10022170262			
Ubicación	IBAGUÉ			
Numero de cilindros	4			
Capacidad de Cargue y Cilindraje		Capacidad de Cargue		Cilindraje
		7000 KG		5700 CC
Numero de Cambios adelante	Seis (6)	Numero de Cambios adelante		Seis (6)
	COMPONENTES PRINCIPALES			





PLACA	**WNQ 251**
FECHA_SOAT	**16/09/2025**
FECHA_TECNO	**25/03/2026**

1.TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021435615

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WNQ251	HINO	GH8JGTD	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.684	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	9000

NÚMERO DE MOTOR: J08EUB14544
REG: N
VIN: 9F3GH8JGTGXX10060

NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9F3GH8JGTGXX10060
REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 900584208

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 246

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 32015001123433
I/E: I
FECHA IMPORT.: 11/08/2015
PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******


FECHA MATRÍCULA: 22/06/2016
FECHA EXP. LIC. TTO.: 23/10/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/RICAURTE

LT07000401034

PLACA	**WNQ 251**
FECHA_SOAT	**16/09/2025**
FECHA_TECNO	**25/03/2026**

2. SOAT



19/6/25, 4:17 a.m. Consulta Ciudadano - RUNT

RUNT Transporte

Consulta Automotores — Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

WNQ251

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
808004151365000	16/09/2024	17/09/2024	16/09/2025	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
808004130028000	12/09/2023	14/09/2023	13/09/2024	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
84028388	13/09/2022	14/09/2022	13/09/2023	320	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
81265823	25/06/2021	27/06/2021	26/06/2022	320	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

https://www.runt.gov.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo 1/2

PLACA	**WNQ 251**
FECHA_SOAT	**16/09/2025**
FECHA_TECNO	**25/03/2026**

3. TECNOMECANICA

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
REVISION TECNICO-MECANICO	25/03/2025	25/03/2026	CDA SANTA ANA	SI	180359650
REVISION TECNICO-MECANICO	20/03/2024	20/03/2025	C.D.A. DIAGNOSTI-CAR	NO	172516906
REVISION TECNICO-MECANICO	25/06/2021	25/06/2022	C.D.A. DIAGNOSTI-CAR	NO	153368668
REVISION TECNICO-MECANICO	02/06/2020	02/06/2021	C.D.A. DIAGNOSTI-CAR	NO	146541956
REVISION TECNICO-MECANICO	13/06/2019	13/06/2020	C.D.A. DIAGNOSTI-CAR	NO	141910205

CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

CAMIÓN TURBO DE 2.5 TONELADAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

PLACA	**TTX 21**
FECHA_SOAT	**14/12/2025**
FECHA_TECNO	**10/09/2025**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030885534

PLACA: TTX721 | MARCA: JAC | LÍNEA: HFC1045K2 | MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 2.771 | COLOR: BLANCO | SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION | TIPO CARROCERÍA: ESTACAS | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 2750
NÚMERO DE MOTOR: 537357 | REG: N | VIN: LJ11KCBC5D8000005
NÚMERO DE SERIE: LJ11KCBC5D8000005 | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: LJ11KCBC5D8000005 | REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): VALUE PARTNESS GROUP SAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 901504403

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 92
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192012000019989 | VE: I | FECHA IMPORT.: 15/03/2012 | PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******
FECHA MATRICULA: 27/09/2012 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 15/01/2024 | FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

PLACA	**TTX 721**
FECHA_SOAT	**14/12/2025**
FECHA_TECNO	**10/09/2025**

2. SOAT

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
808004156893000	13/12/2024	15/12/2024	14/12/2025	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
4308004699434000	14/12/2023	15/12/2023	14/12/2024	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
3144634100	09/11/2022	10/11/2022	09/11/2023	331	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	NO VIGENTE
14658200033060	03/11/2021	04/11/2021	03/11/2022	310	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14055200005070	31/10/2020	01/11/2020	31/10/2021	310	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

PLACA	**TTX 721**
FECHA_SOAT	**14/12/2025**
FECHA_TECNO	**10/09/2025**

3. TECNOMECANICA

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 175790189

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. DIAGNOSTI-CAR

NIT: 900149510 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-024-001

Fecha de expedición: 2024/09/10 **Fecha de vencimiento:** 2025/09/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTX721	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2771	**NRO. MOTOR:**	537357
NRO. CHASIS:	LJ11KCBC5D8000005	**VIN:**	LJ11KCBC5D8000005
LÍNEA:	HFC1045K2		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: VALUÉ PARTNESS GROUP SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE


OFELIA MONTALVO CASTRO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

PLACA	**TTX 721**
FECHA_SOAT	**14/12/2025**
FECHA_TECNO	**10/09/2025**

4. FICHA TECNICA



	CONSORCIO MYV 2025				
	Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104			Versión 05
	NIT:	901559085		3212149385	
Nombre del equipo	Camión De Estacas				
Marca	JAC				
Modelo	HFC1045K2				
Fabricación	2013				
Serie del Motor	537357				
Pais origen	COLOMBIA				
Declaración de Importe.	192012000019989				
Registro	LJ11KCBC5D8000005				
Ubicación	IBAGUÉ				
Serie	LJ11KCBC5D8000005				
Peso y medidas sin accesorios		Capacidad De Cargue		Cilindraje	Ancho / Largo
		2750 KG		2771 CC	2300 mm / 5800 mm
Numero de Cambios adelante	Seis (6)	Numero de Cambios adelante			Seis (6)

COMPONENTES PRINCIPALES



RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**HYUNDAI**
LINEA	**H940C**
SERIE	**HHKHU601HU0001730**

1. TARJETA PROPIEDAD




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden
No. 125413

No. DE REGISTRO: MC687419
MARCA: HYUNDAI
LINEA: H940C
AÑO MODELO: 2023
TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION
CLASE: RETROEXCAVADORA
No. SERIE: HHKHU601HU0001730
COLOR(ES): AMARILLO
No. MOTOR: RG75486*R051496J
RODAJE: NEUMATICOS
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS
PESO: 8230 Kg
ALTO: 3680 mm
ANCHO: 2250 mm
LARGO: 7080 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): FINANCIAMOS SU MAQUINA SAS
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.751.625

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
FECHA REGISTRO: 28-12-2023
FECHA EXPEDICIÓN: 26-12-2023
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORIGEN: IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN: 352023000387417
FECHA DE LEVANTE: 29/08/2023
ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM07000039734

MARCA	**HYUNDAI**
LINEA	**H940C**
SERIE	**HHKHU601HU0001730**

2. DECLARACION DE IMPORTACION



DIAN — Declaración de Importación — Privada — 500

Año 2023

4. Número de formulario: 352023000387417-0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900809324 — 6. DV: 1 — 7. Apellidos y nombres o Razón Social: COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.

15. Dirección: CL 11 SUR CR 50 50 — 16. Teléfono: 3767077 — 17. Cód. Admón.: 35 — 18. Cód. Dpto: 05 — 19. Cód. Ciudad/Municipio: 001

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800143377 — 25. DV: 7 — 26. Razón social del declarante/Apellidos: AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A. - NIVEL1 — 27. Tipo usuario: 26 — 28. Cód. usuario: 0176

29. Número documento de identificación: 51980823 — 30. Apellidos y nombre: Virginia Mosquera Moreno

31. Clase importador: 02 — 32. Tipo declaración: Inicial — 33. Cód.: 1 — 34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXX — 35. Año - Mes - Día: XXXX- XX- XX — 36. Cód. Admón.: XX — 37. Declaración de Corrección No: XXXXXXXXXXXXX — 38. Año - Mes - Día: XXXX- XX- XX — 39. Cód. Admón.: XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: SUN — 41. Cód. Depósito: 25136 — 42. Manifiesto de carga No.: 116570013983177 — 43. Año - Mes - Día: 2023 - 08 - 29 — 44. Documento de transporte No.: ESSAPUS23071755 — 45. Año - Mes - Día: 2023 - 07 - 27

46. Nombre vendedor o proveedor en el exterior: HYUNDAI CORPORATION — 47. Ciudad: SEOUL — 48. Cód. País Exportador: 190

49. Dirección vendedor o proveedor en el exterior: 25, YULGOK-RO 2-GIL, JONGNO-GU — 50. E-mail: 82-2-300-1114

51. No. de factura: CV2GAS0116013 — 52. Año - Mes - Día: 2023 - 07 - 27 — 53. Cód. país procedencia: 190 — 54. Cód. Modo Transporte: 1 — 55. Código Aduana: 434 — 56. Cód. Dpto/Distrito: 5 — 57. Empresa transportadora: AGUNSA COLOMBIA SAS — 58. Tasa de cambio $ cve.: 4,076.90

S — 59. Subpartida arancelaria: 8429590000 — 60. Cód. Complementario: XX — 61. Cód. Suplementario: XX — 62. Cód. Modelo/Ref: C100 — 63. No. cuotas pactadas: XX — 64. Valor cuota USD: XXXX — 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX — 66. Cód. país de origen: 190 — 67. Cód. Acuerdo: XXX

68. Forma de pago de la importación: 05 — 69. Tipo de importación: 01 — 70. Cód. país compra: 190 — 71. Peso bruto kgs.: kgms 7,302.00 — 72. Peso neto kgs.: kgms 7,300.00 — 73. Código Contenedor: FK — 74. No. bultos: 25 — 75. Autorizados: 1 — 76. Cód. unidad comercial: U — 77. Cantidad kgms.: 1.00

78. Valor FOB USD: 66,525.00 — 79. Valor fletes USD: 4,957.35

80. Valor Seguros USD: 34.54 — 81. Valor Otros Gastos USD: 0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 4,991.89 — 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 73,516.85 — 85. Código régimen o cláusula: X — 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cód. oficina: 99 — 88. Año: XXXX — 89. Programa No: XXXXXXXXXX — 90. Cód Interno del Producto: 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	299,720,840	0	0	0
I.V.A.	19.00	299,720,840	56,947,000	0	0
Safeguard	0.00		0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00		0	0	0
Derechos Antidumping	0.00		0	0	0
Sanción			0	0	0
Recargo			0	0	0
		Total	56,947,000		0

91. Descripción de las mercancías: Descripción comercial de las mercancías: Marca, modelo, referencia, serie, tipo, grado, calidad, clase, capacidad, presentación, componentes, accesorios, aplicación, uso o destino, y demás características que permitan identificar las mercancías. Diligencie un renglón por cada ítem declarado. CODIGO OEA IMPORTADOR NO: C00374 DO: M0249804NDA-SIN PEDIDO NRO MAQ20230043-R - HYUNDAI 0168 DECLARACION 1 de 3 Mrs. Factura CV2 3GAS0116013 - 27/07/2023 - - ITEM NRO 2 NUMERO DE CHASIS/NUMERO VIN: HHKHU601HU0001730, NUMERO DE MOTOR: RGT5486*RG51495 2, MODELO /LINEA/REFERENCIA: H940C, PRODUCTO: RETROEXCAVADORA, MARCA: HYUNDAI, AÑO MODELO: 2023, COLOR: AMARILLO, USO O DESTINO: CONS TRUC CION // INCLUYE PARTES Y ACCESORIOS PARA CORRECTO ENSAMBLE Y NORMAL FUNCIONAMIENTO// PAIS DE ORIGEN COREA DEL SUR REPUB, CODIGO PA IS : 190 - CANTIDAD 1 - Unidades . . . // NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DECRETO NÚMERO 1861 DE 2021, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 2 // RESOLUCIÓN NO. 005(continúa al respaldo)

92. Valor pagos anteriores: 0 — 93. Razón oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXX — 94. Fecha: XXXX XX XX

95. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Levante automático — Fecha declaración posterior — 96. Espacio reservado exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores — 97. No. Aceptación declaración: 352023000387417 — 98. Fecha: 2023 08 29

99. Levante No.: 352023000143827 — 100. Fecha: 2023 - 08 - 29 — Firma funcionario responsable — 101. Nombre / Nº. C.C. No.

Firma declarante — 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) — Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario — 998. Pago Total $: 0 — 999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo): SYGA Autoadhesivo 9232301782945 — Fecha presentación 2023-08-29 09:39:28 — Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-08-29 10:06:59

20233797628098

MARCA	**CATERPILLAR**
LINEA	**416E**
SERIE	**CAT041BEKSHA02785**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden

No. 18831

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC039841	CATERPILLAR	416E	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0418EKSHA02786

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D14486	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
16444 Kg	2820 mm	2300 mm	7290 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
HOWER MORALES DANIEL ANDRES — C.C. 93.404.705

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
24-05-2016	09-06-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	62007100207617	05/08/2007

ESTA TARJETA ... TERRITORIO NACIONAL
TM01000013233

MARCA	**VOLVO**
LINEA	**BL70**
SERIE	**VCE0BL70T00011421**

1. TARJETA DE PROPIEDAD

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 87043

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC043958	VOLVO	BL70	2008

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	VCE0BL70T00011421

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	10549247	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8606 Kg	3689 mm	2350 mm	7339 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
BARRIOS VARON EDUVIN ALBERTO	C.C. 93.379.434

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
18-08-2016	14-09-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482010000327084	28/10/2010


COSMOCOLOR TM-20

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0200001962

MARCA	**JCB**
LINEA	**3CXTT**
SERIE	**S0R3CXTTCN3088892**

1. TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden
No. 98699

No. DE REGISTRO: MC513138
MARCA: JCB
LINEA: 3CXTT
AÑO MODELO: 2022
TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION
CLASE: RETROEXCAVADORA
No. SERIE: S0R3CXTTCN3088892
COLOR(ES): AMARILLO
No. MOTOR: H00308730
RODAJE: NEUMATICOS
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS
PESO: 7800 Kg
ALTO: 3531 mm
ANCHO: 2450 mm
LARGO: 7190 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.
IDENTIFICACIÓN: NIT 890.903.938

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S): CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.584.208
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
FECHA REGISTRO: 31-05-2022
FECHA EXPEDICIÓN: 31-05-2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORIGEN: IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN: 462022000291114
FECHA DE LEVANTE: 31/05/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000026842

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN
Calle. 5 sur No. 5-08, B/ La Pola Tel.3211219385
Ibagué-Tolima

MARCA	**KOMATSU**
LINEA	**PC200-8N1**
SERIE	**KMTPC179C02532193**

1. TARJETA PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
Libertad y Orden

No. 93364

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC605536	KOMATSU	PC200-8N1	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	KMTPC179V02532193

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	26682852	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
20010 Kg	3190 mm	3000 mm	5700 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
VALUÉ PARTNESS GROUP SAS — NIT 901504403

LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
PRENDA - JAIRO ALBERTO GONZALEZ MELO

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
03/12/2022	13/05/2025	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352022000549515	20/11/2022

COSMOCOLOR COLOMBIA TH-24


ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM07000052381

MARCA	**KOMATSU**
LINEA	**PC200-8N1**
SERIE	**KMTPC179C02532193**

2. FICHA TECNICA




	COSORCIO MYV 2025				
	Dirección:	Carrera 4# 15-18 LOCAL 104			Versión 05
	NIT:	901504403-7		3203208245	



Nombre del equipo	Retroexcavadora
Marca	KOMATSU
Modelo	PC138US-2
Fabricación	2003
Serie del Motor	26328031
País origen	Colombia
Declaración de Importe.	220081001046 79M
Registro	MC038123
Ubicación	IBAGUÉ
Serie	

Peso y medidas sin accesorios					
Peso		Alto	Ancho	Largo	
13670 kg		2815 mm	2490 mm	7195 mm	
Numero de Cambios adelante	Cuatro (4)	Numero de Cambios adelante		Cuatro (4)	
Profundidad de excavación	Estándar 4360 mm	Profundidad de excavación		Extendido 5456 mm	

COMPONENTES PRINCIPALES



CONSORCIO
MAQUINARIA
MYV 2025

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES identificado con **C.C 93.376.678** de Ibagué en mi condición de representante legal de la **CONSORCIO DE MAQUINARIA MYV 2025** identificada con **NIT 901.935.745-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la empresa, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Ibagué, a los 01 días del mes de julio de 2025.

CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
R.L JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES C.C. 93.376.678 de Ibagué

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-06-26, 11:55:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1073623293

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

Fecha limite de pago: 2025-06-12

PAGADA 26/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025	**Dirección**	CR 4 #15 - 18		
Documento	NI901935745	**Teléfono**	3203208245		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Tipo Persona	JURÍDICA	**Departamento**	TOLIMA		
Ciudad	IBAGUE	**Identificación**	CC93376678		
Representante Legal	GARZON CESPEDES JOSE RAMIRO				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5829412	ROJAS ACOSTA WILSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 14222416	ARANGO SAAVEDRA JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 93373990	PEDRAZA GUIZA WILSON	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 93386312	ACOSTA GOMEZ JAIRO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 93398945	HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1006714012	TORRES DIAZ JOHN FREDY	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1110557605	BELTRAN MARIN BRAYAN ALEJANDRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 99.100	COMFENALCO TOLIMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 9.964.500	$ 9.964.500	$ 9.964.500	$ 9.964.500	$ 1.594.600	$ 0	$ 0	$ 399.000	$ 693.700	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.086.300	$ 28.200	$ 3.114.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559085	4	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL PRINCIPAL	cl 5 5 08 barrio la pola	IBAGUE-TOLIMA	3154499511	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1529199304	9487144191	E	2025/06/20	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$1,580,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL PRINCIPAL (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$213,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	1105691439	DIAZ BOSSA LUISA FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1110503906	SALGAR RESTREPO CINDY JOHANNA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$198,200		$0	$0
3	CC	93292485	MARTINEZ RAMIREZ GENRRY	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1007380124	MONTAÑA LASSO GEISON URIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$213,200		$0	$0

2025/06/16 10:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901559085	4	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL PRINCIPAL	cl 5 5 08 barrio la pola	IBAGUE-TOLIMA	3154499511	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1529199304	9487144191	E	2025/06/20	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$1,580,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$0	$0	$911,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$213,200	$0	$0	$213,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$213,200	$0	$0	$213,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$228,000	$0	$0	$228,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				4	$1,580,400	$0	$0	$1,580,400

2025/06/16 10:44 PM

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 01 de julio 2025 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial ___x___ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 062 de 2025	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 - R.L JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES	NIT:901.935.745-1 C.C. 93376678
FECHA DE INICIO: 06 de mayo de 2025	FECHA DE TERMINACION: 05 de diciembre de 2025

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	**X**
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE	4.8	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.8
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	4.8	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4.8
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,8	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	9
TOTAL PROMEDIO	**4.8**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,80**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	4.8	**EVALUACION TOTAL**	**4,80**
TOTAL PROMEDIO	**4.8**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_ REEVALUACION __ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades). El contratista ha suministrado los vehiculos y maquinaria requeridos para los trabajos de atencion a emergencias en las redes de acueducto y alcantarillado

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_REEVALUACION __ POR PARTE DEL CONTRATISTA:
DE ACUERDO CON LA CALIFICACION Y OBSERVACION DEL SUPERVISOR.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	**CÓDIGO:** GJ-R-056
IBAL SIG		**FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 01**
		Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI [ ] NO [X]

FABIÁN TINOCO CAMARGO - Director Operativo
Supervisor

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES - R.L CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
Contratista

Bancolombia

10 de marzo de 2025

CERTIFICA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 Identificado (a) con NIT número 901.935.745 sus consorciados M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S con NIT número 901.559.085, VALUE PARTNESS GROUP SAS con NIT 901.504.403 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta Ahorros	068-000130-23	2025/04/11	Vigente

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA y se expide a solicitud del interesado.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 2771216 Ext. 231 de Ibagué o en nuestra sucursal 068 Ibagué.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Ibague - Of. 068 Ibague
Asesor de servicios Nº 159
Cédula Nº 6 [illegible]

LUISA FERNANDA BAHAMON RIVERA
Asesor Comercial Pyme
Sucursal 068 Ibague

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

CONSORCIO MAQUINARIA MYV

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 4

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094101521 de 06/06/2025 - 06/06/2027 autoriza FE-1 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/07/2025 23:43
Fecha de Vencimiento	23/06/2025 23:43
Fecha de Validación	01/07/2025 06:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRA 062 DEL 24 DE ABRIL 2025

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025
Nombre Comercial	
NIT	901935745
Obligación	IVA
Email	mymconstrucciones.2022@gmail.com
Teléfono	3212149385
Dirección	CR 4 15 18 MULTIFAMILIARES ESPAfiA LC 104
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
Nombre Comercial	IBAL S.A E.S.P
NIT	800089809
Obligación	IVA
Email	ventanilla.unica@ibal.gov.co
Teléfono	
Dirección	CRA 5 5-00
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	(66012) SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON OPERADOR.	1	EA	$39,733,153.00	IVA 19%	$39,733,153.00	$47,282,452.00
2	02	(73122) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO.	1	EA	$104,280,000.00	IVA 19%	$104,280,000.00	$124,093,200.00

2

Subtotal	$144,013,153.00
IVA 19%	$27,362,499.00
Total a Pagar	$171,375,652.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7497fe3cd1c1ebbd70c9c8b0ee39c61b0a1b4e3ff19772ad075c0828ca31da7346aa0d8c356f575e34d48f36e45850ae