INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	JUNIO DE /2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1046
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**JOSE LUIS GIL RUIZ** **1.045.761.553**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al 30 de junio 2025	Informe número:	05
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($28.200.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

- Coordinación y realización de encuestas para la verificación, diagnóstico y evaluación preliminar de las viviendas postuladas en el programa de subsidio de mejoramiento de vivienda saludable del Distrito de Barranquilla.

BARRIO: LA CORDIALIDAD

DIRECCION / POSTULANTE

- C 99B2 6H 04 / EDUVIN DOMINGUEZ BLANCO
- C 99B1 6H 09 / JORGE LUIS SERRANO JIMENZ
- C 99B 6L 51 / LUZ AURORA OLIVEROS SANCHEZ







Se realizaron unas visitas en el barrio **La Cordialidad**:


C 99B2 6H 04 La vivienda se encontraba en un estado deteriorada y no es estructuralmente estable.

C 99B1 6H 09 La vivienda se encuentra en buen estado en la sala y cuartos pero la cocina y el baño necesitan mejorar los enchapes y el mesón de la cocina que esta deteriorado

C 99B 6L 51 La casa está en un estado regular, le falta los enchapes del piso, el baño se encuentra por fuera de la vivienda sin enchape ni techo y la cocina no tiene enchape y el mesón está en muy mal estado, las zonas eléctricas muy deficientes.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS





Se hizo la actividad de buscar las amenazas en la base de datos comenzando por el barrio 7 de abril donde se vio más casas en espacio público en las direcciones **K 16 111A 41, K 16 112A1 10, K 16 115 68**

En el barrio José Antonio Galán en las direcciones **K 3A 34 25, K 3A 34C 30, 3A 36B 54**, que se encontraban en consolidación

En el barrio La luz en las direcciones **K 33C 8 57, C 17 35 50, C 9 33B 22**, que se encontraban en renovación en el estudio de suelo

En el barrio rebolo en las direcciones **K 28 10 12, K 28 12 24, K 28 17 31,** donde se encontraron viviendas suelo de protección que actualmente las casas con este filtro pasan al siguiente filtro.

Se hizo la actividad de revisión de carpetas escaneadas de los barrios del suroccidente, suroriente, metropolitana, norte-centro Histórico y Riomar donde muy poca gente no tuvo los papeles escaneados y toca que vuelvan a escanear los papeles para que pasen el filtro.

Atentamente

JOSE LUIS GIL RUIZ
Cc 1.045.761.553
Contratista