Olga Carmenza Ramírez Henao	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANAL 07 AL 12 DE OCTUBRE		

CONTRATO DE OBRA No 2406190756

MANTENIMIENTO Y OBRA VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIODE MANIZALES

CONTRATISTA
OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO

PROFESIONAL SST:

MARIA OBEIDA PARRA ARCILA

LIC: 17-007-0252-16

PORCENTAJE EN CAMPO 100%

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDIA DE MANIZALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Powered by CamScanner

Olga Carmenza Ramírez Henao	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANAL 07 AL 12 DE OCTUBRE		

PERSONAL EN OBRA	CANTIDAD
INGENIERO RESIDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
PROFESIONAL DE SST	1
MAESTRO DE OBRA	0
OFICIALES	0
AYUDANTES	1
SOLDADOR	1
SUBCONTRATISTAS	
PINTORES	3
ELECTRICISTAS	0
INSTALACION VIDRIOS	0
INSTALACION PASAMANOS	0
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	2
CELADOR	1
TOTAL	11

Número de incidentes laborales:

No se presentó incidente en este periodo

Número de accidentes:

No se presentó accidentes laborales en este periodo

Ausentismo por enfermedad general

Se tiene una incapacidad de 15 días por parte del ingeniero residente.

Powered by CamScanner

Olga Carmenza Ramírez Henao	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANAL 07 AL 12 DE OCTUBRE		

ACTIVIDAD	PERSONAL IMPACTADO
Inducción y socialización de políticas en SST, plan de emergencias, reglamento de higiene, identificación de peligros valoración de riesgos, etc al personal nuevo.	0
Entrega de EPP	2
Exámenes médicos ocupacionales	Todo el personal
CHARLAS	
1. Retroalimentación del simulacro	5

Otras actividades realizadas

- Recorrido de obra
- Verificación personal en obra diariamente
- Se continua con el acompañamiento con el equipo de trabajo
- Se verifica el soporte de pago de seguridad social del contratista y subcontratista correspondiente al este periodo.
- Se realizo inspecciones locativas, botiquín.
- Se realizo preoperacional de pulidora.
- Se continua con el diligenciar los permisos de alturas.
- Se realizo orden y aseo constantemente en la obra
- Se instalo la estructura metálica y cubierta.
- Se continua con la instalación de pintura en institución educativa
- Se subsana las observaciones realizadas en recorrido de obra con supervisor de la entidad contratante, ingeniero y por el equipo de trabajo la institución educativa.
- Se realizo un compartir por el cumpleaños de la profesional SST SUBCONTRATISTA ARMANDO SANCHEZ DUQUE

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CERTIFICADO ALTURA
ANDERSON RENDON SANCHEZ	OFICIAL DE PINTURA	75.094.284	VIGENTE
JHON JAIRO MEJIA VARGAS	AYUDANTE	75.100.861	SIN CERTIFICACION
HECTOR FABIO SALAZAR LONDOÑO	OFICIAL DE PINTURA	16.073.122	VIGENTE

Powered by CamScanner

Olga Carmenza Ramírez Henao	OLGA CARMENZA RAMIREZ HENAO	
INFORME SEMANAL 07 AL 12 DE OCTUBRE		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



MARIA OBEIDA PARRA ARCILA
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Especialista en Gerencia Ambiental

Licencia N° 17-007-0252-16

Powered by CamScanner